ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 DD 06 MM 2024 AAAA | 739 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 96 Cs 39

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | Columnas y vigas de Cimentación. | GRIETAS Y FISURAS: | Anden de la casa, Muros de Fachada, y piso interno. |
| MUROS: | Bloques no se evidencia si cuentan con Pañete y Pintura. | HUMEDADES: | Muro Fachada y anden. |
| CUBIERTA: | Mastermil con soporte Metalico. | HUNDIMIENTO PISO: | No se evidencia hundimiento. |
| PISOS: | Se evidencia que el piso interno es cemento rustico. | DESPLAZAMIENTOS: | No se evidencia. |
| ANDEN: | Cemento Rustico. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | No se evidencia hd ubicación del Pozo. |
| FACHADA: | Bloques sin Pañete y Pintura. Porton Metalico sin vidrios. | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7164383
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 1151964124
Representante del Contratista de Interventoría

101

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 05 DD 06 MM 2024 AAAA | 739 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7144 3.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Doran
CC: 1053642[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

1102

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 31 DD 05 MM 2024 AAAA | 730 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Lilia Gutierrez
Dirección: Mz 96 Cs 40
Teléfono: 3134192743 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☒ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación | GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden. |
| MUROS: Bloques. Con Pañete, estuco y Pintura. | HUMEDADES: Muro del Patio. |
| CUBIERTA: Eternit y Mastermil con soporte Metalico | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia. |
| PISOS: Cemento Rustico | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia. |
| ANDEN: Cemento Rustico. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el Patio |
| FACHADA: Bloques con Pañete y Carpinteria Metalica. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

312 561 7046
La Casa cuenta con Tanque elevado en Plastico
Cocina Tableta en la Pared

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Lilia Gutierrez | Nombre: Luis Eduardo Rael M | Nombre: Gabriel Nuño |
| CC: 23.835.829 | CC: 72.187870 | CC: 91576424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoria |


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 31 DD 05 MM 2024 AAAA | 730 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |














Nombre: Lilia Gutiérrez
CC: 23835829
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Leal H.
CC: 7708588
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Daniel Castellanos
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1104

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 31 DD 05 MM 2024 AAAA | 731 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: (Mz)

Dirección: Mz 96 lt 41.

Teléfono: ____ No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts.

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☒ | 5. Concreto y mamposteria | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mamposteria no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldio | ☒ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | No cuenta con estructura. | GRIETAS Y FISURAS: | No se evidencia. |
| MUROS: | No cuenta con Muros. | HUMEDADES: | No se evidencia. |
| CUBIERTA: | No cuenta con Cubierta. | HUNDIMIENTO PISO: | No se evidencia. |
| PISOS: | Terreno Natural. | DESPLAZAMIENTOS: | No se evidencia. |
| ANDEN: | Terreno Natural. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | No se evidencia. |
| FACHADA: | Tejas de zinc con apoyo en Madera. | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Raal H | Nombre: Cesar Alvarez |
| CC: | CC: 72.057.830 | CC: 9151042. |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoria |


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| 31 DD 05 MM 2024 AAAA | 731 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Root
CC: 79 UK 2820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuñez
CC: 91516124
Representante del Contratista de Interventoría

1106

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 31 DD 05 MM 2024 AAAA | 732 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Tz 96 H 42.

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☑ |
| 2. En construcción | ☑ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cuál? | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI | ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☑ | Cuantos: 1 | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? | | SI ☐ NO ☒ | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | Columnas y vigas de Cimentación | GRIETAS Y FISURAS: | Muros Internos, Anden. |
| MUROS: | Bloques sin Pañete y Pintura. | HUMEDADES: | Muros Internos y Anden. |
| CUBIERTA: | No cuenta con cubierta. | HUNDIMIENTO PISO: | No se evidencia. |
| PISOS: | No se evidencia el Piso interno. | DESPLAZAMIENTOS: | No se evidencia. |
| ANDEN: | Cemento Rustico y Terreno Natural. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | Un pozo, ubicado a la entrada del garaje. |
| FACHADA: | Reja Metalica, Tejas de zinc Con apoyo Metalico. | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Pool H. | Nombre: Carlos Rivas Arteaga. |
| CC: | CC: 79.467.430 | CC: |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1107

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 31 DD 05 MM 2024 AAAA | 732 | | |







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7.041.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cobel Nuñez
CC: 6156624
Representante del Contratista de Interventoría

1108

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 31 DD 05 MM 2024 AAAA | 733 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 96 Cs 43

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☒ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | Columnas y vigas de Cimentación | GRIETAS Y FISURAS: | Muros de la casa, Fachada. |
| MUROS: | Bloques, no se evidencia si internamente ya cuentan con pañete | HUMEDADES: | Fachada. |
| CUBIERTA: | No cuenta con Cubierta. | HUNDIMIENTO PISO: | No se evidencia. |
| PISOS: | No se evidencia el Piso al interior de la casa | DESPLAZAMIENTOS: | No se evidencia. |
| ANDEN: | Terreno Natural. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | No se evidencia, ubicación del Pozo. |
| FACHADA: | Bloques sin Pañete y Puerta Metalica con vidrio Roto. | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real | Nombre: Rafael Nuñez |
| CC: | CC: 79.461.830 | CC: 91.516.429 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1109


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| 31 DD 05 MM 2024 AAAA | 733 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |







| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real H | Nombre: Gabriel Quiñ |
| CC: | CC: 77063826 | CC: 9151647 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 31 DD 05 MM 2024 AAAA | 734 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 96 Cs 44

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | NO | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | Cuantos: | 1 |
| 4. Institucional | | Cuál? | | El garaje se usa como comercio | |
| | | | | SI | |
| | | | | NO | X |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación | GRIETAS Y FISURAS: Muros de la Fachada, Anden. |
| MUROS: Bloques, no se evidencia si tienen Pañete y Pintura en el interior. | HUMEDADES: Muros de la casa. y el Anden. |
| CUBIERTA: Tejas de zinc con soporte Metalico. | HUNDIMIENTO PISO: Se evidencia hundimiento en el anden. |
| PISOS: No se evidencia el Piso al interior de la casa. | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia. |
| ANDEN: Cemento Rustico. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia. ubicación del Pozo |
| FACHADA: Bloques sin Panete, Ventana y Puerta Metalica sin vidrios. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real H | Nombre: Rafael Nuñez |
| CC: | CC: 72.402.820 | CC: 9157624 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1111


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 31 DD 05 MM 2024 AAAA | 734 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |











Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 7706 7920
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cabal Ruiz
CC: 01/06/24
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 06 2024 | 165 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 101 casa 13

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ | NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: 1 | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ | NO ☒ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No se evidencia el interior del Predio, solo fachada Columnas en concreto reforzado y Viga de cimentación | GRIETAS Y FISURAS: En el anden del Predio. |
| MUROS: No se evidencia del interior del Predio. | HUMEDADES: En el anden del Predio. |
| CUBIERTA: Teja de zinc Soportada en perfileria Metalica. | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia. |
| PISOS: No se evidencia el interior del Predio. | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian |
| ANDEN: Concreto rustico a la vista | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: Novo en bloque sin capa de pañete Cuenta con carpinteria Metalica Sin vidrios | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta se realiza por fachada ya que durante las visitas no se encontro a alguien.

Nombre:

CC:

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real

CC: 7165320

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Quiroga

CC: 9151424

Representante del Contratista de Interventoría

113

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 06 2024 | 765 | | |









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7164x3820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Catalina Quiroga
CC: 1015[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

1114

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 / 06 / 2024 | 764 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: N2 107 Casa 14

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☑ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mamposteria no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI | ☒ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: 1 | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ | NO ☒ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se evidencia el interior, solo fachada cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado

MUROS: No se evidencian en el interior del Predio.

CUBIERTA: En teja de zinc No se evidenca el soporte

PISOS: No se evidenca el interior del Predio.

ANDEN: Concreto rustico a la vista

FACHADA: muro en bloque sin capa de pintura cuenta con porton metalico y ventanas con carpinteria metalica sin vidrios

GRIETAS Y FISURAS: En el anden del predio.

HUMEDADES: En el muro de fachada

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta se realiza por fachada ya que durante las visitas no se encontro a alguien.

| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real | Nombre: |
|---|---|---|
| CC: | CC: 7168330 | CC: |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | FECHA MM | FECHA AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 2024 | 769 | | |







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio


Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7148330
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

# FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | FECHA MM | FECHA AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 2024 | 763 | | |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



## 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Diana Lovera

Dirección: MZ 101 casa 15

Teléfono: 3163312360 No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts.

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ | |

## 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En lo que esta construido tabloba, Sala y baño, Viga de amentacion y Columnas en concreto reforzado

MUROS: En bloque sin capa de pañete

CUBIERTA: Teja de zinc soportada en Perfile ria metalica

PISOS: Concreto rustico esmaltado, en donde ya esta construido, y terreno natural en donde estan construyendo

ANDEN: Concreto rustico alaviesta

FACHADA: Muro en bloque sin capa de pañete Con carpinteria Metalica, Vidrios en 1 Ventana.

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso

HUMEDADES: No se evidencian

HUNDIMIENTO PISO: En el anden del predio

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.

OTRO: Cuál?

## 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La Vivienda esta en proceso de construccion en el patio Manifiestan Construccion de 2 pisos y baño.

| Nombre: Diana Lovera | Nombre: | Nombre: Gabriel Duran |
|---|---|---|
| CC: 1118534677 | CC: | CC: 91516424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoria |

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA DD | FECHA MM | FECHA AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 2024 | 763 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | ACUATODOS S.A. E.S.P. |
| | | | | | CONTRATISTA: | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Diana Ivonne | Nombre: Luis Eduardo Real | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: 1118534672 | CC: 7164383 | CC: [illegible] |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoria |

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 / 06 / 2024 | 762 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Estefania Arias
Dirección: Mz 10 casa 16
Teléfono: 3134399369 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI ☐ NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐ |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Viga de cimentacion en el muro de fachada y en la alcoba y baño. | GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la columna del muro de fachada. |
| MUROS: En bloque sin capa de pañete | HUMEDADES: En la fachada |
| CUBIERTA: Teja de zinc En perfileria de Madera | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian |
| PISOS: Terreno natural, alcoba en Concreto rustico Gomallado | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el patio del predio. |
| FACHADA: Cerramiento en postes de madera con Malla, Muro en bloque con carpinteria Metalica con Vidrios en la ventana | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Estefania A.
Nombre: Estefania Arias.
CC: 1073513987
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7171483830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Calvin Duncan
CC: 1918642124
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 2024 | 762 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Estefania A.

Nombre: Estefania Arias.

CC: 1073513987

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real

CC: 7148383.820

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cristhian Bursal

CC: [illegible]

Representante del Contratista de Interventoria

1120

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 / 06 / 2024 | 760 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Nayid Mojica
Dirección: Mz 101 Casa 17
Teléfono: 3128805078 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | Garaje SI NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | | 7. Otro | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | SI NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion Columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del Piso y cunden. |
| MUROS: Terminados en capa de estuco y pintura El paño terminado en tableta ceramica Patio en ripia de panete | HUMEDADES: En el patio el muro. |
| CUBIERTA: En teja de zinc soportada en Perfileria metalica | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Concreto rustico esmaltado | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Concreto rustico esmaltado | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: dentro del anden del predio. |
| FACHADA: Cuenta con cerramiento en cuadro y Fachada en teja de zinc. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Nayid Mojica | Nombre: | Nombre: Gabriel Arcan |
| CC: 23710.554 | CC: | CC: 91516424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1121


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 06 2024 | 760 | | |














Nombre: Nayid Mojico
CC: 23770554
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7164380
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Orjuela
CC: 1118542[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

1122

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 / 06 / 2024 | 761 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: María Celina Granados
Dirección: M2 10 1 casa 18
Teléfono: 3208216557 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio SI NO |
| 4. Institucional | | Cuál? | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimenta cion y columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: En el anden del Predio. |
| MUROS: En capa de Pañete y pintura alcoba1 Sala-cocina, baño tableta ceramica, alcoba2 en bloque a la vista. | HUMEDADES: No se evidencian |
| CUBIERTA: Teja Zinc Soportada en Perfileria Metalica. | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian |
| PISOS: En tableta ceramica alcoba1 Sala-cocina baño, alcoba2 esta concreto a la vista Patio terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian |
| ANDEN: Concreto rustico escalitado | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del Predio. |
| FACHADA: Cerramiento en postes de madera y malla, Muro en capa de Pañete con Carpinteria Metalica con vidrios | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| María Celina Granados | | |
| Nombre: María Celina Granados | Nombre: Luis Eduardo Real | Nombre: |
| CC: 33 481720 | CC: 7166 3820 | CC: 1151944 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1123


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 06 2024 | 761 | | |














Nombre: María Celina Granados
CC: 33.481720
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7168.3.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gilbert Duran
CC: 1.151.642.124
Representante del Contratista de Interventoría

1124

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 2024 | 359 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Nayi Mojica
Dirección: Manzana 101 Lote 19
Teléfono: No. pisos:
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☑ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☒ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? Construcción | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Cuenta solo con viga de cimentación, Columnas solo el acero a la vista | GRIETAS Y FISURAS: No se evidencian |
| MUROS: En bloque sin capa de pañete | HUMEDADES: En los muros |
| CUBIERTA: No tiene cobertura | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian |
| PISOS: terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian |
| ANDEN: terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuenta con pozo septico. |
| FACHADA: Cerca de postes de madera con alambre en mal estado | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Nayid Mojica | Nombre: Luis Eduardo Real | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: 23710304 | CC: 7168336 | CC: 9516424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 2024 | 759 | | |









Nombre: Nelvio Mojica
CC: 23760554
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7148.3.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Parra
CC: 915
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 2024 | 757 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 101 Lote 20

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 Mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | X | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | | 5. Recreacional | | Garaje SI NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | X | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? | | SI NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No se evidencia | GRIETAS Y FISURAS: En el muro y columnas de la fachada |
| MUROS: No se evidencian Muros | HUMEDADES: En el Muro de la fachada |
| CUBIERTA: No cuenta con cubierta | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencian |
| FACHADA: Cuenta con muro en bloque con Columnas en concreto No cuenta Con carpintería | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real | Nombre: Gabriel Muñoz |
| CC: | CC: 7164370 | CC: 1151944924 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1127

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 05 / 06 / 2024 | 758 | | |









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7.166.380
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Arcila
CC: 9.838.420
Representante del Contratista de Interventoría

1128

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE / CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| 31 / 05 / 2024 | 738 | | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Diana Carolina Sierra
Dirección: M2 101 CASA 2
Teléfono: 3219361989 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mamposteria | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mamposteria no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldio | | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del Piso del Patio y cerca y muro del patio que esta en estado |
| MUROS: Terminados en capa de estuco y Pintura. | HUMEDADES: En el Piso de la Cocina y Patio |
| CUBIERTA: En Cielo raso de lamina de PVC | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: En tableta Ceramica con guarda escobas, el Patio en concreto a la vista | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: En concreto rustico a la vista | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del Predio. |
| FACHADA: Muro en capa de graniplast con carpinteria Metalica con vidrios | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| Nombre: | CC: | |
|---|---|---|
| Diana Sierra | 3219361989 | Propietario del predio |
| Luis Eduardo Prol H | 7006220 | Representante del Contratista de Obra |
| Rafael Parra | 9516422 | Representante del Contratista de Interventoría |

1129

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 31 DD 05 MM 2024 AAAA | 738 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Nombre: [illegible]
CC: Blanca Sierra 33 [illegible] 373
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo [illegible]
CC: 7.6[illegible]3830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: [illegible]
CC: [illegible] 05/06/24
Representante del Contratista de Interventoría

1130

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 05 | 2024 | 737 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yolman Segura
Dirección: Mz 101 casa 22
Teléfono: 321 9786988 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI | ☒ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☑ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: | 1 |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ | NO ☒ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Cuenta con vigas de cimentación Columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso |
| MUROS: Se evidencian muros de garaje terminados en capa de pintura, muros del interior de la vivienda en ladrillo de pañete | HUMEDADES: En la fachada |
| CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfiles metálicos | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian |
| PISOS: Se evidencian en concreto esmaltado | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian |
| ANDEN: En concreto rustico a la vista | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el interior del predio. |
| FACHADA: Muros en capa de pañete con cornisa pintura metalica con vidrios. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Yolman segura | Luis Eduardo Red H. | Gabriel Nuñez |
| Nombre: | Nombre: | Nombre: |
| CC: 74862610 | CC: 77083820 | CC: 9151624 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1131

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | |
|---|---|---|---|
| 31 / 05 / 2024 | 737 | | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |














Yolmer segura
Nombre: 74086610
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Baez H
CC: 77.4x1820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ortiz
CC: 4151644
Representante del Contratista de Interventoría

1132

# FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 30 DD 05 MM 2024 AAAA | 724 | | |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



## 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Tv 97 17 13

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | X | 5. Concreto y mampostería | |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | | 5. Recreacional | | Garaje SI NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | X | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI NO |

## 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | No cuenta con estructura. | GRIETAS Y FISURAS: | No se evidencian |
| MUROS: | No cuenta con Muros. | HUMEDADES: | No se evidencia |
| CUBIERTA: | No cuenta con cubierta. | HUNDIMIENTO PISO: | No se evidencia. |
| PISOS: | Terreno Natural. | DESPLAZAMIENTOS: | No se evidencia. |
| ANDEN: | Terreno Natural. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | No se evidencia. |
| FACHADA: | Cerramiento en Madera. | OTRO: Cuál? | |

## 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Rodriguez | Nombre: Gabriel Mo |
|---|---|---|
| CC: | CC: 79483870 | CC: 9[illegible]24 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 30 DD 05 MM 2024 AAAA | 724 | | |





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Pacheco
CC: 7708830
Representante del Contratista de Obra


Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 9516024
Representante del Contratista de Interventoría

1134

# FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 30 DD 05 MM 2024 AAAA | 723 | | |

## 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



## 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ana Fidelia Orejuela
Dirección: Mz 97 Cs 14
Teléfono: 3213487027 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☑ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

## 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Columnas y Vigas de Cimentación | GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden. |
| MUROS: Bloques con Pañete | HUMEDADES: Muro interior y Fachada. |
| CUBIERTA: Eternit con soporte Metalico | HUNDIMIENTO PISO: No tiene |
| PISOS: Cemento Rustico | DESPLAZAMIENTOS: No tiene. |
| ANDEN: Cemento Rustico y Terreno Natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden. |
| FACHADA: Bloques a media altura con Pañete y Carpintería Metalica. | OTRO: Cuál? |

## 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

3163118547

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Ana Fidelia Orejuela | Nombre: Luis Eduardo Raad H | Nombre: Cabel Quiroz |
| CC: 33825057 | CC: 7147830 | CC: 9156424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1135


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 30 DD 05 MM 2024 AAAA | 723 | | |














Ana Fidelia Rodriguez
Nombre:
CC: 35922507
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rod H
CC: 79427822
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuño
CC: 91510424
Representante del Contratista de Interventoría

1136

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE / CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| 24 05 2024 | 713 | | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 97 Cte 15

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☑ |
| 2. En construcción | ☑ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☑ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? Construccion | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Vigas de cimentacion y Columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia |
| MUROS: Solo perimetrales en bloque sin Capa de pañete | HUMEDADES: Fachada |
| CUBIERTA: No cuenta con cubierta | HUNDIMIENTO PISO: En el anden |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: Muro en bloque sin capa de Pañete y sin carpinteria Metalica | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoria |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real H. | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: | CC: 7168720 | CC: 91516424 |

1137


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD MM AAAA | ACTA No. 713 | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7147822
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Durán
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 05 | 2024 | 712 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 97 lote 16

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☒ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | No cuenta con estructura | GRIETAS Y FISURAS: | No aplica |
| MUROS: | No cuenta con muros | HUMEDADES: | No aplica |
| CUBIERTA: | No cuenta con cubierta | HUNDIMIENTO PISO: | No se evidencia |
| PISOS: | terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: | No se evidencia |
| ANDEN: | terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | No se evidencian |
| FACHADA: | No cuenta con fachada | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real H | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: | CC: 77.187.870 | CC: 9151642 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1139

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | |
|---|---|---|---|
| 24 05 2024 | 712 | | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7948330
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Parra
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1140

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 722 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Margarita Pulido
Dirección: Mz 93 Cs 17
Teléfono: 3228729961 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☒ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐ | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuá? ..... | | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación | GRIETAS Y FISURAS: Piso |
| MUROS: Bloques sin Pañete | HUMEDADES: Muro del Patio Fachada. |
| CUBIERTA: Teja de zinc con correa Metalica. | HUNDIMIENTO PISO: No tiene |
| PISOS: Cemento rustico y Mineld | DESPLAZAMIENTOS: No tiene |
| ANDEN: Terreno Natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo ubicado en el baño |
| FACHADA: Bloques y Carpintería Metalica. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

21-10-2024 Se evidencia Cambios en la fachada; instalacion de portón metalico Sin Vidrios, Muro terminado en capa de pintura e instalacion de cubierta en la fachada con teja arquitectonicas soportadas en perfileria metalica.

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Margarita Pulido | Nombre: Luis Eduardo Real | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: 40771255 | CC: 7164 3870 | CC: 91516424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1141

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAA | 722 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Nombre: Margarita
CC: 40221955
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rod H
CC: 71.083870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1142

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 721 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Katherine Humo
Dirección: Mz 97 Cs 18
Teléfono: 3204157422 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ | NO ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ | NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | Columnas y vigas de cimentación | GRIETAS Y FISURAS: | Anden y Fachada. |
| MUROS: | Bloques con Pañete y Estuco. | HUMEDADES: | El Patio y Fachada. |
| CUBIERTA: | Mastermil con cercha Metalica. | HUNDIMIENTO PISO: | No tiene |
| PISOS: | Baldosas. | DESPLAZAMIENTOS: | No tiene. |
| ANDEN: | Cemento Rustico | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | Un pozo. ubicado en el anden. |
| FACHADA: | Bloques con Pañete y Carpintería Metalica. | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La casa cuenta con tanque elevado.

| Nombre: Catherine Humo Adan | Nombre: Luis Eduardo Real | Nombre: Gabriel Duran |
|---|---|---|
| CC: 1118569689 | CC: 7174383 | CC: 91516424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1143


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 721 | | |














Nombre: Catherine Hurtado Adan
CC: 1118559686
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72.063.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1144

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 31 DD 05 MM 2024 AAAA | 735 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Hortencia Peñaloza
Dirección: Mz 97 Cs 19
Teléfono: 3107913313 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☒ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Columnas, vigas de cimentación y aereas. | GRIETAS Y FISURAS: Piso, Anden y Fachada. |
| MUROS: Bloques, con Pañete, estuco y Pintura. | HUMEDADES: Fachada. |
| CUBIERTA: Bloquelon, Teja de zinc con Soporte Metalico. | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia. |
| PISOS: Baldosas y Cemento Rustico | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia. |
| ANDEN: Cemento Rustico | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden. |
| FACHADA: Bloques con Pañete, estuco y Pintura. Carpintería Metalica. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Hortencia Peñaloza | | |
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Cad H | Nombre: Gabriel Nuñez |
| CC: 47113529 | CC: 72.436530 | CC: 01/04/24 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1125


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 31 DD 05 MM 2024 AAAA | 735 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Hortensia peñalosa
Nombre:
CC: 47433529
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 79462830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ortiz
CC: 9151624
Representante del Contratista de Interventoría

1146

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE / CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| 31 / 05 / 2024 | 736 | | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Brayan Serrano
Dirección: M2 17 Casa 20
Teléfono: 3148140461 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cuál? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | Garaje SI X NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | Cuantos: 1 |
| 3. Industrial | | 7. Otro | El garaje se usa como comercio SI NO X |
| 4. Institucional | | Cuál? | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Cuenta con vigas de cimentacion y columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: En el piso del anden y patio. En un muro de la sala-comedor. |
| MUROS: Terminados en capa de estuco y pintura Patio terminados en ladrillo a la vista | HUMEDADES: En el patio |
| CUBIERTA: Teja de eternit soportada en Perfileria Metalica | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian |
| PISOS: Tableta Ceramica con guardaescoba, el Patio se evidencia en concreto rustico a la vista | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian |
| ANDEN: Se evidencia en concreto rustico a la Vista | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio. |
| FACHADA: Muro en Capa de estuco y pintura con carpinteria Metalica con Vidrios Se evidencia cerramiento en malla con electrosoldada | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Brayan Stiven Serrano M. | Nombre: Luis Eduardo Real H | Nombre: Gabriel Ruiz Castellanos |
| CC: 1006555720 | CC: 7711572570 | CC: 9516474 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1147

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 31 / 05 / 2024 | 736 | | |













Biagan S.

Nombre: Biagan Stuar Serrano

CC: 1006555770

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H

CC: 79.443.870

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuñez

CC: 6756424

Representante del Contratista de Interventoria

1148

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 / 05 / 2024 | 710 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 97 casa 21

Teléfono: — No. pisos:

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☒ | 5. Concreto y mamposteria | ☐ | | |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mamposteria no reforzada | ☐ | | |
| 3. Sin construir | ☒ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ | | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | | | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☒ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldio | ☒ | Cuantos: 1 |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☒ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | No se evidencia | GRIETAS Y FISURAS: | fachada |
| MUROS: | No se evidencia | HUMEDADES: | fachada |
| CUBIERTA: | No tiene cubierta | HUNDIMIENTO PISO: | No se evidencia |
| PISOS: | No se evidencia | DESPLAZAMIENTOS: | No se evidencia |
| ANDEN: | terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | No se evidencia |
| FACHADA: | Muro en bloque con porton Metalico | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| Nombre: | | Nombre: Luis Eduardo Prol H. | Nombre: Gabriel Duran N. |
|---|---|---|---|
| CC: | | CC: 77.183.530 | CC: 9181641 |
| | Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1149

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 / 05 / 2024 | 710 | | |







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real M
CC: 79.283.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Arcia M
CC: 91916424
Representante del Contratista de Interventoría

1150

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 720 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carlos Patiño
Dirección: M2 97 C 22
Teléfono: 3228757984 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☑ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☑ | NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ | NO ☑ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Columnas, vigas de cimentación y aereas. | GRIETAS Y FISURAS: Bloques y Piso |
| MUROS: Bloques. con estuco y Pintura. | HUMEDADES: No tiene |
| CUBIERTA: Teja de zinc con cercha Metalica. | HUNDIMIENTO PISO: No tiene |
| PISOS: Cemento Rustico y Baldosas. | DESPLAZAMIENTOS: No tiene |
| ANDEN: Terreno Natural. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden. |
| FACHADA: Bloques a Media Altura, con Paneté y Carpintería Metalica | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Carlos Patiño
CC: 1490s056
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7[illegible]
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1151

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 720 | | CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Nombre: carlos patiño
CC: 1149056256
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ricolt
CC: 7162870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1152

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 709 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 97 casa 23

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Se evidencia viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: En la fachada |
| MUROS: En bloque. Con capa de pañete | HUMEDADES: En la fachada |
| CUBIERTA: Teja de zinc soportada en Perfileria Metalica | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia. |
| FACHADA: Muro en bloque con carpinteria Metalica | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Paez M | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: | CC: 77.058.830 | CC: 4186421 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1153

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| 24 / 05 / 2024 | 709 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ocol H
CC: 7041838
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Moran
CC: 4151624
Representante del Contratista de Interventoría

1154

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 719 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Vanessa Alfaro
Dirección: Mz 97 Cs 24
Teléfono: 3229184130 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI ☐ NO ☑ |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐ |
| 4. Institucional | | Cuál? | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | Columnas, vigas de cimentación y aereas. | GRIETAS Y FISURAS: | Anden |
| MUROS: | Bloques con Pañete y Pintura | HUMEDADES: | Patio y Habitaciones. |
| CUBIERTA: | Bloquelon y Placa Facil | HUNDIMIENTO PISO: | No |
| PISOS: | Baldosas. | DESPLAZAMIENTOS: | No |
| ANDEN: | Baldosas. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | Un pozo, ubicado en el anden |
| FACHADA: | Bloques con Pañete, Pintura y Enchape y Carpintería Metal: ca | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Baño Enchapado, cocina enchapada.

| | | |
|---|---|---|
| VANESSA ALFARO | Luis Eduardo Raad H | Gabriel Duran |
| Nombre: | Nombre: | Nombre: |
| CC: 1085168644 | CC: 74.082.830 | CC: 9151424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 719 | | |














VANESA ALFARO
Nombre:
1085286824
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real M
CC: 77.083.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel V. Duran
CC: 91616 424
Representante del Contratista de Interventoría

1156

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 718 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 97 Cs 25

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Sob cerca perimetral | | 5. Concreto y mamposteria | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mamposteria no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI X NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldio | | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? | | SI NO X |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | Columnas, vigas de Cimentación y aereas | GRIETAS Y FISURAS: | Anden y fachada. |
| MUROS: | Bloques con Pañete y Pintura | HUMEDADES: | Fachada. |
| CUBIERTA: | Eternit No se evidencia el tipo de Cercha. | HUNDIMIENTO PISO: | No se evidencia |
| PISOS: | No se evidencia. | DESPLAZAMIENTOS: | No se evidencia |
| ANDEN: | Baldosas. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | No se evidencia. |
| FACHADA: | Bloques a Media Altura y Carpinteria Metalica. | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rozo H
CC: 79.481.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Doran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1157

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 718 | | |







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Baez H
CC: 79.467.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 717 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 97 H 26

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | | 5. Recreacional | | Garaje SI NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | Columnas, vigas de cimentación y aereas. | GRIETAS Y FISURAS: | Fachada y Anden |
| MUROS: | Bloques sin Pañete | HUMEDADES: | Fachada. |
| CUBIERTA: | Tejas de zinc con soporte Metalico | HUNDIMIENTO PISO: | EN El ANDEN |
| PISOS: | No se evidencia | DESPLAZAMIENTOS: | No se evidencia |
| ANDEN: | Cemento Rustico | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | No se evidencia. |
| FACHADA: | Bloques sin Pañete y Carpintería Metalica. | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real H | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: | CC: 77.481.870 | CC: 91516.424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1159


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 717 | | |











Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ruiz H
CC: 72.187.270
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516.424
Representante del Contratista de Interventoria

1160

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 716 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 97 H 27

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☒ |
| 2. En construcción | ☒ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | Columnas y Vigas de Cimentación | GRIETAS Y FISURAS: | Muros |
| MUROS: | Bloques sin Pañete | HUMEDADES: | Fachada |
| CUBIERTA: | No Tiene | HUNDIMIENTO PISO: | No se evidencia |
| PISOS: | Terreno Natural | DESPLAZAMIENTOS: | No se evidencia |
| ANDEN: | Terreno Natural. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | No se evidencia. |
| FACHADA: | Bloques a Media Altura. | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Zoal H | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: | CC: 79.483.830 | CC: 91516 424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1161


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 716 | | |





Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real M
CC: 79.487.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAA | 715 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alfonso Ochoa S.
Dirección: M2 97 H 28-29
Teléfono: 3212016924 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 12 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | X | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | | 5. Recreacional | | Garaje SI ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial | | 6. Baldio | | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | Columnas en concreto y Madera Vigas de Cimentación | GRIETAS Y FISURAS: | Piso y Muros. |
| MUROS: | Bloques y Tejas de zinc | HUMEDADES: | Fachada |
| CUBIERTA: | Tejas de zinc con soporte en Madera. | HUNDIMIENTO PISO: | No |
| PISOS: | Cemento Rustico | DESPLAZAMIENTOS: | No |
| ANDEN: | Terreno Natural. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | En el anden de la casa. |
| FACHADA: | Bloques sin Pañete | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Alfonso Ochoa | Nombre: | Luis Eduardo Rol H | Nombre: | Gabriel Duran |
| CC: | 5'013503 | CC: | 7708787 | CC: | 91516424 |
| | Propietario del predio | | Representante del Contratista de Obra | | Representante del Contratista de Interventoría |


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 DD 05 MM 2024 AAAA | 715 | | |













Alfonso Ochoa

Nombre: Alfonso Ochoa
CC: 5 013503
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real M.
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516 424
Representante del Contratista de Interventoría

1164

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | FECHA MM | FECHA AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 04 | 2024 | 459 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Hadass Alvarez
Dirección: Manzana 97 Casa 33
Teléfono: 3023327873 No. pisos:
Long. del frente (mts): 6 Mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldio | | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI | NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Una decimentacion, 4 columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso y Muro de la fachada |
| MUROS: En capa de pañete y capa de Pañete y pintura | HUMEDADES: En el muro de la fachada y Patio |
| CUBIERTA: Teja arquitectonica soportada en perfileria Metalica | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: En concreto a la vista y baño en tableta Ceramica | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: En concreto rustico a la vista | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio. |
| FACHADA: Muro en capa de Pañete y pintura con carpinteria metalica con rejas en las Ventanas | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Hadass Fuentes | | |
| Nombre: Hadass Fuentes A. | Nombre: Luis Eduardo Real H | Nombre: Gabriel Reis |
| CC: 1029643346 | CC: 79.482.830 | CC: 91.516.429 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA DD | FECHA MM | FECHA AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | CONTRATANTE / CONTRATISTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 04 | 2024 | 459 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |












Hadass Fuentes

Nombre: Hadass Fuentes M.
CC: 1022961334-6
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real M
CC: 79.482.822
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Rafael Olmos
CC: 915.6424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 06 / 06 / 2024 | 789 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 97 lote 34

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☒ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No cuenta con estructura | GRIETAS Y FISURAS: No aplica |
| MUROS: No se evidencian muros | HUMEDADES: No se evidencian |
| CUBIERTA: No cuenta con cubierta | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian |
| PISOS: No se evidencia | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian. |
| ANDEN: terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No cuenta con Pozo. |
| FACHADA: teja de zinc en mal estado | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real H. | Nombre: Edinel Oran |
| CC: | CC: 79.487.830 | CC: 9151642 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1167

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 06 06 2024 | 789 | | |





| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real H | Nombre: Edgar Alvaro |
| CC: | CC: 79.487820 | CC: 1.057.604.424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 06 06 2024 | 790 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 a7 Lote 35

Teléfono: — No. pisos: 4

Long. del frente (mts): 6Mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mamposteria | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mamposteria no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☑ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ | NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldio | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ | NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No se evidencia. | GRIETAS Y FISURAS: No aplica. |
| MUROS: No se evidencia. | HUMEDADES: No se evidencia. |
| CUBIERTA: Teja de zinc Soportada en Perfileria de madera | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia. |
| PISOS: No se evidencian. | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia. |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia. |
| FACHADA: Teja de zinc y eternit con Columnas en madera. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real H | Nombre: Gabriel Arias |
|---|---|---|
| CC: | CC: 72.087882 | CC: 9156424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1169


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | FECHA MM | FECHA AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 06 | 2024 | 790 | | |





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.487880
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Edwin Duran
CC: 91516126
Representante del Contratista de Interventoría

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 13 DD 04 MM 24 AAAA | 394 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yerlys Andrade
Dirección: Mz 97 Casa 36
Teléfono: 3134083709 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☑ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentacion | GRIETAS Y FISURAS: Anden. |
| MUROS: Bloques con Pañete | HUMEDADES: Muro Lateral y Muro del Patio |
| CUBIERTA: Master mil con soporte Metalico | HUNDIMIENTO PISO: No |
| PISOS: Baldosas | DESPLAZAMIENTOS: No |
| ANDEN: Cemento Rustico | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado al costado izquierdo de la casa. |
| FACHADA: Columnas, Bloques con Pañete y Pintura Puertas y ventanales metalicos con vidrios. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Yerlis Andrade. | | |
| Nombre: Yerlys Andrade | Nombre: Luis Eduardo Real H | Nombre: |
| CC: 1076.383.765 | CC: 79.487820 | CC: |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 13 DD 04 MM 24 AAAA | 394 | | |













Yelys Andrade.

Nombre: Yelys Andrade

CC: 1076.383.765

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H

CC: 79.487.820

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

CC:

Representante del Contratista de Interventoría

1172

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 30 / 05 / 2024 | 726 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 102 Casa 1

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | X NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldio | | Cuantos: 1 | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI | NO X |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Se evidencia que cuenta con Viga de cimentación y columnas en Concreto reforzado. | GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en la superficie del anden y en el muro de la fachada |
| MUROS: No se evidencia el interior del Predio | HUMEDADES: Se evidencian en el anden y muro de fachada |
| CUBIERTA: Teja de Mastermic soportada en Perfilería metalica | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian |
| PISOS: No se evidencia. | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Cuenta con Piso en concreto rustico a la vista | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencian. |
| FACHADA: | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se realiza la presente acta por fachada ya que durante las visitas no se encontro a alguien en el predio.

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real | Nombre: Ched Nuñez |
| CC: | CC: 7164270 | CC: 9/5/2024 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |


1173


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: 30 (DD) 05 (MM) 2024 (AAAA) | ACTA No. 726 | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Leis Eduardo Real
CC: 79 485 830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: .....
CC: .....
Representante del Contratista de Interventoría

1174

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 30 / 05 / 2024 | 727 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jessica Sanchez
Dirección: MZ 502 Casa 2
Teléfono: 3114336476 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | NO | X |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | Cuantos: | |
| 4. Institucional | | Cuál? | | El garaje se usa como comercio SI / NO | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Viga de cimentacion y columnas de concreto. reforzado | GRIETAS Y FISURAS: En la Sala muros |
| MUROS: En capa de estuco y pintura | HUMEDADES: En los muros del patio y se evidencia salida de agua en el piso del patio |
| CUBIERTA: Teja arquitectonica Soportada en perfileria metalica | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian |
| PISOS: Tableta ceramica | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian |
| ANDEN: Concreto rustico alaustado | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio. |
| FACHADA: Muro en capa de estuco y pintura con carpinteria metalica con vidrios con reja metalica | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Jessica Sanchez
Nombre: Jessica Sanchez
CC: 1.116661378
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real II
CC: 7206380
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 1115
Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DD MM AAAA | ACTA No. 727 | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Jessica Sanchez

Nombre: Jessica Sanchez
CC: 1116653678
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real
CC: 7545980
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 9/5/2024
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | CONTRATANTE / CONTRATISTA |
|---|---|---|---|
| 30 05 2024 | 728 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 102 Lot3

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☒ | 3. Construcción en zinc | ☒ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO | ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA: | No se evidencia el interior del Predio | GRIETAS Y FISURAS: | No aplica |
| MUROS: | No se evidencian los muros | HUMEDADES: | No se evidencian |
| CUBIERTA: | No cuenta con cubierta | HUNDIMIENTO PISO: | No se evidencia |
| PISOS: | No se evidencia | DESPLAZAMIENTOS: | No se evidencia |
| ANDEN: | Se evidenca terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: | No se evidencia. |
| FACHADA: | Cuenta Con teja de zinc | OTRO: Cuál? | |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real | Nombre: Cristian |
| CC: | CC: 7711578 | CC: 1115 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1177

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|---|---|
| 30 05 2024 | 728 | No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Raad V.
CC: 79.468182
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Cisneros
CC: 1.115.914.429
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 30 / 05 / 2024 | 729 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 10 2 casa 4

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mamposteria | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mamposteria no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Racreacional | ☐ | Garaje SI ☐ | NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldio | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ | NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Cuenta con uga de cimentación Columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: |
| MUROS: No se evidencian | HUMEDADES: |
| CUBIERTA: Teja de zinc soportada en Perfilería metalica | HUNDIMIENTO PISO: |
| PISOS: Concreto rustico a la vista | DESPLAZAMIENTOS: |
| ANDEN: Concreto rustico a la vista | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: |
| FACHADA: Muro en cara de estuco y Pintura cuenta con carpintería Metálica con vidrios | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real H | Nombre: Gabriel Nuñez |
| CC: | CC: 7285320 | CC: 9156019 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1179


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 05 | 2024 | 729 | | |









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Díaz H
CC: 72.081870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Rivera
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1180

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 714 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: ——

Dirección: MZ 102 casa 5

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☑ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mamposteria | ☒ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mamposteria no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación y columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: En el anden |
| MUROS: No se evidencian | HUMEDADES: En el anden |
| CUBIERTA: Teja de zinc en perfileria Metalicas | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: No se evidencian | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Concreto rustico a la vista | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: Se evidencia muro en capa de pintura con cerramiento metalico | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real M
CC: 7165870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1181

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 714 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |














Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Leal H.
CC: 72.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Bernal
CC: 1.151.642
Representante del Contratista de Interventoría

1182

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | FECHA MM | FECHA AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 696 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Magdalena Lache.
Dirección: Manzana 102 Casa 6.
Teléfono: 3128401109 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI ☐ NO ☒ |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☒ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: con columnas en concreto. | GRIETAS Y FISURAS: En piso de sala y cocina y pared de sala. |
| MUROS: En Bloque de Hagunaa sin pañetar y zinc. | HUMEDADES: En Piso de patio. |
| CUBIERTA: en teja de zinc con perfilería Metalica | HUNDIMIENTO PISO: en piso de patio. |
| PISOS: en cemento Rustico | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia. |
| ANDEN: En cemento Rustica | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden de la Vivienda. |
| FACHADA: en bloque de Hagunaa sin pañetar + puerta Metalica Vidrios rotos | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Magdalena Lache | | |
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real H. | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: 37899309. | CC: 79457830 | CC: 91516424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1183


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| | 696 | | |













Magdalena Lobo
Nombre:
CC: 37877504
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real A
CC: 7240330
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91518421
Representante del Contratista de Interventoría

1184

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 711 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 102 Casa 7

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mamposteria | ☒ |
| 2. En construcción | ☒ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mamposteria no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☐ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldio | ☐ | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? Construccion | | SI ☐ NO ☐ | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columna en concreto reforzado

MUROS: Solo Perimetrales en bloque sin capa de pañete

CUBIERTA: No tiene cubierta

PISOS: Terreno natural

ANDEN: Terreno natural

FACHADA: Muro en bloque en mal estado con carpinteria metalica oxidada y vidrio roto en ventana

GRIETAS Y FISURAS: Columnas

HUMEDADES: Fachada

HUNDIMIENTO PISO: En el anden del predio

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| Nombre: | CC: | Nombre: Luis Eduardo Real M | CC: 7746880 | Nombre: Gabriel Duran | CC: 9181642 |
|---|---|---|---|---|---|
| Propietario del predio | | Representante del Contratista de Obra | | Representante del Contratista de Interventoria | |

1185


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 / 05 / 2024 | 711 | | |











Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Daal H
CC: 79-481830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9516424
Representante del Contratista de Interventoría

1196

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 / 05 / 2024 | 697 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ferney Rojas.
Dirección: Manzana 102 Casa 8.
Teléfono: 3224306279 No. pisos: 1.
Long. del frente (mts): 6 mt.

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | X | 5. Concreto y mampostería | |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | | 5. Recreacional | | Garaje SI NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? | | SI NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Con viga de cimentación y columnas de concreto. | GRIETAS Y FISURAS: en piso de sala y pared de sala |
| MUROS: en bloque de Maguncia sin pañetar | HUMEDADES: No se evidencia. |
| CUBIERTA: en teja de zinc con perfilería Metalica | HUNDIMIENTO PISO: no se evidencia. |
| PISOS: en concreto rustico. | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: En concreto Rustico. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: en el patio de Vivienda. |
| FACHADA: en bloque de maguncia con porton metalico. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Ferney Yesid Rojas / ferney yesid rojas | Nombre: Luis Eduardo Real H. | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: 1.118 546 310 | CC: 7248330 | CC: 9151 6424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 697 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Freney yesid Rojas Parra
Nombre: Freney yesid Rojas
CC: 1.118.546.310
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9151644
Representante del Contratista de Interventoría

1188

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 / 05 / 2024 | 703 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Manzana 102 lote 9.

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | Garaje SI NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? | SI NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No se evidencia | GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia |
| MUROS: No se evidencia | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: en teja de zinc. | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: No se evidencia | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: en terreno Natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: en bloque sin pañetar | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real H | Nombre: Gabriel Duran |
|---|---|---|
| CC: | CC: 7208385 | CC: 915 [illegible] 24 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1189

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 703 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |





| Nombre: | Nombre: 79083870 | Nombre: Gabriel Duran |
|---|---|---|
| CC: | CC: Luis Eduardo Real A | CC: 9516424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1190

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 698 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yisnei Tarache.
Dirección: Manzana 102 Casa 10
Teléfono: 3003016582 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mt.

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | X | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI | NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Columnas en Madera | GRIETAS Y FISURAS: en piso de Anden y sala. |
| MUROS: en zinc y Madera y Bloque de Mampostería. | HUMEDADES: en piso de patio piso de Anden y Pared de patio. |
| CUBIERTA: en zinc con perfilería Metalica. | HUNDIMIENTO PISO: en el piso de patio. y piso de Anden |
| PISOS: En cemento rustico y terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: NO se evidencia |
| ANDEN: en concreto rustico. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: en el Anden de Vivienda |
| FACHADA: encerramiento en Malla con columnas de Madera y porton de Madera | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Jesney Tarache | | |
| Nombre: Jesney Tarache Castillo | Nombre: Luis Eduardo Real H | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: 1118543430. | CC: 79.683.820 | CC: 9151644 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoria |

1191

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 698 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |














Nombre: Jeancy Tarache Jeancy Tarache Castillo
CC: 1118504430
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Meal H
CC: 79.483830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Bohorquez
CC: 9516424
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 29 05 2024 | 707 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: MZ 102 CASA 32

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6MTS

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? ..... | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI | NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: ..... | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio | |
| 4. Institucional | | Cuál? ..... | | SI | NO |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Cuenta con Vigas de cimentacion y columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: En el anden y fachada |
| MUROS: En bloque | HUMEDADES: No se evidencian |
| CUBIERTA: Teja de eternit soportada en Perfileria metalica | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian |
| PISOS: No se evidencian | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian |
| ANDEN: Concreto rustico a la vista y terreno natural | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencian |
| FACHADA: Muro en bloque sin capa de Pañete con carpinteria metalica con vidrios | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real V. | Nombre: Gabriel Peraza |
| CC: | CC: 77.087.880 | CC: 9818424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA (DD / MM / AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.<br>CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| 24 / 05 / 2024 | 707 | | |











Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Leal H
CC: 79483830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran M.
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1144

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 706 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 102 Lote 33

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | ☐ | 1. Solo cerca perimetral | ☐ | 5. Concreto y mampostería | ☐ |
| 2. En construcción | ☐ | 2. Construcción en madera | ☐ | 6. Mampostería no reforzada | ☐ |
| 3. Sin construir | ☒ | 3. Construcción en zinc | ☐ | 7. Otro | ☐ |
| 4. Otro, Cúal? ..... | ☐ | 4. Cerramientos con malla | ☐ | Cuál? ..... | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 5. Recreacional | ☐ | Garaje SI ☐ NO ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 6. Baldío | ☒ | Cuantos: ..... |
| 3. Industrial | ☐ | 7. Otro | ☐ | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | ☐ | Cuál? ..... | | SI ☐ NO ☐ |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: No cuenta con estructura | GRIETAS Y FISURAS: No aplica |
| MUROS: No cuenta con muros | HUMEDADES: No se evidencia |
| CUBIERTA: No cuenta con cubierta | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Terreno natural | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia |
| ANDEN: Terreno natural | POZO SÉPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia |
| FACHADA: Cerramiento en Postes de madera con alambre en mal estado | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El lote cuenta con Cultivo de Platano.

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | Nombre: Luis Eduardo Real H | Nombre: Gabriel Moran |
| CC: | CC: 79.483.830 | CC: 91.516.424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoria |

1195

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA (DD MM AAAA) | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|
| | 706 | | |





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 7211878 30
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Mauricio
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1196

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 699 | | |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carlos Enrique Patiño
Dirección: Manzana 102 casa 34
Teléfono: 3228752784 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mt

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cúal? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | | 5. Recreacional | | Garaje SI X NO |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio |
| 4. Institucional | | Cuál? | | SI NO X |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

| | |
|---|---|
| ESTRUCTURA: Con Vigas de sigmetación y Columnas en concreto reforzado | GRIETAS Y FISURAS: en pared de patio, sala y piso de sala y anden. |
| MUROS: en bloque con pañete con pintura dos habitaciones y sala Cocina y 1 habitacion sin pintura. | HUMEDADES: en la pared de patio paso de patio y anden. |
| CUBIERTA: teja de eternit con perfileria metalica. | HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia |
| PISOS: Piso Rustico y dos habitaciones con tableta ceramica | DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian |
| ANDEN: en piso Rustico. | POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: en el anden de la Vivienda |
| FACHADA: Con ladrillo a la vista media pared Ventana con vidrio roto y puerta metalica con vidrios. | OTRO: Cuál? |

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: Carlos Patiño | Nombre: Luis Eduardo Real M | Nombre: Gabriel Duran |
| CC: 1.095.056 | CC: 77.483.882 | CC: 9151 6424 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoria |

1197

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO


| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 699 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |














Nombre: Carlos Espitia
CC: 14905057
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Oran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1198

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

## FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 705 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |

### 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



### 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Tatiana Contreras
Dirección: Mz 102 Casa 35
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

| ESTADO DEL PREDIO | | TIPO DE CONSTRUCCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Construido | X | 1. Solo cerca perimetral | | 5. Concreto y mampostería | X |
| 2. En construcción | | 2. Construcción en madera | | 6. Mampostería no reforzada | |
| 3. Sin construir | | 3. Construcción en zinc | | 7. Otro | |
| 4. Otro, Cuál? | | 4. Cerramientos con malla | | Cuál? | |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES |
|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | X | 5. Recreacional | | Garaje SI ☐ NO X |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | | Cuantos: |
| 3. Industrial | | 7. Otro | | El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐ |
| 4. Institucional | | Cuál? | | |

### 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado

MUROS: En bloque sin capa de cemento

CUBIERTA: Teja de zinc soportada en Perfileria Metalica

PISOS: Concreto rustico a la vista

ANDEN: Concreto rustico a la vista

FACHADA: Muro en capa de cemento y pintura Con carpinteria Metalica

GRIETAS Y FISURAS: En el Piso

HUMEDADES: En el Patio y en el anden del Predio.

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del Predio.

OTRO: Cuál?

### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

| | | |
|---|---|---|
| Tatiana Alexandra | | |
| Nombre: | Nombre: Luis Edenvio Real H | Nombre: Gabriel Marcan |
| CC: 1778565247 | CC: 79483820 | CC: 9151624 |
| Propietario del predio | Representante del Contratista de Obra | Representante del Contratista de Interventoría |

1199


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| FECHA DD | MM | AAAA | ACTA No. | CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023 | CONTRATANTE: | CONTRATISTA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 05 | 2024 | 705 | | ACUATODOS S.A. E.S.P. | CONSORCIO BENDICIÓN 23 |













Tatiana Alexandra
Nombre:
CC: 1778565247
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real V
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Parra M
CC: 7159424
Representante del Contratista de Interventoría

1200