ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 04 2024	397		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Dairo Gutierrez.
Dirección: OR-185 i casa-02.
Teléfono: 3223556512. No. pisos: 1.
Long. del frente (mts): 6 Metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura aporticada viga de cimentación, columnas y viga aereo.	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencio grietas y fisuras en general en pisos
MUROS: Mamposteria en bloque en obra negra su mayoria	HUMEDADES: No se evidencio.
CUBIERTA: Teja Eternit apoyada sobre perfiles metálicos.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio.
PISOS: Concreto Esmaltado.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio.
ANDEN: concreto Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra ubicado al lado derecho de la vivienda en el anden.
FACHADA: Mamposteria pañetada ornamentacion con vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: Dairo Gutierrez	Nombre: Luis Eduardo Rosal H	Nombre:
CC: 1003474430	CC: 72.183.870	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1601


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13	04	2024	397		














Nombre: Jaime Daniel Gutierrez
CC: 1003917830
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ascal M
CC: 77.083.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
12	04	24	370		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Aura Silva
Dirección: Mz 135 casa 3
Teléfono: 3105863959 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia vigas de cimentación y columnas	GRIETAS Y FISURAS: En Andén, Area de cocina.
MUROS: Bloque de arcilla, pañetado y pintado	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Zinc y perfilería metálica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Cemento rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Cemento rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el Andén
FACHADA: Columnas, ladrillo a la vista, muro con graniplast, ornamentación	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

AURA S.

Nombre: AURA SILVA MORENO
CC: 46687719
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rosal H
CC: 79.183.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1403

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 04 24	370		














Nombre: ADRA S. ADRA SIWA M.
CC: 4.668.719
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Pascal H
CC: 72.183.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1404

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 DD 04 MM 24 AAAA	396		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Niyireth Neira
Dirección: Mz 135 Casa 4
Teléfono: 3025785201 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional		Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden
MUROS: Bloques con Pañete y Pintura	HUMEDADES: Muro de una Habitación
CUBIERTA: Eternit con Perfilería Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Ruotico y Baldosas.	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa.
FACHADA: Columnas, Bloques con Pañete y Pintura Puerta y Ventanales metalicos con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

NIYIRETH NEIRA
Nombre: Niyireth Neira
CC: 1.136.274.483
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rosal H
CC: 77.183.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 DD 04 MM 24 AAAA	396		














NIYIRETH NEIRA

Nombre: Niyireth Neira
CC: 1'136.274.483
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ascol H
CC: 79.183.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1406

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
12 DD 04 MM 2024 AAAA	387		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yoli García Manero
Dirección: Mz 135 Casa 5
Teléfono: 3146440086 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☒	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en madera.	GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden
MUROS: Tejas de zinc	HUMEDADES: No
CUBIERTA: Tejas de zinc con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa.
FACHADA: Eternit y Puerta Metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Yoli García
CC: 30 387 923
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Pascal H
CC: 79.183.620
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoria

1407


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
12 DD 04 MM 2024 AAAA	387	No. 041 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Yoli G.M.

Nombre: Yoli Garcia
CC: 30.387 923
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.183.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1408

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 2024 AAAA	386		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carolina Comayan
Dirección: Mz 135 Casa 6
Teléfono: 313.2704985 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden, Muros.
MUROS: Bloques con Pañete y Sin Pañete	HUMEDADES: No
CUBIERTA: Teja Metalica con soporte Metalico.	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa.
FACHADA: Columnas, Bloques, Pañete y Pintura. Ventanal, Puerta. y Portón Metalico con vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Uno de los vidrios del ventanal esta fisurado.

Nombre: Yenifer Comayan Carolina Comayan
CC: 1'118.774.578
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Pico H
CC: 72183.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1409

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 2024 AAAA	386		













Nombre: Yenifer Comayan
Carolina Comayan
CC: 1'118.774.578
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ossa H
CC: 79.183.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1410

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 DD 04 MM 24 AAAA	389		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jorge Eliecer Rubiano
Dirección: M2 135 Casa 1
Teléfono: 3145816592 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Oro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Se evidencia vigas de cimentación y columnas	GRIETAS Y FISURAS:	Area de sala
MUROS:	Bloque, pañetado y pintado	HUMEDADES:	No se evidencia
CUBIERTA:	Zinc y perfilería metálica	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	Ceramica y cemento rustico	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia
ANDEN:	Terreno natural y cemento rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Area de Anden
FACHADA:	Zinc y madera	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Jorge Rubiano	Nombre: Luis Eduardo Ascal H	Nombre:
CC: 17199155	CC: 72.183.820	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1411

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 DD 04 MM 24 AAAA	389		













Nombre: Jorge Ruhaiz
CC: 13199155
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Osal H
CC: 72.183.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 2024 AAA	385		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Zenaida Rodríguez Domínguez
Dirección: Mz 135 Casa 8
Teléfono: 3208802605 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden
MUROS: Bloques con Pañete	HUMEDADES: Muro de la sala.
CUBIERTA: Master mil Con soporte Metalico Pvc.	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Rustico y Baldosas.	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa.
FACHADA: Bloques con Pañete y Pintura. Portan, Puerta y Ventana Metalicos con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Zenaida Domínguez
CC: 1'118.551.991
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ricol H
CC: 77.183.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 2024 AAAA	385		














Nombre: Zenaida Dominguez
CC: 1.118.551.991.
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Pascal H
CC: 79.183.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1414

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
11	06	2024	856		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 135 Lt 9

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): —

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No cuenta con muros	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No cuenta con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: N/A
FACHADA: Cerramiento en postes de concreto con columbres	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Carmel Uran
CC:	CC: 7042.580	CC: 9516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11 / 06 / 2024	856		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.118.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9516422
Representante del Contratista de Interventoría

1416

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11	06	2024	857		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 135 Lt 10

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío ☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro ☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No tiene	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No tiene	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No tiene	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: N/A
FACHADA: Cerramiento con postes de concreto y madera con alambre en mal estado.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real V	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.487.870	CC: 9/6/24
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1417


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11 / 06 / 2024	857		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Acor H
CC: 77.183.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Durán
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
22 / 04 / 2024	452		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz Enith Martinez
Dirección: Manzana 135 casa 11
Teléfono: 3143355891 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimenta con 4 columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del Piso
MUROS: En bloque N°5 sin pañetar	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: En teja de eternit soportada en Perfileria Metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: En concreto a la vista, alcoba en En tableta Ceramica.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: En terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio
FACHADA: Muro en capa de Pañete con carpintería Metalica, Puerta Ventana con Vidrios Portan en Vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Luz Enith Martinez
Nombre: Luz Enith Martinez
CC: 1.094.174.662
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72.183.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Ebert Rivera
CC: 1.116.912.767
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
22	OCT	2024	452		













Nombre: Lor enith Martinez
CC: 68 2a 7a 67
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ascol H
CC: 7218382870
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1420

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 / 06 / 2024	100 S		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 121 Lt 34

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc	X	7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldío	X	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia estructura en Madera columna y vigas	GRIETAS Y FISURAS: NO
MUROS: Teja de zinc	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: Teja de zinc	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO
FACHADA: Teja de zinc	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.483.580	CC: 9156424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1421

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
15	06	2024	1005		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rool H
CC: 79.483.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Garcia
CC: 9181647
Representante del Contratista de Interventoria

1422

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11	06	2024	862		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose Sepulveda
Dirección: M 121 Casa 35
Teléfono: 311 586 2794 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas En Concreto Vigas De Cimentacion	GRIETAS Y FISURAS: Anden y Piso
MUROS: Bloques Con Pañete Estuco y Pintura	HUMEDADES: Anden
CUBIERTA: ma Zinc Con Perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se Evidencia
PISOS: Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No Se Evidencia
ANDEN: Cemento Rustico y Terreno Natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Anden
FACHADA: Bloques Con Estuco y Pintura	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Jose Sepulveda	Luis Eduardo Real H	Gerardo Duran
Nombre:	Nombre:	Nombre:
CC: 74 750 854	CC: 77.083.830	CC: 915.642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1423

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
11 DD 06 MM 2024 AAAA	862	No. 041 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: José Sepúlveda	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC: 74 850 854	CC: 79.483.870	CC: 9151642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

14424

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
22 / 04 / 2024	449		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sandra Sanchez
Dirección: Manzana 121 Casa. 36
Teléfono: 3144677906 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	[X]	1. Solo cerca perimetral	[ ]	5. Concreto y mampostería	[X]
2. En construcción	[ ]	2. Construcción en madera	[ ]	6. Mampostería no reforzada	[ ]
3. Sin construir	[ ]	3. Construcción en zinc	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Otro, Cúal?	[ ]	4. Cerramientos con malla	[ ]	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[X]	5. Recreacional	[ ]	Garaje SI [ ] NO [X]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Cuantos: .....
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	[ ]	Cuál?		SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En los muros y pisos de concreto
MUROS: Terminados en capa de pañete	HUMEDADES: En los muros
CUBIERTA: En teja arquitectonica soportada en Perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En concreto endurecido y tableta ceramica.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.
FACHADA: Muro en capa de pañete y pintura	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Luz Nelly Cos Tejo	Nombre: Luis Eduardo Pascal H	Nombre: Gabriel Amaro
CC: 1.120.888.107	CC: 79.183.870	CC: 9515424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1425


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
22 / 04 / 2024	449		














LUZ NELLY CASTILLO

Nombre: LUZ NELLY

CC: 1120894447

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ascal H

CC: 77.183.820

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Rachel Cruz

CC: 41516480

Representante del Contratista de Interventoria

1426

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
11 / 06 / 2024	846		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: N2 121 C6 37

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): —

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion Columnas en concreto reforzado fachada

MUROS: No se evidencia

CUBIERTA: En teja de eternit

PISOS: No se evidencia

ANDEN: Terro natural

FACHADA: Muro en bloque sin pañete con carpeteria metalica cuenta con (1) ventana

GRIETAS Y FISURAS: fachada

HUMEDADES: En la fachada

HUNDIMIENTO PISO: N/A

DESPLAZAMIENTOS: N/A

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: N/A

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3.ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 77.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9151642
Representante del Contratista de Interventoría

1427


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
11	06	2024	846		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rocal H
CC: 77.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Doran
CC: 9151647
Representante del Contratista de Interventoría

1428

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 04 2024.	353		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Milena Palacio
Dirección: Cll. 12i Casa 38
Teléfono: 3124060328 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐	
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: estructura aporticada comprende viga de cimentacion columnas y viga aerea en concreto.

MUROS: Mampostería en bloque, pañetado, estucado y pintado

CUBIERTA: Teja eternit soportada en perfiles metálicos.

PISOS: Tableta cerámica.

ANDEN: Concreto Rustico

FACHADA: pañete y estuco y pintura.

GRIETAS Y FISURAS: se evidencia una grieta en la parte alta del muro en sala

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra en el anden, frente a la vivienda.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Milena Palacios	Nombre: Luis Eduardo Ascal H	Nombre: Fabio Nuñez
CC: 1118554455	CC: 7214837870	CC: 9156112
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1429


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FECHA: 12 (DD) 04 (MM) 2024 (AAAA)	ACTA No. 353	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Milena palacio

Nombre: Milena Palacio
CC: 1118554951
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rosal H
CC: 72.183.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 91576124
Representante del Contratista de Interventoría

1430

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
17 / 06 / 2024	845		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 12 LT 46-39

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 12 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No tiene	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No tiene	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No tiene	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: N/A
FACHADA: Cerramiento en postes de madera y alambre	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Soloyel Duran
CC:	CC: 72.183.630	CC: 915.642.4
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1431

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14 06 2024	815		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.485.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoria

1432

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11 06 2024	843		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 12-1 CT 42

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No tiene	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No tiene	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No tiene	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: N/A
FACHADA: No tiene	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real M	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.483.670	CC: 9516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1433

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11	06	2024	843		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72.482.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1434

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
11	06	2024	842		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 121 lt 44 - 43

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 12 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No cuenta con muros	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No cuenta con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: N/A
FACHADA: Cerramiento postes de Madera con alambre	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Ocal A	Nombre: Gabriel Uran
CC:	CC: 79.483.870	CC: 9516112
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1435

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11	06	2024	842		







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Raol H
CC: 77.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9161424
Representante del Contratista de Interventoria

1436

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 / 04 / 2024	354		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maira Gomez
Dirección: Cll - 135 i casa 12.
Teléfono: 3204294080 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura aporticada, viga de cimentación columnas, viga aerea	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Mamposteria en bloque pañete y pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: teja arquitectonica y cielorazo en pvc.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio
PISOS: tableta cerámica.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio.
ANDEN: enchapada tableta cerámica.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: esta ubicada en frente de la vivienda anden
FACHADA: ladrilla a la vista, pañete y pintura ornamentación y vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Maria Gomez

Nombre: Maria Gomez
CC: 23275089
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rocal M
CC: 72.183.620
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Rafael Daza
CC: 91.476.424
Representante del Contratista de Interventoría

14 37

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 / 04 / 2024	354		













María Gomez

Nombre: María Gomez
CC: 23273889
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ascal H
CC: 79.183.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Abel Quiroz
CC: 9157624
Representante del Contratista de Interventoría

1438

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
12	04	2024	355		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Juan pablo Prado
Dirección: Cll 12 - 135 ; casa - 13
Teléfono: 3508186008 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 Metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura aporticada, viga de cimentación, columnas, Viga aerea	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio
MUROS: Mamposteria en ladrillo en ambos pisos, Panetado primero.	HUMEDADES: humedad en habitación
CUBIERTA: placa en metaldeck y metaldeck techo, cubierta en sobre perfiles metalicos.	HUNDIMIENTO PISO: No se presento
PISOS: Concreto Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio
ANDEN: Concreto Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra ubicado en anden frente a la vivienda.
FACHADA: Mamposteria sin panetar ornamentación con vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Juan Pablo Prado	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC: 96193900	CC: 79.183.870	CC: 91.516.127
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1439


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P.
12	04	2024	355		CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23











Nombre: Juan Pablo Prada
CC: 9616139 00
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7220383.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cesar Mauricio
CC: 91516427
Representante del Contratista de Interventoría

1440

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
13 DD 04 MM 24 AAAA	388		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz Nely Castillo
Dirección: Mz 135 casa 14
Teléfono: 3104473365 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☒	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	No se evidencia	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencia
MUROS:	No se evidencia	HUMEDADES:	No se evidencia
CUBIERTA:	Zinc con perfilería metalica.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	Cemento rustico y Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	En el Patio
FACHADA:	zinc y marco puerta en madera	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: LUZ NELLY CASTILLO	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre:
CC:	CC: 79.183.820	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 DD 04 MM 24 AAAA	388		





Nombre: CASA KIOSCO
CC: 1130684477
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Osorio H
CC: 77.183.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1442

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
12 DD 04 MM 2024 AAAA	384		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: María Rodriguez
Dirección: Mz 135 Casa 15
Teléfono: 3202963455 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cùal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso y anden
MUROS: Bloques con Pañete y Pintura.	HUMEDADES: Muro del Patio
CUBIERTA: Tejas de zinc con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el baño de la casa.
FACHADA: Columnas, Bloques, Pañete y Pintura. Puerta y Ventanal Metalicos con vidrios. Porton Metalico	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: María Rodriguez	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre:
CC: 47'427.196	CC: 79.483.870	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1443

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 2024 AAAA	384		














Nombre: María Rodríguez
CC: 41.427.196
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.183.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

14424

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12	01	2024	356		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Lizeth Olahecha.
Dirección: Cll 135 i Lt 16
Teléfono: 3124212511 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: La vivienda cuenta con viga de cimentación, columnas en concreto. sin viga aerea.

MUROS: Mamposteria en bloque, pañetado y pintado

CUBIERTA: Teja Asternit soportada por perfiles metálicos.

PISOS: Concreto esmaltado.

ANDEN: Concreto rustico.

FACHADA: ornamentación con vidrios, Mamposteria, pañete pintado

GRIETAS Y FISURAS: se evidencia la Mampira del piso fisurado.

HUMEDADES: No se evidencia.

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra ubicado en el anden, frente a la vivienda

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Firma la señora Sandra Velasquez en representación de la propietaria

Nombre: Sandra Velasquez	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre:	
CC: 40442701	CC: 79.083.870	CC:	
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria	

1145


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12	04	2024	356		













Sandra Velasquez
Nombre: 40444014
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ocal H
CC: 72183.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Yohel Ruiz
CC: 9/5/2024
Representante del Contratista de Interventoría

1446

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11 / 06 / 2024	853		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 135 Lt 17

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6M-5

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío ☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro ☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el anden del predio.
MUROS: No se evidencia el interior	HUMEDADES: En el muro de la fachada
CUBIERTA: Teja de zinc Soportada en Perfilera Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Concreto rustico a la vista.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.
FACHADA: Muro en capa de pintura con Carpinteria Metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Ocal H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.483.670	CC: 9156424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1447


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
11	06	2024	853		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.483.890
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9516424
Representante del Contratista de Interventoría

12480

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
12	04	24	369		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gilberto Hernandez
Dirección: Mz 135 casa 18
Teléfono: 3142971677 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Se evidencia vigas de cimentación y columnas	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencia, solo en el piso
MUROS:	Bloque de arcilla	HUMEDADES:	No se evidencia.
CUBIERTA:	Mastermil y perfilería metalica	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	Cemento rustico y patio terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia
ANDEN:	Terreno natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	En el Anden
FACHADA:	Columnas, muro, ornamentación sin vidrios.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La puerta principal tiene vidrio roto

Nombre:	Gilberto Hernandez	Nombre:	Luis Eduardo Rosal H	Nombre:	
CC:	96191776	CC:	72.183.820	CC:	
	Propietario del predio		Representante del Contratista de Obra		Representante del Contratista de Interventoría

1449


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 24 AAAA	369		











Nombre: Cidelio Hernandez
CC: 9619236
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ascal M
CC: 7211837820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1450

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
12 DD 04 MM 2024 AAAA	381		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cesar Perez Rodriguez
Dirección: Mz 135 Casa 19
Teléfono: 3222483923 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X
2. Comercial		6. Baldío		NO	
3. Industrial		7. Otro		Cuantos: 1	
4. Institucional		Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	
				NO	X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso
MUROS: Bloques con Pañete	HUMEDADES: En un Muro
CUBIERTA: Tejas de zinc con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el lavadero de la casa.
FACHADA: Columnas. Bloques. Ventanal, Puerta y Porton Metalico con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

cesar Perez R		
Nombre: César Perez R	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre:
CC: 1.118.537.332	CC: 79.483.870	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1451

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
12 DD 04 MM 2024 AAAA	381		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














César Perez R.
Nombre: César Perez R.
CC: 1118.537.332.
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Pisal M
CC: 72.183.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1452

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
22 DD 04 MM 2024 AAAA	448		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: ANA JAEL MARTINEZ APARICIO
Dirección: MZ 135 CASA 20
Teléfono: 3115364585 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN	GRIETAS Y FISURAS: PISO Y ANDEN
MUROS: BLOQUES CON PAÑETE Y PINTURA	HUMEDADES: MURO LATERAL Y MURO DEL PATIO
CUBIERTA: ETERNIT CON SOPORTE METALICO	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: CEMENTO RUSTICO	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CEMENTO RUSTICO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO EN EL ANDEN.
FACHADA: BLOQUES CON PAÑETE Y CARPINTERIA METALICA SIN VIDRIOS.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

BAÑO CON ENCHAPE.

Ana Jael Martinez
Nombre: ANA JAEL MARTINEZ
CC: 30210176
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Pascal H
CC: 7718378.20
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Peña
CC: 4176424
Representante del Contratista de Interventoría

1453


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
22 DD 04 MM 2024 AAAA	448		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Anasael martinez

Nombre: ANA JAEL MARTINEZ.

CC: 3021017G.

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Ariel H

CC: 7218383.870

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Isabel Duran

CC: 915.402.96

Representante del Contratista de Interventoría

1454

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 / 04 / 24	368		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Dora Irma Angel
Dirección: MZ 135 casa 21
Teléfono: 3507716148 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia vigas de cimentación y columnas	GRIETAS Y FISURAS: En el garaje y area de Anden
MUROS: Bloque, pañetada y pintado	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Zinc y perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Ceramica	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Cemento rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el Anden
FACHADA: Columnas, muro pañetado, ornamentacion y vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Dora Irma Angel
Nombre: 1115853487
CC: Dora Irma Angel
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rosal H
CC: 7221836720
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1455

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
12 DD 04 MM 24 AAAA	368		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Dora Irma Angel
Nombre: Dora Irma Angel
CC: 1115853487
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72.183.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1456

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11	06	2024	859		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 135 CS 22

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos:
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de fimentacion y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el anden
MUROS: No se evidencia el interior	HUMEDADES: No se evidencia.
CUBIERTA: Teja arquitectonica soportada en perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Concreto rustico a la vista.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.
FACHADA: Muro en capa de parrete con Puerta metalica sin vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.683.870	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1457


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11	06	2024	859		














Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.482.830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1458

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14 / 06 / 2024	841		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 83 I 7 11

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	No cuenta con estructura	GRIETAS Y FISURAS:	N/A
MUROS:	No cuenta con muros	HUMEDADES:	N/A
CUBIERTA:	No cuenta con cubierta	HUNDIMIENTO PISO:	N/A
PISOS:	Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS:	N/A
ANDEN:	Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	N/A
FACHADA:	No cuenta.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 7708383 20	CC: 9161624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1459

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11	06	2024	841		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Leal H
CC: 79085420
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9151642
Representante del Contratista de Interventoría

1460

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
11 / 06 / 2024	840		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 88 CS 12

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No cuenta con muros	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No cuenta con cubierta.	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: N/A
FACHADA: No cuenta con fachada	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 79.482.830	CC: 9.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1461


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	
11 / 06 / 2024	340		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Raol H
CC: 92.083.810
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9151624
Representante del Contratista de Interventoría

1462

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 2024 AAAA	380		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Otilia Femayor.
Dirección: Mz 88 Casa 13
Teléfono: 320 4547756 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas, Vigas de cimentación y de amarre	GRIETAS Y FISURAS:	Piso y anden.
MUROS:	Bloques. Pañete y Pintura.	HUMEDADES:	No
CUBIERTA:	Eternit con perfilería Metalica.	HUNDIMIENTO PISO:	No
PISOS:	Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS:	No
ANDEN:	Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Un pozo, ubicado en el anden de la casa.
FACHADA:	Bloques. Columnas. Pañete y Pintura Puerta, Ventanal y Portón Metalico con vidrios.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Otilia Femayor
Nombre: Otilia Femayor
CC: 47.425.113
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.183.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoria

1463

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 2024 AAAA	380		













Nombre: Otilia Temayor
CC: 47.125.113
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1464

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11	06	2024	863		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yelithza Rodelo
Dirección: H88 Casa 14
Teléfono: 3107207294 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columna en Concreto vigas de Amarre y cimentacion	GRIETAS Y FISURAS: Muros internos, Piso y Anden
MUROS: Bloques sin Pañete y sin Pintura.	HUMEDADES: En el Piso, Anden, Muro de la Fachada
CUBIERTA: Mastermil con Perfileria Metalica	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un Pozo, ubicado en el anden.
FACHADA: Bloques sin Pañete y Carpinteria Metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Yelitza Rodelo	Nombre: Luis Eduardo Rool H	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1104386473	CC: 7211838710	CC: 9151647
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11 DD 06 MM 2024 AAAA	863		













Yeleza Rodelo
Nombre: Yeleza Rodelo
CC: 1004886473
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7248370
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1466

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12	04	24	365		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ingrit Estefania Sotiba
Dirección: Mz 88 Casa 15
Teléfono: 3214336100 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos:
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional		Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Se evidencia tres columnas del frente de la casa	GRIETAS Y FISURAS:	No se evidencia
MUROS:	Solo en frente de la casa	HUMEDADES:	No se evidencia
CUBIERTA:	Zinc y perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	Cemento rustico	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia
ANDEN:	Cemento rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	En area de Anden
FACHADA:	Columnas, bloque y ornamentacion sin vidrios	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Stefania Sotiba		
Nombre: Ingrid Mendivelso	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Rafael Marcano
CC: 1029641450	CC: 22.183.830	CC: 91516472
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1467

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 24 AAAA	365		














Stefanni Sabbag
Nombre: Ingrid Mendivelso
CC: 1029641450
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 72.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
17	06	2024	839		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 28 C8 16

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional	Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldio	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el anden
MUROS: No se evidencia el interior	HUMEDADES: En el anden
CUBIERTA: Teja de eternit Soportada en perfileria Metalica	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: No se evidenaca.	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Concreto rustico a la vista.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del Predio
FACHADA: Muro en ceyba de pintura con Carpintera metalica con vidrio	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Cano M	Nombre: Gabriel Aran
CC:	CC: 78.683.630	CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1469

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11 / 06 / 2024	839		









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7716370
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabyied Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1470

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
12 DD 04 MM 2024 AAAA	382		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jazmín Ortejero
Dirección: Mz 88 Casa 17
Teléfono: 3203662210 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden
MUROS: Bloques. y Draywall	HUMEDADES: En un Muro
CUBIERTA: Tejas de zinc con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Ladrillos y Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO cuenta con Pozo Septico.
FACHADA: Columnas, Bloques, Pañete, Porton Metalico y Puerta con vidrio	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Yazmín Ortejero
Nombre: Jazmin Ortejero
CC: 1118.561.229
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 DD 04 MM 2024 AAA	382		














Jazmín Ovejero

Nombre: Jazmín Ovejero
CC: 1.118.561.229
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1472

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
12	04	24	366		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Federman Carreño
Dirección: Mz BB casa 18
Teléfono: 3205570217 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia vigas de cimentación y columnetas	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Bloque de arcilla, pañetado y pintado	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Zinc y perfilería metálica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Cemento rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Cemento rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En area del Anden
FACHADA: Columnetas, muro, ornamentación y vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Federman Carreño		
Nombre: Federmancarreño	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre:
CC: 1.778.567779	CC: 72.183.830	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
12 DD 04 MM 24 AAAA	366		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Federman C.
Nombre: Federman C.
CC: 4778567779
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92183830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1474

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11	06	2024	339		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: MZ 88 Lt 19

Teléfono: No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál? fachada.	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío	X	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado solo fachada	GRIETAS Y FISURAS: en las columnas de la fachada
MUROS: No se evidencia interior	HUMEDADES: En la fachada
CUBIERTA: No tiene	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian.
PISOS: No se evidencian.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian.
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Muro en bloque sin capa de pañete Con teja de zinc	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 77.083.870	CC: 9816424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contralista de Interventoría

1475

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
11	06	2024	838		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real M
CC: 79.483.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 04 2024	351		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Angie Vargas
Dirección: 17-88 ; casa 20.
Teléfono: 3214581124 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Solo se evidencia viga en frente de la vivienda con columnas en los extremos.

MUROS: No cuenta con muros perimetrales, muros divisorios en laminas PVC.

CUBIERTA: lámina en zinc, soportada en guadas tanto verticales y z.

PISOS: Concreto esmaltado.

ANDEN: Suelo Natural, Relleno.

FACHADA: puertas en lamina de zinc. Mamposteria, obra negra.

GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio.

HUMEDADES: No se evidencio.

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio.

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra ubicado en la parte del patio trasero.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Anyi Vargas	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre: Ethel Ruiz
CC: 1118146034	CC: 72.183.830	CC: 91.516.478
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1477


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12	04	2024	351	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Angie Vargas
Nombre: 1118146034
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoria

1478

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
11	06	2024	837		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: MZ 88 CS 25

Teléfono: No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: No se evidencia el interior	HUMEDADES: En la fachada
CUBIERTA: Teja de eternit soportada en Perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: No se evidencian.	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Concreto Rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Muro en capa de Pañete con carpinteria metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Rod H.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 77.083.870	CC: 9516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1479

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11 05 2024	837		







Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1480

ACTA DE VECINDAD


. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
12 DD 04 MM 2024 AAAA	383		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Hernán Martinez
Dirección: M2 88 Casa 26
Teléfono: 3115019263 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso y anden
MUROS: Bloques con Pañete	HUMEDADES: Muro del Patio
CUBIERTA: Eternit con Soporte Metalico Tejas de zinc con Soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa.
FACHADA: Bloques con Pañete, Ventanales con vidrios y Puerta Metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Hernan Martinez
CC: 4.207.054
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rool H
CC: 77.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoria

1281


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
12 DD 04 MM 2024 AAAA	383		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Hernán Martínez
CC: 4.207.054
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.182.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1482

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
18 / 10 / 2024	1040		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yennyfer Diaz
Dirección: MZ 88 CS 29
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion, columnas en concreto reforzado, no tiene viga aerea.	GRIETAS Y FISURAS: NO
MUROS: En Mamposteria sin capa de pintura cocina y patio, alcoba y capa de pintura, alcobaz capa de pintura.	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: Terreno natural sala-cocina-patio alcobas en concreto.	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: anden del predio.
FACHADA: Muro en bloque sin capa de pintura con carpinteria metalica con vidrios en la ventana.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Yennyfer Diaz	Nombre:	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1118561962	CC:	CC: 9515164 24
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1483


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
18 10 2024	1040		














Nombre: Jennyfer Diaz
CC: 1118567764
Propietario del predio

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1484

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AÑO)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
18 / 10 / 2024	1041		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 88 Lote 23

Teléfono: No. pisos: 6

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☒	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☑	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentacion y Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En los muros
MUROS: En capa de pañete.	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: Teja arquitectonica Soportada en Perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: NO.
FACHADA: Muro en capa de pañete con carpinteria metalica, solo vidrio en una Ventana	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Se evidencia que esta construido la fachada y una alcoba, No cuenta con mas construccion demas espacio es lote.

Nombre:	Nombre:	Nombre: Cristhel Murcia
CC:	CC:	CC: 915164721
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1485


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
18	10	2024	1041		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre:	Nombre:	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC:	CC: 9158427
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1486

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
19	10	2024	1042		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jorge Gutierrez
Dirección: M7 Casa CS 27
Teléfono: 3222451465 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Columnas en concreto reforzado, no tiene viga cerca.	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso.
MUROS: En mampostería sin capa de Pañete	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: Teja de eternit soportada en Perfilería metalica.	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: Se encuentran en concreto rustico, el Patio en terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: Concreto rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el frente de la casa fuera del Anden.
FACHADA: Muro en capa de Pañete y pintura Con carpintería Metalica con Vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

30 de 6.		
Nombre: Jorge Gutierrez	Nombre:	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1249666 3	CC:	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1487

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	
18 / 10 / 2024	1028		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Jorge. G.

Nombre: Jorge Gutierrez
CC: 1214966383
Propietario del predio

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran M
CC: 9186424
Representante del Contratista de Interventoria

1488

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13 / 04 / 2024	398		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Flavia C Acuesta
Dirección: 92-92 ; casa 1.
Teléfono: 3127338983 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: estructura aporticada, vigas de cimentación, columnas, viga cerca.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Mamposteria en bloque pañete y pintura	HUMEDADES: No se evidencio.
CUBIERTA: primer piso placa Maiza en concreto, segundo teja master mil	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio.
PISOS: primer piso obra blanca, Pañete cerámica, segundo concreto rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio.
ANDEN: enchapado tableta cerámica	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra ubicado en el aden en frente de la vivienda
FACHADA: graniplast y ornamentación con vidrios en perimetro.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: [illegible]	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre:
CC: 47.381.720	CC: 72.163.830	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1489


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
13	04	2024	398		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23











Nombre: 1.026.254.270
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.182.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1490

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11 06 2024	831		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 92 03 2

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia viga de cimentación y columnas en concreto reforzado

MUROS: No se evidencia el interior de la vivienda

CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfilería Metalica.

PISOS: No se evidencia el interior de la vivienda.

ANDEN: Concreto rustico a la vista

FACHADA: Muro en capa de pañete con portón Metalico con vidrios.

GRIETAS Y FISURAS: En el anden del Predio.

HUMEDADES: En el anden del Predio.

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Se evidencia en el anden del Predio.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Moreno
CC: 9151624
Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11 / 06 / 2024	_____		









Nombre: _____
CC: _____
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 92.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516924
Representante del Contratista de Interventoría

1492

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 04 / 2024	349		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Ehaviek G. Gavidia H.
Dirección: 24-92 ; casa-03.
Teléfono: 3143401509 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: la vivienda cuenta con viga de cimentación y columnas en concreto.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio.
MUROS: parte de la sala, habitación y cocina, pañete y pintura, patio sin muros.	HUMEDADES: No se evidencio.
CUBIERTA: Láminas de zinc, soportadas en perfiles metálicos.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio.
PISOS: Concreto esmaltado con mineral.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio.
ANDEN: Concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra ubicado en el anden, frente a la vivienda.
FACHADA: Mamposteria con pañete y pintura, puertas con vidrio.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

- Firma Johandy Linares. persona encargada de la vivienda. S. arriendo.

Johandy Linares	Luis Eduardo Real H	Ched Arias
Nombre: Johandy Linares	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Ched Arias
CC: 1.006.035.036	CC: 72.183.830	CC: 9156424.
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1493


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	
12 / 04 / 2024	349		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: Johandy Johandy
CC: 96.035036
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Rachel Nova
CC: 915/6424
Representante del Contratista de Interventoria

1494

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
17	06	2024	332		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 92 Lt 4

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál? fachada en	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío	X	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado en la fachada.	GRIETAS Y FISURAS: En la fachada
MUROS: internos no tiene.	HUMEDADES: En la fachada
CUBIERTA: No cuenta con cobertura	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Muro en bloque encapado Pintado con carpinteria Metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Ruiz H.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 7240 2830	CC: 9151624
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1495


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
11	06	2024	832		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Rael H
CC: 77.083.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9151624
Representante del Contratista de Interventoría

1496

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
22	04	2024	450		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Audina Rojas
Dirección: Manzana 92 Casa 5
Teléfono: 3105824529 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☒	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En Perfileria Metalica	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso
MUROS: En lamina de Triplex	HUMEDADES: No se evidencia.
CUBIERTA: Teja de zinc soportada en Perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: En concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.
FACHADA: Muro en bloque N°5 con capa de Pintura, cuenta con carpinteria Metalica y Vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Audina
Nombre: Audina Rojas
CC: 23725864
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H.
CC: 92.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Yohel Nuñez
CC: 9516429
Representante del Contratista de Interventoría

1497

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
22	04	2024	45 D	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: Audina Rojas
CC: 23725864
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72.183.810
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cahel Amaya
CC: 915 [illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

1498

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
12 / 04 / 2024	350		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Hernando Daza.
Dirección: Mz. 92 i casa 6.
Teléfono: 3115586401 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuarto con viga de cimentación columnas sin viga aerea.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio.
MUROS: Mamposteria en bloque, obra negra.	HUMEDADES: No se evidencio.
CUBIERTA: lámina en zinc soportada en perfiles metálicos.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio.
PISOS: Concreto rustico con mineral esmaltado.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio
ANDEN: Concreto rustico pintado.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra ubicado en el anden frente a la vivienda
FACHADA: Ladrillo a la vista, Puertas sin vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Hernando Daza		
Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Rosl H.	Nombre: Gabriel Perez
CC: 7934808 9	CC: 72.183.830	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1499


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 / 04 / 2024	350		














Hernando Diaz
Nombre:
CC: 79348089
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Abel Marin
CC: 91.516.427
Representante del Contratista de Interventoría

1500