ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
22 DD 04 MM 2024 AAAA	445		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: NEVER IVEN GAS TUMAY
Dirección: MZ 92 LOTE 7
Teléfono: 3138239592 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☒	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	COLUMNAS EN MADERA	GRIETAS Y FISURAS:	NO
MUROS:	TEJAS DE ZINC	HUMEDADES:	NO
CUBIERTA:	TEJAS DE ZINC CON SOPORTE EN MADERA	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	TERRENO NATURAL	DESPLAZAMIENTOS:	NO
ANDEN:	TERRENO NATURAL.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	UN POZO UBICADO EN EL BAÑO DE LA CASA
FACHADA:	COLUMNAS EN MADERA CON TEJAS DE ZINC	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Never Ivenga T	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Edgar Rivas
CC: 6965234	CC: 77.183.830	CC: 9516427
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
22 DD 04 MM 2024 AAAA	445		













Nombre: Nelver Tuengas T
CC: 6965234
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 9056429
Representante del Contratista de Interventoría

1362

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11 / 06 / 2024	833		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 92 Lt 8

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 MTS

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería ☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada ☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro ☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál? .....

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No cuenta con muros	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No cuenta con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No tiene
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No tiene
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No tiene.
FACHADA: No cuenta con fachada	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: GABRIEL DURAN
CC:	CC: 72.183.830	CC: 9.151.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1503

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
14 / 06 / 2024	833		



Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 79.681.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: GABRIEL DURAN
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

15024

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
12 06 2024	834		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 92 Lt 9

Teléfono: No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No cuenta con muros	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No cuenta con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: N/A
FACHADA: No tiene	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Rod M	Nombre: GABRIEL PUBAN
CC:	CC: 77.983.890	CC: 9516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1505

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
11	06	2024	341		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 77.083870	CC: 9151644
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1506

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
11	06	2024	864		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Raul Rincon Ibañez
Dirección: H 92 Casa 10
Teléfono: 3205113079 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☑	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas En Madera	GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden
MUROS: Dray wall Tejas De Zinc	HUMEDADES: Anden
CUBIERTA: Tejas De Zinc Perfileria En Madera	HUNDIMIENTO PISO: No Se Evidencia
PISOS: Cerdo. Rustico y Mineral	DESPLAZAMIENTOS: No Se Evidencia
ANDEN: Cemento Rustico y Terreno Natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado En El Patio
FACHADA: Tejas De Zinc SOPORTE EN MADERA	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	CC:	
Raul Rincon	963053	Propietario del predio
Luis Eduardo Real H	79.181.690	Representante del Contratista de Obra
Gabriel Baran	9151647	Representante del Contratista de Interventoria

1507

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
11 / 06 / 2024	864	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Mayi Moreno
CC: 968253
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 7211880
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Doran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1509

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
15 DD 04 MM 2024 AAA	413		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Pablo Antonio Serrano
Dirección: Mz 135 Casa 45
Teléfono: 317 461 7891 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, Vigas de amarre y de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden
MUROS: Bloques con Pañete y Pintura Ventanales y Puertas Metalicas	HUMEDADES: No
CUBIERTA: Metaldeck.	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado al costado izquierdo del anden de la casa.
FACHADA: Columnas, Bloques con Pañete y Pintura. Puerta y Ventanal Metalico	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Una de los ventanales tiene el vidrio Roto
La casa cuenta con tanque elevado en Plastico

Nombre: Pablo Serrano	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre:
CC: 91361.208	CC: 72.183.830	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1589


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FECHA: 15 DD 04 MM 2024 AAAA	ACTA No. 413	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre: Pablo Antonio Cossio Serrano
CC: 91.361.208
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 / 06 / 2024	830		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 135 Lt 23

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI	X
2. Comercial		6. Baldío	X	NO	
3. Industrial		7. Otro		Cuantos: 1	
4. Institucional		Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	
				NO	X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia Viga de cimentación y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En los muros
MUROS: En bloque sin capa de peñete	HUMEDADES: No se evidencian.
CUBIERTA: Teja de eternit soportada en Perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Muro en bloque Sin Peñete Con carpinteria Metalica SIN Vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Baal H
CC: 92.183.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Duran
CC: [illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

511


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
07	06	2024	830		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.483.830
Representante del Contratista de Obra


Nombre: Gabriel Narcia
CC: 91516020
Representante del Contratista de Interventoría

1512

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 / 06 / 2024	829		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: M2 135 Casa 24
Teléfono: — No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	[x]	1. Solo cerca perimetral	[ ]	5. Concreto y mampostería	[x]
2. En construcción	[ ]	2. Construcción en madera	[ ]	6. Mampostería no reforzada	[ ]
3. Sin construir	[ ]	3. Construcción en zinc	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Otro, Cúal?	[ ]	4. Cerramientos con malla	[ ]	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[x]	5. Recreacional	[ ]	Garaje SI [ ] NO [ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Cuantos: .....
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	[ ]	Cuál?		SI [ ] NO [ ]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En las columnas y muros
MUROS: En bloque sin capa de pañete	HUMEDADES: En la fachada.
CUBIERTA: Teja de eternit soportada en perfilería Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian.
PISOS:	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian.
ANDEN: terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Portón metalico sin vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre: Gabriel Rivera V.
CC:	CC: 72.052.830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
07	06	2024	329		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos el Durcan
CC: 1.15.564.724
Representante del Contratista de Interventoría

1514

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 24 AAAA	810		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Tatiana Avila
Dirección: Tz 135 Cs 25
Teléfono: 3208328110 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas en Concreto, Vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Piso y Muros.
MUROS:	Bloques sin Pañete	HUMEDADES:	Muro Fachada.
CUBIERTA:	Tejas de zinc con Perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia.
PISOS:	Cemento Rustico.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Dos Pozos ubicados en el anden.
FACHADA:	Bloques sin Pañete y Puerta Metalica.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Tatiana Avila		
Nombre: Tatiana Avila.	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1007336183	CC: 92483830	CC: 91516121
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1515


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 24 AAAA	810		














Tatiana Avila

Nombre: Tatiana Avila
CC: 1007.73.6183.
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Edilberto Romero Rios
CC: 91.516.420
Representante del Contratista de Interventoría

1516

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
7 DD 06 MM 24 AAAA	809		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 135 Cs 28

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: 1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en Concreto, Vigas de Cimentación y Amarre.	GRIETAS Y FISURAS: Anden y Piso interno.
MUROS: Bloque con estuco y Pintura.	HUMEDADES: Anden.
CUBIERTA: Mastermil con (Cap) Perfilería Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: Anden.
PISOS: Cemento Rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Pozo ubicado en el Anden.
FACHADA: Bloques Con estuco Carpintería Metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre:
CC:	CC: 91.183.830	CC: 91516124
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
DD 06 MM 24 AAAA	809		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Raol H
CC: 72.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 1118644214
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 24 AAAA	808		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Eunice Vera Patiño
Dirección: Mz 135 Cs 27
Teléfono: 3143621459 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas en Concreto y Vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Piso interno y Anden.
MUROS:	Bloques con Pañete y Pintura.	HUMEDADES:	Anden.
CUBIERTA:	Mastermil con Perfilería Metalica.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia
PISOS:	Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Un Pozo, Ubicado en el anden.
FACHADA:	Bloques con Pañete y Pintura. Carpintería Metalica.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Cocina Enchapada
Tanque subterraneo en Concreto.

Eunice Vera

Nombre: Eunice Vera
CC: 23673194
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.153.530
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Edilson Duran
CC: 1.115.964.124
Representante del Contratista de Interventoria

1519

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 24 AAAA	808		














Eunice Vera

Nombre: Eunice Vera

CC: 23 623 194

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Raol H

CC: 92.183.830

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Arau

CC: 9158424

Representante del Contratista de Interventoria

1520

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
15 DD 04 MM 2024 AAAA	412		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yuri Varela
Dirección: Mz 135 Casa 28
Teléfono: 3208685412 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden
MUROS: Bloques con Pañete y Pintura.	HUMEDADES: No
CUBIERTA: Tejas de zinc con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo ubicado en el garaje de la casa.
FACHADA: Columnas, Bloques, con Pañete y Pintura. Puerta, ventanales y Portón Metalico con vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Tel: 320 235 86 99

Leonardis Varela

Nombre: Yuri Varela.
CC: 84552553
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Baal H
CC: 92.183.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 DD 04 MM 2024 AAAA	412		













Leonardis Varela
Nombre: Yuri Varela
CC: 845 52 53
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1522

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
15 DD 04 MM 2024 AAAA	411		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz Marina Alzate
Dirección: Mz 135 Casa 29
Teléfono: 3104452157 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Anden
MUROS: Bloques con Pañete y Pintura.	HUMEDADES: No
CUBIERTA: Pvc, Eternit con Soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Baldosas	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en la sala de Casa.
FACHADA: Bloques, Rejo Metalica, Puerta y ventanales Metalicos con vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Uno de los vidrios de los ventanales esta roto.

Luz Marina Alzate		
Nombre: Luz Marina Alzate	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre:
CC: 42 253 276	CC: 72.183.830	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1523

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 DD 04 MM 2024 AAAA	411		













Luz Marina Alzate

Nombre: Luz Marina Alzate
CC: 43.259.276
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 91.483.870
Representante del Contratista de Obra


Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1524

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
7 DD 06 MM 24 AAAA	807		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 135 Cs 30

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☑	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas en Concreto, Vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Muro internos y Fachada.
MUROS:	Bloques sin Pañete y Pintura.	HUMEDADES:	Muro Fachada.
CUBIERTA:	Tejas de zinc con Perfilería Metalica.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia.
PISOS:	Terreno Natural.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No se evidencia.
FACHADA:	Bloques sin Pañete y Carpintería Metalica.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H.	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 92.183.830	CC: 91516179
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 24 AAAA	807		







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duncan Pisciguzzi
CC: .....
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
DD 06 MM 24 AAAA	806		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 135 Cs 31

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas en Concreto y Vigas de Cimentacion	GRIETAS Y FISURAS:	Muro Fachada, Anden.
MUROS:	No se evidencia Los Muros internos.	HUMEDADES:	Muro Fachada, Anden.
CUBIERTA:	Teja de zinc con Perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO:	Anden.
PISOS:	No se evidencia Piso interno.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Un Pozo, ubicado en el Anden.
FACHADA:	Bloques sin Pañete y Carpinteria Metalica.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Raol H.	Nombre:
CC:	CC: 72.153.830	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1527


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
7 DD 06 MM 24 AAAA	806		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23











Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 91.183.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos G. Duran
CC: 91516020
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 24 AAAA	805		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 135 Cs 32

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☑ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	1
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas en Concreto, Vigas de Amarre y Cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Muro Fachada, Anden.
MUROS:	Bloques, No se evidencia si cuentan con Pañete y Pintura	HUMEDADES:	Muro fachada, Anden.
CUBIERTA:	Mastermil con Perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO:	Anden.
PISOS:	No se evidencian Pisos internos.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No se evidencia.
FACHADA:	Bloques con Pañete y Carpintería Metalica con vidrios.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Carlos del Rosario Pallares
CC:	CC: 92.183.830	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1529


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
7 DD 06 MM 24 AAAA	205		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.183.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Daniel Pinilla
CC: 1.115.914.124
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 24 AAAA	804		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 135 Cs 33

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas en Concreto, Vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Anden, Pizo internos y Muros.
MUROS:	Bloques sin Pañete y Pintura.	HUMEDADES:	Muro Fachada, Anden.
CUBIERTA:	Tejas de zinc con Perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO:	Anden.
PISOS:	Cemento Rustico.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Pozo ubicado en el anden.
FACHADA:	Bloques sin Pañete, Puerta Metalica y Rep Corrediza.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Luis Eduardo Real H	Nombre: Eduardo Duque
CC:	CC: 72.183.830	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1531


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
7 DD 06 MM 24 AAAA	8041		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23











Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos A. Duarte
CC: 1.918.424
Representante del Contratista de Interventoría

1532

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
15 DD 04 MM 2024 AAAA	410		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Solanyi Moreno
Dirección: Mz 135 Casa 34
Teléfono: 3125230121 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden
MUROS: Bloques.	HUMEDADES: Muro de una habitación
CUBIERTA: Teja Metalica con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden
FACHADA: Columnas, Bloques. Ventanales Metalicos con vidrio y Puerta Metalica con vidrio	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Solanyi Moreno
Nombre: Solanyi Moreno
CC: 70'067205'79
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 72.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoria

1533


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
15 DD 04 MM 2024 AAAA	410		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Sdanyi Moreno.

Nombre: Solanyi Moreno

CC: 1.006.720.579

Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H

CC: 72.083.830

Representante del Contratista de Obra

Nombre:

CC:

Representante del Contratista de Interventoría

1534

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	828		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Andrea Tello
Dirección: M2 96 Casa 46
Teléfono: 3170488012 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	2
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentacion. columnas en concreto reforzado Placa de entre pisos de concreto.	GRIETAS Y FISURAS: Piso alcoba 2 y muro entrada al baño 2
MUROS: en alcoba 2 y baño 2 capa de Pañete, alcoba 1 y baño 1 en estuco y pintura.	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: Placa de entre pisos de concreto	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: alcoba 2 concreto rustico endurecido alcoba 1 tableta ceramica.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Concreto rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Manifiesta no saber Ubicacion
FACHADA: Muro de gravaplast con carpinteria metalica con vidrios	OTRO: Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: Mario Andres Tello	Nombre: Luis Eduardo Rasi H	Nombre: Esteban Duran
CC: 1.118.637	CC: 92.483.830	CC: 1.118.642.24
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


1535


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
07	06	2024	828		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: Mario Alds Tello
CC: 16 189 637
Propietario del predio

Nombre: Luis Eduardo Real H
CC: 92.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gonzalo Duran
CC: 91.516.126
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	B27		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:
Dirección: M2 96 Lote 1
Teléfono: No. pisos:
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria ☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada ☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro ☐
4. Otro, Cùal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál? .....

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No se evidencia.	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No se evidencia.	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No se evidencia.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Teja arquitectonica y teja de zinc Con Postes de madera.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Raul	Nombre: Gabriel Burgos
CC:	CC: 72.081870	CC: 9151642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1537


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	827		





Nombre:	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Parra
CC:	CC: 77.081820	CC: 1518422
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1538

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	B26		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: MZ 96 Lote 2

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc	X	7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI	NO
2. Comercial		6. Baldío	X	Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En Perfileria metalica.	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso.
MUROS: Teja de zinc	HUMEDADES: No se evidencian.
CUBIERTA: Teja de zinc soportado en Perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: Concreto rustico alaviado	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Malla electrosoldada con perfileria metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Parra V
CC:	CC: 77.018180	CC: Fisicatra
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1539


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
07	06	2024	B26		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72-181630
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1540

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	825		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: German Vaca.
Dirección: M2 96 casa 3
Teléfono: 3163083345 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de Cimentacion y columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS: No tiene.
MUROS: En bloque sin capa de pañete.	HUMEDADES: Fachada.
CUBIERTA: Teja de zinc Soportada en Perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: Terreno natural, alcoba en Concreto.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el interior del predio.
FACHADA: Muro en bloque y zinc con car Pinteria metalica con Vidrio en Ventana.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: German Camilo Daza A.	Nombre: Eduardo Daal	Nombre: Gabriel Moreno
CC: 1118559962	CC: 72.181620	CC: 1.151.6124
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1541


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	825		













Nombre: Carmen Camilo Pou A
CC: 111.855.962
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72.481.620
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Orea V.
CC: 91.516.434
Representante del Contratista de Interventoría

1542

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 06 / 2024	824		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: Mz 96 Lote 4

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria ☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada ☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro ☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál? .....

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No tiene	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No tiene	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No tiene	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: N/A
FACHADA: Cerramiento con postes de concreto y alambre en mulesh do.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Pardo	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 77.087820	CC: 1015404274
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1043

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	824		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Raul
CC: 77-081670
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9.153.424
Representante del Contratista de Interventoría

1544

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
07	06	2024	823		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 96 Lote 5

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No tiene	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No tiene	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No tiene	HUNDIMIENTO PISO: N/A
PISOS: terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: N/A
ANDEN: terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: N/A
FACHADA: Cerramiento en poste de concreto y madera con alambre en mal estado	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Rosal	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 77.051.820	CC: 9516924
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1545


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
07	06	2024	823		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77-481630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cesar Augusto Quiroga
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

1546

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
07	06	2024	822		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario:

Dirección: M2 96 lote 6

Teléfono: No. pisos:

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería ☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada ☐
3. Sin construir	☑	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro ☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál? .....

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío ☑	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro ☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No tiene	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No tiene	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No tiene	HUNDIMIENTO PISO: No tiene
PISOS: terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No tiene.
FACHADA: Cerramiento con postes de madera y alambre en mal estado	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Leal	Nombre: Carlos Duran
CC:	CC: 72.081870	CC: 1116622
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1547


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 / 06 / 2024	022		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Leal
CC: 77.181.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Bonilla
CC: 1.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

1548

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 / 06 / 2024	821		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 96 Lote 7

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): —

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldio	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta	GRIETAS Y FISURAS: No aplica
MUROS: No tiene	HUMEDADES: No se evidenca.
CUBIERTA: No tiene	HUNDIMIENTO PISO: No tiene
PISOS: Terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No Cuenta con pozo
FACHADA: No cuenta con fachada.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Real	Nombre:
CC:	CC: 72.481820	CC: 1.118.604.204
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1549

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 / 06 / 2024	821		





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ariel
CC: 72.481820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Oscar D. Duran
CC: 91516412
Representante del Contratista de Interventoria

1550

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
07	06	2024	820		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Javier Tumay
Dirección: 42 96 casa 8
Teléfono: 3106428160 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y viga aerea en la mitad del predio y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En la fachada
MUROS: Terminados en capa de estuco en las alcobas, baño en tableta ceramica, el demas espacios en capa de Pañeteo y pintura	HUMEDADES: En la zona del patio.
CUBIERTA: Teja arquitectonica soportada en perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: tableta ceramica con guardaescoba y concreto rustico a la vista	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Concreto rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio
FACHADA: Muro en capa de gruniplast con porton metalico sin vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: JAVIER TUMAY	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Olivera
CC: 74755794	CC: 72.457820	CC: 1151.6424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1551

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	820		













Nombre: JAVIER JUMAY
CC: 74255194
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72.481820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duncan Fiscalizza
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1552

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
07	06	2024	819		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 46 casa 9

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el ander
MUROS: Se evidencian en capa de pañete	HUMEDADES: En el ander y fachada
CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidenca.
PISOS: Concreto rustico a la vista	DESPLAZAMIENTOS: No se evidenca.
ANDEN: terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Cuenta con muro en capa de pintura con carpinteria sin vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Rosal	Nombre: Adolfo Duran
CC:	CC: 77.181.820	CC: 1.116.694.724
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1553

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	819		







Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Daza
CC: 77.181.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cristian Duran
CC: 1115164124
Representante del Contratista de Interventoría

1554

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICION 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	07	2024	818		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 96 Casa 10

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso
MUROS: En bloque sin capa de pañete	HUMEDADES: No se evidencia.
CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: Concreto rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Concreto rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Muro en bloque sin capa de pañete con carpinteria metalica, vidrio solo en vano de la puerta.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Ossa	Nombre: Gabriel Durcal
CC:	CC: 72.081820	CC: 91516041214
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1555


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	818		









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.051.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Rivera
CC: 9151642
Representante del Contratista de Interventoría

1556

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
07	06	2024	817		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: MZ 96 casa 1 1

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria ☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada ☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro ☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál? .....

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío ☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro ☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el anden
MUROS: No se evidencia el interior	HUMEDADES: No se evidencia.
CUBIERTA: Teja de zinc soportada en Perfilería metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: No se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Concreto rustico esmaltado	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia.
FACHADA: Muro en carga de pintura con carpinteria metalica con vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Leal
CC: 77-451820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516124
Representante del Contratista de Interventoría

1557

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	817		







Nombre:	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 77.181820	CC: 1.191.924
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 DD 04 MM 2024 AAAA	414		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Esperanza Gomez Carreño
Dirección: Mz 96 Casa 12
Teléfono: No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: No
MUROS: Bloques con Pañete y Pintura.	HUMEDADES: En una habitación
CUBIERTA: PVC. Tejas de zinc con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Baldosas.	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa
FACHADA: Bloques. con Pañete y Pintura. Reja Metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Un tanque elevado en plastico sobre placa de concreto.

Esperanza Gomez C.
Nombre: Esperanza Gomez C.
CC: 28.494.308
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Rosal
CC: 77.083.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 DD 04 MM 2024 AAAA	414		













Nombre: Esperanza Gomez C
CC: 28.404.302
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Rael
CC: 72.481630
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1560

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
15 DD 04 MM 2024 AAAA	418		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gladys Novoa
Dirección: Mz 135 Casa 35.
Teléfono: 3102501484 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, vigas de cimentación y de amarre	GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden
MUROS: Bloques.	HUMEDADES: No
CUBIERTA: Eternit con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento rustico. Baldosas → habitación y Baño	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa.
FACHADA: Bloques con Pañete y Pintura. Enchapado. Reja Metalica. Ventana Metalico con vidrio.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Baño enchapado.

Tel: 321 9078143. Alexander Duarte Novoa

Nombre: Gladys Novoa	Nombre: Eduardo Real	Nombre:
CC: 47.427.152	CC: 72.186.820	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

561


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
15 DD 04 MM 2024 AAAA	418	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Blidys Novoa

Nombre: Gladys Novoa
CC: 47.427.152
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72-416820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1562

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
15 DD 04 MM 2024 AAAA	417		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gladys Novoa Ramírez
Dirección: Mz 135 Casa 36
Teléfono: 3102501484 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, vigas de amarre y de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Cubierta, y Anden.
MUROS: Bloques con Pañeete y Pintura	HUMEDADES: Muro del Patio
CUBIERTA: Draywall	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Baldosas.	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa.
FACHADA: Bloques, Reja Metalica, Ventanales Enchape y Puerta Metalico con vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La casa cuenta con tanque subterraneo en concreto
Tanque elevado plastico sobre base de concreto.

Gladys Novoa		
Nombre: Gladys Novoa	Nombre: Eduardo Real	Nombre:
CC: 47.427.152	CC: 77.181820	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1563


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 DD 04 MM 2024 AAAA	417		













Nombre: Gladys Nova
CC: 47.427.152
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72-481820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1564

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 DD 04 MM 2024 AAAA	409		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Zulay Zamora
Dirección: Mz 135 Casa 37
Teléfono: 3138864879 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	X
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso y Anden
MUROS: Bloques.	HUMEDADES: Muro del Patio
CUBIERTA: Tejas de zinc con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el Patio.
FACHADA: Bloques. con Pañete y Pintura. Ventanales y Puertas Metalicas con vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Mercy Zamora		
Nombre: Zulay Zamora	Nombre: Eduardo Real	Nombre:
CC: 1.116.789.774	CC: 79.481.820	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1365


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICION 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 DD 04 MM 2024 AAAA	409		













Nombre: Zuley Zamora
CC: 1116 789 774
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Raul
CC: 79.487.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 24 AAAA	803		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 135 Cs 38

Teléfono: ____ No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 8 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas en Concreto, Vigas de Amarre y Cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Muro Fachada, Anden.
MUROS:	Bloques no se evidencia si Cuentan con Pañete y Pintura	HUMEDADES:	Muro Fachada, Anden.
CUBIERTA:	Mastemil y Zinc con Perfilería Metalica.	HUNDIMIENTO PISO:	Anden.
PISOS:	No se evidencia el Piso interno.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Pozo, ubicado en el Anden.
FACHADA:	Bloques con GraniPlast y Carpintería Metalica.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Rey	Nombre: Gabriel Serrano
CC:	CC: 79.481.820	CC: 1.116.6121
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1567

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 24 AAAA	803		











Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72-481820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos A. Duran R.
CC: .....
Representante del Contratista de Interventoría

1560

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 24 AAAA	802		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 135 Cs 39

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas en concreto, vigas de Amarre y Cimentación	GRIETAS Y FISURAS:	Anden, Muros internos y de Fachada, Piso interno.
MUROS:	Bloques con Pañete y sin Pañete.	HUMEDADES:	Muro Fachada y Anden.
CUBIERTA:	Tejas de Zinc con Perfilería Metalica.	HUNDIMIENTO PISO:	Anden.
PISOS:	Cemento Rustico.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No se evidencia Ubicacion.
FACHADA:	Bloques con Pañete, Carpintería Metalica. con vidrios.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Rosal	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 77.081.820	CC: 9.861.204
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1569


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 24 AAAA	802		













Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Leal
CC: 77.481820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carmen Duran
CC: 1121
Representante del Contratista de Interventoría

1570

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
13	04	2024	403		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jorge chicaiza
Dirección: Cra 135; casa 40
Teléfono: 3204069852 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura aporticada, compuesta de viga de cimentacion, columnas y viga aerea	GRIETAS Y FISURAS: presenta fisura en habitacion principal
MUROS: Mamposteria en bloque, pañete estuco y pintura	HUMEDADES: se evidencia humedad en patio de ropas.
CUBIERTA: cubierta en teja eternit, soportada en perfiles metalicos	HUNDIMIENTO PISO: se presenta hundimiento en anterior pozo en anden
PISOS: Enchape en tableta ceramica.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio.
ANDEN: Concreto rustico pintado.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Esta ubicado en el anden frente a la vivienda.
FACHADA: Estucada y pintada oblato y en tableta ceramica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Jorge Chicaiza	Nombre: Eduardo Real	Nombre:
CC: 1824670449	CC: 77-0161820	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	
13 / 07 / 2024	403.		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: Jorge Chicaiza
CC: 1846704?
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.161820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoria

1572

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 24 AAAA	801		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 135 Cs 41

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☑	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en Concreto Vigas de amarre y Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso interno, Anden, Muros internos y Fachada.
MUROS: Bloques sin Pañete y Pintura.	HUMEDADES: Muro Fachada, Anden.
CUBIERTA: Teja de zinc no se evidencia el tipo de Perfileria.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia.
PISOS: Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidencia Ubicacion del Pozo.
FACHADA: Bloques sin Pañete, Puerta Metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran Gil
CC:	CC: 72.481.620	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1573


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 24 AAAA	801		














Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72.181.620
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Mauricio Asicuaza
CC: .....
Representante del Contratista de Interventoria

1574

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
15 / 04 / 2024	419		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Octavio Rua.
Dirección: 9A-185 ; casa 42.
Teléfono: 3025866954 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Estructura aporticada, compuesta viga de cimentación, columnas y viga aerea.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio.
MUROS: Mamposteria en bloque, sin pañete, obra negra.	HUMEDADES: No se evidencio.
CUBIERTA: Teja eternit, soportada en perfiles metalicas.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio.
PISOS: Concreto Rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidenció.
ANDEN: Concreto Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra, ubicado en el vivienda patio trasero de la
FACHADA: pañete liso pintado, ornamentación, sin vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Octavio Rua		
Nombre:	Nombre: Eduardo Ariel	Nombre:
CC: 3000.4117	CC: 72.186820	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1595

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15	04	2024	419		














Nombre: Orlando Roa
CC: 7980743
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72.481820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1526

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 DD 04 MM 2024 AAAA	406		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jessica Zamora.
Dirección: Mz 135 Casa 43
Teléfono: 3243453192 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, vigas de amarre y de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Cemento Rustico (Anden)
MUROS: Bloques con Pañete y Pintura.	HUMEDADES: Muro del Patio
CUBIERTA: Eternit con Soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Baldosas.	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden y patio de la vía.
FACHADA: Columnas, vigas, Bloques con Pañete y Pintura. Ventanales y Puerta Metalica con vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Jessica Zamora	Nombre: Eduardo Real	Nombre:
CC: 1118.561.852	CC: 77.481.820	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1577

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FECHA: 15 DD 04 MM 2024 AAA	ACTA No. 406	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: Jessica Zamora
CC: 1'118.561.852
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Raul
CC: 77.081.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
7 DD 06 MM 2024 AAAA	006		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 135 Cs 44

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas en concreto, vigas de Cimentacion y Amarre.	GRIETAS Y FISURAS:	Piso Interno, Muros Laterales. Fachada, Anden.
MUROS:	Bloques no se evidencia si tienen Pañete y Pintura	HUMEDADES:	Anden, Muro Fachada.
CUBIERTA:	Eternit con Perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia.
PISOS:	Cemento Rustico.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	Cemento Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No se evidencia. la ubicación del Pozo.
FACHADA:	Bloques con Pañete. Carpinteria Metalica con vidrios.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Rueda	Nombre: Gabriel Duque Fiscalizo
CC:	CC: 72.0X1820	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
7 DD 06 MM 2024 AAAA	800	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.481820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cristian Duran
CC: 91516124
Representante del Contratista de Interventoría

1580

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 / 06 / 2024	016		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 96 Lote 13

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☑	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☑	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	No cuenta con estructura.	GRIETAS Y FISURAS:	N/A
MUROS:	No cuenta con muros	HUMEDADES:	N/A
CUBIERTA:	No cuenta con cubierta.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencia.
PISOS:	~~No~~ se evidencia.	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencia.
ANDEN:	terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	N/A
FACHADA:	Teja de zinc.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Rael	Nombre: Cristhian Daniel Barrera Gutierrez
CC:	CC: 72.061620	CC: 1.116.812.121
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1581

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	
07 06 2024	816		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23





Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.061.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 1.015.164.424
Representante del Contratista de Interventoría

1582

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 DD 04 MM 2024 AAAA	415		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yaneth Rivera
Dirección: Mz 96 Casa 14
Teléfono: 3222456924 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA:	Columnas y vigas de Cimentacion	GRIETAS Y FISURAS:	Piso
MUROS:	Bloques.	HUMEDADES:	No
CUBIERTA:	Teja termoacustica con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO:	No
PISOS:	Cemento Rustico	DESPLAZAMIENTOS:	No
ANDEN:	Terreno Natural.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Un Pozo, ubicado en el Patio
FACHADA:	Bloques, Columnas, Ventanal y Puerta Metalica sin vidrios	OTRO: Cuál?	


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: Yaneth Rivera	Nombre: Eduardo Real	Nombre:
CC: 46376436	CC: 77.481.820	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 DD 04 MM 2024 AAAA	415		













Nombre: Yaneth Rivera	Nombre: Eduardo Real	Nombre:
CC: 46.376.436	CC: 77.161830	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1584

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 / 06 / 2024	815		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 96 casa 15

Te'éfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con vigas de amentacion y columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En el anden
MUROS: Se evidencian en capa de pintura	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: Se evidencia concreto rustico a la vista.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian.
ANDEN: Concreto rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No se evidenca.
FACHADA: Muro en bloque sin pañetar con carpinteria metalica y vidrio en la ventana.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Pinzon	Nombre: Cristian Del Pinzon
CC:	CC: 77.181.820	CC: 1.151.447.274
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1585

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	815		









Nombre:
CC:
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79-481820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Esteban Duran
CC: 1.151.961.129
Representante del Contratista de Interventoría

1586

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
15 DD 04 MM 2024 AAAA	416		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jorge Armando Rojas
Dirección: Mz 96 Casa 16
Teléfono: 3106295434 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Anden.
MUROS: Bloques con Pañete y Pintura.	HUMEDADES: No
CUBIERTA: Eternit con Soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Baldosas.	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Cemento Rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado a la entrada de la casa.
FACHADA: Bloques. Enchape. Columnas, Puerta y Ventanales Metalicos con vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Baños enchapados, Cocina enchapada.
Tanque Plastico elevado sobre placa de concreto
Tanque Plastico subterraneo

Nombre: Jorge Rojas.	Nombre: Eduardo Rosal	Nombre:
CC: 19.134.627	CC: 79.481.820	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1587


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
15 DD 04 MM 2024 AAAA	416		














Nombre: Jorge Rojas
CC: 19.134.621
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.016.120
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1588

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 / 06 / 2024	814		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: Mz 96 Casa 17

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío	X	Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	No se evidencia el interior fachada con columnas en concreto	GRIETAS Y FISURAS:	En la fachada y anden
MUROS:	No se evidencia el interior	HUMEDADES:	En la fachada y anden
CUBIERTA:	No se evidencia.	HUNDIMIENTO PISO:	No se evidencian.
PISOS:	No se evidencia el interior	DESPLAZAMIENTOS:	No se evidencian.
ANDEN:	Concreto rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	No se evidencian.
FACHADA:	Cuenta con muro en bloque con carpinteria metalica sin uso	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72.0X1630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuvan
CC: 9516924
Representante del Contratista de Interventoría

1589


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 06 2024	814		









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.081.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carlos Andrés Duran
CC: 1.116.916.424
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13 / 04 / 2024	405		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Elida Torres Ospina
Dirección: DA-96 ; casa 18.
Teléfono: 3502727732 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Metros.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion, columbs en concreto.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio
MUROS: Mamposteria en bloque #4 interior de la vivienda obia Negra.	HUMEDADES: No se evidencio
CUBIERTA: Cubierta en lamina zinc, Soportada en perfiles Metalicos	HUNDIMIENTO PISO: se presenta hundimiento en superficie de pozo septico.
PISOS: Concreto Rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio.
ANDEN: Concreto Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra en la parte trasera de la vivienda
FACHADA: Mamposteria en bloque para de Liso ornamentacion y vidrio.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Elida Torres CC: 33480347 Propietario del predio	Nombre: Eduardo Naval CC: 77-081870 Representante del Contratista de Obra	Nombre: CC: Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
13 / 04 / 2024	405		













Nombre: Elcida Torres
CC: 33 480 347
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.086120
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE / CONTRATISTA
13 / 01 / 2024	404		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jeynely Fuentes R
Dirección: 27-91 ; casa 19
Teléfono: 3115796599 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 Metros

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta, con viga de cimentacion, columnas en concreto.	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencio
MUROS: Mamposteria en bloque. en obra gris.	HUMEDADES: No se evidencio
CUBIERTA: Teja arquitectonica soportada en perfiles Metalicos.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencio
PISOS: Concreto Rustico.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencio
ANDEN: Concreto Rustico.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: se encuentra ubicada en el anden.
FACHADA: Obra Negra, Mamposteria ornamentacion con ventanas.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Jeynely Fuentes D		
Nombre: Jeynely Fuentes	Nombre: Eduardo Real	Nombre:
CC: 1365 6144	CC: 77-161820	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1593


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	
13 / 04 / 2024	404		CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Ternely Ivenles D.
CC: 7365544
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72.081.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

1594

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	813		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: MZ 96 lote 20

Teléfono: — No. pisos: —

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería ☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada ☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro ☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál? .....

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No cuenta con muros	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No cuenta con cubierta	HUNDIMIENTO PISO: No tiene
PISOS: terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No tiene
ANDEN: terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No tiene
FACHADA: Cerramiento en teja de zinc con columnas en madera.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Rosal	Nombre: Estefdel Durán
CC:	CC: 72-086620	CC: 1.118.064.024
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1595


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD / MM / AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 / 03 /	813		



Nombre:	Nombre: Eduardo Raul	Nombre: Cristhel Duran
CC:	CC: 77.018.620	CC: 1.151.221.221
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1596

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 / 06 / 2024	812		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: —

Dirección: M2 96 lote 21

Teléfono: — No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☒	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No tiene	GRIETAS Y FISURAS: N/A
MUROS: No tiene	HUMEDADES: N/A
CUBIERTA: No tiene	HUNDIMIENTO PISO: No tiene
PISOS: terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No tiene
ANDEN: terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: No tiene.
FACHADA: Cuenta con cerramiento en postes de madera con malla en mal estado	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre:	Nombre: Eduardo Daal	Nombre: Gabriel Duran
CC:	CC: 72.061820	CC: 91516929
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

1597


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07 06 2024	812		









Nombre: .....
CC: .....
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Raul
CC: 79.481820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Claudia Ximena Gibaja
CC: .....
Representante del Contratista de Interventoría

1548

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	B11		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jhandri Vasquez
Dirección: MZ 96 casa 22
Teléfono: 3104910749 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion y Columnas en concreto reforzado

MUROS: Cuenta con Muros en bloque sin capa de pañete y sobrevision en lamina de Superboard

CUBIERTA: Teja arquitectonica soportada en Perfileria Metalica

PISOS: Concreto rustico a lavasta

ANDEN: Concreto rustico a lavasta

FACHADA: Muro en cupa de antura con carpin teria Metalica sin Vidrios

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso y anden

HUMEDADES: No se evidencian

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian.

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del predio.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Yonatan Yaima	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Eduardo Duran
CC: 5995017	CC: 72.181.820	CC: 1194644264
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

1599


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
07	06	2024	811		













Nombre: Yomhdo Yozzaez
CC: 5893017
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72.481.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duncan
CC: 1.916.424
Representante del Contratista de Interventoría

1600