DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE ÁREAS ALEDAÑAS AL ESPACIO A INTERVENIDO DEL COLEGIO LA MADERA

FECHA			
DD	MM	AA	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA
12	8	2024	
ENTIDAD CONTRATANTE			EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMÉN DE VIBORAL, EDUR
ENTIDAD CONTRATISTA			JL CIVILCON S.A.S.

1. REGISTROS FOTOGRÁFICOS










1. ESPACIO

DESCRIPCIÓN	Mantenimiento de la cubierta del techo de todo el colegio pintura la tuberia de barrera de la placa polidepotiva, pintura pasamanos de todo el colegio.
Área aproxim. M2	741,56 m2 aproximadamente

2. OBSERVACIONES ESTADO ESPACIO Y/O ELEMENTOS DESPUES DE INTERVENIR

Pisos	Después de realizar la intervención de todo el techo del colegio este se encuentra en buen estado.
Techos	Después de realizar la intervención de todo el techo del colegio este se encuentra en excelente estado.
Muros	Después de realizar la intervención de todo el techo del colegio este se encuentra en buen estado.
Ventanas	Después de realizar la intervención de todo el techo del colegio este se encuentra en buen estado.
Puertas	Después de realizar la intervención de todo el techo del colegio este se encuentra en buen estado.
Tubería de barrera de placa polideportiva	A esta se le realizó su respectivo mantenimiento, lijada y pintura. Se encuentra en excelente estado
Pasamanos	A esta se le realizó su respectivo mantenimiento, lijada y pintura. Se encuentra en excelente estado
Bajantes	La pintura esta un poco deteriorada
Canoas	La pintura esta un poco deteriorada

3. Anexos

FOTOGRAFÍAS (archivos fotográficos y filmicos)

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (utilice este espacio para ampliar la infomormación contemplada en el numeral 2 ESTADO DE LA OBRA DESPUES DE INTERVENIR

FIRMAS

Edgar Tobón B.

Residente contratista JL CIVILCON S.A.S

EDGAR TOBON BETANCUR