	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión: 01
CONSORCIO NYDE - 01 NIT: 901.880.888 - 5	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: Del 16 Al 21 Diciembre del 2024 | ACTIVIDADES: Herramienta de la obra en general. | INSPECTOR:

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
PICAS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
BARRAS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
PALUSTRES	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
ESPATULAS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
MARTILLOS (Metalicos__, con madera__)	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
PORRAS (Hierro___, Goma__)	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
NIVELES	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
PISTOLA DE SILICONA										
REGLETA										
CINTA METRICA	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
CINCELES	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
LIMAS										
BROCHAS, RODILLOS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
PULIDORAS	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
COMPRESOR ELECTRICO										
EXTENCIONES	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
ELECTROSOLDADOR										
TRONZADORA										
HIDROLAVADORA										
OTRAS HERRAMIENTAS										
CORTADORAS DE CERAMICA	En buen estado		B	B	B	B	B	B		
PISTOLA DE DRYWAL										

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.
2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

NOMBRE COMPLETO: EDNA LILIANA YARA	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	Edna	OBSERVACIONES
CARGO: RESIDENTE SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	SISO	
FIRMA:							

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOS - 01 NIT: 901.000.000 - 5	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-08	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA: Del 16 Al 21 Diciembre del 2024. ACTIVIDADES: Lavado de fachada - colocación de vidios en ventanales INSPECTOR: Edna liliana Yara.

Marque bajo la columna que corresponda de acuerdo con el estado de la herramienta, bueno (B), malo (M) o requiere cambio (C). Si desea ampliar la información use la columna de observaciones.

HERRAMIENTA MANUAL	REVISION O CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	CANTIDAD	ESTADO							OBSERVACIONES
			LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	
PALAS										
PICAS										
BARRAS										
PALUSTRES										
LLANAS(Lizas__ Dentadas__ Goma__)										
ESPATULAS										
MARTILLOS (Metalicos__, con madera__)										
PORRAS (Hierro____, Goma__)										
NIVELES										
PISTOLA DE SILICONA	En buen estado					B	B	B		
REGLETA										
CINTA METRICA										
CINCELES										
LIMAS										
BROCHAS, RODILLOS	En buen estado					B	B	B		
HERRAMIENTAS ELECTRICAS										
TALADROS										
PULIDORAS										
COMPRESOR ELECTRICO										
EXTENCIONES										
ELECTROSOLDADOR										
TRONZADORA										
HIDROLAVADORA	En buen estado					B	B	B		
OTRAS HERRAMIENTAS										
CORTADORAS DE CERAMICA										
PISTOLA DE DRYWAL										

OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

1.

2.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

									OBSERVACIONES
NOMBRE COMPLETO: EDNA LILIANA YARA Edna.				Edna	Edna	Edna			
CARGO: RESIDENTE SISO				SISO	SISO	SISO			
FIRMA:									

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.880.242 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-13	Versión: 01
	INSPECCIÓN PUNTO ECOLOGICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Fecha: 17/12/2024	**Lugar:** Patio de atras.
Inspeccionado por: Edna Liliana Yara	**Cargo:** Residente SISO

Marque con un visto (V) si cumple o con una Equis (X) si no cumple con las condiciones según la casilla

CONDICIONES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
El punto ecologica esta en buenas condiciones	✓		
El punto ecologica tiene las señalizaciones correctas de clasificacion	✓		
El punto ecologica cumple con el codigo de colores según la norma	✓		
Los residuos depositados corresponden a la caneca	✓		
Se evidencia residuos por fuera de la caneca		X	
En el recipiente se generan olores molestos		X	
Se evidencia presencia de lixibiados, plagas o bectores en los recipientes		X	
Se asigna a una persona para que retire los residuos los dias programados de aseo	✓		

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.660.248 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-14	Versión: 01
	INSPECCION DE SEÑALIZACION	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

EMPRESA:	CONSORCIO SYOC-GT	CIUDAD:	IBAGUE-TOLIMA
FECHA:	18/12/2024	AREA :	Obras Generales
NOMBRE INSPECTOR:	Edna Liliana Yara	CARGO:	Residente SISO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se encuentra debidamente señalizada la ruta de evacuación?	✓			
¿ Se cuenta con Planos de Evacuación donde se identifiquen las vías de salida hasta el punto de reunión final?	✓			
¿ La señalización es inventariada y así mismo inspeccionada, mantenida y/o reacomodada, periódicamente?	✓			
¿La señalización o salida de emergencias presenta algún tipo de obstrucción?		X		
¿Las escaleras poseen señalización de ruta de evacuación?	✓			
¿Es de fácil identificación el punto de encuentro?	✓			
¿ El Punto de Encuentro esta ubicado en un lugar seguro?	✓			
¿Se cuenta con señalización fotoluminiscente?			X	
¿La señalización se encuentra ubicada adecuadamente?	✓			
¿La señalización en general se encuentra clasificada de acuerdo a sus colores correspondientes?	✓			
¿La señalización con mensajes corporativos se encuentra en optimas condiciones? Ej:Ahorremos agua, Ahorremos energía, Ahorremos papel, etc....	✓			
¿El sistema de apertura de las puertas es hacia afuera?	✓			
¿Se cuenta con un sistema de iluminación de emergencia?			X	
¿Las dimensiones de las vías y salidas de evacuación son proporcionales al número de empleados y personas que permanecen en el lugar?	✓			
¿ Las rutas de evacuación cuentan con algún tipo de iluminación alterna en caso que la iluminación convencional falle?			X	
¿ El lugar donde se encuentran las camillas es apropiado y esta señalizado?	✓			
¿Se cuenta con detectores de fuego y rociadores?			X	
¿Existe algún sistema de alarma para advertir a los trabajadores en caso de emergencia?	✓			Pito

RECOMENDACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA


1.
2.
3.
4.
5.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

NOMBRE COMPLETO:	Edna Liliana Yara
CARGO:	Residente SISO
FIRMA:	

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AVOC - 01 NIT: 901.660.248 - 3	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO NO.	2	MARCA	MAKITA	REF./ SER	NO TIEME	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Jhon Florez			CARGO:	Tec Electri	AREA: ELECTRRICO

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL	✓	PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA		GAFAS DE SEGURIDAD		GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	interruptor de gatillo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Acople adecuados para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del mango en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estago general de equipo libres de (Fisuras. Roturas, aseo, entre otras)	✓			✓			✓			✓			✓								
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X							
	Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																					
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓			✓			✓			✓			✓								
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓								
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓								
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			+		X			X			X				X						
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓								
	NOMBRE OPERADOR																					
	NOMBRE INSPECTOR SST																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____

OBSERVACIONES:

NOMBRES Y APELLIDOS

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO No.	1	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	DCD98 150399	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 Al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Jhon Flora	CARGO:	Tec. ELECTRICO	AREA:	ELECTRICA	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Bateria en buen estado y recargada	✓			✓			✓			✓			✓								
	El indicador de bateria funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓			✓								
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X							
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓								
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓								
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓								
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X	✓		X						
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓								
	NOMBRE/FIRMA OPERADOR																					
	NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO


RESPONSABLES: _____

_____
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-19	Versión: 01
CONSORCIO AYSA - GT NIT: 901.000.000 - 0	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO NO.	2	MARCA	MAKITA	REF./ SER	NO TIEME	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 Al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Francisco Leiva			CARGO:	Electricio	AREA: ELECTRRICO

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Interruptor de gatillo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Acople adecuados para los accesorios	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del mango en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estago general de equipo libres de (Fisuras. Roturas, aseo, entre otras)	✓			✓			✓			✓			✓								
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X			X			X			X			X							
	Se utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																					
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓			✓			✓			✓			✓								
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓								
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓								
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X						
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓								
	NOMBRE OPERADOR	Francisco Leiva																				
	NOMBRE INSPECTOR SST	Edua Mauricio			Edua			Edua			Edua			Edua								

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____

_____
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-19	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

TALADRO No.	1	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	DCD98 150399	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 AL 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Francisco Leiva	CARGO:	Electrico	AREA:	ELECTRICA	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD		GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo del taladro esta en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mangos de agarre fijo en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Bateria en buen estado y recargada	✓			✓			✓			✓			✓								
	El indicador de bateria funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado del such de encendido en bueno	✓			✓			✓			✓			✓								
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de la broca en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Selector de percutor buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓								
	Llave del mandril en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Funciona correctamente	✓			✓			✓			✓			✓								
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X						X			X			X							
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓								
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓								
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓								
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X						
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓								
	NOMBRE/FIRMA OPERADOR																					
	NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO: ☐	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES: _____	_____ NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYOC - 07
NIT: 901.050.242 - 5

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-18	Version: 01
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO NO.	1	MARCA	DEWALD	REF./SER	68875	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 AL 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Oscar Leonardo Garcia			CARGO:	Ayudante	AREA: Baños

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A,	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓																	
	interruptor de gatillo en buen estado	✓																	
	Acople adecuados para los accesorios	✓																	
	Estado del mango en buen estado	✓																	
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	✓																	
	Estago general de equipo libres de (Fisuras. Roturas, aseo, entre otras)	✓																	
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X																
	Se utiliza otros accesorios para el taladro como paletas para mezclar, piedras pulidoras, trompos de pulido	✓																	
	Los accesorios utilizados se encuentran en buenas condiciones para la actividad	✓																	
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓																	
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓																	
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓																	
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓																	
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			✓															
	Se encuentran personas en el entorno	✓																	
NOMBRE/FIRMA DEL OPERADOR																			
NOMBRE/FIRMA DEL INSPECTOR SST																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	SI	✓	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AVOC - ST NIT: 901.000.248 - 8	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-18	Versión: 01
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO PERCUTOR	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO NO.	1	MARCA	DEWALD	REF./SER	68875	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 Al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Edwin Vega			CARGO:	Oficial	AREA: Baño 1 co

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A,	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Estado de conexiones electricas (cableado, conexiones, tomas electricas) En buen estado	✓						✓			✓			✓					
	interruptor de gatillo en buen estado	✓						✓			✓			✓					
	Acople adecuados para los accesorios	✓						✓			✓			✓					
	Estado del mango en buen estado	✓						✓			✓			✓					
	Estado de interruptorde encendido y su seguro en buen estado	✓						✓			✓			✓					
	Estago general de equipo libres de (Fisuras. Roturas, aseo, entre otras)	✓						✓			✓			✓					
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas		X						✓			X			✓				
	Se utiliza otros accesorios para el taladro como paletas para mezclar, piedras pulidoras, trompos de pulido	✓						✓			✓			✓					
	Los accesorios utilizados se encuentran en buenas condiciones para la actividad	✓						✓			✓			✓					
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utilizan adecuadamente los EPP para la labor	✓						✓			✓			✓					
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar la maquina	✓						✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓						✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓						✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X						X			X			X			
	Se encuentran personas en el entorno	✓						✓			✓			✓					
NOMBRE/FIRMA DEL OPERADOR		Edwin						Edwin			Edwin			Edwin			Edwin Vega		
NOMBRE/FIRMA DEL INSPECTOR SST																			

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO:	SI ☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____

_____
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-17	Versión: 01
CONSORCIO AVOC - 07 NIT: 901.000.208 - 5	INSPECCIÓN Y PRE USO DE TALADRO INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

TALADRO No.	5	MARCA	BOSCH	REF./SERIE	806001713	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	IBAGUE	
MES	Diciembr	SEMANA	Del 16 al 22.			
NOMBRE DEL OPERADOR	EMILIANO RAMIREZ			CARGO:	OFICIAL INSTALADOR	AREA: VENTANERIA

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GUANTES DE NOTRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	Cuerpo del taladro esta en buen estado										✓											
	Mango de agarre en buen estado										✓											
	Mangos de agarre fijo en buen estado										✓											
	Mango auxiliar de agarre en buen estado										✓											
	El tope o varilla de profundidad en buen estado										✓											
	Protector de cable en buen estado										✓											
	Estado de los enchufes es bueno										✓											
	Estado del such de encendido en bueno										✓											
	Area de ensamble mandril de la broca del taladro esta en buenas condiciones										✓											
	Broca apropiado para la labor a realizar la actividad										✓											
	Estado de la broca en buenas condiciones										✓											
	Selector de percutor buenas condiciones										✓											
	Boton fijador de velocidad en buenas condiciones										✓											
	Estado de los cables en buen estado										✓											
	Llave del mandril en buen estado										✓											
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas											X										
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo										✓											
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia										✓											
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud										✓											
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas												X									
	Se encuentran personas en el entorno										✓											
NOMBRE/FIRMA OPERADOR	Emiliano Ramirez																					
NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST	Edna Liliana Yara																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO: ☐

RESPONSABLES: _____

FECHA DE CORRECCIÓN | DIA | MES | AÑO

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
CONSORCIO AVOS - 01 NIT: 901.060.208 - 5	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PULIDORA NO.	1	MARCA	DEWALT	REF./SERIE	627276	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	16 AL 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Edwin muñoz			CARGO:	Oficial	AREA: Obra General

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAODIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAODIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mango de agarre en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de los enchufes es bueno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓			✓			✓			✓			✓								
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado del disco en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de los cables en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X			X						X			X			X				
OTROS																						
REQUISITOS - OPERAR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X			X			X			X			X			X			
	Se encuentran personas en el entorno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	FIRMA OPERADOR Edwin Muñoz																					
	INSPECTOR SST Edna liliana yara																					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	SI ☐	NO ☐	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
CONSORCIO AVOS - 01 NIT: 901.888.228 - 3	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

PULIDORA NO.	5	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	92788	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 Al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Edwin Vega			CARGO:	Oficial	AREA: PLOMERIA

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A,	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓						✓			✓			✓			✓					
	Mango de agarre en buen estado	✓						✓			✓			✓			✓					
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓						✓			✓			✓			✓					
	Estado de los enchufes es bueno	✓						✓			✓			✓			✓					
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓						✓			✓			✓			✓					
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓						✓			✓			✓			✓					
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓						✓			✓			✓			✓					
	Estado del disco en buenas condiciones	✓						✓			✓			✓			✓					
	Estado de los cables en buen estado	✓						✓			✓			✓			✓					
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓						✓			✓			✓			✓					
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		✗						✗			✗			✗			✗				
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓						✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓						✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓						✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			✗						✗			✗			✗			✗			
	Se encuentran personas en el entorno	✓						✓			✓			✓			✓					
	FIRMA OPERADOR	Edwin vega						Edwin vega			Edwin vega			Edwin vega			Edwin vega					
	INSPECTOR SST	Edna Juliana Yara																				

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:		FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
	✗				

RESPONSABLES: _____ NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

PULIDORA NO.	4	MARCA	TRUPER	REF./ SERIE	ERGO-4580	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del. 16 A 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Elkin de Jesus Leon			CARGO:	oyo dante	AREA: Baños/oficinas.

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓																				
	Mango de agarre en buen estado	✓																				
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓																				
	Estado de los enchufes es bueno	✓																				
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓																				
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓																				
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓																				
	Estado del disco en buenas condiciones	✓																				
	Estado de los cables en buen estado	✓																				
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓																				
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		✗																			
OTROS																						
ISITOS - OPER	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓																				
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓																				
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓																				
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			✗																		
	Se encuentran personas en el entorno	✓																				
	FIRMA OPERADOR	Elkin																				
	Elkin de Jesus Leon	Leon																				
	INSPECTOR SST																					
	Edna liliana yon	Edna																				

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-16	Versión: 01
CONSORCIO AVOC + SY NIT: 901.000.248 - 3	INSPECCIÓN Y PRE USO DE PULIDORA ELECTRICA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

PULIDORA NO.	5	MARCA	DEWALT	REF./ SERIE	92788	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	16 al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Oscar Leonardo Garcia	CARGO:	Asodante	AREA:	PLOMERIA - Baños	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando la pulidora, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo de la pulidora en buen estado	✓																				
	Mango de agarre en buen estado	✓																				
	Mangos de agarre fija en buen estado	✓																				
	Estado de los enchufes es bueno	✓																				
	Se cuenta con la Guarda de Seguridad	✓																				
	Area de ensamble del disco a la pulidora en buenas condiciones	✓																				
	Disco apropiado para la labor a realizar	✓																				
	Estado del disco en buenas condiciones	✓																				
	Estado de los cables en buen estado	✓																				
	Estado de clavija esta fija y en buen estado	✓																				
	La pulidora tiene partes sueltas o defectuosas		X																			
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓																				
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓																				
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓																				
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X																		
	Se encuentran personas en el entorno	✓																				
FIRMA OPERADOR		Oscar Leonardo Garcia						Edu Vega														
INSPECTOR SST		Edna Liliana Yate																				


Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR				
FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA / MES / AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS	
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-42	Versión: 01
		Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

CORTADORA No.	1	MARCA		REF./ SERIE	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	IBAGUE
MES	Diciembre	SEMANA			
OPERADOR	Juan Carlos Brand	CARGO:	Oficial-Maestro	AREA:	obra General



MODO DE EMPLEO



1. COLOCAR EL RODEL



2. MARCAR Y RAYAR



3. CORTAR



4. EN ÁNGULO

PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO

Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandod la cortadora de baldosa, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL

PROTECCION AUDITIVA	TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	TAPAOIDO DE COPA		TAPAOIDO DE ESPUMA		
PROTECCION VISUAL	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	CARETA /VISOR				
PROTECCION PARA MANOS	GIANTES HILO NITRILO	✓	GUANTES DE AVAQUETA		GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
CUERPO EN GENERAL	* BASE																		
	Base de acero robusta y sólida?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Base y torretas anchas con doble anje?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Torretas reforzadas de aluminio con doble anclaje a la base, robustas y resistentes?	✓			✓			✓			✓			✓					
	El tope - regla - escuadra en buenas condiciones?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Es de facil ajuste el rodel, para cambio rapido, sin atascaduras?	✓			✓			✓			✓			✓					
	El mango es ergonomico y esta en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Es de doble guiado el cual garantiza la presicion y una mejor visibilidadde la linea de rayado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Las guias redondas son sólidas y cromadas para garantizar la resistencia a la abracion y el desgaste	✓			✓			✓			✓			✓					
	Las guias redondas tienen buen desfizamiento y presicion de rayado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Las correderas con rodamiento facilita la fluidez en el rayado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Posee separador movil magnetico y en buenas condiciones?	✓			✓			✓			✓			✓					
	El separador movil magnetico garantiza una buena sistribucion de la carga de rotura y es de facil acondicionamiento?	✓			✓			✓			✓			✓					
	El suplemento para facilitar el posicionamiento y asentuar formatos grandes de baldosa esta en buenas condiciones?	✓			✓			✓			✓			✓					
	Se cuenta con espumas en la base para garantizar el asiento de la baldosa y que acompaña en la separacion?	✓			✓			✓			✓			✓					
REQUISITOS - OPERADOR	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo	✓			✓			✓			✓			✓					
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia	✓			✓			✓			✓			✓					
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓			✓			✓			✓			✓					
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas		X			X			X			X			X				
	Se encuentran personas en el entorno	✓									✓								
	NOMBRE/FIRMA OPERADOR																		
	NOMBRE/FIRMA INSPECTOR SST	Edus			Edus			Edus			Edus			Edus					

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitiger los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO: SI ☒

FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO

RESPONSABLES: _____

NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO	Código: F-SST-43	Versión: 01
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL COMPRESOR ELECTRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

COMPRESOR ELECTRICO MONOFASICO No.	1	MARCA	E.N.A POWER	REF./SER	FD 223230007	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 al 22			
NOMBRE DEL OPERADOR	Sebastian Prada			CARGO:		AREA: Ornamentacion, Pintura Puerta marco metalicos

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulando el taladro, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /MSOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A,	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
	Motor en buen estado y funcionando	✓																				
	Estado general de los cables en buenas condiciones?	✓																				
	El enchufe se encuentra en buen estado?	✓																				
	Estado de swich de encendido en buen estado?	✓																				
	El seguro del gatillo funciona correctamente?	✓																				
	Se observa buena limpieza de filtro de entrada?	✓																				
	La carcasa se encuentra en buen estado libre de daños estructurales evidentes?	✓																				
	El interruptor de partida se encuentra operando?	✓																				
	Los mangos o puños de agarre, se encuentran firmes y en buen estado?	✓																				
	Posee placa legible?	✓																				
	Las ruedas para desplazamiento estan en buenas condiciones?	✓																				
	El soporte frontal de helle esta en buenas condiciones?	✓																				
	Cuenta con manometros y funcionando correctamente?	✓																				
ESTADO GENERAL	El regulador de presion funciona correctamente?	✓																				
	Cuena con valvula de drenado?	✓																				
	El estado de las mangueras de presion estan en buenas condiciones?	✓																				
	La pistola se encuentra en buen estado?	✓																				
	El filtro de la pistola estan limpos y en buenas condiciones?	✓																				
	Los acoples estan ajustados y en buenas condiciones?	✓																				
	La boquilla cuenta con su protector?	✓																				
	Las boquillas se encuentran limpias?	✓																				
	El deposito de pintura de la pistla se encuentra en buenas condiciones?	✓																				
	La perilla de control del volumen de la pintura se encuentra funcinando bien?	✓																				
	La perilla de control de abanico de la pintura se encuentra funcinando bien?	✓																				
	Los materiales a utilizar de base acuosa no inflamables?		X																			
	Los materiales a utilizar son inflamables?	✓																				
	Tiene antilatigos y en buen estado?			X																		
	El equipo cuenta con polo a tierra para evitar descargas?	✓																				

Escaneado con CamScanner

REQUISITOS - OPERADOR	El operador utilizan adecuadamente los EPP cuando esta utilizando el equipo?	✓														✓							
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo?	✓														✓							
	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud	✓														✓							
	Cumple con las instrucciones del operatividad con el equipo?	✓														✓							
ENTORNO	El area de trabajo se encuentra bien ventilada?	✓														✓							
	Se cuenta con extintor en el area de trabajo?	✓														✓							
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas			X														X					
	Se encuentran personas en el entorno		X														X						
	Los productos cuentan con hjojas de seguridad y se dibulgaron?	✓														✓							
NOMBRE/FIRMA DEL OPERADOR Jhan Sebastian Prada																							
NOMBRE/FIRMA DEL INSPECTOR SST Edwin Liliana Yara																							

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la activad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

FUERA DE SERVICIO: ☐ ☒	**FECHA DE CORRECCIÓN**	**DIA**	**MES**	**AÑO**

RESPONSABLES: _____

_____
NOMBRES Y APELLIDOS

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-39	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO MEZCLADOR INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

MEZCLADOR INALAMBRICO No.	1	MARCA	TOTAL	REF./SERIE	20vMAX	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 Al 22	AREA:	BALCONES (Para aplicación de Poliurea)	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo del mezclador esta en buen estado				✓			✓														
	Mangos de agarre fijo en buen estado				✓			✓														
	Bateria en buen estado y recargada				✓			✓														
	El indicador de bateria funciona correctamente				✓			✓														
	Estado del such de encendido en bueno				✓			✓														
	Area de ensamble de la paleta mezcladora esta en buenas condiciones				✓			✓														
	paleta mezcladora es apropiada para la labor a realizar la actividad				✓			✓														
	Estado de la paleta en buenas condiciones				✓			✓														
	El interruptor con boton de uso continuo esta en buenas condiciones				✓			✓														
	Boton selector de velocidad en buenas condiciones				✓			✓														
	mango controlador de velocidad en buenas condiciones				✓			✓														
	Caja de engranes de aluminio, en buenas condiciones				✓			✓														
	Los mangos ergonomicos bimaterial, en buen estado				✓			✓														
	Funciona correctamente				✓			✓														
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas					X			X													
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utiliza adecuadamente los EPP necesarios para la actividad				✓			✓														
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo				✓			✓														
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia				✓			✓														
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				✓			✓														
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas					X			X													
	Se encuentran personas en el entorno				✓			✓														
NOMBRE OPERADOR					Jaime R.			Jaime R.														
NOMBRE INSPECTOR SST					Edwin			Edwin														

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actividad y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO: ☐		FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES / AÑO
RESPONSABLES: _____		NOMBRES Y APELLIDOS		
OBSERVACIONES:				

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-39	Versión: 01
	INSPECCIÓN Y PRE USO MEZCLADOR INALAMBRICO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 4

MEZCLADOR INALAMBRICO No.	1	MARCA	TOTAL	REF./SERIE	20vMAX	
PROYECTO	Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento de inmueble donde funcionan las oficinas de registro de instrumentos publicos			CIUDAD	Ibague	
MES	Diciembre	SEMANA	Del 16 Al 22	AREA:	BALCONES (Para aplicación de Poliurea)	

ELEMENTOS DE PROTECCIO N PERSONAL						PARAMETROS DE CUMPLIMIENTO
PROTECCION AUDITIVA		PROTECCION VISUAL		PROTECCION PARA MANOS		
TAPAOIDO DE INSERCION SILICONA	✓	GAFAS DE SEGURIDAD	✓	GIANTES HILO NITRILO	✓	*Se debe de cumplir con parámetros establecidos dentro de éste formato, para los trabajos que se realice manipulandodel taladro,, en caso que se incumplan alguna, esta será retirada y consigo se detendrá la tarea.*
TAPAOIDO DE COPA		CARETA /VISOR		GUANTES DE AVAQUETA		
TAPAOIDO DE ESPUMA				GUANTES DE CARNAZA		

ESTADO	ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.
MECANICO Y ELECTRICO	*MOTOR																					
	Cuerpo del mezclador esta en buen estado				✓			✓														
	Mangos de agarre fijo en buen estado				✓			✓														
	Bateria en buen estado y recargada				✓			✓														
	El indicador de bateria funciona correctamente				✓			✓														
	Estado del such de encendido en bueno				✓			✓														
	Area de ensamble de la paleta mezcladora esta en buenas condiciones				✓			✓														
	paleta mezcladora es apropiada para la labor a realizar la actividad				✓			✓														
	Estado de la paleta en buenas condiciones				✓			✓														
	El interruptor con boton de uso continuo esta en buenas condiciones				✓			✓														
	Boton selector de velocidad en buenas condiciones				✓			✓														
	mango controlador de velocidad en buenas condiciones				✓			✓														
	Caja de engranes de aluminio, en buenas condiciones				✓			✓														
	Los mangos ergonomicos bimaterial, en buen estado				✓			✓														
	Funciona correctamente				✓			✓														
	El taladro tiene partes sueltas o defectuosas					X			X													
OTROS																						
REQUISITOS - OPERADOR	El operador utiliza adecuadamente los EPP necesarios para la actividad				✓			✓														
	El operador tiene el conocimiento y capacidad para operar el equipo				✓			✓														
	El trabajador es capacitado y/o cuenta con experiencia				✓			✓														
ENTORNO	El trabajador se encuentra en buenas condiciones de salud				✓			✓														
	El entorno está libre de elementos o sustancias combustibles y/o explosivas					X			X													
	Se encuentran personas en el entorno				✓			✓														
NOMBRE OPERADOR					Alfonso Coronado			Alfonso Coronado														
NOMBRE INSPECTOR SST																						

Con su firma da por entendidas las normas de seguridad antes expuestas, verificar el entorno en el cual va a desarrollar la actived y se compromete a dar cumplimiento a cada una de ellas durante la jornada de trabajo, identificando los riesgos que pueden estar inmersos en el entorno y a su vez usando los elementos de protección personal para mitigar los mismo.

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

FUERA DE SERVICIO:	☐	☒	FECHA DE CORRECCIÓN	DIA	MES	AÑO
RESPONSABLES:			NOMBRES Y APELLIDOS			
OBSERVACIONES:						

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AVOC - 07 NIT: 901.000.886 - 2	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA		OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓			
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		✓			
1.5	Etiqueta legible certificación	✓				
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		✓			
1.7	Deterioro General		✓			
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		✓			
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		✓			
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		✓			
2	**SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO**	**SI**	**NO**	**NA**		**OBSERVACIONES**
2.1	Se observan grietas en la silla					
2.2	Se observa corrosion en la silla					
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga					
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo					
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)					
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban					
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado					
3	**ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA**	**SI**	**NO**	**NA**		**OBSERVACIONES**
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓			
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓				
3.3	Absorbedor de energía sin impactar	✓				
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓				
3.5	Etiqueta legible	✓				
4	**ESLINGA POSICIONAMIENTO**	**SI**	**NO**	**NA**		**OBSERVACIONES**
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
4.4	Etiqueta legible					
5	**ADAPTADOR DE ANCLAJE**	**SI**	**NO**	**NA**		**OBSERVACIONES**
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)					
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.					
5.4	Etiqueta legible					
6	**MOSQUETON DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**		**OBSERVACIONES**
6.1	Desgaste excesivo o deformación					
6.2	Picaduras, grietas					
6.3	Tambor de seguridad					
6.4	Corrosión					
6.5	Otros					
7	**ARRESTADOR DE CAÍDAS**	**SI**	**NO**	**NA**		**OBSERVACIONES**
7.1	Desgaste excesivo o deformación					
7.2	Picaduras, grietas					
7.3	Seguros y partes móviles					
7.4	Corrosión					
7.5	Otros					

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	19-12-2024.
Nombre del Supervisor	Edna liliana Yoya.	Firma	
Cargo			
Nombre del Trabajador	JUAN MORA	Firma	
Cargo	OFICIAL		

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOG - ST NIT: 901.000.848 - 5	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X		
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X		
1.5	Etiqueta legible certificación	✓			
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X		
1.7	Deterioro General		X		
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X		
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X		
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X		
2	**SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
2.1	Se observan grietas en la silla				
2.2	Se observa corrosion en la silla				
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga				
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo				
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)				
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban				
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado				
3	**ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X		
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
3.3	Absorbedor de energía sin impactar		X		
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			En buenas condiciones
3.5	Etiqueta legible	✓			
4	**ESLINGA POSICIONAMIENTO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
4.4	Etiqueta legible				
5	**ADAPTADOR DE ANCLAJE**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
5.4	Etiqueta legible				
6	**MOSQUETON DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
6.1	Desgaste excesivo o deformación				
6.2	Picaduras, grietas				
6.3	Tambor de seguridad				
6.4	Corrosión				
6.5	Otros				
7	**ARRESTADOR DE CAÍDAS**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
7.1	Desgaste excesivo o deformación				
7.2	Picaduras, grietas				
7.3	Seguros y partes móviles				
7.4	Corrosión				
7.5	Otros				

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	19-12-2024.
Nombre del Supervisor	Edna Liliana Gon	Firma	
Cargo	Residente SST Coord TSA		
Nombre del Trabajador	Juan Fredy Nuñez	Firma	
Cargo			

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AVOC - 07 NIT: 901.000.248 - 2	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓		
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		✓		
1.5	Etiqueta legible certificación	✓			
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		✓		
1.7	Deterioro General		✓		
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		✓		
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		✓		
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		✓		
2	SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
2.1	Se observan grietas en la silla				
2.2	Se observa corrosion en la silla				
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga				
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo				
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)				
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban				
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado				
3	ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓		
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
3.3	Absorbedor de energía sin impactar		✓		En buen estado
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			
3.5	Etiqueta legible	✓			
4	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
4.4	Etiqueta legible				
5	ADAPTADOR DE ANCLAJE	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
5.4	Etiqueta legible				
6	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste excesivo o deformación				
6.2	Picaduras, grietas				
6.3	Tambor de seguridad				
6.4	Corrosión				
6.5	Otros				
7	ARRESTADOR DE CAÍDAS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
7.1	Desgaste excesivo o deformación				
7.2	Picaduras, grietas				
7.3	Seguros y partes móviles				
7.4	Corrosión				
7.5	Otros				

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	19-12-2024.
Nombre del Supervisor	Edgar Alicano Yoar	Firma	
Cargo	Residente SISO / coord TSA		
Nombre del Trabajador	Francisco Leivo	Firma	
Cargo	Tecnico electricista		

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOG - 47 NIT: 901.560.868 - 5	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X		
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X		
1.5	Etiqueta legible certificación	✓			
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X		
1.7	Deterioro General		X		
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X		
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X		
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X		
2	**SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
2.1	Se observan grietas en la silla				
2.2	Se observa corrosion en la silla				
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga				
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo				
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)				
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban				
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado	✓			
3	**ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
3.3	Absorbedor de energía sin impactar				
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
3.5	Etiqueta legible				
4	**ESLINGA POSICIONAMIENTO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
4.4	Etiqueta legible				
5	**ADAPTADOR DE ANCLAJE**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
5.4	Etiqueta legible				
6	**MOSQUETON DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
6.1	Desgaste excesivo o deformación		X		
6.2	Picaduras, grietas		X		
6.3	Tambor de seguridad	✓			En buen estado
6.4	Corrosión		X		
6.5	Otros				
7	**ARRESTADOR DE CAÍDAS**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
7.1	Desgaste excesivo o deformación		X		
7.2	Picaduras, grietas		X		
7.3	Seguros y partes móviles En buenas condiciones	✓			En buen estado
7.4	Corrosión		X		
7.5	Otros				

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	19-12-2024
Nombre del Supervisor	Edna Liliana Yorca	Firma	
Cargo	Residente SISO / COORD TSA		
Nombre del Trabajador	Julio Cesar Camacho Aleman	Firma	
Cargo	Oficial.		

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SVOC - ST NIT: 901.000.242 - 5	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-22	Versión: 01
	INSPECCIÓN EQUIPOS DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

1	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X		
1.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
1.3	Partes metálicas (anillos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			
1.4	Partes plásticas (ruptura, desgaste)		X		
1.5	Etiqueta legible certificación	✓			
1.6	Estiramiento excesivo (ELONGACIÓN DE LA RIATA)		X		
1.7	Deterioro General		X		
1.8	Corrosion o Desgaste por Exposicion a Acidos o Productos Quimicos		X		
1.9	Quemaduras o Fibras Derretidas		X		
1.10	Partes metálicas Deformaciones (DOBLADURAS, ETC)		X		
2	**SILLA DE ASCENSO Y DESCENSO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
2.1	Se observan grietas en la silla				
2.2	Se observa corrosion en la silla				
2.3	Se observa deterioro general de las costuras de la eslinga				
2.4	La eslinga cuenta con la etiqueta de seguridad indicando el peso maximo				
2.5	Indique (tipo, capacidad estimado, fabricante y fecha de compra)				
2.6	Las compuestas de los cierres se mueven con libertad y no se traban				
2.7	Los broches se encuentran sin fisuras, sin rotos y en buen estado				
3	**ESLINGA DETENCIÓN CON ABSORBEDOR DE CAIDA**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
3.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		X		
3.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)	✓			
3.3	Absorbedor de energía sin impactar		X		En buen estado
3.4	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.	✓			En buen estado
3.5	Etiqueta legible	✓			
4	**ESLINGA POSICIONAMIENTO**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
4.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
4.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
4.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
4.4	Etiqueta legible				
5	**ADAPTADOR DE ANCLAJE**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
5.1	Reata (cortada, desgastada, decolorada)				
5.2	Costura de Seguridad en buen estado(puntadas)				
5.3	Partes metálicas (ganchos, hebillas) sin corrosión, óxido, cortes u otros aspectos.				
5.4	Etiqueta legible				
6	**MOSQUETON DE SEGURIDAD**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
6.1	Desgaste excesivo o deformación				
6.2	Picaduras, grietas				
6.3	Tambor de seguridad				
6.4	Corrosión				
6.5	Otros				
7	**ARRESTADOR DE CAÍDAS**	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
7.1	Desgaste excesivo o deformación				
7.2	Picaduras, grietas				
7.3	Seguros y partes móviles				
7.4	Corrosión				
7.5	Otros				

OBSERVACIONES GENERALES:

OBRA:	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	FECHA:	19-12-2024
Nombre del Supervisor	Edwar Urbina M		
Cargo	Residente SISO	Firma	
Nombre del Trabajador	Esnilvaro Ramirez		
Cargo	Operario	Firma	

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - OT
NIT: 901.880.842 - 3

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1


FECHA DE INSPECCION: Del 16 Al 22 Diciembre del 2024


INSPECCION REALIZADA POR: JUAN SEBASTIAN MORA **CARGO:** OFICIAL

Modelo: LT4C **Serial:** 410123100054 **Marca:** LIN TECH

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas		X						X		X					
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido		X						X		X					
1.3	Grietas		X						X		X					
1.4	Estiramiento excesivo		X						X		X					
1.5	Deterioro general		X						X		X					
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos		X						X		X					
1.7	Quemaduras		X						X		X					
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras		X						X		X					
2.2	Deshilacha miento		X						X		X					
2.3	Hilos faltantes		X						X		X					
2.4	Quemaduras		X						X		X					
2.5	Exposición a productos Químicos		X						X		X					
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)		X						X		X					
3.2	Picaduras, grietas		X						X		X					
3.3	Deterioro general		X						X		X					
3.4	Defecto de funcionamiento		X						X		X					
3.5	Corrosión		X						X		X					
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)		X						X		X					
4.2	Grietas		X						X		X					
4.3	Cortaduras		X						X		X					
4.4	Piezas faltantes		X						X		X					
4.5	Otros															

OBSERVACIONES:





F

Juan Mora
INSPECCIONADO POR

Edna L. Yara
COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


CONSORCIO AYOC - 07 NIT: 901.580.248 - 3	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1


FECHA DE INSPECCION:

INSPECCION REALIZADA POR: JHON FLOREZ — CARGO: ELECTRICO

Modelo: PAX-DCF-P2 — Serial: 210 8181 — Marca: EPP

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas								X		X					
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido								X		X					
1.3	Grietas								X		X					
1.4	Estiramiento excesivo								X		X					
1.5	Deterioro general								X		X					
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos								X		X					
1.7	Quemaduras								X		X					
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras								X		X					
2.2	Deshilacha miento								X		X					
2.3	Hilos faltantes								X		X					
2.4	Quemaduras								X		X					
2.5	Exposición a productos Químicos								X		X					
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)								X		X					
3.2	Picaduras, grietas								X		X					
3.3	Deterioro general								X		X					
3.4	Defecto de funcionamiento								X		X					
3.5	Corrosión								X		X					
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)								X		X					
4.2	Grietas								X		X					
4.3	Cortaduras								X		X					
4.4	Piezas faltantes								X		X					
4.5	Otros															





OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR

COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


CONSORCIO AYOC - 07 NIT: 901.880.248 - 3	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

FECHA DE INSPECCION:

INSPECCION REALIZADA POR: FRANCISCO LEIVA **CARGO:** ELECTRICO

Modelo: A-03636-7 **Serial:** 30801401 Serie 87 **Marca:** Armadora

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas								X		X					
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido								X		X					
1.3	Grietas								X		X					
1.4	Estiramiento excesivo								X		X					
1.5	Deterioro general								X		X					
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos								X		X					
1.7	Quemaduras								X		X					
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras								X		X					
2.2	Deshilacha miento								X		X					
2.3	Hilos faltantes								X		X					
2.4	Quemaduras								X		X					
2.5	Exposición a productos Químicos								X		X					
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)								X		X					
3.2	Picaduras, grietas								X		X					
3.3	Deterioro general								X		X					
3.4	Defecto de funcionamiento								X		X					
3.5	Corrosión								X		X					
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)								X		X					
4.2	Grietas								X		X					
4.3	Cortaduras								X		X					
4.4	Piezas faltantes								X		X					
4.5	Otros															





OBSERVACIONES:

INSPECCIONADO POR

COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


CONSORCIO SYSS - SI NIT: 901.[illegible]	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Código: F-SST-09	Versión: 01
		Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1


FECHA DE INSPECCION: 19-12-2024

INSPECCION REALIZADA POR: Ecuiraco Ramirez **CARGO** Operá

Modelo: LT4C **Serial:** 410123100283. **Marca:** LINK TECH

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES SI	LUNES NO	MARTES SI	MARTES NO	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	JUEVES SI	JUEVES NO	VIERNES SI	VIERNES NO	SABADO SI	SABADO NO	DOMINGO SI	DOMINGO NO	OBSERVACIONES
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas								X							
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido								X							
1.3	Grietas								X							
1.4	Estiramiento excesivo								X							
1.5	Deterioro general								X							
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos								X							
1.7	Quemaduras								X							
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras								X							
2.2	Deshilacha miento								X							
2.3	Hilos faltantes								X							
2.4	Quemaduras								X							
2.5	Exposición a productos Químicos								X							
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)								X							
3.2	Picaduras, grietas								X							
3.3	Deterioro general								X							
3.4	Defecto de funcionamiento								X							
3.5	Corrosión								X							
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)								X							
4.2	Grietas								X							
4.3	Cortaduras								X							
4.4	Piezas faltantes								X							
4.5	Otros															





F

OBSERVACIONES: Trabajo realizado en la mañana Arnes # 4.

INSPECCIONADO POR

Edna Liliana Yon
COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner


CONSORCIO AVOC - ST NIT: 901.860.288 - 3	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-09	Versión: 01
	INSPECCION DE ARNES DE SEGURIDAD	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1


FECHA DE INSPECCION: 19-12-2024

INSPECCION REALIZADA POR: Julio Cesar Ramacho Alemán CARGO: OFICIAL

Modelo: LT4C **Serial:** 410123100283 **Marca:** LIN TECH

1	CONDICION DEL TEJIDO O CORREA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1.1	Fibras externas cortadas, desgastadas/desgarradas								X		X					
1.2	Costuras, cortes o rotura del tejido								X		X					
1.3	Grietas								X		X					
1.4	Estiramiento excesivo								X		X					
1.5	Deterioro general								X		X					
1.6	Corrosión por exposición ácidos o productos químicos								X		X					
1.7	Quemaduras								X		X					
1.8	Otros															
2	**COSTURAS**															
2.1	Cortaduras								X		X					
2.2	Deshilacha miento								X		X					
2.3	Hilos faltantes								X		X					
2.4	Quemaduras								X		X					
2.5	Exposición a productos Químicos								X		X					
3	**ARGOLLAS EN "D", ANILLOS y HEBILLAS**															
3.1	Deformaciones o desgaste excesivo (dobladura, etc.)								X		X					
3.2	Picaduras, grietas								X		X					
3.3	Deterioro general								X		X					
3.4	Defecto de funcionamiento								X		X					
3.5	Corrosión								X		X					
3.6	Otros															
4	**PARTES PLASTICAS**															
4.1	Desgaste excesivo o deformaciones (dobladuras, etc.)								X		X					
4.2	Grietas								X		X					
4.3	Cortaduras								X		X					
4.4	Piezas faltantes								X		X					
4.5	Otros															





F

OBSERVACIONES: Arnes #4.

INSPECCIONADO POR

COORDINADOR DE ALTURAS

RESPONSABLE HSE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SVOC - GT NIT: 901.860.242 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 16 Al 22 Diciembre 2024 **LUGAR:** Hall cerca a la Portería **ANDAMIO No.** 3

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ **INSPECCIONADO POR:** Edna Ulcue y cm

CONCEPTO A INSPECCIONAR	16-12-2024						19-12-24		20-12-2024		21-12-24			
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION		X						X		X		X		
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE		X						X		X		X		
EL ANDAMIO A SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO		X						X		X		X		
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS		X						X		X		X		
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS		X						X		X		X		
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO		N/A						N/A		N/A		N/A		
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO		N/A						N/A		N/A		N/A		
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.	✓						✓		✓		✓			
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS	✓						✓		✓		✓			
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS	✓						✓		✓		✓			
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS		X						X		X		X		
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA	✓						✓		✓		✓			
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO	✓						✓		✓		✓			
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD	✓						✓		✓		✓			
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — **ARMADOR Y/0 RESP DE LA ACTIVIDAD**	Juan mora						Juan mora		Juan mora		Juan mora			
COORD. ALTURAS	Edwin						Edwin		Edwin		Edwin			
RESPONSABLE HSE	Edwin						Edwin		Edwin		Edwin			

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.860.242 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 16 Al 22 Diciembre 2024 **LUGAR:** Entrada del edificio. **ANDAMIO No.** 4

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ **INSPECCIONADO POR:** Eduardo Cruz

CONCEPTO A INSPECCIONAR							19-12-24		20-12-24					
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION								X		X				
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE								X		X				
EL ANDAMIO A SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO								X		X				
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS								X		X				
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS								X		X				
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO								NA		NA				
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO								NA		NA				
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.							✓		✓					
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS							✓		✓					
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS							✓		✓					
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS								X		X				
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA							✓		✓					
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO							✓		✓					
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD							✓		✓					
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — **ARMADOR Y/O RESP DE LA ACTIVIDAD**							Jean Moth		Jean Moth					
COORD. ALTURAS														
RESPONSABLE HSE														

OBSERVACIONES: Arme y desarme andamio

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.860.242 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 19 Al 22 Diciembre 2024 **LUGAR:** Entrada al edificio **ANDAMIO No.** 4

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ **INSPECCIONADO POR:** Edna Liliana Yara

CONCEPTO A INSPECCIONAR							19-12-24		20-12-2024					
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION								X		X				
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE								X		X				
EL ANDAMIO A SUFRIDO MODIFICACIONES EN SU DISEÑO								X		X				
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS								X		X				
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS								X		X				
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO								N/A		N/A				
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO								N/A		N/A				
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.							✓		✓					
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS							✓		✓					
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS							✓		✓					
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS								X		X				
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA							✓		✓					
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO							✓		✓					
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD							✓		✓					
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN — **ARMADOR Y/O RESP DE LA ACTIVIDAD**							[signature]		[signature]					
COORD. ALTURAS							[signature]		[signature]					
RESPONSABLE HSE							[signature]		[signature]					

OBSERVACIONES: Utilizado para la instalación de reflectores alrededor de entrada de la edificación

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - QT NIT: 901.860.242 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-24	Versión: 01
	INSPECCIÓN ANDAMIO	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

PERIODO: Del 16 al 22 Diciembre 2024 **LUGAR:** Hall cerca a la escalera cuarto archivo **ANDAMIO No.** 1

OBRA: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

MARCA: _____ **INSPECCIONADO POR:** Edna Liliana Yara

CONCEPTO A INSPECCIONAR		19-12-24													
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
HAY ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA OXIDADOS O QUE HAN SUFRIDO ALGUN TIPO DE DEFORMACION									X						
EL ANDAMIO ESTA SUFRIENDO CARGAS DIFERENTES A LAS PREVISTAS INICIALMENTE									X						
EL ANDAMIO A SUFRIDO MODIFICACIONES EN EL DISEÑO									X						
SE OBSERVAN ELEMENTOS VERTICALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS									X						
SE OBSERVAN ELEMENTOS HORIZONTALES NO ALINEADOS Y/O DESPLAZADOS									X						
LOS ELEMENTOS DE ARRESTRAMIENTO ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO									NA						
LOS ANCLAJES ESTAN INSTALADOS Y EN BUEN ESTADO									NA						
LOS ELEMENTOS DE UNION REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS: correcto apriete de las tuercas de las bridas, pasadores antilevantamiento en todas las plataformas de trabajo y acceso.								✓							
LAS SUPERFICIES DE TRABAJO ESTAN CORRECTAMENTE POSICIONADAS Y PROTEGIDAS								✓							
LOS ACCESOS ESTAN EN CONDICIONES CORRECTAS								✓							
EL TERENO NO PRESENTA ASENTAMIENTOS Y/O DEFORMACIONES EN LA ZONA DONDE REPOSAN LOS HUSILLOS								✓							
EL AREA DE TRABAJO ESTA LIMPIA Y ORDENADA								✓							
CUENTA CON RODAPIES Y REDES; Y ESTOS ESTAN EN BUEN ESTADO															
CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD															
NOMBRES Y FIRMAS DE APROBACIÓN	**ARMADOR Y/0 RESP DE LA ACTIVIDAD**														
	COORD. ALTURAS														
	RESPONSABLE HSE														

OBSERVACIONES: usado para dostes del ventanal alto sobre condenio

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AVOC - ST NIT: 901.000.824 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-12	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Inspector:	EDNA LILIANA YARA	Ciudad y Fecha:	Ibague 16-12-2024
Cargo:	RESIDENTE SISO		
Centro de trabajo:	Trabajos con pintura en PISO 1 y 2.		

PROVEEDOR: X MARCA No tiene MATERIAL Aluminio CLASE Tijera 1.80 mts.

INSPECCIÓN GENERAL

	ÍTEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Cuenta con certificación			X	
2	Se encuentra libre de grasa, concreto o sustancias químicas	✓			
3	Conserva las etiquetas e instrucciones de uso y seguridad del fabricante			X	
4	Se encuentra en buen estado sin evidencia de oxido o decoloración por factores climáticos	✓			
5	Las escaleras son almacenadas bajo techo aisladas de factores climáticos	✓			
	ESCALERAS EXTENSIBLES	N serie_____			
6	Cuenta con polea en buen estado				
7	La escalera cuenta con un coordino para asegurarla en el lugar de trabajo				
8	Cuentan con trabas en buen estado de funcionamiento				
9	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
10	Están los travesaños en buen estado				
11	Están las zapatas en buen estado y son antideslizantes				
12	Los travesaños cuentan con superficie anti deslizante				
	ESCALERA SIMPLES	N serie_____			
13	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
14	Están los travesaños en buen estado				
15	El material se encuentra sin fisuras grietas, nudos o curvaturas que afecte su resistencia				
16	La escalera esta libre de pintura				
	ESCALERAS TIJERA	N serie_____			
19	Los escalones de las escaleras son anti deslizantes	✓			
20	Esta el soporte superior de la escalera en buen estado	✓			
21	El dispositivo de unión de las escaleras de tijera se encuentra en buen estado	✓			
22	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
	ASPECTO A EVALUAR DURANTE EL TRABAJO				
23	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
24	Las escaleras son usadas en superficies estables o son aseguradas de manera que no puedan ser desplazadas.	✓			
25	Cuando se usa escaleras para alcanzar un piso superior, los largueros paralelos se extienden por lo menos un metro de la superficie			X	
26	Se encuentra señalizada el área de trabajo con cinta o conos de prevención	✓			
27	Las escaleras no son movidas, sustituidas, o extendidas cuando están siendo usadas.		X		
28	Se encuentra anclada la escalera en la parte superior e inferior a una estructura estable			X	
29	El peso a soportar por la escalera no supera el limite de resistencia certificada en la etiqueta		X		
30	Para el trabajo en alturas cuenta con un ayudante de seguridad			X	
31	La escalera se transporta en posición horizontal por dos trabajadores	✓			
32	El trabajador realiza el trabajo dentro de los largueros sin salirse del centro de gravedad de la escalera	✓			

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR Edna L. Yara

EQUIPO APROBADO		
	SI	SÍ
	NO	
	OBSERVACIONES	

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AVOC - NT NIT: 901.049.048 - 3	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-12	Versión: 01
	INSPECCIÓN DE ESCALERAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 1

Inspector:	EDNA LILIANA YARA	Ciudad y Fecha:	Ibague 16-12-2024
Cargo:	RESIDENTE SISO		
Centro de trabajo:	Electrico.		

PROVEEDOR: NN MARCA NN MATERIAL Aluminio CLASE Tijera 1.50

	INSPECCIÓN GENERAL ÍTEM	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Cuenta con certificación			X	
2	Se encuentra libre de grasa, concreto o sustancias químicas	✓			
3	Conserva las etiquetas e instrucciones de uso y seguridad del fabricante		X		
4	Se encuentra en buen estado sin evidencia de oxido o decoloración por factores climáticos	✓			
5	Las escaleras son almacenadas bajo techo aisladas de factores climáticos	✓			
	ESCALERAS EXTENSIBLES	N serie			
6	Cuenta con polea en buen estado				
7	La escalera cuenta con un coordino para asegurarla en el lugar de trabajo				
8	Cuentan con trabas en buen estado de funcionamiento				
9	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
10	Están los travesaños en buen estado				
11	Están las zapatas en buen estado y son antideslizantes				
12	Los travesaños cuentan con superficie anti deslizante				
	ESCALERA SIMPLES	N serie			
13	Están los largueros de la escaleras en buen estado				
14	Están los travesaños en buen estado				
15	El material se encuentra sin fisuras grietas, nudos o curvaturas que afecte su resistencia				
16	La escalera esta libre de pintura				
	ESCALERAS TIJERA	N serie			
19	Los escalones de las escaleras son anti deslizantes	✓			
20	Esta el soporte superior de la escalera en buen estado	✓			
21	El dispositivo de unión de las escaleras de tijera se encuentra en buen estado	✓			
22	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
	ASPECTO A EVALUAR DURANTE EL TRABAJO				
23	Se encuentra en buen estado sin salientes o puntas que puedan generen heridas	✓			
24	Las escaleras son usadas en superficies estables o son aseguradas de manera que no puedan ser desplazadas.	✓			
25	Cuando se usa escaleras para alcanzar un piso superior, los largueros paralelos se extienden por lo menos un metro de la superficie			X	
26	Se encuentra señalizada el área de trabajo con cinta o conos de prevención			X	
27	Las escaleras no son movidas, sustituidas, o extendidas cuando están siendo usadas.		X		
28	Se encuentra anclada la escalera en la parte superior e inferior a una estructura estable			X	
29	El peso a soportar por la escalera no supera el limite de resistencia certificada en la etiqueta	✓			
30	Para el trabajo en alturas cuenta con un ayudante de seguridad	✓			
31	La escalera se transporta en posición horizontal por dos trabajadores	✓			
32	El trabajador realiza el trabajo dentro de los largueros sin salirse del centro de gravedad de la escalera	✓			

Edna Liliana Yara

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

EQUIPO APROBADO		
	SI	SI
	NO	
	OBSERVACIONES	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-29	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

PROYECTO/OBRA:	Mantenimiento , adecuacion y mejoramiento del inmueble de oficinas instrumentos publicos	PERIODO:	DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024
RESPONSABLE	Edna Liliana Yara	CARGO	RESIDENTE SISO

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Nº	FECHA INICIAL	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA LUNES 16/12/2024	MARTES 17/12/2024	MIÉRCOLES 18/12/2024	JUEVES 19/12/2024	VIERNES 20/12/2024	SABADO 21/12/2024	DOMINGO 22/12/2024
1	16-12-24	EDWIN DE JESUS MUÑOZ	1110478748	OFICIAL	7:18			800	7:30	7:35	
2	16-12-24	ANDRES F. CUAN	1234639512	AYUDANTE	Andres... 7:00	Andres... 7:00	Andres 7:00.	Andres 7:00.	Andres.. 7:00.	Andres.. 7:00	
3	16-12-24	OSCAR LEONARDO MATOMA	1006028713	AYUDANTE	Oscar 7:30 600	Oscar 7:15 600		7:10 600	7:08 600	7:08	
4	16-12-24	ADRIAN ANDRES TAPASCO CEDANO	1002802369	AYUDANTE	Adrian T.			Adrian T.	Adrian T.	Adrian T.	
5	16-12-24	CESAR AUGUSTO GARZON	1106738407	AYUDANTE	Cesar Garzón 7:00 5:00	Cesar Garzón 7:00 600	Cesar Garzón 7:00 600	Cesar Garzón 7:00 600	Cesar Garzón 7:00 600	Cesar Garzón 7:00 600	
6	16-12-24	JUAN SEBASTIAN MORA	1005754528	OFICIAL	Juan Mora 7:00 600	Juan Mora 7:10 600		Juan Mora 7:10 600	Juan Mora 7:10 600	Juan Mora 7:08 6	
7	16-12-24	JUAN CARLOS BRAND	93391279	OFICIAL	7:30 600	7:30 600	7:40 600	7:35 600	7:30 600	7:40	
8	16-12-24	EDWIN VEGA	14296757	OFICIAL	Edwin Vega 7:20 600		Edwin 7:20 600	Edwin Vega 7:35 600	Edwin Vega 8:00 600	Edwin Vega	
9	16-12-24	ELQUIN DE JESUS LEON	1109002547	AYUDANTE	Elquin Leon 7:20 600	Elquin Leon 7:00 600		Elquin Leon	Elquin Leon 7:10 60	Elquin Leon 7:08 60	
10	16-12-24	YOSTIN ANDRES SOLANO	1110450444	AYUDANTE	7:00 600	7:00 600	7:00 600	7:00 600	7:00 600	7:00	

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-29	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 3

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Nº	FECHA INICIAL	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA						
					LUNES 16/12/2024	MARTES 17/12/2024	MIÉRCOLES 18/12/2024	JUEVES 19/12/2024	VIERNES 20/12/2024	SABADO 21/12/2024	DOMINGO 22/12/2024
11	—	NELSON ALBERTO SOLORZANO	5997077	AYUDANTE	X	X	X	X	X	X	
12	—	ORFA MAGDELY BRAND	28555065	AYUDANTE PISOS	X	X	X	X	X	X	
13	—	RUBEN DARIO MELENDEZ	6542989	OFICIAL PISO		X	X	X	X	X	
14	16-12-24	JHON F. FLOREZ	80226043	ELECTRICO	900 500	8:40 500	900 500	900 500	7:30 600	7:00	
15	16-12-2024	FRANCISCO LEIVA	79914435	ELECTRICO	900 500	8:40 500	900 500	900 500	7:30 600	7:00	
16	16-12-24	ALFREDO POLANIA	1110454995	ING. ELECTRICO			X	X	X	X	
17	—	ROBINSON RANGEL	19369465	OFICIAL	X	X	X	X	X	X	
18	16-12-2024	JOHAN SEBASTIAN PRADA	1110456987	AYUDANTE OBRA	800 500	X	X	X	X		
19	—	KEVIN JAVIER PARDO ORTIZ	1105463073	AYUDANTE OBRA	X	X	X	X	X		
20	—	ALEXANDER FERIA PRADA	93238281	PINTOR	X	X	X	X	X	X	

9/12/24 Julio Cesar · 1006 031002 · Oficial · Nocar Nocar Nocar

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYOS - PT NIVEL SOTANO PISO 1	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA	Código: F-SST-29 Fecha: 12/9/2024	Versión: 01 Página: 3 de 3

REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA

Nº	FECHA INICIAL	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA						
					LUNES 16/12/2024	MARTES 17/12/2024	MIÉRCOLES 18/12/2024	JUEVES 19/12/2024	VIERNES 20/12/2024	SABADO 21/12/2024	DOMINGO 22/12/2024
21	14-12-24	EMILIANO RAMIREZ GIL	79487053	OFICIAL INSTALADOR VENTANERIA	X	X	X	7:00	X	X	
22	16-12-24	JUAN CARLOS VELASCO	1082776228	INSPEC. OBRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	16-12-24	EDNA LILIANA YARA	65788895	RESID. SST	7:00 6:00	7:00 5:30	7:00 5:15	7:00 5:30	7:00 5:20	7:00	
24	16-12-24	BRENDA N, VARON	1110571217	ING. AUXILIAR							
25	16-12-24	ISABEL CRISTINA MORALES	1032377729	DIRECT. OBRA	Isabel M	Isabel M	Isabel M	Isabel M.	Isabel M	X	
26	16-12-24	ANDRES BASTO BLANCO	19479503	RESID. OBRA							
27	16-12-24	DIEGO GARCIA	14296310	ALMACENISTA	6:40 50	6:40 5:00	6:40 5:00	6:40 5:00		X	
28	16-12-24	JAMER ROJAS	1083908005	OFICIAL INSTALADOR		8:00 5:00	7:30 5:00	X	X	X	
29	—	JORGE ENRIQUE BERMUDEZ	1023936707	AYUDANTE INSTALADOR	X	X	X	X	X	X	
30	17-12-24	ALFONSO Coronado	80731284	Aplicador	X	8:00 5:00	7:30 5:00	X	X	X	

18-12-24 Maria Sanchez 1121426351 ASEO

Maria Sanchez 7:30-5:00

Maria Sanchez 8:00-

Maria Sanchez 7:30.

Maria Sanchez 07:40

Escaneado con CamScanner

ANEXO 8. ACTA REUNION DEL COPASST

REUNION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha de Reunión:	*Diciembre 26 de 2024*	**Acta No.**	*3*

Siendo las 4:00 p.m. del día 26 de noviembre 2024, se da inicio a la reunión del Comité de convivencia laboral, a la cual asisten

ASISTENTES		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Jose Mora	OFICEI	
Edna Liliana Gomez	Residente SISO	

INVITADOS		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Gloria Lizet Rojas	Interventoria SST	

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del quórum
2. Informe indice de accidentalidad
3. Tema sobre los EPP
4. Tema uso de los EPP- El autocuidado
5.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	
Tema	**Descripción/Observaciones**
Quórom	Se verifica que se comple el quorúm para iniciar la reunión
Indices de Accidentalidad	Se realiza un informe del indice de accidentalidad del mes de Diciembre, en donde se sostiene el 0%

Escaneado con CamScanner

Los EPP's	Se le sugiere al contratista que se mantenga un stock de EPP., ya que en el momento no se cuenta con tapabocas ni gafas.
USO de EPP	Se hace enfasis. en el integrante del copasst para que comunique a sus compañeros sobre el cuidado de los EPP., sobre todo con las gafas que las pierden y fomente el autocuidado entre sus compañeros.

COMPROMISOS			
Actividad	**Responsable**	**Fecha Ejecución**	**Observaciones**
Dotacion de EPP	Juan Carlos Velasco	27-12-2024	Tomar registro fotografico.

Escaneado con CamScanner

ANÁLISIS DE AVANCE
—

VARIOS	
—	
PROXIMA REUNION:	Día/ 30 Mes/ 1 /Año/ 2025 Hora ,

Siendo las 5:00 p.m., día 26 Diciembre de 2024 se da por terminada la reunión.

Escaneado con CamScanner

ANEXO 9. ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.246 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Piso 1, 2, 3.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion y protuccion de pared para pinturas, preparacion de mezcla y mortero, preparacion de pegacol para baldosa en piso y baños, corte de ceramicas.
FECHA DEL 2/12/2024 AL 8/12/2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial monotonia, postura.	Cansancio en piernas y pies Desinformación de los peligros por falta de atencion en la charla	Realizacion de charla SST cortas, dinamica y efectiva uso de sillas
Traslado de personal, herramienta y material al área de trabajo	Locativo Mecanico Biomecanico	Golpes, caidas, raspones machacones en dedos o manos Lumbago, cansancio osteomuscular	Uso adecuado de EPP inspeccion de areas de trabajo, precoperacional de equipos y herramienta, Pausas activas, ayudas con carretilla autocuidado.
Aplicacion de pintura en paredes interna con escaleras o rampa (≤1.40).	Locativo. Biomecanico Quimico Fisico: calor	Esguinces, Lesiones, Torceduras, lumbagos, cansancio en brazos, manos, cuello. Alergia a los disolventes y pinturas, Dermatitis, Deshidratacion, disconfor	Uso adecuado de EPP Inspeccion visual del area, Restriccion - Pausas activas, higiene postural. Punto de hidratacion Pausas activas
Aplicacion de mezcla para los resanes en pared sobre escaleras o plataformas	Quimico MECANICO Fisico Biomecanico	Dermatitis en la piel alergias y otro enferm respiratorios Lesiones oculares ardor en los ojos, disconfor termico, deshid Lumbagos, cansancio	Uso de EPP, autocuidado persona autorizada Restriccion del area. Señalizacion, punto de hidratacion Pausas activas, hig postural
corte de ceramica con cortadora.	Mecanico Biomecanico	Heridas abiertas en dedos o manos. Lesion ocular. Lumbago, cansancio osteomuscular.	Uso de los EPP adecuados autocuidado, personas autorizadas Pausas activas. higiene postural.
Corte de ceramica con polidora	MECANICO FISICO. Quimico	Amputaciones, Heridas Alergia, dermatitis. afeccion respiratoria Disconfor termico Deshidratacion Alergias, silicosis.	Uso de EPP adecuado autocuidado, inspeccion precoperacional de equipos Persona autorizada restriccion del area señalizacion, SST, Punto hid
Instalacion de ceramica "baldosa" en baños, Pisos. de	Quimico Biomecanico	Alergia, dermatitis. afecciones respiratorias Lumbagos, cansancio Osteomuscular.	Uso de EPP, autocuidado persona autorizada y con experiencia. Pausas activas, higiene postural.
las arcos donde se instalaran oficinas	FISICO; Ruido, calor	Zumbidos, estres cambios de humor. Disconfor termico	Areas abiertas, uso de EPP autocuidado persona autorizada, restriccion, Señalizacion solicitud SST.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO OTOE - GT NIT: 901.000.000 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 3

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Lijado de pared para pintar	Quimico Mecanico	Alergia, dermatitis irritacion ocular. Lesion ocular, irritacion en oidos y abrasion en	uso adecuado de EPP, personal autorizado y con experiencia.
	Biomecanico Fisico: Ruido ambiental	dedos o mano. cansancio en brazos en manos, cuello. zumbidos, estres. cambios de humor.	Pausas activas, higiene postural uso de EPP adecuado autocuidado supervision SST
Instalacion de Baldosas en. Doro piso.	Biomecanico Quimico Mecanico Fisico:	cansancio osteomuscular lumbago. silicosis, afecciones respiratorias golpes, machacones heridas en dedos o manos ~~disconfort~~ estres termico	uso de EPP adecuados pausas activas autocuidado inspeccion de areas, herramientas y equipos, procedimientos restriccion de area punto de hidratacion
Instalacion de Puertes y divisiones en acero para	Mecanico Fisico: caida soldadura ruido	machacones en dedos o manos lesiones oculares disconfort termico deshidratacion con afeccion en la vista zumbidos, estres.	uso de EPP. autocuidado inspecciones, procedimientos restricciones, señalizacion pausas activas punto de hidratacion uso de EPP.
Los baños: "Trabajo contratado particularmente tienen en cuenta los riesgo del personal cercano"	Quimico Humos metalicos	Afecciones respiratorias alergias.	uso EPP, Hojas de seguridad, Plan de emergencia

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SVDS - 01 NIT: 901.000.448 - 8	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Yostyn Andres Solano	1110504464	Ayudante	
2	Nilson Sedrezo	5997072	Ayudant	
3	Juan mats	1005[illegible]	OF	
4	Andres Vasquez	1234639512	Aux..	
5	Cesar Augusto Garzón T.	1'106.738.407	Plutor	
6	[illegible]	[illegible]		
7	Oscar Garcia	1000287[illegible]3	Ayx...	Oscar
8	Edwin Avega	74296757	oFicial	Edwin
9	[illegible]	[illegible]	OP	
10	Orfa Brand	28555065	of	
11	RUBEN DARIO	14167832	OF	
12	Eusebio Ramirez	7421870539	Operario	
13	Adriana A. Taquico	1001802364.	Ayudante.	Adriana T.
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasquez.	Nombre: Andres Barbosa	Nombre: Edna Alvarado
Cedula: 1082722229.	Cedula: 1947950	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.002 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Patio atras	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Ornamentación Pintura a base de aceite para Puerto metalicos
FECHA DEL 2 DIC - 2024 AL 3 DIC - 2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentación	BIOMECANICO psicosocial	Cansancio en pies y Piernas Desinformacion de los peligros por falta de atención	charlas dinamicas, cortas y efectivas uso de sillas
Traslado de personal, materiales y herramientas al area de trabajo	LOCATIVA BIOMECANICO FISICO: calor	Resbalones, tropezones caidas, heridas. Lumbagos Desconfort termico Deshidratación	Uso de EPP, inspeccion visual, autocuidado señalizacion Pausas Activas, hig. Postural Uso EPP, Pausas Activas. Punto de hidratación
Lijado de puerta y limpieza de imperfecciones.	Quimico Mecanico Biomecanico FISICO: calor	Afeccion respiratoria, rinitis. Lesion ocular por particulas extrañas cansancio osteomuscular Golpe de calor Deshidratacion	uso adecuado de EPP para la actividad. Supervision SST restriccion, señalización persona autorizada carga para cargar punto hidratación
Aplicacion de Pintura a base de aceite. a las Puertas, rejas, muros metalicos, etc. mediante aspersión con compresor ya sea tambien con brocha "uso de plataformas".	Altura: uso de plataforma Quimico. MECANICO uso compresor herramientas proyección particulas liquidas Electrico	Lesiones, esguinces, torceduras. afeccion respiratoria. Irritacion ocular somnolencia, intoxicacion alergias, dermatitis. Golpe de dedos y manos, lesion ocular Descarga, Quemadura	uso de EPP, autocuidado inspeccion del area persona calificada y autorizada uso de tapabocas industrial, autocuidado uso de los EPP adecuados autocuidado señalizacion restriccion inspeccion de equipos, herramientas y area de trabajo.
	FISICO - Ruido Biomecanico	sordera, zumbido en oidos, estres cambios de humor cansancio osteomuscular Lumbalgia	uso de tapabocas, gafas y demas EPP adecuados señalizacion, restriccion autocuidado Pausas Activas, higiene postural
Instalacion de Puertas, rejas, etc.	Locativo Mecanico Biomecanico	Resbalones; tropezones esguinces machacones en dedos y manos. Lumbagos, cansancio osteo	uso de EPP autocuidado inspeccion. uso adecuado area., señalizacion. Pausas activas, higiene postural
Orden y aseo	Quimico Biomecanico Fisico	Alergia, gripa, rinitis cansancio en brazos y pies. Disconfor termico Punto de hidratación	uso de EPP adecuado autocuidado pausas Activas higiene postural punto de hidratación

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOS - ST NIT: 901.060.242 - 5	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Johan Sebastian Prada	1144046987	ayudante.	
2	Kevin Pardo	1105463073	ayud.-te	
3	DIEGO FERNANDO	93138281	DIBUJO	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco.	Nombre: Andres Barbosa	Nombre: Edna Salcedo
Cedula: 1092744228	Cedula: 1479504	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.000 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Sala de espera	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicacion de Pintura a base de agua en Paredes altas Sobre andamio multidireccional
FECHA DEL 2-12-2024 **AL** 2-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial.	cansancio en pies y piernas Desinformacion de los Peligros por falta de atencion	charlas Dinamicas, cortas y efectivas uso de Sillas
traslado de Personal, materiales y herramientas al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico: calor.	Resbalones, trabajadores caidos, heridas. Lumbagos. Disconfor termico Deshidratacion	uso de EPP, inspeccion visual, autocuidado señalizacion Pausas Activas, Hig. Postural uso EPP, Pausas activas punto hidratacion
Ascenso por el andamio y la caneca de Pintura.	Altura Quimico Biomecanico Mecanico: caida de objetos	Lesiones graves fatalidad Irritacion en los ojos por contacto pinturas. Lumbagos, calambres en brazos y manos. Lesion en la cabeza.	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion del area, inspeccion señalizacion, supervision SST. autocuidado Pausas activas, H.g. Postural. uso EPP, restriccion, Señalizacion supervision SST.
Aplicacion de la pintura a base de agua en las Paredes altas de la Sala de espera.	Altura Quimico MECANICO. Biomecanico. FISICO: calor	Lesiones graves fatalidad. Alergias, dermatitis Irritacion ocular cansancio en brazos y manos, cansancio en Piernas, Lesion ocular Disconfor termico. Deshidratacion	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion inspeccion visual, autocuidado supervision SST uso EPP autocuidado. uso de los EPP adecuados restriccion del area Señalizacion Pausas activas, higiene postural Ponto de hidratacion descanso, Pausas activas
Descenso por el andamio y cancas vacias.	Altura Biomecanico Mecanico: caida de objetos.	Lesiones graves fatalidad. Cansancio en brazos y manos Lesiones en la cabeza.	Persona autorizada, uso EPP, uso EPCC, andamios certificados restriccion, señalizacion, inspeccion supervision SST, autocuidado Pausas activas Higiene Postural. uso de EPP, restriccion del area, Señalizacion supervision SST
Orden y Aseo	Quimico Polvo al barrer Biomecanico.	Alergia, gripa, rinitis. Cansancio osteomuscular	uso de EPP adecuado autocuidado humectacion Pausas Activas hig. Postural

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO STOS - GT NIT: 901.000.268 - 5	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ in la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005545128	OF	
2	Andres Vasquez	1234639512	AUX	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bastidas	Nombre: Edwar Lyons
Cedula: 1082776228	Cedula: 1047950	Cedula: 68 [illegible]
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.000 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Oficinas, remples, Parqueadero	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Alambrado por los ductos existentes, instalacion de luminarias utilizando Plataformas de 1.40 y escaleras dijicas
FECHA DEL 2 DIC. 2024 **AL** 8 de Diciembre	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentación	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en pies y Piernas. Desinformación de los peligros por falta de atencion	Charlas dinamicas, cortas y ejercicios Uso de sillas.
traslado de personal materiales y herramienta al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico: Calor	Resbalones, tropezones caidas, heridas Lumbagos Disconfor termico Deshidratación	Uso de EPP, inspeccion visual, autocuidado señalizacion Pausas Activas, hig. Postural. Uso EPP, Pausa activa Punto de hidratación
Corte de energia "Bajo de tacos"	Electrico Biomecanico	Descargas, Quemaduras Lumbago cansancio en brazos y cuello	Personal autorizado con experiencia, uso EPP dielectricos y herramientas apropiadas, inspeccion Pausas activas, higiene postural, descansos autocuidado
Alambrado electrico por los ducts y tuberes existente. "nuevo cableado Usando plataforma 1.40 y escaleras	Locativo: Altura Plataforma 1.40 MECANICO. Electrico	Lesiones, esguinces. torceduras, tropezones resbalones, hematomas Heridas en dedos y manos golpes, laceraciones Punzones Descargas, Quemaduras	Uso de EPP adecuado autocuidado, inspeccion visual. Proporcionar de equipo y herramientas, restriccion en el area, señalizacion
	FISICO Biomecanico	Hormigueo Disconfor termico Deshidratacion, estres cambios de humor. Cansancio en brazos y cuello y piernas	Uso EPP. adecuado autocuidado, Pausas activas. Pausas activas, hig. postural
Alambrado, instalación y cambio de iluminación nueva en area de	MECANICO. Electrico. Locativo FISICO: Exceso calor.	Golpes, heridas, Punzones Descargas, quemaduras Tropezon, resbalon caidas anivel, heridas varias Disconfor termico deshidratacion	Uso adecuado de EPP, personal capacitado autorizado, capacitacion inspeccion visual de area, autocuidado descansos, Pausas Activas hidratacion
Salones, plataforma parqueaderos, Pasillos	Biomecanico	Hipoacusia. cansancio en brazos nuncas, cansancio en piernas.	Uso de EPP, Pausas activas, hig. Postural descansos.
orden y aseo del area	Quimico Biomecanico	gripa rinitis Alergias cansancio en piernas y pies.	Uso de EPP adecuado autocuidado. Pausas activas higienicos postural.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
CONSORCIO VIAS - 01 NIT: 901.000.248 - 5	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Alfredo Polanco	1106904147	Residente	
2	Francisco Leiva	79914435	electrico	
3	Jhon Florez	80226042	Tecnologo	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Jhon Carlos Munoz	Nombre: Andrés Bastidas	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082720228	Cedula: 1047950	Cedula: 65788845
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.060.248 - 5	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Baño.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Instalacion de estructura en aluminio para cielo raso e instalacion de mesa
FECHA DEL 2-12-2024 **AL** 8-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en pies y piernas Desinformacion de los riesgos por falta de atencion	Charla, dinamica, corta y eficaces uso de sillas
traslado de personal; materiales y herramienta al area de trabajo	Locativo Biomec	Resbalones, tropezones raspones, heridas Lumbalgia Disconfor, termico Deshidratacion	Uso de EPP inspeccion visual, autocuidado Señalizacion Pausas Activas, hig. Postural uso EPP, pausas activas Punto Hidratacion
Instalacion y	Altura: Sobre plataforma de ≤1.40 y sobre Biomecanico	Lesiones, esguinces fracturas. golpes, heridos Lumbalgia, cansancio en brazos y cuello	Inspeccion visual de area, plataformas y escaleras, uso de EPP adecuados personal autorizado restriccion. Pausas activas, higiene postural
armado de la estructura del	Fisico: Mecanico.	Hipoacusia, estres cambios de humor. zumbidos, hormigueo y adormecimiento en pies y manos Asconfr termico; Deshidratacion Golpes en dedos y manos	uso adecuado de EPP, autocuidado persona autorizado inspeccion del area. autorizacion, preoperacional. supervision SST. autocuidado
Soporte para el cielo raso	Electrico Locativo	Electrico: golpe de descarga, formadura Resbalones, tropezones hematomas, laceracion raspones.	punto de hidratacion uso de EPP dielectrico preoperacion de equipo inspeccion visual del area, autocuidado
Instalacion	Altura: Sobre plataforma de ≤1.40 y sobre Biomecanico	Lesiones, esguinces fracturas, golpes heridos. Lumbalgia, cansancio en brazos y cuello	uso de EPP adecuados persona autorizada y con experiencia, inspeccion de area, plataformas y escaleras, autocuidado supervision SST Pausas Activas, hig. Postural
de cuminaria y laminas. en la estructura para el cielo	Fisico. Mecanico Locativo	Hipoacusia, estres cambios de humor Golpes, heridos en dedos y manos. Resbalones, tropezones heridos.	uso adecuado de EPP, autocuidado inspeccion de areas. preoperacionales inspeccion del area autocuidado
raso.	Electrico Quimico Biomecanico	Descargas, Quemaduras gripa, rinitis, alergia cansancio en brazos y manos	uso de EPP dielectrico persona autorizada pausas Activas higiene Postural.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYGC - GT NIT: 901.060.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Robinson Rangel. S.	19369465.	Oficial	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco.	Nombre: Andrés Bastos	Nombre: Edna Liliana Tor
Cedula: 1082776229	Cedula: 1479504	Cedula: 65788893
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.262 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Sala de espera.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion de pintura a base de agua en Paredes altas, Sobre andamio multidireccional.
FECHA DEL 3-12-2024 AL 3-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en Pies y Piernas Desinformacion de los peligro por falta atencion	Charlas dinamicas, cortas y eficaces Uso de Sillas
Traslado del personal herramienta y material a area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico: calor -	Rebalones, tropezones caidas, heridas Lumbagos Disconfor termico Deshidratacion	Uso de EPP, inspecciones usual, autocuidado señalizacion. Pausas Activas, hig. postural Uso EPP, Pausas Activas Punto hidratacion
Ascenso Por el andamio y cargas con la pintura	Altura Quimico Mecanico Biomecanico	Lesiones graves, fatalidad Irritacion ocular, dermatitis Lesion ocular, lesion en la cabeza cansancio osteomuscular	Persona autorizada, uso EPP EPCC, andamio certificado, restriccion, Señalizacion inspeccion, soportes SST
Aplicación de la Pintura a base de agua en las Paredes altas de la Sala de espera	Altura Químico	Lesiones graves fatalidad Alergia, dermatitis irritacion en los ojos por contacto	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion, inspeccion supervision SST Uso de EPP adecuado, autocuidado, Personal autorizado
	Mecanico Biomecanico Fisico: calor	Cansancio en brazos y manos, Lesion ocular ojos por contacto. Lumbagos Disconfor termico Deshidratacion	Uso de los EPP adecuados, autocuidado, inspeccion usual, preoperacionales de area, espacio Descansos, Pausas Activas Punto de hidratacion
Descenso Por el andamio y cargas vacias	Altura. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad Lumbagos, causado en brazos y manos	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion inspeccion, supervision SST autocuidado Pausas Activas, higiene postural.
	Mecanico	Lesiones en la cabeza contusiones	Uso EPP adecuado inspeccion usual autocuidado restriccion, Señalizacion supervision SST
Orden y aseo	Quimico Polvo al barrer Biomecanico	Alergia, gripa, rinitis Cansancio estromuscular	Uso de EPP adecuados autocuidado humectacion Pausas Activas higiene postural

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYOC - 07 NIT: 901.060.888 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Inoa	1005[illegible]528	OF	
2	Andres Vanegas	1234039512	AUX	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco.	Nombre: Andrés Bautista	Nombre: Edna Liliana Yon
Cedula: 1082[illegible]22	Cedula: 19479504	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Holl cerca de los ascensores.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Retiro del vidrio del ventanal, mediante golpes y fracturados, sobre andamios a 11mts
FECHA DEL 4-12-2024 **AL** 4-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Delimitacion, Diligenciamiento De documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y piernas. Desinformación de los Peligros por falta de atencion	Realizacion de charlas. cortas, dinamicas y eficaces uso de silla.
Traslado de personal herramienta y materiales al área de trabajo	Locativo Mecanico Biomecanico	Resbalon, tropezon caidas machacon en dedos o manos. Lombalgia, cansancio osteomuscular.	uso adecuado de EPP inspeccion de area de trabajo, preparacion del equipo y herramienta. Pausas activas, ayudas con carretillas, autocuidado
Acenso por el andamio. con la herramienta en canasta	Alturas Biomecanico MECANICO	Lesiones graves fatalidad. Lumbagos, cansancio manos. Lesiones en la cabeza contusiones	personal autorizado, uso EPP, uso EPCC, andamio certificados, restriccion señalizacion, inspecciones supervision SST, autocuidado pausas activas, hig. postural. uso de EPP, casco, restriccion señalizacion
Posicion en la parte mas arriba para comenzar	Altura: MECANICO proyeccion partículas Filos	Lesiones graves fatalidad Heridas, cortadas Profundas, Lesiones graves oculares	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST. uso de EPP adecuado, alacautividad, autocuidado
a Retirar el vidrio del ventanal, rompiendo con martillos.	Biomecanico Fisico: calor	cansancio osteomuscular. Deshidratacion,	Plan de emergencias, Botiquin, Brigadas. restriccion, señalizacion. Pausas activas hig. postural Punto hidratacion
Descenso por el andamio a Piso.	Alturas Biomecanico	lesiones graves fatalidad cansancio en brazos y piernas	Personal autorizado, uso EPP, uso EPCC, andamio multidirectional certificado, restriccion supervision SST. Pausas activas hig. postural
Recoleccion de los vidrios, empaque y traslado al almacen, orden y aseo del área	Mecanico Locativo Quimico polvo alberg Biomecanico	cortes profundos en dedos o mano lesion ocular grave Resbalones, tropezones falta de orden en el area. alergia, gripa rinitis cansancio en brazos y manos	uso adecuado de los EPP, autocuidado personal asignado inspeccion visual. del área Realizar orden y aseo en el area. uso de EPP adecuado autocuidado Pausas activas. higiene postural

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOS - ST NIT: 901.860.248 - 9	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005154528	OF	
2	Andres Vasquez	1234639502	Aux	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Bastos	Nombre: Edna Liliana Gil
Cedula: Inspector Obra	Cedula: 19479504	Cedula: Residente SISO
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Sala de espera y Hall cerca de la escalera FECHA DEL 5-12-2024 AL 8-12-2024	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Se realizara ascenso por el andamio para tomar medidas del ventanal y poder cortar el material para instalar

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Pies y Piernas Desinformacion de los peligros	Charla dinamica, contro y etica Uso de sillas.
Traslado de personal, herramienta y materiales al área de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalar, tropezones caidas, heridas, lesiones lumbagos, cansancio osteomuscular Disconfor termico. Deshidratacion	inspeccion visual del area, señalizacion uso EPP Pausas activas, higiene postural. uso de EPP adecuadamente Punto hidratacion
Asenso por el andamio Para tomar medidas al ventanal.	Altura. Biomecanico Mecanico.	Lesiones graves fatalidad cansancio en brazos y manos machacones en manos y dedos Lesiones en la cabeza	persona autorizada, uso EPP uso EPCC y andamio certificado inspecciones, restricciones señalizacion, supervision SST autocuidado, Pausas activas hig. postural. uso EPP, autocuidado, Proteccion
Corte del material de hierro segun la Toma de medidas.	MECANICO: uso cortadora Uso Herramienta manual. Riesgo Reciclaje FISICO: Ruido Quimico material particulado Biomecanico Locativo	Amputaciones, Heridas, fracturas, golpes en dedos o manos, Lesiones Hipoacusia, Cefaleas, zumbidos, estres. afeccion respiratoria siderosis. Lumbagos, cansancio osteomuscular Resbalones, caidas a nivel, tropezones	uso adecuado de EPP. Preoperacional de equipos y herramientas. inspeccion visual del area, restriccion del area, supervision de SST, autocuidado realizacion de Pausas activas, higiene Postural Señalizacion inspeccion constante del area, autocuidado
Almacenamiento del material en sitio	Locativo Biomecanico	falta de orden y asco. tropezones, mal aspecto Lumbago, cansancio muscular	Almacenamiento adecuado de las varillas cortadas señalizacion del area Pausas activas hig. postural.
Orden y Aseo del area	Locativo. Quimico Polvo.	Resbalones, tropezones heridas, hematomas Alergia, rinitis, gripa afecciones respiratorias	autocuidado, uso EPP señalizacion del area uso de EPP adecuado autocuidado humectacion
	Biomecanico	Lumbagos, cansancio osteomuscular	Pausas activas higiene postural

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO OTOS - ST NIT: 901.000.248 - 8	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Emiliano Ramirez	79407053	Operario	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Barbo D	Nombre: Edwar Lyra
Cedula: 1032471229.	Cedula: 19479504	Cedula: 6578889
Firma:	Firma: Andrés Barbo R	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT
NIT: 901.660.848 - 3

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACIÓN: Patio de Atras

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion y terminacion de la base de pollurca al Patio de atras.

FECHA: DEL 5-12-2024 **AL** 8-12-2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentación	Biomecanico Psicosocial.	Cansancio en Pies y Piernas. Desinformación de los peligros por Falta atención	charla dinamica, corta y efectiva uso de Sillas
traslado de personal materiales y herramientas el area de trabajo	Locativa Biomecanico Fisico: calor	Resbalon, tropezon, caidas, herida. Lumbago Disconfor termico Deshidratacion	uso de EPP, inspeccion visual, autocuidado. señalizacion Pausa activas, hrs. Postural. uso EPP, Pausa activas punto hidratacion
Preparacion de mezcla de los Productos que se van a aplicar en el área, mediante taladro con paleta mezcladora como accesorio	MECANICO uso equipos electr proyeccion particu Electrico. Quimico. Fisico: Ruido, vibración calor.	Heridas, laceraciones Lesion ocular. Descarga, Quemadura Dermatitis, irritacion en vias respiratorias Alergicas, rinitis Afeccion en ojos sordera, Zumbido adormecimiento y hormigueo en manos y de pies, disconfor termico, golpe calor	uso adecuado de EPP, autocuidado Personal autorizado inspeccion, precaucion de equipos y herramientas restriccion del area señalizacion hoja de seguridad plan de emergencia uso de EPP como tapaoidos, pausas activas punto de hidratacion
Aplicacion del producto mediante esparcimiento con rodillo	Biomecanico Psicosocial Biomecanico Quimico Fisico. Locativo electrico	Lumbago, cansancio. esteo-muscular. trabajos a sobre tiempo, ansiedad estres. Lumbago cansancio-atencion Alergias, ardor en ojos, sordera, zumbo hormigueo Atrapamiento en dedos o manos caida a nivel resbalones, caidas Descarga, Quemadura	Pausas activas higiene postural Pausas activas, Planificacion delas actividades, comunicacion activa. Pausa activa higiene postural uso de EPP adecuado autocuidado, uso de EPP autocuidado. inspeccion visual del area, señalizacion uso EPP, diligenciamiento autocuidado
Orden y Aseo	Biomecanico Quimico (polvo) Locativo	cansancio en brazos y manos Rinitis, gripa alergias Resbalon, tropezon	Pausas activas higiene postural uso de EPP adecuado señalizacion, inspeccion visual del área autocuidado,

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jaime Rojas Ramos	1083908005	APLICADOR	
2	JORGE MIGUEL HERNANDEZ	7075476707	APLICADOR	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Jovan Cortes Velez	Nombre: Andrés Basto D	Nombre: Edwin Salcedo
Cedula: 1092776228	Cedula: 1047979504	Cedula: 6578885
Firma:	Firma: Andrés Basto D	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.560.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Hall cerca de las escaleras	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de la estructura del ventanal a la pared sobre andamio.
FECHA DEL 6-12-2024 AL 6-12-2024.	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en Pies y Piernas falta de atencion y desinformacion de los peligros	Charlas cortas y dinamicas, efectivas uso de sillas.
traslado de personal, materiales y herramientas al area.	Locativo Biomecanico Fisico: Ruido calor	resbalon, tropezon caida, heridas Lumbagos, cansancio osteomuscular somnolencia, hipoacusia Disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion visual del area, autocuidado, Señalizacion Pausas activas, higiene Postural. Punto de hidratacion.
Instalacion de los pernos a la pared con el taladro a nivel del Piso	Altura Locativo. Biomecanico Fisico Ruido calor	caidas, lesiones graves fatalidad, resbalones cansancio en brazos y manos Hipoacusia, Disconfor termico, Deshidrata	Personal autorizado, uso EPP, uso EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion, inspeccion, supervision SST, Pausas activas, higiene postural. Punto de hidratacion, EPP.
Ascenso por el andamio con el material y herramienta	Altura. Mecanico: caida objeto Biomecanico Fisico	Lesiones graves fatalidad. Lesiones en la cabeza; cansancio osteomuscular Disconfor termico	Personal autorizado uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, Señalizacion inspeccion, supervision SST Pausas activas, higiene Postural uso EPP, punto hidratación
Instalacion de la estructura del	Altura= Fisico: Ruido calor Mecanico	Lesion grave fatalidad zumbidos en oidos, sordera estres, cambio de humor Heridas en dedos o manos.	personal autorizado, EPA uso EPCC, andamio certificado restricion, Señalizacion, inspeccion supervision SST, autocuidado uso de EPP adecuado autocuidado, supervision SST, preoperacional.
ventanal a la Pared. con tornillos. Sobre el andamio en altura de 11mts.	uso de Herramienta manual, equipos electricos, proyeccion objetos. ELECTRICO Biomecanico	machacones, golpes en dedos o manos. Lesiones en la cabeza ojos. Descarga electrica. Lumbagos, cansancio osteomuscular	uso de EPP adecuado autocuidado, inspeccion visual, preoperacional restriccion del area, Señalizacion uso EPP. autocuidado Señalizacion Pausas activas, hig. postural.
Descenso del andamio a PISO con las	Altura. Biomecanico MECANICO	Lesiones graves fatalidad. Lumbagos, cansancio en manos y brazos. Lesiones en la	uso de EPP, personal autorizado uso EPCC, andamio certificado restricion, Señalizacion, inspeccion supervision SST, autocuidado Pausas activas, higiene postural. uso EPP, restriccion Señalizacion
herramientas. utilizadas Orden y aseo.	caida de objeto Fisico: calor Quimico: polvo alcantarillado	cabeza. Disconfor termico Deshidratacion Rinitis, alergia, gripa	Uso de EPP, pausas activas, Punto de hidratacion. uso de EPP tapabocas humectacion.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.060.268 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Euliceo Ramirez	79487053	Operario	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bustos	Nombre: Edna Edward Gil
Cedula: 1082226228	Cedula: 1.479.504	Cedula: 65788548
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Holl cerca a las escaleras	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de verticales a la estructura de cubierta y ajustes.
FECHA DEL 7-12-2024 AL 7-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y piernas Desinformacion de los peligros por falta de atencion	charlas, dinamicas cortas y eficaces uso de sillas
Traslado de personal, material y herramienta al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalones, tropezones, caidas, golpes, heridas. Lumbagos, cansancio, estres, cefalea. Disconfort termico Deshidratacion	inspeccion visual del area, autocuidado señalizacion Pausas activas, hig. postural. punto hidratacion.
Ascenso por el andamio	Altura Biomecanico	Lesiones graves fatalidad. cansancio en brazos y manos	persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST autocuidado Estiramientos, Pausas activas higiene postural.
Instalacion de horizontales a la estructura y Ajustes Pendientes de la estructura	Altura. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad Lumbagos, golpes, cansancio en brazos, manos y cuello	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion, inspeccion supervision SST, autocuidado Pausas activas Higiene Postural
a la parcd. con tornillo. Sobre andamio. a una altura de 11 mts.	MECANICO ELECTRICO. FISICO: Ruido	.Heridas graves, golpes y machacones en dedos o manos, lesiones en la cabeza Descarga electrica Sordera, zumbido en oidos, estres., Disconfort, deshid	autocuidado Uso de EPP adecuado .autocuidado inspeccion visual., Propiedad de herramienta y equipos. .señalizacion. Supervision SST, punto hidratacion
Descenso del andamio de la persona y sus herramientas.	Alturas Biomecanico MECANICO: caida objetos. FISICO: calor	Lesiones graves fatalidad Lumbagos, cansancio en brazos y manos Lesiones en la cabeza. Disconfort termico Deshidratacion	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspecciones, supervision SST Pausas activas, higiene Postural. uso adecuado de los EPP, cerramiento, restriccion señalizacion, inspeccion, supervision SST, autocuidado Pausa activa, punto de hidratacion
Orden y aseo	Biomecanico Quimico: Polvo al barrer	.cansancio en brazos y manos gripa, rinitis Alergias	Pausas Activas hig. postural uso EPP, humectacion

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AVOC - 07 NIT: 901.000.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Emiliano Ramirez	79187053	Operario	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Cano	Nombre: Andrés Barbosa	Nombre: Edwar Manager
Cedula: 93391274	Cedula: 1047950	Cedula: 63788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.848 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Parte atras "Sacada de cargas." andamio #4.	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Arme y desarme de andamio para traslado de lugar
FECHA DEL 7- 12-2024 AL 7-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion (ATS, PTS, Charlas, mapas)	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Piernas y Pies Desinformacion de los riesgos falta atencion	Realizacion de la charla corta, concreta y efectiva uso de silla
traslado de Personal herramienta y material al area de trabajo	Locativos FISICO: Calor Biomecanico	resbalon, raspones hematomas, Lesiones Disconfort termico, deshidratacion cansancio osteomuscular	uso adecuado de los EPP, inspecion visual del area, autocuidado Punto de hidratacion realizar pausas activas higiene corporal
Ascenso al andamio Para comenzar el desarme..por el andamiero	Altura. Biomecanico FISICO: Ruido	Lesiones graves fatalidad Lumbago, cansancio osteomuscular sordera y zumbido estres, deshidratacion	persona autorizada uso de EPP, EPCC y andamio certificados. restriccion, Señalizacion supervision SST Pausas activas, calistenia uso de EPP, autocuidado Punto hidratacion
Desarme y balado de los puntes del andamio a piso.	Altura. Biomecanico MECANICO	Lesiones graves fatalidad Lumbago, cansancio en brazos y manos Golpes, machacones.	persona autorizada, uso EPP, uso EPCC, andamios certificado restriccion, Señalizacion supervision SST, autocuidado calistenia, Pausa activas hig. ene postural. Señalizacion.
	atrapamiento, caida de objetos uso herramienta FISICO: Ruido. calor Locativo.	en dedos o mano contusiones en la cabeza Sordera, zumbido en oidos estres. Resbalon, raspon, Lesiones	uso adecuado de los EPP; inspeccion preoperacional de herramientas y equipos. Pausas activas, descansos. uso tapaoidos. Inspeccion en el area. autocuidado, señalizacion
Traslado y armado del andamio en. otra area.	Altura Locativo. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad tropezon resbalon. Lumbago, cansancio osteomuscular	persona autorizada, uso EPP, uso de EPCC y andamios certificados restriccion, supervision SST. Señalizacion, inspecion, autocuidado inspeccion visual del area autocuidado, señalizacion Pausas activas, hig. Postural
	FISICO: Ruido. martilleo. calor. MECANICO uso herramienta caida objeto	Sordera, zumbido en oidos cambios de humor, estres machacones en dedos o mano Golpes; contusiones en la cabeza	uso adecuado de los EPP para la actividad Punto de hidratacion uso EPP., restriccion señalizacion supervision de SST. autocuidado
Descenso del andamio a piso. del andamiero	Altura Biomecanico	Lesiones graves fatalidad Lumbago, cansancio en brazos y manos	persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificados restriccion, señalizacion, supervision SST, autocuidado Realizacion de pausas activas, hig, ene Postural. autocuidado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO GYGS - 07 NIT: 901.000.808 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005[illegible]580	OF	
2	Andres Vasquez	1234639512	AUX	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Bran	Nombre: Andrés Barbero	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 9[illegible]	Cedula: 19479504	Cedula: 65[illegible]
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.860.842 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Obra General.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** - Aplicacion de Pintura en partes bajas sobre plataforms menores de 1.40, preparacion y mezcla manual de mortero instalacion de baldosa, corte de baldosas con pulidora o corta ceramica, corte de varillas con pulidora.
FECHA DEL 9-12-2024 **AL** 15-12-2024.	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico psicosocial	Cansancio en pies y piernas Desinformacion de los riesgos.	Charlas, dinamicas, cortas y efectivas uso de Sillas
Traslado del personal herramientas y materiales al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Tropezones, raspones resbalones cansancio osteomuscular Disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion visual del area, señalizacion autoprotegidos, uso EPP pausas activas higiene postural punto de hidratacion
Aplicacion de Pintura en paredes internas. sobre plataformas ≤ 1.40	Locativo. caida distinto nivel. Biomecanico mov. repetitivos	esguinces, lesiones torceduras Lumbagos, cansancio en brazos, manos cuello.	inspeccion del area señalizacion, restriccion Persona autorizada uso de EPP; autoproteccion supervision de SST pausas activas higiene Postural.
	Mecanico Fisico. Quimico.	golpes, machucones en dedos o manos Lesions en la cabeza Disconfor termico Deshidratacion dermatitis, irritacion ocular	uso de EPP adecuados. persona autorizada restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso EPP, Punto de hidratacion mel area
Preparacion y aplicacion de	Quimico Mecanico	Dermatitis; silicosis y otras afecciones respiratorias. Cortes, golpes en dedos o manos lesiones oculares.	uso de EPP adecuado autoprotegido, inspeccion preoperacional. restriccion del area persona autorizada señalizacion de area
mezcla de mortero para resanes, vigas. manualmente.	Biomecanico Fisico.	cansancio osteomuscular. Disconfor termico Deshidratacion	pausas activas, higiene postural. punto de hidratacion pausas activas.
Fabricacion de vigas de amarre	Mecanico uso herramienta manual y Polidora Fisico: Ruido vibra, radi	golpes, machucones punzones, heridas.. Amputacion; heridas y raves Sordera, zumbido en oidos, estres, cambio	uso de EPP. adecuados autoprotegido, Personas autorizadas, restriccion supervision SST, mantto preoperacional de equipos.
con tablones y varilla para el portoon de ingreso - uso de plataformas menores 1.40 cm.	rad-Sol. Locativo caida distinto nivel	de humor, irritabilidad Adormecimto en manos Deshidratacion, quemaduras por el Sol. torcedura, esguinces	uso de EPP, pausas activas; autoproteccion Persona autorizada punto de hidratacion Inspeccion del area preoperacionales. autoproteccion, restriccion Persona autorizada supervision SST

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.080.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 3

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
corte de ceramica y varillas con Polidora.	Mecanico Biomecanico	Heridas en dedos o manos, lesion ocular lumbagos, cansancio osteomuscular	uso de los EPP adecuados autocuidado, inspeccion preoperacional, personal autorizado. pausas activas, higiene postural.
corte de ceramica y/o varilla con Polidora.	MECANICO FISICO: Ruido vibracion Quimico. polvo. Biomecanico	Lesiones graves, amputacion. zombidos, oidos, Sordera otros, cambios de humor Afecciones respiratorias. Alergias, Silicosis cansancio osteomuscular	uso adecuado de los EPP, preoperacional de equipo, personal autorizado, restriccion señalizacion, supervision uso EPP, autocuidado pausas activas, higiene postural
Instalacion de ceramica "baldosa" en baños, Pisos.	Quimico Fisico: Ruido impacto, calor. Biomecanico	Alergia, dermatitis afecciones respiratorias Sordera, zombidos en oidos, estres, cambios de humor, hormigueo y adormecimiento en manos Lumbagos, cansancio osteomuscular.	uso adecuado de los EPP, autocuidado hojas de seguridad, plan de emergencia botiquin. persona autorizada. Realizacion pausas activas.
Instalacion de baldosa de Piso duro-	Quimico Biomecanico Mecanico Fisicco	silicosis, afecciones respiratorias. cansancio osteomus. lumbagos, calambres. Golpes en dedos o manos Disconfor, Deshidratacion	uso de los EPP adecuados autocuidado. pausas activas higiene postural personas autorizadas. Señalizacion, restriccion cubrimiento con caucho.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - 67 NIT: 901.960.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Garcia	14296830	Alumno	
2	Yostin Solano Bonilla	1110450141	Ayudante	
3	Juan Mora	1005551528	OF	
4	Andres Vasquez	1234639512	AUX...	
5	Adrian A. Tapasco	1002802364.	Ayudante.	Adrian T.
6	Elkin León	7704.002.547	Ayudante	Elkin León
7	Oscar Garcia M.	1006068713	Aux.....	
8	Edwin A Vega	14296757	Oficial	Edwin Vega
9				
10	Cesar Augusto Corzo	1.106.738.407	Ayudor	
11	Orfa Brand Palac	29555506	oficial	
12	RUBEN DARIO	14/67852	OFICIAL	Ruben Muñoz
13	Brenda Varon	1110871274	Ing Auxiliar	Brenda Varon
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre:	Nombre: Edwar Yara
Cedula: 1082776228	Cedula:	Cedula:
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.660.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Patio de Atras	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Ornamentación. Pintura a base de aceite para puertas, rejas, etc. metalicas
FECHA DEL 9-12-2024 **AL** 13-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico PSICOSOCIAL	cansancio en pies y piernas Desinformación de los Peligros Por falta de atencion al tema.	charlas cortas, dinamicas y eficaces Uso de Sillas.
traslado de personal, herramienta y material al área de trabajo.	LOCATIVA BIOMECANICA FISICO: calor.	Tropezon, raspon, resbalon, heridas, Lumbago, cansancio osteomuscular Disconfor termico. Deshidratacion	Uso de EPP adecuados inspección visual. señalizacion, autocuidado Pausas Activas, estiramientos, hig postural hidratacion. Punto de hidratacion. Ropa fresca.
Lijado de Puertas y limpieza de impurezas.	QUIMICO liquido: pinturas POLVO: al lijar particula Extrañas. MECANICO FISICO: calor.	Afeccion respiratoria rinitis, Lesión o irritacion ocular por part. Extrañas. Golpes en dedos o manos Afecciones oculares. Deshidratacion Disconfor termico	Uso adecuado de EPP autocuidado, inspección del area, Preoperacionales de equipos y herramientas restricciones, señalizacion Persona autorizada Punto de hidratacion
Aplicación de pintura a base de aceite para Puertas marcos, rejas,	QUIMICO: Vapores, liquidos, polvos. MECANICO ELECTRICO	Afecciones respiratorias. somnolencia, intoxicacion alergia, dermatitis. Irritacion ocular Golpes en dedos y manos Lesion ocular. Descarga, Quemadura	Uso de EPP, personas autorizadas, restricciones señalizacion, inspeccion preoperacional del equipo, de EPP, de herramientas a usar, autocuidado supervision SST.
Portones, etc, mediante pistola con compresor y con brocha manualmente	ÁSICO Incendios Biomecanico	Sordera, zumbado en oidos estres, cambios de humor irritabilidad, contacto de incendio Cansancio osteomuscular Lumbago	Uso de EPP zonas de seguridad, pausas activas autocuidado. uso de extintor cerca del area Realizar pausas Activas higiene postural.
Instalaciones de puertas, Rejas, Portones, etc.	LOCATIVO MECANICO BIOMECANICO	Resbalones, tropezones raspones, esguince. Laceraciones en dedos y manos Lumbago, cansancio muscular	Uso adecuado de EPP autocuidado, inspeccion visual del area, señalizacion Pausas Activas, higiene postural.
Soldadura con electroSoldador	FISICO: Radiacion no ionizante soldadura Arco soldadura QUIMICO: Humo metalico, Gases MECANICO Electrico	Conjuntivitis, cataratas edema Edema pulmonar, neumonitis irritacion de ojos, ulceras y vias respiratorias Quemaduras. Partes calientes, quemadura Descarga, Quemadura	Persona autorizada uso de los EPP adecuados para la actividad señalizacion, restricciones preoperacional, inspeccion del area
Orden y ASEO	QUIMICO polvo as barrer LOCATIVO FISICO: calor.	Alergia, sinusitis, gripa Respiratorios personas Disconfor termico, Deshidratacion	Uso de EPP adecuado humectacion del area Inspeccion visual del area, autocuidado Punto de hydratacion Autocuidado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AVOC - 67 NIT: 901.069.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD / Careta de soldar	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Sebastian Prada	1110456987	Ayudante	
2	ALEXANDER FERRO	93238281	PINTOR	
3	Kevin Javier Pardo	1105463073	ayudante	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Bautista	Nombre: Edna Alvarado
Cedula: 1082770228	Cedula: 1479504	Cedula: 63585895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.860.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Baños	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Regatos, Retiro e instalacion de tubos en PVC y la instalacion de tazas de baños, lavamanos orinales
FECHA DEL 9-12-2024 **AL** 15-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Pies y Piernas Desinformación de los Peligros por la falta de atencion a la charlas	Realizacion de charlas cortas y rapidas. dinamicos. Uso de sillas
Traslado de personal, herramientas y materiales al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico.	Tropezones, raspones. heridas cansancio osteomuscular lumbalgias Discontor ter Deshidratación	Pausas activas, higiene inspeccion de area señalizacion, autocuidado pausas activas, higiene postural Ropa fresca, Ponto hidratación.
Corte de tuberia en PVC con Pulidora	MECANICO Ruido, vibracion, calor manejo de pulidora. FISICO: Ruido. vibracion calor Iluminacion	Amputacion, heridas graves Lesiones oculares, golpes en dedos y manos. Hipoacusia, zumbidos, estres cambio de humor. adormecamiento tactil visual de dedos o manos Deshidratacion, Discontor	uso de EPP adecuado para la actividad, persona autorizada y con experiencia, autocuidado luminarios en el area supervision SST. Ponto de hidratacion.
	Electrico Locativo Biomecanico Quimico: Polvos.	Descarga, Quemaduras Tropezon, resbalones Lumbagos, cansancio osteomuscular Alergia, rinitis, gripa	uso de EPP adecuado persona autorizada. autocuidado, inspeccion del area de trabajo, pausas activas higiene postural. humectacion
Instalación de	Quimico. uso de Pegante MECANICO FISICO: Ruido. Exposicion calor.	Rinitis, irrita las vias respiratorias, efecto alucinogeno, alergias Lesion ocular o irritacion en ojos por contacto. Sordera, estres, cambio hormonal	uso de EPP adecuado persona autorizada Preoperacionales de equipos, inspeccion del area, Señalizacion autocuidado
Pegue de la tuberia en PVC y tazas,	Locativo. Biomecanico	Resbalones, tropezones heridas. herramientas lumbagos, cansancio osteomuscular	Señalizacion del area inspeccion, autocuidado Realizacion de pausas activas. formula higiene Postural
Orinales. y lavamanos.	Biologico	bacterias en la tuberia existente	uso EPP, autocuidado Orden y aseo
Orden y Aseo	Quimico Biomecanico Locativo	Rinitis, Alergia gripa cansancio osteomuscular Tropezon, resbalon	uso de EPP adecuado Autocuidado. Pausas activas, descanso higiene postural. inspeccion del area autocuidado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.660.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	/	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	/	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	/	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	/	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Edwin Avena	1[illegible]752	oficial	Edwin Avena
2	Oscar Garcia	1008020713	Aux...	Oscar
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Bustos	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082770228	Cedula: 19479503	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.202 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Obra general	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Actividades electricas como cambios de luminarias conexiones en partes bajas. recorridos en el area
FECHA DEL 9-12-202 AL 14-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y piernas Desinformacion de los peligros	Charlas, capacitaciones y eficaces uso de EPPS
Traslado de personal materiales y herramientas al área	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalon, tropezon heridas lumbalgias, cansancio osteomuscular disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion visual de area, señalizacion autocuidado pausas activas, higiene postural Reparto de punto de hidratacion
Recorrido de areas revisando instalaciones electricas.	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalons, tropezon hematomas cansancio en piernas Disconfor termico Deshidratación	uso de EPP. adecuada inspeccion visual del area, pausas activas, higiene postural Punto hidratacion.
Desenergizacion de los puntos en el area donde se va a intervenir.	Electrico Mecanico.	Descarga electrica quemaduras Golpes en manos o dedos, heridas por zonas	uso de EPP dielectrico uso de herramienta dielectricas autoridad restricción de area personal autorizado
	Locativo Biomecanico Fisico.	Resbalons, tropezon hematomas cansancio en brazos piernas, cuello Disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion visual del area, autocuidado Pausas activas higiene postural Punto hidratacion
Cambio de Luminarias.	Mecanico Fisico	Golpes en manos o dedos; punzones heridas. Disconfor termico Deshidratación	uso de EPP adecuado inspeccion del area Persona autorizada Punto de hidratacion Pausa activas, descanso
Sobre esfuerzos de levantamiento o Rutina o en piso	Locativo	resbalones. ropas tropezon, esguince en pies.	Inspeccion del area autocuidado.
Orden y Aseo	Quimico Biomecanico	alergia, gripas rinitis cansancio en brazos y manos.	uso EPP, autocuidado humectacion. Pausas activas higiene postural

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SVOC - ST NIT: 901.000.448 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO		ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD		ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES		MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD		PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Freddy Perez	80226043	Tec Electrico	
2	Francisco Leiva	79914435	electrico	
3	Alfredo Pelaez Cossio	1065644495	Ing. Electrico	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasquez	Nombre: Andres Blanco	Nombre: Edna Felicia Gm
Cedula: 1082776228.	Cedula: 1947950	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Sala de atencion al Publico	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Cambio e instalación de luminarias en partes altas sobre andamio
FECHA DEL 9-12-2024 **AL** 9-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y Piernas. Desinformacion de los Peligros.	charlas cortas, dinamicas y eficaces uso de sillas
traslado del personal herramientas y material al area de trabajo	Locativo Biomecanico FISICO	Tropezones, resbalones cansancio osteomuscular Disconfort termico Deshidratacion	inspeccion uso del uso de EPP. autocuidado. Pausas activas, higiene postural Punto de hidratacion Pausas activas
Acenso y descenso de los andamios.	ELECTRICO Altura. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad cansancio en brazos y manos.	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion, inspeccion, supervision SST Pausas activas, higiene Postural; autocuidado
Desenergizacion de la energia en los puntos donde se va a raliza las actividades.	ELECTRICO Biomecanico	Descarga / quemadura Cansancio en brazos manos, cuello.	uso EPP adecuados electricos, restriccion Persona autorizada. Pausas activas, higiene Postural, autocuidado
	FISICO MECANICO	Disconfort termico Deshidratacion Golpes, machacones en manos y dedos	Punto de hidratacion Ropa fresca, EPP. autocuidado uso EPP adecuadamente autocuidado, inspeccion de herramientas
Cambio de luminaria en los partes altos; utilizando andamios multidireccional	ALTURA. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad cansancio en brazos manos y cuello	Persona autorizada, uso EPP, uso EPCC, andamio certificado, restriccion señalizacion, inspeccion supervision SST pausas activas higiene postural.
	MECANICO. FISICO	Lesiones en la cabeza, contusión Disconfort termico Deshidratacion	uso de EPP, restriccion señalizacion, persona autorizada, uso de poster herramientas. inspeccion de herramientas. punto de hidratacion.
Orden y Aseo.	Quimico Biomecanico	Rinitis, gripa alergica. cansancio en manos y brazos	uso EPP adecuadamente autocuidado. pausas activas, higiene postural.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.660.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Francisco Leiva	79914435	electrico	
2	Jhon Florez	80225043	Tec Electri	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Vilano.	Nombre: Andres Basto B	Nombre: Edna Liana yoro
Cedula: 1082776222.	Cedula: 19479503	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.660.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Hd es caleros	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicacion de Pintura a base de agua en parcds altos sobre andamio #2
FECHA DEL 9-12-2024 **AL** 9-12-24	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y Piernas. Desinformación del riesgo por falta de atencion al tema	Charlas cortas, dinamicas y eficaces uso de sillas para firmar los documentos
traslado de personal, herramientas y material al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Caidas, golpes, torceduras, golpes, heridas. cansancio osteomuscular Disconfort termico Deshidratacion	Inspeccion visual del area señalizacion, autocuidado Pausas Activas, hig. Postural Punto de hidratacion. Descansos.
Acceso por el andamio con	Alturas Quimico	Lesiones graves fatalidad Irritacion de ojos por contacto con pinturas	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso de EPP, autocuidado Hojas de seguridad, Botiquin plan de emergencias
la carrera de Pintura.	Biomecanico Fisico. Mecanico	Cansancio en brazos y manos Disconfort, Deshidratacion Lesiones, contusiones en la cabeza	Pausas activas hig. postural. Punto de hidratacion uso de EPP, restriccion señalizacion; supervision SST
Aplicación de la Pintura. a base	Alturas. Quimico Fisico	Lesiones graves fatalidad Alergia, dermatitis irritacion ocular, Disconfort, deshidratacion	Persona autorizada uso EPP uso EPCC, Andamio Certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso de EPP, autocuidado hojas de seguridad. Punto de hidratacion
de agua. en las parcds altas sobre andamio.	Mecanicos Biomecanico	Lesiones, contusiones en la cabeza. Cansancio en brazos manos y cuello. Lumbalgias	uso EPP, restriccion señalizacion, supervision SST, autocuidado Pausas Activas higiene postural autocuidado
Descenso por el andamio	Alturas Mecanico Biomecanico	Lesiones graves fatalidad contusiones en la cabeza cansancio en brazos y manos	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso de EPP, restriccion señalizacion, autocuidado pausas Activas, hig. postural
orden y aseo	Quimico Biomecanico	Alergia, gripa, rinitis cansancio osteomuscular	uso EPP, autocuidado inspeccion, humectacion Pausas activas higiene postural autocuidado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.860.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	6055545	OF	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Basto	Nombre: Edna Liliana Y
Cedula: 10827.6228	Cedula: 19479503	Cedula: 65788893
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.660.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION:	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicacion de Pintura a base de agua para Paredes altas sobre andamio
FECHA DEL 10-12-202 **AL** 10-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial.	cansancio en Pies y Piernas Desinformacion de los riesgos Poca falta de atencion	Charlas dinamicas, cortas efectivas. uso de sillas.
Traslado de personal. herramienta y material al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Tropezon, caidas torceduras cansancio osteomuscular Disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion visual de la zona señalizacion, autocuidado pausas Activas hig. Postural. punto de hidratacion Dos cursos
Acceso por el andamio. con la caneca de pintura.	Altura. Quimico	Lesiones graves fatalidad. Irritacion de los ojos por contacto con la pintura	Personal autorizado, uso EPP uso de EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso de EPP adecuados. Habitos de seguridad, Plan de emerg, Botiquin
	Biomecanico Fisico Mecanico caida de objeto	cansancio en brazos manos y cuello Disconfor, deshidratacion Lesiones, contusions en la cabeza	pausas activas, higiene postural, punto de hidratacion uso de EPP adecuados. restriccion del area. Señalizacion.
Aplicacion de la Pintura a base de agua en las Paredes altas Sobre andamio	Altura. Quimico. Fisico	Lesiones graves fatalidad Alergia, dermatitis irritacion ocular Disconfor, deshidratacion	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion señalizacion inspeccion, supervision SST uso de EPP, autocuidado Botiquin, plan de emergencia punto de hidratacion
	Biomecanico Mecanico	Cansancio en brazos manos y cuello. Lesiones, contusiones en la cabeza	Pausas activas hig, enc postural. autocuidado uso de EPP; señalizacion restriccion, supervision SST.
Descenso por el andamio	Altura. Biomecanico Mecanico	Lesiones graves fatalidad. cansancio en brazos y manos. contusiones en la cabeza	Personal autorizado, uso EPP. uso andamio EPCC certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST Pausas Activas, hig. Postural uso de EPP, restriccion señalizacion
Orden y Aseo.	Quimico Biomecanico	Alergia, gripa rinitis. cansancio osteomuscular	uso de EPP, autocuidado inspeccion, humectacion Pausas activas hig. Postural.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SVOC - ST NIT: 901.060.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Vasquez	1234639512	Auxiliar	
2	Juan rios	1005[illegible]28	OF	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Blanco.	Nombre: Edwar L. Gil
Cedula: 1082774228	Cedula: 1947903	Cedula:
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.660.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Cerca a la Porteria	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Cambio e instalacion de luminarias en partes altas sobre andamio
FECHA DEL 10-12-2024 AL 10-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en pies y piernas Desinformacion de los riesgos	Charlas cortas, dinamicas y activas uso de SIRLA
traslado del personal, herramientas y materiales al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Tropezones, resbalones cansancio osteomuscular Disconfort termico Deshidratacion	Inspeccion vias del area, uso de EPP autocuidado Pausas activas Higiene postural Punto de hidratacion
Desenergizacion de la energia en	ELECTRICO Biomecanico	Descargas electricas cansancio osteomuscular	Personal autorizado restriccion, uso de EPP dielectrico autocuidado Pausas activas Higiene postural
los puntos donde se va a realizar la actividad.	Fisicos: Mecanico	Disconfort termico Deshidratacion golpes, machacones en manos y dedos	uso de EPP, pausas activas, punto de hidratacion autocuidado. uso EPP adecuado autocuidado
Cambio de luminaria en las partes altas utilizando	Altura Biomecanico	Lesiones graves fatalidad cansancio en brazos manos y cuello	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion supervision SST, autocuidado pausas activas higiene postural
andamio multidireccional.	MECANICO FISICO	Lesiones en la cabeza, contusiones Disconfort termico Deshidratacion	uso de EPP, restriccion señalizacion, personal autorizado, uso de portaherramientas Punto de hidratacion
Acenso y descenso de andamios	Altura. Biomecanico	Lesiones graves fatalidad cansancio en brazos y manos	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion supervision SST, autocuidado pausas activas, hig. Postural.
Orden y Aseo	Quimico polvos en barras Biomecanico	gripas rinitis alergias cansancio en brazos y manos	uso de EPP adecuado humectacion. pausas activas higiene postural

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - 07 NIT: 901.000.448 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD		PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Perez	80226043	Electri	
2	Francisco Leiva	79914435	electrico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Ulloco	Nombre: Andres Bastos	Nombre: Edna Liliana Gra
Cedula: Juan 1082730229	Cedula: 19479563	Cedula: 65+858895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.860.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Parte posterior.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicacion de Impermeabilizante en fachada exterior Sobre andamio
FECHA DEL 10-12-2024 **AL** 10-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Pies y piernas Desinformacion de los peligros	Charlas, dinamicas, cortas, efectivas Uso de sillas
Traslado del personal herramienta y materiales al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Tropezones, resbalones cansancio o stress Disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion visual y Señalizacion, autocuidado Pausas activas higiene postural, Punto hidratacion
Acceso por el andamio con la canasta de impermeabilizante	Altura Quimico Biomecanico Fisico Mecanico	Lesiones graves fatalidad. Irritacion ocular por contacto con sustancia cansancio osteomuscular disconfor termico Deshidratacion Lesiones, contusiones en la cabeza	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion, inspeccion supervision SST, autocuidado uso EPP, autocuidado hoja de seguridad, plan de emergencia, botiquin Pausas activas, higiene postural. Punto de hidratacion, Pausas activas uso EPP, restricciones Personal autorizado, Señalizacion
Aplicación del impermeabilizante	Altura QUIMICO FISICO	lesiones graves fatalidad. alergia, dermatitis irritacion ocular. deshidratacion, disconfor	personal autorizado, uso EPP, uso andamio y EPCC certificado restriccion, señalizacion, inspeccion supervision SST, autocuidado uso EPP, personal autorizado restricciones Punto de hidratacion
en la fachada de alta del exterior sobre andamio.	Biomecanico Mecanico	cansancio en los brazos manos y cuello Lesiones, contusiones en la cabeza	Pausas activas higiene Postural uso de EPP, restricciones señalizacion.
Descenso del andamio a piso	Altura Biomecanico Mecanico	Lesiones graves fatalidad cansancio en brazos y manos contusiones en la cabeza	Personal autorizado uso EPP uso EPCC y andamio certificado restriccion, señalizacion, inspeccion supervision SST autocuidado Pausas activas. hig. postural. uso EPP, restricciones señalizacion
Orden y aseo	Quimico Biomecanico Fisico	Rinitis, Alergia gripa Cansancio osteomuscular Deshidratacion	uso de EPP adecuado humectacion. Pausas activas higiene postural. Punto de hidratacion

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.660.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Vasquez	1234679512	AUX..	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Blanco	Nombre: Edwar L y s
Cedula: 1002776228.	Cedula: 1947950 3	Cedula:
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT
NIT: 901.860.248 - 3

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACIÓN: Sala espera Piso 1 y 2.

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalación de lamina de cielo raso Sobre la estructura.

FECHA: DEL 11-12-2024 **AL** 13-12-2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio de pies y piernas. Desinformación de los riesgos existentes	Charlas, cortas y dinamicas Eficaces Uso de sillas.
traslado de personal, herramientas y materiales al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalon, tropezon, raspones, heridas. Lumbagos cansancio osteomuscular Disconfort termico Deshidratacion	inspeccion del area autocuidado, uso EPP. pausas activas, hig. postural Punto de hidratacion
Instalacion de las laminas del	Locativo caida diferente nivel. Biomecanico	esguinces, torceduras fractura de pies. golpes, Resbalones tropezon. Lumbagos, cansancio en brazos. y cuello	inspeccion del area autocuidado. Uso de EPP, Personal autorizado. pausas activas, hig postural.
cielo raso Sobre la estructura.	Fisico: Ruido calor. MECANICO ELECTRICO.	Hipoacusia, estres zumbidos en los oidos, cambios de humor, cefalea Golpes en dedos o manos Descarga, tormenta	Uso de EPP adecuadamente autocuidado Persona autorizada. autocuidado, herramientas dielectricas, Proteccion del equipo
Corte de lamina de cielo raso	Mecanico uso bisturi. Biomecanico	Heridas en dedos o manos cansancio osteomuscular	Uso de EPP adecuado autocuidado persona autorizada pausas activas hig. postural
Orden y ASEO	Quimico polvo albaner Biomecanico	Alergia, gripa rinitis cansancio en brazos y manos	Uso de EPP adecuado autocuidado. Pausas activas higiene postural

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	/	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	/	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION AUDITIVA	/	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
PROTECCION RESPIRATORIA	/	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
BOTAS DE SEGURIDAD		PRETALES		OTRO?	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES			

	TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD			
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Robinson Rangel. Sandc.	19369465	ofical.	
2	Jhonny Pitalua	8798168	Of	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	ING. RESIDNTE	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Pinto	Nombre: Eduar Yon
Cedula: 1082776222	Cedula: 1047950	Cedula:
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.880.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Holl cerca alos escaleras	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicacion de pintura a base de agua en Paredes altas Sobre andamio
FECHA DEL 11-12-24 **AL** 11-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentacion	Biomecanico Psicosocial	cansancio en Pies y Piernas. Desinformacion de los Peligros	Charlas dinamicas, cortas y eficaces uso de sillas.
traslado del personal material y herramienta al área de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalon, tropezon caida, heridas Cansancio osteomuscular Disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion visual señalizacion, aislamiento Pausas Activas, higiene postural Punto de hidratacion ropa fresca.
Acenso por el andamio.	Alturas. Quimico:	Lesiones graves fatalidad Irritacion de los ojos por contacto de Pintura	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso EPP, restriccion. Persona autorizada, plan de emergencia, Hojas de seguridad
con la canecca de Pintura.	Biomecanico Mecanico Fisico.	Lombago, cansancio de brazos y manos Lesion, contusion en la cabeza Disconfor termico Deshidratacion	Pausa Activas higiene postural uso EPP, restriccion señalizacion Punto de hidratacion
Aplicacion de la pintura a base	Altura. Quimico	Lesiones graves fatalidad Alergia, dermatitis. Irritacion ocular.	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso de EPP, Persona autorizada, Hojas de seguridad, Plan de emerg. restric. señaliz.
agua en las paredes altas. Sobre andamio	BIOMECANICO FISICO MECANICO	cansancio en brazos mano, cuello Disconfor termico Deshidratacion Lesion, contusion en la cabeza	Pausas activas, hig. postural, autocuidado Punto de hidratacion Pausa activas uso de EPP, restriccion señalizacion.
Descenso por andamio	Altura Biomecanico Mecanico	Lesiones grave fatalidad. Lumbago, cansancio. manos y brazos. Lesion, contusion en la cabeza	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado. restriccion, señalizacion inspeccion, restriccion SST Pausa activas, hig. postural uso EPP, restriccion señalizacion.
Orden y ASEO.	Quimico Biomecanico	Alergia, gripa rinitis Cansancio osteomuscular.	uso de EPP, autocuidado humectacion autocuidado Pausas activas higiene postural autocuidado

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO AYOC - ST NIT: 901.660.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Velasquez	1234639512	Auxiliar	
2	Jean Mora	1085452026	OF	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Basto B	Nombre: Edwar L-Yon
Cedula: 1082776228	Cedula: 1147950326 Residente Obra	Cedula:
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.880.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Holl cerca a escaleras	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicacion de pintura a base de agua en parcdes altas Sobre andamio #2
FECHA DEL 12-12-2024 **AL** 12-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial	Cansancio en Pies y Piernas. Desinformación de los riesgos.	Charlas cortas y dinamicas Uso de sillas
Traslado del personal, herramientas y materiales al area de trabajo	Locativo Biomecanico Fisico	Resbalon, tropezon traspones. Cansancio osteomuscular Disconfor termico Deshidratación	Inspeccion del area, señalizacion, autocuidado Pausas activas hig. inc postural. Punto de hidratacion ropa fuera cc.
Aceenso por el andamio con la canca de Pintura	Altura Quimico	Lesiones graves fatalidad Irritabilidad en ojos, por contacto con pintura	Persona autorizada, uso EPP, uso EPCC, andamio (certificado), restriccion señalizacion, inspeccion supervision SST, autocuidado uso de EPP, inspeccion plan de emergencia, hojas de seg.
	Biomecanico Fisico Mecanico	Cansancio en brazos y manos. Disconfor termico Deshidratacion Lesions, contusiones en la cabeza	pausas activas, hig postural, autocuidado Punto de hidratacion uso prendas frescas. uso EPP, restriccion del area, autocuidado, señalizacion
Aplicacion de la Pintura a base de agua en los parcdes altas Sobre andamio	Altura Quimico. Fisico	Lesiones graves fatalidad Alergias, dermatitis irritacion en ojos. Disconfor, Deshidratacion	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso de EPP, autocuidado hojas de seguridad, Plan de emergencia, Punto de hidratacion
	Mecanico Biomecanico	Lesiones, contusion en la cabeza, heridas. cansancio en brazos manos, cuello lumbagos	uso de EPP, restriccion señalizacion, persona autorizada, autocuidado supervision SST. Realizar pausas Activas, hig. Postural.
Descenso por el andamio	Altura Mecanico Biomecanico	Lesiones graves fatalidad contusiones, heridas en la cabeza cansancio en brazos y manos	Persona autorizada, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST uso EPP restriccion señalizacion, pausas activas, higiene postural
Orden y aseo.	Quimico Biomecanico	Alergia, gripa, rinitis Cansancio, osteomus	uso EPP, autocuidado supervision SST. humectacion. pausa activas hig. Postural.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.860.848 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan mora	1085284528	of.	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Basto	Nombre: Edwin Echeverry
Cedula: 1082776228.	Cedula: 19479503	Cedula:
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.880.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Holl cerca de las escaleras.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Ajuste de la estructura del ventanal sobre andamio
FECHA DEL 12-12-2024 **AL** 12-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentacion	Biomecanico Psicosocial.	Cansancio en pies y Piernas Desconformacion de los Pligos por la falta de atencion	charlas cortas, dinamicas y eficaces. Uso de sillas
Traslado de personal, materiales y herramienta al area.	Locativo caida diferente nivel Biomecanico Fisico: Ruido calor	Resbalon, tropezon, hematomas. Lumbagos, cansancio osteomuscular Disconfort termicos Deshidratacion, sorderas	Inspeccion visual del area, señalizacion, autocuidado, pausas activas, hig. Postural. Ropa fresca, punto de hidratacion
Inspeccion visual de los marcos de la estructura en la parte alta.	Altura: Biomecanico	Lesiones graves fatalidad. Cansancio en brazos manos y cuello.	Personal autorizado uso de EPP adecuados uso EPCC, andamios certificados, señalizacion restriccion, supervision del SST, autocuidado pausas activas hig. Postural.
Ajustes de la estructura a la	Altura Fisico: Ruido vibracion calor.	Lesiones graves fatalidad. Sorderas, zumbido de los oidos, estres, cumbos de hum adormecimiento en manos Deshidratacion	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC, andamio certificado señalizacion, restriccion inspeccion, supervision SST uso de los EPP adecuados autocuidado, Proporcional supervision SST, Punto hidratacion
Pared. con tornillera mediante taladro e instalacion vidrio	MECANICO - uso de Herramienta manual y electrica Proyeccion o caida de objetos puntas Filosas ELECTRICO -	Heridas en dedos o mano, Lesiones en la cabeza, contusiones Lesiones en los ojos. adormecimiento en dedos o manos. Descarga electrica Hormigueo	uso adecuado de los EPP, autocuidado señalizacion, restriccion inspeccion visual del area, Proceso operacional de equipo y herramientas
Sobre andamio a una altura de 12 mts.	Biomecanico Locativo.	Quemaduras Cansancio en brazos manos, Piernas y cuello Resbalones, tropezones contra objetos, heridas.	Persona autorizada y con experiencia. Realizar pausas Activas, fomento de la higiene Postural autocuidado, inspeccion del area, señalizacion
Descenso del Andamio a piso con sus herramientas	Altura Biomecanico	Lesiones graves fatalidad Cansancio en brazos y manos.	Persona autorizada uso EPP, uso EPCC, andamio certificado, inspeccion del area, proporcional de equipos, restriccion, señalizacion, supervision SST, pausas activas, hig Postural
Orden y Aseo del area	Quimico Polvo alcantarillado Biomecanico	Gripa, rinitis, Alergia Lumbago, cansancio osteomuscular	Uso de EPP., autocuidado Demarcacion del area Pausas Activas, higiene Postural.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.060.648 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Esteban Porras	79187053	Operario	
2	Carlos Pantilla	79521836	Instalador	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andrés Basto B	Nombre: Edwin Alexander Gil
Cedula: 1082771228.	Cedula: 1047950?	Cedula: 6578589?
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.880.848 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Pasillo Hol Cerca.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicación de Pintura a base de agua en paredes altas sobre andamio multidireccional
FECHA DEL 13-12-2024 **AL** 13-12-2024.	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de documentación	cansancio en Biomecanico Psicosocial.	cansancio en Pies y piernas Desinformacion	charlas cortas, concisas y efectivas. Uso de sillas
Traslado de personal, material y herramientas al area de trabajo	Locativos Biomecanico. Fisico: calor.	Rasgones, Restriccion hematomas, heridas Lumbagias, cansancio osteomuscular Deshidratacion Disconfor termico.	Inspeccion visual del area, uso de los EPP, pausas Activas higiene postural Punto de hidratacion
ASCENSO por el andamio con la caneca de pintura	Altura. Biomecanico Quimico. Mecanico: caida objeto	Lesiones, graves fatalidad cansancio osteomuscular Irritacion en los ojos por contacto Lesiones, contusiones en la cabeza	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion inspeccion, supervision SST pausas Activas, higiene postural autocuidado uso de los EPP adecuados en tu momento, restriccion
Aplicación de la pintura a base de agua en paredes altas sobre andamio.	Altura. Biomecanico. Fisico: calor. Quimico Mecanico caida objetos	Lesiones graves fatalidad. cansancio osteomuscular Disconfor termico. Deshidratacion Alergia, dermatitis. irritacion ocular. Lesiones, contusiones en la cabeza.	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC, uso andamio certificado restriccion, señalizacion, inspeccion, supervision SST - autocuidado, pausas activas, higiene postural Punto de hidratacion ropa fresca, pausas activas. uso de los EPP adecuados restriccion en el area, señalizacion. supervision SST, autocuidado
Descenso por el andamio.	Altura: Biomecanico	Lesiones, graves fatalidad. Cansancio osteomuscular	Personal autorizado, uso EPP uso EPCC, andamio certificados, restriccion señalizacion, inspeccion supervision SST Pausas Activas,
	Mecanico.	Lesiones, contusiones en la cabeza	higiene. Postural, restriccion en el area señalizacion, supervision sgt.
Orden y ASEO.	Quimico: Polvo al barrer Biomecanico	Alergia, gripa, rinitis Cansancio, osteomuscular	uso de EPP adecuados. humectacion. Pausas activas higiene Postural.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.660.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JUAN MORA	100514528	OF	
2	Yostan Solano Banilla	1110450464	Ayudante	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	Nota: No se permite al sr. Yostin Solano. acceder en el andamio			

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Andres Basto B.	Nombre: Edna Liliana Yara
Cedula: 1082770228	Cedula: 1947950 3.	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.800.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**PROYECTO:** MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
UBICACION: Cerca a la Porteria	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Aplicaccion de pintura a base de caucho en Paredes altas Sobre andamio
FECHA DEL 14-12-2024 **AL** 14-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Diligenciamiento de Documentaccion	Biomecanico psicosocial	cansancio en pies y manos Desinformacion delos peligros	Charlas cortas, claras y eficaces Uso de sillas
traslado Pe Personal herramienta y material al area de trabajo	Locativo Biomecanico fisico	Resbalones, tropezones caidas Cansancio osteomuscular Disconfor termico Deshidratacion	Inspeccion del area señalizacion, acotacion pausas activas higiene postural Punto hidratacion
Acceso por el andamio. con la canecca	Altura. Quimico BIOMECANICO FISICO MECANICO	Lesiones graves fatalidad Irritabilidad en los ojos por contacto Cansancio en brazos y piernas Disconfor termico Deshidratacion Lesion, contusiones en la cabeza.	Persona autorizada uso EPP, uso EPCC, andamio certificado, señalizacion restriccion, Supervision SST Uso EPP, inspeccion, Plan de emergencia, Hoja de seg pausas activas higiene postural Uso EPP, Punto de hidratacion. uso EPP, restriccion autocuidado, señalizacion
Aplicacion de la Pintura a base de caucho en paredes altas Sobre andamio	Altura Quimico FISICO MECANICO BIOMECANICO	Lesiones graves fatalidad Alergia, dermatitis irritacion en ojos Disconfor termico Deshidratacion Lesions, contusiones en la cabeza, heridas Cansancio en brazos manos y cuello	persona autorizada uso EPP, uso EPCC, andamio certificado, restriccion señalizacion, inspeccion Supervision SST Uso EPP, hoja de seg. plan de emergencia Punto hidratacion Uso EPP, restriccion señalizacion, persona autorizada, autocuidado supervision SST pausas activas higiene postural.
Descenso por el andamio	Altura MECANICO Biomecanico	Lesiones graves fatalidad. Contusiones, heridas en la cabeza Cansancio osteomuscular	persona autorizada uso EPP, uso EPCC, andamio certificado restriccion, señalizacion Supervision SST Uso EPP, restriccion señalizacion pausas Activas
Orden y aseo	Quimico Biomecanico	Alergia, gripa, rinitis Cansancio osteomuscular	Uso EPP, autocuidado Supervision del SST humectacion pausas activas higiene postural

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.660.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005514538	OF	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco	Nombre: Isabel M	Nombre: Edna Liliana Soc
Cedula: 1082776228	Cedula: 1032377729.	Cedula: 65788895-
Firma:	Firma: Isabel M.	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.804 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: obra General.

FECHA: DEL 16-12-2024 **AL** 22-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicación de pintura en paredes alta y bajas, preparacion de mezcla de morter de forma manual, corte de baldosa con la cortadora de ceramica o con pulidora, corte de varillas con pulidora. demoliciones de muros, construccion de muros.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
PREPARACION DE LA PINTURA A BASE DE AGUA	**QUIMICO:** Contacto con la pintura en la piel	Alergia, dermatitits	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia, botiquin.
	MECANICO: Proyección de particulas de pintura	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo	
APLICACION DE PINTURA A BASE DE AGUA EN PAREDES BAJAS SOBRE ESCALERAS O PLATAFORMAS YGUAL O MENOR A 1.40	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, baldosas sueltas, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con la pintura en la piel y ojos	Alergia, dermatitits, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
PREPARACION DE MEZCLA "MORTERO" MANUALMENTE	**MECÁNICO:** Golpes contra, uso de herramientas manuales.	Machucones, hematomas, heridas en dedos o manos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas
	QUIMICO: Contacto con la mezcla en la piel y ojos	Silicosis, quemaduras, alergia, dermatitits, lesion ocular	Uso adecuado de los EEP, persona autorizada, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, punto de hidratacion, pausas activas, descansos, areas bajo sombra
CORTE DE VARILLAS O BALDOSA CON PULIDORA	**MECÁNICO:** Golpes contra, uso de herramientas manuales y equpos en movimiento, proyeccion de partículas.	Machucones, hematomas, heridas profundas, amputacion en dedos o manos, lesion ocular, punzones, heridas	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas
	ELECTRICO: Uso de energia	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocirculto	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipo, mantenimientos, cables, extenciones, personal autorizado, extintor cerca, plan de emergencia
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo metalico y de ceramica	Silicosis, alergia, afecciones respiratoria, molestia ocular	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	FÍSICO: Ruido, vidracion, Calor ambiente	Hipoacusia bilateral, zumbidos, estres, cambios de humor, hormigueo en dedos y manos, problemas de sistema circulatorio, Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, persona autorizada, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
FABRICACIÓN DE VIGAS DE AMARRE CON TABLONES Y VARILLAS, EN PISO O RAMPLA MENOR O IGUAL A 1.40 cm	**MECÁNICO:** Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones, hematomas en dedos o manos, punzones, heridas, lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas, restriccion, señalización, supervicion encargado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie, posturas incomodas.	Cansancio en piernas, brazos, manos y cuello, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado, orden y aseo
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, punto de hidratacion, pausas actívas, descansos, areas bajo sombra
APLICACIÓN DE MEZCLA "MORTERO" PARA RESANES, VIGAS MANUALMENTE, EN PISO O RAMPLA MENOR O IGUAL A 1.40 cm	**QUIMICO:** Contacto con la mezcla en la piel y ojos	Silicosis, quemaduras, alergia, dermatitits, lesion ocular	Uso adecuado de los EEP, persona autorizada, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones, hematomas en dedos o manos, punzones, heridas, lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas, restriccion, señalización, supervision encargado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie, posturas incomodas.	Cansancio en piernas, brazos, manos y cuello, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado, orden y aseo
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, punto de hidratacion, pausas activas, descansos, areas bajo sombra
CORTE DE BALDOSA CON CORTADORA DE CERAMICA	**MECÁNICO:** Uso de herramienta manual. bordes filosos	heridas en dedos o manos, lesion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada e incomodas.	Cansancio en piernas, brazos, manos y cuello, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
INSTALACION DE BALDOSAS EN BAÑOS Y PISOS	**MECANICO:** Proyección de particulas, bordes filosos	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo, heridas abiertas	Uso de los EPP adecuados, restricción, persona autorizada, autocuidado, plan de emergencia, botiquin.
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada e incomodas.	Cansancio en brazos, manos, piernas, espalda, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	FÍSICO: Calor ambiente, Ruido martilleo	Disconfor termico, deshidratacion sordera, zumbidos, estres	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con el pegante	Alergia, dermatitits	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, botiquin.
CONSTRUCCION DE MURO	**LOCATIVO:** Caída a nivel o distinto nivel, obstaculos en el area, derrumbre o desplome de la construccion,etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, restriccion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, proyeccion de fracmentos o escombros, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, lesion ocular, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Radiacion no ionizante, Calor ambiente	Golpe de calor, deshidratacion, Disconfor termico	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: mezcla cemento -mortero	Silicosis, quemaduras, alergia, dermatitits, lesion ocular	Uso adecuado de los EEP, persona autorizada, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.860.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Andres Vasquez	1234639512	Auxiliar	
2	Diego Garcia	14296310	Almacen	
3	Adrian A. Tapasco.	1002802369	Ayudante.	Adrian T.
4	Cesar Augusto Garzón	1'106.738.407	Pintor	
5	Juan Mora	1005545588	OF	
6	Yostin Bolaño Bonilla	1110453444	AX	
7	Erica Vega	7704.002547	Ayudante	Erica Vega
8	Oscar Garcia	1008628713	AUX. ccc.	
9	Edwin Arego	1142967??	Oficial	Edwin Arego
10	Juan C. Morand	9339220		
11	Edwin Junior Castellanos	1110478444	OF	
12	Maria Sanchez	1123142635	Ayuda Aseo	Maria Sanchez
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasquez	Nombre: Andrés Bard	Nombre: Edna Uranayora
Cedula: 1082776288.	Cedula: 19479501	Cedula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.868.244 - 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE

UBICACION: Baño.

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: **Plomeria- instlacion de sanitarios, lavamanos, orinales. etc**

FECHA: DEL Del 16/12/2024 **AL** 22/12/2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
CORTE DE TUBERIA EN PVC CON PULIDORA	**MECÁNICO:** Golpes contra, uso de herramientas manuales y equpos en movimiento, proyeccion de partículas.	Machucones, hematomas, heridas profundas, amputacion en dedos o manos, lesion ocular, punzones, heridas	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas
	ELECTRICO: Uso de energia	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipo, mantenimientos, cables, extenciones, personal autorizado, plan de emergencia
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada incomodas	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo PVC	Alergia, afecciones respiratoria, molestia ocular	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	FÍSICO: Ruido, vidracion, Iluminación, Calor ambiente	Hipoacusia bilateral, zumbidos, estres, cambios de humor, hormigueo en dedos y manos, problemas de sistema circulatorio, fatiga visual, Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, persona autorizada, pausas activas, descansos, iluminación artificial, autocuidado, punto de hidratacion
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
INSTALACIÓN Y PEGUE DE LA TUBERIA EN PVC, TAZA DE BAÑOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DEMAS ACCESORIOS DE BAÑOS	**QUIMICO:** Uso de pegante	Rinitis, alergias, problemas resporatorios, efectos alucinogenos	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado, hojas de seguridad, area ventilada
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, proyeccion de partículas.	Machucones, hematomas, heridas, lesion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas
	FÍSICO: Ruido adyacente, iluminación, Calor ambiente	Sordera, zumbidos, estres, cambios de humor, fatiga visual, Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, persona autorizada, pausas activas, descansos, iluminación artificial, autocuidado, punto de hidratacion
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	BIOLOGICO: Bacterias	Salmonella (diarrea, fiebre y calambres estomacales), Shigella (diarrea, fiebre y calambres estomacales), Escherichia coli (diarrea, infecciones del tracto urinario y respiratorias), Staphylococcus aureus(afeccion en la piel)	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, protocolo lavado de manos, uso de jabon desinfectante, autocuidado
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado,punto de hidratacion

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.060.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Leonardo Matoma	1000 18713	Aux....	
2	Edwin Arego	94296757	Oficial	Edwin
3	Edwin Arego	94296757	oficio	Edwin
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco A.	Nombre: Andrés Bautista B	Nombre: Edwin Lizarazo
Cedula:	Cedula: 19479504	Cedula: 63538845
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.560.324 - 9	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Obra General

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de luminarias, tomacorrientes, interruptores a nivel de piso o utilizando ramplas igual o menor a 1.40 cm

FECHA: DEL 16-12-2024 **AL** 22-12-2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, Inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
RECORRIDO DE AREAS DENTRO DE LA INSTALACION REALIZANDO VERIFICACION DE TRBAJOS	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, baldosas sueltas, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza, Camitas de recorrido	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
DESENERGIZACIÓN DE LOS PUNTOS EN EL ÁREA EN DONDE SE VA A INTERVENIR	**ELECTRICO:** Uso de energia	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP dieléctricos, Inspección preoperacional herramientas, inspección de cables, extenciones, personal autorizado, verificación de la desenergización de los cables
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales	Machucones en dedos o manos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area,señalizacion, uso adecuado de los EPP,autocuidado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
CAMBIOS DE LUMINARIA A NIVEL PISO, ESCALERAS O RAMPLAS IGUAL O MENOR A 1.40 cm	**ELECTRICO:** Uso de equipos electricos (taladros)	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipos, mantenimientos, inspeccion de cables, extenciones; personal autorizado, plan de emergencia
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, calda de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area,señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SVOC - ST NIT: 901.660.242 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Francisco Lena	79914435	electrico	
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3	Johan Sebastian [illegible]	1140456487	Ayudante	X
4	Arnold Adamelosso	1110654445	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco A.	Nombre: Andrés Bo[illegible]	Nombre: Edna Milena [illegible]
Cedula: 1082776278.	Cedula: 19479504	Cedula: 65788898
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.000 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Patio Atm.

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: ORNAMENTACION
Aplicación de pintura a base de aceite en puertas, rejas y marcos

FECHA: DEL 16-12-2024 **AL** 22-12-2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
LIJADO DE PUERTAS Y LIMPIEZA DE IMPUREZA EN PUERTAS REJAS Y MARCOS METALICOS	**QUIMICO:** LIQUIDO-Contacto con la pintura en la piel Polvos, material particulado de metal	Alergia, dermatitits, irritacion en los ojos, nariz y garganta, tos, asma	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia, botiquin.
	MECANICO: Proyección de particulas	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo e irritación	
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
APLICACION DE PINTURA A BASE DE ACEITE CON COMPRESOR O MANUAL CON BROCHA, EN PUERTAS REJAS Y MARCOS METALICOS DE PARTES BAJAS SOBRE ESCALERAS O PLATAFORMAS YGUAL O MENOR A 1.40	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, baldosas sueltas, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	TECNOLOGICO: Incendio	Conato de ignición	Uso de extintor cerca al área, persona autorizada, plan de emergencia, botiquin, brigadas de emergencia, orden y aseo en el área, restriccion, señalización
	QUIMICO: Contacto en la piel y ojos, inhalacion	Alergia, dermatitits, úlceras irritacion ocular, conjuntivitis, vision borrosa Neumoconiosis, irritacion en nariz , garganta y pulmones; cefaleas, mareos, somnolencia, vomito.	Personal autorizado, uso adecuado de los EEP, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad MSDS,lugar ventilado, tomar descansos regulares, plan de emergencia, botiquin
RETIRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS, REJAS, ETC	**MECÁNICO:** Golpes contra, uso de herramientas manuales.	Machucones, hematomas, heridas en dedos o manos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, punto de hidratacion, pausas activas, descansos, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
EMERGENCIAS AYSS - ST NIT: 901.580.884 - 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
SOLDADURA DE PUERTAS, REJAS, ETC CON ELECTROSOLDADOR	**MECÁNICO:** Golpes contra, uso de herramientas manuales, bordes calientes	Machucones, hematomas en dedos o manos, quemaduras	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, inspeccion visual del área, preoperacional de herramientas y equipo
	ELECTRICO: Uso de energia	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipo, mantenimientos, cables, extenciones, personal autorizado, extintor cerca, plan de emergencia
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Humo metalico, gases o vapores	Nuumoconiosis, edema pulnomar, irritacion en vias respiratorias y ojos	Uso de EPP adecuados, persona autorizada, inspeccion visual del área, autocuidado, actividades en espacios abiertos
	FÍSICO: Ruido, radicion no ionizante, Calor ambiente	sordera, zumbidos, estres, cambios de humor, quemadura por arco electrico, catarata, Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		~~ESLINGAS Y CONECTORES~~		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ABSORBEDOR DE ENERGIA PERSONAL CON REATA		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS Y SUSPENSION	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SUSPENSION	
PROTECCION AUDITIVA	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		PRETALES		OTRO?	
		DESENDEDORES			

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Johan Sebastian Prada	1104564987	ayudante	
2	Kevin Pardo	1103963073	ayudante	
3				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA G.
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.980.884 - 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Cerca a Portería

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicación de pintura a base de agua en paredes altas sobre andamio tubular multidireccional

FECHA: DEL 16/12/2024 **AL** 16-12-2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, Inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL CON LA CANECA DE PINTURA POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
PREPARACION DE LA PINTURA A BASE DE AGUA	**QUIMICO:** Contacto con la pintura en la piel	Alergia, dermatitits	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia, botiquin.
	MECANICO: Proyección de particulas de pintura	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo	
APLICACION DE PINTURA A BASE DE AGUA EN PAREDES ALTAS SOBRE SOBRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con la pintura en la piel y ojos	Alergia, dermatitits, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, Inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.660.248 - 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Versión: 01
	ANALISI DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 3 de 3

Marque con una ✓ en la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005[illegible]528	OF	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA Y/O ENCARGADO	ING. RESIDNTE DE OBRA	INSPECTOR SST /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasco A	Nombre: Andres Bonilla	Nombre: Edna Liliana Gon
Cedula: 1082776228	Cedula: 1047950[illegible]	Cedula: 65788843
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.865.944 - 2	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACION: Entrada del edificio	DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Arne y desarme de andamio tubular multidireccional
FECHA: DEL 19-12-2024 AL 19-20-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
ARME Y DESARME DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Posturas sostenidas, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD				
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005754572	OF.	
2				
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: **JUAN CARLOS VELASCO**	Nombre: **ANDRES BASTO BLANCO**	Nombre: **EDNA LILIANA YARA**
Cédula: **1082776228**	Cédula: **19479503** 19479503	Cédula: **65788895**
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.888 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Entrada del edificio

FECHA: DEL 19-12-2024 **AL** 19-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicación de pintura a base de agua en paredes altas sobre andamio tubular multidireccional

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, Inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL CON LA CANECA DE PINTURA POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
PREPARACION DE LA PINTURA A BASE DE AGUA	**QUIMICO:** Contacto con la pintura en la piel	Alergia, dermatitis	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia, botiquin.
	MECANICO: Proyección de particulas de pintura	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo	
APLICACION DE PINTURA A BASE DE AGUA EN PAREDES ALTAS SOBRE SOBRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con la pintura en la piel y ojos	Alergia, dermatitits, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO BYOC - ST NIT: 901.860.248 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jason Mora	1005545528	OF	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479503	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.860.222 - 5	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Hall cerca de los escaleras, cuerpo derecho

FECHA: DEL 19-12-2024 **AL** 19-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: **Ajuste y pegue del vidrio en la parte alta del ventanal, actividad sobre andamio**

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, Inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion del ares,señalizacion,inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
AJUSTE Y PEGUE DEL VIDRIO EN LA PARTE ALTA DEL VENTANAL, ACTIVIDAD REALIZADA SOBRE ANDAMIO	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	ELECTRICO: Uso de equipos electricos (taladros)	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipos, mantenimientos, inspeccion de cables, extenciones; personal autorizado, plan de emergencia
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUÍMICO: Manipulacion de silicona	Alergia, dermatitis	Uso de EPP, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area,señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.660.248 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Emiliano Ramirez	79487053	Operario	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.000 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**NOMBRE DEL PROYECTO :** MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACION: Entrada del edificio	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR:** Instalacion de luminarias, tomacorrientes, interruptores en alturas sobre andamio tubular multidireccional
FECHA: DEL 19-12-2024 **AL** 19-12-2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
RECORRIDO DE AREAS DENTRO DE LA INSTALACION REALIZANDO VERIFICACION DE TRBAJOS	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, baldosas sueltas, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza, Camitas de recorrido	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion del area,señalizacion,inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
CAMBIOS DE LUMINARIA A NIVEL PISO, ESCALERAS O RAMPLAS IGUAL O MENOR A 1.40 cm	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	ELECTRICO: Uso de equipos electricos (taladros)	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipos, mantenimientos, inspeccion de cables, extenciones; personal autorizado, plan de emergencia
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area,señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SVOC - ST NIT: 901.660.248 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Francisco Leiva	79914435	Tecnico electrico	
2	Juan Perez	80226043	Tecnico Electrico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: Juan Carlos Velasquez	Nombre: Andres Bastos	Nombre: Edwar Liana Usn
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Fachada (frente del edificio)

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Insatalación de vidrios en tragaluces de la facha principal alta trabajo en suspencion sobre trabla colgante

FECHA: DEL 19-12-2024 **AL** 19-12-2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
INSTALACION DE LINEA DE TRABAJO Y VIDA EN LOS ANCLAJES CERTIFICADOS SOBRE LA AZOTEA	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Partes filosas, Arristas de los muros caida de objetos	heridas abriertas, daño a las lines de trabajo, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	tabla de trabajo para alturas, Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN LA FACHADA DE PAREDES ALTAS SOBRE TABLA SUSPENDIDA	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: caida a nivel o distinto nivel	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Partes filosas caida de objetos	heridas abriertas, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO BYOC - OT NIT: 901.000.248 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO		ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	✓
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO	✓	SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES	✓	OTRO? Absorbedor de energia	✓

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julio Cesar Camacho A.	1006 031 902	Oficial.	Julio C A.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma: Juan Carlos Velasco A.	Firma: Andres Basto B.	Firma: Edna

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.000.202 - 5	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Parte atras del edificio

FECHA: DEL 20-12-2024 **AL** 20-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Insatalación de vidrios en tragaluces de la facha principal alta trabajo en suspencion sobre trabla colgante

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
INSTALACION DE LINEA DE TRABAJO Y VIDA EN LOS ANCLAJES CERTIFICADOS SOBRE LA AZOTEA	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Partes filosas, Arristas de los muros caida de objetos	heridas abriertas, daño a las lines de trabajo, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	tabla de trabajo para alturas, Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
INSTALACIÓN DE VIDRIOS EN LA FACHADA DE PAREDES ALTAS SOBRE TABLA SUSPENDIDA	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: caida a nivel o distinto nivel	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Partes filosas caida de objetos	heridas abriertas, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - 01 NIT: 901.666.248 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	✓
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO	✓	SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA		LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES	✓	OTRO? Absorbedor de energia	✓

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julio Cesar Camacho A.	1006031002	Oficial.	
2				
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.660.244 - 8	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Entrada al edificio.

FECHA: DEL 20-12-2024 **AL** 20-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Instalacion de luminarias, tomacorrientes, interruptores en alturas sobre andamio tubular multidireccional

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, Inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
RECORRIDO DE AREAS DENTRO DE LA INSTALACION REALIZANDO VERIFICACION DE TRBAJOS	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, baldosas sueltas, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, secar el area humeda, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza, Camitas de recorrido	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion del ares,señalizacion,inspeccion, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
CAMBIOS DE LUMINARIA A NIVEL PISO, ESCALERAS O RAMPLAS IGUAL O MENOR A 1.40 cm	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	ELECTRICO: Uso de equipos electricos (taladros)	Descarga electrica, quemaduras, electrocución, cortocircuito	Uso adecuado de los EPP, Inspección preoperacional del equipos, mantenimientos, inspeccion de cables, extenciones; personal autorizado, plan de emergencia
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area,señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - 01 NIT: 901.060.242 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Francisco Leiva	79914435	Tecnico electrico	
2	Jhon Freddy Florez	80226412	Tec. Electrico	
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédila: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.568.224-3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Entrada del Edificio

FECHA: DEL 20-12-2024 **AL** 20-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicación de pintura a base de agua en paredes altas sobre andamio tubular multidireccional

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, Inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL CON LA CANECA DE PINTURA POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
PREPARACION DE LA PINTURA A BASE DE AGUA	**QUIMICO:** Contacto con la pintura en la piel	Alergia, dermatitits	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia, botiquin.
	MECANICO: Proyección de particulas de pintura	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo	
APLICACION DE PINTURA A BASE DE AGUA EN PAREDES ALTAS SOBRE SOBRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con la pintura en la piel y ojos	Alergia, dermatitits, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, Inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.000.248 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan Mora	1005458588	OF	
2	Andres Vasquez	1234630912	Aux...	
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: **JUAN CARLOS VELASCO**	Nombre: **ANDRES BASTO BLANCO**	Nombre: **EDNA LILIANA YARA**
Cédula: **1082776228**	Cédula: **19479503** 19479504	Cédula: **65788895**
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.888.648 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: •

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Arne y desarme de andamio tubular multidireccional

FECHA: DEL 20-12-2024 **AL** 20-12-2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
ARME Y DESARME DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Posturas sostenidas, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - 07 NIT: 901.060.248 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JUAN MORS	1005454526	OF	
2	Andres Vanquez	1234639512	AUX...	
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: **JUAN CARLOS VELASCO**	Nombre: **ANDRES BASTO BLANCO**	Nombre: **EDNA LILIANA YARA**
Cédula: **1082776228**	Cédula: **19479503** 19479504	Cédula: **65788895**
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.660.246 - 5	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - AT6	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 3

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION: Costado frontal Edificio-

FECHA: DEL 21-12-2024 **AL** 21-12-2024

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: APLICACION DE PINTURA EN LA FACHADA SOBRE SILLA PARA TABAJO EN ALTURAS

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
INSTALACION DE LINEA DE TRABAJO Y VIDA EN LOS ANCLAJES CERTIFICADOS SOBRE LA AZOTEA	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, rose con arristas	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, daño en lineas de vida	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion del ares,señalizacion,inspeccion, protección en los bordes de arristas oara las lineas de vida y trabajo, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
APLICACION DE PINTURA EN LA FACHADA SOBRE SILLA PARA TABAJO EN ALTURAS	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	QUIMICO: Contacto con la pintura en la piel y ojos	Alergia, dermatitis, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
	LOCATIVO: Terreno irregular, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area,señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYDC - 01 NIT: 901.000.248 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	✓
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO	✓	SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES	✓	OTRO? absorbedor impacto	✓

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julio Cesar Camacho	1006031002	Oficial	
2				
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: **JUAN CARLOS VELASCO**	Nombre: **ANDRES BASTO BLANCO**	Nombre: **EDNA LILIANA YARA**
Cédula: **1082776228**	Cédula: **19479503** 19479502	Cédula: **65788895**
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.888.844 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT

NOMBRE DEL PROYECTO : MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

UBICACION:

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Aplicacion de Pintura a base de agua en Paredes Altas. Sobre andamio.

FECHA: DEL 21-12-2024 **AL** 21-12-2024

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, Inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL CON LA CANECA DE PINTURA POR EL ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
PREPARACION DE LA PINTURA A BASE DE AGUA	**QUIMICO:** Contacto con la pintura en la piel	Alergia, dermatitits	Uso de los EPP adecuados, persona autorizada, autocuidado, hojas de seguridad, plan de emergencia, botiquin.
	MECANICO: Proyección de particulas de pintura	Irritaciones oculares, particulas extrañas en el ojo	
APLICACION DE PINTURA A BASE DE AGUA EN PAREDES ALTAS SOBRE SOBRE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL	**ALTURA:** Sobre 11 mts	Lesiones graves, fatalidad	Persona autorizada, ATS, PTS, uso de EPP apropiados, Uso de EPCC y andamio multidireccional certificado, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST.
	LOCATIVO: Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, señalizacion, uso adecuado de los EPP, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con la pintura en la piel y ojos	Alergia, dermatitits, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie.	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.000.242 - 2	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	✓	AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	
GUANTES ANTIDEZLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)	✓	DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD				
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Juan mora	1054545278	OF	
2				
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - GT NIT: 901.040.644 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

USUARIO: CONSORCIO SYOC-GT	**NOMBRE DEL PROYECTO :** MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
UBICACION: Fachada enfrente.	**DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: LAVADO DE FACHADA CON HIDROLAVADORA SOBRE RAMPLA MENOR O IGUAL A 1.40 MTS, CON LA APLICACION DE REMOVEDOR DE PINTURA**
FECHA: DEL 23/12/2024 **AL** 28/12/2024	

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO (Fuente)	CONSECIUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Que aplique (AT, PTS, Charlas, inspecciones, preoperacionales, etc)	**ERGONOMICO:** Posturas prolongadas de pie	Dolor, fatiga y tensión muscular Mala circulación, inflamación de las piernas, de las venas y la aparición de varices	Evitar la sobrecarga postural estática prolongada, apoyando el peso del cuerpo alternativamente en una pierna y en la otra. Utilizar calzado cómodo, Pausas activas, uso de sillas, EPP comodos
	PSICOSOCIALES: Monotonia, apatia, desinterés	Problema de entendimiento, desinformacion de los riesgo latentes	Realizar las charlas, cortas, dinmamicas y eficaces.
TRASLADO DEL PERSONAL, HERRAMIENTA Y MATERIALES AL ÁREA DE TRABAJO	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel, espacios angostos en el area	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, heridas	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, autocuidado
	BIOMECANICOS: Levantamiento manual, malas posturas	lumbagos, fatiga muscular	Pausas activas, higiene postural, uso de carretilla, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
ACCENSO Y DESCENSO DEL PERSONAL CON EL TARRO DE REMOVEDOR DE PINTURA POR LA RAMPLA	**LOCATIVO:** Caída a difernete nivel	Lesiones, esguinces, troceduras	Persona autorizada, ATS, uso de EPP apropiados, inspecciones, restricciones del area, señalizacion, supervision SST, autocuidado.
	MECÁNICO: Golpes contra, caida de objetos, proyeccion y contacto con producto	Machucones en dedos o manos, lesiones, contusiones en la cabeza al personal de abajo, irritacion o lesion ocular	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, supervision SST
	QUIMICO: Translado de sustancias	Irritacion, alergia, dermatitis, afeccion en los ojos	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, persona autorizada, restriccion de area,señalizacion, inspeccion, canecas bien tapadas y ajustadas, supervision SST
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	BIOMECÁNICO: Sobre esfuerzo fisico del mismo peso	Cansancio en piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
LAVADO DE FACHADA CON HIDROLAVADORA SOBRE RAMPLA MENOR O IGUAL A 1.40 MTS, CON LA APLICACION DE REMOVEDOR DE PINTURA	**LOCATIVO:** Pisos resbaloso, caida a nivel o distinto nivel, espacios angostos en el area, obstaculos en el area, etc	Resbalon,tropezón, raspaduras, esgunces, torceduras, heridas	Inspeccion visual del area, restricción de personas, señalizacion, uso adecuado de los EPP, supervision SST, autocuidado
	BIOMECÁNICO: Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie, movimiento sostenido de la cabeza	Fatiga y tensión muscular en la espalda, cuello, piernas, brazos y manos	Realizacion de pausas activas, buenis hábitos de higiene postural, auto cuidado
	MECÁNICO: Golpes contra, uso de herramientas manuales, caida de objetos	Machucones en dedos o manos, contusion o lesiones en la cabeza	Uso adecuado de los EPP, autocuidado, señalizacion, restricción, persona autorizada, inspeccion visual del área.
	FÍSICO: Calor ambiente, sol	Disconfor termico, golpe de calor, deshidratacion	Punto de hidratación, uso de EPP, autocuidado, descansos, pausas activas.
	QUIMICO: Contacto con el removedor en la piel y ojos	Irritacion, alergia, dermatitis, irritacion ocular, conjuntivitis	Uso adecuado de los EEP, Autocuidado, inspeccion visual, Hojas de Seguridad, plan de emergencia, botiquin, supervision SST
ORDEN Y ASEO DEL AREA	**BIOMECÁNICO:** Movimientos repetitivos, postura prolongada de pie,	Fatiga y tensión muscular en la espalda, piernas, brazos y manos, lumbagos	Realizacion de pausas activas, buenos hábitos de higiene postural, auto cuidado
	QUIMICO: Polvo al barrer	Alergia, rinitis, gripa	Uso de EPP adecuados, inpeccion visual del área, humectación, autocuidado
	FÍSICO: Calor ambiente	Disconfor termico, deshidratacion	Uso de EPP adecuados, pausas activas, descansos, autocuidado, punto de hidratacion, areas bajo sombra

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO SYOC - ST NIT: 901.000.248 - 3	SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-31	Fecha: 12/9/2024
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Fecha: 12/9/2024	Página: 2 de 2

Marque con una ✓ la casilla, si se utilizan

Los siguientes elementos de Protección Personal y Equipos de Protección Contra Caídas deben ser utilizados por los trabajadores		ESLINGAS Y CONECTORES		KIT DE RESCATE	
CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR		AUTORETRACTIL	
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO		SILLA PARA TRABAJOS EN ALTURAS	
GUANTES ESPECIALES PAR LA ACTIVIDAD		MOSQUETON DE CIERRE AUTOMÁTICO		SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA		ANCLAJE PORTATIL (TEE OF)		ANDAMIOS	
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS DE SEGURIDAD	✓	PRETALES		ESCALERA-TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPOSITO O DIELECTRICO (Según aplique)		DESENDEDORES		OTRO?	

TRABAJADORES QUE VAN A EJECUTAR LA ACTIVIDAD				
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julio Cesar Reinoso	1006031002	Oficial	
2				
3				
4				
5				

INSPECT. DE OBRA /ENCARGADO	INGENIERO RESIDENTE	RESIDENTE SISO /COORDINADOR DE ALTURAS
Nombre: JUAN CARLOS VELASCO	Nombre: ANDRES BASTO BLANCO	Nombre: EDNA LILIANA YARA
Cédula: 1082776228	Cédula: 19479503 19479504	Cédula: 65788895
Firma:	Firma:	Firma:

Escaneado con CamScanner

ANEXO 10. PERMISO DE TRABAJO SEGURO - PTS

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-32	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO PARA EL CONTROL DE ENERGIAS PELIGROSAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de 2

Desde el Día: 2 Mes: 12 Año: 24 Hora: 7:00 — Hasta el Día: 8 Mes: 12 Año: 2024 Hora: 600

1. INFORMACION GENERAL:

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

2. TIPO DE TRABAJO:

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Alambrado por los tubos existentes instalacion de lamparas	AREA:	Oficinas, templos, parqueadero.

3. TIPO DE TRABAJO:

Permiso espacios Confinados		Permiso de trabajo en Altura	X
Permiso de trabajo en caliente		Permiso de trabajo en electrico	X

4, PLANEACION DE LA LABOR

ITEMS	DESCRIPCION	SI	No	N/A
1	Se han identificado todas las fuentes de enregias de maquina, equipo , herramienta?	✓		
2	Se cuenta con procedimiento especifico y claro para la labor a desarrollar.	✓		
3	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓		
4	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓		
5	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓		
5. AREA DE TRABAJO				
7	El area de ejecuccion de la labor se encuentra limpia, aislada o purgada y es optima para la ejecuccion de la tarea.	✓		
8	Se señalizo y delimito el area de trabajo, teniendo en cuenta la zona de influencia de potenciales quimicos peligrosos?			X
6. EPP REQUERIDOS				
9	Casco dielectrico		X	
10	Guantes dialectricos	✓		
11	Guantes resistencia mecanica			X
12	Botas de seguridad dielectricas	✓		
13	Gafas de seguridad	✓		
14	Proteccion auditiva	✓		
15	Están los trabajadores autorizados entrenados en el uso de los EPP?	✓		
16	Están todos los elementos de protección ?	✓		
7. VERIFICACION				
17	Se ha definido al responsable del equipo de trabajo quien será el último en retirar su candado / etiqueta antes del reinicio de operación de la máquina, sistemas o cables energizados?	✓		X
18	Se ha verificado que no exista interferencia de la actividad con otras actividades de mantenimiento?	✓		
19	Si hay trabajos compartidos se informó a los trabajadores afectados el trabajo a realizar?	✓		
20	Las herramientas de trabajo utilizadas son dielectricas y se encuentran en buen estado?	✓		
21	Se realizaron los preoperacioneles de equipos a utilizar?	✓		
22	Se aprobaron y bloquearon todas las energías peligrosas identificadas en la Ficha de control de energías peligrosas aplicable junto con sus candados?			X
23	Se bajaron los tacos del interruptor para suspender la energia?	✓		
24	Se ha verificado la ausencia de energía y la efectividad del bloqueo de las energías?	✓		
25	Están los instrumentos de medición de las diferentes energías peligrosas involucradas indicando ausencia de energía?			X
8. AL TERMINAR LA LABOR				
26	Se ha dejado el área de trabajo en orden y aseo?	✓		
27	Se ha entregado la máquina / equipo a quien corresponda, verificando las actividades realizadas?	✓		
28	Se retiraron todos los bloqueos, etiquetas y tarjetas?			X
29	Se subieron todos los interruptores y se verifico que todo quedara funcionando correctamente?	✓		
30	Se volvieron a colocar las guardas y todos los controles de seguridad de la máquina, incluyendo señales luminosas, sonoras, avisos y pictogramas?			X
9. PLAN DE RESCATE				
31	Se conoce el plan de respuesta a emergencia del area y hay equipos suficientes?	✓		
32	En el desarrollo de su tarea es superviasado por personal SST	✓		

Escaneado con CamScanner

Personalmente hemos verificado los puntos anteriores y consideramos seguro realizar el proceso			
Como trabajador me comprometo a: dar por terminado el trabajo si durante la ejecución del mismo existen cambios en alguna de las condiciones: personales, locativas, de seguridad, climáticas o si escucho la señal de alarma, al igual me comprometo a avisar a la persona que me otorgo el permiso de trabajo cuando se termine la labor			
INICIO DEL PERMISO		**FIN DEL PERMISO**	
Nombre del trabajador 1	**Firma / C.C.**	**Nombre del trabajador 1 /CC**	**Firma / C.C.**
Juan Flórez	80226018	Juan Flórez	80226018
Nombre del trabajador 2	**Firma / C.C.**	**Nombre del trabajador 2 /CC**	**Firma / C.C.**
Francisco Leiva	79914435	Francisco Leiva	79914435
Nombre del trabajador 3	**Firma / C.C.**	**Nombre del trabajador 3**	**Firma / C.C.**

Este permiso no tiene validez cuando: no se evalúan todas la condiciones que apliquen en la labor, si faltan firmas de apertura o cierre, si tiene tachones o enmendaduras

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	**RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO**	**COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**
NOMBRE	Juan Carlos Velosa A	Andrés Bosto B	Edna Liliana Gon
CARGO	Inspector Obra.	Residente Obra	Residente SISO
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	**Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.**	**Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.**

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	2-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velaro	CARGO	Inspector obras.
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diario.		
VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*		

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicacion de Pintura a base de agua en muros altos sobre andamio multidireccional

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Juan Mora	1005154088	OF	Sura	Salud total	O+	
2	Andres Noriega	1134639512	AUX	Sura	Sanitas	A-	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.		X	NA
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caidas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.		X	NA
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caidas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			OF	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de camaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de camaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE	Edna Maria Jim
	CARGO	Resd tes iso/coord. tsa
	FIRMA	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE	
	CARGO	
	FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	Falta terminar la actividad de perfilmaneria
	SI	**NO**	**En caso de ser afirmativo, describa por que:**
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ►Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ►Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Jair Carlos Velasco.	Andrés Barbo D	Edna Maria Jim
CARGO	Inspector Obra	Residente Obra	Resd- SISO
FIRMA		Andrés Barbo D.	
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

[redacted]	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	3-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					
SOLICITANTE	Juan carlos Velaro			CARGO	Inspector obra		
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diaria						
VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*						

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Aplicacion de pintura a base de agua en pared altas, sobre andamio multidireccional, en sala de espera.

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	JUAN MOG	1005[illegible]4533	OF	Sura	Salud total	O+	
2	ANDRES VASQUEZ	1234634512	AUX	Sura	La nueva	A-	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea. Equipos	✓		
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.		.	X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo		Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rígida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	X	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE	Edna Liliana Yate
	CARGO	Residente SISO/coord TSA
	FIRMA	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE	
	CARGO	
	FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	SI su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andrés Barato	Edna Liliana Yate
CARGO	Insp. obra	19479504 Residente	Residente SISO/coord TSA
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	12 mts
FECHA:	4-12-2024	HORA INICIO:	7 00	HORA FINAL	600

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector Obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diaria		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Retiro del vidrio del ventanal. ubicado en el Hall de los escaleras

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	JUAN MORA	1005154528	OF				
2	Andres Velasquez	1134634512	Aux				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.			X
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			X	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de camaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de camaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE: Edna Liliana Yara CARGO: Resi SISO FIRMA:
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE: CARGO: FIRMA:

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caidas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	SI su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?	✓		

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andrés Bonilla	Edna Liliana Yara
CARGO	Ingeniero Obra	Residente Obra	Resi de SISO
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	12 mts
FECHA:	5-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Joan carlos Velasco	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diaria.		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Ascenso por el andamio #1. Para tomar medidas en el ventanal.

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Eusiquio Ramirez	99187053	Operario	Sura	Salud Total	A+	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea. EQUIPO	✓		
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			✓
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.			✓	12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de camaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de camaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	NOMBRE	Edna Liliana Y M
	CARGO	Resd. SISO/coord TSA
	FIRMA	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	NOMBRE	
	CARGO	
	FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	Nº	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caidas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	Si su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	Faltan actividades.

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velosa A	Andrés Bonilla D	Edna Liliana Y M
CARGO	Inspector Obra.	19 479 504 Residente	Residente SISO/coord. TSA
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

1. INFORMACION GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11mts
FECHA:	6-12-2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES		ESPACIOS CONFINADOS	
EN CALIENTE		Otro? Cual?					

SOLICITANTE	Juan Carlos Velasco	CARGO	Inspector obra
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diaria		

VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Instalacion de marco de ventana sobre andamio a 11 mts.

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Esneider Ramirez	79187053	Operario	Sura	Salud total	A+	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea. Equipo	✓		
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			✓
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.		✓		12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo	✓	Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner

8. EQUIPOS Y/O SISGTEMAS DE ACCESO

Escalera Portátil		Andamio multidireccional certificado	✓	Cuerda y silla	
Escalera Portátil dieléctrica		Andamio colgante		Pescante	
Escalera Portátil de tijeta		Man Lift		Otro, cual?	

9. NORMAS PREVENTIVAS

1	En áreas de trabajo apague radios, celulares, cámaras o cualquier equipo que genere distracción.
2	Bajo condiciones climáticas adversas suspenda trabajos en alturas, trabajos eléctricos entre otras actividades de alto riesgo.
3	Este permiso se suspende automáticamente si se detecta presencia de gases, vapores combustibles y se declara de inmediato el estado de emergencia.

10. DETERMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN O SUSPENSIÓN DEL TRABAJO

Los peligros fueron controlados satisfactoriamente por lo tanto se puede ejecutar la labor	
Las medidas de control propuestas aun no se han implementado en su totalidad por lo tanto NO se puede ejecutar la labor	

NOMBRE	Edna Liliana Yara
CARGO	Resid SST / coord TSA
FIRMA	
NOMBRE	
CARGO	
FIRMA	

11. FINALIZACIÓN DE ACTIVIDAD

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Se presentaron accidentes de trabajo		X		7	Las herramientas, equipos y maquinaria permanecen en buen estado	✓		
2	El área de trabajo queda limpia y ordenada	✓			8	Los equipos de protección contra caídas continúan en buen estado.	✓		

12. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

	SI	NO	SI su respuesta es negativa explique por que no:
Se terminó el trabajo?		X	Faltan otras actividades

	SI	NO	En caso de ser afirmativo, describa por que:
Durante la actividad se tuvo que cancelar el permiso de trabajo?		X	

13. OBSERVACIONES GENERALES

IMPORTANTE:
- ▶ Este formato se debe diligenciar a diario. (1) uno para cada actividad.
- ▶ Se debe diligenciar también el formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

	SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO	RESIDENTE DE EMPRESA RESPONSABLE DEL TRABAJO	COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NOMBRE	Juan Carlos Velasco	Andrés Bonilla	Edna Liliana Yara
CARGO	1082776225	Residente Obra	Residente SST / coord TSA
FIRMA			
	Me responsabilizo de hacer cumplir las instrucciones emitidas por seguridad industrial.	Autorizo realizar el trabajo siempre y cuando cumplan todas las normas de seguridad, de lo contrario acepto la cancelación del trabajo.	Se verifica todas las normas y las condiciones de seguridad.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-30	Versión: 01
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Fecha: 12/9/2024	Página: 1 de

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS	NO. PTS		ATURA:	11 mts
FECHA:	7 - 11 - 2024	HORA INICIO:	7:00	HORA FINAL	6:00

2. TIPO DE TRABAJO

EN ALTURAS	X	TRABAJOS EN PISO		EXCAVACIONES	ESPACIOS CONFINADOS
EN CALIENTE		Otro? Cual?			
SOLICITANTE	Juan Carlos Bond			CARGO	Maestro oficial
TIEMPO DE EJECUCIÓN TAREA	Diaria				
VIGENCIA DEL PERMISO:	*Este permiso tendrá vigencia máxima de: tiempo de la jornada.*				

3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Intalacion de travesaños en ventaneria sobre andamios a 11 mts.

4. PERSONAL AUTORIZADO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	ARL	EPS	RH	FIRMA
1	Eseiliano Ramirez	79487053	Operario				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5. EVALUACIÓN OPERATIVA

N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A	N°	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A
1	Conocen el procedimiento a realizar en caso de presentarse una emergencia..	✓			7	Se cuenta con equipos y maquinaria en buen estado para desarrollar la tarea.	✓		
2	Las herramientas a utilizar se encuentran en buen estado.	✓			8	Se realizó inspección visual y/o pre operacional a herramientas, equipos y maquinaria.	✓		
3	Hay una persona supervisando la actividad.	✓			9	Se realizó inspección visual a los EPP del personal.	✓		
4	Todo el personal cuenta con los elementos de protección contra caídas.	✓			10	Se encuentra sustancias o material inflamable a una distancia de 10 m del lugar donde se realizará la tarea.			X
5	Se realizó inspección de equipos de protección contra caídas, sistemas de acceso. (Formatos de inspección diligenciados).	✓			11	Señalizó la zona de trabajo.	✓		
6	Se encuentran equipos, maquinaria o vehículos en operación cerca al área de trabajo.		X		12	Otro.			

6. EPP necesarios

Casco dieléctrico con Barbuquejo		Guantes apropiados para la actividad	✓	Careta soldadura	
Proteccion visual	✓	Botas de seguridad con puntera rigida	✓	Mangas de carnaza	
Protección auditiva	✓	Botas de seguridad dieléctricas		Peto de carnaza	
Protección respiratoria	✓	Botas de caucho		Peto impermeable	
Cinturón de herramientas		Chavos en dril - Capuchon		Conjunto impermeable	

Otros, cual?

7. EPCC NECESARIOS

Arnés multipropósito	✓	Línea de vida vertical portátil	✓	ID	
Eslinga (simple o Y) con absorbedor de choque	✓	Línea de vida auto retráctil		Descendedor	
Eslinga de posicionamiento		Freno para línea de vida fija		Mosquetón	
Eslinga de restricción		Freno para línea de vida portátil		Equipo de Rescate	
Línea de vida vertical en acero fija		Punto de anclaje		Otro, cual?	
Línea de vida horizontal fija		Tie off			

Escaneado con CamScanner