CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

ACTA DE RECIBO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

En Zipaquirá, 16 de Octubre de 2024

Nosotros, CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA representados por CRISTIAN CAMILO GOMEZ CASTRO, en calidad de CONTRATISTA.

Por la presente, hacemos constar que:

I. Datos del Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: SANDRA MILENA GUERRERO CAPADOR
Número de Identificación: 35.421.883
Radicado numero: 14
Dirección de la Vivienda: CRA 17 # 27-10 BLOQUE 2 APTO 202, VILLA MARINA

- **II. Descripción del Mejoramiento Realizado:** se realizaron actividades de pañete, alistado de piso, cerámica y pintura.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**		
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	13,32
6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	25,04
13	**PISOS BASES**		
13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	8,56
14	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**		
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	17,58
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	8,56
18	**PINTURAS**		
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	25,04

- **Fecha de Inicio de los Trabajos:** 16-09-2024
- **Fecha de Finalización de los Trabajos:** 22-09-2024

III. Recepción y Aceptación:

El día de hoy 16 de Octubre de 2024, se ha llevado a cabo la entrega de la vivienda después de la realización de los trabajos de mejoramiento especificados anteriormente. El beneficiario ha revisado las mejoras realizadas y, tras inspección y verificación, ha manifestado su conformidad con los trabajos realizados.

IV. Declaración del Beneficiario:

Yo **SANDRA MILENA GUERRERO CAPADOR**, en calidad de titular de la vivienda mencionada, declaro que los trabajos de mejoramiento han sido ejecutados a satisfacción. No tengo reclamaciones respecto a la calidad ni al alcance de los trabajos realizados.

Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

V. Firma:

Para constancia de la entrega y recepción, firmamos el presente acta.

Firma del Beneficiario:

SANDRA MILENA GUERRERO CAPADOR
C. C. 35.421.883

Firma del Representante Contratista:

CRISTIAN CAMILO GÓMEZ CASTRO
Representante legal consorcio mejoramientos zipa

Firma del Representante Supervisión:

APOYO A LA SUPERVISION

SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
Supervisor

Nota: Este documento es un registro oficial de la recepción y aceptación de los trabajos de mejoramiento de la vivienda. Ambas partes han leído y comprendido el contenido del acta.

Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo:
ingcamilogc@hotmail.es


Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES









Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESPUES

FILOS O DILATACIONES S/MURO



PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es


Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04



GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es


Escaneado con CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA



VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Escaneado con CamScanner