

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 14 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 12 geometrías duplicadas por diseños de planta iguales.
Cuenta con 8 superposición.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)




Cuenta con 4 saltos que son excepción y 4 superposiciones 2 correspondientes a un ph y 2 al anexo del predio 10 mz 0045.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Jose Luis Lesmes Nieto
Nombre unidad de intervención: 15 **Nombre de GPKG: 14_13_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 63 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 33 **Número de Unidades digitalizadas: 105**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 7 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 14 geometrías duplicadas por diseños de planta iguales.
Cuenta con 19 superposición.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)



Cuenta con 4 saltos que son excepción.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: YEIMY LORENA PEREZ MOGOLLON

Nombre unidad de intervención: 08 **Nombre de GPKG: 08_51_V1**


Número manzana asignadas: 2

Número de Terrenos iniciales: 75

Número de predios: 75

Número de Unidades digitalizadas: 82


RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO




RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES

GENERAL

Se encuentran 11 saltos omitibles por áreas del terreno sin construir



PLANTA 1 (11 saltos omitibles por áreas no construidas dentro del terreno)




Panel de comprobación de topología

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	saltos	08_51_SALIDAC — lc_unidadconstruccionsal	-9223372036854775808
1	saltos	08_51_SALIDAC — lc_unidadconstruccionsal	-9223372036854775808
2	saltos	08_51_SALIDAC — lc_unidadconstruccionsal	-9223372036854775808
3	saltos	08_51_SALIDAC — lc_unidadconstruccionsal	-9223372036854775808
4	saltos	08_51_SALIDAC — lc_unidadconstruccionsal	-9223372036854775808
5	saltos	08_51_SALIDAC — lc_unidadconstruccionsal	-9223372036854775808
6	saltos	08_51_SALIDAC — lc_unidadconstruccionsal	-9223372036854775808
7	saltos	08_51_SALIDAC — lc_unidadconstruccionsal	-9223372036854775808
8	saltos	08_51_SALIDAC — lc_unidadconstruccionsal	-9223372036854775808
9	saltos	08_51_SALIDAC — lc_unidadconstruccionsal	-9223372036854775808
10	saltos	08_51_SALIDAC — lc_unidadconstruccionsal	-9223372036854775808

Mostrar errores — 11 error(s) were found

PLANTA 2




Panel de comprobación de topología


Error	Capa	ID del objeto espacial

Mostrar errores — 0 error(s) were found


RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


GEOMETRIA PLANTA 1







GEOMETRIA PLANTA 2





COMPROBADOR DE GEOMETRIA EN TERRENO





EJECUCION DEL PRIMER VALIDADOR

```
select distinct (p.t_id) t_id_predio, p.unidad_intervencion, p.asignacion_dig, 'unidades de construcicon traslapadas con el mismo numero de piso planta ubicacion' regla,now()
    from monteria_salida.lc_unidadconstruccion u
    left join monteria_salida.lc_unidadconstruccion u2  on st_intersects (ST_PointOnSurface (u.geometria), u2.geometria  )
    left join monteria_salida.lc_caracteristicasunidadconstruccion lc  on lc.t_id = u.lc_caracteristicasunidadconstruccion
    left join monteria_salida.lc_caracteristicasunidadconstruccion lc2  on lc2.t_id = u2.lc_caracteristicasunidadconstruccion
    left join monteria_salida.lc_predio p on u.etiqueta::int = p.t_id
    where  u.planta_ubicacion = u2.planta_ubicacion and u.t_id != u2.t_id and lc.tipo_planta = lc2.tipo_planta and p.t_id is not null
    and substring(u.local_id,22,1) <> '9' and substring(u2.local_id,22,1) <> '9'
    and p.asignacion_dig ='51'
```

redio 1


ct distinct (p.t_id) t_id_predio, p.unidad_intervencion, p.a | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

t_id_predio	unidad_intervencion	asignacion_dig	regla	now
75.994	09	51	unidades de construcicon traslapadas con el mismo numero de piso planta ubicacion	2024-12-02 12:16:28.799 -0500
70.588	10	51	unidades de construcicon traslapadas con el mismo numero de piso planta ubicacion	2024-12-02 12:16:28.799 -0500
76.009	09	51	unidades de construcicon traslapadas con el mismo numero de piso planta ubicacion	2024-12-02 12:16:28.799 -0500
76.007	09	51	unidades de construcicon traslapadas con el mismo numero de piso planta ubicacion	2024-12-02 12:16:28.799 -0500
70.281	10	51	unidades de construcicon traslapadas con el mismo numero de piso planta ubicacion	2024-12-02 12:16:28.799 -0500
65.202	09	51	unidades de construcicon traslapadas con el mismo numero de piso planta ubicacion	2024-12-02 12:16:28.799 -0500
76.005	09	51	unidades de construcicon traslapadas con el mismo numero de piso planta ubicacion	2024-12-02 12:16:28.799 -0500

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: YEIMY LORENA PEREZ MOGOLLON
Nombre unidad de intervención: 09 **Nombre de GPKG: 09_51_V1**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 45
Número de predios: 45 **Número de Unidades digitalizadas: 116**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO








RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES

GENERAL


Se encuentran 14 saltos omitibles por áreas del terreno sin construir y 3 superposiciones excepcionales por tratarse de voladizos








PLANTA 1 (14 saltos omitibles por áreas no construidas dentro del terreno)




PLANTA 2 (4 saltos omitibles por áreas no construidas dentro del terreno)




RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


GEOMETRIA PLANTA 1



GEOMETRIA PLANTA 2



COMPROBADOR DE GEOMETRIA EN TERRENO



FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: YEIMY LORENA PEREZ MOGOLLON

Nombre unidad de intervención: 10 **Nombre de GPKG: 10_51_V1**


Número manzana asignadas: 2

Número de Terrenos iniciales: 41

Número de predios: 41
Número de Unidades digitalizadas: 86


RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO







RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES GENERAL

Se encuentran 8 saltos omitibles por áreas del terreno sin construir y 1 superposición excepcional por tratarse de voladizos





PLANTA 1 (8 saltos omitibles por áreas no construidas dentro del terreno)





PLANTA 2



RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


GEOMETRIA PLANTA 1







GEOMETRIA PLANTA 2





COMPROBADOR DE GEOMETRIA EN TERRENO





FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: YEIMY LORENA PEREZ MOGOLLON


Nombre unidad de intervención: 11 **Nombre de GPKG: 11_51_V1**

Número manzana asignadas: 1

Número de Terrenos iniciales: 46

Número de predios: 46
Número de Unidades digitalizadas: 89

RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO



RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES

GENERAL

Se encuentran 20 saltos omitibles por áreas del terreno sin construir y 1 superposición excepcional por tratarse de voladizos o planta ubicación con área diferente



PLANTA 1 (20 saltos omitibles por áreas no construidas dentro del terreno)




Panel de comprobación de topología

	Error	Capa	D del objeto espacia
0	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
1	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
2	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
3	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
4	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
5	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
6	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
7	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
8	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
9	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
10	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
11	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
12	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
13	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
14	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
15	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
16	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
17	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
18	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...
19	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-922337203685477...

Mostrar errores 20 error(s) were found

PLANTA 2 (2 saltos omitibles por áreas no construidas dentro del terreno)



Panel de comprobación de topología


	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-9223372036854775...
1	saltos	UI11C_51_V1 — lc_unidadconstruccionsal	-9223372036854775...

Mostrar errores 2 error(s) were found


City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


GEOMETRIA PLANTA 1



GEOMETRIA PLANTA 2





COMPROBADOR DE GEOMETRIA EN TERRENO



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: YEIMY LORENA PEREZ MOGOLLON
Nombre unidad de intervención: 12 **Nombre de GPKG: 12_51_SALIDA**
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 48
Número de predios: 48 **Número de Unidades digitalizadas: 161**
RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO  RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES GENERAL Se encuentran 4 saltos omitibles por áreas del terreno sin construir y 23 superposición excepcionales por tratarse de voladizos o planta ubicación con área diferente




Panel de comprobación de topología

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	solapa	lc_unidadconstruccion	15
1	solapa	lc_unidadconstruccion	19
2	solapa	lc_unidadconstruccion	34
3	solapa	lc_unidadconstruccion	34
4	solapa	lc_unidadconstruccion	34
5	solapa	lc_unidadconstruccion	34
6	solapa	lc_unidadconstruccion	35
7	solapa	lc_unidadconstruccion	35
8	solapa	lc_unidadconstruccion	35
9	solapa	lc_unidadconstruccion	35
10	solapa	lc_unidadconstruccion	35
11	solapa	lc_unidadconstruccion	35
12	solapa	lc_unidadconstruccion	36
13	solapa	lc_unidadconstruccion	36
14	solapa	lc_unidadconstruccion	37
15	solapa	lc_unidadconstruccion	37
16	solapa	lc_unidadconstruccion	49
17	solapa	lc_unidadconstruccion	49
18	solapa	lc_unidadconstruccion	56
19	solapa	lc_unidadconstruccion	56
20	solapa	lc_unidadconstruccion	110
21	solapa	lc_unidadconstruccion	137
22	solapa	lc_unidadconstruccion	139
23	saltos	lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
24	saltos	lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
25	saltos	lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
26	saltos	lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808

Mostrar errores — 27 error(s) were found

PLANTA 1 (4 saltos omitibles por áreas no construidas dentro del terreno)



Panel de comprobación de topología

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	solapa	lc_unidadconstruccion	35
1	solapa	lc_unidadconstruccion	35
2	saltos	lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
3	saltos	lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
4	saltos	lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
5	saltos	lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808

Mostrar errores — 6 error(s) were found


PLANTA 2



Panel de comprobación de topología
Error
Capa
ID del objeto espacial
Mostrar errores
0 error(s) were found

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


GEOMETRIA PLANTA 1 (1693 errores correspondientes a longitud mínima, sin embargo estos se refieren a vértices de construcciones con forma circular)






GEOMETRIA PLANTA 2





COMPROBADOR DE GEOMETRIA EN TERRENO


Caja de herrami...
Comprobar geometrías
Configuración
Resultado
Resultado de la comprobación de geometría
Capa
ID de objeto
Error
Coordenadas
Valor
Resolución
Exportar
Errores totales: 0
Cuando se seleccione una fila, mover el lienzo a
Error
Objeto espacial
No mover
Highlight selected features
Mostrar los objetos seleccionados en la tabla de atributos
Corregir los errores seleccionados usando la resolución predeterminada
Corregir los errores seleccionados, preguntar el método de resolución
Configuración de la resolución de errores
Atributo a usar al combinar objetos por el valor de atributo:
Capa
Atributo
comprobad...
fid
Cerrar
Ayuda

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: YEIMY LORENA PEREZ MOGOLLON


Nombre unidad de intervención: 13 **Nombre de GPKG: 13_51_SALIDA**

Número manzana asignadas: 2


Número de Terrenos iniciales: 36

Número de predios: 48
Número de Unidades digitalizadas: 58


RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO




RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES
GENERAL
Se encuentran 12 saltos excepcionales por áreas del terreno sin construir y 1 superposición excepcional por tratarse de voladizos o planta ubicación con área diferente



PLANTA 1 (12 saltos excepcionales por áreas no construidas dentro del terreno)



PLANTA 2




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION

GEOMETRIA PLANTA 1








GEOMETRIA PLANTA 2 (se encuentran 69 errores por longitud mínima, sin embargo estos corresponden a los vértices del ID 54 que conforman una figura elipsoidal)








	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

COMPROBADOR DE GEOMETRIA EN TERRENO







	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: YEIMY LORENA PEREZ MOGOLLON


Nombre unidad de intervención: 14 **Nombre de GPKG: 14_51_SALIDA**

Número manzana asignadas: 2


Número de Terrenos iniciales: 46

Número de predios: 46
Número de Unidades digitalizadas: 90

RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO




RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES
GENERAL
Se encuentran 12 saltos excepcionales por áreas del terreno sin construir y 1 superposición excepcional por tratarse de voladizos o planta ubicación con área diferente



	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	solapa	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	16
1	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
2	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
3	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
4	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
5	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
6	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
7	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
8	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
9	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
10	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
11	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
12	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808

PLANTA 1 (12 saltos excepcionales por áreas no construidas dentro del terreno)




Panel de comprobación de topología

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
1	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
2	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
3	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
4	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
5	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
6	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
7	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
8	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
9	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
10	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
11	saltos	14C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808

Mostrar errores

12 error(s) were found


PLANTA 2 (1 salto excepcional por áreas no construidas dentro del terreno)




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


GEOMETRIA PLANTA 1





GEOMETRIA PLANTA 2 (se encuentran 541 errores por longitud mínima, sin embargo estos corresponden a los vértices del ID 21 y 85 que conforman una figura elipsoidal)



COMPROBADOR DE GEOMETRIA EN TERRENO







	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: YEIMY LORENA PEREZ MOGOLLON

Nombre unidad de intervención: 15 **Nombre de GPKG: 15_51_SALIDA**

Número manzana asignadas: 3

Número de Terrenos iniciales: 57


Número de predios: 57
Número de Unidades digitalizadas: 121

RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO




RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES
GENERAL

Se encuentran 11 saltos excepcionales por áreas del terreno sin construir y 3 superposición excepcional por tratarse de voladizos o planta ubicación con área diferente



PLANTA 1 (11 saltos excepcionales por áreas no construidas dentro del terreno)




Panel de comprobación de topología

	Error	Capa	ID del objeto espacial
0	saltos	15C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
1	saltos	15C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
2	saltos	15C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
3	saltos	15C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
4	saltos	15C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
5	saltos	15C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
6	saltos	15C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
7	saltos	15C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
8	saltos	15C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
9	saltos	15C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808
10	saltos	15C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854775808

Mostrar errores 11 error(s) were found

PLANTA 2



Panel de comprobación de topología


Error	Capa	ID del objeto espacial

Mostrar errores 0 error(s) were found


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


GEOMETRIA PLANTA 1 (se encuentran 129 errores por longitud mínima, sin embargo estos corresponden a los vértices del ID 63 que conforman una figura circular)



GEOMETRIA PLANTA 2 (se encuentran 129 errores por longitud mínima, sin embargo estos corresponden a los vértices del ID 21 que conforman una figura circular)



COMPROBADOR DE GEOMETRIA EN TERRENO



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: YEIMY LORENA PEREZ MOGOLLON


Nombre unidad de intervención: 16 **Nombre de GPKG: 16_51_SALIDA**

Número manzana asignadas: 3


Número de Terrenos iniciales: 76

Número de predios: 76
Número de Unidades digitalizadas: 198


RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO



RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES
GENERAL
Se encuentran 18 saltos excepcionales por áreas del terreno sin construir y 5 superposición excepcional por tratarse de voladizos o planta ubicación con área diferente



PLANTA 1 (18 saltos excepcionales por áreas no construidas dentro del terreno)





PLANTA 2 (3 saltos excepcionales por áreas no construidas dentro del terreno)

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024


RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION

GEOMETRIA PLANTA 1 (se encuentran 345errores por longitud mínima, sin embargo estos corresponden a los vértices del ID 148 que conforman una figura circular)






GEOMETRIA PLANTA 2



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

COMPROBADOR DE GEOMETRIA EN TERRENO



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: YEIMY LORENA PEREZ MOGOLLON


Nombre unidad de intervención: 17 **Nombre de GPKG: 17_51_SALIDA**

Número manzana asignadas: 4

Número de Terrenos iniciales: 52

Número de predios: 52
Número de Unidades digitalizadas: 94


RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO




RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES

GENERAL


Se encuentran 19 saltos excepcionales por áreas del terreno sin construir y 1 superposición excepcional por tratarse de voladizos o planta ubicación con área diferente



PLANTA 1 (19 saltos excepcionales por áreas no construidas dentro del terreno)




PLANTA 2 (2 saltos excepcionales por áreas no construidas dentro del terreno)




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION

GEOMETRIA PLANTA 1




GEOMETRIA PLANTA 2 (se encuentran 182 errores por longitud mínima, sin embargo estos corresponden a los vértices del ID 48 que conforman una figura circular)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

COMPROBADOR DE GEOMETRIA EN TERRENO



FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: YEIMY LORENA PEREZ MOGOLLON

Nombre unidad de intervención: 18 **Nombre de GPKG: 18_51_SALIDA**


Número manzana asignadas: 3

Número de Terrenos iniciales: 36

Número de predios: 36
Número de Unidades digitalizadas: 146

RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO









RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES GENERAL


Se encuentran 9 saltos excepcionales por áreas del terreno sin construir y 50 superposición excepcional por tratarse de voladizos o planta ubicación con área diferente en PH







PLANTA 1 (8 saltos excepcionales por áreas no construidas dentro del terreno)




Panel de comprobación de topología

	Error	Capa	ID del objeto espaci
0	saltos	18C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854...
1	saltos	18C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854...
2	saltos	18C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854...
3	saltos	18C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854...
4	saltos	18C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854...
5	saltos	18C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854...
6	saltos	18C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854...
7	saltos	18C_51_SALIDA — lc_unidadconstruccion	-9223372036854...

Mostrar errores 8 error(s) were found

PLANTA 2



Panel de comprobación de topología


Error	Capa	ID del objeto espacial

Mostrar errores 0 error(s) were found


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


GEOMETRIA PLANTA 1



GEOMETRIA PLANTA 2



COMPROBADOR DE GEOMETRIA EN TERRENO



FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: YEIMY LORENA PEREZ MOGOLLON


Nombre unidad de intervención: 19 **Nombre de GPKG: 19_51_SALIDA**

Número manzana asignadas: 3


Número de Terrenos iniciales: 45

Número de predios: 76
Número de Unidades digitalizadas: 138


RESUMEN DE COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN TERRENO




RESUMEN COMPROBACION DE TOPOLOGIA EN CONSTRUCCIONES
GENERAL
Se encuentran 9 saltos excepcionales por áreas del terreno sin construir y 20 superposición excepcional por tratarse de voladizos o planta ubicación con área diferente



PLANTA 1 (9 saltos excepcionales por áreas no construidas dentro del terreno)




PLANTA 2 (1 salto excepcional por áreas no construidas dentro del terreno)




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD	**Fecha**	Junio de 2024

RESUMEN DE COMPROBACION DE GEOMETRIA EN UNIDADES DE CONSTRUCCION


GEOMETRIA PLANTA 1



GEOMETRIA PLANTA 2 (se encuentran 180 errores por longitud mínima, sin embargo estos corresponden a los vértices del ID 82 que conforman una figura circular)



COMPROBADOR DE GEOMETRIA EN TERRENO



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: MAIRA ALEJANDRA GUZMÁN GUZMÁN

Nombre unidad de intervención: 08 **Nombre de GPKG:** 08_08_SALIDA

Número manzana asignadas: 2


Número de Terrenos iniciales: 61

Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Observaciones realizadas: 122


Número de predios: 61
Número de Unidades digitalizadas: 122

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



OBSERVACIÓN:
Se presentan 9geometrías duplicadas ya que corresponden a informalidades.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Lc_terreno




Lc_unidades_construccion



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: MAIRA ALEJANDRA GUZMÁN GUZMÁN
Nombre unidad de intervención: 0 **Nombre de GPKG:**09_08_SALIDA
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 52 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 52 **Número de Unidades digitalizadas: 145**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



OBSERVACIÓN:
Se presentan 23 geometrías duplicadas ya que corresponden a informalidades.

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.

Respecto a las superposiciones corresponden a polígonos que se superponen por planta como se muestra a continuación:


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Lc_terreno



Lc_unidades_construccion




OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: MAIRA ALEJANDRA GUZMÁN GUZMÁN
Nombre unidad de intervención: 0 **Nombre de GPKG:**10_08_SALIDA
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 66 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 66 **Número de Unidades digitalizadas: 133**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)  OBSERVACIÓN: Se presenta 1 geometría duplicada ya que corresponde a informalidades.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Lc_terreno





Lc_unidades_construccion




OBSERVACIÓN:

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: MAIRA ALEJANDRA GUZMÁN GUZMÁN
Nombre unidad de intervención: 0 **Nombre de GPKG:** 11_08_SALIDA
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 27 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 27 **Número de Unidades digitalizadas: 91**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)    OBSERVACIÓN: 1 geometría duplicada que corresponde a una informalidad.

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.


Respecto a las superposiciones corresponden a polígonos que se superponen por planta como se muestra a continuación:

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Lc_terreno







Lc_unidades_construccion



OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: MAIRA ALEJANDRA GUZMÁN GUZMÁN
Nombre unidad de intervención: 0 **Nombre de GPKG:**12_08_SALIDA
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 72 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 72 **Número de Unidades digitalizadas: 209**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)     OBSERVACIÓN:

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción. Las sobreposiciones corresponden a unidades de construcción con más de una planta.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Lc_terreno



Lc_unidades_construccion



OBSERVACIÓN:

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: MAIRA ALEJANDRA GUZMÁN GUZMÁN

Nombre unidad de intervención: 0 **Nombre de GPKG:** 13_08_SALIDA

Número manzana asignadas: 3


Número de Terrenos iniciales: 41

Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):

Observaciones realizadas:


Número de predios: 41
Número de Unidades digitalizadas: 107

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



OBSERVACIÓN: 3 geometría duplicada que corresponde a una informalidad.

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.


Respecto a las superposiciones corresponden a polígonos que se superponen por planta como se muestra a continuación:

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Lc_terreno



Lc_unidades_construccion




OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: MAIRA ALEJANDRA GUZMÁN GUZMÁN
Nombre unidad de intervención: 0 **Nombre de GPKG:** 14_08_SALIDA
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 68 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 68 **Número de Unidades digitalizadas: 153**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 
OBSERVACIÓN

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)












OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.

Respecto a las superposiciones corresponden a polígonos que se superponen por planta.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Lc_terreno



Lc_unidades_construccion



OBSERVACIÓN:


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: MAIRA ALEJANDRA GUZMÁN GUZMÁN
Nombre unidad de intervención: 0 **Nombre de GPKG:** 15_08_SALIDA
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 41 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 41 **Número de Unidades digitalizadas: 106**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



OBSERVACIÓN: 3 geometría duplicada que corresponde a una informalidad.

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.


Respecto a las superposiciones corresponden a polígonos que se superponen por planta como se muestra a continuación:

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Lc_terreno



Lc_unidades_construccion




OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: MAIRA ALEJANDRA GUZMÁN GUZMÁN
Nombre unidad de intervención: 0 **Nombre de GPKG:** 16_08_SALIDA
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 49 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 49 **Número de Unidades digitalizadas: 99**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)  OBSERVACIÓN

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.


Respecto a las superposiciones corresponden a polígonos que se superponen por planta.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Lc_terreno












Lc_unidades_construccion











OBSERVACIÓN:

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: MAIRA ALEJANDRA GUZMÁN GUZMÁN
Nombre unidad de intervención: 0 **Nombre de GPKG:** 17_08_SALIDA
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 54 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 54 **Número de Unidades digitalizadas: 90**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)  OBSERVACIÓN: 3 geometría duplicada que corresponde a una informalidad.

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.


Respecto a las superposiciones corresponden a polígonos que se superponen por planta como se muestra a continuación:

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Lc_terreno



Lc_unidades_construccion




OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: MAIRA ALEJANDRA GUZMÁN GUZMÁN
Nombre unidad de intervención: 18 **Nombre de GPKG:** 18_08_SALIDA
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 27 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Observaciones realizadas:
Número de predios: 27 **Número de Unidades digitalizadas: 90**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)  OBSERVACIÓN

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)





OBSERVACIÓN: Los saltos de línea señalados son excepciones debido a que corresponden a zonas huecas en la construcción.

Respecto a las superposiciones corresponden a polígonos que se superponen por planta.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Lc_terreno



Lc_unidades_construccion



OBSERVACIÓN: