CONINGECON	LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO	Código: F-SST-56
		Versión: 02
		Fecha: 01/08/2024

Obra:		**MEJOARAMIEWNTO DE ANDENES EN CARRERA 33 CON CALLE 33 / 30 CAEMEN DE VIBORAL**			**Fecha de inspección**		
Responsable de la inspección		**GLADYS ERÍOS MEJIA**			**OCTUBRE 17 DE 2024**		
Firma					**CONFORME**		**NO CONFORME**
CALIFICACIÓN: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica							
CONDICIONES DE SEGURIDAD			**T**	**I**	**NA**	**NOTA DEL HALLAZGO**	
Pisos y losas	1	Las escaleras y losas están limpias y libres de obstáculos			N/A		
	2	El sistema de iluminación está mantenido de forma eficiente y limpia	T			SE CUENTA CON ILUMINACION NATURAL	
	3	Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidos	T			SE ONBERVA EN BUEN ESTADO	
	4	Los extintores están en su lugar de ubicación y visibles		I			
Suelos y pasillos	5	Los suelos están limpios, secos y libre de madera con clavos	T			SE RETIRA LOS CLAVOS A LA MEDERA CUANDO REQUIERE	
	6	Las vías de circulación de las personas y vehículos están diferenciadas y señalizadas	T			SE SEÑALIZA CON BALIZAS, MALETINES Y CINTA AMARILLA	
	7	Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos	T			AREAS DESPEJADAS	
Almacenaje	8	Las áreas de almacenamiento y deposición de materiales están señalizadas	T			AREAS DESPEJADAS Y ORDENADA	
	9	Los materiales y sustancias almacenadas se encuentran correctamente identificadas	T				
	10	Los materiales están apilados en su sitio sin invadir zonas de paso	T			SE DELIMITA EL AREAS CON MALETINES	
Equipos y maquinaria	11	Se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material innecesario	T			SE RELIZA ASEO PERMANENTE	
	12	Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites y grasas			N/A		
	13	Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de seguridad en funcionamiento	T			TODO EL PERSONL USO LOS EPP SEGÚN LA ACTIVIDAD	
Herramientas	14	Están almacenadas en cajas o paneles adecuados, donde cada herramienta tiene su lugar	T				
	15	Las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado	T			EXTENCIONES ENCAUCHETADAS	
	16	Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas u oxidadas	T				
Equipos de protección personal	17	Se encuentran marcados o codificados para poderlos identificar por su usuario	T				
	18	Se guardan en los lugares específicos de uso personalizado	T				
	19	Se encuentran limpios y en buen estado	T				
Vestieres	20	Almacenamiento de la ropa	T				
	21	Se cuenta con cuadrilla de orden y aseo compuesta por personal de cada contratista	T				

	22	Se cuenta con recipientes señalizados para la deposición de residuos	T			
Oficinas - almacén	23	Orden y aseo	T			
	24	Se cuenta con recipientes para la deposición de residuos	T			
	25	Distribución del puesto de trabajo: ubicación de computador, pantalla, teclado y mouse.	T			
Observación de Comportamiento Seguro	26	Los trabajadores hacen uso de los puntos de acopio definidos en el área para depositar los residuos generados y mantener el orden y aseo	T			
	27	Los trabajadores evitan obtaculizar los extintores manteniendose siempre visibles		I		
	28	Los trabajadores ubican los coches o carretillas en los lugares especiales para ello	T			
	29	Los trabajadores hacen uso de los lookers para el correcto almacenamiento de su ropa			N/A	
	30	Las herramientas se guardan limpias y en el lugar definido para ello	T			
	31	Los materiales se apilan o cargan de manera segura, limpia y ordenada	T			
	32	Los trabajadores colocan en cualquier parte sus herramientas y materiales de trabajo	T			

PLAN DE ACCION

Fecha	Hallazgo	Corrección / Acción correctiva	Fecha de implementación	Responsable	Estado (Abierta / Cerrada / En proceso)