GÓMEZ FRANCO INGENIERIA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO O ELÉCTRICO DEMOLEDOR

Semana: del 9 – 10 – 2024 **AL** 13 - 10 - 2024

Proyecto: ANDENES - CARREA 33 CON CALLE 34/ 30 CARMEN DE VIBORAL

Equipo No: ____

Marca/Referencia: _OSCH – GSH 27 VC_ **_Serie:** _LA 35 2202 _

olor: ___AZUL

Propia ____ **Alquilado** V

Actividad: Demolicion de andenes en calle 33

EPP REQUERIDO
CASCO- BARBUQUEJO
TAPONES AUDITIVOS
GAFAS DE SEGURIDAD
ZAPATOS DE SEGURIDAD
ROPA DE TRABAJO



PARAMETROS A REVISAR	Lun		Mar		Mier		Jue		Vier		Sàb	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
angueras sin abolladuras ni rupturas	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor		✓	✓		✓		✓		✓		✓	
La carcasa se encuentra limpia y en buen estado, es decir, libre Roturas grasas, pintura o daños estructurales evidentes	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de aceleración	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Punta rompedora en buen estado	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas de agarre	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas bien sujetas al equipo	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva del operador (copa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva del operador (inserción)	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Guarda en buen estado	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	

Powered by CamScanner

Interruptor de encendido y apagado en buen estado	✓		✓		✓	✓		—		✓
Empuñaduras sin fisuras y limpias	✓		✓		✓	✓		—		✓
Equipo sin daño estructural	✓		✓		—	✓		—		✓
Buenas condiciones de limpieza	✓		✓		—	✓		—		✓

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD				
NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Samir Muñoz Herazo	1011382324	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	GÓMEZ FRANCO INGENERIA	

PERSONAS QUE AOTORIZAN Y VERIFICAN LAS CONSICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO				
	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
JEFE INMEDIATO (Ingeniero Residente, encargado)	Cesar Orozco	7111313	encargado de obra	Cesar Oroz Co
EMISOR		39183286	SST	

OBSERVACIONES: sin observacion
apto para la tarea

Powered by CamScanner

GÓMEZ FRANCO INGENIERIA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO O ELÉCTRICO DEMOLEDOR

Semana: del 15 - 10 - 2024 - 19 - 10 - 2024

Proyecto: MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE ANDENES - CARREA 33 CON CALLE 31 A LA 30 / CARMEN DE VIBORAL

Equipo No: ____

Marca/Referencia: _OSCH – GSH 27 VC_ **_Serie:** _LA 35 2202 _

Color: ___AZUL / Rojo

Propia ____ **Alquilado**

Actividad: DEMOLICION DE ANDENES DE CONCRETO PARA SU RECONSTRUCCION

EPP REQUERIDO
CASCO- BARBUQUEJO
TAPONES AUDITIVOS
GAFAS DE SEGURIDAD
ZAPATOS DE SEGURIDAD
ROPA DE TRABAJO



PARAMETROS A REVISAR	Lun		Mar		Mier		Jue		Vier		Sàb	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mangueras sin abolladuras ni rupturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La carcasa se encuentra limpia y en buen estado, es decir, libre Roturas grasas, pintura o daños estructurales evidentes	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de aceleración	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punta rompedora en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas de agarre	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva del operador (copa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva del operador (inserción)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Powered by CamScanner

Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guarda en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Interruptor de encendido y apagado en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Empuñaduras sin fisuras y limpias	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Equipo sin daño estructural	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Buenas condiciones de limpieza	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD				
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**EMPRESA**	**FIRMA**
Samir Muñoz Herazo	1011382324	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	GÓMEZ FRANCO INGENERIA	
Santiago Perez Gómez	1193410292	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	GÓMEZ FRANCO INGENERIA	
Esteucaz Lobo	6402591	Ayudante	Gómez Franco	
			Gó	

PERSONAS QUE AOTORIZAN Y VERIFICAN LAS CONSICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO				
JEFE INMEDIATO (Ingeniero Residente, encargado)	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**FIRMA**
	Cesar Andres Orozco Díaz	71117313	Encargado de Obra	
EMISOR	Gladys Ríos Mejía	39183286	SST	

OBSERVACIONES: Se organiza la extención

Powered by CamScanner

GÓMEZ FRANCO INGENIERIA S.A.S

SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO O ELÉCTRICO DEMOLEDOR

Semana: del 15 - 10 - 2024 **Al** 19 - 10 - 2024

Proyecto: ANDENES - CARREA 33 CON CALLE 34/ 30 CARMEN DE VIBORAL

Equipo No: ____

Marca/Referencia: _OSCH – GSH 27 VC_____ **Serie:** ___LA 35 2202 _

Color: ___AZUL / Roja

Propia ____ **Alquilada** ____

Actividad: Demolicion de piso de concreto para ampliacion de Andenes. en carrera 33

EPP REQUERIDO
CASCO- BARBUQUEJO
TAPONES AUDITIVOS
GAFAS DE SEGURIDAD
ZAPATOS DE SEGURIDAD
ROPA DE TRABAJO



PARAMETROS A REVISAR	Lun		Mar		Mier		Jue		Vier		Sàb	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mangueras sin abolladuras ni rupturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La carcasa se encuentra limpia y en buen estado, es decir, libre Roturas grasas, pintura o daños estructurales evidentes	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de aceleración	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punta rompedora en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas de agarre	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva del operador (copa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva del operador (inserción)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guarda en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Powered by CamScanner

Interruptor de encendido y apagado en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Empuñaduras sin fisuras y limpias	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Equipo sin daño estructural	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Buenas condiciones de limpieza	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD				
NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Samir Muñoz Herazo	1011382324	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	GÓMEZ FRANCO INGENERIA	
Santiago Perez	1.193.410			
Esteven A. Lobo	6.402.591	ayudante	Gómez Franco Ingr	
Gilberto Domico	1.003 737 404	ayudante de	Gómez Fran Ing	

PERSONAS QUE AOTORIZAN Y VERIFICAN LAS CONSICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO				
JEFE INMEDIATO (Ingeniero Residente, encargado)	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	Cesar Orozco D.	71.117.313	encargado de obra	
EMISOR	Gladys Ruiz	32183 286	SST	

OBSERVACIONES: Sin novedades – apto para ejecutar la Actividad.

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO O ELÉCTRICO DEMOLEDOR

Semana: del 21 – 10 – 2014 AL 26 – 10 · 2014

Proyecto: ANDENES - CARREA 33 CON CALLE 34/ 30 CARMEN DE VIBORAL

Equipo No: ____

Marca/Referencia: _OSCH – GSH 27 VC_____ **Serie:** ___LA 35 2202 _.

Color: ___AZUL _/ Rojo.

Propia ____ **Alquilada** _X

Actividad: Demolicion de anden concreto para ampliación del mismo -en carrera 33 _____

EPP REQUERIDO
CASCO- BARBUQUEJO
TAPONES AUDITIVOS
GAFAS DE SEGURIDAD
ZAPATOS DE SEGURIDAD
ROPA DE TRABAJO



PARAMETROS A REVISAR	Lun		Mar		Mier		Jue		Vier		Sàb	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mangueras sin abolladuras ni rupturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La carcasa se encuentra limpia y en buen estado, es decir, libre Roturas grasas, pintura o daños estructurales evidentes	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de aceleración	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punta rompedora en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas de agarre	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva del operador (copa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva del operador (inserción)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guarda en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Powered by CamScanner

Interruptor de encendido y apagado en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓
Empuñaduras sin fisuras y limpias	✓		✓		✓		✓		✓		✓
Equipo sin daño estructural	✓		✓		✓		✓		✓		✓
Buenas condiciones de limpieza	✓		✓		✓		✓		✓		✓

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD				
NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Samir Muñoz Herazo	1011382324	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	GÓMEZ FRANCO INGENERIA	
Santiago Perez C	1.193.410.292	ayudante	Gomez Franco Ing	
Esteves Lobo	6.402 591	ayudante	Gómez Franco	
Gilberto Domico	1.003.737.404	ayudante	Gómez Franco	

PERSONAS QUE AOTORIZAN Y VERIFICAN LAS CONSICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO				
JEFE INMEDIATO (Ingeniero Residente, encargado)	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	Cesar A. Orozco	7.113.313	encargado de obra	
EMISOR	Gladys Ros M.	39.183 286	SST	

OBSERVACIONES: maquina en buen estado para ejecutar la actividad

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MARTILLO NEUMATICO O ELÉCTRICO DEMOLEDOR

Semana: del 28 - 10 - 2024 AL 31 - 10 - 2024

Proyecto: ANDENES - CARREA 33 CON CALLE 34/ 30 CARMEN DE VIBORAL

Equipo No: ____

Marca/Referencia: _OSCH – GSH 27 VC_____ **Serie:** ___LA 35 2202 _

Color: ___AZUL __

Propia ____ **Alquilada** ____

Actividad: Demolicion de piso concreto para ampliacion de andenes en carrera 33

EPP REQUERIDO
CASCO- BARBUQUEJO
TAPONES AUDITIVOS
GAFAS DE SEGURIDAD
ZAPATOS DE SEGURIDAD
ROPA DE TRABAJO



PARAMETROS A REVISAR	Lun		Mar		Mier		Jue		Vier		Sàb	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Mangueras sin abolladuras ni rupturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mangueras con guaya anti látigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La carcasa se encuentra limpia y en buen estado, es decir, libre Roturas grasas, pintura o daños estructurales evidentes	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Palanca de aceleración	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punta rompedora en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas de agarre	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva del operador (copa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Protección auditiva del operador (inserción)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, toma)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guarda en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Powered by CamScanner

Interruptor de encendido y apagado en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓	
Empuñaduras sin fisuras y limpias	✓		✓		✓		✓		✓	
Equipo sin daño estructural	✓		✓		✓		✓		✓	
Buenas condiciones de limpieza	✓		✓		✓		✓		✓	

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD				
NOMBRE	CEDULA	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Samir Muñoz Herazo	1011382324	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	GÓMEZ FRANCO INGENERIA	Santiago Perez
Esteven A. Lobo	6 402 591	ayudante	Gómez Franco Inf	Esteven
Santiago Perez G.	1.193 410 992	ayudant	Gómez Franco Ing.	Santiago
Gilberto Domico	1.003 737 404	ayudante	Gomez Franco Ing.	Gilberto

PERSONAS QUE AOTORIZAN Y VERIFICAN LAS CONSICIONES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO				
JEFE INMEDIATO (Ingeniero Residente, encargado)	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
	Cesar Orozco D.	71. 117. 313	encargado de obra	cesar orozco
EMISOR	C/la SST	39.183 286	C/la SST	C/la SST

OBSERVACIONES: Sin observaciones

Powered by CamScanner