servinariño	REGISTRO MANTENIMIENTO DE MAQUNARIA, EQUIPO E INFRAESTRUCTURA		Pág. 1 de 1
	CÓDIGO: RMM-03	VERSIÓN: 2	VIGENCIA: 22 de julio de 2016

NOMBRE DEL EQUIPO Y/O INFRAESTRUCTURA:	CONGELADOR HORIZONTAL 1 puerta	MARCA	MABE	AÑO	2024
PERIODICIDAD :	MENSUAL	MODELO	ALASKA 145B5	ALASKA 145B5	
CODIGO DE ACTIVO:	SNP550	REGISTRO No			
OPERACIÓN	MANTENIMIENTO X	OPERCIÓN	CALIBRACIÓN		

MES DE MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RUTINA REALIZADA												
REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐
REVISIÓN CONTROL DE TEMPERATURAS	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐
REVISIÓN DE RESISTENCIAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
REVISIÓN DE INDICADORES	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐
REVISIÓN DE CHASIS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
VERIFICACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐
LIMPIEZA AGENERAL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐
REVISION FUGAS DE GAS	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
CALIBRACION DE LLAMA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
FECHA DE REALIZACION												
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO												