

	INFORME MENSUAL DE REPORTE FOTOGRAFICO			
	MARIO ALBERTO MURILLO RAMIREZ ESP. GERENCIA DE PROYECTOR ESP. ESTRUCTURAS			
	Instructor de Construccion		No	1

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6: PROCESO CONSTRUCTIVO_Ficha 3130665			
GESTIÓN TÉCNICA			
FOTOGRAFIA No 01		FOTOGRAFIA No 02	
			
ACTIVIDADES:	CARACTERIZAR EL ACERO DE REFUERZO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PLACA-HUELLA	ACTIVIDADES:	SELECCIONAR LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE ALVARADO VEREDA CALDAS VIEJO	UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE ALVARADO VEREDA CALDAS VIEJO
FECHA	12/12/2024	FECHA	9/12/2024
FOTOGRAFIA No 03		FOTOGRAFIA No 04	
			
ACTIVIDADES:	DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE LAS PLACAS DE CONCRETO REFORZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PLACA-HUELLA.	ACTIVIDADES:	DISTINGUIR CAPACIDAD DE SOPORTE DE LA SUBRASANTE.
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE ALVARADO VEREDA CALDAS VIEJO	UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE ALVARADO VEREDA CALDAS VIEJO
FECHA:	8/12/2024	FECHA:	7/12/2024