INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame-Corocoro. | Ruta 6606 Corocoro - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Jose A. Cisneros | Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez | Inspector SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 02 Mes 09 Año 2024 Hasta: Día 06 Mes 09 Año 2024.

Nombre conductor: 6609767. | ARL: Sura. | EPS: Sanitas.
Lic. Condución: Jose Amancio Cisneros N. | Categoria: B1
Placa: EOM-231. | Marca: Renault Duster | Modelo: 2022
SOAT: 1565150177740. | Vence: 18/07/2025.
Certificado emisión de gases: N.A. | Vence: N.A
Poliza contra todo riesgo: | Vence:
Revisión Técnico mecánica: N.A. | Vence: N.A.
Horometro /Km de inicio: 51.762. | Horometro /Km Final: 51.893.

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					No Recoge (conductor). Desajustados (copiloto - Conductor).
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						Faltan elementos.
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						
	Estado del platón (fibra)	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :
Empaques de las Puertas desplegados.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6601 Tame - Arocoro | Ruta 6606 Arocoro - Arauca
Inspeccionado por/cargo: Jose Cisneros | Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez | Insp. SSO.
Fecha Inspección: Desde: Día 09 Mes 09 Año 24 Hasta: Día 15 Mes 09 Año 24.

Nombre conductor: Jose Cisneros Ueme | ARL: Sura | EPS: Sanitas.
Lic. Conducción: 6609769 | Categoria: B1
Placa: KOM-251 | Marca: Renault Duster | Modelo: 2022.
SOAT: 15651501727740. | Vence: 18/07/2025.
Certificado emisión de gases: N.A. | Vence: N.A
Poliza contra todo riesgo: | Vence:
Revisión Técnico mecánica: N.A | Vence: N.A.
Horometro /Km de inicio: 51940 | Horometro /Km Final: 52020

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Cinturones de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			Daniela (el conductor). Desajustadas (Pilato y copiloto)
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

Empaques de las Puertas desplegadas.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6615 Tame - Concord | Ruta 6606 Concord - Arauca
Inspeccionado por/cargo: Jose Cisneros | Conductor.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez | Inspector SIYO.
Fecha Inspección: Desde: Día 16 Mes 09 Año 24 Hasta: Día 22 Mes 09 Año 24.

Nombre conductor: Jose Cisneros. | ARL: B1 Sura | EPS: Sanitas
Lic. Conducción: 6.609.769. | Categoria: B1
Placa: KOM-251. | Marca: Renault Duster | Modelo: 2022
SOAT: 15651501727740. | Vence: 18/07/2025
Certificado emisión de gases: N.A | Vence: N.A
Poliza contra todo riesgo: | Vence:
Revisión Técnico mecánica: NA. | Vence: N.A.
Horometro /Km de inicio: 52283. | Horometro /Km Final: 52781.

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					No Recoge (Conductor). Desajustadas (Conductor y copiloto).
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspeccion de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (fisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Cinturon del Conductor No recoge, las Puertas del Conductor y copiloto. Estan Desajustadas.

Los Empaques de las Puertas estan desplegadas.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cordoro | Ruta 6606 Cordoro - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Jose Cisneros - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 23 Mes 09 Año 24 Hasta: Día 24 Mes 09 Año 24.

Nombre conductor: Jose Cisneros.		ARL: Sura	EPS: Sanitas.
Lic. Condución: 6609767.		Categoria: B1	
Placa: KOM751		Marca: Renault Duster	Modelo: 2022
SOAT: 15655017277740.		Vence: 19/09/2025.	
Certificado emisión de gases: N.A.		Vence: N.A	
Poliza contra todo riesgo:		Vence:	
Revisión Técnico mecánica: N.A.		Vence: N.A.	
Horometro /Km de inicio: 52981.		Horometro /Km Final: 53.742.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	✓		✓		✓		✓		✓						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad		✓		✓		✓		✓		✓					No recoge el Cinturon.
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						Puertas Desajustadas.
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa) *	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Cinturon del Conductor no recoge, las Puertas del Conductor y copiloto estan desajustadas.
Los Empaques de las Puertas estan despegadas.

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cordoba / Ruta 6606 Cordoba - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Inspector SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 02 Mes 09 Año 2024 Hasta: Día 08 Mes 09 Año 2024.

Nombre conductor: Alfonso Amaya		ARL: Sura.	EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 19439577		Categoria: B2.	
Placa: NUR- 716.		Marca: Renault.	Modelo: 2025.
SOAT: 33090056547990000.		Vence: 27/06/2025.	
Certificado emisión de gases: N.A		Vence: N.A	
Poliza contra todo riesgo: 943172355.		Vence: 28/06/2025.	
Revisión Técnico mecánica: N.A		Vence: N.A.	
Horometro /Km de inicio: 6269.		Horometro /Km Final: 6.779.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehicular)	✓		✓		✓		✓		✓						Faltan elementos.
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						No tiene.
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

ALFONSO AMAYA

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cravo / Ruta 6606 Cravo - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya / Conductor.
Reportado a/cargo: Diana Ramirez / Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 09 Mes 09 Año 24 Hasta: Día 15 Mes 09 Año 24.

Nombre conductor: Alfonso Amaya. | ARL: Sura. | EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 14438527. | Categoria: B2.
Placa: NUR - 716 | Marca: Renault. | Modelo: 2025
SOAT: 3308005654799006. | Vence: 27/06/2025.
Certificado emisión de gases: N.A | Vence: N.A
Poliza contra todo riesgo: 94312355. | Vence: 28/06/2025.
Revisión Técnico mecánica: N.A. | Vence: N.A.
Horometro /Km de inicio: 6800. | Horometro /Km Final: 7166

ITEM	DESCRIPCION	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M	OBSERVACIONES
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	N/A		N.A		N.A		N.A		N.A						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, maniqueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						Faltan elementos.
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						No tiene.
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

ALFONSO AMAYA

Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Corocoro - Ruta 6605 Corocoro - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Inspector SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 16 Mes 09 Año 24 Hasta: Día 22 Mes 09 Año 24.

Nombre conductor: Alfonso Amaya. | ARL: Sura. | EPS: Nueva EPS
Lic. Condución: 19438527. | Categoria: B2.
Placa: NUR - 716. | Marca: Renault. | Modelo: 2025.
SOAT: 3308005654799000 | Vence: 27/06/2025.
Certificado emisión de gases: N.A | Vence: N.A
Poliza contra todo riesgo: 94312355. | Vence: 28/06/2025.
Revisión Técnico mecánica: N.A. | Vence: N.A.
Horometro /Km de inicio: 7.418 | Horometro /Km Final: 7939.

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehicular)	✓		✓		✓		✓		✓						Faltan Elementos.
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						No tiene.
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Bateria (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

ALFONSO AMAYA
Firma del Conductor

INSPECCION Y ENTREGA DE VEHICULO LIVIANO (CAMIONETA)



Area de trabajo: Ruta 6605 Tame - Cocorro | Ruta 6606 Cocorro - Arauca.
Inspeccionado por/cargo: Alfonso Amaya - Conductor
Reportado a/cargo: Diana Ramirez - Insp. SISO.
Fecha Inspección: Desde: Día 23 Mes 09 Año 24 Hasta: Día 29 Mes 09 Año 24.

Nombre conductor: Alfonso Amaya.		ARL: Sura.	EPS: Nueva EPS.
Lic. Condución: 19438527.		Categoria: B2	
Placa: NUR - 716.		Marca: Renault.	Modelo: 2025
SOAT: 33080056547991000		Vence: 27/06/2025.	
Certificado emisión de gases: N.A.		Vence: N.A	
Poliza contra todo riesgo: 94312355.		Vence: 28/06/2025	
Revisión Técnico mecánica: N.A.		Vence: N.A	
Horometro /Km de inicio: 7939.		Horometro /Km Final: 8.973.	

ITEM	DESCRIPCION	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	De trabajo delanteras (altas, bajas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Direccionales	✓		✓		✓		✓		✓						
	De parqueo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Stop	✓		✓		✓		✓		✓						
CABINA	Espejo central	✓		✓		✓		✓		✓						
	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓						
	Alarma de Retroceso	N.A.		N.A		N.A		N.A		N.A						
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓						
	Seguro del capot	N.A		N.A		N.A		N.A		N.A						
	Freno de Servicio	✓		✓		✓		✓		✓						
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓						
	Dirección(desajuste, ruido).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Cinturones de Seguridad	✓		✓		✓		✓		✓						
	Puertas (estado, vidrios, seguros, manigueta)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Vidrio frontal en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Limpia vidrios(plumilla,agua)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Extintor -(Inspección de extintores)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Botiquín -(Inspección de botiquín vehiculo)	✓		✓		✓		✓		✓						Faltan elementos.
	Asientos en buena condicion	✓		✓		✓		✓		✓						
	Indicadores (Hidráulico-voltimetro-temperatura-presión aceite,combustible).	✓		✓		✓		✓		✓						
	Acondicionador de aire.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Caja de cambios en buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓						
	Equipo carretera completo	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tapa platón (camioneta)	N.A		N.A		N.A		N.A		✓						No tiene.
	Estado del platón (fibra)	✓		✓		✓		✓		✓						
LLANTAS	Llantas (lisas, abultamientos, cortaduras, tuercas)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Llanta de repuesto	✓		✓		✓		✓		✓						
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas, de aceite	✓		✓		✓		✓		✓						
	Estado de correas	✓		✓		✓		✓		✓						
	Batería (cables,bornes,niveles)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Radiador (fugas, tapa)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Tanque de combustible (Abrasaderas -soporte)	✓		✓		✓		✓		✓						
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓						
	Suspensión, terminales	✓		✓		✓		✓		✓						

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES :

El Vehiculo se encuentra Proximo a su revision Por Primera Vez y Mantenim. ontos, faltarian 800 km para los 10.000 km.

Faltando 500km hay que llevar el Vehiculo al respectivo Mantenimient.

1700150

Firma del Conductor