1 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DE ESTADO DE LAS VIAS. Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA UT - CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL. EN LOS TRAMOS ESTE TAME COROCORO - ARAUCA, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO ESE 6, PR 0+0000 - PR 44+0280 CLIMA SECO.

2 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; SE REALIZA RECORRIDO RUTINARIO INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SE REALIZA VISITA DE LA TERRITORIAL DE CASANARE ING OSCAR MANRIQUE A LAS INSTALACIONES DE LA AMA-ARAUCA; SE ENVIA EL INFORME MENSUAL DE SITIOS CRITICOS 6605 Y 6606 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO; SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS Nº C-CPJ-TEC-049-2024, C-CPJ-TEC-050-2024, Y C-CPJ-TEC-051-2024, CON ASUNTO, "REGISTRO DE SINIESTRALIDAD VIAL MES DE AGOSTO DEL 2024" A LAS AUTORIDADES DE TRANSITO Y TRANSPORTE TAME Y ARAUCA; C-CPJ-TEC-052-2024, CON ASUNTO "INFORME DE ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 990-2022, TRAMO 6605 TAME-COROCORO; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SSO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280 CLIMA SECO.

3 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA, SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS MICROEMPLEADOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; INSPECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDAD TAPA HUECOS; RECORRIDO SSO; CHARLAS DE RIESGOS PSICOSOCIALES; TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO VOO ZONA DE VIAS, EDS; SE ELABORA Y SE ENVIA EL OFICIO Nº C-CPJ-TEC-053-2024, CON ASUNTO" INFORME CONCEPTO DE UBICACIÓN E. DS LA GRAN ISLA S.A.S, TRAMO 6605 TAME-COROCORO, PR 64+0000 AL. PR 64+0150" SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS 2 JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SSO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606 PR 0+0000 - PR 44 0180: CLIMA SECO.

4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT. CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL. EN LOS TRAMOS 6605 TAME COROCORO Y 6606 COROCORO ARAUCA; SE ENVIAN LOS OFICIO. Nº C-CPJ-TEC-054-2024: CON ASUNTO SOLICITUD. CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN FRENTE CUIDATO

C-CPJ-TEC-055-2024 CON ASUNTO "ACTA Nº 03 CONTRATO 1807 DE 2024. CONSORCIO VIAS TAME 2023, PERIODO DEL 01-AL 31 DE AGOSTO DEL 2024' C-CPJ-TEC-055-2024 CON ASUNTO "ACTA Nº 03 CONTRATO 1605 DE 2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA ARAUCA, PERIODO DEL 01-AL 31 AGOSTO"; C-CPJ-TEC-058-2024. CON ASUNTO: ACTA Nº 02 CONTRATO 1498 DE 2024 CONSORCIO ANUAL CPJ PERIODO 01-AL 31 DE AGOSTO DEL 2024' SE REALIZA EL ENVIO SEMANAL DE PUNTOS CRITICOS; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS 2 JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SAID EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO. 6606 PR0+0000 - PR44 +0280: CLIMA SECO

5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO. ALA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-CORCORO Y 6606 CORCORO-ARAUCA; SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N°C-CPJ-TEC-059-2024 CON ASUNTO: INFORME ACTIVIDAD. TAPA HUECOS CON MEZCLA ONDULA: MEDIANTE EL CONTRATO 2289-2024" C-CPJ-TEC-060-2024, CON ASUNTO REPORTE NOVEDAD. VIA 6606 CORCORO-ARAUCA PR 35+0050 SECTOR CARACOL ZONA CREMONERO" SE ENVIAN LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR

LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS 2 JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SIJO; SE REALIZA JORNADA DE CAPACITACION POR PARTE DE LA INSPECTORA SIJO (RIESGO PSICOLABORAL, RESOLUCION 652 DE 2012, INCIDENTE, ACCIDENTE DE TRABAJO, DE TRABAJO REPORTE DE INVESTIGACION); EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 04 0000 - PR 44+0280: LLUVIAS LEVES 1H.

6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA OT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N° C-CPT-TEC-061-2024, CON ASUNTO "INFORME MENSUAL N° 02, PERIODO AGOSTO DE 2024" Y LOS N° C-CPT-062-2024 Y C-CPT-TEC-063-2024, CON ASUNTO: "INFORME DE PERMISOS DE CARGA, NO INSTABLE EXTRADIMENSIONADA Y EXTRAPESADA" RADICADOS ANTE LOS JEFES SECCIONALES DE POLICIA DE CARRETERAS DE LOS MUNICIPIOS DE TAME Y ARAUCA SE ENVIAN LOS REPORTES DE LOS VEHICULOS DE LA SEMANA 9; SE ENVIA EL REPORTE MENSUAL DE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DEL MES DE AGOSTO;

Se realiza el acompañamiento a la entrega de los pegables por parte de los microempresarios de mantenimiento rutinario; el estado del clima en el tramo 6606 PR 0+0000 - PR 44+0280: clima seco.

7 de septiembre del 2024

Se elabora y se envia el reporte diario del estado de las vias y el estado del tiempo a la DT-Cesar; se presenta transito normal en los tramos: 6605 Tamalameque y 6606 Colocolo-Aracca; el estado del clima en el tramo en el tramo 6606 PR 0+0000 - PR 44+0280: clima seco.

8 de septiembre del 2024

Se elabora y se envia el reporte diario del estado de las vias y el estado del tiempo a la DT-Cesar; se presenta transito normal en los tramos: 6605 Tamalameque y 6606 Colocolo-Aracca; el estado del clima en el tramo: 6606; PR 0+0000 - PR 44+0280: Clima seco.

9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT CASANARE, SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6606 TAME – COROCORO Y 6606 COROCORO ARAUCA, SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS Nº C-CPJ-TEC-064-2024, CON ASUNTO "INFORME ENTREGA DE PLEGABLES MES DE SEPTIEMBRE 2024", C-CPJ-TEC-065-2024, CON ASUNTO "SOLICITUD APROBACIÓN TEMA CAPACITACIÓN MES DE SEPTIEMBRE A LAS COOPERATIVAS DE LA RUTA;" SE REALIZA LA PAUTA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA RUTA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 – PR 44+0286 CLIMA SECO.

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT- CASANARE, SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6606 TAME – COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS Nº C-CPJ-TEC-066-2024, Y CCPJ-TEC-067-2024 CON ASUNTO " REPORTE NOVEDAD VIA 6606-COROCORO-ARAUCA PR 35+0050 SECTOR DE CARACOL GRINTONERO," AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARAUCA; SEÑOR JUAN ALFREDO QUEVEDO RAMOS Y AL

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ARAUCA "ITTDAR" SEÑOR GEOVANNY COLMENARES CONTRERAS; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SISO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA BUENO

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A CO DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO ARAUCA; SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA Y OBRAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO ROTATIVO; RECORRIDO SISO, CAPACITACIÓN SOBRE RIESGOS BIOMECANICOS, TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO, AFECTACIÓN EN LA BARCADA DEL PUENTE COLAY, SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N°C-CPJ-TEC-0661-2024, CON ASUNTO "RESPUESTA DERECHO PETICIÓN DE LA VIA TAME - COROCORO VIA 6605, PR 86+0000," SE PARTICIPO EN LA CAPACITACIÓN DE LA METODOLOGIA DE RECOLECCIÓN Y APROPIACIÓN DEL APLICATIVO INVICONTROL; SE REALIZA EL ENVIO DEL REPORTE SEMANAL DE CITIO CRITICOS; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SISO; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA BUENO

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO. ANTE DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO - ARAUCA; SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS N°: C-CPJ-TEC-069-2024, CON ASUNTO INFORME AFECTACION PR O MOJON, TRAMO 6606 COROCORO - ARAUCA," C-CPJ-TEC-070-2024, CON ASUNTO INFORME VISUAL DEL ESTADO DE LA VIA, TRAMO 6605 TAME-COROCORO," C-CPJ-TEC-071-2024, CON ASUNTO" INFORME PUENTE CUSAY, TRAMO 6605 PR 65+0192 " C-CPJ-TEC-072-2024 CON ASUNTO "INFORME ACTIVIDAD TAPA HUECOS CON MEZCLA MDC 19 MEDIANTE CONTRATO 2289-2024, TRAMO 6605 TAME COROCORO. Y" C-CPJ-TEC-073 CON ASUNTO: " RESPUESTA. RADICADO N° SAR2024ER000395 DE FECHA 10/09/2024 ALCALDIA DE ARAUCA, RADICADO INVIAS. N° 2024E-VUVRAE-08941 DE FECHA 11/09/2024," SE ENVIAN LOS INFORMES SEMANALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS MICROEMPRESARIOS. DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA INSPECTORA SIGUE LLEVA A CABO LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES AL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL, SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS. POR PARTE DE LA INSPECTORA SIGUE EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280; CLIMA SECO.

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CARTAGO; SE PRESENTA TRANSITO EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COLOCOLO Y 6606 COLOCOLO-PLACACI; SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SE ELABORA Y SE ENVIA EL OFICIO N° C-CPJ-TEC-074-2024, CON ASUNTO: CAMBIO DE CUENTA COOPERATIVA PANAMA DE PLACACI, CONTRATO 1696-2024," SE ENVIA LOS REPORTES DE LOS NOTICIOS DE LA SEMANA 10; CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA STEFY, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR0+0000-PR44+0280: LLUVIAS LEVES 8H Y LLUVIAS INTENSAS 4H.

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CARTAGO; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COLOCOLO Y 6606 COLOCOLO-PLACACI EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR0+0000-PR44+0280: CLIMA SECO; SE REALIZO RECORRIDO EN EL TRAMO 6606 REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS PROBLEMATICAS O SITUACIONES DEL PR37+0000 AL PR44+0000; SE ELABORA Y SE ENVIA EL OFICIO N° C-CPJ-TEC-075-2024.

15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO ALA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO ALA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME - COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; SE ELABORA Y SE ENVIA EL OFICIO Nº- C-CPJ-TEC-076-2024 CON ASUNTO: "AFECTACION ZONA DE RESERVA DE VIA POR INSTALACIÓN DE VALLA PUBLICITARIA TRAMO 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 36+0400 COSTADO DERECHO" ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, SEÑOR JUAN ALFREDO QUEVEDO RAMOS, SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SSO EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COLOCCOLO Y 6606 COLOCCOLO-ARAUCA, SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LOS NUCLEOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280. LLUVIAS LEVES.

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COLOCCOLO Y 6606. COLOCCOLO-ARAUCA, SE REALIZA EL REMPLAZAMIENTO DEL AUXILIAR 1 A LA DT-CASANARE EN LA CUIDAD DE YOPAL; SE REALIZA ENVIO DEL REPORTE SEMANAL DE SITIOS CRITICOS; SE REALIZA LA CAPACITACION VIRTUAL DE PROMOCION DE LA SALUD Y HABITOS SALUDABLES - CUIDADO DE MANOS; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA FRIO.

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS: 6605 TAME - COLOCCORO Y 6606 COLOCCORO - ARAUCA; SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA UMA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, RECORRIDO. SISO, CAPACITACION SOBRE RIESGOS. CONDICIONES. DE SEGURIDAD, TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO ACCIDENTALIDAD, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL EN TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT CASANARE A LA DT - CASANARE; SE PRESENTE TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COLOCCORO Y 6606 COLOCCORO - ARAUCA; SE ELABORA Y SE ENVIA EL OFICIO Nº: C-CPJ-TEC-077-2024, CON ASUNTO: INFORME DE ACCIDENTALIDAD. Nº2 PERIODO DE AGOSTO DEL 2024, SE ENVIA EL INFORME DE REGISTRO FOTOGRAFICO. DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 SE ENVIAN LOS INFORMES MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS DOS JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SIST SE ENVIA LOS REPORTES DE LA SEMANA 11°, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280. CLIMA SECO.

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606 PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DE ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: CLIMA SECO.

Scanned with CamScanner

23 De Septiembre Del 2024

Se elabora y se envia el Reporte Diario del Estado de las vias y el estado tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame-Cocorro y 6606 Cocorro-Aracca se realizo recorrido rutinario de inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario; se elaboran y se envian los oficios N°- C-CPJ-TEC-078-2024 con asunto: afectación puente internacional Jose Antonio Paez, tramo 6606," C-CPJ-TEC-079-2024 con asunto" Reporte de novedad sobre el corredor vial, tramo 6605 y 6606" se realiza la pasada activa en las dos jornadas por parte de la inspectora Sisa; se realizo recorrido por parte ing II al puente Jose Antonio Paez se envia el PAE correspondiente al mes de Noviembre; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+0000 - PR 14+02580: clima reg:

24 De Septiembre Del 2024

Se elabora y se envia el Reporte Diario del estado de las vias. y el estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal. en los tramos 6605 Tame Cocorro y 6606 Cocorro-Aracca; se realiza atención de emergencia. en el tramo 6606 caida de arbol sobre la calzada, a solicitud. de la. Territorial.

y salen los 2 vehículos con plan de choque a realizar el retiro de árboles sobre la vía nacional; se realiza el desplazamiento del personal de los microempresas desde el tramo 6605 al tramo 6606; se realiza la pausa activa en las 2 jornadas por parte de la inspectora SST, el estado del clima en el tramo 6606 PR0+0000-PR44+0280: clima seco.

25 de septiembre del 2024

Se elabora y se envía el reporte diario del estado de las vías y el estado del tiempo de la DT-Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 tame colorado y 6606 colorado-arauca, se realiza la reunión virtual DT-Casanare, estado inventario e inspecciones de puentes, SIGP-SIPUCOL" se realiza el envío del reporte de sitios críticos; se realiza la pausa activa en las dos jornadas por parte de la inspectora SST, se realiza el cambio de elementos vencidos del botiquín de la oficina administrativa el estado del clima en el tramo 6606, PR0+0000-PR44+0280 nuves leves 24

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO ALA DT- CASANARE, SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME- COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; SE REALIZO RECORRIDO RUTINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPLEADAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO SITIOS CRITICOS, TOMA DE REGISTRO FOTOGRAFICO AFECTACIÓN USO ZONA DE VIA; SE ENVIAN LOS INFORMES JORNADAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. POR LOS MICROEMPRESARIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS 2 JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA SIG; EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR44+0280: CLIMA SECO.

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DEL DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; SE REALIZA RECORRIDO RUTINARIO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA, SE REALIZO CAPACITACION PARA LOS MICROEMPRESARIOS.

Scanned with CamScanner

SE ENVIARON LOS DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CAPACITACIÓN SEPTIEMBRE 2024, SE REALIZA LA PAUSA ACTIVA EN LAS 2 JORNADAS POR PARTE DE LA INSPECTORA INSPECTORA 8150, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606 PR+0000 – PR 44+0280: CLIMA SECO.

28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE, SE PRESENTO TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO – ARAUCA EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000- PR44+0280 CLIMA SECO.

29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE Y EL ESTADO DEL TIEMPO SE PRESENTA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA, EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000- PR 44+0280 CLIMA SECO.

Scanned with CamScanner

30 DE SEPTIEMBRE 2024

SE ELABORA Y SE ENVIA EL REPORTE DIARIO DEL ESTADO DE LAS VIAS Y EL ESTADO DEL TIEMPO A LA DT-CASANARE; SE REGISTRA TRANSITO NORMAL EN LOS TRAMOS 6605 TAME-COROCORO Y 6606 COROCORO-ARAUCA; SE REALIZA RUTINARIO INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LA VIA Y A LAS MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO; SUPERVICIÓN E INSPECCIÓN DE ACTIVIDAD. DE TODOS LOS FRENTES; SE ELABORAN Y SE ENVIAN LOS OFICIOS Nº C-CPJ-TEC-080-2024 - CON ASUNTO: "AFECTACION ZONA DE RESERVA DE VIA POR CORREGIMIENTO DE RESERVA DE VIA POR CORREGIMIENTO. DE CERCA, TRAMO 6606 TAME COROCORO, PR 80+0850 AL PR 81+0700. COSTADO DERECHO Y EN EL PR 81+0300 AL. 81+0630 COSTADO IZQUIERDO" ENVIADO AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA LUIS FERNANDO PARTIDA TORRES; C-CPJ-TEC-81-2024 CON ASUNTO: "INFORME CARACTERIZACIÓN MICROEMPRESARIOS. MES DE SEPTIEMBRE DE C-CPJ-TEC-082-2024 CON ASUNTO: "INFORME CON AFECTACIÓN POR EXPLOSIÓN, ZONA LATERAL. DEL CORREDOR 6605, PR 157+0400 C.I." C-CPJ-TEC-083-2024 CON ASUNTO: "ACTA Nº 01 CONTRATO 2289 DE 2024 CAROLINA REYES PEÑA, PERIODO DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024" EL ESTADO DEL CLIMA EN EL TRAMO 6606, PR 0+0000 - PR 44+0280: LLUVIAS LEVES.