

CONTRATO:	SS-MIC-003-2024
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SECRETARIA DE SALUD
CONTRATISTA:	DIGIMEDICAL SAS con NIT: 900780949-4 representada por el señor VILOMAR ZARATE VILLADIEGO, identificado con la cedula de ciudadanía No 10.886.312.
OBJETO DEL CONTRATO	“PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE FRIO, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE MONITOREO, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS VACUNAS EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENT MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 100.835.863)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIECIOCHO (18) DIAS.
FECHA ACTA DE INICIO:	12 de diciembre de 2024
PERIODO DE COBRO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA	Del 12 de diciembre al 31 de diciembre de 2024

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes, presento el correspondiente informe de ejecución del contrato identificado **SS-MIC-003-2024**

ACTIVIDADES REALIZADAS.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales contempladas en el contrato **SS-MIC-003-2024**, hago entrega del informe de ejecución en el cual se detallan las actividades realizadas en la PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LA RED DE FRIO, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE MONITOREO, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA CONSERVACIÓN DE

**LAS VACUNAS EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”**

ITEM	ACTIVIDADES	CANT	DESCRIPCION
1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.		Actividades encaminadas a la revisión de las instalaciones eléctricas del área de PAI en lo concerniente a salidas no reguladas de tomacorrientes a 120V y 220V y salidas para luminarias. Ver anexo 1 de imágenes de evidencia.
1.1	REVISIÓN DE TOMACORRIENTES EXISTENTES	24	Se revisan 24 salidas de tomacorrientes llevando a cabo mediciones de voltaje L-N, L-T, N-T, se realiza identificación de circuitos, verificación de aislamiento de accesorios y verificación de estado de canalización. Valores de voltaje encontrados: L-N: 124.6V L-T: 124.2V N-T: 0V Aislamiento de accesorios: Optimo
1.2	ADECUACIÓN DE SALIDAS DE TOMACORRIENTE 120 V.	9	Dentro de la revisión de salidas para tomacorrientes se encontraron 9 salidas sin voltaje debido a breakers en mal estado en tablero de distribución, se procede a realizar correctivo cambiando 3 breakers monopolares de 30 amperios, 3 de las salidas presentaban accesorios en mal estado se procedió a realizar remplazo de los mismos.
1.3	REVISION DE SALIDAS A 220 V.	3	Se realiza revisión de salidas a 220V a las cuales se les mide niveles de voltaje L1-L2, L1-T, L2-T se les revisa aislamiento de conductores y estado general de canalización. Valores de voltaje encontrados: L1-L2: 222,4V L1-T: 124.1V L2-T: 124,0V
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 48 W, CUADRADAS 120X30, PARA EMPOTRAR	8	Se realiza verificación de salidas y accesorios de 8 luminarias tipo panel Led 120x30cm de 48Watts encontrando el cableado e interruptores en buen estado, las luminarias se encuentran 2 fuera de servicio (quemadas) y 6 con

			deterioro en su capacidad de iluminación, se procede a realizar el correctivo llevando a cabo cambio de las 8 luminarias tipo panel Led 120x30cm 48 watts.
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 18WATS, PARA SOBREPONER.	6	Se realiza verificación de salidas y accesorios de 6 luminarias tipo panel Led de 18Watts de sobreponer, encontrando el cableado e interruptores en buen estado, las luminarias se encuentran con deterioro en su capacidad de iluminación, se procede a realizar el correctivo llevando a cabo cambio de las 6 luminarias tipo panel Led de 18 watts de sobreponer.
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAVA O CUARTO FRIO DE CONSERVACIÓN DE LOS BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA PAI DEPARTAMENTAL		Actividades encaminadas a la conservación funcional de los elementos constitutivos del cuarto de frio y congelación del programa PAI departamental.
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES MANEJADORAS Y CONDENSADORA DE CUARTO FRIO DE CUATRO TONELADAS (CONSERVACIÓN)	2	Se realiza mantenimiento preventivo a dos (2) unidades condensadoras de cuatro (4) toneladas, se ajusta carga de refrigerante a nivel óptimo, se lubrican ventiladores, se lavan paneles de condensadoras, se lavan los dos (2) difusores del cuarto frio, se cambia un moto ventilador que se encontró en mal estado, se retira taponamiento encontrado en drenaje de la bandeja de condensación del difusor de la entrada.
2.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES MANEJADORAS Y CONDENSADORAS DE CUARTO FRIO DE DOS (2) TONELADAS (CONGELACIÓN)	2	Se lleva a cabo procedimiento de mantenimiento correctivo en unidades condensadoras de cuarto frio, área de congelación, en el cual se ajusta carga de refrigerante a nivel óptimo, se lubrican ventiladores de condensadoras, se lavan paneles de condensadoras, se lavan los dos (2) difusores del cuarto frio y se suministran insumos y partes descritas a continuación.
3	INSUMOS, Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAVA O CUARTO FRIO DE CONSERVACION DE LOS BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA PAI DEPARTAMENTAL		Actividades de corrección de fallas encontradas en el funcionamiento de los elementos constitutivos del cuarto de frio y congelación del programa PAI departamental.

3,1	Suministro e instalación de filtro secador de medidas 7/8 de la cava o cuarto frio de conservación de los biológicos e insumos del programa PAI Departamental	2	Durante la ejecución del mantenimiento correctivo se realizó cambio de filtro de secador 7/8", cambio de solenoides por atraso tecnológico.
3,2	Ajuste de carga de gas refrigerante R-22 Pipeta de 30 Libras de la cava o cuarto frio de conservación de los biológicos e insumos del programa PAI Departamental.	4	Se realizó prueba de presurización, barrido de tubería para destaponar ductos de cobre, corrección de fuga de refrigerante, instalación de válvula de carga y se realiza carga de refrigerante hasta niveles nominales de trabajo.
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERAS Y CONGELADORES DEL PROGRAMA PAI DEPARTAMENTAL Y ZOONOSIS		Actividades encaminadas a la conservación funcional de los elementos constitutivos de los refrigeradores y congelador del programa PAI departamental y Zoonosis.
4,1	CONGELADOR PAI	1	Se realiza limpieza de condensador, limpieza interior y exterior del equipo, limpieza de compresor, verificación de parámetros voltaje y amperaje.
4,2	REFRIGERADOR HORIZONTAL PAI	2	Se realiza limpieza general interior y exterior del equipo, condensador, compresor, verificación de parámetros voltaje y amperaje, presión del sistema y carga de refrigerante, pruebas de funcionamiento con resultados óptimos.
4,3	REFRIGERADOR HORIZONTAL ZOONOSIS	3	Se realiza limpieza general interior y exterior del equipo, condensador, compresor, verificación de parámetros voltaje y amperaje, presión del sistema y carga de refrigerante, pruebas de funcionamiento con resultados óptimos.
4,4	NEVERA LINEAL ZOONOSIS	1	Se realiza limpieza de condensador, limpieza interior y exterior del equipo, limpieza de compresor, verificación de parámetros voltaje y amperaje.
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE NEVERAS Y CONGELADORES DEL PROGRAMA PAI DEPARTAMENTAL Y ZOONOSIS		Actividades de corrección de fallas encontradas en el funcionamiento de los equipos de conservación y congelamiento (refrigeradores, neveras y congelador) del programa PAI departamental y Zoonosis.
5,1	ULTRACONGELADOR	1	Se realiza cambio de batería 12V-12AH usada de respaldo del sistema de monitoreo, se realiza limpieza de partes tales como filtros, caucho de

			puerta, lubricación de bisagras, todo acorde instructivo del manual de servicio,
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y RESPUESTOS DE NEVERA Y REFRIGERADORES		Actividades de corrección de fallas encontradas en el funcionamiento de los equipos de conservación del programa PAI departamental.
6,1	NEVERA LINEAL	2	Se lleva a cabo reparación de soporte del compresor, Cambio de aceite del compresor, corrección de fuga de refrigerante, cambio de filtro secador, instalación de válvula de carga y se realiza carga de refrigerante.
6,2	REFRIGERADOR HORIZONTAL ZOONOSIS	2	Se llevan a cabo pruebas de funcionamiento, verificación de estado físico de componentes del sistema de refrigeración y eléctricos, se revisan parámetros de presión, amperaje, voltaje, llegando a la conclusión de que los equipo presentan un avanzado estado de deterioro de partes físicas y funcional que imposibilita la reparación optima de los mismos.
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL PROGRAMA PAI DEPARTAMENTAL		Actividades encaminadas a la conservación funcional de los equipos de climatización del programa PAI departamental.
7,1	Equipo de aire acondicionado mini split de pared de 24000 BTU PAI	1	Se realiza mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado del área de dispensación de bilógicos, llevando a cabo lavado de serpentina, filtros, ventilador, condensadora externa, panel de la condensadora, se limpia y se lubrica ventilador de la condensadora, verificación de presión de refrigerante.
7,2	Equipo de aire acondicionado mini split de pared de 36000 BTU	1	Se realiza mantenimiento preventivo de equipo de aire acondicionado tipo Piso-techo del área de almacenamiento o farmacia, llevando a cabo lavado de serpentina, filtros, ventilador, condensadora externa, panel de la condensadora, se limpia y se lubrica ventilador de la condensadora, verificación de presión de refrigerante.

8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AIRE ACONDICIONADO PAI DEPARTAMENTAL		Actividades de corrección de fallas encontradas en el funcionamiento de los equipos de climatización del programa PAI departamental.
8,1	Equipo de aire acondicionado mini split de pared de 24000 BTU PAI	2	Se realiza mantenimiento correctivo de equipos de aire acondicionado del programa PAI ubicados en el área de administración y admisión, llevando a cabo lavado de serpentina, filtros, ventilador, condensadora externa, panel de la condensadora, se limpia y se lubrica ventilador de la condensadora, verificación de presión de refrigerante. Al equipo ubicado en admisión se le cambia compresor, moto ventilador y panel evaporador ya que presentaba avanzado estado de deterioro.
8,2	Equipo de aire acondicionado mini split de pared de 24000 BTU Coordinación PAI	1	Se realiza mantenimiento correctivo de equipo de aire acondicionado del área de Coordinación PAI, llevando a cabo lavado de serpentina, filtros, ventilador, condensadora externa, panel de la condensadora, se cambia ventilador de la condensadora, rubatex de tubería visible y se verifica presión de refrigerante.
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS TERMOMHIGROMETROS DEL PROGRAMA PAI DEPARTAMENTAL		Actividades encaminadas a la preservación de la vida útil del dispositivo biomédico.
9,1	Mantenimiento, preventivo a los termohigrómetros	4	Verificación del estado físico de los dispositivos, verificación de tarjeta electrónica y de sondas, verificación de pines de conexión de baterías, limpieza general del equipo y pruebas de funcionamiento sometiénolo a variaciones controladas de temperatura con equipo analizador.
10	CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION, CONGELACION Y CUARTO FRIO DEL PROGRAMA PAI DEPARTAMENTAL		Toma de datos con diferentes equipos patrón posicionados en diferentes puntos, con el fin de conocer los valores reales de los equipos de refrigeración/congelación.
10,1	CALIBRACION TERMOHIGROMETRO	4	Procedimiento - Solicitar información y los puntos del equipo a calibrar. - Configurar la cabina climática en los puntos a requeridos, uno por uno.



			Ejecución de la calibración: Durante 4 horas se ingresan los equipos a la cabina climática para obtener los datos en los puntos de temperatura ambiente y humedad relativa. Luego durante 4 horas se ingresa solo las sondas de los equipos a la cabina para la toma de datos de la temperatura de refrigeración/ congelación.
10,2	CALIBRACION CONGELADOR	1	Procedimiento - Solicitar información de equipo a calibrar. - Programación de los equipos patrón. - Ejecución de la calibración: Se ingresa en diferentes puntos del equipo a calibrar (Refrigerador/congelador) los equipos patrón, estos registran los datos durante 5 horas. Los cuales nos permitirán determinar el valor real del equipo.
10,3	CALIBRACION REFRIGERADOR HORIZONTAL PAI	2	
10,4	CALIBRACION REFRIGERADOR HORIZONTAL ZONOSIS	5	
10,5	CALIBRACION NEVERA LINEAL ZONOSIS	1	
10,6	CALIBRACION NEVERA LINEAL PAI	1	
10,7	CALIBRACION ULTRACONGELADOR	1	
11	CALIFICACION DE LAS EQUIPOS DE REFRIGERACION, CONGELACION Y CUARTO FRIO DEL PROGRAMA PAI DEPARTAMENTAL		Toma de datos en diferentes condiciones con equipos patrón, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de refrigeración/congelación.
11,1	CONGELADOR	1	Procedimiento - Solicitar información de equipo a calificar. - Programación de los equipos patrón. - Ejecución de la calificación: - Durante 12 horas se registran los datos con los equipos patrón en los puntos alto, medio y bajo del equipo a calificar. - Se realiza apertura de puerta durante 20 minutos luego se realiza el cierre con el fin de observar el tiempo de respuesta del equipo a calificar. - Después de 2 horas del cierre de la puerta se realiza la des-energización del equipo a calificar
11,2	REFRIGERADOR HORIZONTAL PAI	2	
11,3	REFRIGERADOR HORIZONTAL ZONOSIS	5	
11,4	NEVERA LINEAL ZONOSIS	1	
11,5	NEVERA LINEAL PAI	1	
11,6	ULTRACONGELADOR	1	
11,7	CUATRO FRIO	1	

			durante 30 minutos con el propósito de determinar hasta que temperatura puede alcanzar el refrigerador/congelador sin energía
--	--	--	---

ANEXO 1: ADECUACIONES ELÉCTRICAS



ANEXO 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUARTO FRIO PROGRAMA PAI:



ANEXO 3: MANTENIMIENTOS PRVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN






ANEXO 4: CALIBRACIÓN DE TERMOHIGROMETROS




CALLE 35 N°14-66 B/ LA FLORESTA
Contacto: 312 710 1889
E-Mail: dirserviciotecnico@digimedicalsas.com

ANEXO 5: CALIBRACION Y CALIFICACION DE REFRIGERADORES/CONGELADORES



ANEXO 6: MANTENIMIENTO DE ULTRA CONGELADOR







VILOMAR ZARATE VILLADIEGO
C.C N° 10.886.312 de San Marcos
REP. LEGAL DIGIMEDICAL SAS.

CIUDAD: Montería-Córdoba		FECHA: 13/12/2024		REPORTE No. _____	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: Termo-higrómetro		UBICACIÓN: PAJ		CODIGO: _____	
MARCA: KTJ		MODELO: TA318		SERIE: N/A	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:		EN SERVICIO ☒		FUERA DE SERVICIO ☐	
		DADO DE BAJA ☐		NUEVO EN STOCK ☐	
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☐	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☐	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza inspección física del equipo					
Verificación de sistema electrónico, baterías y visualización en display					
Verificación de parámetros y sensor de temperatura					
Limpieza general y pruebas de funcionamiento del equipo					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☐	TEMPERATURA ☐	MASA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V.	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DESFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DNI Nevada	
MODELO: TMT20000	MODELO: VT Plus	MODELO: Prosim II	MODELO: RF 303	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1932308	Serie: 157185	Serie: 4128052	Serie: 162951	Serie: 1905	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo funcional					

Alvaro Botero Camacho

FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No. _____

Alvaro Botero Camacho

FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No. _____

CIUDAD: Montería-Córdoba		FECHA: 13/12/2024		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: Termo-Agrómetro		UBICACIÓN: PAJ		CODIGO:	
MARCA: N/A		MODELO: HTC-2		SERIE: CONRED-2622004	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: EN SERVICIO ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐					
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☐	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☐	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza inspección física del equipo					
Verificación de sistema electrónico, baterías y visualización en display					
Verificación de parámetros y sensor de temperatura					
● Limpieza general y pruebas de funcionamiento del equipo					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☐	TEMPERATURA ☐	BASE ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DESPILATOR ANALYZER	
MARCA: Pulse	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Pulse	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Oxi-Medical	
MODELO: TMT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Proton 8	MODELO: RF 320	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 182308	Serie: 157185	Serie: 4128052	Serie: N2851	Serie: 1823	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo funcional					

Idem Osorio Carrillo

FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No.

[Firma]
FIRMA DEL DE SOPORTE
C.C. No.

CIUDAD: Montería-Córdoba		FECHA: 13/12/2024		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: Termo-higrómetro		UBICACIÓN: PAI		CÓDIGO:	
MARCA: N/A		MODELO: HTC-2		SERIE: CONRED-2622001	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: EN SERVICIO ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐					
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACIÓN	☐	PREVENTIVO	☐	VERIFICACIÓN	☐
CAPACITACIÓN	☐	CORRECTIVO	☐	GARANTÍA	☐
MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza inspección física del equipo					
Verificación de sistema electrónico, baterías y visualización en display					
Verificación de parámetros y sensor de temperatura					
Se realiza limpieza general y pruebas de funcionamiento del equipo					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN	☐	TIEMPO	☐	CONCENTRACIÓN	☐
PRESIÓN	☐	TEMPERATURA	☐	INTENSIDAD	☐
FLUJO	☐	HUMEDAD	☐	FRECUENCIA	☐
		VELOCIDAD	☐	RUIDO	☐
				VOLTAJE	☐
				CORRIENTE	☐
				POTENCIA	☐
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	☐ GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DESPHEMATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DRI Nevada	
MODELO: TMT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Proxim 8	MODELO: RF 301	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1812308	Serie: 157185	Serie: 4128002	Serie: 162801	Serie: 1805	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo funcional					

Silvia Botero Corrado

FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No.

[Firma]
FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No.

CIUDAD: Montería-Córdoba		FECHA: 13/12/2024		REPORTE No. _____	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: Refrigerador		UBICACIÓN: Zoonosis 2		CODIGO: _____	
MARCA: VESTFROST		MODELO: MK304		SERIE: 20130903418	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: EN SERVICIO ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐					
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☐	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☐	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza inspección física del equipo, verificación del sistema eléctrico y de refrigeración. Se realiza monitoreo de voltaje y amperajes. Se realiza limpieza interna y externa del equipo. Se realiza limpieza de condensador, y limpieza de compresores.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☐	TEMPERATURA ☐	MASSA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RI	GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DESFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Del Remedio	
MODELO: TMT20000	MODELO: VT Plus	MODELO: Presim 8	MODELO: RF 300	MODELO: Impulso 4000	
Serie: 1932308	Serie: 157185	Serie: 4120052	Serie: 102051	Serie: 1005	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo funcional.					

S. Luis Astorino Carrido

FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No. _____

[Firma]
FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No. _____

CIUDAD: Montería-Córdoba		FECHA: 13/12/2024		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: Refrigerador		UBICACIÓN: Zoonosis		CODIGO:	
MARCA: VESTFROST		MODELO: MK304		SERIE: 20041501488	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: EN SERVICIO ☐		FUERA DE SERVICIO ☒		DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐	
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐		PREVENTIVO ☒		VERIFICACION ☐	
CAPACITACION ☐		CORRECTIVO ☐		AJUSTE ☐	
MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza inspección física del equipo, verificación del sistema eléctrico y de refrigeración. Se llevan a cabo pruebas de funcionamiento, verificación de estado físico de componentes del sistema de refrigeración y eléctricos, se revisan parámetros de presión, amperaje, voltaje, llegando a la conclusión de que el equipo presentan un avanzado estado de deterioro de partes físicas y funcional que imposibilita la reparación óptima de los mismos.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐		TIEMPO ☐		CONCENTRACION ☐	
PRESION ☐		TEMPERATURA ☐		INTENSIDAD ☐	
FLUJO ☐		HUMEDAD ☐		FRECUENCIA ☐	
		VELOCIDAD ☐		RUIDO ☐	
				VOLTAJE ☐	
				CORRIENTE ☐	
				RESISTENCIA ☐	
				CONTINUIDAD ☐	
				POTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RI		☐ GAS FLOW ANALYZER		☐ SIMULADOR de SIGNOS V	
MARCA: Fluke		MARCA: Bto-Tek		MARCA: Fluke	
MODELO: TMT20000		MODELO: VT Plus		MODELO: Prosim 8	
Serie: 1832308		Serie: 157185		Serie: 4128052	
☐ OTRO		MARCA:		MODELO:	
				SERIE:	
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR		EQUIPO		ANALIZADOR	
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.		DESCRIPCION		CANT.	
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Se recomienda dar de baja a el equipo. Equipo se deja fuera de servicio.					

Steven Boleuws Gambo

FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No.

H. Mosquera

FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No.

CIUDAD: Montería-Córdoba		FECHA: 13/12/2024		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: Refrigerador		UBICACIÓN: Zoonosis		CODIGO:	
MARCA: VESTFROST		MODELO: MK304		SERIE: 20041501486	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: EN SERVICIO ☐ FUERA DE SERVICIO ☒ DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐					
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☒	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☐	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza inspección física del equipo, verificación del sistema eléctrico y de refrigeración. Se llevan a cabo pruebas de funcionamiento, verificación de estado físico de componentes del sistema de refrigeración y eléctricos, se revisan parámetros de presión, amperaje, voltaje, llegando a la conclusión de que el equipo presentan un avanzado estado de deterioro de partes físicas y funcional que imposibilita la reparación óptima de los mismos.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☐	TEMPERATURA ☐	MASA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DESFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DNI Nevada	
MODELO: TMT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Prosim II	MODELO: RF 303	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1932006	Serie: 157185	Serie: 4128052	Serie: 162951	Serie: 1905	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Se recomienda dar de baja a el equipo. Equipo se deja fuera de servicio.					

J. Luis Botero Corrales
FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No.

[Firma]
FIRMATARIO DE SOPORTE
C.C. No.

CIUDAD: Montería-Córdoba		FECHA: 13/12/2024		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: Refrigerador		UBICACIÓN:		CÓDIGO:	
MARCA: HAIER		MODELO: HBC-260		SERIE: BE0G95EA500QEM8B0032	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: EN SERVICIO ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐					
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☐	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☐	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza inspección física del equipo, verificación del sistema eléctrico y de refrigeración.					
Se realiza monitoreo de voltaje y amperajes.					
Se realiza limpieza interna y externa del equipo.					
Se realiza limpieza de condensador, y limpieza de compresores.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☐	TEMPERATURA ☐	MASA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V.	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DEFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DNI Nevada	
MODELO: THT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Proxim 8	MODELO: RF 303	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1932308	Serie: 157185	Serie: 4128052	Serie: 162951	Serie: 1905	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo funcional.					

FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No.FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No.

CIUDAD: Montería-Córdoba		FECHA: 13/12/2024		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: Refrigerador Horizontal		UBICACIÓN: PAI		CÓDIGO:	
MARCA: HAIER		MODELO: HBC-260		SERIE: BE0G95EAS00QEM8B0035	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:		EN SERVICIO ☒		FUERA DE SERVICIO ☐	
		DADO DE BAJA ☐		NUEVO EN STOCK ☐	
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☐	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☐	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza inspección física del equipo, verificación del sistema eléctrico y de refrigeración.					
Se realiza monitoreo de voltaje y amperajes.					
Se realiza limpieza interna y externa del equipo.					
Se realiza limpieza de condensador, y limpieza de compresores.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☐	TEMPERATURA ☐	MASA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V.	☐ ELECTRO-SURGERY ANALYZER	☐ DESFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DNI Nevada	
MODELO: TMT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Prosim 5	MODELO: RF 303	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1932305	Serie: 157185	Serie: 4128052	Serie: 162051	Serie: 1905	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo funcional.					

Sheno Balboa Carde
FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No.

[Firma]
FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No.

CIUDAD: Montería-Córdoba		FECHA: 13/12/2024		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: REFRIGERADOR		UBICACIÓN: ZOONOSIS		CÓDIGO:	
MARCA: VESTFROST		MODELO: MK 304		SERIE: 20130693525	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: EN SERVICIO ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐					
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☐	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☐	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza inspección física del equipo, verificación del sistema eléctrico y de refrigeración.					
Se realiza monitoreo de voltaje y amperajes.					
Se realiza limpieza interna y externa del equipo.					
Se realiza limpieza de condensador, y limpieza de compresores.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☐	TEMPERATURA ☐	MASA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V.	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DESFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DNI Nevada	
MODELO: TMT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Prosim 8	MODELO: RF 303	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1632305	Serie: 157185	Serie: 4128052	Serie: 162951	Serie: 1905	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo funcional.					

Silvia Belen Gordo
FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No.

[Firma]
FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No.

CIUDAD: Montería-Córdoba		FECHA: 13/12/2024		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: Refrigerador		UBICACIÓN: Zoonosis		CÓDIGO:	
MARCA: VESTFROST		MODELO: MK304		SERIE: 20131008797	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: EN SERVICIO ☒		FUERA DE SERVICIO ☐		DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐	
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☐	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☐	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza inspección física del equipo, verificación del sistema eléctrico y de refrigeración.					
Se realiza monitoreo de voltaje y amperajes.					
Se realiza limpieza interna y externa del equipo.					
Se realiza limpieza de condensador, y limpieza de compresores.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☐	TEMPERATURA ☐	MASA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	☐ GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V.	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DESFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DNI Nevada	
MODELO: TNT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Prosim 8	MODELO: RF 303	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1832306	Serie: 157185	Serie: 4128052	Serie: 162951	Serie: 1905	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo funcional					

Steven Bolivar Corral
FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No.

[Firma]
FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No.

CIUDAD: Montería-Córdoba		FECHA: 13/12/2024		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: Nevera Lineal		UBICACIÓN: PAI		CÓDIGO:	
MARCA: CHALLENGER		MODELO: N/A		SERIE: N/A	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: EN SERVICIO ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐					
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☐	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☐	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza inspección física del equipo, verificación del sistema eléctrico y de refrigeración.					
Se realiza reparación de soporte del compresor, cambio de aceite del compresor.					
Se realiza corrección de fuga de refrigerante.					
Se realiza cambio de filtro secador, instalación de válvula de carga y carga de refrigerante.					
Se realiza monitoreo de voltaje y amperajes.					
Se realiza limpieza interna y externa del equipo.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☐	TEMPERATURA ☐	MASA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DESFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DNI Nevada	
MODELO: TMT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Prosim 8	MODELO: RF 303	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1932306	Serie: 157185	Serie: 4128002	Serie: 162951	Serie: 1905	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo funcional					

Silene Bolivar Garmato

FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No.

[Firma]

FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No.

CIUDAD: Montería-Córdoba		FECHA: 13/12/2024		REPORTE No. _____	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: CONGELADOR		UBICACIÓN: PAI		CÓDIGO: _____	
MARCA: INDUSTRIAL		MODELO: ICH-11		SERIE: 01065612	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: EN SERVICIO ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐					
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☐	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☐	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza inspección física del equipo, verificación del sistema eléctrico y de refrigeración.					
Se realiza monitoreo de voltaje y amperajes.					
Se realiza limpieza interna y externa del equipo.					
Se realiza limpieza de condensador, y limpieza de compresores.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☐	TEMPERATURA ☐	MASA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V.	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DESFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: CMI Novato	
MODELO: TNT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Prosim II	MODELO: RF 303	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1932306	Serie: 157185	Serie: 4128052	Serie: 162851	Serie: 1905	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo funcional					

Silene Aguero Carrero

FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No. _____

[Firma]
FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No. _____

CIUDAD: Montería-Córdoba		FECHA: 13/12/2024		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: ULTRACONGELADOR		UBICACIÓN: PAJ		CODIGO:	
MARCA: INFRICO		MODELO: ULF70086		SERIE: 3000396728	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: EN SERVICIO ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐					
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☐	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☐	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
MOTIVO DEL SERVICIO PRESTADO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza inspección física del equipo, verificación del sistema eléctrico de carga de batería y de refrigeración. Se realiza monitoreo de voltaje y amperajes. Se realiza limpieza interna y externa del equipo. Se realiza limpieza de condensador, filtros, limpieza de compresores y caucho de puerta o burletes. Se realiza cambio de batería de respaldo del sistema de monitoreo. Se realiza lubricación de bisagras. Procedimientos acorde al manual de servicio del equipo.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☐	TEMPERATURA ☐	MASA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DESFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DNI Nevada	
MODELO: TNT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Prosim 6	MODELO: RF 303	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1932306	Serie: 157185	Serie: 4128052	Serie: 162951	Serie: 1905	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
1	Batería recargable de 12V-12AH				
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo funcional					

J. Luis Boleas Gando
FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No.

[Firma]
FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No.

CIUDAD: Montaria - Córdoba		FECHA: 18/12/20204		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA-SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT		UBICACIÓN: PAI		CÓDIGO:	
MARCA: CONFORT STAR - KIELMANN		MODELO: CHO24CD		SERIE: N/A	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: EN SERVICIO ☐ FUERA DE SERVICIO ☒ DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐					
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☐	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☒	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
DESCRIPCION DE LA FALLA REPORTADA: EQUIPO NO CLIMATIZA					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza prueba de presurización con búsqueda y corrección de fugas.					
Se verifica funcionamiento de unidad compresora, moto ventilador, panel de unidad compresora y tarjeta controladora encontrándose fuera de servicio.					
Se realiza suministro y reemplazo de unidad compresora, moto ventilador, panel de unidad compresora y tarjeta controladora.					
Se realiza suministro y cambio de rubatex y cinta vinilo.					
Se realiza lavado de paneles (frontal y de la unidad), aspas y blower.					
Se realiza vacío y carga de refrigerante en el sistema.					
Se realiza pruebas de funcionamiento y limpieza general.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☒	TEMPERATURA ☐	MASA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	☐ GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V.	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DESFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DNI Nevada	
MODELO: TNT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Prosim 8	MODELO: RF 303	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1932308	Serie: 157185	Serie: 4128062	Serie: 162561	Serie: 1905	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
	Rubatex y cinta vinilo		Unidad compresora		
	Moto ventilador		Panel de unidad compresora		
	Tarjeta controladora		Carga de refrigerante		
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo queda optimo y funcional					

Silene Bolivar Gomez
FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No.

[Firma]
FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No.

CIUDAD: Montería - Córdoba		FECHA: 16/12/2024		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT		UBICACIÓN: PAI COORDINACIÓN		CODIGO:	
MARCA: SANKEY		MODELO: ES-2408SP-R		SERIE: 509318130078	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:		EN SERVICIO ☐		FUERA DE SERVICIO ☒	
		DADO DE BAJA ☐		NUEVO EN STOCK ☐	
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☐	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☒	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
DESCRIPCION DE LA FALLA REPORTADA: EQUIPO NO CLIMATIZA					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza prueba de presurización con búsqueda y corrección de fugas.					
Se realiza cambio, suministro y adaptación de motor condensador					
Se realiza suministro y cambio de rubatex y cinta vinilo.					
Se realiza suministro y cambio de capacitor de motor de arranque					
Se realiza lavado de paneles (frontal y de la unidad), aspas y blower.					
Se realiza pruebas de funcionamiento y limpieza general.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESSION ☒	TEMPERATURA ☐	MASA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de MGNOS V.	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DESFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DNE Nevada	
MODELO: TMT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Pream-8	MODELO: RF 303	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1832308	Serie: 157185	Serie: 4128052	Serie: 162951	Serie: 1805	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
	Rubatex y cinta vinilo		Motor condensador		
	Capacitor de motor de arranque				
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo queda optimo y funcional.					

Firma de quien recibe
C.C. No.

Firma de soporte
C.C. No.

CIUDAD: Montería - Córdoba		FECHA: 10/12/2020		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT		UBICACIÓN: PAI ADMINISTRACIÓN		CÓDIGO:	
MARCA: CLIMA FRESH		MODELO: CFS 24		SERIE: 2402772480268140150155	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO: EN SERVICIO ☐		FUERA DE SERVICIO ☒		DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐	
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☐	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☒	GARANTIA ☐	ARRETE ☐		
DESCRIPCION DE LA FALLA REPORTADA: EQUIPO NO CLIMATIZA					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza prueba de presurización con búsqueda con corrección de fugas.					
Se realiza vacío y carga de refrigerante en el sistema.					
Se realiza suministro y cambio de rubales y cinta vinilo.					
Se realiza suministro y cambio de capacitor de motor de arranque.					
Se realiza lavado de paneles (frontal y de la unidad), aspas y blower.					
Se realiza pruebas de funcionamiento y limpieza general.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☒	TEMPERATURA ☐	MASA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RI	☐ GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V	☐ ELECTROBURSTERY ANALYZER	☐ DESPERLATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DRI Nevada	
MODELO: THT3000	MODELO: VT Plus	MODELO: Prosim II	MODELO: RF 333	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1832308	Serie: 157185	Serie: 4128052	Serie: 162801	Serie: 1805	
☐ OTRO	MARCA	MODELO	SERIE		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
	Rubales y cinta vinilo		Carga de refrigerante		
	Capacitor de motor de arranque				
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo queda optimo y funcional					

Silene Boleas Condo
FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No.

[Firma]
FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No.

CIUDAD: Montería - Córdoba		FECHA: 16/12/2024		REPORTE No.	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA-SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT		UBICACIÓN: PAI DISPENSACIÓN		CÓDIGO:	
MARCA: LENVOX		MODELO: LM024CO-100P432-1		SERIE: S2818G81729	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:		EN SERVICIO ☒	FUERA DE SERVICIO ☐	DADO DE BAJA ☐	NUEVO EN STOCK ☐
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION ☐	PREVENTIVO ☒	VERIFICACION ☐	DIAGNOSTICO ☐	OTROS ☐	
CAPACITACION ☐	CORRECTIVO ☐	GARANTIA ☐	AJUSTE ☐		
DESCRIPCION DE LA FALLA REPORTADA:					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza prueba de presurización con búsqueda y corrección de fugas.					
Se realiza desmonte y montaje de condensadora por dificultad en acceso al cambio de cinta vinilo y rubatex.					
Se realiza suministro y cambio de rubatex y cinta vinilo.					
Se realiza suministro y cambio de capacitor de motor de arranque.					
Se realiza lavado de paneles (frontal y de la unidad), aspas y blower.					
Se realiza pruebas de funcionamiento.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN ☐	TIEMPO ☐	CONCENTRACION ☐	INTENSIDAD ☐	VOLTAJE ☐	CONTINUIDAD ☐
PRESION ☒	TEMPERATURA ☐	MASA ☐	FRECUENCIA ☐	CORRIENTE ☐	POTENCIA ☐
FLUJO ☐	HUMEDAD ☐	VELOCIDAD ☐	RUIDO ☐	RESISTENCIA ☐	
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	☐ GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DESFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DNI Nevada	
MODELO: TMT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Prosim 8	MODELO: RF 303	MODELO: Impulse 4000	
Serie: 1932306	Serie: 157185	Serie: 4128052	Serie: 162561	Serie: 1905	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
	Rubatex y cinta vinilo				
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo optimo y funcional					

Silvia Beltrán Carrión
FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No.

[Firma]
FIRMA ING. DE SOPORTE
C.C. No.

CIUDAD: Montaria - Córdoba		FECHA: 16/12/2024		REPORTE No. _____	
CLIENTE: DEPARTAMENTO DE CORDORA-SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD					
DATOS DEL EQUIPO					
NOMBRE: AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT		UBICACIÓN: FARMACIA		CODIGO: _____	
MARCA: CONFORT STAR - KJELMANN		MODELO: BAM36-1		SERIE: N/A	
ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:		EN SERVICIO ☒		FUERA DE SERVICIO ☐ DADO DE BAJA ☐ NUEVO EN STOCK ☐	
SERVICIO SOLICITADO					
INSTALACION	☐	PREVENTIVO	☒	VERIFICACION	☐
CAPACITACION	☐	CORRECTIVO	☐	GARANTIA	☐
				DIAGNOSTICO	☐
				AJUSTE	☐
				OTROS	☐
DESCRIPCION DE LA FALLA REPORTADA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
TRABAJO REALIZADO					
Se realiza prueba de presurización con búsqueda de fugas.					
Se realiza lavado de paneles (frontal y de la unidad), aspas y blower.					
Se realiza pruebas de funcionamiento y limpieza general.					
VARIABLES REVISADAS					
VOLUMEN	☐	TIEMPO	☐	CONCENTRACION	☐
PRESION	☒	TEMPERATURA	☐	MASA	☐
FLUJO	☐	HUMEDAD	☐	VELOCIDAD	☐
				INTENSIDAD	☐
				FRECUENCIA	☐
				RUIDO	☐
				VOLTAJE	☐
				CORRIENTE	☐
				RESISTENCIA	☐
				CONTINUIDAD	☐
				POTENCIA	☐
ANALIZADORES Y/O SIMULADORES UTILIZADOS					
☐ ANALIZADOR DE RX	GAS FLOW ANALYZER	☐ SIMULADOR de SIGNOS V	☐ ELECTROSURGERY ANALYZER	☐ DEFIBRILATOR ANALYZER	
MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: Fluke	MARCA: Bio-Tek	MARCA: DNI Nevada	
MODELO: TMT120000	MODELO: VT Plus	MODELO: Proxim II	MODELO: RF 303	MODELO: Impulse 6300	
Serie: 1932305	Serie: 157185	Serie: 4128352	Serie: 162951	Serie: 1905	
☐ OTRO	MARCA:	MODELO:	SERIE:		
RESULTADOS OBTENIDOS					
ANALIZADOR	EQUIPO	ANALIZADOR	EQUIPO		
REPUESTOS Y/O ACCESORIOS USADOS					
CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES Y ESTADO FINAL					
Equipo queda optimo y funcional					

Sebastián Orlando Corral
FIRMA DE QUIEN RECIBE
C.C. No. _____

[Firma]
FIRMA DEL DE SOPORTE
C.C. No. _____