REPORTE DE AVANCE SEMANAL CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 05/11/2024

COMPONENTE QUE REALIZA EL REPORTE: COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del Convenio No. 150-11-009-2024 entre la **Secretaria de Bienestar Social y Participación del Municipio de Yumbo** con NIT: 890.399.025-6 y la entidad **FUNDACION AVANZAR SOCIAL**, con NIT. 805.000.264-8.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
1 de Noviembre de 2024	30 de Diciembre de 2024	02 al 06 de Diciembre

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Observaciones
Control de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y en la búsqueda del avance continuo	2 de Diciembre	2 de Diciembre	Continuando con la verificación realizada en el recorrido, esta semana se hallaron aspectos positivos como: reubicación de punto ecológico de la entrada principal.	Se recomienda instalar señalización de punto ecológico, ya que son herramientas importantes de comunicación de seguridad que brindan información al personal.
Inspección de instalaciones de la Fundación Avanzar Social “Centro Día”	3 de Diciembre	3 de Diciembre	Dentro de los aspectos positivos hallados durante el recorrido, se evidencia que la salida de emergencia # 2 se encuentra libre de obstáculos y habilitada para proporcionar una vía de evacuación oportuna.	

Se identificaron algunas oportunidades de mejora a través de los registros de condiciones subestándar.	5 de Diciembre	5 de Diciembre	Se observa equipo de Emergencias “Extintor ABC multipropósitos” ubicado cerca al Salón # 1 sin señalización.	Se sugiere instalar la correcta señalización para extintores, ya que proporciona información esencial para reconocer el tipo de extintor, su uso adecuado y la ubicación exacta en caso de necesitarlo.
Dando continuidad al monitoreo de las condiciones SST	6 de Diciembre	6 de Diciembre	Se observan algunas camas sin tender, lo que requiere atención inmediata.	La preparación de las camas es fundamental para mantener un ambiente limpio y organizado en la zona de descanso.

2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Limitaciones	Actividades correctivas desarrolladas	Acciones correctivas por desarrollar
N/A	N/A	N/A

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO ASPECTOS POSITIVOS Y POR MEJORAR

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Se observa reubicación de punto ecológico de la entrada principal.
IMAGEN No.2	**DESCRIPCIÓN**
	La salida de emergencia # 2, se encuentra libre de obstáculos y habilitada para proporcionar una vía de evacuación rápida y eficaz.
IMAGEN No. 3 y 4	**DESCRIPCIÓN**

 	Se sugiere instalar la correcta señalización para extintores ABC multipropósitos.

IMAGEN No. 5 y 6	DESCRIPCIÓN
 	Se observan algunas camas sin tender, lo que requiere atención inmediata

@visionganadoravg

Vision Ganadora

+57 324-491-9708

Comunicaciones.vision.ganadora@gmail.com

Cra 11 #14-45 Portales de Comfandi
Yumbo, Valle del Cauca
Nit: 901678279-6

Nota: Recuerden que cada actividad deberá estar soportada con una fotografía, en la medida de lo posible, si necesita adicionar más fotos copiar el cuadro tantas veces lo necesiten.

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA

N/A

Firma,



Margarita Restrepo Salgado
Licencia S.O. 1.220.03.01-1560
C.C No. 43.655.961
Apoyo profesional Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Interventoría Visión Ganadora By Valdés Galeano

Transcribió y redactó: Margarita Restrepo Salgado – *Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo*