REPORTE DE AVANCE SEMANAL CONTRACTUAL	**Versión: 01**
	Fecha: 05/11/2024

COMPONENTE QUE REALIZA EL REPORTE: COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se presenta a continuación el reporte de avance diario del cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el marco del Convenio No. 150-11-009-2024 entre la **Secretaria de Bienestar Social y Participación del Municipio de Yumbo** con NIT: 890.399.025-6 y la entidad **FUNDACION AVANZAR SOCIAL**, con NIT. 805.000.264-8.

Fecha de inicio del Contrato	Fecha de finalización del Contrato	Fecha de elaboración del Informe de Avance
18 de Noviembre de 2024	30 de Diciembre de 2024	25 al 29 de noviembre

1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Actividad Realizada	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Observaciones
Control de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y en la búsqueda del avance continuo	25 y 26 de noviembre	25 y 26 de noviembre	Continuando con la verificación realizada en el recorrido, esta semana se hallaron aspectos a mejorar como: punto ecológico ubicado frente el salón # 4 sin señalización	Se recomienda instalar señalización de punto ecológico, ya que son herramientas importantes de comunicación de seguridad y al mismo tiempo brindan información al personal.
Inspección de instalaciones de la Fundación Avanzar Social “Centro Día	27 de noviembre	27 de noviembre	Se tienen establecidas dos salidas de emergencia en las instalaciones de la fundación “Avanzar Social”, de las cuales se hace mención a la salida # 2 que, aunque está claramente visible no es de libre acceso.	Es fundamental que las salidas de emergencia, estén libres de obstáculos y sin restricciones, habilitadas para proporcionar una vía de evacuación rápida y eficaz, ya que su principal objetivo es proteger el bienestar de las personas ante la presencia de uno o varios riesgos y dirigirla a un sitio seguro.

Inspección de instalaciones de la Fundación Avanzar Social “Centro Día”	29 de noviembre	29 de noviembre	En el área de mantenimiento se evidencia estantería con productos de aseo correspondientes al área de la cocina, de los cuales se evidencia almacenamiento inapropiado o no conforme.	Se sugiere realizar un correcto almacenamiento de los productos de limpieza dispuestos en sitio fácilmente reconocible y señalizados.


2. ACTIVIDADES NO PREVISTAS INICIALMENTE QUE HAN SIDO REALIZADAS O A INCORPORAR DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

ACTIVIDAD NO PREVISTA	ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES

3. OBSTÁCULOS QUE SE HAN PRESENTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Limitaciones	Actividades correctivas desarrolladas	Acciones correctivas por desarrollar
N/A	N/A	N/A

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

IMAGEN No.1	DESCRIPCIÓN
	Se evidencia punto ecológico ubicado frente al salón # 4, sin su respectiva señalización.
IMAGEN No.2	**DESCRIPCIÓN**
	La salida de emergencia # 2, debe estar libre de obstáculos y habilitada para proporcionar una vía de evacuación rápida y eficaz.
IMAGEN No. 3 y 4	**DESCRIPCIÓN**
	Se sugiere realizar un correcto almacenamiento de los productos de limpieza dispuestos en sitio fácilmente reconocible y señalizados

Nota: Recuerden que cada actividad deberá estar soportada con una fotografía, en la medida de lo posible, si necesita adicionar más fotos copiar el cuadro tantas veces lo necesiten.

5. COMPROMISOS Y/O RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA

N/A

Firma,

Margarita Restrepo Salgado
Licencia S.O. 1.220.03.01-1560
C.C No. 43.655.961
Apoyo profesional Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo
Interventoría Visión Ganadora By Valdés Galeano

Transcribió y redactó: Margarita Restrepo Salgado – *Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo*