INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

No. CONTRATO	PS-223-2024	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	HASTA NOVIEMBRE 26 HASTA DICIEMBRE 16 DE 2024
CONTRATISTA C.C. No.	EDISON DANIEL MARIN RIOS 1112104752		
SUPERVISOR	WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ		
OBJETO:	SERVICIO DE DESPINCHADO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA		
VALOR INICIAL	$8.270.500		
VALOR ADICIÓN	$0.0		
TOTAL	$8.270.500		
PLAZO INICIAL	DOS MESES (02) MESES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO		
ADICIÓN PLAZO	NA		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03 Combustible y lubricantes y montallantas		
DISPONIBILIDAD	840		
REGISTRO	1926		

ACTA DE INICIO: **Octubre 07 de 2024**

METAS	RESULTADOS ESPERADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO
SERVICIO DE DESPINCHADO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA	

DESCRPCIÓN	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N			
DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	8	$ 95.500	$ 764.000
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS TRASERAS	4	$ 107.000	$ 428.000
DESPINCHADA NORMAL LLANTA DELANTERAS	2	$ 47.000	$ 94.000
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS DELANTERAS	2	$ 59.000	$ 118.000
MOTONIVELADORA CAT 120K			
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS)	3	$ 107.000	$ 321.000
VOLQUETAS: MERCEDEZ BENZ ATEGO 1726 - 0JZ271			
DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	2	$ 47.000	$ 94.000
VOLQUETA MERCEDEZ BENZ ATEGO 1726 - 0JZ272			
ESPINCHADA NORMAL DELANTERAS	2	$ 35.500	$ 71.000
DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	4	$ 47.000	$ 188.000
CAMIONETAS: TOYOTA HILUX Y KIA SORRENTO			
DESPINCHADA NORMAL (MAS DE 2 ROTOS)	1	$ 23.000	$ 23.000
MOTOCICLETA			
ESPINCHADA NORMAL	5	$ 11.000	$ 55.000
DESPINCHADA NORMAL (MAS DE 2 ROTOS)	1	$ 17.000	$ 17.000
VALOR TOTAL			**$ 2.173.000**

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

	Resultados obtenidos: Reparación de llantas para diversos vehículos, incluyendo una retroexcavadora CASE 590 SUPER N, una motoniveladora CAT 120K, volquetas Mercedes Benz Atego 1726 con placas 0JZ271 y 0JZ272, camionetas Toyota Hilux y Kia Sorrento, así como una motocicleta. Los servicios realizados comprenden "despinchadas normales" y "despinchadas con más de dos rotos" en llantas delanteras y traseras, especificando cantidades, precios unitarios y valores totales para cada actividad. El valor total de la factura asciende a $2.173.000, dando cumplimiento a cabalidad.

Las actividades ejecutadas en el presente periodo comprendido fueron las siguientes:

DESCRPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
RETROEXCAVADORA CASE 590 SUPER N							
DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	18	$ 95.500	$ 1.719.000	18	0	$ 1.719.000	0
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS TRASERAS	8	$ 107.000	$ 856.000	8	0	$ 856.000	0
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA – LL. TRASERAS	1	$ 132.500	$ 132.500	1	0	$132.500	0
DESPINCHADA NORMAL LLANTA DELANTERAS	10	$ 47.000	$ 470.000	4	6	$188.000	$282.000
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS DELANTERAS	6	$ 59.000	$ 354.000	3	3	$177.000	$177.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA – DELANTERAS	1	$ 72.000	$ 72.000	0	1	0	$72.000
MOTONIVELADORA CAT 120K							
ESPINCHADA NORMAL	12	$ 95.000	$ 1.140.000	12	0	$1.140.000	0
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS)	6	$ 107.000	$ 642.000	4	2	$428.000	$214.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA	1	$ 132.000	$ 132.000	0	1	0	$ 132.000

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

VIBRO COMPACTADOR BOMAG							
ESPINCHADA NORMAL	4	$ 95.000	$ 380.000	2	2	$190.000	$190.000
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS)	2	$ 107.000	$ 214.000	0	2	0	214.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA	1	$ 132.000	$ 132.000	0	1	0	$132.000
VOLQUETAS: MERCEDEZ BENZ ATEGO 1726 - 0JZ271							
ESPINCHADA NORMAL DELANTERAS	4	$ 35.500	$ 142.000	4	0	$142.000	0
DESPINCHADA NORMAL DELANTERAS (MAS DE 2 ROTOS)	2	$ 47.000	$ 94.000	0	2	0	$ 94.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA DELANTERAS	1	$ 59.000	$ 59.000	0	1	0	$ 59.000
DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	8	$ 47.000	$ 376.000	8	0	$ 376.000	0
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS TRASERAS	2	$ 59.000	$ 118.000	0	2	0	$118.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA – LL. TRASERAS	1	$ 72.500	$ 72.500	0	1	0	$72.500
VOLQUETA MERCEDEZ BENZ ATEGO 1726 - 0JZ272							
ESPINCHADA NORMAL DELANTERAS	4	$ 35.500	$ 142.000	4	0	$142.000	0
DESPINCHADA NORMAL DELANTERAS (MAS DE 2 ROTOS)	2	$ 47.000	$ 94.000	2	0	$ 94.000	0
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA DELANTERAS	1	$ 59.000	$ 59.000	0	1	0	$ 59.000
DESPINCHADA NORMAL LLANTAS TRASERAS	8	$ 47.000	$ 376.000	8	0	$ 376.000	0
DESPINCHADA (MAS DE 2 ROTOS) LLANTAS TRASERAS	2	$ 59.000	$ 118.000	0	2	0	$ 118.000
DESPINCHADA +COLOCADA DE VALVULA – LL. TRASERAS	1	$ 72.500	$ 72.500	0	1	0	$ 72.500
CAMIONETAS: TOYOTA HILUX Y KIA SORRENTO							

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

ESPINCHADA NORMAL	8	$ 17.000	$ 136.000	0	8	0	$ 136.000
DESPINCHADA NORMAL (MAS DE 2 ROTOS)	2	$ 23.000	$ 46.000	0	2	0	$ 46.000
MOTOCICLETA							
ESPINCHADA NORMAL	8	$ 11.000	$ 88.000	8	0	$ 88.000	$0
DESPINCHADA NORMAL (MAS DE 2 ROTOS)	2	$ 17.000	$ 34.000	2	0	$17.000	$0
VALOR TOTAL	**126**		**$ 8.270.500**	**88**	**38**	**$6.105.500**	**$2.165.000**

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL CONTRATO
INDICADOR DE RESULTADO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	88	100%	73.82%
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	126	100%	73.82%

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos y negativos)	
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	N/A

VALOR CONTRATO	$ 8.270.500
VALOR EJECUTADO	$ 6.105.000
VALOR PAGADO	$ 0.0
VALOR A PAGAR	$ 2.173.000
SALDO A EJECUTAR	$ 2.165.000

Se certifica que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y ha cumplido con el pago de régimen de seguridad social integral, según planilla de pago No 9477806614-106967323 conformidad con la ley.

Para constancia se firma en el Municipio de Andalucía (Valle) a los 27 días de diciembre de 2024.

Supervisor: WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ
Secretario de Infraestructura