



INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS	CODIGO: SST 118.5
	VERSIÓN: 01
	FECHA: 2/02/2024
INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO	
PÁGINA: 1 de 1	

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 11 al 16 Mes NOV	ÁREA:	Operativo
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	John Edgar Reyes	GRUPO DE TRABAJO:	Obra

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☒													
DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	/		/		/		/		/		/		/
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	/		/		/		/		/		/		/
Conexión neumática sellada	/		/		/		/		/		/		/
Pin para acople ajustado	/		/		/		/		/		/		/
Manguera sin abolladuras ni ruptura	/		/		/		/		/		/		/
Unidad de lubricación instalada correctamente	/		/		/		/		/		/		/
Punta rompedora bien instalada	/		/		/		/		/		/		/
Manijas de agarre en buen estado	/		/		/		/		/		/		/
Manijas bien sujetas al equipo	/		/		/		/		/		/		/
Salida de gases sin obstrucción	/		/		/		/		/		/		/
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	/		/		/		/		/		/		/
Otro:	/												

OBSERVACIONES
Se encuentra en buen estado.

John Edgar Reyes	Hu. Benfite	Hu. Benfite
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISÓ



INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS		CODIGO: SST 118-6
		VERSIÓN: 01
INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO		FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1
FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 18 al 23 Mes AYO	ÁREA: Obra
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Reyes	GRUPO DE TRABAJO: Obra
REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO ☐		

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	/		/		/		/		/		/		/	
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	/		/		/		/		/		/		/	
Conexión neumática sellada	/		/		/		/		/		/		/	
Pin para acople ajustado	/		/		/		/		/		/		/	
Manguera sin abolladuras ni ruptura	/		/		/		/		/		/		/	
Unidad de lubricación instalada correctamente	/		/		/		/		/		/		/	
Punta rompedora bien instalada	/		/		/		/		/		/		/	
Manijas de agarre en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
Manijas bien sujetas al equipo	/		/		/		/		/		/		/	
Salida de gases sin obstrucción	/		/		/		/		/		/		/	
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	/		/		/		/		/		/		/	
Otro:	/		/		/		/		/		/		/	

OBSERVACIONES
Buen estado,

Jhon Reyes	Juan Carlos	Juan Carlos
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISÓ



INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS		CODIGO: SST 118-5
		VERSION: 01
INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, MARTILLO DEMOLEDOR NEUMATICO		FECHA: 2/02/2024
		PAGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 29 al 30 Mes Nov	ÁREA:	OPORTUNO
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Pineda	GRUPO DE TRABAJO:	Obra

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)	/		/		/		/		/		/		/	
Estado de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)	/		/		/		/		/		/		/	
Conexión neumática sellada	/		/		/		/		/		/		/	
Pin para acople ajustado	/		/		/		/		/		/		/	
Manguera sin abolladuras ni ruptura	/		/		/		/		/		/		/	
Unidad de lubricación instalada correctamente	/		/		/		/		/		/		/	
Punta rompedora bien instalada	/		/		/		/		/		/		/	
Manijas de agarre en buen estado	/		/		/		/		/		/		/	
Manijas bien sujetas al equipo	/		/		/		/		/		/		/	
Salida de gases sin obstrucción	/		/		/		/		/		/		/	
El operador cuenta con protección doble auditiva y demás EPPs	/		/		/		/		/		/		/	
Otro:	/		/		/		/		/		/		/	

Buena estado		OBSERVACIONES

Jhon Pineda	Juan Carlos Pin	Juan Carlos Pin
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISÓ