



[illegible]



INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS		CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA		FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 12 al 13 Mes NOV	ÁREA:	Operativo
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	John Reyes	GRUPO DE TRABAJO:	obra

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☒ O PULIDORA DE MANO ☒

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	/		/		/		/		/		/		/	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/		/	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL DISCO	/		/		/		/		/		/		/	
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	B		B		B		B		B		B		B	
	M		M		M		M		M		M		M	
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	/		/		/		/		/		/		/	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/		/	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE LAS BROCAS	/		/		/		/		/		/		/	

OBSERVACIONES		
Buen estado,		

John Reyes	Juan Carlos Ruiz	Juan Carlos Ruiz
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISÓ



INSPECCION MENSUAL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS		CODIGO: SST 118-4
		VERSIÓN: 01
INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA		FECHA: 2/02/2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 29 al 30 Mes Nov	ÁREA:	Operativo
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Jhon Reyes	GRUPO DE TRABAJO:	Obra

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☒	O PULIDORA DE MANO ☒
---	--

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	/		/		/		/		/		/		/	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/		/	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL DISCO	/		/		/		/		/		/		/	
DESCRIPCIÓN DE TALADRO	B		M		B		M		B		M		B	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE INSTALACIÓN DE LA BROCA (INSERTACIÓN)	/		/		/		/		/		/		/	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	/		/		/		/		/		/		/	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/		/	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/		/	
ESTADO DE LAS BROCAS	/		/		/		/		/		/		/	

OBSERVACIONES	
Buen estado	

Jhon Reyes	Juan Castillejo pin	Juan Castillejo pin
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	FIRMA O NOMBRE DEL COLABORADOR	FIRMA O NOMBRE DE QUIEN REVISO