



FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS LOCATIVAS

Código: SST 117
Versión: 1
Fecha: 02/02/2024

Responsable de la Inspección:

Lugar de Inspección:

Fecha:

Jhon E. Pajest
30 Nov 2024

alojamiento Cardete

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
1. SEGURIDAD ELECTRICA			
Las instalaciones tienen interruptores de protección	3		Buen estado
Se encuentran las extensiones y cables en buenas condiciones sin deterioro, cintas, daños, quebradas, mordidas, etc	3		Buen estado
Las luminarias se encuentran en buen estado y limpias	3		Buen estado
Las tuberías eléctricas se encuentran en buen estado?, señalizadas? Y limpias	3		Buen estado
Los cables y ductos se encuentran fijos, aislados y seguros	3		Buen estado
Las cajas de fusibles estan cerradas, fijas y señalizadas	3		Buen estado
Hay instalaciones provisionales	3		Buen estado
2. PROTECCION CONTRA CAIDAS			
Estan los pisos en buenas condiciones libres de huecos, cuarteados	3		Dentro y Fuera de la obra
La iluminación de las áreas es adecuada	3		
Las entradas a áreas estan libres de diferencias de elevación que puedan ocasionar riesgos	3		
Las áreas de transito peatonal estan demarcadas y libres de obstaculos	3		se hace constantemente.
Las escaleras son seguras y cuentan con pasamanos		✓	
Las escaleras cuentan con bordes y huellas antideslizantes		✓	en proceso de construcción
Las escaleras cuentan con iluminación adecuada	3		Lo 2 natural.
Los escalones estan a una altura y profundidad uniforme (huella y contrahuella)	3		cumple.
Los pasillos están libres de obstaculos	3		se limpian constantemente.
3. INSTALACIONES			
Las Ventanas se encuentran en buen estado?, no quebradas, rajadas, etc	3		
Se encuentran en buen estado los desagües de aguas lluvias	3		
Se encuentran limpios y en buen estado los conductos, filtros y rejillas de los sistemas de ventilación, extracción y aire acondicionado	3		
Los residuos del area se encuentran correctamente segregados o clasificados	3		señalizados
Responsable de la Inspección:	Lugar de Inspección:		
Fecha:	Obra alojamiento de cadetes		
	Enavi		
1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.			
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.			
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.			
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.			
ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las instalaciones locativas son adecuadas (Pisos, Paredes, Techo, Cielo rasos)			

4. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS			
Se encuentran las sustancias químicas identificadas con el rombo de NFPA, rotulas y cuentan con la ficha de seguridad en puntos de uso	3		Se verifica correctamente.
Se encuentran los tarros de almacenamiento debidamente cerrados y ordenados	3		esta correcto.
Se evidencia derrames		✓	
El personal cuenta con EPP para manipular las sustancias químicas	3		
En el área de trabajo se cuenta con la cantidad mínima de materiales para trabajar, el resto esta debidamente almacenada	3		se verifica correctamente
Las estibas de almacenamiento o diques se encuentran ubicados correctamente	3		Bien almacenado
5. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS			
Los equipos de oficina se encuentran en buen estado	3		Buen estado.
Los equipos de oficina esta ubicados correctamente	3		
Las Herramientas manuales usadas en el área se encuentran en buen estado	3		Ordenado
El almacenamiento de las herramientas cuando no estan en uso es ordenado, adecuado para prevenir accidentes	3		ordenado
Las maquinas cuentan con manuales de operación y mantenimiento disponibles para su revisión. Se tiene un planificado mantenimiento preventivo	3		MTTO Preventivo, Correctivo
Los equipos tienen fugas de aceite		✓	
cuando las maquinas se encuentran en reparación, averiadas se encuentran señalizadas sobre la condición que presentan?	3		
Estan firmes las uniones entre los elementos de las herramientas de modo de evitar cualquier rotura o proyección de los mismos?	3		
6. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION			
El personal del area utiliza los elementos de EPP adecuados	3		Siempre.
Responsable de la Inspección:	Lugar de Inspección:		
Fecha:			
Jhon Edgar Reyes T.		Almacenamiento de cadetes	
30 Nov. 2024		EMBU.	
1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días. 2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días. 3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente. 4. Marque "N/A" a los items que en su área no apliquen.			
ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
El equipo de protección personal se encuentra en buenas condiciones	3		Comple
7. ORDEN Y ASEO			
Los elementos de aseo se encuentran debidamente ordenados y en su sitio	3		Comple
Se encuentra el area ordenada y libre de materiales que puedan ocasionar accidentes	3		Comple
Los materiales de trabajo se encuentran ordenados y en lugar adecuado	3		Comple
Se encuentra zonificada el área de trabajo adecuadamente	3		Comple
Los pisos estan libres de objetos innecesarios, agua, aceite, basura	3		Comple
8. SEÑALIZACION			
La señalización que se encuentra en el area esta en buen estado	3		Comple
La señalización que se encuentra en el area es la adecuada para los riesgos del area	3		Comple
9. PROTECCION AMBIENTAL			

Los desechos se encuentran debidamente segregados, identificados y ubicados adecuadamente	3		Compl																
Las tuberías de agua no presentan fugas, ni fisuras que puedan representar pérdidas en la empresa	3		Compl																
Los usos de energía que no se encuentren en funcionamiento están desactivados o en posición de apagado	3		Compl																
Se encuentran aterrizados adecuadamente las estanterías que almacenan las sustancias químicas usadas en el área y se encuentran debidamente identificados según su riesgo y la incompatibilidad química.	3		Compl																
10. SERVICIOS SANITARIOS																			
Los servicios Sanitarios se encuentran en buen estado (Baños, Lavamanos, Duchas, Orinales, etc)	3		Compl																
Se realiza el aseo y desinfección de los servicios sanitarios	3		Compl																
11. ILUMINACION																			
Se cuenta con la iluminación necesaria para realizar las labores	3		Compl																
Responsable de la Inspección:	Lugar de Inspección:																		
Fecha:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <u>Jhon Edgar Reyes T.</u> <u>30 NOV 2024</u> </div> <div> <u>Almacén de Cadetes</u> <u>EMAVI.</u> </div> </div>																		
1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días. 2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días. 3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente. 4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ITEM DE INSPECCION</th> <th style="width: 10%;">GRAVEDAD</th> <th style="width: 10%;">N/A</th> <th style="width: 40%;">Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Las luminarias se encuentran limpias y en buen estado</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se evidencian Sombras en las superficies de trabajo</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por iluminación</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones	Las luminarias se encuentran limpias y en buen estado	3			Se evidencian Sombras en las superficies de trabajo		✓		Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por iluminación		✓	
ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones																
Las luminarias se encuentran limpias y en buen estado	3																		
Se evidencian Sombras en las superficies de trabajo		✓																	
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por iluminación		✓																	
12. ATENCION EMERGENCIAS																			
Se cuenta con los equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquín, Extintor, Camilla)	3		Compl																
Las Rutas de evacuación se encuentran señalizadas	3		Compl																
Las escaleras cuentan con las medidas necesarias para la evacuación		✓	NO APLICA																
Se encuentra demarcadas las salidas de evacuación	3		Compl																
Estado de los equipos de emergencias	3		Buenas condiciones																
Vías de Evacuación son suficientes y su estado es bueno	3		Buen estado																
13. VENTILACION																			
Los equipos de Ventilación se encuentran en buen estado		✓																	
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por los equipos de ventilación		✓																	
Los equipos se encuentran limpios		✓																	
Se verifica el mantenimiento de estos equipos		✓																	