

Santiago de Cali – Valle, Noviembre 14 de 2024

LAM-138-349-2024

AL: Arquitecto
EDUARDO ACERO CAJIGAS
Director de Interventoría
Contrato 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
Medellín – Antioquia

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 138-00-A-COFAC-DIFRA2023 con Objeto
“OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE
CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL
SUÁREZ”.

ASUNTO: Respuesta a las acciones observaciones - IFA 160

Respetados Señores.

De manera atenta se da respuesta al Seguimiento en el uso adecuado de equipos de protección contra caídas de la obra, así:

1. Se debe tener en cuenta que la obra dentro de la planeación del proceso esta en una fase en donde la excavación manual y a máquina consiste en la remoción, carga, transporte y compactación de materiales lo cual tiende a ser una brecha destinada para la construcción. Por ende la afectación a algunas zonas como sendero peatonal, se trabajaron con mayor agilidad con el objeto de continuar con los espacios peatonales. Por ende se encuentra cerrada la excavación y con señalización de cinta peligro.



Sendero Peatonal demarcado con cinta de señalización y señalética para la acción. Acciones realizadas al 28 de octubre del 2024




Sendero peatonal

2. Respecto a las vías vehiculares y entrada a los pasillos de la obra se realiza la acción con el bobcat y maquinaria amarilla (Volquetas) para la recolección de los RCD y de manera manual los materiales, herramientas eléctricas y extensiones de la obra. Dejando despejado y organizado.



Área externa de la Obra limpia. Entrada principal



Edificio # 1, piso 2 señalización y áreas despejadas



Limpieza Primer Piso edificio # 2 la cual se está realizando dos a tres veces por semana



**Individuo arbóreo protegido
constantemente de la presencia
de personas o daños que se le
puedan causar**

3. Sobre la observación de lavado de las llantas de volquetas siempre se ha verificado que la maquinaria amarilla salga de la obra con el material cubierto y llantas sin material que cause queja en las vías de la base. De igual manera no se han presentado quejas u/o observaciones sobre material en las vías por parte de la Base Área. Se continúa con el proceso de limpieza en todas las áreas de la obra.



Volqueta con llantas limpias, material cubierto y acompañante.

4. De la reiteración del uso de los elementos de protección personal y de protección contra caídas se brinda de nuevo la charla de concientización sobre el tema a todo el personal y se deja constancia de ello en el formato de asistencia el día 25 de octubre del 2024, de igual manera se ha brindado las recomendaciones al personal en los recorridos de obra en compañía de la interventoría. Teniendo en cuenta la importancia de este tema se hace mencionar el dentro de la reunión de copasst quedando como uno de los temas tratados en la reunión.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLANTILLA DE ASISTENCIA

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S. MT. BOGOTÁ

COORDINADOR SET: [] LUGAR: [] FECHA: 25-10-2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JORGE EDUARDO REYES TALEDO

COORDINADOR SET: [] FECHA DE REVISIÓN: 7:30 HORAS FINALIZACIÓN: 3:46pm

TEMA TRATADO: Socialización Riesgos y Peligros en trabajos en altura
1. Uso de EPP - Equipo de altura
2. Garantizar no pisar la línea de vida
3. Ver la línea de vida
4. Autorización personal

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOCUMENTO	FIRMA
1	Luis Eduardo Aguirre Sánchez	Ing. Auxiliar	1087422363	[Firma]
2	Carlos Alejandro Puente Pantoja	Asesor Angular	1082657744	[Firma]
3	David Arellano	Ing. de obra	1072761870	[Firma]
4	Miguel Felipe Piro	As. Residente	1111798125	[Firma]
5	Harold Freddy Lora Páez	As.	16512620	[Firma]
6	Luis Alberto Arredondo	As.	12715276	[Firma]
7	Enrique Salomondino	As.	21058296	[Firma]
8	Francisco Antonio Morales	As.	16249868	[Firma]
9	David de los Rios Diaz	As.	22584808	[Firma]
10	BENI OTTE RIVERA	As.	1103208081	[Firma]
11	Jamilton Angulo	As.	14411511	[Firma]
12	Oscar Simsterna Mina	As.	16448511	[Firma]
13	Yinner Castillo	As.	1101173069	[Firma]
14	Eduardo Junior Vela	As.	1102418079	[Firma]
15	Robson Hurtado Gomez	As.	16448511	[Firma]
16	Robiel Antonio Hurtado	As.	16249868	[Firma]
17	Arbolino Cullator	As.	10445095	[Firma]
18	Leila Carlos Asprilla	As.	1003204808	[Firma]
19	Jairo Andres Martinez	As.	21058296	[Firma]
20	Edwin Arredondo Arredondo	As.	12730439	[Firma]

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLANTILLA DE ASISTENCIA

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S. MT. BOGOTÁ

COORDINADOR SET: [] LUGAR: [] FECHA: 23-10-2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE: JORGE EDUARDO REYES TALEDO

COORDINADOR SET: [] FECHA DE REVISIÓN: 7:30 HORAS FINALIZACIÓN: 3:46pm

TEMA TRATADO: Socialización Riesgos y Peligros en trabajos en altura
1. Uso de EPP - Equipo de altura
2. Garantizar no pisar la línea de vida
3. Ver la línea de vida
4. Autorización personal


Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOCUMENTO	FIRMA
1	Pedro Montel		1151458102	[Firma]
2	Diego Alexander Rodriguez B		1033321789	[Firma]
3	Carlos Benitez Ayaco		16241565	[Firma]
4	Carlos Andres Ruiz Montano		1011632395	[Firma]
5	Josue Yulter Benumbura Benumbura		1011632395	[Firma]
6	Carlos IDUANA		1148118670	[Firma]
7	Bernardo Gonzalez Diaz		13536441	[Firma]
8	Enrique Urbenda IBARRA		1148118670	[Firma]
9	Miguel Camila Castellar DIAZ		100109436	[Firma]
10	Reinaldo Antonio Salazar		88323352	[Firma]





Se recomienda a la interventoría que para futuras observaciones también puedan brindar su punto de vista, no solo para el hallazgo si no también alternativas de planes de acción que sean preventivos y que beneficien mancomunadamente a las acciones de seguridad y salud en el trabajo, en los procesos de la obra alojamiento de cadetes. Para tener en cuenta soluciones que eviten oficiar documentación para ambas partes, que por el contrario sea de beneficio para el orden y cumplimiento de la obra.

Atentamente


JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO
CC. 84.034.926 de Riohacha
Representante Legal
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S