CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN POMCA RÍO BOGOTÁ (INFORMACIÓN REPORTADA)
ACTA No. 47

I. INFORMACIÓN GENERAL

POMCA CAR CORPORINOQUIA		SEGUIMIENTO POMCA RIO BOGOTÁ					
		CHECK LIST DE VERIFICACIÓN					
FECHA:	27-09-2024	**HORA:**	10:22 a.m	**NOMBRE DEL PROFESIONAL CAR:**	Juan Sebastian Gómez Hernández		
ENTIDAD:		Alcaldía de San Antonio del Tequendama		**AÑO DE EJECUCIÓN A VERIFICAR:**	3 y 4		
PROGRAMA POMCA:		Programa de Seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá					
LINEA ESTRATÉGICA POMCA:		Saneamiento conducente a una Seguridad Hídrica - Calidad hídrica					
PROYECTO POMCA:		PHB311 - Fortalecer la red de monitoreo en la cuenca baja del río Bogotá					
ACTIVIDAD POMCA:		1.5 Visitar periódicamente las fuentes hídricas con el fin de velar por el cumplimiento de la normatividad de los estándares de calidad.					
LUGAR IMPACTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:		Vereda Arracachal y Quintas Colombia					
AÑO PROGRAMADO:	3 4	**AÑO EJECUTADO:**	3 4	**AÑO REPORTADO:**	5	**PORCENTAJE PROGRAMADO (REPORTADO):**	10%
ENTIDAD – DEPENDENCIA QUE RECIBE LA VISITA		Secretaría de Ambiente, Desarrollo Económico y Agropecuario				**PORCENTAJE EJECUTADO (REPORTADO):**	10%
NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE RECIBE LA VISITA:		Pablo Guerra					
NOMBRE DE FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE APOYA LA VERIFICACIÓN CAR:		NA				**ÁREA DE DESEMPEÑO:**	NA
TIPO DE VERIFICACIÓN		**DOCUMENTAL**	X			**CAMPO**	

II. VERIFICACIÓN TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD

VERIFICACÍON TRD	SI	NO
1. PRESENTA EVIDENCIA Y SE ENCUENATRA RELACIONADA EN LA TRD DESCRITA EN EL REPORTE ALLEGADO	X	

OBSERVACIONES

Se evidencia registro fotográfico de la medición y delimitación de la ronda de la quebrada Los Cristales ubicada en la vereda Quintas Colombia, predio Casal, proyecto de vivienda Bosques Tundama realizada el 21 de junio de 2021.

Se evidencia registro fotográfico de visitas realizadas durante el mes de mayo de 2022, así mismo se evidencia muestreo realizado sobre la quebrada agua blanca arracachal debido a vertimientos realizados por actividades de porcicultura, según los resultados obtenidos, se impulsó proceso sancionatorio ambiental y se cesó con el vertimiento.

III. PRESUPUESTO

VERIFICACÍON CONTRACTUAL	SI	NO
1. EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDE AL REPORTADO	X	
*Nota 1: En la observación se colocará cuando haya más de un (1) contrato dando ejecución a la actividad		
*Nota 2: Si existe más de 1 contrato dando ejecución a la actividad, indicar en las observaciones si efectivamente el valor corresponde al reportado		

OBSERVACIONES

Se evidencian los siguientes contratos:

Vig.3 Se evidencia que la actividad fue desarrollada por profesional de planta, lo cual coincide con lo reportado por el municipio, así mismo, se evidencian contratos CPS-036-2021 y CPS-037-2021 por valor $8.866.666 lo cual coincide con lo reportado por el municipio.

Vig 4. Se evidencia que la actividad fue desarrollada por profesional de planta, lo cual coincide con lo reportado por el municipio, así mismo, se evidencian contratos CPS-044-2022 por valor de $11.600.000 y CPS-045-2022 por valor de $15.950.000, lo cual coincide con lo reportado por el municipio.

RECOMENDACIONES

PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO	PROFESIONAL DE APOYO – CAR	PROFESIONAL TERRITORIAL
Juan Sebastian Gómez		Paola Sierra Melgarejo
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma