	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-24 **PROYECTO:** VÍA RURAL CUARTAS - EL DESPISTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX, MUNICIPIO DE BELLO.

CONTRATO No. LP-006-2023 (1333-2023) **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2930-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL 23

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora	Modelo caterpilar 1994	107 HP a 2,200 RPM , trasmision Hidrostatica de 10 Toneladas	Via rural Cuartas - El Despiste	I	A	A	I	I	I																									
Retro excavadora tipo pajarita	RETROEXCAVADORA / Jhon deere		Via rural Cuartas - El Despiste	I	A	I	I	I	I	I	I			I	I	I																		
Apisonadoras y rodillos	Vibro compactadora marca Raygo, Modelo 400 A RAYGO 1996	107 HP a 2,200 RPM , trasmision Hidrostatica de 10 Toneladas	Via rural Cuartas - El Despiste	I	A	A	R	R	I	R	R			R	R	R	R																	
Rodillo vibratorio	CATERPILLAR - MODELO CB44B		Via rural Cuartas - El Despiste	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A																	
Compactador neumatico	ROSCO/TRUPAC 915	6.5 ton	Via rural Cuartas - El Despiste	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A																	
Finisher	Vogele/Super 1600-3. 2008		Via rural Cuartas - El Despiste	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A																	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				6	6	6	6	6	6	5	5	3	3	5	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO				0	3	2	0	3	3	3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				6	3	4	5	2	3	1	4	3	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	71	100,0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	23,00	32,4%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	8,00	11,3%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	40,00	56,3%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): El vibrocompactador presentaba perdida de fuerza para vibración

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: La maquinaria fue retirada por culminación de actividades que requerian de su uso.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionacas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Daniel Eduardo Barbosa
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-436021 CND

Firma Juanita Botero L
Nombre: Ing. Juanita Botero L
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-394723 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.