INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11

Periodo 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2024

TOMO 7. INFORME SST DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO VIAL 23

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2930 de 2023

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

AGOSTO DE 2024

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024)

CONTROL DE MODIFICACIONES		
VERSION	***DESCRIPCION DE MODIFICACIONES***	***FECHA***
0	***Versión original***	***Agosto de 2024***

	NOMBRE	**FIRMA**
ELABORÓ	**Tatiana Valenzuela Garzón**	
REVISÓ	**Edgar Polo Rodríguez**	
APROBÓ	**Mauricio Hoyos Sierra**	 Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 4
2.1. OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 4
3. PROYECTO MUNICIPIO SAN LUIS ANTIOQUIA 6
4. PROYECTO MUNICIPIO DE BETANIA ANTIOQUIA 9
5. PROYECTO MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA 13
6. PROYECTO MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA 14
7. PROYECTO MUNICIPIO DE SALGAR ANTIOQUIA 17
8. PROYECTO MUNICIPIO DE SAN JUAN, ANTIOQUIA 20
9. CONCLUSIONES 24
10. RECOMENDACIONES 24

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de mejorar las condiciones de salubridad en los diferentes Municipios del Departamento de Antioquia, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la finalidad de dar a conocer al Contratista la exigencia del cumplimiento en las normas de seguridad industrial, higiene y salud ocupacional del personal a su cargo, de conformidad conla normatividad vigente emitida por parte del ministerio de trabajo, ministerio de salud, y protección social.

Por lo anterior y con el fin de realizar las labores de control y seguimiento de Interventoría a la firma CONSORCIO VIAL 23, mediante adecuada vigilancia y control de las actividades de la SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRBAJO, TECNICA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

- Realizar el seguimiento técnico, laboral, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto de los contratos de los diferentes municipios, supervisando el desarrollo de las actividades y metas propuestas de un contrato, además de la salud en el trabajo, que conllevan lapromoción del bienestar físico y mental de los trabajadores

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evaluar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo enel transcurso del año desde el inicio de obra hasta el fin de obra.
- Dar a conocer las actividades, que se deben realizar de S.S.T en los proyectos,durante el tiempo ejecutado.
- Identificar y mejorar las condiciones laborales y el ambiente de trabajo.
- Llevar un seguimiento y control de los requerimientos de la documentacióncorrespondiente en cada Contrato.
- Vigilar y controlar en forma eficaz y de manera permanente todas las etapas deejecución de los proyectos.

UNIDAD EJECUTORA	**SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES**		
CONTRATOS DE OBRAS	**MUNICIPIO**	**CONTRATISTA DE OBRA**	**CONTRATO**
CONTRATISTA	CIUDAD BOLÍVAR	CONSORCIO CONEXIÓN ANTIOQUIA 2023	COP-002-2023
	BELLO	CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023	1333-2023
	SAN JUAN DE URABA	CONSORCIO SAN JUAN 2023	OP-001-2023
	SAN LUIS	CONSORCIO SAN LUIS	SP-100-1108-001
	SALGAR	CONSORCIO VIAL G.S	LP-001-2023
	BETANIA	C.V.L.H CONSTRUCCIONES S.A.S	L-P-230-09-04- 01-2023

3. PROYECTO MUNICIPIO SAN LUIS ANTIOQUIA.

OBJETO DEL CONTRATO: "OBRAS INCLUYE DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS – ANTIOQUIA". CONTRATO DE OBRA SP-100-11-08-001

INFORME DE OBRA	06	Seguimiento y Control de Interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo
HALLAZGOS ENCONTRADOS DURANTE EL RECORRIDO EN LA VISITA EN OBRA	0	Se realiza seguimiento de manera virtual con la persona encargada del área de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista. Durante el mes de agosto se realizan pausas activas al personal, charlas de seguridad y prevención de accidentes, se realiza verificación diaria de uso adecuado de sus elementos de protección personal. Para el mes de agosto ingresaron 05 personas nuevos a la obra y se anexa afiliación a la ARL. Se socializa la documentación requerida por parte de interventoría para realizar el informe final del componente SST.
COMPROMISOS	02	-Envió de planillas de seguridad social pagas. -Envió de certificado parafiscal solicitado según oficio enviado.
TRABAJADORES EN OBRA	12 ACTIVOS	Información enviada por el resiente de interventoría.
DAYANA ENRIQUEZ BURBANO	CARGO	Ingeniera Residente de Interventoría
PAOLA DUQUE	CARGO	Persona encargada del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (Contratista).
DANIEL RICARDO GONZALES	CARGO	Residente de Obra

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(01 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024)

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Señalización de area y control vehicular.





Charlas de seguridad y prevención de a.t al personal.





Uso de epps.





Pausas activas al personal.

TABLA DE ACCIDENTABILIDAD

MUNICIPIO	AGOSTO	TOTAL
SAN LUIS	0	0

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

									
Guantes de Caucho	Guantes de vaqueta	Gafas Claras	Gafas Oscuras	Careta para de Esmeril	Auditivos de Copa	Auditivos de Inserción	Mascarilla para Material Particulado	Chaleco Reflectivo	Cascos de Seguridad
Manipulación de Cemento	Actividad es Varias	Proyección de Partículas	Exposición a Rayos Solares	Protector para cubrir las chispas	Protector de Ruido Superior a 85 dB	Exposición al ruido de extensión y comprensión	Respirador desechable para proteger la respiración	Para destacar el cuerpo del trabajador	Protección de cabeza de peligros y golpes

Estos son los elementos de protección personal adecuados para utilizar en la ejecución de las diferentes actividades en obra.

4. PROYECTO MUNICIPIO DE BETANIA ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA LP-230-09-04-01-2023. "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA LIBIA – LA CAMELIA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS EN EL MUNICIPIO DE BETANIA – DEPARTAMENTO ANTIOQUIA."

FECHA DE VISITA		31 DE JULIO
INFORME	06	Seguimiento y Control de Interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo
HALLAZGOS ENCONTRADOS DURANTE EL RECORRIDO DELA VISITA EN OBRA	01	El día que se realizó la visita a de campo el personal no se encontraba ejecutando labores. Durante el recorrido se evidencia: -No se ha realizado jornadas de orden y aseo en el área de trabajo. -En medio de la vía hay galones y tanques que no se encuentran rotulados, no se identifica que productos contienen, ni tienen las debidas indicaciones de seguridad, manipulación y uso. -En diferentes partes de la vía se encuentran tirados elementos de protección personal de los trabajadores tales como: casco, botas, guantes de carnaza entre otros, generando desorden y malos hábitos en el personal. -Se observa empaques de cemento vacíos en diferentes puntos de la vía. -Se encuentran obstáculos en la vía tales como escombros generando riesgos a las personas que se movilizan en la vía. Para el mes de agosto ingresaron 15 personas nuevas a la obra y se anexa afiliación a la ARL. Se socializa la documentación requerida por parte de interventoría para realizar el informe final del componente SST.
COMPROMISOS	03	-Envió de planillas de seguridad social pagas. -Envió de certificado parafiscal solicitado según oficio enviado -Subsanar los hallazgos durante la visita.
TRABAJADORES EN OBRA		Información enviada por el resiente de

	13 ACTIVOS	interventoría.
JUANITA BOTERO	CARGO	Ingeniera Residente de Interventoría
JOSE DAVID CASTAÑEDA	CARGO	Persona encargada del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (Contratista).
CRISTIAN DAVID ESPITIA	CARGO	Residente de Obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Empaques de cemento vacíos en diferentes puntos de la vía.




Se encuentran elementos de protección tirados en medio de la vía.




Galones sin rotular, no se identifica que productos contienen.




Obstáculos en la vía generando riesgos a los transeúntes.

.

TABLA DE ACCIDENTABILIDAD

MUNICIPIO	AGOSTO	TOTAL
BETANIA	0	0

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

									
Guantes de Caucho	Guantes de vaqueta	Gafas Claras	Gafas Oscuras	Careta para de Esmeril	Auditivos de Copa	Auditivos de Inserción	Mascarilla para Material Particulado	Chaleco Reflectivo	Cascos de Seguridad
Manipulación de Cemento	Actividad es Varias	Proyección de Partículas	Exposición a Rayos Solares	Protector para cubrir las chispas	Protector de Ruido Superior a 85 dB	Exposición al ruido de extensión y comprensión	Respirador desechable para proteger la respiración	Para destacar el cuerpo del trabajador	Protección de cabeza de peligros y golpes

Estos son los elementos de protección personal adecuados para utilizar en la ejecución de las diferentes actividades en obra.

5. PROYECTO MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA CONECTAR TERRITORIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, ACORDE AL CONVENIO NUMERO 1526 DE 2022, SUSCRITO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS"

La obra se finalizó el 02 de julio y el contrato se encuentra en liquidación. Se realiza informe final del componente de seguridad y salud en el trabajo.

6. PROYECTO MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA RURAL CUARTAS-EL DESPISTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FELIX DE PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS"

FECHA DE VISITA		FECHA: 30 DE AGOSTO 2024
INFORME	06	Seguimiento y Control de Interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo
HALLAZGOS ENCONTRADOS DURANTE EL RECORRIDO DE LA VISITA EN OBRA	0	En el mes de agosto el contrato estuvo suspendido del 03 al 28 de agosto, únicamente se laboraron los días 1,2,29, 30 y 31 de agosto. Durante el recorrido se evidencia personal ejecutando actividades de montaje de cunetas, vaciado de concreto, todos haciendo uso adecuado de sus elementos de protección personal según la labor. No se tiene presencia de la persona encargada de SST por parte del contratista. Se realiza verificación del personal en campo con planillas de asistencia. Se socializa la documentación requerida por parte de interventoría para realizar el informe final del componente SST.
COMPROMISOS	02	-Envió de planillas de seguridad social pagas. -Envió de certificado parafiscal solicitado según oficio enviado
TRABAJADORES EN OBRA	22 ACTIVOS	Información enviada por el resiente de interventoría.
JUANITA BOTERO	CARGO	Ingeniera Residente de Interventoría
PATRICIA SOSA	CARGO	Persona encargada del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (Contratista).
DANIEL EDURDO BARBOSATORREZ	CARGO	Residente de Obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Verificación de personal y listado de asistencia.




Vaciado de concreto.




Se evidencia orden y aseo en la obra.




Señalización y control vehicular.

.

TABLA DE ACCIDENTABILIDAD

MUNICIPIO	AGOSTO	TOTAL
BELLO	0	0

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

									
Guantes de Caucho	Guantes de vaqueta	Gafas Claras	Gafas Oscuras	Careta para de Esmeril	Auditivos de Copa	Auditivos de Inserción	Mascarilla para Material Particulado	Chaleco Reflectivo	Cascos de Seguridad
Manipulación de Cemento	Actividad es Varias	Proyección de Partículas	Exposición a Rayos Solares	Protector para cubrir las chispas	Protector de Ruido Superior a 85 dB	Exposición al ruido de extensión y comprensión	Respirador desechable para proteger la respiración	Para destacar el cuerpo del trabajador	Protección de cabeza de peligros y golpes

Estos son los elementos de protección personal adecuados para utilizar en la ejecución de las diferentes actividades en obra.

7. PROYECTO MUNICIPIO DE SALGAR ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA LAS ANDES-LA YARUMA, DEL MUNICIPIO DE SALGAR"

INFORME	06	Seguimiento y Control de Interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo
HALLAZGOS ENCONTRADOS DURANTE EL RECORRIDO DELA VISITA EN OBRA	0	Se realiza seguimiento de manera virtual con la persona encargada del área de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista. Durante el mes de agosto se realizaron pausas activas a los trabajadores y entrega de elementos de protección personal por cambio o reposición, como la obra se encuentra casi terminada, el nivel de actividades a realizar son pocas y esto hace que se disminuyan los riesgos en la ejecución de labores. Para el mes de agosto ingresaron 03 personas nuevas a la obra y se anexa afiliación a la ARL. Se socializa la documentación requerida por parte de interventoría para realizar el informe final del componente SST.
COMPROMISOS	02	-Envió de planillas de seguridad social pagas. -Envió de certificado parafiscal solicitado según oficio enviado
TRABAJADORES EN OBRA	20 ACTIVOS	Información enviada por el resiente de interventoría.
CIRO MORA CONTREAS	CARGO	Ingeniero Residente de Interventoría
JUAN PABLO	CARGO	Persona encargada del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (Contratista).
JUAN MANUEL BLANCO	CARGO	Ingeniero Residente de Obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Se evidencia orden y aseo en la obra.




Realización de pausas activas




Uso de elementos de proteccion personal.




Señalización de area y control vehicular.

.

TABLA DE ACCIDENTABILIDAD

MUNICIPIO	AGOSTO	TOTAL
SALGAR	0	0

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

									
Guantes de Caucho	Guantes de vaqueta	Gafas Claras	Gafas Oscuras	Careta para de Esmeril	Auditivos de Copa	Auditivos de Inserción	Mascarilla para Material Particulado	Chaleco Reflectivo	Cascos de Seguridad
Manipulación de Cemento	Actividad es Varias	Proyección de Partículas	Exposición a Rayos Solares	Protector para cubrir las chispas	Protector de Ruido Superior a 85 dB	Exposición al ruido de extensión y comprensión	Respirador desechable para proteger la respiración	Para destacar el cuerpo del trabajador	Protección de cabeza de peligros y golpes

Estos son los elementos de protección personal adecuados para utilizar en la ejecución de las diferentes actividades en obra.

8. PROYECTO MUNICIPIO DE SAN JUAN, ANTIOQUIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO, MANTENIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE SIETE VUELTAS Y SUS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

FECHA DE VISITA		FECHA: 15 DE AGOSTO 2024
INFORME	06	Seguimiento y Control de Interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo
HALLAZGOS ENCONTRADOS DURANTE EL RECORRIDO DELA VISITA EN OBRA	0	Se realiza recorrido en obra en compañía de la persona encargada del área de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista, no se dejan observaciones ya que todo el personal en obra cumple con todas las medidas de seguridad, se observa orden y aseo en las diferentes áreas, también cuentan con extintores, botiquín, camilla en caso de una emergencia. Durante la visita se revisa la siguiente documentación: -ATS (análisis de trabajo seguro) de agosto. -Preo operacionales de equipos y maquinas e inspecciones. -Charlas de seguridad del mes de agosto y Pausas activas. Se anexa información revisada. Para el mes de agosto no ingreso personal nuevo a la obra. Se socializa la documentación requerida por parte de interventoría para realizar el informe final del componente SST.
COMPROMISOS	02	-Envió de planillas de seguridad social pagas. -Envió de certificado parafiscal solicitado según oficio enviado
TRABAJADORES EN OBRA	19 ACTIVOS	Información enviada por el resiente de interventoría.
CLAUDETH INCER COVO	CARGO	Ingeniera Residente de Interventoría

ANGELICA CARDALES	CARGO	Persona encargada del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (Contratista).
JUAN GUILLERMO PEZZOTTI	CARGO	Residente de Obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Entrega de elementos de protección personal.




Uso de protección auditiva.




Revisión del estado de maquinaria y equipos.




Inspección de equipos de altura.

.

TABLA DE ACCIDENTABILIDAD

MUNICIPIO	AGOSTO	TOTAL
SAN JUAN DE URABA	0	0

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

									
Guantes de Caucho	Guantes de vaqueta	Gafas Claras	Gafas Oscuras	Careta para de Esmeril	Auditivos de Copa	Auditivos de Inserción	Mascarilla para Material Particulado	Chaleco Reflectivo	Cascos de Seguridad
Manipulación de Cemento	Actividad es Varias	Proyección de Partículas	Exposición a Rayos Solares	Protector para cubrir las chispas	Protector de Ruido Superior a 85 dB	Exposición al ruido de extensión y comprensión	Respirador desechable para proteger la respiración	Para destacar el cuerpo del trabajador	Protección de cabeza de peligros y golpes

Estos son los elementos de protección personal adecuados para utilizar en la ejecución de las diferentes actividades en obra.

9. CONCLUSIONES

- Es importante que todos los proyectos en los diferentes Municipios tengan en cuenta, las normas 1072 (2015) 0312 (2019) emitida por el Ministerio de trabajo. Este sistema dará los lineamientos, herramientas y controles para poder realizar una gestión de riesgo exitosa.

- La política de Seguridad y Salud en el Trabajo es el compromiso que tiene la Interventoría para con los diferentes proyectos, en ella se dan derechos y responsabilidades a Contratistas, Subcontratistas y empresas ejecutoras de las obras.

- Toda Implementación tiene limitaciones y dificultades para poder lograr los objetivos y metas propuestas, por eso es muy importante el apoyo y el compromiso de todos en general.

- Realizar seguimiento y acompañamiento en las diferentes actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal encargado del área de SST de los diferentes Contratistas.

10. RECOMENDACIONES

- Seguir el procedimiento de tal manera que se pueda anticipar y trabajar pensando en lograr los propósitos que se plantearon en cada Municipio para la entrega del proyecto con cumplimiento y sin contratiempos.

- Es importante señalar que el contratista debe cumplir con algunos aspectos básicos en materia de seguridad para proteger la salud e integridad de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo.

- Realizar un seguimiento y control a las plantillas de seguridad social del personal activo de cada proyecto en los diferentes municipios con la finalidad de dar cumplimiento a las normas requeridas en cada contrato.

- El equipo de Interventoría es el primer ente para supervisar y dar seguimiento a los diferentes proyectos en cada Municipio, es muy importante la presencia personal como Interventores para que se cumplan los objetivos propuestos en cada visitante.