	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/9/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CORREGIMIENTO DE SIETE VUELTAS Y SUS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - PROGAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO No. O.P-001-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN JUAN 2023

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2930-2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAL 23

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES AGOSTO																											
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
Mezcladora de concreto		Dos (2) bultos diesel 10 HP 3600 RPM	Frentes de Obra	I	I	I	I	A	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I											
Martillo demoledor neumático de golpe	TBP 60		Frentes de Obra																														
Compresor de aire motor Diesel		40kw 50 HP 0.7MPa-1.0MPa	Frentes de Obra	I	A	A	I	A	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A											
Pluma Grua Master		300 kg sin motor	No Disponible en Obra	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I												
Pluma Grua			No Disponible en Obra																														
Planta Electrica			Frentes de Obra	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A											
Retroexcavadora de Orugas			Disponible en Obra																														
Retrocargador de llantas			Disponible en Obra		A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I											
Vibro compactador			No Disponible en Obra																														
Aerografo			Disponible en Obra	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A											
Motoniveladora			No Disponible en Obra																														
Carrotanque			No Disponible en Obra																														
Volqueta			No Disponible en Obra																														
Canguros			Disponible en Obra		A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I											
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6											
TOTAL ACTIVO				4	5	5	3	6	5	4	0	5	5	4	5	3	4	4	0	4	4	3											
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
TOTAL INACTIVO				1	2	2	4	1	2	3	7	0	2	3	2	4	3	3	7	3	4	3											

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,00	100,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	14,00	77,78%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	-	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	4,00	22,22%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Las

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

1. Las maquinas permanecieron inactivas los dias domingos y festivos del mes de septiembre de 2024.

2. El Equipo Minimo que no se encuentra disponible en obra, no lo esta por dos razones a saber **:** La primera razón es que al tratarse de un proyecto de construcción de un puente no se requiere Vibro compactador, Motoniveladora, Carro tanque y Volquetas y la segunda por que en este momento del proyecto alguno de ellos no son requeridos.

3. En cuanto a las plumas gruas no estarán disponibles en obra por cuanto el contratista propuso y dispuso en obra un teleferico como alternativa para mobilización de carga para llevar a cabo la cosntrucción del puente.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Juan Guilermo Giraldo Pezzotti
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520278061ANT

Firma
Nombre: Ing. Edgar Polo
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-54653

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.