Alcon

LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.
Calle 93B No. 16-31
Bogotá,D.C.. - Colombia

V-QMS-0084560
REPORTE DE SERVICIO

Servicio al Cliente:
018000 522600
622 4900 • Fax: 654 4432

ST-No. 11404

1. Cliente: H. Central Policia Nacional
2. Dirección: Calle 20 # 69b - 58
3. Ciudad: Bogotá
4. Teléfono: + 57 313 385 7707
5. Contacto: Erika Martinez
6. Ingeniero Asignado: Carlos Soto
7. Equipo: Constellation CT
8. Número de Serie: 13029852 01X
9. Revisión: A
10. Numero de caso: 06151717
11. Procedimiento SOP:
12. Fecha: 30 - Diciembre - 2024

14. Tipo de Servicio: [X] Preventivo [ ] Correctivo [ ] Instalación [ ] Capacitación [ ] Otro [ ] Retrofit

15. Tipo de Cobertura: [ ] EFA [ ] Venta [ ] Contrato Mantenimiento [X] Garantías [ ] Facturar

16. Código de Síntoma	17. Descripción de Síntoma	18. Código de Diag.	19. Descripciónde Diagnóstico	20. Comentarios
G-102	Mantenimiento Preventivo	G-102	Preventivo	Dentro de especificaciones de fabricante

21. Código de la Pieza o Repuesto	22. Descripción de la Pieza o Repuesto	23. No. Serie Instalado	24. Serie Retirado	25. Precio Total

26. Total Repuestos

27. Fecha Servicio	28. Descripción de la Actividad Realizada	29. Hora Inicio	30. Hora Final	31.Total Horas	32. Preccio Mano de Obra	33. Precio Total
30- dic - 2024	Travel	7:00 am	8:00 am	1		
	Labor	8:00 am	11:30 am	3,5		
	Travel	11.30 am	12:30 pm	1		

37. Comentarios: Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, Se realiza verificación de funcionamiento, limpieza y verificación de componentes internos. El equipo cumple con los parametros establecidos por la fabrica.

36. Cumple Especificaciones SI [X] NO [ ]

34. Total Mano de Obra

35. Total General

Carlos Soto
Digitally signed by Carlos Soto
Date: 2024.12.30 11:10:00 -05'00'

Ingeniero de Servicio Técnico | Fecha/Firma

Cliente | Fecha/Firma

Scanned with CamScanner