ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	


CONTRATISTA: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO ADESOC
REPRESENTANTE LEGAL: IGNACIO PLAZAS PEREZ
SUPERVISOR: JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ SECRETARIO INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y MOVILIDAD
PERIODO REPORTE: Del 03 de diciembre del 2024 al 30 de diciembre del 2024
No. CONTRATÓ: PC-MT-SA-M-008-2024
FECHA INICIO: (03 DE DICIEMBRE DE 2024)
FECHA DE TERMINACIÓN: (31 DE DICIEMBRE DE 2024)
No. De INFORMES A PRESENTAR: DOS (2)
No. DEL PRESENTE INFORME DOS (2)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION MEDIANTE REPARCHEO EN LAS DIFERENTES VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS Y/O VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACÁ.

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. **P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.** **N: No cumplió las actividades pactadas**

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "ACTA DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO FINAL A SATISFACCION.".

ALCALDÍA DE TIBASOSA NIT: 891855361-6	ALCALDIA MUNICIPAL DE TIBASOSA - BOYACA	A-05-P-05-F6	
	MODELO ESTANDAR CONTROL INTERNO	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISOR	

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES SUPERVISADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
		T	P	N	
ACTIVIDAD DE OBRA CORTE DE PAVIMENTO. Esta actividad se llevó a cabo en cada uno de los tramos urbanos y rurales proyectados para la respectiva configuración de parches rectangulares a intervenir.	Se verifico que el contratista cumpliera con el desarrollo de la actividad contractual los tramos viales urbanos y rurales empleando los equipos adecuados y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, lo anterior fue vigilado y acompañado por el supervisor garantizando contratista cumpliera con responsabilidad sin generar afectaciones a terceros, para la presente actividad se presto apoyo de la secretaria de infraestructura pública y movilidad para cumplir de acuerdo con el objeto de la a actividad y se realizó de la siguiente manera: • Zona urbana:336.81 ml • El Resguardo:176.57 ml • El Chorrito: 140.8 ml • El Progreso: 126.9 ml • Santa Teresa:58.8.	X			**JURIDICAS:** Se constató que los documentos presentados por la contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social y parafiscales del mes reportado en la presente acta dando cabal cumplimiento a las obligaciones, así como también, las pólizas se encuentran vigentes aprobadas y actualizadas. **FINANCIERAS:** Se evidencia que los documentos presentados por el contratista acreditan el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la su actividad comercial y tributaria de acuerdo con lo contemplado en el Registro Único Tributario (RUT), las cuales pertenecen a la naturaleza del objeto contractual ejecutado.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "ACTA DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO FINAL A SATISFACCION.". 15

ACTIVIDAD DE OBRA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. Esta actividad se llevó a cabo en cada uno de los tramos urbanos y rurales proyectados para la respectiva configuración de parches rectangulares a intervenir.	Se verifico que el contratista cumpliera con el desarrollo de la actividad contractual los tramos viales urbanos y rurales empleando los equipos adecuados y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, lo anterior fue vigilado y acompañado por el supervisor garantizando contratista cumpliera con responsabilidad sin generar afectaciones a terceros, para la presente actividad se prestó apoyo de la secretaria de infraestructura pública y movilidad para cumplir de acuerdo con el objeto de la a actividad y se realizó de la siguiente manera: • Zona urbana:211.269 m² • El Resguardo:146.13 m² • El Chorrito: 434.47 m² • El Progreso:92.64 m² • Santa Teresa: 93.74 m²	X			**TÉCNICAS:** Se evidencia que en la realización de las actividades del objeto contractual el contratista cumplió con responsabilidad evidenciado en visitas técnicas por el supervisor del contrato, el contratista acato las observaciones pertinentes por el supervisor y ejecuta las actividades nombradas, se presenta el informe en el cual se registra la evidencia fotográfica y cuadro de coordenadas de las actividades realizadas por el contratista durante la ejecución del contrato. **AMBIENTALES:** Se evidencia que durante las actividades realizadas por el contratista se tomaron en cuenta todas las precauciones necesarias para evitar generar un impacto ambiental considerable en el buen desarrollo de las actividades propias de acuerdo con el alcance del objeto contractual.
ACTIVIDAD DE OBRA: EXCAVACIÓN Esta actividad se llevó a cabo en cada uno de los tramos urbanos y rurales proyectados para la respectiva configuración de parches rectangulares a intervenir.	Se evidenció que el contratista cumpliera con el desarrollo de la actividad contractual, empleando los equipos adecuados y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, lo anterior fue vigilado y acompañado por el supervisor del contratista cumpliendo con responsabilidad sin generar afectaciones a terceros, para la	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "ACTA DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO FINAL A SATISFACCION."

	presente actividad se prestó apoyo de la secretaria de infraestructura pública y movilidad para cumplir de acuerdo con el objeto de la a actividad y se realizó de la siguiente manera: • Zona urbana:1 m³ • El Chorrito: 24 m³ • El Progreso: 5 m³				
ACTIVIDAD DE OBRA CONFIGURACIÓN Y NIVELACIÓN Esta actividad se llevó a cabo en cada uno de los tramos urbanos y rurales proyectados para la respectiva configuración de parches rectangulares a intervenir. .	Se evidenció que el contratista cumpliera con el desarrollo de la actividad contractual, empleando los equipos adecuados y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, lo anterior fue vigilado y acompañado por el supervisor del contratista cumpliendo con responsabilidad sin generar afectaciones a terceros, para la presente actividad se prestó apoyo de la secretaria de infraestructura pública y movilidad para cumplir de acuerdo con el objeto de la a actividad y se realizó de la siguiente manera: • Zona urbana:211.269 m² • El Resguardo:146.13 m² • El Chorrito: 434.47 m² • El Progreso:92.64 m² • Santa Teresa: 93.74 m²	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "ACTA DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO FINAL A SATISFACCION.".

ACTIVIDAD DE OBRA REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO ACARREO LIBRE 5 KM) E=10 CMS Esta actividad se llevó a cabo en cada uno de los tramos urbanos y rurales proyectados para la respectiva configuración de parches rectangulares a intervenir. .	Se evidenció que el contratista cumpliera con el desarrollo de la actividad contractual, empleando los equipos adecuados y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, lo anterior fue vigilado y acompañado por el supervisor del contratista cumpliendo con responsabilidad sin generar afectaciones a terceros, para la presente actividad se prestó apoyo de la secretaria de infraestructura pública y movilidad para cumplir de acuerdo con el objeto de la a actividad y se realizó de la siguiente manera: • Zona urbana:1 m³ • El Chorrito: 24 m³ • El Progreso: 5 m³	X			
ACTIVIDAD DE OBRA BARRIDO Y SOPLADO Esta actividad se llevó a cabo en cada uno de los tramos urbanos y rurales proyectados para la respectiva configuración de parches rectangulares a intervenir. .	Se verificó que el contratista cumpliera con el desarrollo de la actividad contractual, empleando los equipos adecuados y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, lo anterior fue vigilado y acompañado por el supervisor del contratista cumpliendo con responsabilidad sin generar afectaciones a terceros, para la presente actividad se prestó apoyo de la secretaria de infraestructura pública y movilidad para cumplir de acuerdo con	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "ACTA DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO FINAL A SATISFACCION.".

	el objeto de la a actividad y se realizó de la siguiente manera: • Zona urbana:211.269 m² • El Resguardo:146.13 m² • El Chorrito: 434.47 m² • El Progreso:92.64 m² • Santa Teresa: 93.74 m²				
ACTIVIDAD DE OBRA RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H Esta actividad se llevó a cabo en cada uno de los tramos urbanos y rurales proyectados para la respectiva configuración de parches rectangulares a intervenir.	Se verifico que el contratista cumpliera con el desarrollo de la actividad contractual los tramos viales urbanos y rurales empleando los equipos adecuados y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, lo anterior fue vigilado y acompañado por el supervisor garantizando contratista cumpliera con responsabilidad sin generar afectaciones a terceros, para la presente actividad se presto apoyo de la secretaria de infraestructura pública y movilidad para cumplir de acuerdo con el objeto de la a actividad y se realizó de la siguiente manera: • Zona urbana:211.269 m² • El Resguardo:146.13 m² • El Chorrito: 434.47 m² • El Progreso:92.64 m² • Santa Teresa: 93.74 m²	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "ACTA DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO FINAL A SATISFACCION.".

ACTIVIDAD DE OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO NATURAL MODIFICADO MEZCLA DENSA EN FRIO MDF-19 E=8 CMS COMPACTOS Esta actividad se llevó a cabo en cada uno de los tramos urbanos y rurales proyectados para la respectiva configuración de parches rectangulares a intervenir.	Se verifico que el contratista cumpliera con el desarrollo de la actividad contractual los tramos viales urbanos y rurales empleando los equipos adecuados y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, lo anterior fue vigilado y acompañado por el supervisor garantizando contratista cumpliera con responsabilidad sin generar afectaciones a terceros, para la presente actividad se prestó apoyo de la secretaria de infraestructura pública y movilidad para cumplir de acuerdo con el objeto de la a actividad y se realizó de la siguiente manera: • Zona urbana:17.43 m³ • El Resguardo:11.59 m³ • El Chorrito: 34.37 m³ • El Progreso: 7.26 m³ • Santa Teresa: 7.06 m³	X			
ACTIVIDAD DE OBRA TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). Esta actividad se llevó a cabo en cada uno de los tramos urbanos y rurales proyectados para la respectiva configuración de parches rectangulares a intervenir y se realizó de la siguiente manera:	Se verifico que el contratista cumpliera con el desarrollo de la actividad contractual los tramos viales urbanos y rurales empleando los equipos adecuados y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, lo anterior fue vigilado y acompañado por el supervisor garantizando contratista cumpliera con responsabilidad sin	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "ACTA DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO FINAL A SATISFACCION.".

	generar afectaciones a terceros, para la presente actividad se prestó apoyo de la secretaria de infraestructura pública y movilidad para cumplir de acuerdo con el objeto de la a actividad.				
ACTIVIDAD DE OBRA TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR SUELTO DESPUES DE 5 KM Esta actividad se llevó a cabo en los tramos Urbano y de la vereda El Chorrito	Se verifico que el contratista cumpliera con el desarrollo de la actividad contractual los tramos viales urbanos y rurales empleando los equipos adecuados y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, lo anterior fue vigilado y acompañado por el supervisor garantizando contratista cumpliera con responsabilidad sin generar afectaciones a terceros, para la presente actividad se prestó apoyo de la secretaria de infraestructura pública y movilidad para cumplir de acuerdo con el objeto de la a actividad.	X			

JAIME ANDRÉS ZEA GUTIÉRREZ
C.C No. 1.055.314.021 DE TIBASOSA
SUPERVISOR

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el "ACTA DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO FINAL A SATISFACCION.".