



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXTENSIONES

CÒD. SGSST

VERSIÓN:00

FECHA: ABRIL 2022

PROYECTO: ESCENARIOS DEPORTIVOS

NOMBRE DEL OPERADOR: Silvio Sanchez

cargo: Ayudante de construcción

SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENE DEL 2024

FECHAS DE INSPECCIÓN:	15 ENE			16 ENE			17 ENE			18 ENE			19 ENE			20 ENE		
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
	ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO		
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
Estado de extensión	X			X			X			X			X			X		
Estado de encauchutado	X			X			X			X			X			X		
Capacidad de voltaje de extensión	X			X			X			X			X			X		
Estado de enchufe de extensión	X			X			X			X			X			X		
¿Presenta algunos daños?	X			X			X			X			X			X		
Inspección de fuente proveedora (Planta/Tablero)	X			X			X			X			X			X		
¿La extensión está fuera de la vía y se encuentra organizada	X			X			X			X			X			X		
Estado general (fisura, cortes, etc....)	X			X			X			X			X			X		
Cuenta con extintor y botiquín en el frente de trabajo: SI__NO__	X			X			X			X			X			X		

MARQUE CON UNA "X", C SI ESTÀ CONFORME; NCSI NO ESTÀ CONFORME; N/A SI NO APLICA.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR	<u>Silvio Sanchez</u>	<u>Silvio Sanchez</u>	<u>Silvio Sanchez</u>	<u>Silvio Sanchez</u>	<u>Silvio Sanchez</u>	<u>Silvio Sanchez</u>
SUPERVISOR SST	<u>Maria B</u>	<u>Maria B</u>	<u>Maria B</u>	<u>Maria B</u>	<u>Maria B</u>	<u>Maria B</u>
SUPERVISOR TECNICO	<u>Alonso</u>	<u>Alonso</u>	<u>Alonso</u>	<u>Alonso</u>	<u>Alonso</u>	<u>Alonso</u>