



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXTENSIONES

CÓD. SGSST

VERSIÓN:00

FECHA: ABRIL 2022

PROYECTO: ESCENARIOS DEPORTIVOS

NOMBRE DEL OPERADOR: DANYER RIVERO QUERO

CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN

SEMANA DEL 8 AL 13 DE ENERO DEL 2024

FECHAS DE INSPECCIÓN:	08-01			09-01			10-01			11-01			12-01-24			13-01		
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
	ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO		
DESCRIPCIÓN:	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
Estado de extensión	X			X			X			X			X			X		
Estado de encauchutado	X			X			X			X			X			X		
Capacidad de voltaje de extensión	X			X			X			X			X			X		
Estado de enchufe de extensión	X			X			X			X			X			X		
¿Presenta algunos daños?	X			X			X			X			X			X		
Inspección de fuente proveedora (Planta/Tablero)	X			X			X			X			X			X		
¿La extensión está fuera de la vía y se encuentra organizada	X			X			X			X			X			X		
Estado general (fisura, cortes, etc....)	X			X			X			X			X			X		
Cuenta con extintor y botiquín en el frente de trabajo: SI <u>X</u> NO <u> </u>	X			X			X			X			X			X		

MARQUE CON UNA "X", C SI ESTÁ CONFORME; NCSI NO ESTÁ CONFORME; N/A SI NO APLICA.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR	<u>Danyer</u>	<u>Danyer</u>	<u>Danyer</u>	<u>Danyer</u>	<u>Danyer</u>	<u>Danyer</u>
SUPERVISOR SST	<u>Maria B</u>	<u>Maria B</u>	<u>Maria B</u>	<u>Maria B</u>	<u>Maria B</u>	<u>Maria B</u>
SUPERVISOR TECNICO	<u>Alfonso</u>	<u>Alfonso</u>	<u>Alfonso</u>	<u>Alfonso</u>	<u>Alfonso</u>	<u>Alfonso</u>