

	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S										CODIGO: FMT-SST-ZU				
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD (SG-SST)												VERSIÓN:002		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PULIDORA										FECHA:01/08/2023				
Marca Pulidora:	DEWALT 457983														
Inspecciones por/cargo:	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN														
Reportado a/cargo:	GERARDO ARJUNO HIGUITA														
Fecha Inspección:	DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2024														
FECHAS DE INSPECCIÓN:				22 ENE		23 ENE		24 ENE		25 ENE		26 ENE		27 ENE	
CONDICIONES A VERIFICAR				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
La persona que va a operar la pulidora cuenta con capacitación y entrenamiento para hacerlo.				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La persona que va a operar la pulidora cuenta con ropa ajustada, libre de partes sueltas.				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La persona que va a operar la pulidora esta libre de accesorios como pulseras, relojes, cadenas, anillos, etc.				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La pulidora tiene todos sus accesorios en buen estado. (cableado, carcasa, guarda, mangos).				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La pieza que se va a cortar o a pulir esta ubicada sobre una superficie firme.				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botón de bloqueo del husillo.				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
a pulidora tiene el mango auxilia todos sus accesorios en r y está siendo utilizado.				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El área donde se esta cortando esta libre de elementos inflamables o combustible.				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La pulidora cuenta con guarda de seguridad.				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A la pulidora se le hace limpieza y mantenimiento.				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Firma Operario:				Gerardo H.		Gerardo H.		Gerardo H.		Gerardo H.		Gerardo H.		Gerardo H.	
OBSERVACIONES															
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL(E.P.P)				SI	NO	N/A									
CASCO				✓											
GAFAS				✓											
TAPA OIDOS				✓											
TAPA BOCAS				✓											
GUANTES				✓											
PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLOS															
Firma Operario:				Gerardo Higuita											
Notificado Responsables del área:				Nictier Giraldo											