



	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S								CODIGO: FMT-SST-ZU				
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD (SG-SST)								VERSIÓN:002				
	FORMATO DE INSPECCIÓN PULIDORA								FECHA:01/08/2023				
Marca Pulidora:	DEWALT 457903.												
Inspecciones por/cargo:	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN												
Reportado a/cargo:	GERARDO ARTURO HUILA ECHAVEERRIA												
Fecha Inspección:	8 AL 13 DE ENERO												
FECHAS DE INSPECCIÓN:		8 ENER		9 ENER		10 ENER		11 ENER		12 ENER		13 ENER	
CONDICIONES A VERIFICAR		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
La persona que va a operar la pulidora cuenta con capacitación y entrenamiento para hacerlo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La persona que va a operar la pulidora cuenta con ropa ajustada, libre de partes sueltas.		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La persona que va a operar la pulidora esta libre de accesorios como pulseras, relojes, cadenas, anillos, etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La pulidora tiene todos sus accesorios en buen estado. (cableado, carcasa, guarda, mangos).		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La pieza que se va a cortar o a pulir esta ubicada sobre una superficie firme.		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botón de bloqueo del husillo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
a pulidora tiene el mango auxilia todos sus accesorios en r y está siendo utilizado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El área donde se esta cortando esta libre de elementos inflamables o combustible.		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La pulidora cuenta con guarda de seguridad.		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A la pulidora se le hace limpieza y mantenimiento.		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Firma Operario:													
OBSERVACIONES													
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL(E.P.P)		SI	NO	N/A									
CASCO		✓											
GAFAS		✓											
TAPA OIDOS		✓											
TAPA BOCAS		✓											
GUANTES		✓											
PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLOS													
Firma Operario:													
Notificado Responsables del área:	