



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXTENSIONES

CÒD. SGSST

VERSIÓN:00

FECHA: ABRIL 2022

PROYECTO: ESCENARIOS DEPORTIVO

NOMBRE DEL OPERADOR: SILVIO SANCHEZ HINCAPIE

CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN

SEMANA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 2024

FECHAS DE INSPECCIÓN:	12 FEB			13 FEB			14 FEB			15 FEB			16 FEB			17 FEB		
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
	ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO		
DESCRIPCIÓN:	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
Estado de extensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de encauchutado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Capacidad de voltaje de extensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de enchufe de extensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
¿Presenta algunos daños?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Inspección de fuente proveedora (Planta/Tablero)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
¿La extensión está fuera de la vía y se encuentra organizada	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general (fisura, cortes, etc....)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Cuenta con extintor y botiquín en el frente de trabajo: SI <u>X</u> NO	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

MARQUE CON UNA "X", C SI ESTÀ CONFORME; NCSI NO ESTÀ CONFORME; N/A SI NO APLICA.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR	<u>Silvio San</u>	<u>Silvio San</u>	<u>Silvio San</u>	<u>Silvio San</u>	<u>Silvio San</u>	<u>Silvio San</u>
SUPERVISOR SST	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>
SUPERVISOR TECNICO	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>