



INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXTENSIONES

CÓD. SGSST

VERSIÓN:00

FECHA: ABRIL 2022

PROYECTO: ESCENARIOS DEPORTIVOS

NOMBRE DEL OPERADOR: Gerardo Higuera Echazumán

CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN

SEMANA DEL 5 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024

FECHAS DE INSPECCIÓN:	5-FEBRERO			6 FEBRERO			7 FEBRERO			8 FEBRERO			9 FEBRERO			10 FEBRERO		
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO		
	ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO			ESTADO		
DESCRIPCIÓN:	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
Estado de extensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de encauchutado	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Capacidad de voltaje de extensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado de enchufe de extensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
¿Presenta algunos daños?	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Inspección de fuente proveedora (Planta/Tablero)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
¿La extensión está fuera de la vía y se encuentra organizada	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado general (fisura, cortes, etc....)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Cuenta con extintor y botiquín en el frente de trabajo: SI <u>X</u> NO <u> </u>	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

MARQUE CON UNA "X", C SI ESTÁ CONFORME; NCSI NO ESTÁ CONFORME; N/A SI NO APLICA.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR	<u>Gerardo Higuera</u>	<u>Gerardo Higuera</u>	<u>Gerardo Higuera</u>	<u>Gerardo Higuera</u>	<u>Gerardo Higuera</u>	<u>Gerardo Higuera</u>
SUPERVISOR SST	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>	<u>Mano B</u>
SUPERVISOR TECNICO	<u>Alfredo</u>	<u>Alfredo</u>	<u>Alfredo</u>	<u>Alfredo</u>	<u>Alfredo</u>	<u>Alfredo</u>