



	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S						CODIGO: FMT-SST-ZU						
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD (SG-SST)						VERSIÓN:002						
	FORMATO DE INSPECCIÓN PULIDORA						FECHA:01/08/2023						
Marca Pulidora:	DEWALT 457983												
Inspecciones por/cargo:	Gerardo Higuiter Echaverría												
Reportado a/cargo:	MARIA GEORGINA BARRIENTOS COLON												
Fecha Inspección:	16 DE FEBRERO DEL 2024 AL 28 DE FEBRERO 2024												
FECHAS DE INSPECCIÓN:		16 FEB		19 FEB		22 FEB		26 FEB		27 FEB		28 FEB	
CONDICIONES A VERIFICAR		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
La persona que va a operar la pulidora cuenta con capacitación y entrenamiento para hacerlo.		/		/		/		/		/		/	
La persona que va a operar la pulidora cuenta con ropa ajustada, libre de partes sueltas.		/		/		/		/		/		/	
La persona que va a operar la pulidora esta libre de accesorios como pulseras, relojes, cadenas, anillos, etc.		/		/		/		/		/		/	
La pulidora tiene todos sus accesorios en buen estado. (cableado, carcasa, guarda, mangos).		/		/		/		/		/		/	
La pieza que se va a cortar o a pulir esta ubicada sobre una superficie firme.		/		/		/		/		/		/	
Botón de bloqueo del husillo.		/		/		/		/		/		/	
a pulidora tiene el mango auxilia todos sus accesorios en r y está siendo utilizado.		/		/		/		/		/		/	
El área donde se esta cortando esta libre de elementos inflamables o combustible.		/		/		/		/		/		/	
La pulidora cuenta con guarda de seguridad.		/		/		/		/		/		/	
A la pulidora se le hace limpieza y mantenimiento.		/		/		/		/		/		/	
Firma Operario:													
OBSERVACIONES													
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL(E.P.P)		SI	NO	N/A									
CASCO		/											
GAFAS		/											
TAPA OIDOS		/											
TAPA BOCAS		/											
GUANTES		/											
PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLOS													
Firma Operario: 													
Notificado Responsables del área: 