

	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S						CODIGO: FMT-SST-ZU					
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD (SG-SST)						VERSIÓN:002					
	FORMATO DE INSPECCIÓN PULIDORA						FECHA:01/08/2023					
Marca Pulidora:	DEWALT											
Inspecciones por/cargo:	DIDIER GIDALDO											
Reportado a/cargo:	Maria Barrantes Colon / ASISTENTE DE SST											
Fecha Inspección:	DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2024											
FECHAS DE INSPECCIÓN:	22 JUL		23 JUL		24 JUL		25 JUL		26 JUL		27 JUL	
CONDICIONES A VERIFICAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
La persona que va a operar la pulidora cuenta con capacitación y entrenamiento para hacerlo.	/		/		/		/		/		/	
La persona que va a operar la pulidora cuenta con ropa ajustada, libre de partes sueltas.	/		/		/		/		/		/	
La persona que va a operar la pulidora esta libre de accesorios como pulseras, relojes, cadenas, anillos, etc.	/		/		/		/		/		/	
La pulidora tiene todos sus accesorios en buen estado. (cableado, carcasa, guarda, mangos).	/		/		/		/		/		/	
La pieza que se va a cortar o a pulir esta ubicada sobre una superficie firme.	/		/		/		/		/		/	
Botón de bloqueo del husillo.	/		/		/		/		/		/	
a pulidora tiene el mango auxiliar todos sus accesorios en r y está siendo utilizado.	/		/		/		/		/		/	
El área donde se esta cortando esta libre de elementos inflamables o combustible.	/		/		/		/		/		/	
La pulidora cuenta con guarda de seguridad.	/		/		/		/		/		/	
A la pulidora se le hace limpieza y mantenimiento.	/		/		/		/		/		/	
Firma Operario:	Didiero Didier Didier Didiero Didiero Didier											
OBSERVACIONES												
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL(E.P.P)	SI	NO	N/A									
CASCO	/											
GAFAS	/											
TAPA OIDOS	/											
TAPA BOCAS	/											
GUANTES	/											
PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLOS												
Firma Operario:	Didier Giraldo G											
Notificado Responsables del área:	Herman Garcia											