	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EXTENSIONES	CÒD. SGSST
		VERSIÒN:00
		FECHA: ABRIL 2022

PROYECTO: ESCENARIOS DEPORTIVOS

NOMBRE DEL OPERADOR: DANYER RIVERO Q

cargo: AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN

SEMANA DEL 5 **AL** 10 **DE** AGOSTO **DEL 2024**

FECHAS DE INSPECCIÒN:	5 AGO		6 AGOS		7-AGOS		8-AGO		9-AGO		10-AGO		OBSERV.
	LUNES		MAR		MIÉR		JUE		VIER		SÁB		
DESCRIPCIÒN:	ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		ESTADO		
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Estado de extensión	X		X		X		X		X		X		
Estado de encauchutado	X		X		X		X		X		X		
Capacidad de voltaje de extensión	X		X		X		X		X		X		
Estado de enchufe de extensión	X		X		X		X		X		X		
¿Presenta algunos daños?	X		X		X		X		X		X		
Inspección de fuente proveedora (Planta/Tablero)	X		X		X		X		X		X		
¿La extensión está fuera de la vía y se encuentra organizada	X		X		X		X		X		X		
Estado general (fisura, cortes, etc....)	X		X		X		X		X		X		
Cuenta con extintor y botiquín en el frente de trabajo: SI_X_NO___	X		X		X		X		X		X		

MARQUE CON UNA "X", C SI ESTÀ CONFORME; NC SI NO ESTÀ CONFORME

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR	Danyer	Danyer	Danyer	Danyer	Danyer	Danyer
SUPERVISOR SST	Maria B	Maria B	Maria B	Maria B	Maria B	Maria B
SUPERVISOR TECNICO	Hernan G	Hernan G	Hernan G	Hernan G	Hernan G	Hernan G