

	CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S								CODIGO: FMT-SST-ZU			
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD (SG-SST)								VERSIÓN:002			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PULIDORA								FECHA:01/08/2023			
Marca Pulidora:	DEWALT											
Inspecciones por/cargo:	DANYER RIVERO QUERO											
Reportado a/cargo:	Maria Barrientos Colon / ASISTENTE DE SST											
Fecha Inspección:	DEL 5 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024											
FECHAS DE INSPECCIÓN:	5 AGO		6 AGO		7 AGO		8 AGO		9 AGO		10 AGO	
CONDICIONES A VERIFICAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
La persona que va a operar la pulidora cuenta con capacitación y entrenamiento para hacerlo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La persona que va a operar la pulidora cuenta con ropa ajustada, libre de partes sueltas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La persona que va a operar la pulidora esta libre de accesorios como pulseras, relojes, cadenas, anillos, etc.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La pulidora tiene todos sus accesorios en buen estado. (cableado, carcasa, guarda, mangos).	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La pieza que se va a cortar o a pulir esta ubicada sobre una superficie firme.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Botón de bloqueo del husillo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
a pulidora tiene el mango auxilia todos sus accesorios en r y está siendo utilizado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El área donde se esta cortando esta libre de elementos inflamables o combustible.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La pulidora cuenta con guarda de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
A la pulidora se le hace limpieza y mantenimiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Firma Operario:	Danyer & Danyer Danyer Danyer Danyer Danyer											
OBSERVACIONES												
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL(E.P.P)	SI	NO	N/A									
CASCO	✓											
GAFAS	✓											
TAPA OIDOS	✓											
TAPA BOCAS	✓											
GUANTES	✓											
PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERARLOS												
Firma Operario:	Danyer Rivero Q											
Notificado Responsables del área:	Hernan Garcia Q.											