

OBSERVACIONES:


Elenora Ramos Bustamante
DIRECTOR DE OBRA


Jose Arturo Lugo Vargas
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/11/2024



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO



LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	DESMONTE DE CIELORASO EN DRYWALL	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



DESMONTE DE CIELORASO EN DRYWALL



DESMONTE DE CIELORASO EN DRYWALL



DESMONTE DE CIELORASO EN DRYWALL



DESMONTE DE CIELORASO EN DRYWALL



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)


CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	DESMONTE DE LAMPARAS	DESDE:	31/10/2024
		HASTA:	30/11/2024




DESMONTE DE LAMPARAS



DESMONTE DE LAMPARAS



DESMONTE DE LAMPARAS



DESMONTE DE LAMPARAS



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	DEMOLICION CON TALADRO PERCUTOR PASILLO EN PIEDRA	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



DEMOLICION CON TALADRO PERCUTOR
PASILLO EN PIEDRA



DEMOLICION CON TALADRO PERCUTOR
PASILLO EN PIEDRA



DEMOLICION CON TALADRO PERCUTOR
PASILLO EN PIEDRA



DEMOLICION CON TALADRO PERCUTOR
PASILLO EN PIEDRA



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.		2
		DESDE:	1/12/2024	
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	REFUERZO ESTRUCTURA CUBIERTA EXIDSTENTE	HASTA:	30/12/2024	



REFUERZO ESTRUCTURA CUBIERTA EXIDSTENTE



REFUERZO ESTRUCTURA CUBIERTA EXIDSTENTE



REFUERZO ESTRUCTURA CUBIERTA EXIDSTENTE



REFUERZO ESTRUCTURA CUBIERTA EXIDSTENTE



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANYY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	SUMINISTRO TEJA TIPO SANDWICH SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



SUMINISTRO TEJA TIPO SANDWICH SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE



SUMINISTRO TEJA TIPO SANDWICH SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE



SUMINISTRO TEJA TIPO SANDWICH SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE



SUMINISTRO TEJA TIPO SANDWICH SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE

 Corponor	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024			
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)				
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024				
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S				
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	1,12 INSTALACION TEJA TIPO SANDWICH SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE	DESDE:	1/12/2024	
		HASTA:	30/12/2024	
				
1,12 INSTALACION TEJA TIPO SANDWICH SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE		1,12 INSTALACION TEJA TIPO SANDWICH SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE		
				
1,12 INSTALACION TEJA TIPO SANDWICH SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE		1,12 INSTALACION TEJA TIPO SANDWICH SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE		



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE



SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE




SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE



SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE

 Corponor	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024			
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)				
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024				
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S				
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS		DESDE: HASTA:	1/12/2024 30/12/2024
				
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS		IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS		
				
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS		IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS		

 <p>Corponor</p>	<p align="center">ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024</p>		
<p align="center">(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)</p>			
<p align="center">CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024</p>			
<p align="center">G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S</p>			
<p align="center">OBJETO:</p>	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME No.</p>	<p align="center">2</p>
<p align="center">DESCRIP. DEL ITEM</p>	<p align="center">CAMBIO DE CANALETA AGUA LLUVIAS (INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN)</p>	<p>DESDE:</p>	<p align="center">1/12/2024</p>
		<p>HASTA:</p>	<p align="center">30/12/2024</p>
			
<p align="center">CAMBIO DE CANALETA AGUA LLUVIAS (INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN)</p>		<p align="center">CAMBIO DE CANALETA AGUA LLUVIAS (INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN)</p>	
			
<p align="center">CAMBIO DE CANALETA AGUA LLUVIAS (INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN)</p>		<p align="center">CAMBIO DE CANALETA AGUA LLUVIAS (INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN)</p>	

	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024		
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)			
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024			
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S			
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	CIELO RASO EN DRYWALL 1/2"	DESDE: HASTA:	1/12/2024 30/12/2024
			
CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" (CALIDAD DEL AIRE)		CIELO RASO EN DRYWALL 1/2" (CALIDAD DEL AIRE)	
			
CIELO RASO EN DRYWALL 1/2"(CONTROL Y VIGILANCIA)		CIELO RASO EN DRYWALL 1/2"(CONTROL Y VIGILANCIA)	



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	PAÑETE LISO PARED	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



PAÑETE LISO PARED



PAÑETE LISO PARED



PAÑETE LISO PARED



PAÑETE LISO PARED



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	
		2	
DESCRIP. DEL ITEM	PASTA BLANCA	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



PASTA BLANCA



PASTA BLANCA



PASTA BLANCA



PASTA BLANCA



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO INTERIORES (CALIDAD DEL AIRE)	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024




PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO INTERIORES (CALIDAD DEL AIRE)





PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO INTERIORES (CALIDAD DEL AIRE)



PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO INTERIORES (CALIDAD DEL AIRE)



PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO INTERIORES (CALIDAD DEL AIRE)

	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024		
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)			
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024			
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S			
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO INTERIORES (CONTROL Y VIGILANCIA)	DESDE: HASTA:	1/12/2024 30/12/2024
			
PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO INTERIORES (CONTROL Y VIGILANCIA)	PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO INTERIORES (CONTROL Y VIGILANCIA)		
			
PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO INTERIORES (CONTROL Y VIGILANCIA)	PINTURA VINILO SOBRE ESTUCO INTERIORES (CONTROL Y VIGILANCIA)		



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024




(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	PINTURA EPOXICA LABORATORIO	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



PINTURA EPOXICA LABORATORIO



PINTURA EPOXICA LABORATORIO



PINTURA EPOXICA LABORATORIO



PINTURA EPOXICA LABORATORIO



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	PINTURA EXTERIORES (LABORATORIO)	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



PINTURA EXTERIORES (LABORATORIO)



PINTURA EXTERIORES (LABORATORIO)



PINTURA EXTERIORES (LABORATORIO)



PINTURA EXTERIORES (LABORATORIO)

	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024		
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)			
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024			
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S			
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	PINTURA EXTERIORES (CONTROL Y VIGILANCIA)	DESDE: HASTA:	1/12/2024 30/12/2024
			
PINTURA EXTERIORES (CONTROL Y VIGILANCIA)		PINTURA EXTERIORES (CONTROL Y VIGILANCIA)	
			
PINTURA EXTERIORES (CONTROL Y VIGILANCIA)		PINTURA EXTERIORES (CONTROL Y VIGILANCIA)	



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	MANTENIMIENTO DE BARANDA EN MADERA	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



MANTENIMIENTO DE BARANDA EN MADERA



MANTENIMIENTO DE BARANDA EN MADERA




MANTENIMIENTO DE BARANDA EN MADERA



MANTENIMIENTO DE BARANDA EN MADERA

	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024		
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)			
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024			
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANYY S.A.S			
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	MANTENIMIENTO PARA COLUMNA PASAMANOS EN MADERA	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024
			
MANTENIMIENTO PARA COLUMNA PASAMANOS EN MADERA		MANTENIMIENTO PARA COLUMNA PASAMANOS EN MADERA	
			
MANTENIMIENTO PARA COLUMNA PASAMANOS EN MADERA		MANTENIMIENTO PARA COLUMNA PASAMANOS EN MADERA	

 Corponor	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024		
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)			
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024			
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S			
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	MANTENIMIENTO PARA CRUCETA PASAMANOS EN MADERA PASILLO	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024
			
MANTENIMIENTO PARA CRUCETA PASAMANOS EN MADERA PASILLO		MANTENIMIENTO PARA CRUCETA PASAMANOS EN MADERA PASILLO	
			
MANTENIMIENTO PARA CRUCETA PASAMANOS EN MADERA PASILLO		MANTENIMIENTO PARA CRUCETA PASAMANOS EN MADERA PASILLO	

 Corponor	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024 (1/12/2024 HASTA 30/12/2024)			
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S				
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2	
DESCRIP. DEL ITEM	MANTENIMIENTO DE COLUMNAS ESTRUCTURA CUBIERTA EN MADERA PASILLO	DESDE:	1/12/2024	
		HASTA:	30/12/2024	
				
MANTENIMIENTO DE COLUMNAS ESTRUCTURA CUBIERTA EN MADERA		MANTENIMIENTO DE COLUMNAS ESTRUCTURA CUBIERTA EN MADERA		
				
MANTENIMIENTO DE COLUMNAS ESTRUCTURA CUBIERTA EN MADERA		MANTENIMIENTO DE COLUMNAS ESTRUCTURA CUBIERTA EN MADERA		



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	MANTENIMIENTO DE BASE METALICA DE COLUMNAS PASILLO	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



MANTENIMIENTO DE BASE METALICA DE COLUMNAS PASILLO



MANTENIMIENTO DE BASE METALICA DE COLUMNAS PASILLO



MANTENIMIENTO DE BASE METALICA DE COLUMNAS PASILLO



MANTENIMIENTO DE BASE METALICA DE COLUMNAS PASILLO



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA LAJA PARA PASILLO	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA LAJA PARA PASILLO



SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA LAJA PARA PASILLO



SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA LAJA PARA PASILLO



SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA LAJA PARA PASILLO

 Corponor	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024 (1/12/2024 HASTA 30/12/2024)		
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024 G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S			
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	SALIDA LUMINARIA TIPO LED	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024
			
SALIDA LUMINARIA TIPO LED		SALIDA LUMINARIA TIPO LED	
			
SALIDA LUMINARIA TIPO LED		SALIDA LUMINARIA TIPO LED	



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

DESCRIP. DEL ITEM	MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024

OBJETO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

INFORME No.

2



MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO



MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO



MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO



MANTENIMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	TAPA EN CONCRETO 0,7X0,7	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



TAPA EN CONCRETO 0,7X0,7



TAPA EN CONCRETO 0,7X0,7



TAPA EN CONCRETO 0,7X0,7



TAPA EN CONCRETO 0,7X0,7



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

DESCRIP. DEL ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR(CERRAMIENTO)	INFORME No.	2
		DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR(CERRAMIENTO)



EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR(CERRAMIENTO)



EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR(CERRAMIENTO)



EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR(CERRAMIENTO)



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	VIDA DE AMARRE CERRAMIENTO	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



VIDA DE AMARRE CERRAMIENTO



VIDA DE AMARRE CERRAMIENTO



VIDA DE AMARRE CERRAMIENTO



VIDA DE AMARRE CERRAMIENTO



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

DESCRIP. DEL ITEM	MURO EN LADRILLO LIMPIO	INFORME No.	2
		DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



MURO EN LADRILLO LIMPIO



MURO EN LADRILLO LIMPIO




MURO EN LADRILLO LIMPIO



MURO EN LADRILLO LIMPIO

 Corponor	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024			
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)				
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024				
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S				
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	CERRAMIENTO EN MALLA H:1,50 SOBRE MURO		DESDE:	1/12/2024
			HASTA:	30/12/2024
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="219 1199 771 1266">CERRAMIENTO EN MALLA</div> <div data-bbox="816 1199 1393 1266">CERRAMIENTO EN MALLA</div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="219 1759 771 1829">CERRAMIENTO EN MALLA</div> <div data-bbox="816 1759 1393 1829">CERRAMIENTO EN MALLA</div> </div>				

	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024		
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)			
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024			
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S			
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR(CANAL AGUAS LLUVIAS)	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024
			
EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR(CANAL AGUAS LLUVIAS)		EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR(CANAL AGUAS LLUVIAS)	
			
EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR(CANAL AGUAS LLUVIAS)		EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR(CANAL AGUAS LLUVIAS)	

 Corponor	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024		
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)			
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024			
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S			
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	BASE PARA CUNETAS	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024
			
BASE PARA CUNETAS	BASE PARA CUNETAS		
			
BASE PARA CUNETAS	BASE PARA CUNETAS		

	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024		
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)			
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024			
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S			
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	RETIRO DE ESCOMBROS	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024
			
RETIRO DE ESCOMBROS		RETIRO DE ESCOMBROS	
			
RETIRO DE ESCOMBROS		RETIRO DE ESCOMBROS	



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA CANAL PVC CLASICA DE 0.15 MT	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA CANAL PVC CLASICA DE 0.15 MT



SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA CANAL PVC CLASICA DE 0.15 MT



SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA CANAL PVC CLASICA DE 0.15 MT



SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA CANAL PVC CLASICA DE 0.15 MT



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	CONFINAMIENTO EN MORTERO Y PINTURA PARA TEJA TIPO SANDWICH	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



CONFINAMIENTO EN MORTERO Y PINTURA
PARA TEJA TIPO SANDWICH



CONFINAMIENTO EN MORTERO Y PINTURA
PARA TEJA TIPO SANDWICH



CONFINAMIENTO EN MORTERO Y PINTURA
PARA TEJA TIPO SANDWICH



CONFINAMIENTO EN MORTERO Y PINTURA
PARA TEJA TIPO SANDWICH



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)


CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

DESCRIP. DEL ITEM	OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN LADRILLO(CAMBIO CLIMATICO)		DESDE:	1/12/2024
			HASTA:	30/12/2024



DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN LADRILLO(CAMBIO CLIMATICO)



DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN LADRILLO(CAMBIO CLIMATICO)



DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN LADRILLO(CAMBIO CLIMATICO)



DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN LADRILLO(CAMBIO CLIMATICO)



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

DESCRIP. DEL ITEM	OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	COLUMNAS METALICAS 14X14		DESDE:	1/12/2024
			HASTA:	30/12/2024



COLUMNAS METALICAS 14X14



COLUMNAS METALICAS 14X14



COLUMNAS METALICAS 14X14



COLUMNAS METALICAS 14X14



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024




(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)


CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

DESCRIP. DEL ITEM	VIGA METALICA FACHADA CAMBIO CLIMATICO (3*1 1/2)	INFORME No.	2
		DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



VIGA METALICA FACHADA CAMBIO CLIMATICO (3*1 1/2)



VIGA METALICA FACHADA CAMBIO CLIMATICO (3*1 1/2)



VIGA METALICA FACHADA CAMBIO CLIMATICO (3*1 1/2)



VIGA METALICA FACHADA CAMBIO CLIMATICO (3*1 1/2)



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	CONEXIONES AIRESACONDICIONADO L=1,00	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



CONEXIONES AIRESACONDICIONADO
L=1,00



CONEXIONES AIRESACONDICIONADO L=1,00



CONEXIONES AIRESACONDICIONADO
L=1,00





ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

DESCRIP. DEL ITEM	BASES EN CONCRETOCOLUMNAS METALICAS (,25*,25)	INFORME No.	2
		DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024




BASES EN CONCRETOCOLUMNAS METALICAS (,25*,25)



BASES EN CONCRETOCOLUMNAS METALICAS (,25*,25)



BASES EN CONCRETOCOLUMNAS METALICAS (,25*,25)



BASES EN CONCRETOCOLUMNAS METALICAS (,25*,25)

 Corponor	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024		
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)			
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024			
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S			
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓM DE MACHIMBRE	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024

	
SUMINISTRO E INSTALACIÓM DE MACHIMBRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓM DE MACHIMBRE

	
SUMINISTRO E INSTALACIÓM DE MACHIMBRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓM DE MACHIMBRE



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO PARA CERRAMIENTO (0,25*0,12)	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



COLUMNAS DE CONFINAMIENTO PARA CERRAMIENTO (0,25*0,12)



COLUMNAS DE CONFINAMIENTO PARA CERRAMIENTO (0,25*0,12)



COLUMNAS DE CONFINAMIENTO PARA CERRAMIENTO (0,25*0,12)



COLUMNAS DE CONFINAMIENTO PARA CERRAMIENTO (0,25*0,12)



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	CONCRETO SANEAMIENTO SOLADO	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



CONCRETO SANEAMIENTO SOLADO



CONCRETO SANEAMIENTO SOLADO



CONCRETO SANEAMIENTO SOLADO



CONCRETO SANEAMIENTO SOLADO



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	ACERO DE REFUERZO COLUMNAS CARCAMO Y PLACAS PARA PASOS	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



ACERO DE REFUERZO COLUMNAS CARCAMO Y PLACAS PARA PASOS



ACERO DE REFUERZO COLUMNAS CARCAMO Y PLACAS PARA PASOS



ACERO DE REFUERZO COLUMNAS CARCAMO Y PLACAS PARA PASOS



ACERO DE REFUERZO COLUMNAS CARCAMO Y PLACAS PARA PASOS



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	VIGA DE CONFINAMIENTO (0,12 H* PROMEDIO 0,20)	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



VIGA DE CONFINAMIENTO (0,12 H* PROMEDIO 0,20)



VIGA DE CONFINAMIENTO (0,12 H* PROMEDIO 0,20)



VIGA DE CONFINAMIENTO (0,12 H* PROMEDIO 0,20)



VIGA DE CONFINAMIENTO (0,12 H* PROMEDIO 0,20)

	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024		
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)			
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024			
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S			
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	BAJANTE TUBERIA D=4 PVC	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			
BAJANTE TUBERIA D=4 PVC		BAJANTE TUBERIA D=4 PVC	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			
BAJANTE TUBERIA D=4 PVC		BAJANTE TUBERIA D=4 PVC	



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

DESCRIP. DEL ITEM	OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	PLACAS PARA PASOS DE CARCAMO EN CONCRETO e=0,08 a=1,0M		DESDE:	1/12/2024
			HASTA:	30/12/2024



PLACAS PARA PASOS DE CARCAMO EN CONCRETO e=0,08 a=1,0M



PLACAS PARA PASOS DE CARCAMO EN CONCRETO e=0,08 a=1,0M



PLACAS PARA PASOS DE CARCAMO EN CONCRETO e=0,08 a=1,0M



PLACAS PARA PASOS DE CARCAMO EN CONCRETO e=0,08 a=1,0M



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANYY S.A.S

DESCRIP. DEL ITEM	OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	LIMPIEZA DE TANQUE - RETIRO DE SEDIMENTOS Y BASURA		DESDE:	1/12/2024
			HASTA:	30/12/2024



LIMPIEZA DE TANQUE - RETIRO DE SEDIMENTOS Y BASURA



LIMPIEZA DE TANQUE - RETIRO DE SEDIMENTOS Y BASURA



LIMPIEZA DE TANQUE - RETIRO DE SEDIMENTOS Y BASURA



LIMPIEZA DE TANQUE - RETIRO DE SEDIMENTOS Y BASURA



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	MORTERO DE REPARACIÓN Y PINTURA TANQUE (PAÑETE Y PINTURA)	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



MORTERO DE REPARACIÓN Y PINTURA
TANQUE (PAÑETE Y PINTURA)



MORTERO DE REPARACIÓN Y PINTURA
TANQUE (PAÑETE Y PINTURA)



MORTERO DE REPARACIÓN Y PINTURA
TANQUE (PAÑETE Y PINTURA)



MORTERO DE REPARACIÓN Y PINTURA
TANQUE (PAÑETE Y PINTURA)



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

DESCRIP. DEL ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARAS CIRCULARES LED(LABORATORIO)	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024

OBJETO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL,CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

INFORME No.


2



SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARAS CIRCULARES LED(LABORATORIO)




SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARAS CIRCULARES LED(LABORATORIO)



SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARAS CIRCULARES LED(LABORATORIO)



SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARAS CIRCULARES LED(LABORATORIO)

 Corponor	ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024			
(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)				
CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024				
G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S				
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	RESANE DE GRANIPLAST MUROS EXTERIORES		DESDE:	1/12/2024
			HASTA:	30/12/2024
				
RESANE DE GRANIPLAST MUROS EXTERIORES		RESANE DE GRANIPLAST MUROS EXTERIORES		
				
RESANE DE GRANIPLAST MUROS EXTERIORES		RESANE DE GRANIPLAST MUROS EXTERIORES		



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

DESCRIP. DEL ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
	CANALETA GALVANIZADA	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



CANALETA GALVANIZADA



CANALETA GALVANIZADA



CANALETA GALVANIZADA



CANALETA GALVANIZADA



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	MORTERO DE NIVELACION PLACA BAÑO	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



MORTERO DE NIVELACION PLACA BAÑO



MORTERO DE NIVELACION PLACA BAÑO



MORTERO DE NIVELACION PLACA BAÑO



MORTERO DE NIVELACION PLACA BAÑO



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANYY S.A.S

OBJETO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

INFORME No.

2

DESCRIP. DEL
ITEM

RESANE DE GRANIPLAST MUROS EXTERIORES

DESDE:

1/12/2024

HASTA:

30/12/2024



RESANE DE GRANIPLAST MUROS EXTERIORES



RESANE DE GRANIPLAST MUROS EXTERIORES



RESANE DE GRANIPLAST MUROS EXTERIORES



RESANE DE GRANIPLAST MUROS EXTERIORES



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA

MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS CIRCULARES LED	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS CIRCULARES LED



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS CIRCULARES LED



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS CIRCULARES LED



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS CIRCULARES LED



ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE OBRA
MPA-01-F-33, versión 2, 08/07/2024



(1/12/2024 HASTA 30/12/2024)

CONTRATO DE OBRA No.LIC228-2024 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2024

G & B PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COMPANY S.A.S

DESCRIP. DEL ITEM	OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL, CORPONOR EN LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, LOS PATIOS Y PAMPLONA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	INFORME No.	2
DESCRIP. DEL ITEM	SALIDA LUMINARIA LAMPARA CIRCULAR	DESDE:	1/12/2024
		HASTA:	30/12/2024



SALIDA LUMINARIA LAMPARA CIRCULAR



SALIDA LUMINARIA LAMPARA CIRCULAR



SALIDA LUMINARIA LAMPARA CIRCULAR



SALIDA LUMINARIA LAMPARA CIRCULAR