

	PROCESO ASESORÍA JURÍDICA	Código: FO-12-14
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión: 2
		Página 1 de 3

CONTRATISTA:	Sanambiente S.A.S.
DEPENDENCIA:	Subdirección de Gestión Ambiental Territorial
CONTRATO No:	806 - 2024
SUPERVISOR (A):	Hugo Hincapié Zabala.
OBJETO CONTRACTUAL:	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de tres (3) equipos automáticos Met One Instruments ® referencia Bam-1022 pertenecientes al sistema de vigilancia de la calidad del aire de propiedad de la CARDER.
PERÍODO DEL INFORME:	10/10/2024 al 09/12/2024

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO)
Realizar Verificación y limpieza de trampa de partículas para el equipo BAM1022 PM2.5 y PM10	Se Verifica y se hace limpieza de trampa de partículas para el equipo BAM1022 PM2.5 y PM10	Soporte informe técnico, fotografías, y acta de entrega a la supervisión en orden de servicio	Carpeta contratos/supervisión 806 - 2024 magnético
Realizar Verificación y limpieza de sensor combinado temperatura /presión del equipo BAM1022	Se verifica y se hace limpieza de sensor combinado temperatura /presión del equipo BAM1022	Soporte informe técnico, fotografías, y acta de entrega a la supervisión en orden de servicio	Carpeta contratos/supervisión 806 - 2024 magnético
Realizar Prueba de fugas: Se efectúa prueba de fugas de acuerdo con procedimiento definido en el manual de usuario BAM1022	Se realiza prueba de fugas	Soporte informe técnico, fotografías, y acta de entrega a la supervisión en orden de servicio	Carpeta contratos/supervisión 806 - 2024 magnético
Realizar Verificación/ajuste de sensor combinado temperatura/presión del BAM1022:	Se Verifica sensor combinado temperatura/presión del BAM1022:	Soporte informe técnico, fotografías, y acta de entrega a la supervisión en orden de servicio	Carpeta contratos/supervisión 806 - 2024 magnético
Limpieza general del gabinete	Se realiza limpieza de la estructura general del gabinete; tapas externas e internas, entradas de ventilación y compartimiento de bomba.	Soporte informe técnico, fotografías, y acta de entrega a la supervisión en orden de servicio.	Carpeta contratos/supervisión 806 - 2024 magnético


 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA <i>En armonía con el planeta</i>	PROCESO ASESORÍA JURÍDICA	Código: FO-12-14
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión: 2
		Página 2 de 3

Cambio de los filtros y rejillas del gabinete	Se realiza el cambio de los filtros y rejillas del gabinete, esto con el fin de mejorar la ventilación y refrigeración en el equipo	Soporte informe técnico, fotografías, y acta de entrega a la supervisión en orden de servicio	Carpeta contratos/supervisión 806 - 2024 magnético
Verificación Span: El equipo BAM1022 incluye un conjunto de láminas que permiten verificar la operación de la fuente y el detector	Se Verifica Span	Soporte informe técnico, fotografías, y acta de entrega a la supervisión en orden de servicio	Carpeta contratos/supervisión 806 - 2024 magnético
Configuración de reloj y verificación de alarmas	Resultados a respuestas satisfactorios	Soporte informe técnico, fotografías, y acta de entrega a la supervisión en orden de servicio	Carpeta contratos/supervisión 806 - 2024 magnético
Prueba de voltaje de salida análoga: El BAM1022 tiene en el panel posterior dos puertos análogos que operan en un rango de voltaje de 0 a 2.5 voltios.	Se Realiza Prueba de voltaje de salida análoga	Soporte informe técnico, fotografías, y acta de entrega a la supervisión en orden de servicio	Carpeta contratos/supervisión 806 - 2024 magnético
Realizar prueba SELF TEST manualmente (Verificación comprueba los sistemas básicos de operación del BAM1022)	Se realiza prueba SELF TEST manualmente	Soporte informe técnico, fotografías, y acta de entrega a la supervisión en orden de servicio	Carpeta contratos/supervisión 806 - 2024 magnético
Realizar calibración cero del equipo BAM1022	Se calibra cero del equipo BAM1022	Soporte informe técnico, fotografías, y acta de entrega a la supervisión en orden de servicio	Carpeta contratos/supervisión 806 - 2024 magnético

Nota: En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.



Joel Stiven Posada
SANAMBIENTE S.A.S.
CONTRATISTA



HUGO HINCAPIÉ ZABALA
VoBo SUPERVISOR

	PROCESO ASESORÍA JURÍDICA		Código: FO-12-14
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Versión: 2
			Página 3 de 3