Reporte de Servicio Nº 19053 OP-F-02

Fecha de ejecución: 13 / 06 / 2024

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ CORAZON INMACULADO DE MARIA
Sede: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ CORAZON INMACULADO DE MARIA
Dirección: CALLE 19 N. 6-60 BARRIO NUEVO MEXICO
Municipio: 250020 Funza
Departamento: Cundinamarca

Tel.: 310 7740459, 310 7740459
Persona contacto: ERNESTO SALAMANCA
Teléfono: 310 7740459

PRESTA EL SERVICIO

BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS
CRA 96A No 157-70
111161 BOGOTA / SUBA · Bogotá D.C

SERVICIOS REALIZADOS

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES
CANTIDAD: 6 y 4
CAPACIDAD: 2000 L y 1000 L

FECHA Y HORARIO

13/06/24 08:00 - 13:40
Número de días de validez: 180
Fecha de validez: diciembre - 2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Observaciones de dosificación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones								
HIPOCLORITO DE SODIO (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	N/A	Disolución en agua	4 ml x LITRO	4 ml/L	20 ml		A262

N/A: Esta sigla significa NO APLICA, y se verá reflejada en aquellos campos de productos o servicios que no están catalogados como biocidas o insecticidas y que por tal razón no poseen información de dosificación %, No. Registro, plazo de seguridad, método de aplicación, lote.

INCIDENCIAS:

Reporte de Servicio Nº 19053 OP-F-02

Fecha de ejecución: 13 / 06 / 2024

Se realiza lavado y desinfección de tanque de agua potable



OBSERVACIONES:

Se realiza lavado y desinfección de tanques de agua potable así 06 tanques de 2000 litros , y 04 de 1000 litros

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

NOTA :

1. El plazo o tiempo de re-ingreso, será de acuerdo a la actividad realizada y producto utilizado. Por tal motivo, recomendamos ver el tiempo estimado por el cuadro de rotación de productos.
2. Después de transcurrido el plazo de re-ingreso y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.
5. Con la firma del cliente, confirma recibir el servicio y las instalaciones a conformidad.

EN CASO DE EMERGENCIA

CISPROQUIM

BOGOTÁ: Tel. +57 1 288 60 12

NACIONAL: Tel. 01 8000 91 60 12

Reporte de Servicio Nº 19053 OP-F-02

Fecha de ejecución: 13 / 06 / 2024

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Ernesto Salamanca
1073241990
13/06/2024 13:40

Nombre y firma del Técnico Aplicador
CRISTIAN CAMILO GONZALEZ MEDINA
C.C.: 1022983912

Nombre y firma del Técnico Aplicador
DARWIN DAVID SIMANCA MEJIA
C.C.: 1143116981

Nombre y firma del Técnico Aplicador
JOSE ABELARDO MONTAÑEZ MONTAÑEZ
C.C.: 1013587308