NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2024/12	VERSIÓN: 8

COPIA CONTROLADA

FECHA:	DICIEMBRE DEL 2024			INFORME No.:	1
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	CD-MS-8942024	No. CONTRATO:	20241003	TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Consultoria
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	JORGE ELIECER CARDENAS FONSECA			CARGO:	Secretario Cultura
				No. DE TELÉFONO:	
CONTRATISTA:	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.			C.C. O NIT:	900.426.058-0
E-MAIL:	gerenciaseincoingenieros@yahoo.com			No. DE TELÉFONO:	3134446416
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ			C.C.:	9.531.099
OBJETO CONTRACTUAL:	ESTUDIO DEL ESTADO Y PROPUESTA DE RENOVACION DE LAS REDES ELECTRICAS DEL TEATRO SOGAMOSO				

PLAZO		PERIODO DE PAGO ANTERIOR		PERIODO DE PAGO ACTUAL	
INICIA:	16-dic-2024	DESDE:		DESDE:	16-dic-2024
TERMINA:	31-dic-2024	HASTA:		HASTA:	31-dic-2024

INFORMACIÓN TÉCNICA

Declaración	El suscrito Ejecutor del contrato hace constar que el Municipio de Sogamoso ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:

a. Para prestación de Servicios:

RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO		FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Levantamiento Red existente (Media Tensión)	Informe Técnico y planos	Se realizó levantamiento de la red de media tensión existente y se registró en los Planos entregables.
2	Levantamiento Red existente (Baja Tensión)	Informe Técnico y planos	Se realizó levantamiento de la red de baja tensión existente y se registró en los Planos entregables.
3	Levantamiento de Instalación Salidas (Iluminación y Toma corrientes)	Informe Técnico y planos	Se realizó levantamiento de las salidas (iluminación y toma corrientes) existentes y se registró en los Planos entregables.
4	Revisión y Medición de Sistema de Puesta a Tierra	Informe Técnico e informe de medición de resistencia	Se realizó la medición de resistencia con un Telurómetro.
5	Diagnóstico de Red de Media Tensión	Informe Técnico	Se realizó inspección a la Red Subterránea existente de M.T. a través de la Infraestructura existente y de Propiedad de la EBSA, se verifica el estado fisico del Alimentador tipo XLPE 15 KV Existente. Se relacionan y evidencias en el Informe Final.

Escaneado con CamScanner

6	Diagnóstico de Red de Baja Tensión.	Informe Técnico	Se realizó inspección a la Red Subterránea existente de B.T. desde las salidas del Transformador existente hasta el Tablero de Distribución Principal y a cada uno de los Alimentadores parciales e individuales que van hacia los Tableros existentes en cada piso y Area.
7	Diagnóstico Instalaciones Eléctricas Internas	Informe Técnico	Se realizó inspección a las instalaciones eléctricas internas desde las salidas del Transformador existente hasta el Tablero de Distribución Principal y a cada uno de los Alimentadores parciales e individuales que van hacia los Tableros existentes en cada piso y Area.
8	Diagnóstico levantamiento y Diseño sistema de alumbrado de emergencia	Informe Técnico	Se realizó diagnóstico del sistema existente detectando que este Sistema de Alumbrado tiene instalados algunos elementos pero con bastantes deficiencias tanto de Rendimiento y Eficiencia, se realiza Diseño para verificar los Angulo de Cobertura y la ubicación de Luminarias nuevas acorde al Estudio y Calculos realizados para dar cumplimiento al RETILAP.
9	Levantamiento de Redes Estructuradas y Apantallamiento	Informe Técnico y planos	Se realizó diagnóstico del sistema existente, confirmando que las instalaciones del Teatro en la actualidad , NO tienen Instalados ningun tipo de Apantallamiento ni tampoco hay salidas de Energia Regulada menos una UPS.
10	Diagnostico Redes Estructuradas	Informe Técnico y planos	Se realizó diagnóstico de la redes estructuradas, confirmando que las instalaciones del Teatro, NO tienen Redes estructuradas. Se integra en los diseños el sistema correspondiente.
11	Diagnostico Sistema de Apantallamiento	Informe Técnico y planos	Se realizó revisión del Sistema de Apantallamiento, confirmando que las instalaciones del Teatro, NO tienen Sistema de Apantallamiento. Se integra en los diseños el sistema correspondiente.
12	Diagnóstico del Sistema de Puesta a Tierra	Informe Técnico y planos	Para esta actividad, se tomaron Medidas de Resistencia en los Puntos que se pudo verificar el estado de la misma, utilizando un un Meguer Certificado.

Otras Observaciones:

b. Para los demas contratos:

El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos o dirigirse al instructivo; siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1GqEyB35EhpqjoW2gOLBwt5-Av8QyL2E0/view

Pruebas subidas a plataforma: Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:

1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar	☐	4. Certificación de Parafiscales	X
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor	X	5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique)	X
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral	X	6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)	X

INFORMACIÓN FINANCIERA

Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta

Escaneado con CamScanner

NIT. 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2024/12	VERSIÓN: 8

COPIA CONTROLADA

PORCENTAJE:	87,14%	No. FACTURA O SOPORTE:	20241003

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
Diciembre	*9479232172*	2.462.100	1.810.200	1.008.000	**5.280.300,00**

En caso de **Personas Juridicas**, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta **Certificación** de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)

No. CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL	VALOR PAGO ACTUAL
2.3.2.02.02.008-16-33-3302073-180016	Protección, conservación y salvaguardia del patrimonio cultural del municipio de Sogamoso/330207300 Restauraciones realizadas/ESTAMPILLAS	$ 34.997.900,00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
2024001466	2024003013	$ 34.997.900,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 34.997.900,00	
(+) Valor adiciones	$ -	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34.997.900,00	
(-) Anticipo		
(-) Valor pagos parciales		$ 4.500.000,00
(-) Valor a pagar		$ 30.497.900,00
(-) Valor sin ejecutar		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 34.997.900,00**	**$ 34.997.900,00**

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	$ 30.497.900,00	Valor en letras:	Treinta millones cuatrocientos noventa y siete mil novecientos pesos

Para constancia suscribimos:

JORGE ELIECER CARDENAS FONSECA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
CONTRATISTA

JORGE ELIECER CARDENAS FONSECA
Vo.Bo. SECRETARIO DE CULTURA

Escaneado con CamScanner