

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	Visita técnica de canal Brisas del Volador parte baja															
Fecha:	06-12-2024				Hora de inicio:	8:30 AM				Modalidad:						
Lugar:	Canal Brisas del Volador parte baja				Hora de finalización:	10:00 AM										
Dependencia:	Malla Verde y SIG -				Nombre del Responsable: Malla Verde y SIG											
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO							TIPO DE VINCULACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA		
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNOLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL				LIBRE NOME.	CONTRATISTA
	23782699	Luz Amanda	Amanda	comunidad											3219079408	Luz Amanda
CC	79769448	Carlos Aguirre	Carlos	ALCB MV									X		3204407312	Carlos Aguirre
CC	102449140	Brenda Sevigne	Brenda	ALCB MV									X		3027850190	Brenda Sevigne
CC	11321582	Francisco Londoño	—	ALCB MV									X		3167039808	Francisco Londoño
CC	1073680440	Jonathan Rojas	David	ALCB MV									X		3133567468	Jonathan Rojas
CC	1037126400	Alejandro Solano	Alejo	ALCB - MV									X		3197757707	Alejandro Solano
CC	1035204211	Jorge Moreno	Jorge	ALCB - MV									X		3157160545	Jorge Moreno
CC	1010189089	ROBIN ALVARADO	—	ALCB				X					X		3213410362	ROBIN ALVARADO
CC	1023263592	Diego Vargas	Santiago	ALCB MV									X		3205987385	Diego Vargas
CC	1024570825	GERALDINE NÚÑEZ	GERALDINE	ALCB-AMBIE			X						X		3138992815	GERALDINE NÚÑEZ
CC	51629671	Alexa Valbuena	Alex	ALCB - MV									X		3223291219	Alexa Valbuena
CC	79770112	Daniel Burgos	Daniel	ALCB MV									X		3202812719	Daniel Burgos
CC	1010222455	Alejandra Prieto	—	ALCB - Amb			X						X		3002740761	Alejandra Prieto

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, el caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en <https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg>

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El día 6 de diciembre de 2024, el equipo de Malla Verde y la profesional SIB hace encuentro en las inmediaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar con el fin de abordar el vehículo con placa EQX 849 para dirigirse al barrio Brusas del Volador, sector parte baja con el fin de realizar la verificación del canal de aguas lluvias el cual se encuentra obstruido por el derrumbe del material de la montaña en la dirección Calle 70A SUR con Carrera 24, al llegar al sector se hizo encuentro con la señora Luz Amanda Pina, habitante del sector quien solicita retirar o remover el material que está obstruyendo el canal y se solucione la problemática por el riesgo que se presente por el deslizamiento del suelo de la montaña, al realizar la verificación se encontró que el volumen del material que se desprende es considerable y el equipo operativo de Malla Verde, no cuenta con los herramientas, elementos de protección y capacitación necesarios para removerlo ya que se evidencian un riesgo de que el proceso de remoción en masa continúe y puede generar afectaciones sobre las viviendas aledañas, habitantes y transeúntes.

Adicionalmente, se hizo verificación en la parte alta del canal, donde la señora Amanda nos menciona que este se veía obstruido principalmente por la disposición de residuos en el lugar, se evidencian que la (vivienda) vía de acceso es compleja por la pendiente pronunciada de la montaña, lo que presenta un riesgo al realizar las actividades de limpieza y poda de pasto,

Cabe aclarar que la habitante del sector nos mencionó que ya habían recibido visita por parte de IDIGER y el área de gestión del riesgo de la alcaldía Local, que según manifiesta se comprometieron a realizar las acciones pertinentes para la remoción del material desprendido y limpieza del canal, sin embargo, desde el componente de Malla Verde se identifica que no es viable apoyar en estas acciones por las razones manifestadas en esta acta.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexas el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.



NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA: 6/12/2024

ACTIVIDAD: Visita técnica canal Brisas del Volador





MALLA VERDE – 2024

Responsable: Mauricio Moreno – Profesional. Realizo: Alejandra Puerto – Profesional ambiental.