

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA

TITULO MINERO EC7-152

MINA TRINIDAD

**TITULAR OMAR JOEL MUÑOZ OROZCO, EDGAR FERNEY OROZCO, JOSE LIBARDO
LLANTEN MONTENEGRO, JAIRO ALBERTO JARAMILLO ESPINOSA, GERMAN DARIO
VELASCO ACHINTE**

JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN

CONTRATO GGC-0904-2024

**GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y
SEGURIDAD MINERA**

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA**

Página 1 de 7

2024

ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para la mina Trinidad, Contrato de Concesión No EC7-152

| DATOS DEL TITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA | |
|--|---|
| CIUDAD O MUNICIPIO | El Tambo |
| VEREDA | Fondas |
| FECHA | 04-09-2024 |
| NOMBRE DE LA MINA O UPM | Trinidad |
| PLACA O TITULO | EC7-152 |
| MODALIDAD DE CONTRATO | Contrato de Concesión |
| TITULAR MINERO | Omar Joel Muñoz Orozco |
| No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita) | Primera visita 04 Septiembre 2024 Segunda visita 16 Octubre 2024 |

1. REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizó revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 1886 de 2015 y su modificación con el Decreto 944 de 2022 “Seguridad en las labores mineras subterráneas” Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero:

Instrucciones Técnicas


- Ventilar el frente de explotación en cada turno de trabajo.
- Realizar mediciones de gases continuo durante el turno nivel 1

Se informa al área jurídica con respecto a las instrucciones técnicas impartidas mediante Informe de Visita de Fiscalización Integral PARC No. 298 del 11 de diciembre de 2023 y requeridas mediante AUTO PARC No. 1054 del 26 de diciembre de 2024 para la **BOCAMINA TRINIDAD**, referente a: “ Continuar con el monitoreo de las condiciones atmosféricas de la mina, registro en sus respectivos tableros de control, bitácora en superficie con la respectiva hora, fecha y firma del supervisor”, “Continuar con la capacitación al personal de mina en temas relacionados con seguridad e higiene minera en las labores subterráneas, procedimientos de trabajo seguro y Plan de Emergencias” y “Continuar con la actualización, socialización e implementación del SG-SST y sus documentos complementario.”, se dan por **CUMPLIDAS**.

2. DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

Mina Trinidad tiene un acceso por un inclinado de 60 metros permite conectar cinco (5) niveles, dentro de las fases de preparación y desarrollo. El estudio geomecánica de la roca permite la construcción de cámaras que se mantienen mediante sostenimiento natural. Se construyen tambores que permiten definir paneles de explotación (pilares). La mina cuenta con una profundidad de 120 metros la conexión entre niveles es por medio de tambores paralelos, el Sistema de ventilación se basa en la utilización de ventiladores principales y secundarios que se encuentran distribuidos a lo largo de la mina, proporcionado un flujo constante de aire fresco, además se realiza un control diario de la atmosfera minera por medio de mediciones con el multidetector Harwest E6000, el sistema de explotación se realiza por medio del método de tambores paralelos y sub niveles de explotación, el arranque del mineral es por medio de perforación y voladura con una malla promedio de 18 a 24 barrenos por voladura con una longitud de 1,20 metros, efectivo 1 metro de avance, el sistema de transporte interno en labores verticales en skip de capacidad de 350 kg en guías (principales y niveles inferiores) por medio buguies de 60 kg de capacidad y el transporte externo por medio de volquetas

3. MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:



Fuente: (Agencia Nacional de Minería, 2024)

4. ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el título minero cuenta con los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, SG-SST con un cumplimiento del 100%, según la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado a la ARL Positiva, cuenta con un Plan de Sostenimiento, Plan de Ventilación, Plan de Gestión Social, presentación de regalías y planos de labores e isométricos de ventilación actualizados y publicados.

5. RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico al contrato de concesión No EC7-152 se describen las siguientes recomendaciones:

| ITEM | CONDICION O RIESGO ENCONTRADO | UBICACIÓN | CLASE DE RIESGO |
|------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Soldar escalón de la escalera | Comunicación Nivel 1 – Nivel 2 | Caída a diferente nivel |
| 2 | Realizar desabombe en los frentes de explotación, una vez se realicen voladuras antes de ingresar el personal operativo de la mina. | Frentes de Explotación cada nivel | Caída de roca, aplastamiento |
| 3 | Mejorar las conexiones eléctricas con cable encauchetado | Nivele 5 | Eléctrico-electrocución |
| 4 | Comunicar el tambor de ventilación | Nivel 5 con el Nivel 6 | Atmosferas contaminadas – químico |
| 5 | Ubicación del punto de encuentro | Superficie | Riesgos de Seguridad |
| 6 | Colocar cinta reflectiva en los uniformes del personal operativo en mina. | Mina | Riesgos de Seguridad |

6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA | EVIDENCIA |
|---|-------------|------------------|----------------------|
| Colocar cinta reflectiva en los uniformes del personal operativo en mina. | SG-SST | 20 -10-2024 | Registro Fotográfico |

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

7. CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizó capacitación en manipulación de sustancias explosivas y simulacros de emergencia con el personal operativo de la mina.

8. ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en ventilación y Geotecnia (geomecánica de rocas)

9. LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en la mina brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Estado inicial:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
|-----------------------|--------------|---------|-----------|---------------------------|
| Activo | Cauca | EC7-152 | Tambo | 0,8600 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
|---|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|--------------------|
| 0,7429 | 0,9333 | 0,8182 | 0,9333 | 0,9636 | 0,9167 | 0,925 | 0,687 | 0,9733 | 1 | 1 |

Estado final corte 30/11/2024:

| Estado del Expediente | Departamento | Placa | Municipio | Indicador de Cumplimiento |
|-----------------------|--------------|---------|-----------|---------------------------|
| Activo | Cauca | EC7-152 | Tambo | 0,8600 |

Subcomponentes de Seguridad

| Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación | Condiciones de sostenimiento de mina y vías | Condiciones de transporte interno | Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera | Elementos de protección personal EPP | Plan de emergencia | Red eléctrica e iluminación | Señalización y demarcación | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST | Sistema de seguridad social y riesgos profesionales | Trabajos en altura |
|---|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---|---|--------------------|
| 0,7429 | 0,9333 | 0,8182 | 0,9333 | 0,9636 | 0,9167 | 0,925 | 0,687 | 0,9733 | 1 | 1 |

Se dejan los mismos valores del subcomponente de seguridad porque a la fecha final de corte 30/11/2024 no se tiene información.

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

[CONSTANCIA VISITA EC7-152.pdf](#)

Anexo 2. Plan de mejoramiento

[PLAN DE MEJORA - EC7-152.pdf](#)

[FOR. ACCIONES DE MEJORA EC7-152.pdf](#)

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

[REG. FOT . EC7-152](#)



Anexo 5 Listados de asistencias

[ASISTENCIA 1 - EC7-152.pdf](#)

[ASISTENCIA 2 EC7-152.pdf](#)

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

[06. Material Pedagógico](#)

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|
|  | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | | | |  | Sistema Integrado de Gestión del Minero | |
| | IMPLEMENTACION POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA | | | | | | |
| | CONSTANCIA DE VISITA DE ASISTENCIA TECNICA | | | | | | |
| | | | | | Fecha: | 15/07/2024 | |

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|------|----------------|----------------------|---------------|
| | DD | MM | AAAA | Hora de Inicio | Hora de Finalización | Horas totales |
| FECHA DE LA VISITA: | 16 | 10 | 2024 | 7:30 | 3:30 | 8 |

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|---------------------|--|----------------|---------------|
| Nombre de la Empresa | | Mina La Trinidad | | | | | |
| NIT | X | CC | | CE | | No. | 4 666 679 - 0 |
| COORDENADAS BOCAMINAS | | Mina La Trinidad | | | | | |
| Dirección donde se realiza la asesoría | | Mina La Trinidad | | | | | |
| Teléfono (s) | | 311 301 3955 | | | | FAX | |
| Correo electrónico | | minaslatrinidad2023@gmail.com | | | | | |
| Ciudad / Municipio | | Fondón - Tambo | | Departamento | | Cauca | |
| Nombre de la Persona que atiende la visita | | Omar Joel Muñoz Orozco | | Cargo en la empresa | | Titular minero | |
| | | | | | | No de Teléfono | 311 301 3955 |

| ACEPTACION DE LA VISITA | | | |
|---|--|--|--|
| Yo, <u>Omar Joel Muñoz Orozco</u> | | identificado con C.C. <u>4.666.679</u> | |
| | | De <u>EL TAMBO</u> , en mi calidad de | |
| Titular minero o delegado del expediente No. <u>ECT-152</u> hago constar que los profesionales: | | | |

| RELACION DE PROFESIONALES | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| NUMERO | PROFESIONAL | CARGO |
| 1 | <u>JOHN JAIRU COLLAZOS PINZON</u> | <u>Contratista</u> |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

Realizaron la visita de asistencia técnica a mi explotación minera, durante los días, 16 del mes de octubre, del año 2024, la visita se desarrollo de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia

| | | | | | | |
|---|--|----|----|---|------|----------|
| Durante la visita realizada identificaron peligros potenciales o riesgos graves ó Inminentes? | | SI | NO | X | N.A. | Explique |
|---|--|----|----|---|------|----------|

| OPORTUNIDADES DE MEJORA | RESPONSABLE(S) EMPRESA | FECHA PLANEADA CUMPLIMIENTO D/M/A | FECHA MONITOREO POR EMPRESA D/M/A |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|---------|------------|-----------|
| Indague a la empresa su concepto sobre la calidad percibida en la prestación del servicio recibido en esta visita. Marque con X | | Excelente | Bueno | Regular | Deficiente | Describe: |
| | | | | | | |


| LA EMPRESA VISITADA EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA POR LA VISITA EFECTUADA | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| Responsable Empresa | <u>Omar Joel Muñoz Orozco</u> | Firma: | |
| Cargo | <u>Titular Minero ECT-152</u> | c.c | <u>4.666.679</u> |
| Responsable MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | <u>JOHN JAIRU COLLAZOS P.</u> | Firma: | |
| Cargo | <u>Iny de Minero - MME - DFM</u> | c.c/ | <u>19218089291 CAU</u> |
| Responsable MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | | Licencia N°. fecha | |
| Cargo | | Firma: | |
| Responsable MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | | Licencia N°. fecha | |
| Cargo | | Firma: | |
| | | Licencia N°. fecha | |


| I. DATOS DEL TITULAR MINERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|----------------------|-----------------------|---------------|---|---------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la mina | MINAS LA TRINIDAD | | | Tipo de título | CONTRATO DE CONCESIÓN | | | Título minero | EC7-152 | | | | | | | | | | | |
| Vereda | FONDAS | | | Municipio | EL TAMBO | | | Departamento | CAUCA | | | | | | | | | | | |
| Nombre del titular | OMAR JOEL MUÑOZ OROZCO | | | | | | | CC o NIT | 4'666.679 | | | | | | | | | | | |
| II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspecto objeto de mejoramiento | Seguridad Minera | | | Fecha | D | D | 0 | 4 | M | M | 0 | 9 | A | A | A | A | 2 | 0 | 2 | 4 |
| III. ACCIONES O PROPUESTA DE MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECOMENDACIONES Y/ ACCIONES DE MEJORA | | | | PLAZO DE EJECUCIÓN * | | OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| Solucionar eslabones de la Escalera que comunican al nivel 1 con el nivel 2. Mantenerlos seguros. | | | | I | | X | El día de la visita a la mina se evidencian en el tramo de eslabones que comunican al nivel 1 con el nivel 2 peligros desordenados. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizar Descubrimiento en los frentes de explotación. | | | | I | | X | Cada vez que se realizan Voladuras en los frentes antes de ingresar al Personal de trabajo se debe realizar un buen desordenado. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar conexiones eléctricas en el nivel # 5. | | | | I | | X | Continuar con el trabajo de cable encastrado en todo la mina, para así mejorar las conexiones eléctricas. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comunicar Tambor de Ventilación nivel 5 y 6. Para mejorar el circuito de Ventilación - Continuar con los trabajos. | | | | I | | X | Continuar con los trabajos de Comunicaciones del Tambor de Ventilación del nivel 5 y 6. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ubicar el Punto de sumatorio en una zona segura en superficie. | | | | I | | | Ubicar en una zona segura los cables del Punto de sumatorio y señalizarlos. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | |

Las recomendaciones realizadas en el marco del presente programa no eximen al titular minero de la responsabilidad y/u obligaciones de las cuales es responsable frente a la autoridad minera. Así mismo, el titular es libre de implementar las acciones y/o recomendaciones expuestas en el presente plan de mejoramiento. .

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES:


RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
NOMBRE: JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN
C.C: 79.672.726
MP o TP: 19218089291 CAU


PERSONA QUE RECIBE LA VISITA
NOMBRES: OMAR JOEL MUÑOZ O.
C.C.: 4.666.679
CARGO: TITULAR MINERO

FORMATO LISTA DE ASISTENTES



Página de

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| TEMA O NOMBRE DE LA REUNION | | Asistencia tecnica #1 | | EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR | | Miguel Collazos P. MHE-DEM | | |
| CIUDAD | | Fondón - Tambo | | LUGAR | | Ministerio Trinitario ECT-152 | | |
| FECHA | | 04-09-2024 | | HORA | | 8:00 AM | | |
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EMPRESA O TITULO MINERO | CARGO | GENERO | No DE CONTACTO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
| 1 | Rosario Xianey P.H | 1080868807 | ECT-152 | Supervisor | M | 3108551252 | — | Rosario Xianey P.H |
| 2 | Joel Muñoz | 4666679 | ECT-152 | Titular | M | 3118013155 | joel305@gmail.com | Joel Muñoz |
| 3 | Alexis Suarez P. | 1106.738034 | ECT-152 | Ing. Metalurgico | M | 3022919764 | alexsuarez@gmail.com | Alexis Suarez P. |
| 4 | Manuel Fernandez | 100299886 | ECT-152 | Perforador | M | 3128038050 | — | Manuel Fernandez |
| 5 | Miguel Collazos P | 31672726 | MHE-DEM | Contratista | M | 3148722011 | mcollazos@minenergia.gov.co | Miguel Collazos P. |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistencia Técnica #1 al Contrato de Concesión N° ECT-152, de acuerdo a la estrategia de la Política Nacional de Seguridad Minera - PNASM.

| No. | COMPROMISOS (*) | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLES |
|-----|-----------------|------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |

* Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones.
Nota: Incluir las filas que se requieran.

Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recolectados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Política de Protección de Datos Personales de la entidad. Si usted no autoriza el tratamiento de su información en la base de datos para uso institucional, por favor comunicarlo a la persona responsable del espacio en el cual se encuentra. Consulte la Política en: www.minenergia.gov.co

FORMATO LISTA DE ASISTENTES

| TEMA O NOMBRE DE LA REUNIÓN | Asistencia # 2 | | EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR | Jefe de la Unidad P. HME - DEM | | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| Ciudad | Fondo - Tambo | | LUGAR | Mesa Tróica EC7-152 | | | | |
| FECHA | 16-10-2024 | | HORA | 7:30 AM | | | | |
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EMPRESA O TÍTULO MINERO | CARGO | GENERO | Nº DE CONTACTO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
| 1. | Rosario Tania Tobar | 1060868807 | Minas la Trinidad | Supervisor | M. | 3106601262 | rosario.tania@gmail.com | Tania Tobar |
| 2. | Lucy Daniela Orrego | 1060877553 | Minas la Trinidad | op. planta | F | 3141961002 | danielaoorrego33@gmail.com | Lucy Daniela Orrego |
| 3. | Omair Muñoz | 1002911441 | Minas la Trinidad | OP. Planta | M | 3196267193 | munozomair751@gmail.com | Omair Muñoz |
| 4. | Carlos Fernando | 1002920247 | Minas la Trinidad | OP. Planta | M | 3206251372 | carlosfernandoborero@gmail.com | Carlos Fernando |
| 5. | Yerson Apurisco | 1060893358 | Minas la Trinidad | perforador | M. | 3226449008 | YersonApurisco@gmail.com | Yerson Apurisco |
| 6. | Yainer Montec | 1002912240 | Minas la Trinidad | Aux. Perforación | M | 3122592361 | YainerMontec773@gmail.com | Yainer Montec |
| 7. | Felipe Favian Dora | 1002919934 | Minas la Trinidad | Mineo Cat. A | M | 3206074251 | FavianDora@gmail.com | Felipe Dora |
| 8. | Johan Mambuscay | 1060892356 | Minas la Trinidad | Mineo Cat. A | M | 3226577534 | JohanMambuscay@gmail.com | Johan Mambuscay |
| 9. | Raúl Apurisco | 1060850075 | Minas la Trinidad | Mineo Cat. A | M | 3113148558 | RaúlApurisco@gmail.com | Raúl Apurisco |
| 10. | Rodrigo González | 1002922687 | Minas la Trinidad | Mineo Cat. A | M | 3226776778 | RodrigoGonzalez@gmail.com | Rodrigo González |

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistencia Tróica # 2 Centro de Comandamiento EC7-152 - PASH Coparticipación Personal
Revisión de Minerales

| No. | COMPROMISOS (*) | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLES |
|-----|-----------------|------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |

* Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones.
Nota: Incluir las firmas que se requieran.

Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recopilados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Política de Protección de Datos Personales de la entidad. Si usted no autoriza el tratamiento de su información en la base de datos para uso institucional, por favor comunicarlo a la persona responsable del espacio en el cual se encuentra. Consulte la Política en: www.minenergia.gov.co

FORMATO LISTA DE ASISTENTES



Página de

| TEMA O NOMBRE DE LA REUNION | Asistencia #2 | | EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR | Jefe Juan Calleja P MUE - DFM | | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|----------------|-------------------------------|------------------|
| Ciudad | Fondun - Tambor | | LUGAR | Mina Trinidad ECT-152 | | | | |
| FECHA | 16-10-2024 | | HORA | 7:30 AM | | | | |
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EMPRESA O TITULO MINERO | CARGO | GENERO | No DE CONTACTO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
| 11. | Juan Pablo Mena | 1060819883 | Mina La Trinidad | Minero Cat 4 | M | 32055015 | munapablo@gmail.com | Juan Pablo Mena |
| 12. | Hermano Pineda | 12882209 | Mina La Trinidad | Minero Cat 4 | | 312657519 | hermanopineda@gmail.com | Hermano Pineda |
| 13. | Fabian Alegria | 1060815047 | Mina La Trinidad | Aux. Perforación | M | 310589320 | fabianalegria@gmail.com | Fabian Alegria |
| 14. | Sneider Rivera | 100081715 | Mina La Trinidad | Minero Cat 4 | | 323311150 | SneiderRivera@gmail.com | Sneider Rivera |
| 15. | Diego Rodriguez | 100823855 | Mina La Trinidad | Minero 4 Cat | M | 3226191367 | rodriguezd131@gmail.com | Diego Rodriguez |
| 16. | Javier Fernandez | 76236760 | Mina La Trinidad | Aux. Perforación | M | 314681738 | jfernandez83-javier@gmail.com | Javier Fernandez |
| 17. | Omar Ambuscay | 1060816051 | Mina La Trinidad | Aux. Perforación | M | 3206602140 | omar.ambuscay@gmail.com | Omar Ambuscay |
| 18. | Steven Orozco | 1060819051 | Mina La Trinidad | Perforador | M | 3136630968 | esthorozco@gmail.com | Steven Orozco |
| 19. | Yadirjon Montenegro | 100292891 | Mina La Trinidad | Aux. Perforación | M | 3186819330 | yadirjonmontenegro@gmail.com | Yadirjon M. |
| 20. | Alderis Bolaños | 1002919359 | Mina La Trinidad | Perforador | M | 323544887 | alderisb@gmail.com | Alderis Bolaños |

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistencia Técnica #2 Contrato de concesión N° ECT-152 - PMSM - Inspección Personal
Revisión Acciones de Mantenimiento

| No. | COMPROMISOS (*) | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLES |
|-----|-----------------|------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |

* Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones.

Nota: Incluir las filas que se requieran.

Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recolectados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Política de Protección de Datos Personales de la entidad. Si usted no autoriza el tratamiento de su información en la base de datos para uso institucional, por favor comunicarlo a la persona responsable del espacio en el cual se encuentra. Consulte la Política en: www.minenergia.gov.co.

FORMATO LISTA DE ASISTENTES

| TEMA O NOMBRE DE LA REUNION | Asistencia #2 | | EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR | John Jairo Culluzo P. MME - DFM | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| CUIDAD | Fondón - Tambo | | LUGAR | Mina La Trinidad EC3-152 | | | | |
| FECHA | 12-10-2024 | | HORA | 7:30 AM | | | | |
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | EMPRESA O TITULO MINERO | CARGO | GENERO | Nº DE CONTACTO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
| 21 | Bladimir Monte | 1060875378 | Ming La Trinidad | Mineo cat. A | M | 3205342465 | monte.bladimir@gmail.com | Bladimir Monte |
| 22 | Bryan Montenegro | 106087548 | Ming La Trinidad | Mineo cat. A | M | 322647521 | monte.bryan@gmail.com | Bryan Montenegro |
| 23 | Edgar Vicente Ruiz | 9668996 | Ming La Trinidad | OP. Planta | M | 323582006 | dingonizalcalde@gmail.com | Edgar Ruiz |
| 24 | Manuel Fernandez | 1002919886 | Ming La Trinidad | Perforador | M | 3206950960 | fernmanuel@gmail.com | Manuel Fernandez |
| 25 | Andrés Felipe Montero | 106087548 | Ming La Trinidad | Mineo cat. A | M | 3117043962 | andreasfelipe210@gmail.com | Andrés Montero |
| 26 | Jhonier Montero | 1061695639 | Ming La Trinidad | Mineo cat. A | M | 3206538435 | jhoniermontero92@gmail.com | Jhonier Montero |
| 27 | Jesús Amílcar Orozco | 96343129 | Ming La Trinidad | OP. Planta | M | 3206893757 | jesusamcar@gmail.com | Jesús Orozco |
| 28 | Daniela Montenegro | 1002919886 | Ming La Trinidad | SISO | F | 3226175883 | danielamontenegro92@gmail.com | Daniela Montenegro |
| 29 | John Jairo Culluzo | 79672728 | MME - DFM | Asistente | M | 314872204 | jculuzo38@minenergia.gov.co | John Jairo Culluzo |

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Asistencia Técnica #2 Contrato de concesión N° EC3-152 - PWSM la explotación Perforación, Reparación y Mantenimiento de Minas.

| No. | COMPROMISOS (*) | FECHA DE ENTREGA | RESPONSABLES |
|-----|-----------------|------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |

* Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones.
Nota: Incluir las filas que se requieran.

Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recolectados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Política de Protección de Datos Personales de la entidad. Si usted no autoriza el tratamiento de su información en la base de datos para uso institucional, por favor comunicarlo a la persona responsable del espacio en el cual se encuentra. Consulte la Política en: www.minenergia.gov.co