

**INFORME DE ASISTENCIA TECNICA – SEGURIDAD MINERA**

**TITULO MINERO NII-14171  
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
TITULARES EDIER AUSECHA DOMINGUEZ, NANCY CALVO ANACONA**

**JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN  
CONTRATO GGC-0904-2024**

**GRUPO DE COORDINACIÓN PARA EL FOMENTO A LA MINERÍA SUSTENTABLE Y  
SEGURIDAD MINERA**

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN MINERA  
2024**

## ACTIVIDAD DESARROLLADA

Visita de asistencia técnica para Distribuidora de Materiales, Contrato de Concesión No NII-14171

DATOS DEL TITULO MINERO Y/O EMPRESA Y/U OPERACIÓN MINERA	
CIUDAD O MUNICIPIO	La Sierra
VEREDA	El Jigal
FECHA	26-12-2024
NOMBRE DE LA MINA O UPM	Distribuidora de Materiales
PLACA O TITULO	NII-14171
MODALIDAD DE CONTRATO	Contrato de Concesión
TITULAR MINERO	Edier Ausecha Domínguez
No DE VISITAS REALIZADAS (Se anexa acta de visita)	Primera visita 05 Noviembre 2024 Segunda visita 20 Noviembre 2024

### 1. REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Se realizó revisión documental del estado actual del título minero donde se puede observar si hay cumplimiento de las normas y regulaciones mineras ante la Agencia Nacional de Minería dando cumplimiento al Decreto 539 de 2022 “Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto”. Se proporciona detalles de los hallazgos y recomendaciones por parte de la ANM, para ser aplicados y subsanados por el titular minero:

#### Instrucciones Técnicas

- Introducir correctivos en el procedimiento empleado para la medición de la producción, teniendo en cuenta que se debe consolidar (en archivo Excel) la producción generada para facilitar el seguimiento del material explotado.
- Actualizar los planos de registro de avances de las labores mineras y el plano de riesgos para la mina.
- Implementar el SG-SST y sus documentos complementarios.
- Elaborar, desarrollar y socializar el Plan de Emergencias para la mina.
- Implementar el registro de inspecciones y de mantenimientos realizado a la maquinaria y/o equipos que intervienen en la actividad minera.
- Realizar procesos de capacitación y/o actualización en temas de minería, de seguridad e higiene minera, y de prevención.
- Continuar dando cumplimiento al Decreto 539 de 2022 y Decreto 1072 de 2015.

Declarar cumplidas las instrucciones técnicas realizadas a través del Informe de Fiscalización Integral PARC No. 123 del 22 de septiembre de 2023, de conformidad a


Página 2 de 6

la evaluación realizada en el numeral 4 y concluido en el numeral 8.8 del Informe de Visita de Fiscalización Integral PARC No. 40 del 18 de marzo de 2024.

## 2. DESCRIPCIÓN DE LA MINA Y LABORES MINERAS:

Con relación a las actividades de explotación evidenciadas durante el desarrollo de la visita, este informe hace especial relevancia a los siguientes aspectos que aseguran la explotación racional de gravas y arenas del río, la correspondencia del método de explotación empleado con el programa de trabajos y obras, PTO aprobado, la implementación de operaciones unitarias, maquinaria y equipo que garantizan una Minería Bien Hecha, y un efectivo y confiable procedimiento de control a la producción. El método de explotación es por dársenas en el lecho del río o en la rivera, se extrae el material por medio de retroexcavadora y se realiza el cargue directamente a volquetas para ser transportado., tiene cuatro (2) frentes de explotación. Cuenta con vía de acceso a cada zona de explotación.

## 3. MAPA DE LOCALIZACION DEL TITULO:



Fuente: (Agencia Nacional de Minería, 2024)

#### 4. ESTADO Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Realizado la revisión documental se puede determinar que el título minero cuenta parcialmente con los documentos técnicos requeridos por la autoridad minera, SG-SST sin implementación, según la evaluación de la visita de acompañamiento no cumpliendo con los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, realizan presentación de regalías y los planos de labores de Explotación se encuentran desactualizados.

#### 5. RIESGOS ENCONTRADOS Y SOCIALIZADOS AL TITULAR MINERO

En la visita de acompañamiento técnico al contrato de concesión No NII-14171 se describen las siguientes recomendaciones:

ITEM	CONDICION O RIESGO ENCONTRADO	UBICACIÓN	CLASE DE RIESGO
1	Implementar el SG-SST	Áreas de Explotación - Oficina	Riesgos múltiples a los Trabajadores
2	Ubicar señalización preventiva, informativa y de seguridad	Áreas de Explotación	Riesgos múltiples a los Trabajadores
3	Publicar los planos de avance de explotación actualizados	Oficina	Mecánicos
4	Implementar un sistema de trampas de grasas y aceites para el tanqueo de combustible de las retroexcavadoras.	Áreas de Explotación	Riesgos Ambientales y Químicos
5	Realizar limpieza de las cunetas y escorrentías	Áreas de Explotación	Inundaciones, deslizamientos

#### 6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	EVIDENCIA
Publicar los planos de avance de explotación actualizados	INGENIERO	15 -11-2024	Registro Fotográfico

Se anexa al presente informe el plan de mejoramiento estructurado y socializado al titular

#### 7. CAPACITACIONES REALIZADAS

Se realizó capacitación en buenas prácticas mineras. con el fin de diseñar procedimientos y prácticas para prevenir y controlar los riesgos en las Áreas de Explotación.

## 8. ASESORIAS DE EXPERTOS (SI APLICA)

No se realizaron asesorías de expertos, queda pendiente por solicitud del titular minero llevar el experto en SG-SST.

## 9. LOGROS Y/O AVANCES OBTENIDOS

Mejorar la seguridad minera en las Áreas de Explotación brindándole la asesoría para identificar riesgos y peligros, recomendando medidas para mitigarlos o controlarlos, lo que puede reducir la frecuencia y gravedad de los accidentes. Como resultado un incremento en la productividad y una reducción de costos, siempre de la mano del cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Estado inicial:

Estado del Expediente	Departamento	Placa	Municipio	Indicador de Cumplimiento
Activo	Cauca	NII-14171	La Sierra	NO REPORTA

### Subcomponentes de Seguridad

Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación	Condiciones de sostenimiento de mina y vías	Condiciones de transporte interno	Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera	Elementos de protección personal EPP	Plan de emergencia	Red eléctrica e iluminación	Señalización y demarcación	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	Sistema de seguridad social y riesgos profesionales	Trabajos en altura
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Estado final corte 30/11/2024:

Estado del Expediente	Departamento	Placa	Municipio	Indicador de Cumplimiento
Activo	Cauca	NII-14171	La Sierra	NO REPORTA

## Subcomponentes de Seguridad

Condiciones Atmosféricas Y De Ventilación	Condiciones de sostenimiento de mina y vías	Condiciones de transporte interno	Disposiciones generales de condiciones de seguridad minera	Elementos de protección personal EPP	Plan de emergencia	Red eléctrica e iluminación	Señalización y demarcación	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SGSST	Sistema de seguridad social y riesgos profesionales	Trabajos en altura
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Se dejan los valores del subcomponente de seguridad en ceros porque a la fecha inicial y final de corte 30/11/2024 no se tiene información en el listado de evolución de accidentalidad. (No Reporta).

Anexos: 04 folios

Elaboró acta: John Jairo Collazos Pinzón

## ANEXOS

(Anexar registro fotográfico, actas de capacitación, actas de asistencia, evidencias de visita y todo aquello que considere que puede aportar al cuerpo del informe)

Anexo 1. Acta de visita

[CONSTANCIA VISITA NII-14171.pdf](#)

Anexo 2. Plan de mejoramiento

[PLAN DE MEJORA - NII-14171.pdf](#)

[FOR ACCIONES MEJORA - NII-14171.pdf](#)

Anexo 3. Informe de profesional experto (Si aplica) En un solo archivo debe estar el informe, plan de mejoramiento y acta de visita.

Anexo 4. Registro Fotográfico (Se debe colocar el link de la carpeta con el registro fotográfico)

[REG.FOT. NII-14171](#)

Anexo 5 Listados de asistencias



[1 VISITA NII-14171.pdf](#)

[2 VISITA NII-14171.pdf](#)

Anexo 6. Material pedagógico utilizado (Se debe colocar el link de la carpeta con el material pedagógico utilizado).

[06. Material Pedagógico](#)



 <b>COLOMBIA</b> POTENCIA DE LA <b>VIDA</b>	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA				 <b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión del Minería		Fecha:	15/07/2024
	IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD MINERA							
	CONSTANCIA DE VISITA DE ASISTENCIA TÉCNICA							

	DD	MM	AAAA	Hora de Inicio	Hora de Finalización	Horas totales
FECHA DE LA VISITA:	20	11	2024	7:30	3:30	8

INFORMACIÓN GENERAL							
Nombre de la Empresa		Distribuidora de Materiales					
NIT	CC	<input checked="" type="checkbox"/>	CE		No.	TÍTULO MINERO	
					25479550	N11-14171	
COORDENADAS BOCAMINAS							
Dirección donde se realiza la asesoría		Mina Distribuidora de Materiales					
Teléfono (s)		310 - 3701522				FAX	
Correo electrónico		olgausacha@hotmail.com					
Ciudad / Municipio		La Nueva		Departamento		Cauca	
Nombre de la Persona que atiende la visita		Nancy Fabiola Ceballos		Cargo en la empresa		Título minero	
						No de Teléfono	3103701522

ACEPTACIÓN DE LA VISITA	
Yo, <u>Nancy Fabiola Ceballos Anaconda</u> identificado con C.C. <u>25479550</u> De <u>La Sierra</u> , en mi calidad de	
Titular minero o delegado del expediente No. <u>N11-14171</u> hago constar que los profesionales:	

RELACIÓN DE PROFESIONALES		
NUMERO	PROFESIONAL	CARGO
1	<u>José Jaime Cellogu P.</u>	<u>Contratista</u>
2		
3		
4		
5		

Realizaron la visita de asistencia técnica a mi explotación minera, durante los días 20 del mes de noviembre, del año 2024, la visita se desarrollo de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de prestar la asistencia

Durante la visita realizada identificaron peligros potenciales o riesgos graves ó Inminentes?					SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	N.A.	Explique
---	--	--	--	--	----	----	-------------------------------------	------	----------

OPORTUNIDADES DE MEJORA				RESPONSABLE(S) EMPRESA	FECHA PLANEADA CUMPLIMIENTO D/M/A	FECHA MONITOREO POR EMPRESA D/M/A

Indague a la empresa su concepto sobre la calidad percibida en la prestación del servicio recibido en esta visita. Marque con X				Excelente	Bueno	Regular	Deficiente	Describe:
				<input checked="" type="checkbox"/>				

LA EMPRESA VISITADA EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA POR LA VISITA EFECTUADA			
Responsable Empresa	Firma:	Firma:	Firma:
Cargo			
Responsable MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			
Cargo			
Responsable MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			
Cargo			
Responsable MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			
Cargo			

I. DATOS DEL TITULAR MINERO											
Nombre de la mina	Distribuidora de Materiales	Tipo de título	Contrato de Concesión	Título minero	211 - 14171						
Vereda	Rector al Llano - Jorochos San Andrés - Jiquel - Monreal.	Municipio	La Nueva	Departamento	Cauca						
Nombre del titular	Nancy Fabiola Calvo Amorena			CC o NIT	254791550						
II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO											
Aspecto objeto de mejoramiento	Seguridad Minera	Fecha	D	D	05 M M 1 1 A A A A 2024						
III. ACCIONES O PROPUESTA DE MEJORAMIENTO											
RECOMENDACIONES Y/ ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCIÓN *	OBSERVACIONES									
Implementar SG-SST en la Empresa. Distribuidora de Materiales	I <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/>	Elaborar e Implementar el SG-SST, presentar un documento base sin la implementación, con la cual se conforme al Sistema de Gestión.									
Actualización Permisos, Informes y de Seguridad.	I <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/>	Aclarar el hecho de actualización permisos, Informes y de Seguridad, Informes Vial y actualización de áreas de Explotación.									
Publicar los Planos de Areas de Explotación, actualizados	I <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/>	A recomendar tener los planos de explotación actualizados y publicados cumpliendo con la Norma Vigente.									
Realizar limpieza de los límites y cercamientos	I <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/>	Realizar la delimitación limpieza de los límites de las Vías de Acceso y dentro del Área de Explotación.									
Control de Producción en mina.	I <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/>	Establecer un punto - bitácora para realizar los control de la Producción diaria, para poder registrar bien los Registros del Título minero.									

Las recomendaciones realizadas en el marco del presente programa no eximen al titular minero de la responsabilidad y/u obligaciones de las cuales es responsable frente a la autoridad minera. Así mismo, el titular es libre de implementar las acciones y/o recomendaciones expuestas en el presente plan de mejoramiento. .

<p>* <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo superior a seis meses.</p>	
<p><b>APRECIACIONES GENERALES:</b></p>	
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">John Jairo Collazos P.</p> <p>RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO          NOMBRE: JOHN JAIRO COLLAZOS PINZÓN          C.C.: 79.672.726          MP o TP: 19218089291 CAU</p>	<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Nancy F. Calvo</p> <p>PERSONA QUE RECIBE LA VISITA          NOMBRES: Nancy F. Calvo          C.C.: 254791550          CARGO: Titular.</p>



FORMATO LISTA DE ASISTENTES



Página de

TEMA O NOMBRE DE LA REUNION		Evento temático #1		EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR		Ministerio de Minas y Energía - DFM		
CIUDAD		La Nueva - Buenos		LUGAR		Distrito de Mataderos		
FECHA		05-11-2024		HORA		8:00 AM		
No.	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EMPRESA O TITULO MINERO	CARGO	GENERO	No DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Nancy Cabro	2547950	Titular	N11-14171	F	3103701522		Nancy Cabro
	Eder Aroseca	1056547	Titular	N11-14171	M	3137279443		Eder Aroseca
	Paola Andica Aroseca	25480863	Apoyo	N11-14171	F	3114074501		Paola Andica Aroseca
	Olga Lopera A	2528953	Apoyo	N11-14171	F	3117984311	OlgaLoperaA@minenergia.gov.co	Olga Lopera A
	Eder Aroseca	1058786640	Apoyo	N11-14171	M	3206488230		Eder Aroseca
	Jhon Hernandez	1061021754		N11-14171	M	3116045303/H6		Jhon Hernandez
	Daryana Zuniga A	3002797718	Apoyo	N11-14171	F	3103719143		Daryana Zuniga A
	José Luis Calleja	79672.726	MNE-DFM	Asistente	M	314372061	jlcalleja209@minenergia.gov.co	José Luis Calleja

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Evento temático #1 con el objetivo de presentar a N11-14171, documento a la Estrategia de los PMSM.

No.	COMPROMISOS (*)	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLES

\* Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones.

Nota: Incluir las filas que se requieran.

Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recolectados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Política de Protección de Datos Personales de la entidad. Si usted no autoriza el tratamiento de su información en la base de datos para uso institucional, por favor comunicarlo a la persona responsable del espacio en el cual se encuentra. Consulte la Política en: [www.minenergia.gov.co](http://www.minenergia.gov.co)

FORMATO LISTA DE ASISTENTES

TEMA O NOMBRE DE LA REUNION	Aristineo Tercera # 2			EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR				
CIUDAD	La Reina - Cauca			LUGAR				
FECHA	20-11-2024			HORA				
No.	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EMPRESA O TITULO MINERO	CARGO	GENERO	No DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Edier Ausecha	1058786640	Apoyo	NII-14171	M	3206488230	—	Edier Ausecha
	Nancy F. Celis	25479550	Titular	Titular	F	3103701522	Nancy.Fcelis@gmail.com	Nancy F Celis
	Olga Lucia A	25289537	Apoyo	NII-14171	F	3117984311	olga.ausecha@hotmail.com	Olga Lucia A
	Edier Ausecha	10565475	Titular	Titular	M	3137229043	—	Edier Ausecha
	Paola Ausecha	25480563	apoyo	NII-14171	F	3114074501	—	Paola Ausecha
	Daypro Wingo A	100797218	Apoyo	NII-14171	F	3103719943	—	Daypro Wingo A
	Jhon Hernandez	1061021754	apoyo	NII-14171	M	3116045303	—	Jhon Hernandez
	Johán Jairo Calles	79672226	MME-DFM	Contratista	M	3148722061	jcalles@minenergia.gov.co	Johán Jairo Calles

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Aristineo Tercera # 2 Contrato de Licencia N° NII-14171, Capacitación personal #6-STT, Revisión Anual de Mejoras

No.	COMPROMISOS (*)	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLES

\* Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones.

Nota: Incluir las filas que se requieran.

Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recolectados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Política de Protección de Datos Personales de la entidad. Si usted no autoriza el tratamiento de su información en la base de datos para uso institucional, por favor comunicarlo a la persona responsable del espacio en el cual se encuentra. Consulte la Política en: [www.minenergia.gov.co](http://www.minenergia.gov.co)