Neiva (H), 30 de diciembre de 2024.

Ingeniero
FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Profesional Especializado CAM
SUPERVISOR
Ciudad


Asunto: Informe No.5 del Contrato de Prestación de Servicios No.378 de 2024
(Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM)

Cordial Saludo,

De la manera más respetuosa me dirijo a usted, con el fin de presentarle el informe No. 5 del contrato de prestación de servicios No. 378 de 2024, que tiene por Objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADO APOYO A LA SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN POMCAS, APROBADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN, PRINCIPALMENTE EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUARAPAS, COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO, EN LA VIGENCIA 2024."

Agradezco su atención y colaboración prestada.

Atentamente,



SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ
C.C. 1.004.442.367 de Isnos Huila
Contratista

Anexos (118) folios

	QUINTO INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 08 DE DICIEMBRE AL 30 DICIEMBRE DE 2024.

CONTRATO No.: 378 del 17 de julio de 2024
FECHA DE SUSCRIPCION: 11 de julio de 2024
FECHA DE INICIO: 17 de julio de 2024
DURACIÓN: seis (6) meses, sin exceder al 30 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACION: 30 de diciembre de 2024
FECHA DEL INFORME: 30 de diciembre de 2024

A continuación, se presenta un cuadro que consolida las obligaciones del contrato No. 378 de 2024, con sus respectivas actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 08 de diciembre al 30 diciembre de 2024. para el marco de la ejecución de las metas programadas en el Proyecto "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GUARAPAS"

No.	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental, en la identificación de ecosistemas, especies, y actores productivos bajo condición de vulnerabilidad ante el Cambio Climático en la Cuenca del rio Guarapas, según los escenarios vigentes.	Para el cumplimiento de esta actividad durante el periodo en mención se consolido una matriz en donde se especifica las especies, actores productivos y ecosistemas bajo condición de vulnerabilidad en la cuenca del rio Guarapas. **(Ver matriz cargada en la plataforma del Secop)**
2.	Brindar apoyo a la Subdirección de Gestión Ambiental, diseñando de manera concertada con los Consejos municipales de Gestión del Riesgo de los municipios de Pitalito y Palestina, un plan de formación en gestión del riesgo para la Cuenca, atendiendo el componente del POMCA del Rio Guarapas.	• **Palestina** El día viernes 18 de octubre del presente año se realizó un encuentro virtual con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo con el fin de exponer el plan de formación en gestión del riesgo para la Cuenca, atendiendo el componente del POMCA del Rio Guarapas diseñado por la ingeniera Sindy Milena Rodríguez y Loraine Ramírez. ***(Ver anexo 3)*** Así mismo el día 28 de noviembre del presente año se radica un oficio en la alcaldía municipal direccionado a la secretaria de planeación solicitando un encuentro con el CMGRD con el fin de conocer su respuesta de aprobación o en su defecto realizar modificaciones. **Nota:** no se recibió respuesta de la oficina de planeación ***(Ver anexo 4)*** • **Pitalito**

		El día lunes 02 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la oficina de Gestión de Riesgo y Ambiente con la ingeniera Luz Marina con el fin de concertar fecha para la elaboración del plan de formación en gestión del riesgo para la Cuenca, atendiendo el componente del POMCA del Rio Guarapas. ***(Ver anexo 5)*** El día martes 10 de diciembre se recibe respuesta del oficio radicado. ***(Ver anexo 6)***
3.	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental, realizando capacitaciones y actividades de sensibilización en prevención y control de las amenazas y riesgos relacionados con el recurso hídrico y clima, de acuerdo con las características de cada tipo de actor estratégico de la Cuenca del rio Guarapas (actores comunitarios urbanos y rurales, comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, actores institucionales, actores académicos, actores de sectores productivos, prestadores de servicios públicos.	• **Palestina** Para dar cumplimiento a esta actividad durante el periodo en mención se realizó una capacitación en entorno comunitario realizado en la casa de habitación del señor Absalon Buesaquillo en la vereda charguayaco. ***(Ver anexo 7)*** • **Pitalito** Para dar cumplimiento a esta actividad durante el periodo en mención se realizaron tres capacitaciones en el entorno comunitario dentro de la vereda El Maco, Campo Bello y La Esperanza. ***(Ver anexo 8)***
4.	Brindar apoyo a la Subdirección de Gestión Ambiental, en la conformación de grupos de Brigadistas Voluntarios en corregimientos y/o Microcentro de los municipios de la Cuenca, en coordinación con los actores del sistema de gestión del riesgo de desastres.	Para el cumplimiento de esta actividad se proyectó un encuentro con el grupo de brigadistas conformado para llevar a cabo una capacitación general sobre primeros auxilios y demás temas relacionados con la gestión del riesgo. **Nota:** el día jueves 12 de diciembre del presente año la señora Yubely hace saber que la reunión se aplaza debido a que en su vereda tiene un evento denominado "GRADOS ESTUDIANTILES" y que por ende el grupo de brigadistas no puede asistir a dicha capacitación por temas de preparativos, no obstante, cabe resaltar que el grupo de brigadistas voluntarios se encuentra conformado. ***(Ver anexo 9)***
5.	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental, cuando sea requerido en la emisión de conceptos relacionados con el componente de gestión del riesgo de desastres, en sitios críticos de la cuenca del POMCA del Rio Guarapas, para apoyar los componentes de conocimiento y reducción del riesgo	Durante el periodo en mención no se solicitó apoyo por parte de la SGA para la emisión de conceptos relacionados con el componente de gestión de riesgo de desastres en sitios críticos de la cuenca del POMCA del Rio Guarapas.

	desde la corporación y asociados a la cuenca y los cuales sean solicitados por la Corporación.	
6.	Brindar apoyo a la Subdirección de Gestión Ambiental, acompañando a los entes territoriales de la cuenca en la formulación y/o actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, para que se incorpore dentro de estos instrumentos, el componente de la línea estratégica del POMCA del rio Guarapas "Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático".	Para el periodo en mención se presenta apoyo a la SGA en la formulación y/o actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, desarrollándose de la siguiente manera: • **Palestina** Teniendo en cuenta las diferentes mesas de trabajo con la ingeniera Lorainy Ramírez y el secretario de planeación Cristian Leandro Hoyos, quienes inicialmente manifiestan apoyo en la actualización del plan de gestión del Riesgo de Desastres en el cual se va a inspeccionar que efectivamente si se incorpore el componente de la línea estratégica del POMCA del rio Guarapas "Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático" el día martes 26 de noviembre manifiestan ya no necesitar el apoyo para esta actividad, debido a lo mencionado anteriormente se decide remitir un oficio en donde certifique que efectivamente no necesitan del apoyo. El día jueves 28 de noviembre se radica el oficio en la alcaldía municipal recibiendo respuesta el día 05 de diciembre del presente año. **Nota:** El Plan de Gestión de Riesgo de Desastres con el que cuenta el municipio de Palestina no cuenta con la línea estratégica del POMCA del rio Guarapas "Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático" ya que su última actualización se llevó a cabo en el año 2012. ***(Ver anexo 10)*** • **Pitalito** Después de haber recibido el documento denominado "PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES" se efectúa la revisión del documento verificando que en este efectivamente se encuentra actualizado e incorporada la línea estratégica del POMCA del rio Guarapas "Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático"
7.	Apoyar a la Subdirección de Gestión Ambiental, realizando las visitas mensuales necesarias de asistencia técnica, desarrollando seguimiento al funcionamiento de los 209 sistemas sépticos de tratamiento de aguas grises, instalados en el área de influencia del POMCA del rio Guarapas.	Se apoyó a la subdirección de Gestión Ambiental realizando las visitas domiciliarias a los beneficiarios del sistema séptico de aguas grises. • **41 USUARIOS VISITADOS EN TOTALIDAD.** • **Pitalito**

		Vereda Monte bonito (4), Paraíso Acacos (3), Aguadas (1), Paraíso la Palma (1), La Sibila (1), Costa Rica (4), Resinas (2), Charguayaco (1), Santa Rita (1), Cabecera (1), La Guandinoza (1), Palmito (1), El Encanto (2), La Reserva (3), Santa Inez (1), Líbano (1), El Maco (1), Llano Grande (1) • **Palestina** Vereda Sinaí (3), San Isidro (2), Las Delicias (1), El Roble (1), Santa Barbara (4), • **(*Ver anexo 1)***
8.	Brindar apoyo a la subdirección de gestión ambiental, en la capacitación a cada uno de los beneficiarios en el proceso de mantenimiento preventivo a los 209 sistemas sépticos de tratamiento de aguas grises, instalados en el área de influencia del POMCA del rio Guarapas;	Para la ejecución de esta actividad se apoyó a la Subdirección de Gestión Ambiental realizando la capacitación sobre el proceso de mantenimiento preventivo a cada uno de los usuarios beneficiados del sistema séptico en las veredas: Monte bonito, Paraíso Acacos, Aguadas, Paraíso la Palma, La Sibila, Costa Rica, Resinas, Charguayaco, Santa Rita, Cabecera, La Guandinoza, Palmito,, El Encanto,, La Reserva, Santa Inez, Líbano, El Maco, Llano Grande, Sinaí, San Isidro, Las Delicias, El Roble y Santa Barbara. Primeramente se le da a conocer a cada beneficiario que el mantenimiento adecuado de un sistema séptico de aguas grises es fundamental para asegurar su funcionamiento eficiente y prolongar su vida útil, seguidamente se le explica que es de vital importancia realizar inspecciones al menos una vez al año con el fin de evaluar el sistema y detectar problemas tempranos, además de lo mencionado anteriormente deberá revisar la tapa del tanque séptico para asegurarse de que esté bien cerrada y no se presenten fugas o filtraciones en el área circundante con el fin de evitar la contaminación ambiental, generalmente es recomendable vaciar el tanque séptico cada 1 a 2 años, dependiendo del tamaño del tanque y la cantidad de aguas grises generadas dentro de cada vivienda (se les pregunta cuantas personas habitan la vivienda) y así mismo se determina cada cuanto deberá vaciar el pozo, finalmente se le recomienda a cada beneficiario que es importante evitar productos químicos agresivos: es decir, no usar detergentes, desinfectantes o productos químicos que puedan dañar las bacterias naturales del sistema ya que este trabaja bajo un proceso llamado anaerobio, así mismo deberá evitar tirar papel higiénico, toallas desechables, grasas o aceites en los desagües, ya que pueden obstruir el sistema, adicionalmente se recomienda limpiar las cajillas como lo es la trampa de grasas y caja de inspección ya que en estas dos cajillas se

		acumulan grandes cantidades de residuos que pueden obstruir el sistema, se da a conocer que el tiempo aproximado para el mantenimiento de estas es de 3 o 4 meses (dependiendo la cantidad de aguas grises que se generen y el número de personas que habiten la vivienda), lo mencionado anteriormente con el fin de asegurar un gran desempeño del sistema, prolongar su vida útil y así mismo evitar la generación de olores y proliferación de vectores que puedan afectar nuestra salud. ***(Ver anexo 2)***
9.	Entregar anexo a cada informe presentado registros fotográficos, actas de visita, georreferenciación de cada uno de los beneficiarios visitados durante la ejecución del contrato.	Se presenta informe con todo lo requerido durante el periodo en mención del 08 de diciembre al 30 de diciembre de 2024.

No.	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.	Presentar informes mensuales de avance en la ejecución física y financiera del contrato y radicar sus cuentas de cobro en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros 10 días calendario a su corte. Los informes deben contener los anexos de ayudas de memoria y/o actas de reunión y/o listados de asistencia, según corresponda, de las reuniones, eventos y/o demás actividades en los que participe, en el marco del cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Se presenta el quinto informe de actividades desarrolladas del 08 de diciembre al 30 de diciembre de 2024. se radica la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II, con los respectivos soportes de las actividades realizadas.
2.	Presentar un informe final consolidado de ejecución física del Contrato.	Se presenta el quinto informe de actividades desarrolladas en el periodo del 08 de diciembre al 30 de diciembre de 2024
3.	Participar en las reuniones técnicas relacionadas con el presente objeto contractual.	En el periodo en mención no se participó de reuniones técnicas.
4.	Disponer de computador para el desarrollo de las actividades propias del contrato.	Se dispone de computador portátil marca ASUS ***(Ver anexo 11)***


NO.	OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.	Cumplir con los programas ambientales internos de la CAM.	Se adopto el cumplimiento de los programas ambientales de la Corporación autónoma regional del Alto Magdalena.
2.	Realizar inducción sobre el sistema integrado de gestión de la CAM, durante	Se realizó de manera virtual la inducción del SG-SST y sistema integrado de

	máximo el primer mes de ejecución del contrato.	gestión durante el primer mes de ejecución del contrato. ARTÍCULO 2.2.4.6.11 DEC. 1072 DE 2015 ***(Ver anexo 12)***
3.	Adoptar la política de cero papeles, fomentar el uso de estrategias virtuales de comunicación para la difusión masiva y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión.	Se adoptó la política de cero papeles y demás programas de uso eficiente y ahorro de recursos, implementada por la CAM a través del Sistema Integrado de Gestión
4.	Disponer de los elementos de seguridad industrial que se requieran para adelantar las actividades propias del contrato.	Se conto con los elementos se seguridad como lo son tapabocas, guantes y desinfectante así mismo se tomaron todas las medidas de seguridad con el fin de asegurar la integridad física durante la ejecución de las diferentes actividades realizadas para dar cumplimiento al objeto contractual.
5.	Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, Art. 23, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018, Ley 1955 de 2019 y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales, según el caso.	Se dio estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en la Ley 1150 de Art. 23, decreto 780 de 2016, decreto 1273 de 2018, ley 1955 de 2019 y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP). El pago del mes de diciembre de 2024 ***(Ver anexo 13)***
6.	Carnet de vacunas esquema completo para tétano y Hepatitis B. (Personal que salga a campo) conforme al profesiograma de exámenes médico ocupacionales con vigencia máxima de 3 años.	Se cuenta con el carnet de la vacuna de la Hepatitis-B y Tétano así mismo se cuenta con los exámenes médicos ocupacionales. ***(Ver anexo 14)***

ANEXOS

1- Seguimiento a sistemas sépticos de aguas grises.
2- Registro fotográfico mas listado de asistencia sobre la capacitación a cada uno de los beneficiarios sobre el mantenimiento preventivo al sistema séptico.
3- Pantallazo más listado de asistencia sobre el encuentro virtual con el CMGRD de Palestina en donde se expuso el plan de formación.
4- Evidencia oficio radicado en la Alcaldía Municipal direccionado a la secretaria de planeación.
5- Registro fotográfico y acta de asistencia en la Alcaldía Municipal dentro de la oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente con la ingeniera Luz Marina.
6- Respuesta del oficio radicado en la alcaldía municipal de Pitalito
7- Registro fotográfico más listado de asistencia sobre capacitación llevada a cabo en el municipio de Palestina
8- Registro fotográfico más listado de asistencia sobre capacitaciones llevadas a cabo en municipio de Pitalito

9- Pantallazo de concertación para llevar a cabo capacitación con el grupo de brigadistas.
10- Pantallazo oficio radicado en la alcaldía municipal de palestina más respuesta.
11- Herramienta de trabajo
12- Formato de inducción
13- Pago de SSSS
14- Carnet de vacunas
15- Formato de retención en la fuente.
16- Certificado bancario



SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ
CC. 1.004.442.367 de Isnos Huila
Contratista

Anexo No. 1

(Seguimiento a los beneficiarios de los sistemas sépticos de aguas grises)

Nombre Beneficiario	Telefono	Medida Ambiental	Identificación beneficiario (CC. O NIT)	Municipio	Vereda	Coordenadas	
						X	Y
YOBANNY ASTUDILLO ERAZO	3105156497	Sistema Septico	83.040.584	PITALITO	MONTE BONITO	76°5´36"	1°54´58"
GUILLERMO LEÓN SAMBONI BUESAQUILLO	3227438304	Sistema Septico	12.227.430	PITALITO	MONTE BONITO	76°5´12"	1°54´28"
OLIVERIO IJAJI	3134767299	Sistema Septico	4.929.934	PITALITO	MONTE BONITO	76°5´24"	1°34´12"
REINALDO ASTUDILLO SANTIAGO	3142774554	Sistema Septico	12.235.473	PITALITO	MONTE BONITO	76°3´41"	1°31´34"
LUIS ARTURO ESPINOZA	3504261222	Sistema Septico	7.719.910	PITALITO	PARAISO ACACOS	76°2´11"	1°55´18"
WILLIAM CASTRILLÓN JOVEN	3125082258	Sistema Septico	17.657.083	PITALITO	PARAISO ACACOS	76°2´11"	1°55´18"
NOHEMI ORTIZ MEJÍA	3224804756	Sistema Septico	55.059.043	PITALITO	PARAISO ACACOS	76°2´11"	1°55´17"
ISABEL CHÁVEZ	3116818153	Sistema Septico	26.616.508	PITALITO	AGUADAS	76°5´32"	1°54´1"
MARINELA MARTÍNEZ TORRES	3125470617	Sistema Septico	36.290.204	PITALITO	PARAISO LA PALMA	76°1´36"	1°54´58"
HECTOR NEUTA OLYA	3118567083	Sistema Septico	12.227.482	PITALITO	LA SIBILA	76°2´19"	1°53´50"
JERALDIN NARVAEZ RODRIGUEZ	3204382064	Sistema Septico	1.003.819.428	PITALITO	COSTA RICA	76°2´25"	1°45´57"
AMPARO CARRILLO MONROY	3184361013	Sistema Septico	36.271.779	PITALITO	COSTA RICA	76°2´25"	1°46´13"
JAIRO ARIAS HERRERA	3212050710	Sistema Septico	12.276.796	PITALITO	COSTA RICA	76°2´22"	1°46´17"
SOL MARÍA VERA RUIZ	3193526873	Sistema Septico	36.272.468	PITALITO	COSTA RICA	76°2´21"	1°46´15"
YOLANDA MUÑOZ PIAMBA	3186243078	Sistema Septico	52.460.564	PITALITO	RESINAS	76°1´55"	1°45´13"
ERIKA MILENA ALMARIO LÓPEZ	3185799585	Sistema Septico	1.083.906.666	PITALITO	RESINAS	76°1´56"	1°45´13"
ALFREDO RUIZ CASTRO	3133473050	Sistema Septico	12.227.793	PITALITO	CHARGUAYACO	76°2´30"	1°47´00"
FREDY MUÑOZ CRUZ	3202464910	Sistema Septico	83.182.401	PITALITO	SANTA RITA	76°1´9"	1°47´45"
MELBA TRUJILLO MURCIA	3102508359	Sistema Septico	36.279.610	PITALITO	CABECERA	76°9´44"	1°48´60"
GENTIL RUIZ ZEMANATE	3124002493	Sistema Septico	12.234.560	PITALITO	LA GUANDINOZA	76°10´33"	1°47´28"
LEONEL MALES ASTUDILLO		Sistema Septico	4.619.870	PITALITO	PALMITO	76°14´2"	1°44´33"
ESTER MELINA GALINDEZ	3115008802	Sistema Septico	36.275.599	PITALITO	EL ENCANTO	76°10´6"	1°44´11"
ESTELA CIAS GRANDES	3202306439	Sistema Septico	1.131.534.385	PITALITO	EL ENCANTO	76°10´13"	1°44´11"
ARLEY FERNANDO ZUÑIGA	3192644042	Sistema Septico	1.083.895.741	PITALITO	LA RESERVA	76°58´54"	1°51´19"
JOSÉ DIVO GARAY ROJAS	3105972783	Sistema Septico	14.257.209	PITALITO	LA RESERVA	76°58´56"	1°51´19"
JESÚS ALFONSO NIETO	3108164151	Sistema Septico	12.232.649	PITALITO	LA RESERVA	76°58´59"	1°51´22"
MERCEDES IJAJI VALENCIANO		Sistema Septico	36.285.864	PITALITO	SANTA INEZ	76°8´1"	1°48´53"
JUAN CARLOS FIGUERO AVILLA	3126803389	Sistema Septico	1.081.699.782	PALESTINA	SIANI	76°9´2"	1°42´34"
ELICENIA DÍAZ VARGAS	3105678409	Sistema Septico	26.554.491	PALESTINA	SIANI	76°9´26"	1°42´30"
LEIDER JAIR CARDONA FIGUEROA	3146485719	Sistema Septico	1.081.700.211	PALESTINA	SINAI	76°9´20"	1°42´34"
LEONOR CAMACHO COY	3115711445	Sistema Septico	26.553.236	PALESTINA	SAN ISIDRO	76°8´39"	1°43´11"
MARÍA CECILIA HERNÁNDEZ	3213518196	Sistema Septico	26.553.353	PALESTINA	SAN ISIDRO	76°8´32"	1°43´9"
MARTIN JAVIER LUNA CORREA	3144782202	Sistema Septico	12.198.137	PALESTINA	LAS DELICIAS	76°7´53"	1°42´23"
DELFIN IMBACHI	3107907253	Sistema Septico	4.632.197	PALESTINA	ROBLE	76°6´39"	1°41´18"
LUIS ALBERTO GONZÁLEZ	3209514773	Sistema Septico	12.232.083	PALESTINA	SANTA BARBARA	76°7´21"	1°43´1"
JUAN JIMÉNEZ PEÑA	3228993592	Sistema Septico	12.226.468	PALESTINA	SANTA BARBARA	76°7´21"	1°44´7"
LUZ MIRIAM ORTEGA ANACONA	3209614773	Sistema Septico	26.282.422	PALESTINA	SANTABARBARA	76°7´21"	1°43´41"
EFREN ANACONA MUÑOZ	3124059663	Sistema Septico	12.255.886	PALESTINA	SANTABARBARA	76°7´6"	1°43´34"
DORIS QUINAYAS QUIÑONES	3124151339	Sistema Septico	36.295.222	PITALITO	LIBANO	76°12´22"	1°49´22"
GERARDO SILVA TREJOS	3128300207	Sistema Septico	12.230.025	PITALITO	EL MACO	76°04´42"	1°51´10"
OVER SAMBONI CAICEDO		Sistema Septico	12.263.505	PITALITO	LLANO GRANDE	76°06´21"	1°86´49"

VISITA No. 155

FECHA:	16 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Monte Bonito– Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y – Guillermo León Sambony Buesaquillo usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5´12" Y: 1°54´28"

El día lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Guillermo León con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el señor Guillermo manifiesta que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor Guillermo realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 16-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** Monte bonito

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Guillermo leon Sambony Bocanegra	**Cedula o Nit:** 12.227.430	
Dirección: Vda Monte Bonito	**Teléfono:** 3227933302	**Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: Monserrate	**Área Total del Predio:**	**Coord: X:** 76° 5' 12"	**Y:** 1° 54' 28"

Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			

Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia lunes 16 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda del Beneficiario Guillermo leon sambony con el Fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM durante la visita se logro evidenciar que el sistema esta en optimas condiciones. Estando en el predio donde se construyo dicho sistema el señor Guillermo manifiesta que desde el dic de su instalacion no presenta ningun tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tuberia y tampoco a realizado el debido y optimo mantenimiento: este sistema unicamente trata aguas grises asi como se lo indicaron desde un inicio; el sistema se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Guillermo que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasa, ya que manifiesta que desde su instalacion no ha realizado este proceso por ende a este tiempo la caja ya deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no debera utilizar ningun tipo de jabon o quimicos los cuales puedan alterar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobios, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el Fin de obtener un mejor desempeño y asi salvaguardar su vida util.

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Guillermo	**Nombre de quién realiza la visita:** Hubard Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 156

FECHA:	16 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Monte Bonito – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Yobanny Astudillo – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5´36" Y: 1°54´58"

El día lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Yobanny Astudillo con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su hija María José Astudillo.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que este no se encuentra en funcionamiento, la señorita María José manifiesta que no se encuentra operando debido a que cuando lo estaban construyendo no se percataron que la tubería de la vivienda estaba mucho más abajo (cero pendiente) de donde se construyó el pozo séptico, en su momento se logró utilizar la caja de inspección y trampa de grasas pero días después se dieron cuenta que estas se llenaban muy rápido de aguas lluvias ya que se construyeron en baja pendiente, el señor Yobanny optó por construir un pozo séptico convencional ya que la señorita María José manifiesta que los primeros días vertiendo las aguas grises a campo abierto generaba olores desagradables y asimismo proliferación de vectores.

Cómo conclusión de esta visita se tiene que la inadecuada construcción del sistema séptico de aguas grises donado por la CAM el señor Giovanni optó por construir un pozo séptico convencional con el fin de disminuir la carga contaminante al medio ambiente ya que estas aguas pueden contener nutrientes como nitrógeno y fósforo, que al entrar en cuerpos de agua pueden provocar eutrofización, causa un crecimiento excesivo de algas que reduce el oxígeno disponible para otras formas de vida acuática, las aguas grises pueden contener bacterias y virus que pueden ser perjudiciales para la salud humana y animal además de ello se le explica que las aguas grises que se filtran en el suelo sin tratamiento pueden alterar la calidad del suelo y afectar la flora local, posteriormente se da conocer que la acumulación de aguas grises puede generar malos olores lo cual no sólo es desagradable sino también puede indicar la presencia de bacterias patógenas. Finalmente se logre evidenciar que la primera tapa del pozo séptico se encuentra a un lado y que dentro de la primera cajilla se encuentran grandes cantidades de residuos no aprovechables.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 16-12-2024	**Municipio:** Pitalito		**Vereda:** Monte Bonito
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Yobanny Astudillo Garzo			**Cedula o Nit:** 83.040.384
Dirección: Vda Monte Bonito	**Teléfono:** 3105156477		**Correo electrónico:**
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: El Mirador	**Área Total del Predio:**		**Coord: X:** 76° 5' 36" **Y:** 1° 54' 55"
Asistencia Técnica	**Ambiental:**	**Social:**	**Productiva:** **Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico		
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento		

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Yobanny Astudillo con el fin de dar le seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM, la cual la recibe su hija Maria Jose Astudillo.

Estando en el predio en donde se construyo dicho sistema se logra evidenciar que no se encuentra en funcionamiento, la señorita Maria Jose manifiesta que no esta operando debido a que cuando lo estaban construyendo no se percataron de la tuberia de la vivienda estaba muy abajo de donde se construyo el pozo septico, en su momento se logro utilizar el sistema pero dias despues se dieron cuenta que el pozo se lleno de aguas lluvias, el señor Yobanny opto por construir un pozo convenc

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Como conclusión de esta visita se tiene que debido a la inadecuada construcción del sistema septico el cual fue donado por la CAM el señor Yobanny opto por construir un pozo convencional con el fin de disminuir la carga contaminante al medio ambiente.

Se logro evidenciar que la primera tapa del pozo se encuentra a un lado, dentro del pozo se encuentran residuos no aprovechables.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Maria Jose Astudillo	**Nombre de quién realiza la visita:** Melena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Maria Jose Astudillo.	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 157

FECHA:	16 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Monte Bonito – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Oliveiro Ijaji –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5´24" Y: 1°34´12"

El día lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Oliverio Ijaji con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe el beneficiario junto a su hija Maricela Ijaji.
Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el beneficiario manifiesta que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor Oliverio y a la señora Maricela realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 16 - 12 - 2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** Montebonito	
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Oliveno Jiaji		**Cedula o Nit:** 4.929.934	
Dirección: Vda Monte bonito	**Teléfono:** 3134769249	**Correo electrónico:**	
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: El Mirador.	**Área Total del Predio:** 2.	**Coord:** X: 76° 5' 24"	Y: 1° 54' 12"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Oliveno Jiaji con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la alcaldia. La visita la recibe el beneficiario junto con su hija Marcela Jiaji. estando en el predio en donde se instalo dicho sistema se logra evidenciar que este se encuentra en funcionamiento, el señor Oliveno manifiesta que desde el dia de su instalación no ha presentado ningun tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tuberia y tampoco ha realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema unicamente trata aguas grises como se lo explicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar caseta donde esta el sistema logrando afirmar que este se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Oliveno realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasa ya que manifiesta que desde el dia de su instalación no ha realizado este proceso, por ende ya este tiempo estas ya han de contener grandes cantidades de asentamientos los cuales pueden obstruir el sistema, durante su mantenimiento no deberá utilizar ningun tipo de jabon o quimico ya que estos afectan los microorganismos activos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi mismo sobreexcluir su vida util

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Marcela Isaji	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Marcela Isaji	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No.158

FECHA:	16 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Monte Bonito – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y – Reinaldo Astudillo Santiago usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°3´41" Y: 1°31´34"

El día lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Reinaldo con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado por la CAM, la visita la recibe su esposa Saturia Erazo.
Durante la visita se logra evidenciar que este se encuentra en funcionamiento, la señora Saturia manifiesta que hay días en donde presenta olores y ploriferacion de vectores no obstante afirma que de resto no ha presentado ningún otro inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido mantenimiento , este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo recomendaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema afirmando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a la señora Saturia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que desde el día de instalación no ha realizado este proceso por ende a este tiempo ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, así mismo se le recomiendan forrar el pozo séptico con plástico y sellarlo con tierra con el objetivo de qué no se sigan presentando olores desagradables y vectores, finalmente se le recuerda que durante su mantenimiento no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan afectar o alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 16-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** Monte Bonito

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Reinaldo Astudillo Santiago		**Cedula o Nit:** 12.235.473
Dirección: Vda Monte Bonito	**Teléfono:** 3142774554	**Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: La Heredad		**Área Total del Predio:**	**Coord: X:** 76° 3' 41"	**Y:** 1° 51' 34"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** √	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Reinaldo Astudillo con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado he instalado por la CAM. La visita la recibe su esposa Sativa Erazo.

Durante la visita se logra evidenciar que el sistema se encuentra en funcionamiento, la señora Saturia manifiesta que hay dias donde presentan olores no obstante afirma que desde el dia de su instalación no ha presentado ningun otro tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el mantenimiento, este sistema unicamente trata aguas grises, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema destacando que se encuentra en optimas condiciones funcionales

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la señora saturia que es de gran importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta que desde el dia de su instalación no ha realizado este proceso por ende a este tiempo estas deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que debera forrar el pozo septico con plastico y sellarlo con tierra con el fin de que los gases provenientes del mismo no escapen, finalmente se le recuerda que durante su mantenimiento no debera utilizar ningun tipo de jabón o quimico que puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y un mayor cuidado y vida util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Sativa Erazo	**Nombre de quién realiza la visita:** Hilenci Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Sativa Erazo	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 159

FECHA:	16 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Aguadas – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Isabel Chávez – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°5´32" Y: 1°54´1"

El día lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Isabel Chavez con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su familiar Herney Muñoz.
Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el señor Herney manifiesta que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor Herney quien es la persona que recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 16-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** Aguadas

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Isabel Chavez		**Cedula o Nit:** 26.616.508
Dirección: Vda Aguadas	**Teléfono:** 3116818153	**Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: Diamante		**Área Total del Predio:**	**Coord: X:** 76° 5' 32" **Y:** 1° 54' 1"	
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento.			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Isabel Chavez con el Fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM, la visita la recibe su familiar Henry Muñoz.
Estando en el predio donde se construyo dicho sistema el señor Henry Muñoz manifiesta que desde el dia de su instalacion no presenta ningun tipo de inconvenientes, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y optimo mantenimiento, este sistema unicamente tiene aguas grises asi como se vio indicado desde un inicio; El sistema se encuentra en optimas condiciones FISICAS.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Henry muñoz que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasas ya que manifiesta que desde su instalacion NO ha realizado este proceso dentro de este tiempo las cuales ya deben contener grandes cantidades de sedimentos, los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento No deben utilizar ningun tipo de jabon o quimicos ya que estos pueden alterar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan todo un proceso llamado anaerobia, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el Fin de obtener un mejor desempeño y asi sobreguardar su vida util.

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Herney Muñoz	**Nombre de quién realiza la visita:** Helena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Herney Muñoz	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 160

FECHA:	16 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Paraíso Acacos – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Luis Arturo Espinoza – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°2´11" Y: 1°55´18"

El día lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Luis Arturo Espinoza con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM. Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que este no se encuentra operando, el señor Luis manifiesta que no lo ha puesto en uso debido a que no ha logrado adecuar la zona de los baños por motivos económicos, actualmente vierte las aguas grises a campo abierto por medio de tubería. Finalmente se procede a revisar cada parte del sistema denotando que éste se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor Luis poner en funcionamiento el sistema ya que estas aguas pueden contener nutrientes como nitrógeno y fósforo, que al entrar en cuerpos de agua pueden provocar eutrofización, causa un crecimiento excesivo de algas que reduce el oxígeno disponible para otras formas de vida acuática, las aguas grises pueden contener bacterias y virus que pueden ser perjudiciales para la salud humana y animal además de ello se le explica que las aguas grises que se filtran en el suelo sin tratamiento pueden alterar la calidad del suelo y afectar la flora local, posteriormente se da conocer que la acumulación de aguas grises puede generar malos olores lo cual no sólo es desagradable sino también puede indicar la presencia de bacterias patógenas

.

Finalmente se le recuerda al señor Luis Arturo que los sistemas donados por la CAM están diseñados únicamente para tratar aguas grises ya que trabajan bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabajan con microorganismos los cuales se pueden ver afectados debido a los diferentes jabones provenientes de la cocina por ende es de vital importancia no conectar estas aguas, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y así mismo sobre guardar su vida útil, además de ello deberá realizar el debido y constante mantenimiento general al sistema.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 16-12-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Paraiso Acaico.	
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Luis Arturo Espinoza		Cedula o Nit: 7.719.990	
Dirección: Vda Paraiso Acaico	Teléfono: 3501261222	Correo electrónico:	
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: Rusina	Area Total del Predio: 2.	Coord: X: 76° 2'11"	Y: 1° 55' 18"
Asistencia Técnica: Ambiental: ✓	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio: Sistema septico			
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento.			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia Viernes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Luis Arturo con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado he instalado por la CAM.

Estando en el predio en donde se construyo dicho sistema se logra evidenciar que este no se encuentra averiado, el señor Luis manifiesta que no lo ha usado en vio debido a que no ha logrado adecuar la zona de los baños, Actualmente vierte las aguas grises a campo abierto por medio de tuberia.

Finalmente se procede a revisar cada parte del sistema constatando que este se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Luis poner en funcionamiento el sistema ya que al verter las aguas grises a campo abierto y sin tratamiento pueden afectar la calidad del suelo y la fluia local, posteriormente se da a conocer que la acumulacion de aguas grises puede generar malos olores lo cual no solo es desagradable sino tambien puede indicar la presencia de bacterias patogenas, adicionalmente se le recuerda que una vez tenga en funcionamiento el sistema no debera utilizar durante su mantenimiento general ningun tipo de jabon o quimico que puedan afectar las microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso biologico anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi mismo sobrepasar su vida util.

***Nota:** En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Luis Arturo Espinosa	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez.
Firma de quién recibe la visita: 7710991	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 161

FECHA:	16 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Paraíso Acacos– Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Willian Castrillón Joven – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°2´11” Y: 1°55´18”

El día lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario William Castrillón con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe el beneficiario junto a su esposa Adriana.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el beneficiario manifiesta que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, el señor William y la señora Adriana afirman que realizan el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas, hasta el momento no han realizado el mantenimiento al pozo séptico ya que aún no cumple con su tiempo de uso para realizar este proceso, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor William que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 16 - 12 - 2021	Municipio: Pitalito	Vereda: Paraiso Arcos

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: William Castrillon Joven		Cedula o Nit: 17.657.083
Dirección: Vda Paraiso Arcos	Teléfono: 3123082258	Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio:	Área Total del Predio:	Coord: X: -76° 2' 11" Y: 1° 55' 18"

Asistencia Técnica	Ambiental: ✓	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia Jueves 16 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda de el beneficiario William Castrillón con el Fin de poder darle seguimiento y poder comprobar el funcionamiento del sistema septico que fue donado por la CAM.
Estando en el predio del beneficiario donde se construyo dicho sistema el señor William manifiesta que desde el dia de su instalacion no presento ningun tipo de inconveniente, No ha realizado modificaciones en la tuberia y tampoco a realizado el debido y optimo mantenimiento. Este sistema unicamente hacia aguas grises asi como se lo indicaron desde un inicio; el sistema se encuentra en optimas condiciones Fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor William que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasas ya que manifiesta que desde su instalacion No ha realizado este proceso por ende ha este tiempo las cajillas ya deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento No deberá utilizar ningun tipo de jabon o quimicos los cuales puedan alterar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio lo mencionado anteriormente se debe realizar con el Fin de obtener un mejor desempeño y asi sobreguardar su vida Util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
William Castrillon Joven	Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: 17657083.	Firma de quién realiza la visita:

VISITA No. 162

FECHA:	16 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Paraíso Acacos – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Nohemi Ortiz Mejia – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°2´11" Y: 1°55´17"

El día lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Nohemí Ortiz con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su familiar Adriana.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, su familiar manifiesta que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, la señora Adriana afirma que la señora Nohemí realiza el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas, hasta el momento no ha realizado el mantenimiento al pozo séptico ya que aún no cumple con su tiempo de uso para realizar este proceso, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a la señora Adriana quien es la persona que recibe la visita que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 16-12-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Paraiso Arcos

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Nohemi Ortiz Mejia	Cedula o Nit: 55.059.043
Dirección: Vda Paraiso Arcos	Teléfono: 3224804756 Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: La Mejia	Área Total del Predio: 3	Coord: X: 76° 2' 11"	Y: 1° 55' 19"	
Asistencia Técnica	Ambiental: ✓	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	sistema septico			
Objetivo de la Visita:	seguimiento al funcionamiento.			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Nohemi Ortiz con el fin de dar seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM durante la visita se logro evidenciar que el sistema esta en optimas condiciones. Estando en el predio donde se realizo construyo el sistema, la señora Nohemi manifiesta que desde el dia de su instalacion no presento ningun tipo de inconveniente que no ha realizado ningun tipo de modificaciones en la tuberia y no a realizado el debido y optimo mantenimiento este sistema unicamente hace aguas grises asi como se indicaron desde un inicio; el sistema se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la señora Nohemi que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasas ya que manifiesta que desde su instalacion no ha realizado este proceso por ende a este tiempo las cajillas ya deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no deben utilizar ningun tipo de jabon o quimico los cuales pueden alterar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anerobio lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi sobregardar su vida util.

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
Luis Miguel Coytrillon	Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**
Luis Miguel coytrillon.	

VISITA No. 163

FECHA:	16 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Paraíso La Palma– Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Marinela Martínez Torrez–usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°1´36" Y: 1°54´58"

El día lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Marinela Martínez con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su esposo Mario Mora.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que este se encuentra en funcionamiento, adicionalmente se logra observar que la trampa de grasas, la caja inspección y el pozo séptico se encuentran destapados, el pozo séptico tiene plántulas llamadas buchón, el señor Mario afirma que hace unos meses atrás presentaba olores desagradables y que por ende optó por sembrar dichas plántulas en el pozo séptico con el fin de controlar estos olores, la familia Morales no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y constante mantenimiento, el sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio.

Se le recomienda al señor Mario tapar la caja de inspección, trampa de grasas y pozo séptico ya que están llenos por el agua lluvia ya que este sistema está construido en un predio con media pendiente asimismo se le recomienda que una vez tenga tapado el sistema y haya retirado las plántulas deberá tapar el pozo séptico con plástico y sellarlo con tierra con el fin de qué los gases no escapen, el proceso antes mencionado reducirá la cantidad de vectores presentes actualmente.

Deberá realizar el debido y constante mantenimiento general al sistema séptico sin ningún tipo de jabón o químico que puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

SIG / cam ¡Cuida la naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 16-12-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Paraiso la Palma	
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Mariela Martinez Torres		Cedula o Nit: 36.290.204	
Dirección: Vda Paraiso la Palma	Teléfono: 3135470617	Correo electrónico:	
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: Villa Nazareth	Área Total del Predio: 2	Coord: X: 76° 1' 36"	Y: 1° 54' 58"
Asistencia Técnica: Ambiental: V	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio: Sistema septico			
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Mariela con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM, la visita la recibe su esposo Mario Mora Jacobo.

Durante la visita se logra evidenciar que el sistema se encuentra en funcionamiento adicionalmente se logra observar que la trampa de grasas caja de inspeccion y pozo septico se encuentran destapados, el pozo septico tiene plantulas de buchon, el señor Mario afirma que estaba presentando olores desagradables y por ende opto por cambiar dichas plantulas, no ha realizado mantenimiento al sistema, no ha realizado modificaciones en la tuberia, cada parte del sistema se encuentra en optimas condiciones fisicas, este sistema unicamente trata aguas

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Mario tapar la caja de inspeccion, trampa de grasas y pozo septico ya que estan colapsados por el agua lluvia, se le recomienda que una vez tenga tapado el sistema y haya retirado las plantulas tapar el pozo septico con plastico y sellarlo con tierra con el fin de que los olores se evapen, asi mismo se recalca la cantidad de vectores presentes actualmente.
Debera realizar el debido y constante mantenimiento general al sistema septico sin ningun tipo de jabon o quimicos que puedan afectar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.
lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi mismo salvaguardar su vida util

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Mario Mora Jacobo.	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Mario Mora Jacobo.	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 164

FECHA:	16 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	La Sibila – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Hector Neuta Olya – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°2´19” Y: 1°53´50”

El día lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Hector Neuta con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su familiar Andrés Fernando.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que no se encuentra en funcionamiento, el señor Andres manifiesta que cuando salieron beneficiarios de este proyecto ya contaban con un pozo séptico por ende está esperando que termine la vida útil de su actual pozo para así poder utilizar el que donó la CAM.

Se le recomienda al señor Andres dar uso al sistema séptico donado por la CAM una vez su pozo actual haya cumplido con su vida útil, adicionalmente se le recuerda que estos sistemas son diseñados únicamente para tratar aguas grises de modo que sólo tratará las aguas provenientes de la ducha, lavamanos y sanitario. Una vez tenga funcionamiento el sistema deberá realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas con el fin de qué las grandes cantidades de sedimentos represados en ellas no obstruyan el sistema, finalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar o afectar los microorganismos naturales de este ya que estos sistemas trabajan bajo un proceso llamado anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 16-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** La Dibila

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Hector Neuta Olaya		**Cedula o Nit:** 12.227.482
Dirección: Vda La Dibila	**Teléfono:** 3118557083	**Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: Cayumbrera	**Área Total del Predio:** 1	**Coord:** X: 76° 2' 19"	Y: 1° 53' 30"	
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento				

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia lunes 16 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Hector con el fin de dar seguimiento al funcionamiento del sistema septico, la visita la recibe su familiar Andres terminó primero.

Durante la visita se logra evidenciar que el sistema no se encuentra en funcionamiento, el señor Andres manifiesta que cuando su familiar Hector, titular beneficiario del sistema, contaba con un pozo septico convencional construido por el mismo, de propiedad a revisar cada parte del sistema septico denotando que este se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Andres que es muy importante poner en funcionamiento el sistema septico de agua gris donado por la CAM una vez termine su vida util del actual pozo, igualmente se le recuerda que estos sistemas son unicamente diseñado para tratar aguas grises, de modo que solo trata aguas provenientes de la ducha, sanitario y lavamanos. Una vez tenga en funcionamiento dicho sistema deberá realizar el debido y constante mantenimiento con el fin de que los sedimentos obstruidos en la rampa de grasas y caja de inspección no obstruyan el sistema, durante su mantenimiento no deberá utilizar ningun tipo de jabon quimico que afecten alteren los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi mismo salvaguardar su vida util.

***Nota:** En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	**Nombre de quién realiza la visita:**
Andres Fernando Jimenez	Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**
Andres Fernando J.	Milena R. S.

VISITA No. 165

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Costa Rica – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Amparo Corillo Monroy –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°2´25” Y: 1°46´13”

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Amparo Carrillo con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su hijo Cristian David Valenzuela.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el señor Cristian manifiesta que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor Cristian realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384, Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Costa Rica

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Amparo Camilo Monroy		Cedula o Nit: 36.271.779
Dirección: Vda Costa Rica	Teléfono: 3134361013	Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: La Acuitiva		Área Total del Predio:	Coord: X: 76° 2' 25" Y: 1° 46' 13"	
Asistencia Técnica	Ambiental: V	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	Sistema Septico			
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia Viernes 13 de diciembre del Presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Amparo Camilo con el Fin de darle seguimiento al funcionamiento de sistema septico donado por la CAM, la visita la recibe su familiar Cristian Valenzuela.
Estando en el predio donde se construyo dicho sistema el señor Cristian manifiesta que desde el dia de su instalacion no presentado ningun tipo de inconvenientes, no ha realizado modificaciones en la tuberia y tampoco ah realizado el debido y optimo mantenimiento, este sistema unicamente trae aguas grises asi como se indicaron desde un inicio, este sistema se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

se le recomienda al señor Cristian que es de gran importancia realizar el debido y optimo mantenimiento a la caja de inspecion y trampa de grasa, ya que manifiesta que desde su instalacion no ha realizado este proceso por ende ha este tiempo la caja ya deben contener grandes cantidades de sedimento los cuales pueden obstruir el sistema. Adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no debera utilizar ningun tipo de jabon o quimico los cuales pueden alterar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el Fin de obtener un mejor desempeño y asi sobreguardar su vida util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Cristian David Valenzuela	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Cristian David Valenzuela	Firma de quién realiza la visita:

VISITA No. 166

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Costa Rica – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Yeraldin Narváez Rodriguez –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°2´25" Y: 1°45´57"

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Yeraldin Narváez con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su familiar Rómulo Calderón. Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el señor Rómulo manifiesta que desde el día de su instalación los actuales propietarios de la vivienda no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor Rómulo quien es la persona quien recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	**Municipio:** Pitalito		**Vereda:** Costa Rica	
INFORMACIÓN GENERAL				
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Yaoldin Nombel Rodriguez			**Cedula o Nit:** 1003819428	
Dirección: Vda Costa Rica	**Teléfono:** 3204382064		**Correo electrónico:**	
INFORMACIÓN DEL PREDIO				
Nombre del Predio: El Rincon	**Área Total del Predio:**		**Coord:** X: 76° 2' 25"	Y: 1° 45' 57"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** V	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento				

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia viernes 13 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hasta la vivienda de la beneficiaria Yaoldin Nombel con el fin de dar seguimiento al funcionamiento del sistema septico dado por la CAM, la visita la recibe su familiar Romulo.
Estando en el predio donde se construyo dicho sistema, el señor romulo nos manifiesta que desde el dia de su instalacion no se ha presentado ningun tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tuberia y tampoco a realizado el debido y optimo mantenimiento, este sistema unicamente mira agua gris asi como se lo instalaron desde un inicio, el sistema se encuentra en optimas condiciones

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Romulo que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasa ya que manifiesta que desde su instalacion no ha realizado este proceso por ende ha este tiempo las cajas ya deben contener gran cantidad de sedimento los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no deben utilizar ningun tipo de jabon o quimicos los cuales puedan afectar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan para un proceso llamado anaerobio lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi salvaguardar su vida util.

***Nota:** En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 167

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Costa Rica – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Jairo Arias Herrera – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°2´22” Y: 1°46´17”

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Jairo Arias con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su familiar Santiago Muñoz.

Durante la visita se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, su familiar manifiesta que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises, así como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema denotando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a su familiar que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** Costa Rica	
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Jairo Arias Herrera		**Cedula o Nit:** 12.276.796	
Dirección: La toma	**Teléfono:** 3217050710	**Correo electrónico:**	
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: La toma	**Área Total del Predio:**	**Coord: X:** 76° 2' 22'' **Y:** 1° 46' 17''	
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:** **Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico		
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento		

DESARROLLO DE LA VISITA

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Jairo Arias con el fin de dar seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su familiar Santiago Muñoz.

Durante la visita se logra evidenciar que el sistema se encuentra en funcionamiento, el joven Santiago manifiesta que desde el dia de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido mantenimiento, este sistema actualmente hasta ahora y como se le indicaron desde un inicio. No se logra evidenciar el estado físico de cada parte del sistema ya que estan por la parte inferior con tierra.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Santiago que es muy importante realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta que desde el dia de su instalación no ha realizado este proceso, por ende en este tiempo estas cajitas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan afectar o alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y así mismo sobrecargarlo su vida útil.

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Santiago Muñoz	**Nombre de quién realiza la visita:** Helena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 168

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Costa Rica – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Sol María Vera Ruiz – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°2´21" Y: 1°46´15"

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Sol María Vera con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM.

Durante la visita se logra evidenciar que el sistema no se encuentra en funcionamiento, la señora Sol manifiesta que no lo tienen uso debido a que tuvo que mudarse de vivienda ya que el predio en donde tiene su vivienda esta con alto riesgo por deslizamiento, no obstante cabe resaltar que los dos años que la señora Sol le dio uso al sistema séptico de aguas grises no presentó ningún tipo de inconveniente, en ese entonces no realizó modificaciones en la tubería e hizo caso a lo recomendado lo cual era conectar únicamente las aguas grises provenientes de su vivienda.

Cómo conclusión de esta visita se tiene que gracias a la donación del sistema séptico de aguas grises la señora Sol María en su momento le dio uso y asimismo disminuyó la carga contaminante al medio ambiente ya que manifiesta que antes de salir beneficiaria de este gran proyecto vertía las aguas grises a campo abierto lo cual provocaba que se presentara proliferación de vectores y asimismo olores desagradables.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Costa Rica

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Sol Maria Vera Ruiz		Cedula o Nit: 36.272.168
Dirección: Vda Costa Rica	Teléfono: 3193526893	Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: Finca la esperanza	Área Total del Predio: 1	Coord: X: 76° 2' 21"	Y: 1° 46' 15"	
Asistencia Técnica	Ambiental: ✓	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	sistema septico			
Objetivo de la Visita:	seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia viernes 13 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Sol Maria con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado he instalado por la CAM

Durante la visita se logro evidenciar que el sistema no se encuentra en funcionamiento, la señora Sol manifiesta que no lo tiene en funcionamiento debido a que tuvo que mudarse de vivienda ya que su predio estaba con alto nivel de deslizamiento, no obstante manifiesta que los dos años que lo utilizo no presento ningun tipo de inconveniente, no realizo modificaciones en la tuberia, este sistema unicamente recibe aguas grises tal como se le indicaron desde un inicio. finalmente se procede a revisar cada parte del sistema detectando que este se encuentra...

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Como conclusión de esta visita se tiene que gracias a la donación del sistema septico de aguas grises donado por la CAM. la señora Sol Maria en su momento le dio uso y con mismo disminuyo la carga contaminante al medio ambiente ya que estas aguas pueden contener humedad como nitrogeno y fosforo que al entrar en cuerpos de agua pueden provocar eutrofizacion, causa un crecimiento excesivo de algas que reduce el oxigeno disponible para otras formas de vida acuaticas. la señora Sol afirma que antes de dar beneficiaria de este sistema vertia las aguas grises a campo abierto, manifiesta asimismo que la planificacion de vectores y los olores era una situación que no pudo controlar hasta que instalo el sistema donado por la CAM.

***Nota:** En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Solmaria	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rochuet
Firma de quién recibe la visita: Solmaria	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 169

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Resinas – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Yolanda Muñoz Piamba –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°1´55” Y: 1°45´13”

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Yolanda Muñoz con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe la señora Yolanda Junto a su esposo Didio.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que este se encuentra en funcionamiento, La señora Yolanda y su esposo manifiestan que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a la beneficiaria y a su esposo que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** Regueros

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Yolanda Muñoz Piamba		**Cedula o Nit:** 52.460.569
Dirección: El Tunel	**Teléfono:** 3156493098	**Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: Los Rosales	**Área Total del Predio:** 2	**Coord:** X: 76° 1' 55" Y: 1° 45' 13"

Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema séptico.			

Objetivo de la Visita:

DESARROLLO DE LA VISITA

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Yolanda Muñoz, con el fin de poder darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado por la CAM, durante la visita se logro evidenciar que el sistema esta en optimas condiciones. Estando en el predio en donde se construyo dicho sistema la señora Yolanda Muñoz manifiesta que desde el día de su instalación no presento ningun tipo de inconveniente. No ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco a realizado el debido y optimo mantenimiento; este sistema unicamente ha recibido aguas grises asi como se indicaron desde un inicio; el sistema se encuentra en optimas condiciones FISICAS.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la señora Yolanda que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y ramal de grasas ya que manifiesta que desde su instalación no ha realizado este proceso. Por ende ya este tiempo las cajillas ya deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no deberá utilizar ningun tipo de jabón o quimico los cuales puedan alterar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan dentro del sistema llamado anaerobio lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi salvaguardar su vida util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Yolanda Muñoz Piamba	**Nombre de quién realiza la visita:** Mabenel Rocheyer
Firma de quién recibe la visita: Yolanda Muñoz Piamba	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 170

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Resinas – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Erika Milena Almario – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°1´56" Y: 1°45´13"

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Erika Milena con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM. Durante la visita se logra evidenciar que el sistema no se encuentra en funcionamiento, la señora Erika manifiesta que no ha contado con el tiempo de unir las tuberías, actualmente vierte las aguas provenientes del sanitario, ducha, lavamanos y cocina a campo abierto por medio de tubería. Finalmente se procede a revisar cada parte del sistema denotando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se deja un compromiso con la señora Erika el cual es poner en funcionamiento el sistema séptico de aguas grises en un plazo de cumplimiento de una semana.

Se le recomienda a la señora Erika que es muy importante poner en funcionamiento el sistema ya que al vertir las aguas grises provenientes de su vivienda a campo abierto está provocando una alta contaminación al medio ambiente ya que estas aguas pueden contener nutrientes como nitrógeno y fósforo, que al entrar en cuerpos de agua pueden provocar eutrofización, causa un crecimiento excesivo de algas que reduce el oxígeno disponible para otras formas de vida acuática, las aguas grises pueden contener bacterias y virus que pueden ser perjudiciales para la salud humana y animal además de ello se le explica que las aguas grises que se filtran en el suelo sin tratamiento pueden alterar la calidad del suelo y afectar la flora local, posteriormente se da conocer que la acumulación de aguas grises puede generar malos olores lo cual no sólo es desagradable sino también puede indicar la presencia de bacterias patógenas .

Finalmente se le recuerda a la señora que los sistemas donados por la CAM están diseñados únicamente para tratar aguas grises ya que trabajan bajo un proceso llamado anaerobio es decir, trabajan con microorganismos naturales los cuales se pueden ver afectados por los diferentes jabones provenientes de la cocina por ende es de vital importancia no conectar estas aguas, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y así mismo sobre guardar su vida útil, además de lo mencionado anteriormente deberá realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas cada dos o tres meses, al pozo séptico deberá llevarle una contabilidad de tiempo de uso para así mismo efectuar su mantenimiento preventivo.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** Regnery

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Erika Milena Almario Lopez	**Cedula o Nit:** 1.083.906.666
Dirección: Vda Regnery	**Teléfono:** 3105199385 **Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: La Maravilla	**Área Total del Predio:** 1	**Coord:** X: 76° 1' 56"	Y: 1° 45' 13"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Erika Milena con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado he instalado por la CAM.

Durante la visita se logra evidenciar que el sistema no se encuentra en funcionamiento la señora Erika manifiesta que no ha contado con el tiempo de unir la tuberia, Actualmente vierte las aguas grises provenientes de su vivienda al campo abierto por medio de tuberia.

Finalmente se procede a revisar cada parte del sistema dejando que este se encuentra en optimas condiciones finales, se deja el compromiso de poner en funcionamiento el sistema - pluvi

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la señora Erika que es importante poner en funcionamiento el sistem ya que utilizando las aguas grises a campo abierto esta provocando una alta contamina al medio ambiente ya que estas aguas pueden contener nutrientes como nitrogeno y fosforo que al entrar en cuerpos de agua pueden provocar eutroficacion, causa crecimiento excesiv de algas que reduce el oxigeno disponible para otras formas de vida acuatica...
Adicionalmente se le recuerda que recomiendo que cuando ya este en funcionamiento el sistema de tratar unicamente las aguas grises, debera realizar el debido y adecuado mantenimiento con el fin de que los componentes representados en el no logre obstruir el mismo durante su mantenimi no debera utilizar ningun tipo de jabon o quimico que altere los microorganismos naturale del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi mismo...

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO
Poner en funcionamiento el sistema septico de aguas grises	Erika Milena M	1 semana. 27 Dic - 03 enero.

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
Erika Milena Al.	Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Erika Milena Al.	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 171

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Charguayaco – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Alfredo Ruiz Castro – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°2´30” Y: 1°47´00”

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Alfredo Ruiz con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su nieta Luisa Ducuara.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que este se encuentra en funcionamiento, su familiar manifiesta que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema denotando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a su nieta quien es la persona que recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Charguayaco

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Alfredo Ruiz Castro		Cedula o Nit: 12.227.793
Dirección: Vda Charguayaco	Teléfono: 3133473050	Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: La loma	Área Total del Predio: 3	Coord: X: 76° 2' 30"	Y: 1° 47' 0"	
Asistencia Técnica	Ambiental: V	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia Viernes 13 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda del Beneficiario Alfredo Ruiz con el Fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM, durante la visita se logro evidenciar que el sistema esta en optimas condiciones, la visita la recibe su Familiar Luisa Ducuara, estando en el predio donde se construyo el sistema la señora luisa manifesto que desde el dia de su instalacion no presento ningun tipo de inconveniente, que no ha realizado ningun tipo de modificaciones en la tuberia y no ha realizado el debido y optimo mantenimiento; este sistema unicamente trata aguas grises asi como se lo marcaron desde un inicio; el sistema se encuentra en optimas condiciones Fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la señora luisa que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasa, ya que manifiesta que desde su instalacion no ha realizado este proceso por ende a este tiempo ya contiene gran cantidad de sedimento los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no deberá utilizar ningun tipo de jabon quimico ya que estos pueden afectar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio, encomendado anteriormente se debe realizar con el Fin de obtener un mejor desempeño y asi asegurar-lo su vida Util.

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Luisa Ducuara	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Luisa Ducuara	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 172

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Santa Rita – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Fredy Muñoz Cruz – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°1´9" Y: 1°47´45"

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Fredy Muñoz con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su madre Romelia Gómez.

Durante la visita se logra observar que el sistema se encuentra en funcionamiento, al revisar la caja de inspección se logra evidenciar que hay restos de comida provenientes de la cocina, la señora Romelia manifiesta que el sistema trata también las aguas provenientes de la cocina de modo que se procede a explicar que estos sistemas únicamente son diseñados para tratar aguas grises así como lo son las aguas de la ducha, sanitario y lavamanos, no obstante manifiesta que pese a que tiene conectadas las aguas de la cocina no han presentado ningún tipo de inconveniente desde el día de su instalación, cada parte del sistema se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a la señora Romelia dar un muy buen manejo a las aguas provenientes de la cocina o en su defecto desconectarlas ya que estos sistemas trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio, es decir; trabajan con microorganismos naturales los cuales se pueden ver afectados o alterados debido a los diferentes jabones o químicos que se puedan utilizar dentro de las labores de cocina y que finalmente llegan al sistema séptico, asimismo se le recomienda que es importante estar realizando el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas con el fin de que los sedimentos que llegan a estas no obstruyan el sistema.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** Santa Rita

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Freddy Muñoz Cruz		**Cedula o Nit:** 83.152.401
Dirección: Vda Santa Rita	**Teléfono:** 3202464910	**Correo electrónico:**

INFORMACION DEL PREDIO

Nombre del Predio: El Triunfo	**Área Total del Predio:** 2	**Coord: X:** 76° 1' 9"	**Y:** 1° 47' 45"	
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema Septico			
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento				

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia Viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Freddy Muñoz con el Fin de dare seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado para CAM, la visita la recibe su mama Romelia Gomez
Estando en el predio donde se construyo dicho sistema la señora Romelia manifiesta que desde el dia de su instalacion no presenta ningun tipo de inconveniente, No ha realizado modificaciones en la tuberia y no ha realizado el debido y optimo mantenimiento este sistema unicamente hala agua grises asi como se lo indicaron desde un inicio, el sistema se encuentra en optimas condiciones Fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la señora Romelia que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasas ya que manifiesta que desde su instalacion no ha realizado este proceso por ende ha este tiempo las cajillas ya deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no deberá utilizar ningun tipo de jabon o quimico los cuales puedan alterar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el Fin de obtener un mejor desempeño y asi salvaguardar su vida util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Romelia Cruz	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Romelia Cruz	**Firma de quién realiza la visita:** Milena R.

VISITA No. 173

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	La Guandinoza – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Gentil Ruiz Zemanate –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°10´33” Y: 1°47´28”

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Gentil Ruiz con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el señor Gentil afirma que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor Gentil que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** La Guandinoza	
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Gentil Ruiz Zemanate		**Cedula o Nit:** 12.239.560	
Dirección: Vda la Guandinoza.	**Teléfono:** 3124002493	**Correo electrónico:**	
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: Cedro	**Área Total del Predio:** 3	**Coord:** X: -76° 10' 33" Y: 1° 17' 28	
Asistencia Técnica	**Ambiental:** V	**Social:**	**Productiva:**
Tipo de beneficio	Sistema septico		
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento		

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del señor Gentil Ruiz con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado he instalado por la CAM.

Durante lo visita se logra evidenciar que el sistema se encuentra en funcionamiento, el señor Gentil manifiesta que desde el dia de su instalación no ha presentado ningun tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido mantenimiento, este sistema unicamente hasta aquel grupo asi como se lo indicaron y recomendaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar todo parte del sistema detectando que este se encuentra en optimas condiciones ru

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Gentil realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta que desde el dia de su instalación no ha realizado este proceso, por ende a este tiempo estas cajillas que deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recuerda y recomienda que durante su mantenimiento no debería utilizar ningun tipo de jabones quimicos los cuales puedan afectar los microorganismos naturales de dicho sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi mismo sobregarcirle su vida útil.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Gentil Ruiz Z	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Gentil Ruiz Z	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 174

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	La Cabecera – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Melba Trujillo Murcia – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°9´44” Y: 1°48´60”

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Melba Trujillo con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, la señora Melba manifiesta que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a la señora Melba realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** Cabecera

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Melba Trujillo Murcia		**Cedula o Nit:** 36.279.610
Dirección: Vda Cabecera	**Teléfono:** 3101303359	**Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: El jardín		**Area Total del Predio:** 2	**Coord:** X: 76° 9' 47"	Y: 1° 18' 6"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** V	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema séptico			
Objetivo de la Visita: seguimiento al funcionamiento				

DESARROLLO DE LA VISITA

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Melba Trujillo con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado por la cam.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema la señora Melba manifiesta que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y óptimo mantenimiento. Este sistema únicamente trata aquí mismo en el como se lo indicaron desde un inicio, el sistema se encuentra en optimas condiciones físicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:


Se le recomienda a la señora Melba que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasa ya que manifiesta que desde su instalación no ha realizado este proceso, por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener gran cantidad de sedimentos los cuales fueron dañan el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no debera utilizar ningún tipo de jabón o química los cuales afectan los microorganismos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio. lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y así mismo sobrepasar su vida útil.

***Nota:** En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	**Nombre de quién realiza la visita:**
Melba Trujillo Murcia	Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**
Melba Trujillo Murcia	

VISITA No. 175

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Santa Inez – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Mercedez Ijaji –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°8´1" Y: 1°48´53"

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Mercedes Ijaji con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su familiar Fernando Palomino.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el señor Fernando manifiesta que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor Fernando quien es la persona que recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** Santo Inez

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Mercedes Ijoji Valenciano		**Cedula o Nit:** 36.285.864
Dirección: Vda Santo Inez	**Teléfono:** 3104884652	**Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: La Esperanza		**Área Total del Predio:** 2.	**Coord: X:** -76° 8' 1"	**Y:** 1° 48' 53"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** V	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema Septico			
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento.			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia Viernes 13 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria mercedes ijoji con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico dado por la CAM, la visita la realiza su familiar Fernando Palomino.
Estando en el predio en donde se construyo dicho sistema la señora mercedes manifiesto que desde el dia de su instalacion no presenta ningun tipo de inconveniente no ha realizado modificaciones en la tuberia y tampoco ha realizado el debido y optimo mantenimiento, este sistema unicamente hora aguas grises asi como se lo indicaron desde un inicio, el sistema se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se recomienda al señor Fernando quien recibio la visita que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasas ya que manifiesta que desde su instalacion no a realizado este proceso, por ende no este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no debera utilizar ningun tipo de jabon, o quimico los cuales puedan alterar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anerobio. lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi mismo sobreguarde su vida util.

***Nota:** En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Fernando Palomino Ruiz	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 176

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Palmito – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Leonel Males Astudillo –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°14´2” Y: 1°44´33”

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Leonel Males con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su familiar Aida Nivia Quinayas Santiago.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, la señora Aida manifiesta que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a la señora Aida quien es la persona que recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	Municipio: Pitalito	Vereda: Palmito

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Leonel Mateo Astudillo		Cedula o Nit: A. 619. 870
Dirección: Vda Palmito	Teléfono: *	Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: La Guarita	Área Total del Predio: 2	Coord: X: 76° 14' 2"	Y: 10 44' 33"
Asistencia Técnica: Ambiental: V	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio: Sistema septico			
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Leonel Mateo con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por esta entidad, la cual lo recibe su familiar Aida Nuvia.

Estando en el predio en donde se instalo el sistema se logra evidenciar que este se encuentra en funcionamiento, la señora Aida manifiesta que desde el dia de su instalación no han presentado ningun tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el mantenimiento, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en optimas condiciones funcionales.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la señora Aida quien es la persona que recibe la visita que es muy importante realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y tampoco se pueden manifestar que desde su instalación no realizan este proceso, por ende a este tiempo estas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no deberá utilizar ningun tipo de lejia o quimicos los cuales puedan alterar los microorganismos del sistema ya que este sistema trabaja bajo un proceso llamado Anaerobio, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi mismo salvaguardar su vida util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Aida Nuvia Quinayas Santiago	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Aida Nuvia Quinayas Santiago	Firma de quién realiza la visita: Milena

VISITA No. 177

FECHA:	20 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Santa Barbara – Palestina.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Juan Jiménez Peña – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°7´21” Y: 1°44´7”

El día viernes 20 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Juan Jiménez con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su nieto Sebastián Jiménez.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que este se encuentra en funcionamiento, el joven Sebastián manifiesta que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al joven Sebastián quien es la persona que recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 20 - 12 - 2024	**Municipio:** Palestina	**Vereda:** Santa barbara

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Juan Jimenez Peña		**Cedula o Nit:** 12.226.468
Dirección: Vda santabarbara	**Teléfono:**	**Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: El Juncal	**Area Total del Predio:** 8	**Coord:** X: 76° 7' 21"	Y: 1044' 7"	
Asistencia Técnica	**Ambiental:** √	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento				

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia Viernes 20 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Juan Jimenez Peña con el Fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM, estando en el predio se logro evidenciar que el sistema se encuentra en funcionamiento la visita la recibe su familiar Sebastian Jimenez. Estando en el predio donde se construyo dicho sistema el señor Sebastian manifiesta que desde el dia de su instalacion no presenta ningun tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tuberia y tampoco ha realizado el debido y optimo mantenimiento este sistema unicamente trata aguas grises asi como se lo indicaron desde un inicio; el sistema se encuentra en optimas condiciones Fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor sebastian que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a su caja de inspeccion y trampa de grasa; ya que manifiesta que desde el dia de su instalacion no ha realizado este proceso, por ende en este tiempo las cajas la deben contener grandes cantidades de sedimento los cuales pueden obstruir el sistema. Adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento se debera realizar ningun tipo de jabon o quimicos los cuales puedan alterar los microorganismos ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el Fin de obtener un mejor desempeño y asi salvaguardar su vida Util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Sebastian Alfonso Jimenez	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 178

FECHA:	20 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Santa Barbara – Palestina
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Luz Mirian Ortega – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°7´21" Y: 1°43´41"

El día viernes 20 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Luz Miriam con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su hermana Isnelda Ortega Anacona.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, la señora Isnelda afirma que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a la señora Isnelda quien es la persona que recibe la visita y quien también habita la vivienda que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 20-12-2024.	**Municipio:** Palestina	**Vereda:** Santa barbara

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Luz Miriam Ortega Anacona		**Cedula o Nit:** 26.282.422
Dirección: Vda santa barbara	**Teléfono:** 3209614773	**Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: Lagolandia	**Área Total del Predio:**		**Coord: X:** 76° 1' 21'' **Y:** 1° 43' 41''	
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia viernes 20 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Luz miriam ortega con el fin de dar seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM, donde se observo que el sistema se encuentra en funcionamiento, la usuaria recibio su familia Isabella ortega. Estando en el predio donde se construyo dicho sistema, la señora Isneda manifiesta que desde el dia de su instalacion no presenta ningun tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tuberia y tampoco ha realizado el debido y optimo mantenimiento, este sistema unicamente trata aguas grises asi como se lo indicaron desde un inicio; el sistema se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la señora Isneda que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a su caja de inspeccion y trampa de grasas ya que manifiesta que desde su instalacion no ha realizado este proceso por ende ha este tiempo los canales ya deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales puedan obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no deberá utilizar ningun tipo de jabon ni quimicos los cuales puedan alterar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi salvaguardar su vida util.

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Isneda Ortega Anacona	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 179

FECHA:	20 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Santa Barbara – Palestina.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Luis Alberto Gonzales –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°7´21” Y: 1°43´1”

El día viernes 20 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Luis Alberto Gonzales con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM.
Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el señor Luis manifiesta que hace aproximadamente 3 meses le dio uso al sistema y que desde ese entonces no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor Luis que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 20 - 12 - 2024	**Municipio:** Palestina		**Vereda:** Santa barbara
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Luis Alberto Gonzalez			**Cedula o Nit:** 26.282.422
Dirección:	**Teléfono:** 3209614773		**Correo electrónico:**
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: Lagunda	**Área Total del Predio:**		**Coord: X:** 76°1'21" **Y:** 1°43'4"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:** **Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico		
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia viernes 20 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Luis Alberto gonzalez con el fin de dar seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la cam, donde se observo que el sistema se encuentra en funcionamiento.
Estando en el predio donde se construyo dicho sistema, el señor Luis Gonzalez manifiesta que desde el dia de su instalacion no presenta ningun tipo de inconveniente no ha realizado modificaciones en la tuberia y tampoco ha realizado el debido y optimo mantenimiento este sistema unicamente trata aguas grises asi como se lo indicaron desde un inicio; el sistema se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Luis Gonzalez que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a su caja de inspeccion y trampa de grasas ya que manifiesta que desde el dia de su instalacion no ha realizado este proceso por ende ha este tiempo las cajillas ya deben contener grandes cantidades de sedimentos las cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no debera utilizar ningun tipo de jabon o quimicos los cuales puedan alterar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio. lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi sobreguardar su vida util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Luis Alberto Gonzalez	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Luis Alberto Gonzalez	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 180

FECHA:	20 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Santa Barbara – Palestina.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Efrén Anacona Muñoz –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°7´6" Y: 1°43´34"

El día viernes 20 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Efrén Anacona con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el señor Efrén manifiesta que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería, el señor Efrén manifiesta también que hace aproximadamente 3 meses le realizó el mantenimiento a las cajillas, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor Efrén que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta que realizo este proceso hace unos meses atrás por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

SIG - cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 20 - 12 - 2024.	**Municipio:** Palestina		**Vereda:** Santa Barbara	
INFORMACIÓN GENERAL				
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Efren Anacona Muñoz			**Cedula o Nit:** 12.255.886	
Dirección: Vda Santa Barbara	**Teléfono:** 3124039563	**Correo electrónico:**		
INFORMACIÓN DEL PREDIO				
Nombre del Predio: El progreso	**Área Total del Predio:**	**Coord: X:** 76°7'6"	**Y:** 1°43'34"	
Asistencia Técnica	**Ambiental:** /	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento				

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia Viernes 20 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Efren Anacona muñoz con el Fin de dar seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM, durante la visita se logro evidenciar que el sistema se encuentra en funcionamiento, Estando en el predio donde se construyo dicho sistema el señor efren manifiesta que desde el dia de su instalacion no presento ningun tipo de inconveniente, No ha realizado mantenimiento en la tuberia ni tampoco ha realizado el debido optimo mantenimiento, el sistema unicamente hace agua gris (como lo es la ducha, baño y lavamanos) asi como se vio indicado desde un inicio; el sistema se encuentra en optimas condiciones Fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor efren que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasas ya que manifiesta que desde el dia de su instalacion no ha realizado este proceso por ende ha este tiempo la caja ya deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento No debera utilizar ningun tipo de jabon ni quimicos los cuales pueden alterar los microorganismos ya que estos ayudan hacia un proceso llamado anaerobio, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el Fin de obtener un mejor desempeño y asi salvaguardar su vida Util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Efrén Anacona Muñoz	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 181

FECHA:	20 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	El Encanto – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Ester Melina Galíndez –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°10´6” Y: 1°44´11”

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Ester Melina con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, la señora beneficiaria manifiesta que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a la señora Ester que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.


Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	**Municipio:** Pitalito		**Vereda:** El Encanto
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Esther Melina Galindez			**Cedula o Nit:** 36.295.599
Dirección:	**Teléfono:** 3153008802		**Correo electrónico:**
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: Villa Catalina	**Área Total del Predio:** 2		**Coord:** X: 76° 10' 6" Y: 1° 44' 11"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:** **Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico.		
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento		

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia Viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Ester Milena Galindez, con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM.

Estando en el predio en donde se construyo dicho sistema la señora ester manifiesta que desde el dia de su instalacion no presenta ningun tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tuberia y tampoco ha realizado el debido y optimo mantenimiento. Este sistema unicamente trata aguas grises asi como se lo indicaron desde un inicio, el sistema se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la señora ester quien recibio la visita que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasa ya que manifiesta que desde su instalacion no ha realizado este proceso, por ende a este tiempo las cajillas ya deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no se deben utilizar ningun tipo de jabon o quimicos los cuales puedan alterar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio. lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi sobreguardar su vida util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Esther Melina Galindez D.	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 182

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	El Encanto – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Estela Cias Grande– usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°10´13" Y: 1°44´11"

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Estela con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que este se encuentra en funcionamiento, la señora Estela manifiesta que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a la señora Estela que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	**Municipio:** Pitalito		**Vereda:** El Encanto	
INFORMACIÓN GENERAL				
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Estela Dias Grandes			**Cedula o Nit:** 1.131.534.385.	
Dirección:		**Teléfono:** 3202306439	**Correo electrónico:**	
INFORMACIÓN DEL PREDIO				
Nombre del Predio: La Esmeralda		**Área Total del Predio:** 2	**Coord: X:** 76° 10' 13"	**Y:** P 44' 11"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento.			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia Viernes 13 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Estela Dias con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM, la visita realizada la recibio su familiar Estela Dias, estando en el predio donde se construyo dicho sistema la señora estela manifesto que desde el dia de su instalacion no presento ningun tipo de problema, que no a realizado modificaciones en la tuberia y tampoco a realizado el debido y optimo mantenimiento este Sistema unicamente trata aguas grises asi como se lo indicaron desde un inicio, el sistema se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la señora Estela que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasas ya que manifiesta que desde su instalacion no ha realizado este proceso, debido a este tiempo las cajas ya deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no se deberá utilizar ningun tipo de jabon o quimicos los cuales puedan alterar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el Fin de obtener un mejor desempeño asi mismo salvaguardar su vida util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Estela Dias Grandes	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez.
Firma de quién recibe la visita: Estela Dias Grandes	**Firma de quién realiza la visita:** milena R.

VISITA No. 183

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	La Reserva – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Arley Fernando Zuñiga –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°58´54” Y: 1°51´19”

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Arley Fernando con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su hermano Ednar Enrique Zuñiga. Estando en el predio en donde se construyó el sistema se logra evidenciar que el pozo séptico se construyó aproximadamente 70 cm por fuera de la superficie , no obstante el señor Ednar manifiesta que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar la caja de inspección y trampa de grasas denotando que estas se encuentran en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor Ednar quien es la persona que recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** La Reserva

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Arley Fernando Zuñiga		**Cedula o Nit:** 1.083.893.741
Dirección: Vda La Reserva	**Teléfono:** 3192641042	**Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: Finca El Pedregal		**Área Total del Predio:** 2	**Coord: X:** 75° 58' 54" **Y:** 1° 51' 19"	
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento.			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Arley Zuñiga con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado e instalado por la CAM, la visita la recibe su hermano Enrique Zuñiga.
Estando en el predio en donde se construyo el sistema se logro evidenciar que el pozo se construyo aproximadamente 70 cm por fuera de la vivienda, no obstante el señor fernando manifiesta que pese a que la vivienda no es habitada diariamente desde el dia de su instalación no han presentado ningun tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tuberia y tampoco ha realizado el debido mantenimiento, este sistema unicamente trata agua y heces asi como se lo indicaron desde un inicio.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Enrique que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta que desde el dia de su instellacion no ha realizado este proceso por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningun tipo de jabon o quimico los cuales puedan afectar o alterar los microorganismos naturales del sistema que estan trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi mismo sobreguardar su vida util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Edwar Enrique Zuñiga Ruiz	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 184

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	La Reserva – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Jesús Alfonso Nieto – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°58´59" Y: 1°51´22"

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Jesús Alfonso Nieto con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su hijo Ángel Jhonatan Nieto. Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que este no se encuentra en funcionamiento ya que éste se construyó inadecuadamente, es decir; quedó por encima de la superficie, el señor ángel manifiesta que desde el día de su instalación sólo lo utilizaron dos semanas ya que este filtraba gran cantidad de agua represada en el mismo, debida a la situación antes mencionada se presentaron olores desagradables y ploriferacion de vectores, debido a lo mencionado anteriormente el beneficiario tuvo que construir un pozo séptico con el fin de no arrojar las aguas grises a campo abierto y asimismo disminuir la carga contaminante al medio ambiente.

Debido a la inadecuada construcción de este sistema el señor jesus y su familia optaron por construir un pozo séptico con el objetivo de no arrojar las aguas grises de su vivienda a campo abierto ya que estas pueden contener nutrientes como nitrógeno y fósforo, que al entrar en cuerpos de agua pueden provocar eutrofización, causa un crecimiento excesivo de algas que reduce el oxígeno disponible para otras formas de vida acuática, las aguas grises pueden contener bacterias y virus que pueden ser perjudiciales para la salud humana y animal además de ello se le explica que las aguas grises que se filtran en el suelo sin tratamiento pueden alterar la calidad del suelo y afectar la flora local, posteriormente se da conocer que la acumulación de aguas grises puede generar malos olores lo cual no sólo es desagradable sino también puede indicar la presencia de patógenos.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 13-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** La Reserva

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Jesus Alfonso Nieto		**Cedula o Nit:** 12.232.649
Dirección: Vda la Reserva	**Teléfono:** 3109972785	**Correo electrónico:**

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: La Piedra		**Área Total del Predio:** 3	**Coord: X:** 76° 58' 59"	**Y:** 1° 51' 22"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** /	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento				

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del señor Jesus Alfonso con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su hijo Angel Nieto.

Estando en el predio en donde se construyo dicho sistema se logra observar que quedo mal construido, es decir; se construyo el pozo septico por encima de la superficie, el señor Angel manifiesta que pusieron en funcionamiento el sistema pero que en cuestion de 6 dias se empezo a evidenciar que el agua se filtraba, debido a lo mencionado anteriormente tambien presento olores y proliferacion de vectores. Actualmente la familia Nieto cuentel con un pozo septico convencional que ellos mismos construyeron.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Como conclusion de esta visita se tiene que debido a la inadecuada construcción del sistema septico la familia Nieto optaron por construir un pozo convencional con el fin de disminuir la carga contaminante al medio ambiente ya que estas aguas pueden contener nutrientes como nitrogeno y fosforo que al entrar en contacto de aguas puedan provocar eutrofización, causa un crecimiento excesivo de algas que reduce el oxigeno disuelto afecta formas de vida acuatica. las aguas grises que se filtran en el suelo sin tratamiento pueden alterar la calidad del suelo y afectar la flora local, adicionalmente el señor Angel manifiesta que al tener reposando las aguas de los 6 dias de uso presentaron olores y proliferacion de vectores, las cuales no son solo desagradables sino tambien puede indicar la presencia de bacterias patogenas.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Angel Nieto	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 185

FECHA:	13 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	La Reserva – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y José Divo Garay Pajoy –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°58´56" Y: 1°51´19"

El día viernes 13 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario José Divo Garay con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que este no se encuentra en funcionamiento ya que se construyó inadecuadamente, es decir; quedó por encima de la superficie, el señor José Divo afirma que desde el día de su instalación sólo logro utilizar el sistema tres semanas ya que este filtraba gran cantidad de agua represada en el mismo, debida a la situación antes mencionada se presentaron olores desagradables y proliferación de vectores, el señor José tuvo que construir un pozo séptico convencional con el fin de no arrojar las aguas grises a campo abierto y asimismo disminuir la carga contaminante al medio ambiente.

Debido a la inadecuada construcción de este sistema el señor José Divo y su familia optaron por construir un pozo séptico convencional con el fin de no arrojar las aguas grises de su vivienda a campo abierto ya que estas pueden contener nutrientes como nitrógeno y fósforo, que al entrar en cuerpos de agua pueden provocar eutrofización, causa un crecimiento excesivo de algas que reduce el oxígeno disponible para otras formas de vida acuática, las aguas grises pueden contener bacterias y virus que pueden ser perjudiciales para la salud humana y animal además de ello se le explica que las aguas grises que se filtran en el suelo sin tratamiento pueden alterar la calidad del suelo y afectar la flora local, posteriormente se da conocer que la acumulación de aguas grises puede generar malos olores lo cual no sólo es desagradable sino también puede indicar la presencia de patógenos.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 18-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** la Reserva
INFORMACIÓN GENERAL		
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Jose Divo Quiray Rojas		**Cedula o Nit:** 14.257.209
Dirección: Vda la Reserva	**Teléfono:** 3108164131	**Correo electrónico:**
INFORMACIÓN DEL PREDIO		
Nombre del Predio: la Esperanza	**Área Total del Predio:** 3.	**Coord: X:** 75° 58' 36" **Y:** 1° 51' 19"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓ **Social:** **Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico	
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento.	

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia viernes 18 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Jose Divo con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado he instalado por la CAM.

Durante la visita se logra evidenciar que el pozo septico quedo por encima de la superficie, el señor Jose manifiesta que no logro poner en funcionamiento el sistema, este no quedo sellado, la caja de inspección y trampa de grasas se encuentran en optimas condiciones fisicas, Actualmente la familia Quiray cuentan con un pozo convencional que ellos mismos construyeron con el fin de disminuir la carga contaminante al medio ambiente.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Como conclusion de esta visita se tiene que debido a la inadecuada construccion del sistema septico donado por la CAM. la familia Quiray opto por construir un pozo septico convencional con el fin de disminuir la carga contaminante al medio ambiente ya que estas aguas pueden contener nutrientes como nitrogeno y fosforo, que al entrar en cuerpos de agua pueden provocar eutrofizacion, causando un crecimiento excesivo de algas que reduce el oxigeno disponible para otras formas de vida acuaticas, las aguas grises pueden contener bacterias y virus que pueden ser perjudiciales para la salud humana o animal, ademas de ello se recomienda que al no darle tratamiento y tratamiento de estas aguas, estas se filtren en el suelo diferentes a calidad y ademas de ello la flora local.

***Nota:** En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Jose Divo Garay	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Jose Divo Garay	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 186

FECHA:	20 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Sinai – Palestina
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Leider Jair Córdoba Figueroa –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°9´20" Y: 1°42´34"

El día viernes 20 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Leider Jaír con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe el actual propietario de la vivienda el señor Albeiro Galíndez.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el señor Albeiro afirma que desde el día que compro dicha vivienda no ha presentado ningún tipo de inconveniente con el sistema, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicó el señor Leider desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor Albeiro que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 20 - 12 - 2024	**Municipio:** Palestina		**Vereda:** Dinai
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Leider Jair Cardona Figueroa			**Cedula o Nit:** 1.082.700.211
Dirección: Vda Dinai	**Teléfono:** 3146485719		**Correo electrónico:**
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio:	**Área Total del Predio:**		**Coord:** X: 75° 9' 2" Y: 1° 42' 34"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema Septico			
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento				

DESARROLLO DE LA VISITA

El día Viernes 20 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Leiner Jair Cardona con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM, durante la visita se pudo evidenciar que el sistema se encuentra en funcionamiento, la visita la recibe su familiar Alvaro Galindez, estando en el predio donde se construyo dicho sistema el señor Alvaro manifiesta que desde su instalación no presenta ningun tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería ni tampoco ha realizado el debido y optimo mantenimiento, este sistema lleva unicamente agua gris es decir como se lo indicaron desde un inicio; el sistema se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Leiner que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspección y tampa de grasas ya que manifiesta que desde su instalación no ha realizado este proceso por ende ha este tiempo las cajas ya deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no deberá utilizar ningun tipo de jabon o quimico los cuales pueden afectar los microorganismos del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi salvaguardar su vida util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Alvaro Galindez.	**Nombre de quién realiza la visita:** Helena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Alvaro Galindez.	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 187

FECHA:	20 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Sinai - Palestina.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Elicenia Diaz Vargas – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°9´26” Y: 1°42´30”

El día viernes 20 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Elicenia Díaz con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM.
Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, la señora Elicenia afirma que desde el día de su instalación no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a la señora Elicenia que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 20-12-2024	Municipio: Palestina		Vereda: Dinai
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Elicenia Diaz Vargas			Cedula o Nit: 26.554.491
Dirección: Vda Dinai	Teléfono: 3105674409		Correo electrónico:
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: La Nada	Área Total del Predio: 1		Coord: X: 76° 9' 26" Y: 1° 42' 30"
Asistencia Técnica	Ambiental: V	Social:	Productiva: Otro:
Tipo de beneficio	Sistema Septico		
Objetivo de la Visita: Seguimiento en funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El Dia Viernes 20 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Elicenia Diaz, con el Fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM, en la visita se logro evidenciar que el sistema se encuentra en funcionamiento. Estando en el predio donde se construyo dicho sistema la señora Elicenia manifesto que desde el dia de su instalacion no presenta ningun tipo de inconveniente no ha realizado modificaciones en la tuberia ni tampoco ha realizado el debido y optimo mantenimiento este sistema unicamente trata aguas grises asi como se lo indicaron desde un inicio; el sistema se encuentra en optimas condiciones Fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la señora Elicenia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasas ya que manifiesta que desde el dia de su instalacion no ha realizado este proceso por ende ha este tiempo las cajas ya deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no debera utilizar ningun tipo de jabon o quimicos los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el Fin de obtener un mejor desempeño y asi salvaguardar su vida util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Elicenia Diaz	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Elicenia Diaz.	Firma de quién realiza la visita:

VISITA No. 188

FECHA:	20 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Sinai – Palestina.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Juan Carlos Figueroa –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°9´2" Y: 1°42´34"

El día viernes 20 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Juan Carlos con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su madre Blanca Lilia Villa.
Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que no se encuentra en funcionamiento, la señora Blanca manifiesta que cuando salieron beneficiarios de este proyecto ya contaban con un pozo séptico convencional por ende están esperando que termine la vida útil de su actual pozo para así poder utilizar el que donó la CAM.

Se le recomienda a la señora Blanca dar uso al sistema séptico donado por la CAM una vez su pozo actual haya cumplido con su vida útil, adicionalmente se le recuerda que estos sistemas son diseñados únicamente para tratar aguas grises, de modo que sólo tratará las aguas provenientes de la ducha, lavamanos y sanitario.
Una vez tenga en funcionamiento el sistema deberá realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas con el fin de qué las grandes cantidades de sedimentos represados en ellas no obstruyan el sistema, finalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar o afectar los microorganismos naturales de este ya que estos sistemas trabajan bajo un proceso llamado anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 20-12-2024	Municipio: Palestina	Vereda: Sinai

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Juan Carlos Figueroa Villa		Cedula o Nit: 1.081.699.782.
Dirección: Vda Sinai	Teléfono: 3126803391	Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: Planadas	Área Total del Predio: 2	Coord: X: 76°4' 2''	Y: 1°42' 34''	
Asistencia Técnica	Ambiental: ✓	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El día viernes 20 de diciembre de presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Juan Figueroa con el fin de dar seguimiento al funcionamiento del sistema septico de aguas grises donde he instalado por la cam. Estando en el predio en donde se construyo dicho sistema se logra evidenciar que este NO se encuentra en funcionamiento debido ya que cuando el señor Juan salio beneficiario de este proyecto ya contaba con un pozo septico convencional construido por el mismo por ende esta esperando a que se vida util de su actual pozo termine para asi darle uso al que le dono la cam, finalmente se procede a revisar el sistema constatando que este se encuentra en optimas condiciones fisicas

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor blanca poner en funcionamiento el sistema septico una vez su pozo actual termine su vida util. Asi mismo se le recomienda y recuerda que este sistema son diseñados unicamente para tratar aguas grises de modo que solo tratara las aguas provenientes de el sanitario ducha y lavamanos.
una vez teñga en funcionamiento el sistema deberc realizar su debido y constante mantenimiento general con el fin de que la grandes cantidades de sedimentos caigan en el sistema no lo obstruyan, durante su mantenimiento no debera utilizar ningun tipo de jabon quimico que puedan afectar los microorganismos naturales del sistema. ya que estos...

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita:	Nombre de quién realiza la visita:
Blanca Lilia Villa	Hilera Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:
Blanca Lilia Villa	

VISITA No. 189

FECHA:	20 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	San Isidro – Palestina.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Leonor Camacho – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°8´39" Y: 1°43´11"

El día viernes 20 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Leonor Camacho con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su hijo Jhon Frey Itaya Camacho.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el señor jhon manifiesta que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas. Finalmente se logra evidenciar que la señora Leonor y el señor Jhon optaron por añadir un tanque al pozo séptico con el objetivo de que si el pozo séptico donado por la CAM se llena pueda correr el agua hacia el otro tanque y así mismo hasta su desagüe (Añadieron el tanque buscando más espacio para estas aguas y así mismo tiempo para que el sistema se llene)

Se le recomienda al señor Jhon quien es la persona que recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 20-12-2024	**Municipio:** Palestina		**Vereda:** San Isidro
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Leonor Camacho Coy			**Cedula o Nit:** 26.533.236
Dirección: Vda San Isidro	**Teléfono:** 3115711445		**Correo electrónico:**
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: Rinconada	**Área Total del Predio:** 4		**Coord: X:** 75° 8' 39'' **Y:** 1° 43' 11''
Asistencia Técnica	**Ambiental:** √	**Social:**	**Productiva:** **Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico		
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento		

DESARROLLO DE LA VISITA

· El día Viernes 20 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Leonor camacho con el Fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM, durante la visita se logro evidencia que el sistema se encuentra en funcionamiento, la visita la recibio su familiar Jhon Frey, estando en el predio donde se construyo dicho sistema el señor Jhon manifiesta que desde el dia de su instalacion, No presento ningun tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tuberia, ni tampoco ha realizado el debido y optimo mantenimiento, este sistema trata unicamente aguas grises asi como se indicaron desde un inicio, el sistema se encuentra en optimas condiciones Fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Jhon Frey que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasas, ya que manifiesta que desde su instalacion no ha realizado este proceso por ende a este tiempo las cajas ya deben contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema ocasionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no deberia utilizar ningun tipo de jabon o quimicos los cuales pueden alterar los microorganismos ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio lo mencionado anteriormente se debe realizar con el Fin de obtener un mejor desempeño y asi sobreguardar su vida util.

***Nota:** En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Jhon Frey Haya Camacho	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 190

FECHA:	20 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	San Isidro – Palestina.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Maria Cecilia Hernandez –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°8´32" Y: 1°43´9"

El día viernes 20 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria María Cecilia con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su nieto Jesús David Muñoz López.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra observar que no se encuentra en funcionamiento debido a que quedó inadecuadamente construido es decir; quedo por encima de la superficie, su nieto manifiesta que desde el día de su instalación sólo funcionó un mes y colapso ya que conectó todas las aguas provenientes de su vivienda, además de ello al quedar por encima de la superficie filtraba gran cantidad agua provocando olores desagradables y proliferación de vectores, así mismo se logra observar que además de lo mencionado anteriormente este sistema fue construido en un terreno con media pendiente por ende al filtrarse el agua puede provocar un deslizamiento, actualmente cuenta con un pozo séptico que esta misma familia construyó con el fin de evitar la contaminación ambiental que estas aguas grises pueden provocar.

Debido a la inadecuada construcción de este sistema séptico de aguas grises donado por la CAM la familia Hernández opto por construir un pozo séptico con el objetivo de no arrojar las aguas grises de su vivienda a campo abierto ya que estas pueden contener nutrientes como nitrógeno y fósforo, que al entrar en cuerpos de agua pueden provocar eutrofización, causa un crecimiento excesivo de algas que reduce el oxígeno disponible para otras formas de vida acuática, las aguas grises pueden contener bacterias y virus que pueden ser perjudiciales para la salud humana y animal además de ello se le explica que las aguas grises que se filtran en el suelo sin tratamiento pueden alterar la calidad del suelo y afectar la flora local, posteriormente se da conocer que la acumulación de aguas grises puede generar malos olores lo cual no sólo es desagradable sino también puede indicar la presencia de patógenos.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 20-12-2024	**Municipio:** Palestina		**Vereda:** Sanaisidro	
INFORMACIÓN GENERAL				
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Hana Cecilia Hernandez			**Cedula o Nit:** 26.553.353	
Dirección: Vda Sanaisidro.	**Teléfono:** 3213518196		**Correo electrónico:**	
INFORMACIÓN DEL PREDIO				
Nombre del Predio: Puerto Nuevo	**Área Total del Predio:** 1		**Coord: X:** 75°8'32"	**Y:** 1°43'9"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema Septico			
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento				

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia viernes 20 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Hana Cecilia con el fin de donde seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM. La visita la recibe su hijo Jesus David.

Estando en el predio en donde se construyo dicho sistema se logra evidenciar que el sistema no se encuentra en funcionamiento debido a que se construyo recientemente, es decir se construyo por fuera de la temporada debido a lo mencionado anteriormente se presentaron obras y plantaciones de vectores.

Actualmente cuentan con un pozo septico construido por ellos mismos con el fin de disminuir la carga contaminante al medio ambiente.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

debido a la inadecuada construcción del sistema septico la familia Hernandez opto por construir un sistema septico con el fin de disminuir la carga contaminante al medio ambiente ya que estas aguas contienen nutrientes como nitrogeno y fosforo que al entrar en aguas de dichas fuentes pueden provocar eutrofizacion, causando un crecimiento excesivo de algas que reducir el oxigeno disponible para otras formas de vida acuatica, las aguas grises pueden ser perjudiciales para la salud humana y animal ademas de ello se le explica que las aguas grises que se tiran en el suelo sin tratamiento pueden alterar la calidad del suelo y afectar la flora local por ende si fue buena opcion haber construido un nuevo pozo septico.

***Nota:** En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Jesus David Muñoz Lopez	**Nombre de quién realiza la visita:** Hilara Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Jesus David	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 191

FECHA:	20 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Las Delicias – Palestina.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Martin Javier Luna Correa –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°7´53” Y: 1°42´23”

El día viernes 20 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Martin Javier con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su esposa Gricel Montoya Gómez. Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, la señora Gricel manifiesta que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a la señora Gricel quien es la persona que recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 20-12-2024	Municipio: Palestina	Vereda: Las Delicias	
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Martin Javier Luna Correa			Cedula o Nit: 12.198.137
Dirección: Vda las Delicias	Teléfono: 3147752202	Correo electrónico:	
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: San Martin	Área Total del Predio: 2	Coord: X: 75° 4' 33"	Y: 1° 42' 23"
Asistencia Técnica	Ambiental: V	Social:	Productiva:	Otro:
Tipo de beneficio	Sistema septico		
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento		

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia viernes 20 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Martin Luna con el fin de dar seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM, la visita la recibe su familiar Brice montoya, durante la visita se evidencia que sistema esta en funcionamiento estando en el predio donde se construyo dicho sistema el señor Brice montoya manifiesta que desde el dia de su instalacion no presenta ningun tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en las tuberias, al tampoco ha realizado el debido y optimo mantenimiento este sistema unicamente hace agua grises asi como se lo indicaron desde un inicio, el sistema se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a los señores Gricel realizar el debido constante mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasas ya que manifiestan que desde el dia de su instalacion no ha realizado este proceso por ende a este tiempo ya cajillas ya deben contener gran cantidad de sedimentos los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no deberia utilizar ningun tipo de jabon o quimica los cuales pueden alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi salvaguardar su vida util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Gricel Montoya Gomez	Nombre de quién realiza la visita: Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita:

VISITA No. 192

FECHA:	20 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	El Roble – Palestina.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Delfín Imbachi –usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°6´39” Y: 1°41´18”

El día viernes 20 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Delfin Imbachi con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su hijo Édison Jabes Samboni.
Durante la visita se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, su familiar manifiesta que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema denotando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a su hijo quien es la persona que recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

SIG / cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 20 - 12 - 2024	**Municipio:** Palestina			**Vereda:** Roble	
INFORMACIÓN GENERAL					
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Delfin Imbachi				**Cedula o Nit:** 1.632.197	
Dirección: Vda Roble	**Teléfono:** 3107907253		**Correo electrónico:**		
INFORMACIÓN DEL PREDIO					
Nombre del Predio: La Arenosa	**Área Total del Predio:** 9		**Coord: X:** 76° 6' 39" **Y:** 1° 41' 18"		
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**	
Tipo de beneficio	Sistema septico				
Objetivo de la Visita:	Seguimiento al funcionamiento				

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia viernes 20 de diciembre del presente año se realizo el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario delfin imbachi con el fin de dar seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la cam durante la visita se logro evidenciar que el sistema se encuentra en funcionamiento, la visita la recibio su familiar edinson Samboni estando en el predio donde se construyo dicho sistema, el señor edinson manifiesta que desde el dia de su instalacion no presenta ningun tipo de inconveniente no ha realizado modificaciones en la tuberia ni tampoco ha realizado el debido y optimo mantenimiento el sistema hasta unicamente agua gris (como la de lavamanos, ducha, madero asi como se indican desde un inicio) el sistema se encuentra en optimas condiciones fisicas.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor edinson quien recibio la visita que es de gran importancia realizar el debido mantenimiento a la caja de inspeccion y trampa de grasas ya que manifiesta que desde el dia de su instalacion no ha realizado este proceso durante el tiempo las cuales ya deben contener gran cantidad de sedimento los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento no deben utilizar ningun tipo de jabon o quimico los cuales puedan alterar los microorganismos ya que estos trabajan bajo un proceso llamado anaerobio lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi sobreguardar su vida util.

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Edinson Jabes Samboni	**Nombre de quién realiza la visita:**
Firma de quién recibe la visita: Edinson Samboni	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 193

FECHA:	23 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Líbano – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Doris Quinayas – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°12´22" Y: 1°49´22"

El día lunes 23 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Doris con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su familiar Cristian B. Q.

Durante la visita se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el joven Cristian afirma que desde el día de su instalación sus hijos quienes habitan la vivienda no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería y tampoco han realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al joven Cristian quien es la persona que recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.

Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

SIG · CAM Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 23-12-2024	**Municipio:** Palaito		**Vereda:** Líbano
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Don Quimayo Quiñones			**Cedula o Nit:** 36.295.222.
Dirección: Vda Líbano	**Teléfono:** 3124151331		**Correo electrónico:**
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: El recreo	**Área Total del Predio:** 2		**Coord: X:** 76° 12' 22" **Y:** 1° 49' 22"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** ✓	**Social:**	**Productiva:** **Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico		
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia lunes 23 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda de la beneficiaria Doña Quimayo Quiñones con el fin de dar seguimiento al funcionamiento del sistema septico dirigido por la CAM, la visita la recibe su hijo Cristian B.Q.

Estando en el predio en donde se construyo dicho sistema se logro evidenciar que este se encuentra en funcionamiento, el señor Cristian Manifiesta que no han presentado ningun tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en las tuberias y tampoco han realizado el mantenimiento, este sistema unicamente trata aguas grises con como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema denotando que este se encuentra en optimas condiciones.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Cristian, quien es la persona que recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta, que desde su instalación no han realizado este proceso, por ende al este tiempo ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda al señor Cristian que durante su mantenimiento (general) no deberá echar ningun tipo de jabon o quimico ya que estos podrian alterar o murpurgar los microorganismos naturales del sistema, ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi mismo sobrepasar su vida Util.

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Cristian B.Q	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Cristian B.Q.	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 194

FECHA:	23 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	El Maco – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Gerardo Silva Trejos – usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°04´42” Y: 1°51´10”

El día lunes 23 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Gerardo Silva Trejos con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que el sistema séptico se encuentra en funcionamiento, el señor Gerardo manifiesta que desde el día de su instalación no han presentado ningún tipo de inconveniente, no han realizado modificaciones en la tubería así mismo manifiesta también que hace aproximadamente 4 meses le realizó el mantenimiento a las cajillas, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio (aguas provenientes del sanitario, ducha y lavamanos) finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda al señor Gerardo que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta que realizo este proceso hace unos meses atrás por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ACTA DE VISITA.

SIG · cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 23-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** El Maco	
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Gerardo Silva Trejos		**Cedula o Nit:** 12.230.025.	
Dirección: Vda El Maco	**Teléfono:** 312 3830207	**Correo electrónico:**	
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: El Cobre	**Área Total del Predio:** 3	**Coord: X:** 76° 04' 42" **Y:** 1° 51' 10"	
Asistencia Técnica	**Ambiental:** √	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema septico			
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento			

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia lunes 23 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario señor Silva con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del Sistema septico donado por la CAM.

Durante la visita se logra evidenciar que el sistema se encuentra en funcionamiento, el señor Gerardo manifiesta que desde el dia de su instalación no ha presentado ningun tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería, el señor Gerardo manifiesta que hace aproximadamente 4 meses le realizo el mantenimiento a la caja capilla, el sistema unicamente le hace ruido pero asi como se lo recomendaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema denotando que este se encuentra en optimas...

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda al señor Gerardo que es muy importante realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección, y tambien de aunque ya que ahorra que hace unos meses atras realizo este proceso por ende a este tiempo estas cajas ya deben de contener grandes cantidades de excremento los cuales pueden obstruir el sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento ahorre/ no deberá utilizar ningun tipo de jabon o quimico ya que estos pueden afectar los microorganismos naturales del sistema que que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio.
Lo mencionado Anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi mismo sobrepasar su vida Util.

Nota: *En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.*

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Gerardo Silva Trejos	**Nombre de quién realiza la visita:** Helena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Gerardo Silva Trejos	**Firma de quién realiza la visita:**

VISITA No. 195

FECHA:	18 de diciembre 2024.
LUGAR – MUNICIPIO:	Llano Grande – Pitalito.
OBJETIVO:	Seguimiento al funcionamiento del sistema séptico de aguas grises.
ASISTENTES:	Sindy Milena Rodríguez – Contratista CAM y Over Samboni Caicedo–usuario potencial.
COORDENADAS:	X: 76°06´21" Y: 1°86´49"

El día miércoles 18 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la vivienda del beneficiario Over con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema séptico donado he instalado por la CAM, la visita la recibe su familiar Yaqueline.

Estando en el predio en donde se construyó dicho sistema se logra evidenciar que este se encuentra en funcionamiento, la señora yaqueline manifiesta que desde el día de su instalación el señor Over no ha presentado ningún tipo de inconveniente, no ha realizado modificaciones en la tubería y tampoco ha realizado el debido y constante mantenimiento, este sistema únicamente trata aguas grises así como se lo indicaron desde un inicio, finalmente se procede a revisar cada parte del sistema verificando que este se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Se le recomienda a la señora Yaqueline quien es la persona que recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a la caja de inspección y trampa de grasas ya que manifiesta no haber realizado este proceso desde el día de su instalación por ende a este tiempo estas cajillas ya deben de contener grandes cantidades de sedimentos los cuales pueden obstruir dicho sistema, adicionalmente se le recomienda que durante su mantenimiento general no deberá utilizar ningún tipo de jabón o químico los cuales puedan alterar los microorganismos naturales del sistema ya que estos trabajan bajo un proceso llamado Anaerobio. Lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asimismo sobre guardar su vida útil.

Anexos:

X	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
X	ACTA DE VISITA TECNICA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ACTA DE VISITA.

SIG · cam ¡Cuida tu naturaleza!	**ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 18-12-2024	**Municipio:** Pitalito	**Vereda:** Llano Grande	
INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Beneficiario y/o propietario: Over Zamboni Cerezo		**Cedula o Nit:** 12.263.505	
Dirección: Vda Llano Grande	**Teléfono:**	**Correo electrónico:**	
INFORMACIÓN DEL PREDIO			
Nombre del Predio: El Triunfo	**Área Total del Predio:**	**Coord:** X: 76° 06' 21"	Y: 1° 86' 49"
Asistencia Técnica	**Ambiental:** V	**Social:**	**Productiva:**	**Otro:**
Tipo de beneficio	Sistema Septico			
Objetivo de la Visita: Seguimiento al funcionamiento				

DESARROLLO DE LA VISITA

El dia miercoles 18 de diciembre del presente año se realiza el desplazamiento hacia la Vivienda del beneficiario Over Zamboni con el fin de darle seguimiento al funcionamiento del sistema septico donado por la CAM, la visita fue recibe su familiar Yaqueline Jimenez Botello.

Estando en el predio en donde se construyo dicho sistema se logra evidenciar que este sistema se encuentra en funcionamiento, la señora Yaqueline manifiesta que el señor Over no ha presentado ninguna tipo de inconveniente, adicionalmente afirma que no ha realizado el mantenimiento, hace pocos meses presento olores desagradables y muchos vectores, el sistema hasta unicamente agua que, se procede a revisar cada parte del sistema demostrando que este se encuentra en optimas condiciones funcionamiento

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se le recomienda a la señora Yaqueline quien es la persona que recibe la visita que es de vital importancia realizar el debido y constante mantenimiento a las cajas de inspeccion y trampa de grasas ya que aunque no haber realizado este proceso desde el dia de su instalacion (ya hace tiempo estan rebosadas ya estan de contenido grande) cantidades de sedimento los cuales hacen obstruir dichos sistemas adecuadamente se le recuerda que no deberá utilizar ningun tipo de jabon o quimico que puedan alterar los microorganismos naturales del sistema que es estos trabajan para un proceso natural Anaerobio, lo mencionado anteriormente se debe realizar con el fin de obtener un mejor desempeño y asi mismo tener mayor duracion su vida util.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.


COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Yaqueline Jimenez Botello	**Nombre de quién realiza la visita:** Milena Rodriguez
Firma de quién recibe la visita: Yaqueline Jimenez Botello	**Firma de quién realiza la visita:** Milena R.

Anexo No. 2

(Listado de asistencia más registro fotográfico sobre capacitación de mantenimiento preventivo de los sistemas sépticos de aguas grises)




LISTADO DE ASISTENTES
T-CAM-097 Versión 5 Diciembre 4 de 2024

TEMA: Capacitación a cada uno de los beneficiarios en el proceso de mantenimiento preventivo del sistema séptico de aguas grises. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Milena Rodriguez - Ingeniera Ambiental

SITIO DEL EVENTO: Costa Rica, Resinas, Santa Inés, Sinaí, Palmira, Chiriguaneo, cabecera, la Guardiana, la reserva, Palmito, Chiriguaneo MUNICIPIO: Pitalito FECHA: 13-12-2024 HORA: 8:00 Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	F	NB	O	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Jerald Nanuel Rodriguez		X			1.003.819.420		Ama de casa	Pitalito	3704887064		✓	
2	Dol Maria Vera Ruiz		X			36.272.468		Ama de casa	Pitalito	3193526873		✓	
3	Jaime Angel Herrera	X				12.276.796		Agricultor	Pitalito	3212050710		✓	
4	Amparo Carrillo Munoz		X			36.271.797		Ama de casa	Pitalito	3184361013		✓	
5	Yolanda Muñoz Ramirez		X			52.460.364		Ama de casa	Pitalito	3186243098		✓	
6	Erika Milena Almario		X			1.083.906.666		Ama de casa	Pitalito	3185799585		✓	
7	Mercedes Tuji Valencino		X			36.285.864		Ama de casa	Pitalito	3104884652		✓	
8	Freddy Muñoz Cruz	X				83.182.401		Agricultor	Pitalito	3208469110		✓	
9	Melba Trujillo Moreno		X			36.279.610		Ama de casa	Pitalito	3102308359		✓	
10	Gentil Ruiz Zemanate	X				12.234.360		Agricultor	Pitalito	3124002493		✓	
11	Arley Fernando Zuñiga	X				1.083.895.741		Agricultor	Pitalito	3192644042		✓	
12	Jose Divo Garay Rojas	X				14.259.209		Agricultor	Pitalito	3108164151		✓	
13	Jesus Alfonso Nieto	X				12.232.644		Agricultor	Pitalito	310 3977983		✓	
14	Leonel Mateo Astudillo	X				4.619.870		Agricultor	Pitalito	3227010830		✓	
15	Alfredo Ruiz Castro	X				12.227.793		Agricultor	Pitalito	3133478030		✓	
16	Esteri Melina Galindez		X			36.295.314		Ama de casa	Pitalito	311 30088 02		✓	
17	Estela Ceiz Orjuela		X			1.131.534.385		Ama de casa	Pitalito	3207206439		✓	
18	Doris Quimayas Quiñones		X			36295.222		Ama de casa	Pitalito	3124131339		✓	
19	Gerardo Silva Trejos	X				12.230.023		Agricultor	Pitalito	3123830209		✓	

En la casilla Sexo F: Femenino M: Masculino NB: No Binario O: Intersexual
TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: 8 MUJERES: 10



LISTADO DE ASISTENTES
T-CAM-097 Versión 5 Diciembre 4 de 2024

TEMA: Capacitación a cada uno de los beneficiarios en el proceso de mantenimiento preventivo del sistema séptico de aguas grises RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Milena Rodriguez - Ingeniera Ambiental

SITIO DEL EVENTO: Vda Llano Grande, Paraiso Arcos, Paraiso la Palma MUNICIPIO: Pitalito FECHA: 13-12-2024 - 16-12-2024 HORA: 8:00 Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	F	NB	O	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
20	Over Zambrano Cerquera	X				12.263.305		Agricultor	Pitalito			✓	
21	Luis Antonio Espinoza	X				7.719.910		Agricultor	Pitalito	3504761222		✓	
22	William Castillon Zuñiga	X				19.657.083		Independiente	Pitalito	3125082298		✓	
23	Nohemi Ortiz Mejia		X			55.009.043		Ama de casa	Pitalito	3224804756		✓	
24	Nannela Martinez Torres		X			36.290.204		Ama de casa	Pitalito	3123470617		✓	
25	Yubanny Astudillo Erazo	X				83.040.384		Agricultor	Pitalito	3103106497		✓	
26	Reinaldo Astudillo Zambrano	X				12.235.473		Agricultor	Pitalito	3142744559		✓	
27	Guillermo Leon Zambrano B	X				12.227.480		Agricultor	Pitalito	3227438302		✓	
28	Oliveno Tuji	X				4.929.434		Agricultor	Pitalito	3134709299		✓	
29	Hector Nieto Oleq	X				12.227.482		Agricultor	Pitalito	3118557083		✓	
30	Isabel Chaver		X			26.616.508		Ama de casa	Pitalito	3116818153		✓	
												✓	
												✓	
												✓	

En la casilla Sexo F: Femenino M: Masculino NB: No Binario O: Intersexual
TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: 8 MUJERES: 3

VEREDA MONTE BONITO – PITALITO

		
Guillermo León Sambony Buesaquillo	*Yobany Astudillo*	*Reinaldo Astudillo*


Oliverio Ijaji

AGUADAS – PITALITO.


Isabel Chávez

PARAISO ACACOS – PITALITO.

		
Willian Castrillon Joven	*Luis Arturo Espinoza*	*Nohemi Ortiz Mejia*

PARAISO LA PALMA – PITALITO.


Marinela Martinez Torrez

LA SIBILA – PITALITO.


Hector Neuta Olva

COSTA RICA – PITALITO.

		
Amparo Corillo Monroy	*Yeraldin Narváez*	*Jairo Arias Herrera*


Sol María Vera Ruiz

RESINAS – PITALITO.

	
Yolanda Muñoz Piamba	*Erika Milena Almario*

CHARGUAYACO – PITALITO.



Alfredo Ruiz Castro

SANTA RITA – PITALITO.



Fredy Muñoz Cruz

LA GUANDINOZA – PITALITO.



Gentil Ruiz Zemanate

LA CABECERA – PITALITO.



Melba Trujillo Murcia

SANTA INEZ – PITALITO.



Mercedes Ijaji

PALMITO – PITALITO.



Leonel Males Astudillo

SANTA BARBARA – PALESTINA.

		
Juan Jiménez Peña	*Luz Mirian Ortega*	*Luis Alberto Gonzales*


Efren Anacona

EL ENCANTO – PITALITO.

	
Ester Melina Galíndez	*Estela Cias Grande*

LA RESERVA – PITALITO.

		
Arley Fernando Zuñiga	*Jesús Alfonso Nieto*	*José Divo Garay*

SINAI – PALESTINA.

		
Leider Jair Cordoba	*Elicenia Diaz Vargas*	*Juan Carlos Figuero*

SAN ISIDRO – PALESTINA.

	
Leonor Camacho	*María Cecilia Hernandez*

LAS DELICIAS – PALESTINA.



Martin Javier Luna

EL ROBLE – PALESTINA.



Delfin Imbachi

EL LIBANO – PITALITO.



Doris Quinayas

EL MACO – PITALITO.



Gerardo Silva Trejos


LLANO GRANDE – PITALITO.




Over Samboni Caicedo

Anexo No. 3

(Pantallazo más listado de asistencia sobre el encuentro virtual con el CMGRD de Palestina en donde se expuso el plan de formación)





	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1	Código: F-SG-030 Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0 Página 1 de 1

Palestina Huila, 18 de octubre de 2024

ASISTENCIA MIEMBROS CMGRD SESIÓN No. 010 DE 2024

ING. JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ Alcalde Municipal	Asistencia virtual
CARLOS FABIAN DUARTE CAMACHO Secretario de Gobierno, dirección administrativa y financiera	Poot Andrea Espinosa.
JAMILETH RODRIGUEZ MOLINA Secretaria de Protección Social	Andrea Stefanie Lopez Arias.
LEONARDO VERA YARA Gerente E.S.E Camilo Trujillo Silva	y Raquel Medina D.
CARLOS ANDRES GONZALES T. Director Territorial CAM – Zona Sur	
ARNEY RAMÌREZ Gerente J.A.A.R Palestina	Dorany Baos embos representante
HERIBERTO HERRERA GUEVARA Representante empresas de Alcantarillado y Aseo	Asistencia virtual
PABLO RAFAEL ESTRADA Representante Empresa de GAS	
LUIS ARBEY VARGAS Comandante cuerpo de Bomberos	
ELEAZAR BARON Técnico Administrativo de Maquinaria	
INT. JUAN RICARDO GAITAN Estación de Policía	
CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI Secretario de Planeación y Desarrollo Económico.	

Proyectó: Loraine Ramírez Lozano Profesional de apoyo Secretaría de planeación y Desarrollo Económico Firma:	**Revisó: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI** Secretario de Planeación y D.E. Firma:	**Aprobó: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI** Secretario de Planeación y D. E. Firma:

Escaneado con CamScanner

	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1	Código: M4F06
		Fecha: 14-DIC-2013
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión No. 1.0
		Página 1 de 1

AVISO LEGAL: El Municipio de Palestina Huila como institución pública que almacena, y recolecta datos personales requiere obtener su autorización para que de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente informada, permita recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados en la presente lista de asistencia y que se han incorporado en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta el Municipio. Esta información es, y será utilizada en desarrollo de las actividades propias de la Administración Municipal en el desarrollo del Programa de Gobierno "Palestina Compromiso de Todos 2024-2027". De igual manera, el Municipio de Palestina, Huila requiere su autorización para la utilización de las fotografías que contengan su imagen, así como todo el material informativo y visual que se registre. Por lo anterior consiento y autorizo de manera expresa e inequívoca que mis datos personales, registro fotográfico y videos sean tratados conforme a lo previsto en los parágrafos anteriores.

FECHA: 18 di octubre di 2024	HORA DE INICIO: 03:00pm HORA DE FINALIZACION: 05:00pm
LUGAR: Secretaria di Planeación y Desarrollo Economico	REUNIÓN: X EVENTO:
TEMA: Sesión Nro = CMDRD	RESPONSABLE: SPDE
META:	INDICADOR:

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO/ CELULAR	DIRECCION	INSTITUCION QUE REPRESENTA	FIRMA
1	Hugo Fdo Tovar	83231134.	3186272787	C135 7-74E	Emisora 1070	
2	Ricardo Guevara	12'230.046	3118054071	C/81A#13-27	Emisora 109.8	
3		1083915715	3026758882	Vda. Los Anos	Alcaldía Palestina	
4	Yuliana Hoyos C.	1075534732	3152022740	Esperanza	Acueducto	
5	Dorany Baos Embus	1081700118.	3141555233	Carrera 3. N.7-10	JAAR ESP.	
6		36296427	3219834177	Alcaldía	SST	
7	Paola Andrea Espinoza	1081702213	3204469836	Gobernoalcaldía	Gobierno	
8	ANDRES MORA	1083873309	3215098950	S. EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	
9	Faiver Cruz Diaz	12 239 231	3204457426	Colegio	Colegio	
10	CARLOS JHOHAN OLIVERIO C	83161694	3153965954	CALLE 3 # 3-52	ALC GOBIERNO	
11	Juan Ricardo Gaitan G	1057571501	3143046226	Estacion de Policia	Policia	

CS Escaneado con CamScanner

Anexo No. 4

(Evidencia oficio radicado en la Alcaldía Municipal de Palestina direccionado a la secretaria de planeación)

Pitalito, 28 de noviembre de 2024.

Señores:

Concejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD)

planeacion@palestina-huila.gov.co

310 290 9215

Calle 3 No. 3 – 52

Asunto: Reunión aprobación del plan de formación en gestión del riesgo.

Reciban un cordial saludo.

Mediante la presente me permito informar que de manera concertada con la profesional Loraine Ramírez apoyo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del municipio se formuló un plan de formación en gestión del riesgo para la Cuenca, atendiendo el componente del POMCA del Rio Guarapas, así mismo el día jueves 24 de octubre se expuso dicho plan en el encuentro que se llevó a cabo con el consejo, por ende solicito un nuevo encuentro con el fin de conocer su respuesta de aprobación o en su defecto realizar modificaciones.

De antemano agradezco la atención prestada y la disponibilidad para trabajar de la mano por el compromiso de continuar con nuestra labor como actores estratégicos de la cuenca.

DEPARTAMENTO DEL HUILA
ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA
GSS
2 8 NOV 2024
4:13Pm.
RECIBIDO
SECRETARIA

Cordialmente

SINDY MILENA RODRÍGUEZ ÑAÑEZ

Profesional Apoyo POMCA rio G.

CAM S.G.A

Celular: 3118011980

rmilena061@gmail.com

Escaneado con CamScanner

Anexo No. 5

(Registro fotográfico y acta de asistencia en la Alcaldía Municipal dentro de la oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente con la ingeniera Luz Marina)



cam	ACTA DE REUNIÓN	Código: F-CAM-125
		Versión: 2
		Fecha: 09 Abr 14

(NOMBRE DE LA REUNION)

Fecha: 02-12-24 Hora: 9:00 AM
Lugar: Alcaldia Municipal – Oficina Gestion
Participantes: 1: Luz Amparo Zambrano
2: Milena Rodriguez

Elaboró: Milena Rodriguez Acta Nº: 01.

Actividades Desarrolladas y Compromisos

TEMAS	RESPONSABLE
* Concertación dia y hora para lograr formular el plan de formación para el municipio de Pitalito	* Alcaldia Municipal Pitalito * Milena Rodriguez GAM.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO
* Llevar a cabo (encuentro para formulación)		

Próxima reunión: Fecha: 15-12-24 Hora: 3:00 Pm Lugar: Alcaldia Municipal.
Tema(s) a tratar:

A las se dio por terminada la reunión, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos.

Secretario de la Reunión

Escaneado con CamScanner

Anexo No. 6

(Respuesta del oficio radicado en la alcaldía municipal de Pitalito)

Alcaldía Municipal
Pitalito Huila

Comunicación Oficial
Código: F-GD-01
Versión: 04
Fecha: 28/07/2022
NIT. 891180077-0

RADICADO:
2024CS063111-1
FECHA: 2024-12-10

Pitalito Huila, Diciembre 10 de 2024

Ingeniera
SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ
Profesional Apoyo POMCA Rio Guarapas
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM
Pitalito / Huila

Asunto: Diseñar plan de formación en gestión del riesgo para la Cuenca, atendiendo el componente del POMCA del Rio Guarapas.

Cordial saludo:

En seguimiento a las reuniones sostenidas con la profesional Sindy Milena Rodríguez Ñañez de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, informamos que la Administración Municipal tiene previsto diseñar e implementar el plan de formación en gestión del riesgo para la cuenca del río Guarapas durante el primer semestre de 2025. Este plan se desarrollará en el marco del componente de gestión del riesgo del POMCA

No obstante, se deja la acotación de que en el primer momento en el que se inicie con el diseño del plan de formación se notificara e invitara a la corporación a las diferentes mesas de trabajo.

Atentamente,



LUZ AMPARO SAMBONI JOAQUI
Jefe Oficina De Ambiente Y Gestión De Riesgo

Proyectó: LUZ AMPARO SAMBONI JOAQUI, Jefe Oficina De Ambiente Y Gestión De Riesgo

Revisado por: LUZ AMPARO SAMBONI JOAQUI,	Aprobado por:LUZ AMPARO SAMBONI JOAQUI
Cargo: Jefe Oficina De Ambiente Y Gestión De Riesgo, CAMPO_CARGO_REVISO	Cargo: Jefe Oficina De Ambiente Y Gestión De Riesgo

Anexo No. 7

(Registro fotográfico más listado de asistencia sobre capacitación llevada a cabo en la casa de habitación del señor Absalon Buesaquillo -vereda La Guandinoza (Municipio Palestina)





cam

LISTADO DE ASISTENTES
T-CAM-097 Versión 5 Diciembre 4 de 2024

TEMA: Sensibilización en prevención y control de (cc) (incendios) y riesgos relacionados con el recurso hídrico y clima.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Helena Rodriguez – Ingeniera Ambiental

SITIO DEL EVENTO: Casa habitacion Absalon Buesaquillo. MUNICIPIO: Palestina FECHA: 11/12/2024 HORA: 6:00 Pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	F	NB	O	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Laura Valeno		X			1000214102		Estudiante	Palestina	3206496976	lauravose@hotmail.com	✓	Laura Val
2	Felipe Perez Alvarado	X				1002805593		Independiente	Palestina	3144749610		✓	
3	Edilson Ike	X				1002805753		Agropecuario	Palestina	3132278688	edilsonike3331@gmail.com	✓	Edilson I.
4	William Alexander B	X				1004447456		Agropecuario	Palestina	3107610547		✓	William A
5	Leidy Johana Castro		X			1004440708		Ama de casa	Palestina	3204852174	uxanosimo@gmail.com	✓	Leidy Jho
6	Alvaro Ladino	X				1075210029		Agricultor	Palestina	310 2578228		✓	alvaro
7	Johana Claros		X			1080934351		Ama de casa	Palestina	3112660423		✓	joana clar
8	Angie Esmeralda Meneses		X			1083869313		Estudiante	Palestina	3118014034		✓	ANGIE E.
9	Xiomara Carlosama		X			1083876302		Estudiante	Palestina	3106442361		✓	Xiomara.
10	Yonier Oswaldo Samboni	X				1084250803		Independiente	Palestina			✓	yonier os.
11	Diana Marcela Lasso		X			1084251028		Estudiante	Palestina	3144749610		✓	diana marce
12	Herney Burbano	X				1084251643		Agricultor	Palestina	3108904864		✓	
13	Absalon Buesaquillo	X				10315751		Agricultor	Palestina			✓	no firmo.
14	Viviana Recalde Lasso		X			1004440999		Estudiante	Palestina	3184921846		✓	viviana R

En la casilla Sexo F: Femenino M: Masculino NB: No Binario O: Interesexual

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: 7 MUJERES: 7

CS Escaneado con CamScanner

Anexo No. 8

(Registro fotográfico más listado de asistencia sobre capacitación llevada a cabo en la vereda La Esperanza del municipio de Pitalito)





LISTADO DE ASISTENTES
T-CAM-097 Versión 5 Diciembre 4 de 2024

TEMA: Sensibilización en prevención y control de los amenazas y riesgos relacionados con el recurso hídrico y clima

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Milena Rodriguez - Ingeniería Ambiental

SITIO DEL EVENTO: Cancha la Esperanza - Vda Esperanza. MUNICIPIO: Pitalito FECHA: 14/12/2024 HORA: 2:00 Pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	F	NB	O	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Araith Valentina Alvarado		x			1084255620		Estudiante	Pitalito	3141820462		J	Valentina A
2	Juan Camilo Anacona	x				1149933968		Estudiante	Pitalito			√	Juan camilo
3	Emerson Steven Andrade	x				1084254135		Estudiante	Pitalito	3206891820		√	emerson An
4	Danna Benavides Trujillo		x			1081315014		Estudiante	Pitalito	3118192411		√	Danna B.
5	Camilo Burbano Delgado	x				1144626037		Estudiante	Pitalito	3174806918		√	Camilo Burba
6	Edier Burbano Castillo	x				1084254182		Estudiante	Pitalito	3204001800		√	Edier Burbano
7	Jose Junior Caballero R.	x				1084253242		Estudiante	Pitalito			√	Jose Junior Cab
8	Adrian Montero Montero	x				1084254124		Estudiante	Pitalito			√	adrian montero
9	Ediver Santiago Muñoz M	x				1084254634		Estudiante	Pitalito	3215812124		√	Ediver Santi
10	Kevin Adrian Navia Cuspian	x				1084254985		Estudiante	Pitalito	3501824610		√	Kevin A.
11	Yoel Ordoñez Lopez	x				1084254309		Estudiante	Pitalito			√	Joel Ordoñez
12	Marvin Fabricio Ortiz	x				1084254793		Estudiante.	Pitalito	3228261411		√	Marvin F.
13	Jose Luis Urbano	x				1084253538		Estudiant.	Pitalito			√	Jose Luis U
14	Yineth Andrea Ortega		x			1084255522		Estudiante	Pitalito			√	Yineth A.

En la casilla Sexo F: Femenino M: Masculino NB: No Binario O: Interesexual

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: 11 MUJERES: 3

Escaneado con CamScanner

(Registro fotográfico más listado de asistencia sobre capacitación llevada a cabo en la vereda Campo Bello del municipio de Pitalito)







LISTADO DE ASISTENTES
T-CAM-097 Versión 5 Diciembre 4 de 2024

TEMA: Capacitación a cada uno de los beneficiarios en el proceso de mantenimiento preventivo del sistema sobre de agua y pozo. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Milena Rodriguez - Ingeniera Ambiental

SITIO DEL EVENTO: Costa Rica, Resinos, Santa Inez, Sinki Pitalito, cabrera, la Guardiana, la reserva, palmito, chiriguaco MUNICIPIO: Pitalito FECHA: 13-12-2024 HORA: 8:00 Am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	F	NB	O	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Jeraldin Nanuez Rodriguez		X			1.003.819.428		Ama de casa	Pitalito	3704387064		✓	
2	Sol Maria Vera Ruiz		X			36.272.468		Ama de casa	Pitalito	3193526873		✓	
3	Jaime Angel Herrera	X				12.276.776		Agricultor	Pitalito	3212050710		✓	
4	Amparo Carrillo Moncayo		X			36.271.747		Ama de casa	Pitalito	3184361013		✓	
5	Yolanda Muñoz Ramirez		X			52.460.364		Ama de casa	Pitalito	3186243098		✓	
6	Erika Mileny Almeno		X			1.083906666		Ama de casa	Pitalito	3185799585		✓	
7	Mercedes Ijuji Valencino		X			36.285.864		Ama de casa	Pitalito	3104884652		✓	
8	Freddy Muñoz Cruz	X				83.182.401		Agricultor	Pitalito	3208464910		✓	
9	Melba Trujillo Moreno		X			36.279.610		Ama de casa	Pitalito	3102308359		✓	
10	Gentil Ruiz Zemanate	X				12.234.360		Agricultor	Pitalito	3124002493		✓	
11	Arley Fernando Zuñiga	X				1.083.895.741		Agricultor	Pitalito	3192644042		✓	
12	Jose Divo Gonay Rojas	X				14.257.209		Agricultor	Pitalito	3108164151		✓	
13	Jesus Alfonso Nieto	X				12.232.649		Agricultor	Pitalito	310 3972783		✓	
14	Leonel Mateo Astudillo	X				4.619.870		Agricultor	Pitalito	3227010850		✓	
15	Alfredo Ruiz Castro	X				12.227.793		Agricultor	Pitalito	3133478050		✓	
16	Esteri Melina Quilindez		X			36.295.314		Ama de casa	Pitalito	311 30088 02		✓	
17	Estela Ciro Orencio		X			1.131.534.385		Ama de casa	Pitalito	3207306439		✓	
18	Doris Quimayas Quiñones	X				36295.222		Ama de casa	Pitalito	3124151339		✓	
19	Gerardo Silva Trejos	X				12.230.025		Agricultor	Pitalito	3123830207		✓	

En la casilla Sexo F: Femenino M: Masculino NB: No Binario O: Intersexual

TOTAL ASISTENTES HOMBRES: 8 MUJERES: 10

CS Escaneado con CamScanner

(Registro fotográfico más listado de asistencia sobre capacitación llevada a cabo en la vereda El Maco del municipio de Pitalito)





LISTADO DE ASISTENTES
T-CAM-097 Versión 5 Diciembre 4 de 2024

TEMA: Sensibilización en prevención y control de los amenazas y riesgos relacionados con el recurso hídrico y clima. | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Helena Rodriguez – Ingeniera Ambiental

SITIO DEL EVENTO: Cancha El Maco - Vda Maco. | MUNICIPIO: Pitalito | FECHA: 14/12/2024 | HORA: 4:00 Pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	F	NB	O	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Sofia Trujillo		x			1084254693		Estudiante	Pitalito			✓	Sofia Tru
2	Andrea Bolaños Morcillo		x			1083984693		Estudiante	Pitalito	3208924069		✓	Andrea Bo
3	Luz Maria Calvache		x			1084282145		Estudiante	Pitalito	3107616597		✓	Luz Maria C
4	Valeria Duque Mora		x			1013336415		Estudiante	Pitalito	3502226940		✓	Valeria Du
5	Mariana Guerrero		x			1084254720		Estudiante	Pitalito	3218261421		✓	Mariana G
6	Sara Catalina Hernandez		x			1084254409		Estudiante	Pitalito	3183169457		✓	Sara Catal
7	Ingrid Maguly Perez		x			1083984985		Estudiante	Pitalito	3189811422		✓	Ingrid Magu
8	Laura Valentina Lopez		x			1084254708		Estudiante	Pitalito	3112154023		✓	Laura Lo.
9	Edwar David Silva R.	x				1084255083		Estudiante	Pitalito			✓	Edwar David
10	Adrian Santiago Zamanello	x						Estudiante	Pitalito	3214201842.		✓	Adrian San


En la casilla Sexo — F: Femenino; M: Masculino; NB: No Binario; O: Interesexual

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: 2 MUJERES: 8

CS Escaneado con CamScanner

Anexo No. 9

(Pantallazo respuesta para llevar a cabo capacitación con el grupo de brigadistas)



Anexo No. 10

(Pantallazo oficio radicado en la alcaldía municipal de palestina más respuesta)

Pitalito, 28 de noviembre de 2024.

Señores:

Concejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD)

planeacion@palestina-huila.gov.co

310 290 9215

Calle 3 No. 3 – 52

Asunto: Solicitud oficio

Reciban un cordial saludo.

Mediante la presente me permito solicitar un oficio en donde se afirme que con respecto a la actividad denominada "formulación y/o actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, para que se incorpore dentro de estos instrumentos, el componente de la línea estratégica del POMCA del rio Guarapas "Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático" no se requirió apoyo por parte de la profesional de la CAM SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ debido a que en anteriores encuentros se afirmo que la proyección de actualización de dicho plan esta para el año 2025.

De antemano agradezco la atención prestada y la disponibilidad para trabajar de la mano por el compromiso de continuar con nuestra labor como actores estratégicos de la cuenca.

Cordialmente

DEPARTAMENTO DEL HUILA
ALCALDÍA MUNICIPAL PALESTINA
G54.
28 NOV 2024
4:13PM
RECIBIDO
SECRETARIA

SINDY MILENA RODRÍGUEZ ÑAÑEZ

Profesional Apoyo POMCA rio G.

CAM S.G.A

Celular: 3118011980

rmilena061@gmail.com

Escaneado con CamScanner

	MUNICIPIO DE PALESTINA	**Código: F-SG-030**
	NIT. 891.102.764-1	**Fecha: 01- abril- 2015**
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	**Versión No. 1.0**
		Página 1 de 1

D.A 0003120

Palestina Huila, 05 de diciembre de 2024.

Ing.
SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ
Profesional Apoyo POMCA Río Guarapas
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
Pitalito Huila

Asunto: Incorporación de la Línea estratégica "Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático" POMCA.

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta su solicitud de información respecto al requerimiento del profesional de apoyo del POMCA Río Guaras, por medio de la presente me permito comunicar que en el primer acercamiento que realizó la profesional se le manifestó que la Administración Municipal mediante la Secretaria de Planeación que hace las veces de coordinación del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de desastre tiene contemplado realizar la actualización del Plan Municipal de gestión del Riesgo de Desastres para el primer semestre del año 2025, por ende con la profesional se enfocó en la realización del Plan de Formación en Gestión del Riesgo de la Cuenca.

No obstante, se deja la acotación de que en el momento en que se inicie el proceso de actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se notificara e invitara a la Corporacion a las mesas de trabajo para que esta haga parte y se asegure la inclusion de la "Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático" en los términos que determina la Ley 1523 de 2012.


Atentamente,

CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

Proyectó: Loraine Ramírez Lozano Profesional de Apoyo S.P.D.E. **Firma:**	**Revisó: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI** Secretario de Planeación y D.E. **Firma:**	**Aprobó: CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI** Secretario de Planeación y D.E. **Firma:**

Anexo No. 11

(Herramienta de trabajo)



Anexo No. 12

(Formato de inducción)

SIG cam	**REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN** F-CAM- 304 Versión 2 febrero 9 de 2024

REGISTRO

FECHA: 31/07/2024 **INDUCCIÓN** [x] **REINDUCCIÓN** [ ]

NOMBRE: SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ **CEDULA:** 1004442367

DEPENDENCIA: Subdirección de Gestión Ambiental **CARGO:** Contratista

ENCARGADO DE LA INDUCCION: ANA MARÍA CHACÓN – MARITZA ANDREA HERNÁNDEZ

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer al personal que ingresa a la Corporación las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo, calidad y medio ambiente establecidas y así promover y preservar la salud de los colaboradores, satisfacción de cliente interno y externo y el compromiso asumido con la protección del medio ambiente.

CONTENIDO

Durante la jornada se presentan los siguientes temas:

- Plataforma Estratégica
- Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE RIESGOS LABORALES.
- Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
- Divulgación factores de riesgo y sus medidas preventivas al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

- Políticas adoptadas y apropiadas por los Sistemas de Gestión
- Identificación de Aspectos e Impactos ambientales y sus controles
- Programas internos de gestión enfocados tanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo como Ambientales
- Roles y Responsabilidades del SIG
- Administración del riesgo
- Gestión Ambiental Interna
- Directrices CAM para Ahorro y Uso Eficiente de la Energía

COMPROMISO

Como colaborador de la empresa, el asistente a la jornada se compromete con las normas y procedimientos de seguridad y salud, calidad y ambiente dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Declara que conoce el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, las responsabilidades dentro del SG SST, los riesgos a los cuales está expuesto y las medidas preventivas que la empresa ha diseñado para mitigarlos; así mismo los procedimientos y protocolos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y se compromete a cumplirlos e informar de inmediato cualquier condición insegura que considere afecte su salud y condiciones de trabajo.

De igual manera declara que participará conscientemente en el cumplimiento de los controles definidos a través de los programas ambientales, los procedimientos, manuales y todos los documentos que se adopten por el Sistema Integrado de Gestión y se compromete a informar de inmediato la materialización de riesgos de gestión y/o corrupción y cualquier situación que pudiera generar una emergencia ambiental.

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

Hacemos constar que el colaborador arriba descrito participó de la jornada de inducción / reinducción llevada a cabo el día **31 de Julio de 2024.**

Responsable del SG-SST ANA MARÍA CHACÓN C.C. 1.075.267.670	**Responsable designado SIG** MARITZA ANDREA HERNÁNDEZ C.C 36.311.938

Anexo No. 13

(Pago de SSSS)

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1004442367
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-01-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-17
FECHA DE PAGO:	2024-12-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31981699
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31981699
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.180.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.600	$ 272.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.180.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.000	$ 349.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.180.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.200	$ 53.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.800	$ 674.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/02/2025

Anexo No 14.

(Carnet de vacunas)



Nombre de la vacuna		Fecha de aplicación	Lote y fecha de vencimiento de la vacuna	Nombre o firma del vacunador
Hepatitis B	1 Dosis	23-05-2024	220500 523C	
	2 Dosis	15-08-2024	22050 12 23 A	
	3 Dosis			
	1 Dosis			
	2 Dosis			
	3 Dosis			
	1 Dosis			
	2 Dosis			
	3 Dosis			
	1 Dosis			
	2 Dosis			
	3 Dosis			
	1 Dosis			
	2 Dosis			
	3 Dosis			
	1 Dosis			
	2 Dosis			
	3 Dosis			

Escaneado con CamScanner

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y lote	IPS vacunadora Nombre vacunador
Sarampión - Rubeola	Única			
Fiebre Amarilla	Única			
Toxoide Tetánico - Diftérico (Td)	1	11-6-13	02411009E	
	2	18-8-13	02411009E	
	3	25-9-15	D2221	
	4	23-5-20	233302IC	
	5	23-Mayo-2025		
TdaP acelular	1			
	2			
VPH	1			

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante y lote	IPS vacunadora Nombre vacunador
Hepatitis B	1			
	2			
	3			
Antirrábica	1			
	2			
	3			
	4			
Influenza estacional	Anual			
Otras				

Escaneado con CamScanner

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante	Lote	IPS vacunadora	Nombre vacunador	Cédula vacunador
COVID-19	1	30-07-2021	Moderna	0590 21A	EDE La Nod	Alexandra Elazo.	
	2	02 NOV 2021	MODERNA	4400394	KLÁV	Ana Milena Campo C.C. 34.598.391	

Escaneado con CamScanner

Anexo No 15.

(Formato de retención en la fuente).

CERTIFICADO RENTAS DE TRABAJO

Señores:

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM

Referencia: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art 103 y 383 del E.T)


De conformidad con la referencia y solo para fines tributarios, manifiesto bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Soy una persona natural, residente en Colombia	SI X	NO
2. Tengo dos (2) o mas empleados o contratistas, vinculados con esta actividad	SI	NO X
3. Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	SI	NO X
4. Se utilizará costos y deducciones en la declaración de renta para la vigencia 2024	SI	NO X

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	5.451.566
MENOS:	
APORTE OBLIGATORIO EN SALUD	272.600
APORTE OBLIGATORIO A PENSIONES	349.000
APORTE OBLIGATORIO A ARL	53.200
TOTAL, EN DESCUENTOS	674.200
BASE DE RETENCION:	4.777.366

Nota: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada

Expedida en Neiva a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2024.



Sindy Milena Rodríguez Ñañez

C.C 1.004.442.367

Anexo No 16.

(Certificado Bancario)

Certificación Bancaria

Sábado, 11 de enero de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que SINDY MILENA RODRIGUEZ ÑAÑEZ identificado(a) con CC 1004442367, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	86851080394	2023-04-08	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co