INFORME TECNICO

ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

DACOL AIRES INGENIERIA

12/08/2024

Neiva, 12 de agosto 2024

Señores
ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Ref: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. ICBF-MC-187382-2024-VAL

❖ MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Se realiza los mantenimientos preventivos de aire acondicionados para garantizar su optimo y continuo funcionamiento, estos servicios realizados a los equipos implican un diagnóstico, tanto para las manejadoras, como para las unidades condensadoras.

En las visitas realizadas a los Centros Zonales del ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA, Dacol Aires Ingeniería en calidad de empresa, a través de este informe garantiza el funcionamiento de los equipos realizando jornadas diarias en diferentes sedes; revisando todo el área de equipos y el conjunto de sistemas que forma parte, donde se lleva a cabo las rutinas de mantenimiento, ajustando y poniendo en marcha a todos los aires, verificando todos los parámetros de operación tanto desde el punto de vista electro-mecánico como desde el punto de vista de refrigeración y control.

❖ MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Mediante el mantenimiento correctivo se soluciona las averías que presenta los equipos de aires acondicionados, el objetivo del mantenimiento correctivo es restablecer el buen funcionamiento del sistema, alargar su vida útil y ahorrar en energía.

A diferencia del mantenimiento preventivo, que se realiza de forma recurrente sin que exista avería previa, el mantenimiento correctivo solo se realiza en caso de avería.




- **DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS**

Se evidencia las desintalaciones e instalaciones en diferentes Centros Zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

❖ DESARROLLO




1. SEDE REGIONAL

Los trabajos realizados referentes a la **SEDE REGIONAL**, se evidencia fotos de los servicios.

SEDE REGIONAL - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	
	
	
	
	
	


2. SEDE CENTRO ZONAL CENTRO

Los trabajos realizados referentes a la **SEDE CENTRO ZONAL CENTRO**, se evidencia fotos de los servicios.

SEDE SEDE CENTRO ZONAL CENTRO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO	
	
	
	
	
	


3. SEDE NORORIENTAL

Los trabajos realizados referentes a la **SEDE NORORIENTAL** , se evidencia fotos de los servicios.

SEDE NORORIENTAL - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	
	
	
	
	
	


4. SEDE LADERA

Los trabajos realizados referentes a la SEDE LADERA, se evidencia fotos de los servicios.

SEDE LADERA - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	
	
	
	
	
	


5. SEDE JAMUNDI

Los trabajos realizados referentes a la SEDE JAMUNDI, se evidencia fotos de los servicios.

SEDE JAMUNDI - MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO	
	
	
	
	
	



6. SEDE PALMIRA

Los trabajos realizados referentes a la SEDE PALMIRA, se evidencia fotos de los servicios.

SEDE PALMIRA - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	
	
	
	
	
	


7. SEDE SURORIENTAL

Los trabajos realizados referentes a la SEDE SURORIENTAL, se evidencia fotos de los servicios.

SEDE SURORIENTAL - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	
	
	
	
	
	

8. SEDE CENTRO ZONAL SUR

Los trabajos realizados referentes a la SEDE CENTRO ZONAL SUR, se evidencia fotos de los servicios.

SEDE CENTRO ZONAL SUR - MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	
	
	
	
	
	

9. SEDE TULUA

Los trabajos realizados referentes a la SEDE TULUA, se evidencia fotos de los servicios.

SEDE TULUA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESINSTALACION	
	
	

Angel David Londoño Guzmán
Representante Legal.