UPS Y SUMINISTROS AR

**ORDEN DE SERVICIO** 2724

Contrato No. 2557-2024

## PROTOCOLO UPS

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 17 OIC 2024 | MARCA | PEI |
| OFICINA | ALCALDIA DE IBAGUE | POTENCIA | 15KVA |
| UBICACIÓN | ALCALDIA | MODELO | |
| CONTACTO | | SERIE | U151208662432362S |
| CIUDAD | IBAGUE | PLACA | |

**TRABAJOS A REALIZAR**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:** Apagado.

| INFORMACION GENERAL | N=Normal R=Regular M=Malo | | |
|---|---|---|---|
| | N | R | M |
| Clavijas de conexión | | | |
| Tablero Eléctrico | | | |
| Bornera de Conexión | | | |
| Carcasa | | | |
| Display | | | |
| Breakers | | | |
| Bypass Interno | | | |
| Bypass Externo | | | |
| Limpieza del Equipo | | | |
| Ventilación | | | |
| Iluminación | | | |
| Refrigeración | | | |

**LECTURA DE PARAMETROS**

**DATOS DE ENTRADA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VOLTAJES | F1 | F2 | F3 | N-T |
| CORRIENTES | F1 | F2 | F3 | |

**DATOS DE SALIDA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VOLTAJES | F1 | F2 | F3 | N-T |
| CORRIENTES | F1 | F2 | F3 | |

**BATERIAS**

MARCA

REF

CANTIDAD

VOLT Bco BATERIAS

VOLT FLOTACION

MODULO DE POTENCIA

**ACTIVIDADES REALIZADAS** Se encuentra UPS fuera de Servicio. Se le hace limpieza interna y externa, se recomienda cambio de equipo ya cumplio su vida Util

**RECOMENDACIONES TÉCNICAS**

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE:

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

**ORDEN DE SERVICIO** 2736

Contrato No. 2557-2024

## PROTOCOLO UPS

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 17 DIC 2024 | MARCA | TITAN |
| OFICINA | ALCALDIA DE IBAGUE | POTENCIA | 30KVA |
| UBICACIÓN | Alcaldia | MODELO | POWEST |
| CONTACTO | | SERIE | B202130017A01 |
| CIUDAD | IBAGUE | PLACA | |

**TRABAJOS A REALIZAR**

MATENIMIENTO PREVENTIVO

**ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:** Bueno

| INFORMACION GENERAL | N=Normal R=Regular M=Malo | | |
|---|---|---|---|
| | N | R | M |
| Clavijas de conexion | ✓ | | |
| Tablero Eléctrico | ✓ | | |
| Bornera de Conexion | ✓ | | |
| Carcasa | ✓ | | |
| Display | ✓ | | |
| Breakers | ✓ | | |
| Bypass Interno | ✓ | | |
| Bypass Externo | ✓ | | |
| Limpieza del Equipo | ✓ | | |
| Ventilación | ✓ | | |
| Iluminacion | ✓ | | |
| Refrigeracion | ✓ | | |

**LECTURA DE PARAMETROS**

**DATOS DE ENTRADA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAJES | F1 | 110 | F2 | 112 | F3 | 115 | N-T |
| CORRIENTES | F1 | | F2 | | F3 | | 07 |

**DATOS DE SALIDA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAJES | F1 | 120 | F2 | 120 | F3 | 120 | N-T |
| CORRIENTES | F1 | | F2 | | F3 | | 0,1 |

**BATERIAS**

MARCA Vetion

REF 12-55

CANTIDAD 40

VOLT Bco BATERIAS 480

VOLT. FLOTACION 274

MODULO DE POTENCIA

| | |
|---|---|
| ACTIVIDADES REALIZADAS | Se hace limpieza interna y externa UPS se hacen pruebas de autonomia con carga presentando buen funcionamiento. |
| RECOMENDACIONES TÉCNICAS | |

Firmas Técnico Prestador del Servicio

| FIRMA Y SELLO CLIENTE: | HORA: |
|---|---|
| | |

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406

Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75

E-mail: upsysuministrosar@gmail.com

UPS Y SUMINISTROS AR

**ORDEN DE SERVICIO** **2737**

Contrato No. 2557-2024

## PROTOCOLO UPS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 17 - DIC 2024 | **MARCA** | TITAN |
| **OFICINA** | ALCALDIA DE IBAGUE | **POTENCIA** | 10KVA |
| **UBICACIÓN** | SISTEMAS | **MODELO** | |
| **CONTACTO** | | **SERIE** | 140115-11820024 |
| **CIUDAD** | IBAGUE | **PLACA** | |

**TRABAJOS A REALIZAR**

MATENIMIENTO PREVENTIVO

**ESTADO INICIAL DEL EQUIPO:** Apagado.

| INFORMACION GENERAL | N=Normal R=Regular M=Malo | | |
|---|---|---|---|
| | N | R | M |
| Clavijas de conexión | | | |
| Tablero Electrico | | | |
| Bornera de Conexión | | | |
| Carcasa | | | |
| Display | | | |
| Breakers | | | |
| Bypass Interno | | | |
| Bypass Externo | | | |
| Limpieza del Equipo | | | |
| Ventilación | | | |
| Iluminación | | | |
| Refrigeración | | | |

**LECTURA DE PARAMETROS**

**DATOS DE ENTRADA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VOLTAJES | F1 | F2 | F3 | N-T |
| CORRIENTES | F1 | F2 | F3 | |

**DATOS DE SALIDA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VOLTAJES | F1 | F2 | F3 | N-T |
| CORRIENTES | F1 | F2 | F3 | |

**BATERIAS**

MARCA

REF

CANTIDAD

VOLT Bco BATERIAS

VOLT FLOTACION

MODULO DE POTENCIA

**ACTIVIDADES REALIZADAS** Se hace limpieza interna y Externa. UPS fuera de servicio, Se recomienda Cambio de Equipo por vida Util. Presenta daño en Potencia, Cargador, Baterias.

**RECOMENDACIONES TÉCNICAS**

Firmas Técnico Prestador del Servicio

FIRMA Y SELLO CLIENTE

HORA:

Calle 13 # 19 – 26 Local 03 y 04 Armenia, Quindío, Tel.: 734 41 44; Cel.: 317645 2675 - 77 y Cel.:312 2201406
Calle 18 #8-46 Interlaken Ibagué, Tolima, Tel: 317 645 2677 - 75
E-mail: upsysuministrosar@gmail.com