CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	27 de noviembre de 2024							
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso			
Personal en obra	Director		Residente	X	SST			
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X		
	Topógrafo		Inspector	X	Otros			
Equipo	Mezcladora		Vibro Concreto		Vibro Rana			
	Otros		¿Cuál?					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizaron actividades de demolición, seguidas del retiro y disposición adecuada de los escombros

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Durante la jornada se realizó el desmonte de canchas múltiples.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se realizó la localización y replanteo de la edificación y la instalación de la cubierta en lamina arquitectónica.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Durante la jornada, se iniciaron las labores de enchape en cerámica tráfico 5 0.60x 0.60 en pisos.

Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral [ ]

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	28 de noviembre de 2024						
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso		
Personal en obra	Director		Residente	X	SST		
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X	
	Topógrafo		Inspector	X	Otros		
Equipo	Mezcladora	X	Vibro Concreto		Vibro Rana		
	Otros		¿Cuál?				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizaron actividades de pañete liso en muro

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Durante la jornada se realizó la instalación de luminarias verticales LED 250 W

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo la instalación de la cubierta utilizando lámina arquitectónica, asegurando su correcta fijación. Adicionalmente, se instaló el caballete con el mismo material, garantizando un acabado uniforme y funcionalidad óptima.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Durante la jornada, se realizó la instalación de enchape en cerámica tráfico 5 0.60x 0.60 en pisos.

Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral		

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	29 de noviembre de 2024							
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso			
Personal en obra	Director		Residente	X	SST			
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X		
	Topógrafo		Inspector	X	Otros			
Equipo	Mezcladora	X	Vibro Concreto		Vibro Rana			
	Otros		¿Cuál?					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizaron actividades de pañete liso en muro.

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Durante la jornada se realizó mantenimiento a toma común 120 v e interruptores.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo la instalación de la cubierta en lámina de zinc

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Durante la jornada, se realizó la instalación de enchape en cerámica tráfico 5 0.60x 0.60 en pisos.

Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	30 de noviembre de 2024						
Clima	Soleado		Nublado	X	Lluvioso		
Personal en obra	Director		Residente	X	SST		
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X	
	Topógrafo		Inspector	X	Otros		
Equipo	Mezcladora	X	Vibro Concreto		Vibro Rana		
	Otros		¿Cuál?				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizaron actividades de pañete liso en muro.

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Durante la jornada se realizó mantenimiento a toma común 120 v e interruptores.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo la instalación de la cubierta en lámina de zinc.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Durante la jornada, se realizó la instalación de enchape en cerámica tráfico 5 0.60x 0.60 en pisos.

Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	2 de diciembre de 2024						
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso		
Personal en obra	Director		Residente	X	SST		
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X	
	Topógrafo		Inspector	X	Otros		
Equipo	Mezcladora	X	Vibro Concreto	X	Vibro Rana		
	Otros	X	¿Cuál? Volqueta 7m3, motoniveladora, retroexcavadora (pajarita)				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la instalación de la cubierta en lámina arquitectónica galvanizada, paralelamente se aplico pintura en esmalte negro a ornamentación.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo el armado del acero de refuerzo y actividades complementarias para la conformación de la columna de 0.20 x 0.20 m en concreto reforzado.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Durante la jornada, se realizó la instalación de enchape en cerámica tráfico 5 0.60x 0.60 en pisos, paralelamente se realizó enchape en muros.

COLEGIO CHINCA
Durante la jornada se dio inicio a las actividades de obra civil, se realizaron trabajos de descapote limpieza y recolección mecánica.

Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral		

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	3 de diciembre de 2024						
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso		
Personal en obra	Director		Residente	X	SST		
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X	
	Topógrafo		Inspector	X	Otros		
Equipo	Mezcladora	X	Vibro Concreto	X	Vibro Rana		
	Otros	X	¿Cuál? Volqueta 7m3, motoniveladora, retroexcavadora (pajarita)				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la instalación de la cubierta en lámina arquitectónica galvanizada y se realizó la instalación del caballete en cubierta del mismo material, paralelamente se aplicó pintura en esmalte negro a ornamentación.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo el vaciado de concreto para la conformación de la columna de 0.20 x 0.20 m en concreto reforzado.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Durante la jornada, se realizó la instalación de enchape en cerámica tráfico 5 0.60x 0.60 en muros.

COLEGIO CHINCA
Durante la jornada se dio inicio a las actividades de obra civil, se realizaron trabajos de descapote limpieza y recolección mecánica.

Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral		

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	5 de diciembre de 2024							
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso			
Personal en obra	Director		Residente	X	SST			
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X		
	Topógrafo		Inspector	X	Otros			
Equipo	Mezcladora		Vibro Concreto		Vibro Rana			
	Otros	X	¿Cuál? Volqueta 7m3, motoniveladora, retroexcavadora (pajarita)					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a 2 manos.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo la instalación de canal en lámina galvanizada desarr 0.55 m.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Durante la jornada, se realizaron trabajos de resane en los muros, corrigiendo grietas, imperfecciones y daños superficiales para garantizar una superficie uniforme y lista para las siguientes etapas de acabado

COLEGIO CHINCA
Durante la jornada se dio inicio a las actividades de obra civil, se realizaron trabajos de descapote limpieza y recolección mecánica.

Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral		

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	6 de diciembre de 2024						
Clima	Soleado		Nublado	X	Lluvioso		
Personal en obra	Director		Residente	X	SST		
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X	
	Topógrafo		Inspector	X	Otros		
Equipo	Mezcladora		Vibro Concreto		Vibro Rana		
	Otros	X	¿Cuál? Volqueta 7m3, motoniveladora, retroexcavadora (pajarita)				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a 2 manos.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo la instalación de cerámica tráfico 5 tipo 0.60 x 0.60 en pisos.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Durante la jornada, se realizó la instalación de guarda escoba en cerámica H= 0.10 m

COLEGIO CHINCA
Durante la jornada, se realizaron trabajos de descapote limpieza y recolección mecánica.

Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 - 293350 CND

Const. GERMAN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	7 de diciembre de 2024						
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso		
Personal en obra	Director		Residente	X	SST		
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X	
	Topógrafo		Inspector	X	Otros		
Equipo	Mezcladora		Vibro Concreto		Vibro Rana		
	Otros	X	¿Cuál? Volqueta 7m3, motoniveladora, retroexcavadora (pajarita)				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a 2 manos.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo la instalación de cerámica tráfico 5 tipo 0.60 x 0.60 en pisos.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Durante la jornada, se realizó la instalación de guarda escoba en cerámica H= 0.10 m

COLEGIO CHINCA
Durante la jornada se realizaron trabajos de descapote limpieza y recolección mecánica.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral [ ]

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 252021- 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	9 de diciembre de 2024							
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso			
Personal en obra	Director		Residente	X	SST			
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X		
	Topógrafo		Inspector	X	Otros			
Equipo	Mezcladora	X	Vibro Concreto	X	Vibro Rana			
	Otros		¿Cuál? Cortadora de concreto					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA HOLANDA
Durante la jornada se dio inicio a las actividades de obra civil, se realizó la aplicación de pintura en esmalte en carpintería metálica.

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la instalación de punto eléctrico (toma corriente 110 v) y la instalación de punto eléctrico para interruptores.

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Se realizo el vaciado de concreto de 3000 PSI en placa de piso con un espesor de E= 0.07 m con refuerzo de malla electrosoldada.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo la instalación de cerámica tráfico 5 tipo 0.60 x 0.60 en pisos.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Durante la jornada, se realizó la de puertas y ventanas en carpintería metálica, paralelamente se realizó la aplicación de pintura en esmalte en carpintería metálica.

Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral		

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.

CONSORCIO EDUCAR JSR

M.P. 25202 – 293350 CND M.P 092064 - 0644212 CDN

Fecha	10 de diciembre de 2024							
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso			
Personal en obra	Director		Residente	X	SST			
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X		
	Topógrafo		Inspector	X	Otros			
Equipo	Mezcladora	X	Vibro Concreto		Vibro Rana			
	Otros		¿Cuál?					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA HOLANDA

Durante la jornada se dio inicio a las actividades de obra civil, se realizó la aplicación de pintura en esmalte en carpintería metálica, se llevaron a cabo trabajos de resane en los muros, atendiendo fisuras y desperfectos para garantizar una superficie uniforme y adecuada para las siguientes etapas del proyecto.

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.

Durante la jornada, se realizó la aplicación de pañete liso en muro.

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Se realizo la instalación de la varilla de anclaje en concreto de 3000 psi, paralelamente se realizo el vaciado de concreto de 3000 PSI en placa de piso con un espesor de E= 0.07 m con refuerzo de malla electrosoldada.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO

Durante la jornada, se llevó a cabo la instalación de cerámica tráfico 5 tipo 0.60 x 0.60 en pisos.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN

Durante la jornada, se realizó la de puertas y ventanas en carpintería metálica, paralelamente se realizó la aplicación de pintura en esmalte en carpintería metálica, se realizó la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos. Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral		

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	11 de diciembre de 2024							
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso			
Personal en obra	Director		Residente	X	SST			
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X		
	Topógrafo		Inspector	X	Otros			
Equipo	Mezcladora	X	Vibro Concreto		Vibro Rana			
	Otros		¿Cuál?					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA HOLANDA
Durante la jornada se llevaron a cabo trabajos de resane en los muros, atendiendo fisuras y desperfectos para garantizar una superficie uniforme y adecuada para las siguientes etapas del proyecto.

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la aplicación de pañete liso en muro.

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Se realizo la instalación de la varilla de anclaje en concreto de 3000 psi, paralelamente se realizó el vaciado de concreto de 3000 PSI en placa de piso con un espesor de E= 0.07 m con refuerzo de malla electrosoldada.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo la instalación de guarda escobas en cerámica H= 0.10 m.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Durante la jornada, se realizó la instalación de punto eléctrico (toma corriente 110 v), paralelamente se realizó la instalación de punto eléctrico 220 v. Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral		

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	12 de diciembre de 2024							
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso			
Personal en obra	Director		Residente	X	SST			
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X		
	Topógrafo		Inspector	X	Otros			
Equipo	Mezcladora	X	Vibro Concreto	X	Vibro Rana			
	Otros		¿Cuál?					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA HOLANDA
Durante la jornada se realizó la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos.

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la instalación de puerta metálica con su respectiva chapa.

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Se realizo la instalación de la varilla de anclaje en concreto de 3000 psi, paralelamente se realizó el vaciado de concreto de 3000 PSI en placa de piso con un espesor de E= 0.07 m con refuerzo de malla electrosoldada.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos. Y se realizó la instalación de guarda escobas en cerámica H= 0.10 m.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Durante la jornada, se realizó la instalación de punto eléctrico (toma corriente 110 v), paralelamente se realizó la instalación de punto eléctrico 220 v. Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral [ ]

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	13 de diciembre de 2024							
Clima	Soleado		Nublado	X	Lluvioso			
Personal en obra	Director		Residente	X	SST			
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X		
	Topógrafo	X	Inspector	X	Otros	X		
Equipo	Mezcladora		Vibro Concreto		Vibro Rana			
	Otros	X	¿Cuál? Cortadora de concreto, Equipo de topografía					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA HOLANDA
Durante la jornada se realizó la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos.

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la instalación de ventana metálica.

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Durante la jornada se adelantaron labores de dilatación en concreto de 3000 PSI.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Durante la jornada, se realizó la instalación de punto eléctrico (toma corriente 110 v),

COLEGIO CHINCA
Durante la jornada laboral se realizó la localización y replanteo topográfico del sitio.

Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral		

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 - 293350 CND

Const. GERMAN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	14 de diciembre de 2024						
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso		
Personal en obra	Director		Residente	X	SST		
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X	
	Topógrafo	X	Inspector	X	Otros	X	
Equipo	Mezcladora		Vibro Concreto		Vibro Rana		
	Otros	X	¿Cuál? Cortadora de concreto, Equipo de topografia				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA HOLANDA
Durante la jornada se realizó la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos, Con estas acciones, se dio por concluida la etapa de obra civil correspondiente a este punto del proyecto, avanzando conforme al cronograma establecido.

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la aplicación de pintura en esmalta para ornamentación.

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Durante la jornada se adelantaron labores de dilatación en concreto de 3000 PSI.

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos.

COLEGIO CHINCA
Durante la jornada laboral se realizó la localización y replanteo topográfico del sitio.

Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral		

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMAN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	16 de diciembre de 2024						
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso		
Personal en obra	Director		Residente	X	SST		
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X	
	Topógrafo		Inspector	X	Otros		
Equipo	Mezcladora		Vibro Concreto		Vibro Rana		
	Otros	X	¿Cuál? Motoniveladora, Carrotanque, Vibrocompactador				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la instalación de cerámica de 0.50 x 0.50 m en pisos.

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Durante la jornada se realizó localización y nivelación manual del terreno, se realizó la pintada de piso en concreto prediseñada

ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO
Durante la jornada, se llevó a cabo la instalación de vidrio de 4mm, Con estas acciones, se dio por concluida la etapa de obra civil correspondiente a este punto del proyecto, avanzando conforme al cronograma establecido.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Se realizo la instalación de vidrio liso 4mm, paralelamente se realizó la instalación de juego sanitario y lavamanos con sus respectivas incrustaciones, de igual manera se realizó la instalación del cielo raso en lámina PVC.

COLEGIO CHINCA
Durante la jornada laboral se realizaron trabajos de conformación y compactación de la subrasante. Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral		

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	17 de diciembre de 2024						
Clima	Soleado		Nublado	X	Lluvioso		
Personal en obra	Director		Residente	X	SST		
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X	
	Topógrafo		Inspector	X	Otros		
Equipo	Mezcladora		Vibro Concreto		Vibro Rana	X	
	Otros	X	¿Cuál? Motoniveladora, Carrotanque, Vibrocompactador				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la instalación de cerámica de 0.50 x 0.50 m en pisos.

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Durante la jornada se realizó la pintada de piso en concreto prediseñada.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Se realizo la aplicación de pintura en vinilo a 3 manos en muros.

COLEGIO CHINCA
Durante la jornada laboral se realizaron trabajos de conformación y compactación de la subrasante.

Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral		

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	18 de diciembre de 2024						
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso		
Personal en obra	Director		Residente	X	SST		
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X	
	Topógrafo		Inspector	X	Otros		
Equipo	Mezcladora		Vibro Concreto		Vibro Rana		
	Otros	X	¿Cuál? Motoniveladora, Carrotanque, Vibrocompactador				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la instalación de cerámica de 0.50 x 0.50 m en pisos, paralelamente se realizó la instalación de guarda escobas en cerámica H= 0.10 m. se realizó la instalación de cielo raso en PVC.

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Durante la jornada se realizó la pintada de piso en concreto prediseñada.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Se realizo la aplicación de pintura en vinilo a 3 manos en muros.

COLEGIO CHINCA
Durante la jornada laboral se realizo relleno en material seleccionado compactado, paralelamente se realizó empradización con grama bermuda.

Como parte del control de calidad del proyecto, se han venido implementado medidas de mitigación ambiental para minimizar el impacto de las actividades, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral [ ]

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	19 de diciembre de 2024						
Clima	Soleado	X	Nublado		Lluvioso		
Personal en obra	Director		Residente	X	SST		
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X	
	Topógrafo		Inspector	X	Otros		
Equipo	Mezcladora		Vibro Concreto		Vibro Rana		
	Otros	X	¿Cuál? Motoniveladora, Carrotanque, Vibrocompactador				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.
Durante la jornada, se realizó la instalación de guarda escobas en cerámica H= 0.10 m. se realizó la instalación de cielo raso en PVC.

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Durante la jornada se realizó la demarcación líneas campos deportivos A= 0.10 m, también se realizo el mantenimiento de estructuras metálicas existentes (arcos y barandas).

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN
Se realizo la aplicación de pintura en vinilo a 3 manos en muros.

COLEGIO CHINCA
Durante la jornada laboral se realizó relleno en material seleccionado compactado, paralelamente se realizó empradización con grama bermuda.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral [ ]

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Fecha	20 de diciembre de 2024						
Clima	Soleado		Nublado	X	Lluvioso		
Personal en obra	Director		Residente	X	SST		
	Maestros		Oficial	X	Ayudantes	X	
	Topógrafo		Inspector	X	Otros		
Equipo	Mezcladora		Vibro Concreto		Vibro Rana		
	Otros	X	¿Cuál? Motoniveladora, Carrotanque, Vibrocompactador				

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME.

Durante la jornada se realizó la instalación de cielo raso en PVC, paralelamente se realizó la instalación de lampara led 24 w empotrada en cielo raso. Con estas acciones, se dio por concluida la etapa de obra civil correspondiente a este punto del proyecto, avanzando conforme al cronograma establecido.

MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Durante la jornada se realizó la demarcación líneas campos deportivos A= 0.10 m, también se realizó el mantenimiento de estructuras metálicas existentes (arcos y barandas), por último se realizó la instalación de la caneca en acero inoxidable tipo parque contemplada en el proyecto. Con estas acciones, se dio por concluida la etapa de obra civil correspondiente a este punto del proyecto, avanzando conforme al cronograma establecido.

COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN

Se realizo la aplicación de pintura en vinilo a 3 manos en muros. Con estas acciones, se dio por concluida la etapa de obra civil correspondiente a este punto del proyecto, avanzando conforme al cronograma establecido.

COLEGIO CHINCA

Durante la jornada laboral se realizó relleno en material seleccionado compactado, paralelamente se realizó empradización con grama bermuda. Con estas acciones, se dio por concluida la etapa de obra civil correspondiente a este punto del proyecto, avanzando conforme al cronograma establecido.

RECOMENDACIONES, DETALLE U OTROS	REGISTRO FOTOGRÁFICO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Accidente Laboral [ ]

Para constancia firman:

ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
Residente de obra Consorcio EDUCAR JSR
M.P. 25202 – 293350 CND

Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ
Residente de Interventoría SS&P S.A.S.
M.P 092064 - 0644212 CDN

CONSORCIO EDUCAR JSR

Programación de Obra

Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

Ensayos de Laboratorio Originales

Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

G.O.G INGENIERIA S.A.S


COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

NIT. 13502885-3

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCAR JSR
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE PUERTO TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NORMA ASOCIADA:	I.N.V. - E - 410 - 13
FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	17/12/2024
EQUIPO UTILIZADO:	PRENSA HIDRAULICA.

PROBETA No.	DESCRIPCION	ALTURA cm.	DIÁMETRO cm.	AREA cm^2	PESO PROBETA(g)	PESO UNITARIO CONCRETO	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DIAS DE FALLADO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Mpa	TIPO FALLA
1	CONCRETO 3,000 PSI-ELEMENTO: LOSA DE PISO ASENTAMIENTO: 3,0"	30,48	15,24	182,41	13125	2,361	2024-12-10	2024-12-17	7	2371	16,3	A
5		30,48	15,24	182,41	12879	2,316	2024-12-10	2024-12-17	7	2291	15,8	B
3		30,48	15,24	182,41		0,000	2024-12-10	2025-01-07	28	0	0,0	
4		30,48	15,24	182,41		0,000	2024-12-10	2025-01-07	28	0	0,0	

NOTA:



GERARDO OLIVOS GARCIA
Laboratorista

ING. LABORATORIO
VICTOR E. DELGADO
M.P 08202-71546 ATL

1031

G.O.G INGENIERIA S.A.S


COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

NIT. 13502885-3

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCAR JSR
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE PUERTO TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NORMA ASOCIADA:	I.N.V. - E - 410 - 13
FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	16/12/2024
EQUIPO UTILIZADO:	PRENSA HIDRAULICA.

PROBETA No.	DESCRIPCION	ALTURA cm.	DIÁMETRO cm.	AREA cm^2	PESO PROBETA(g)	PESO UNITARIO CONCRETO	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DIAS DE FALLADO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Mpa	TIPO FALLA
1	CONCRETO 3,000 PSI-ELEMENTO: LOSA DE PISO ASENTAMIENTO: 3,0"	30,48	15,24	182,41	12968	2,332	2024-12-09	2024-12-16	7	2466	17,0	A
5		30,48	15,24	182,41	12879	2,316	2024-12-09	2024-12-16	7	2401	16,6	E
3		30,48	15,24	182,41		0,000	2024-12-09	2025-01-06	28	0	0,0	
4		30,48	15,24	182,41		0,000	2024-12-09	2025-01-06	28	0	0,0	

NOTA:



GERARDO OLIVOS GARCIA
Laboratorista

ING. LABORATORIO
VICTOR E. DELGADO
M.P 08202-71546 ATL

1032

G.O.G INGENIERIA S.A.S


COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

NIT. 13502885-3

PROYECTO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCAR JSR		
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE PUERTO TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		
NORMA ASOCIADA:	I.N.V. - E - 410 - 13	FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:	18/12/2024
EQUIPO UTILIZADO:	PRENSA HIDRAULICA.		

PROBETA No.	DESCRIPCION	ALTURA cm.	DIÁMETRO cm.	AREA cm^2	PESO PROBETA(g)	PESO UNITARIO CONCRETO	FECHA FUNDIDO	FECHA FALLADO	DIAS DE FALLADO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Mpa	TIPO FALLA
1	CONCRETO 3,000 PSI-ELEMENTO: LOSA DE PISO ASENTAMIENTO: 3,0"	30,48	15,24	182,41	13055	2,348	2024-12-11	2024-12-18	7	2236	15,4	D
5		30,48	15,24	182,41	13125	2,361	2024-12-11	2024-12-18	7	2292	15,8	B
3		30,48	15,24	182,41		0,000	2024-12-11	2025-01-08	28	0	0,0	
4		30,48	15,24	182,41		0,000	2024-12-11	2025-01-08	28	0	0,0	

NOTA:



CONO | CONO Y HENDEDURA | CONO Y CORTE | CORTE | COLUMNAR

GERARDO OLIVOS GARCIA
Laboratorista

ING. LABORATORIO
VICTOR E. DELGADO
M.P 08202-71546 ATL

1033

VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA

DATOS PERSONALES

LUGAR DE NACIMIENTO: SANTA ANA MAGDALENA

FECHA DE NACIMIENTO : JULIO 3 DE 1964

C.C NO 8.740.875 DE BARRANQUILLA

LIBRETA MILITAR : E 320706 DM 10

PROFESIÓN : INGENIERO CIVIL

MATRICULA PROFESIONAL : NO 08202 71546 ATLCO

DIRECCIÓN: CALLE 20 # 26-06 LORICA - CORDOBA

TEL : 3205476682 - 3114082403

ESTUDIOS REALIZADOS

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA
CUC (Ingeniero Civil) 1.990
Barranquilla

SENA
Curso de administración y programación de Obra 1.990

COLEGIO SAN PEDRO APOSTOL
Bachiller Académico

EXPERIENCIA LABORAL

INGENIERO RESIDENTE EN LAS SIGUIENTES OBRAS

Construcción 2 etapa Alcantarillado Sanitario de Bosconia Cesar

Adecuación Instalaciones locativas El Paso, Loma Colorada y Bosconia (Ferrovias)

Construcción Tanque Elevado de Almacenamiento (San Zenón) Magdalena

Instalaciones de redes para el sistema de acueducto de San Sebastián Magdalena

Pavimentación de la calle 17 entre Kras 26 a 29 Barranquilla

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Construcción Arroyo Don Juan del ko+00 al k2+063 desde Avenida Murillo hasta Barrio Villa del Carmen Distrito de Barranquilla.

Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de los sectores Puerto rico – San Vicente del Caguán y San Vicente del Caguán –Mina Blanca Ruta 65 Tramo 6504 Departamento de Caquetá

Administración Vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Casanare, Sectores: Sacama- La Cabuya y La Cabuya – Sareavena.

Administración Vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Direccion Territorial Cordoba, Sectores: Lorica-Coveñas, Lorica- Chinú, Viajano – San Marcos

Administración Vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Casanare, Sectores: Aguazul- Monterrey Barranca de Upía
Interventoria Red Terciaria Invias, Departamento del Huila

EMPLEADO

Secretario de Fomento y Obras Públicas Municipio de Santa Ana Magdalena 1.996

Secretario de Planeación del Municipio de Santa Ana Magdalena 1997 – 1998

Alcalde encargado del Municipio de Santa Ana Magdalena en varias oportunidades en el periodo 1996-1998

INGENIERO CONTRATISTA

Construcción Box Colvert finca Carmencita de Agropecuaria Caribú

Identificación de viviendas y Nomenclatura de la Cabecera Municipal de Pijiño del Carmen Magdalena

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Margarita Bolivar

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Zenón Magdalena

Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Sebastián Magdalena

Unidad de Manejo e Interventoría para el Sistema de Alcantarillado Sanitario de Pijiño del Carmen Magdalena

Construcción de 1000 m2 de pavimento rigido Kra 2° El Paso Cesar

Iluminación Parque Central La loma de Potrerillo, Municipio de el Paso Cesar

Construcción Pozo profundo Municipio de Astrea Cesar.

Interventoría Tanque elevado La Montaña, Municipio de Margarita Bolivar

Adecuación Sala Múltiple, Colegio de Bachillerato de Algarrobo, Gobernación del Magdalena

Adecuación Centro Hospital de Tiquisio Nuevo Bolívar, Gobernación del Bolívar

Adecuación Centro Hospital de Hatillo de Loba Bolivar. Gobernación de Bolivar.

Adecuación Centro Hospital San Martín de Loba, Gobernación de Bolivar

Adecuación Centro Hospital Rio Viejo, Gobernación De Bolivar

Cerramiento con malla eslabonada, Aeropuerto de Mompox, Aeronáutica Civil

Pavimentación acceso principal Aeropuerto de Mompox, Aeronáutica Civil

Construcción de cuatro aulas escolares y sala de informática Colegio de Bachillerato Talaigua Viejo, Gobernación de Bolivar

Adecuación Pozo Húmedo Mercado Público, Municipio de Mompox Bolivar

Interventoría Vía Estación Lleras – Troncal , Municipio de Algarrobo

Interventoría Tanque Elevado Estación Lleras, Municipio de Algarrobo

Construcción Unidad Sanitaria Institución Educativa Lorencita Villegas de Santos El Banco Magdalena

VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
C.C N° 8.740.875 de Barranquilla
M.P. 08202-71546 ATL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8.740.875

DELGADO SORACA

APELLIDOS

VICTOR EDUARDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-JUL-1964

SANTA ANA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

29-NOV-1982 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0300150-00160163-M-0008740875-20090921 0016362107A 1 3320031115

1039

4

Republica de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

y en su nombre

La Corporación Unicosta

Por cuanto

VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA

CC. 8.740.875 BARRANQUILLA (ATLCO.) L.M. E 320708 D.M.C.

Cursó todas las materias que los Estatutos Universitarios exigen, le confiere el Título de

INGENIERO CIVIL

APROBADO POR RESOLUCION No. [illegible] DE AGOSTO 5 DE 1976. EMANADA DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y RENOVADA POR RESOLUCION No. [illegible] DE AGOSTO 6 DE 1990

En fe de lo cual se expide el presente Diploma en Barranquilla, República de Colombia.

El día 31 *de* AGOSTO *de* 1990

El Presidente Junta Directiva.

Presidente Consejo Fundadores.

El Rector

Decano

Secretario General

Gobernador del Atlántico

Secretario de Educación

Anotado al folio No. 107 *del Libro de Registro de Diplomas No.* 63

Refrendado en Barranquilla el 22 *de* Octubre *de* 1990

CORPORACION UNICOSTA

ACTA DE GRADO No. 003

En Barranquilla, Capital del Departamento del Atlántico, a 31 de Agosto de 1990 se reunieron los Miembros Directivos de la CORPORACION UNICOSTA, con el objeto de otorgar el título de INGENIERO CIVIL al estudiante VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA portador de la cédula de ciudadanía No. 8'740.875 deB.quilla (Atl) y Libreta Militar No. E320708 Distrito Militar No. 10 a quien se le tomó el juramento de rigor y se le hizo entrega del Diploma.

Habiendo cumplido con los correspondientes estudios, según consta en los respectivos registros de la Facultad INGENIERIA CIVIL y habiendo presentado el exámen final de Proyecto de Grado, Titulado: "PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE PALUATO (GALAPA ATL.)"

Por Resolución No. 6180/76 emanada del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y después de cumplir con los requisitos exigidos por el INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR - ICFES -, se otorga el título correspondiente.

Renovada por Resolución No. 1710 de Agosto 15 de 1990, emanada del ICFES.

Para constancia de lo expuesto, se firma la presente acta por el Presidente del Consejo Directivo, Rector, Decano de la Facultad y Secretario General

Presidente

Rector

Decano

Secretario General

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 08202715468TL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 22/04/98
APELLIDOS
DELGADO SORACA
NOMBRES
VICTOR EDUARDO
C.C 8,748,875
UNIV. CORPORACION UNICOSTA

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-2996662

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 8740875, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-71546 desde el 22 de Abril de 1998, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1188.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO EDUCAR JSR

Certificados de Calidad de Materiales

Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

Ficha Técnica - 203013

D-OMNIA PLATA 60X60 PRIMERA

Sumérgete en el diseño inspirado en la tendencia all comfort, que se distingue por sus líneas suaves y composición fluida, brindando serenidad visual y táctil a tus ambientes. Este producto actúa como un conector armonioso entre el espacio y el mobiliario, realzando la fuerza y belleza de los elementos que lo rodean. Con un cautivador color beige, nuestros Pisos de cerámica modernos y de alta calidad añaden calidez y elegancia a tus espacios. Su resistencia y fácil limpieza garantizan una elección duradera y práctica..

Empaque

Caja	**Piezas**	**m2**
	5	1.8
Estiba	**Cajas**	**m2**
	72	129.6
Ancho, longitud y espesor		
60.7cm X 60.7cm X 0.83cm		

Áreas de instalación:
Todas las áreas de la vivienda menos la cocina, los baños y los balcones. Escalera residenciales con uso de cinta o perfil de seguridad. Lobbies y puntos fijos, locales comerciales sin acceso directo al exterior, de bajo tráfico y oficinas.

Informacion:

Los productos para piso
también pueden ser usados en paredes.

Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos.

Color: Gris
Tráfico: Comercial Moderado
Tipología: Marmol
Acabado: Satinado
Efecto: n/a
Cantidad de Caras: 4
VR: 2
Escala de Mohs: 8
Borde: Prensado

País de Origen: Colombia
Marca: Ceramica Italia S.a.
Fabricante: N/a
Clase de coeficiente de fricción: Clase 1 - Interior Dry
Naturaleza de la Superficie: Esmaltada (Gl)
Calidad: N/a
Clasificación: Grupo Bllb
Tamaño Nominal: M 60 Cm X 60 Cm - Modular
Lote y Fecha de fabricación: Ver Unidad De Empaque
Tamaño de Fabriciación: Ver Unidad De Empaque

10 AÑOS
GARANTÍA TOTAL EN REVESTIMIENTO

Caracterísitcas Técnicas - 203013

D-Omnia Plata 60X60 Primera

Dimensiones y calidad superficial				
	Requisitos (Parámetros)		**Norma NTC 919 Anexo K Grupo BIIb**	**Cerámica Italia**
Longitud y ancho	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	Cumple
	La desviación en % con respecto a los 7 especímenes del ensayo	(+/- 0.6%)		Cumple
Espesores	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5%)		Cumple
Rectinilidad	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Ortogonalidad	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Planalidad de superficie	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		Cumple
Calidad superficial	Mínimo 95% libre de defectos	(Mínimo 95%)		Cumple
Propiedades Físicas				
Absorción de agua	Porcentaje en masa	6% < E-10%	NTC 4321-3	Cumple
Resistencia a la rotura en (N)	Espesores 7.5 mm	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
	Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 500 N		
Módulo de rotura (N/mm2)	Mínimo 18. mínimo individual 16	> 18 N/mm		> 19 N/mm2
Resistencia a la abrasión superficial	PEI		NTC 4321-7	Clase 04
	USO			Piso/pared
	Trafico			Comercial Moderado
Resistencia al agrietamiento	Requerido		NTC 4321-11	Cumple
Coeficiente de fricción	Clase		NTC 4321-17 ANSI_A326.3 DIN 51130	Clase 1 Mayor A 0.42 En Seco Interior Dry R9
Propiedades Químicas				
Resistencia al manchado	(Mínimo Clase 3)		NTC 4321-14	Clase 5
Resistencia a los químicos	MINIMO B		NTC 4321-13	Clase A

Holcim (Colombia) S.A.
Planta Nobsa
Control de Calidad
www.holcim.com.co

Km 15 vía Duitama - Belencito
Nobsa, Boyacá
Telefono +57 608 773055

Informe Resultados Desempeño de Producto

Doc ID:	H00-CC07-211
Revision:	2

Autor: Ingeniero Control Calidad | Revisa: Coordinador Control Calidad | Aprueba: Coordinador Control Calidad

Producto: **Cemento Holcim Fuerte Ecoplanet - Tipo UG**

Fecha reporte: 04/12/2024
Periodo de análisis de: 25/11/2024
a : 01/12/2024

Alcance

El cemento Holcim Boyacá Super Fuerte cumple con las especificaciones de la NTC 121 para cemento tipo UG. Los métodos de ensayo empleados corresponden a los establecidos en el numeral 7.2 de la norma NTC 121, bajo el programa de seguimiento y medición de producto y la ficha técnica de frecuencia y análisis de muestras; análisis realizados por personal altamente calificado, empleando los insumos y equipos especificados en la normativa aplicable.

Información General

Proveedor: Holcim Colombia S.A.
Planta: Nobsa
Direccion: Km 15 vía Duitama - Belencito
Municipio Nobsa, Boyacá, Colombia
Telefono: 608-7730555
Cliente: Todos

METODOS DE ENSAYO EMPLEADOS

NTC 33: Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221: Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico.
NTC 4985: Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por barrido de aire utilizando tamiz 45µm
NTC 107: Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118: Método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante aguja de Vicat
NTC 224: Método para determinar el contenido de mortero de cemento hidráulico.
NTC 220: Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 4927: Método de ensayo para medir la expansión del cemento en barras de mortero sumergidas en agua
NTC 184: Métodos de análisis químico de los cementos hidráulicos.
NTC 110: Método para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico
NTC5784: Método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico.

El presente es un **Informe de Resultados Parcial**. El informe final se emitirá cuando se cumplan 28 días luego de realizar el montaje de los ensayos y los valores pueden variar con respecto a este Informe Parcial.
La información presentada a continuación corresponde al **promedio de los datos obtenidos para el periodo de análisis indicado**, y no están asociados a un lote específico.
Los valores reportados son el resultado de las pruebas de control de calidad realizadas al cemento despachado por Holcim (Colombia) S.A., correspondiente al tipo de cemento UG.
La resistencia reportada en el presente informe cumple la norma técnica NTC 121 y con sello de calidad ICONTEC.
Para diseños en concreto el cliente deberá realizar las pruebas necesarias que tengan en cuenta las condiciones reales de trabajo, como condiciones ambientales, aditivos, materias primas, adiciones, entre otros.

Informe parcial

Composición Química	
Oxido	Resultado Promedio
SiO2 (%)	29.9
Al2O3 (%)	4.4
Fe2O3 (%)	2.87
CaO (%)	49.6
MgO (%)	0.8
SO3 (%)	2.51
P.I. (%)	8.6
Na2O (%)	0.05
K2O (%)	0.69
TiO2 (%)	0.30
P2O5 (%)	0.27
Mn2O3 (%)	0.190
Cl (%)	0.040
Suma (%)	100.2

Ensayos Físicos			
Ensayo	Unidad	Resultado Promedio	Especificación NTC 121_2021
Blaine	m2/kg	-	N/A
Densidad	g/cm3	2.88	N/A
Finura 45 µm	%	7.7	N/A
Fraguado inicial - Vicat	minutos	155	45 - 420
Fraguado final - Vicat	minutos	260	N/A
Consistencia Normal	%	26.0	N/A
Resistencia 1 día	MPa	7.5	N/A
Resistencia 3 días	MPa	15.8	≥ 8
Resistencia 7 días	MPa	N/D	≥ 15
Resistencia 28 días	MPa	N/D	≥ 24
A/C	% masa cemento	51.0	N/A
Contenido de aire	%	8.0	≤ 12
Expansión Autoclave	%	-0.03	≤ 0.80
Expansión barras mortero	%	N/D	≤ 0.020

Los resultados de los analisis quimicos estan calculados en porcentaje en peso.
Los resultados de expansión al autoclave, barras sumergidas en agua y contenido de aire se evalúan mensualmente.
N/A: No aplica
N/D: Resultado del ensayo para este periodo de produccion no disponible

Autor:

Juan C Leguizamón


Juan Carlos Leguizamón Vega
Ingeniero Control Calidad

Revisa y aprueba:

Paola Pineda

Jennifer Paola Pineda
Coordinadora Control Calidad

Ficha Técnica - 231024



Empaque

Caja	Piezas	m2
	5	1.8
Estiba	**Cajas**	**m2**
	72	129.6
Ancho, longitud y espesor		

Áreas de instalación:

Informacion:

Notice: Undefined variable: imguso in **/app02/ceramicaitalia.com/www/html/web1/FichaTecnica/mpdf_vistapdf.php** on line **690**

Los productos para piso también pueden ser usados en paredes.

Uso:

Color:	**País de Origen:** Colombia
Tráfico:	**Marca:** Ceramica Italia S.a.
Tipología: Marmolizados	**Fabricante:**
Acabado:	**Clase de coeficiente de fricción:** -
Efecto:	**Naturaleza de la Superficie:**
Cantidad de Caras:	**Calidad:**
VR:	**Clasificación:**
Escala de Mohs:	**Tamaño Nominal:** -
Borde:	**Lote y Fecha de fabricación:** Ver Unidad De Empaque
	Tamaño de Fabriciación: Ver Unidad De Empaque



Caracterísitcas Técnicas - 231024

Dimensiones y calidad superficial				
	Requisitos (Parámetros)		**Norma NTC 919 Anexo K Grupo BIIb**	**Cerámica Italia**
Longitud y ancho	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.3%)	NTC 4321-2	Cumple
	La desviación en % con respecto a los 7 especímenes del ensayo	(+/- 0.3%)		Cumple
Espesores	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5%)		Cumple
Rectinilidad	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.3%)		Cumple
Ortogonalidad	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.3%)		Cumple
Planalidad de superficie	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.4%)		Cumple
Calidad superficial	Mínimo 95% libre de defectos	(Mínimo 95%)		Cumple
Propiedades Físicas				
Absorción de agua	Porcentaje en masa	6% < E-10%	NTC 4321-3	Cumple
Resistencia a la rotura en (N)	Espesores 7.5 mm	> 800 N	NTC 4321-4	
	Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 500 N		
Módulo de rotura (N/mm2)	Mínimo 18. mínimo individual 16	> 18 N/mm		
Resistencia a la abrasión superficial	PEI		NTC 4321-7	Clase 05
	USO			
	Trafico			
Resistencia al agrietamiento	Requerido		NTC 4321-11	Cumple
Coeficiente de fricción	Clase		NTC 4321-17 ANSI_A326.3 DIN 51130	
Propiedades Químicas				
Resistencia al manchado	(Mínimo Clase 3)		NTC 4321-14	Clase 5
Resistencia a los químicos	MINIMO B		NTC 4321-13	Clase A

BUREAU VERITAS
Certification

CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CO18.01296
Certificación Continua
(Esquema Tipo 5 ISO/IEC 17067:2013)

This certifies that the products:
Se certifica que los productos:

PINTURA AL AGUA TIPO EMULSIÓN, PINTURA AL AGUA TIPO EMULSIÓN PARA USO EXTERIOR y ANTICORROSIVO, RECUBRIMIENTO BASE SOLVENTE.
Referencias certificadas: . Ver anexo

Manufactured by:
Fabricado por:

QUIMICA COSMOS S.A.
Carrera 27 No. 78 - 28
Bogotá D. C. Colombia

Satisfies the requirements of the Standard
Satisface los requerimientos del estándar

NTC 1335 de 2015
NTC 1651 de 1997

Made in:
Hecho en:

COLOMBIA

This certificate is under the continuous compliance of BUREAU VERITAS CERTIFICATION general conditions, and is valid until
Este certificado está sujeto al continuo cumplimiento de las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS CERTIFICATION y es válido hasta:

Mayo 9 de 2021
At / on
Emitido en:
Bogotá D.C., Mayo 10 de 2018

Luis Carlos Rodríguez
BUREAU VERITAS CERTIFICATION

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

ANEXO REFERENCIAS CERTFICADAS:

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	Vinilo Tipo 1 superlavable Marca Pintuland	Vinilo Tipo 1 superlavable Marca Pintuland
2	Vinilo Tipo 1 construland Marca Pintuland	Vinilo Tipo 1 construland Marca Pintuland
3	Vinilo Tipo 2 Fino marca Pintuland	Vinilo Tipo 2 Fino marca Pintuland
4	Vinilo Tipo 2 Masterland marca Pintuland	Vinilo Tipo 2 Masterland marca Pintuland
5	Vinilo Tipo 3 Corriente marca Pintuland	Vinilo Tipo 3 Corriente marca Pintuland
6	Vinilo tipo 1 Acriland Marca Pintuland	Vinilo tipo 1 Acriland Marca Pintuland
7	Anticorrosivo tipo 2 Marca Pintuland	Anticorrosivo tipo 2 Marca Pintuland

山东丰吉钢板有限公司
SHANDONG FENGJI STEEL PLATE CO., LTD

质量证明书
CERTIFICATE OF QUALITY

地址：山东省博兴县博兴工业园
ADD: BOXING INDUSTRY PARK, SHANDONG, CHINA.

Customer	COMERCIALIZADORA GOYJUL S.A.S	Certificate No.	PHX20240923
Product	PREPAINTED ALUZINC STEEL COIL	DATE:	2024/9/23
Standard	ASTM A792	CONTRACT NO.	PHX20240718

No.	Coil No.	Size(MM)	Quantity		Chemical Properties					Mechanical Properties			Coat properies					
			COLOR	N.W. (MTS)	C	Si	Mn	P	S	Tensile Strength (mpa)	EL(%)	Aluminium + Zinc Coating (g/m2)	Top Coating (mic)	Back Coating (mic)	Coat bending (mic)	Mek Top	Back Impact	Pencial Hardness
1	PHX2A240921-100B	0.27*1220	RAL3003	4.224	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
2	PHX2A240921-101A	0.27*1220	RAL3003	4.208	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
3	PHX2A240921-102B	0.27*1220	RAL3003	4.174	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
4	PHX2A240921-103A	0.27*1220	RAL3003	4.196	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
5	PHX2A240921-104B	0.27*1220	RAL3003	4.166	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
6	PHX2A240921-105A	0.27*1220	RAL3003	4.212	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
7	PHX2A240921-106B	0.27*1220	RAL3003	4.282	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
8	PHX2A240921-107A	0.27*1220	RAL3003	4.208	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
9	PHX2A240921-108B	0.27*1220	RAL3003	4.202	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
10	PHX2A240921-109A	0.27*1220	RAL3003	4.192	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
11	PHX2A240921-110B	0.27*1220	RAL3003	4.234	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
12	PHX2A240921-111A	0.27*1220	RAL3003	4.200	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
13	PHX2A240921-112B	0.27*1220	RAL3003	4.200	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
14	PHX2A240921-113A	0.27*1220	RAL3003	4.196	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
15	PHX2A240921-114B	0.27*1220	RAL3003	4.248	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
16	PHX2A240921-115A	0.27*1220	RAL3003	4.220	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
17	PHX2A240921-116B	0.27*1220	RAL3003	4.156	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
18	PHX2A240921-117A	0.27*1220	RAL3003	4.222	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
19	PHX2A240921-118B	0.27*1220	RAL3003	4.158	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
20	PHX2A240921-119A	0.27*1220	RAL3003	4.168	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
21	PHX2A240921-120B	0.27*1220	RAL3003	4.154	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
22	PHX2A240921-121A	0.27*1220	RAL3003	4.084	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
23	PHX2A240921-122B	0.27*1220	RAL3003	4.092	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
24	PHX2A240921-123A	0.27*1220	RAL3003	4.198	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H

25	PHX2A240921-124B	0.27*1220	RAL3003	4.172	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
26	PHX2A240921-125A	0.27*1220	RAL3003	4.240	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
27	PHX2A240921-126B	0.27*1220	RAL3003	4.196	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
28	PHX2A240921-127A	0.27*1220	RAL3003	4.182	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
29	PHX2A240921-128B	0.27*1220	RAL3003	4.172	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
30	PHX2A240921-129A	0.27*1220	RAL3003	4.176	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
31	PHX2A240921-130B	0.27*1220	RAL3003	4.172	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
32	PHX2A240921-131A	0.27*1220	RAL3003	4.186	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
33	PHX2A240921-132B	0.27*1220	RAL3003	4.182	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
34	PHX2A240921-133A	0.27*1220	RAL3003	4.214	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
35	PHX2A240921-134B	0.27*1220	RAL3003	4.170	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
36	PHX2A240921-135A	0.27*1220	RAL3003	4.234	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
37	PHX2A240921-136B	0.27*1220	RAL3003	4.182	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
38	PHX2A240921-137A	0.27*1220	RAL3003	4.142	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
39	PHX2A240921-138B	0.27*1220	RAL3003	4.262	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
40	PHX2A240921-139A	0.27*1220	RAL3003	4.258	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
41	PHX2A240921-140B	0.27*1220	RAL3003	4.266	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
42	PHX2A240921-141A	0.23*900	RAL3003	4.266	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
43	PHX2A240921-142B	0.23*900	RAL3003	4.090	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
44	PHX2A240921-143A	0.23*900	RAL3003	4.266	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
45	PHX2A240921-144B	0.23*900	RAL3003	4.100	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
46	PHX2A240921-27A	0.27*1220	RAL5017	4.206	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
47	PHX2A240921-28B	0.27*1220	RAL5017	4.272	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
48	PHX2A240921-29A	0.27*1220	RAL5017	4.214	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
49	PHX2A240921-30B	0.27*1220	RAL5017	4.208	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
50	PHX2A240921-31A	0.27*1220	RAL5017	4.194	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
51	PHX2A240921-32B	0.27*1220	RAL5017	4.216	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
52	PHX2A240921-33A	0.27*1220	RAL5017	4.178	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
53	PHX2A240921-34B	0.27*1220	RAL5017	4.204	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
54	PHX2A240921-35A	0.27*1220	RAL5017	4.172	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
55	PHX2A240921-36B	0.27*1220	RAL5017	4.252	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
56	PHX2A240921-37A	0.27*1220	RAL5017	4.218	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
57	PHX2A240921-38B	0.27*1220	RAL5017	4.258	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
58	PHX2A240921-39A	0.27*1220	RAL5017	4.156	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
59	PHX2A240921-40B	0.27*1220	RAL5017	4.196	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
60	PHX2A240921-41A	0.27*1220	RAL5017	4.192	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
61	PHX2A240921-42B	0.27*1220	RAL5017	4.178	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
62	PHX2A240921-43A	0.27*1220	RAL5017	4.174	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
63	PHX2A240921-44B	0.27*1220	RAL5017	4.238	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
64	PHX2A240921-45A	0.27*1220	RAL5017	4.220	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
65	PHX2A240921-46B	0.27*1220	RAL5017	4.274	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
66	PHX2A240921-47A	0.27*1220	RAL5017	4.204	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
67	PHX2A240921-48B	0.27*1220	RAL5017	4.190	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
68	PHX2A240921-49A	0.27*1220	RAL5017	4.198	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H
69	PHX2A240921-50B	0.27*1220	RAL5017	4.172	≤0.12	≤0.03	≤0.5	≤0.035	≤0.035	380-410	24	50	20	12	≤1.5T	≥100	≥9J	2H

CONSORCIO EDUCAR JSR

Registro Fotográfico de la Valla Informativa y/o Certificación de las Cuñas Radiales Según sea el Caso

Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

RESOLUCION N. 04168 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022.
NIT. 834.000.875-3.

Tame, 12 de diciembre de 2024.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 88.3 TAME FM STEREO

CERTIFICA:

Que, el CONSORCIO EDUCAR JSR identificado con NIT: 901.888.108-6 R/L por JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO identificado con CC. 1.018.423.557, realizó a través del medio de comunicación TAME 88.3 FM STEREO, la publicidad auditiva (cuñas), trasmisión de diez (10) cuñas radiales, para el contrato de prestación de servicios No. 334 DE 2024 con objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTE DE ARAUCA. Quedando a paz y salvo por todo concepto con este medio de comunicación.

Se expide a solicitud del interesado a los 12 días del mes de diciembre del año 2024.

Cordialmente.

ELKIN EDGARDO MENDOZA
Representante Legal

CONSORCIO EDUCAR JSR

Registro Fotográfico de las Actividades Ejecutadas

Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades desarrolladas a la fecha del presente informe.

1. CE BENITO JUAREZ-SEDE POLICARPA SALAVARRIETA

1.1. CERRAMIENTO ALAMB. PUAS POSTE C/CTO 0.10*0.10*2.50 M

Foto No. 1




Foto No. 2



2. CE BENITO JUAREZ-SEDE EL CERRITO

2.1. CERRAMIENTO ALAMB. PUAS POSTE C/CTO 0.10*0.10*2.50 M

Foto No. 3




Foto No. 4



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR


3. IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA HOLANDA

3.1. RESANES DE MUROS

Foto No. 5



Foto No. 6




3.2. PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS

Foto No. 7



Foto No. 8



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

3.3. PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA

Foto No. 9



Foto No. 10




4. IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA GAVIOTA

4.1. RESANES DE MUROS

Foto No. 11



Foto No. 12



4.2. PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS

Foto No. 13



Foto No. 14



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

4.3. PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA

Foto No. 15



Foto No. 16



5. CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME

5.1. DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS

Foto No. 17



Foto No. 18



5.2. PISO CERÁMICA 50*50 CM O SIMILAR

Foto No. 19



Foto No. 20



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

5.3. GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA

Foto No. 21



Foto No. 22



5.4. PAÑETE LISO EN MURO

Foto No. 23



Foto No. 24



5.5. PINTURA EN VINILO A DOS MANOS

Foto No. 25



Foto No. 26



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

5.6. PINTURA ESMALTE PARA ORNAMENTACION

Foto No. 27



Foto No. 28




5.7. CIELO RASO EN PVC

Foto No. 29



Foto No. 30



5.8. CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA

Foto No. 31




Foto No. 32



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

5.9. CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA 0,60 CM

Foto No. 33



Foto No. 34



5.10. PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA

Foto No. 35





Foto No. 36



5.11. VENTANA METÁLICA INCLUYE VIDRIO 4 mm

Foto No. 37



Foto No. 38



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com


CONSORCIO EDUCAR JSR

5.12. LÁMPARA LED 24 W EMPOTRABLE

Foto No. 39



Foto No. 40



5.13. PUNTO ELÉCTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)

Foto No. 41



Foto No. 42



5.14. PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR

Foto No. 43





Foto No. 44



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR


6. MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

6.1. LOCALIZACION Y NIVELACIÓN MANUAL DE TERRENO

Foto No. 45



Foto No. 46



6.2. DESMONTE DE CANCHAS MULTIPLES

Foto No. 47




Foto No. 48



6.3. MAMPOSTERIA PARA ADECUACION DE GRADERIAS EN LADRILLO

Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

Foto No. 49



Foto No. 50



6.4. PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0.07 M INC, MALLA ELECTROSOLDADA

Foto No. 51



Foto No. 52



6.5. DILATACION C/CTO 3000 PSI

Foto No. 53




Foto No. 54



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com


CONSORCIO EDUCAR JSR

6.6. DEMARCACIÓN LÍNEAS CAMPOS DEPORT. A=0,10 M

Foto No. 55



Foto No. 56



6.7. PINTADA DE PISO EN CONCRETO PRE SEÑADA

Foto No. 57




Foto No. 58



6.8. VARILLA DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI

Foto No. 59



Foto No. 60



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

6.9. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTES (ARCOS Y BARANDAS)

Foto No. 61



Foto No. 62



6.10. INSTALACION DE ILUMINARIA VERTICAL LED 250 W

Foto No. 63



Foto No. 64



6.11. MANTENIMIENTO TOMA COMUN 120 V E INTERRUPTORES

Foto No. 65



Foto No. 66



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

6.12. INSTALACION DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO PARQUE

Foto No. 67



Foto No. 68



7. ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO

7.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACION

Foto No. 69



Foto No. 70



7.2. DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE

Foto No. 71



Foto No. 72



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

7.3. SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA

Foto No. 73



Foto No. 74



7.4. SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA

Foto No. 75




Foto No. 76



7.5. CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3x1/2"

Foto No. 77



Foto No. 78



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

7.6. CUBIERTA EN TEJA DE ZINC

Foto No. 79



Foto No. 80



7.7. RESANES DE MUROS

Foto No. 81



Foto No. 82



7.8. PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS

Foto No. 83



Foto No. 84



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

7.9. PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA

Foto No. 85



Foto No. 86



7.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4mm

Foto No. 87



Foto No. 88



7.11. COLUMNA DE 0.20x0.20 M. EN CONCRETO CTO REF. 0.20x0.20 M.

Foto No. 89





Foto No. 90



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

7.12. CANAL EN LAMINA GALV. DESARR. 0.55 M.

Foto No. 91



Foto No. 92



7.13. PISO CERAMICA TRAF.5 0.60x0.60

Foto No. 93



Foto No. 94



7.14. GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA H= 0.10

Foto No. 95



Foto No. 96



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

8. COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN

8.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACION

Foto No. 97



Foto No. 98



8.2. DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE

Foto No. 99



Foto No. 100



8.3. DEMOLICION DE ENCHAPE

Foto No. 101



Foto No. 102



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com


CONSORCIO EDUCAR JSR

8.4. SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA

Foto No. 103



Foto No. 104




8.5. SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA

Foto No. 105



Foto No. 106



8.6. CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3x1/2"

Foto No. 107



Foto No. 108



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

8.7. RESANES DE MUROS

Foto No. 109



Foto No. 110



8.8. PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS

Foto No. 111



Foto No. 112




8.9. PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA

Foto No. 113



Foto No. 114



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

8.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4mm

Foto No. 115



Foto No. 116



8.11. PISO CERAMICA TRAF.5 0.60x0.60

Foto No. 117



Foto No. 118



8.12. GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA H= 0.10

Foto No. 119



Foto No. 120



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

8.13. ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA TRAF.5 0.60x0.60

Foto No. 121



Foto No. 122



8.14. JUEGO SANITARIO LAVAMANOS E INCRUSTACION

Foto No. 123



Foto No. 124



8.15. DESMONTE DE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS

Foto No. 125




Foto No. 126



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

8.16. SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN LAMINA METALICA CAL. 18 INCLUYE REJA

Foto No. 127



Foto No. 128



8.17. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLL-ROLED CAL.18

Foto No. 129



Foto No. 130



8.18. DESMONTE DE CIELORRASO EN PVC

Foto No. 131



Foto No. 132



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

8.19. CIELORRASO EN LAMINA PVC

Foto No. 133



Foto No. 134



8.20. PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)

Foto No. 135





Foto No. 136



8.21. PUNTO ELECTRICO 220 V.

Foto No. 137





Foto No. 138



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

9. COLEGIO CHINCA

9.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

Foto No. 139



Foto No. 140



9.2. DESCAPOTE LIMPIEZA Y RECOLECCION MECANICA

Foto No. 141



Foto No. 142



9.3. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE

Foto No. 143



Foto No. 144



Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

CONSORCIO EDUCAR JSR

9.4. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO

Foto No. 145




Foto No. 146



9.5. EMPRADIZACION GRAMA BERMUDA

Foto No. 147



Foto No. 148



Cordialmente;

JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
CONSORCIO EDUCAR JSR
Representante Legal
Residente de obra
M.P 25202 – 293350 CND

Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

LIBRO 3


CONSORCIO EDUCAR JSR

Informe Final de Ejecución por parte de la Interventoría Externa y/o Supervisión

Carrera 20 No. 15 – 23 Tame – Arauca Celular: (318) 814 3112
jhofer.89@hotmail.com

Nit: 900.022.428-8

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 338-2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

TAME ARAUCA, DICIEMBRE DE 2024

Nit. 900.022.428-8

(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO: DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024





CONTRATO DE OBRA No. 334 - 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCAR JSR R/L. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 338- 2024

CONTRATISTA: SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S – R. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SUPERVISOR: ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA

TAME ARAUCA, DICIEMBRE DE 2024

Nit: 900.022.428-8

(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 334 DE 2024 5
1. ASPECTOS PRECONTRACTUALES 5
1.1. PROCESO DE SELECCIÓN 5
1.2. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 5
2. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO 6
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 6
2.2. LOCALIZACIÓN 6
2.3. ALCANCE 7
2.4. REVISIÓN DEL CONTENIDO TÉCNICO DEL PROYECTO 7
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 8
3.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 8
3.1.1. INFORME CONTRACTUAL – FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA 8
3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 8
3.2.1. PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN 8
3.2.2. AMPLIACIONES A LAS PÓLIZAS 9
3.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 10
3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS 10
3.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS 11
3.6. BITÁCORA DIARIA DE OBRA 11
3.7. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA 11
3.7.1. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 11
3.7.2. CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA 11
3.8. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 12
3.8.1. PERSONAL PROFESIONAL 13
3.8.2. PERSONAL OPERATIVO 13
3.8.3. RESUMEN SEGURIDAD SOCIAL 15
3.8.4. PAGOS SALARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL 15
3.9. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 15
3.9.1. DOTACIÓN DEL PERSONAL 15
3.9.2. ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA 16
3.9.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 17
3.10. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA 17
3.11. ACTA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO AL MUNICIPIO O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA SOSTENIBILIDAD 18
4. ASPECTOS TÉCNICOS 19
4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES 19
4.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA 21
4.3. AVANCE DE LA OBRA 24
4.3.1. AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS 24
4.3.2. AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL 24
4.4. AVANCE DE LA OBRA 24
4.5. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 27
5. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 74

Nit: 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

6. ASPECTOS FINANCIEROS 75
6.1. MANEJO DEL ANTICIPO 75
6.2. BALANCE FINANCIERO DE CONTRATO 75
7. ASPECTOS AMBIENTALES 75
7.1. SEGUIMIENTO A PERMISOS Y/O LICENCIAS AMBIENTALES 75
7.2. SEGUIMIENTO AL PMA O PAGA 76
8. CONCLUSIONES 76

Nit: 900.022.428-8

(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

INTRODUCCIÓN

Las condiciones actuales de muchas instituciones educativas presentan carencias que impactan directamente en la calidad del ambiente escolar, limitando el desarrollo pleno de las actividades pedagógicas y el bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

La inversión en el mantenimiento y adecuación de estas instalaciones no solo tiene un impacto tangible en la mejora de los espacios físicos, sino que también genera beneficios significativos en la calidad educativa. Infraestructuras adecuadas promueven un entorno seguro, saludable y motivador, condiciones esenciales para fomentar el aprendizaje efectivo y la permanencia estudiantil. Además, contribuyen al fortalecimiento de la equidad educativa al garantizar que todos los estudiantes, sin importar su contexto socioeconómico, tengan acceso a espacios dignos y funcionales.

Este proyecto representa una apuesta por el desarrollo integral de las comunidades educativas del municipio de Tame, reconociendo que la educación es un pilar fundamental para el progreso social y económico de la región.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 334 DE 2024

1. ASPECTOS PRECONTRACTUALES

1.1. PROCESO DE SELECCIÓN

El **Municipio de Tame**, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en su Manual de Contratación y en desarrollo de los principios de eficiencia, transparencia y selección objetiva, procedió a suscribir el **Contrato No. LP-TA-002-2024** con el **Consorcio Educar JSR**. En desarrollo de este proceso, se expidió la **Resolución No. 1272 del 17 de octubre de 2024**, mediante la cual se formalizó la apertura del proceso de contratación, y la **Resolución No. 1432 del 8 de noviembre de 2024**, mediante la cual se adjudicó el contrato al Consorcio Educar JSR. Este contrato tiene como propósito principal la ejecución del proyecto de **mantenimiento y adecuación de las instituciones educativas del municipio de Tame, Departamento de Arauca**, una iniciativa de alto impacto que busca mejorar las condiciones de infraestructura educativa en la región. Dicho proyecto contribuirá al fortalecimiento del sistema educativo, promoviendo ambientes escolares dignos, funcionales y propicios para el aprendizaje.

1.2. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la **Resolución de Adjudicación No. 1432 del 8 de noviembre de 2024**, se procedió a la suscripción del **Contrato No. LP-TA-002-2024** entre la Administración Municipal de Tame y la firma contratista **Consorcio Educar JSR**, representada por el señor **Jhonnier Fernando Sandoval Reuto**. El contrato tiene por objeto el **mantenimiento y**

Nit: 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

adecuación de las instituciones educativas del municipio de Tame, Departamento de Arauca, un proyecto clave para garantizar **mejores condiciones de infraestructura en beneficio de la comunidad educativa de la región. El plazo** de ejecución del contrato es de **DOS (2) MESES** y tiene un valor total de **CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($471.122.693,00).**

2. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Con este proyecto, se busca mejorar significativamente las condiciones de infraestructura de las instituciones educativas del municipio de Tame, Departamento de Arauca, las cuales presentan deficiencias que afectan directamente el desarrollo académico y la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El proyecto incluye la ejecución de actividades de mantenimiento y adecuación en diversos espacios escolares, tales como aulas, áreas administrativas, zonas comunes y servicios sanitarios. Estas intervenciones abarcan la reparación de techos, pisos y paredes, la adecuación de sistemas eléctricos y de aparatos sanitarios, garantizando ambientes seguros, funcionales y aptos para el aprendizaje.

Adicionalmente, se llevarán a cabo mejoras en las instalaciones hidráulicas y sanitarias, asegurando un acceso adecuado a servicios básicos de agua y saneamiento. Estas acciones permitirán no solo optimizar la funcionalidad de los espacios educativos, sino también contribuir al bienestar general de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Por tanto, este proyecto tiene como objetivo principal garantizar ambientes escolares dignos y de calidad que promuevan el desarrollo integral de la comunidad educativa. Asimismo, se espera que estas adecuaciones impulsen el fortalecimiento del sistema educativo municipal, fomentando el acceso equitativo a la educación y contribuyendo al progreso social y económico de la región.

2.2. LOCALIZACIÓN

Las áreas a intervenir en el marco de este proyecto comprenden diversas instituciones educativas ubicadas en zonas urbanas y rurales del municipio de Tame, Departamento de Arauca como: CENTRO EDUCATIVO BENITO JUAREZ-SEDE POLICARPA SALAVARRIETA, CE BENITO JUAREZ-SEDE EL CERRITO, INSTITICIÓN EDUCATIVA FLOILAN FARIAS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INOCENCIO CHINCA, INSTITUTO DE PROMOCION AGROPECUARIA, IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA HOLANDA, IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA GAVIOTA, IE CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME, ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO Y EL COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN.

Nit: 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

2.3. ALCANCE

El proyecto comprendió la ejecución de actividades de mantenimiento y adecuación en diversas instituciones educativas del municipio de Tame, Departamento de Arauca, tanto en las áreas urbanas como rurales. Estas actividades incluyeron la intervención de infraestructuras prioritarias para mejorar las condiciones físicas y funcionales de los espacios educativos, garantizando su adecuación a las necesidades de estudiantes y docentes. Las obras realizadas abarcaron la reparación de cubiertas, paredes y pisos en aulas de clase, así como la adecuación de áreas comunes como comedores escolares y zonas recreativas. También se llevaron a cabo mejoras en los sistemas eléctricos y de iluminación, asegurando la funcionalidad y seguridad en las instalaciones. Adicionalmente, se desarrollaron trabajos de rehabilitación en los servicios sanitarios, incluyendo la instalación de sanitarios y lavamanos.

Estas intervenciones se realizaron cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y con altos estándares de calidad, asegurando la sostenibilidad de las mejoras a largo plazo. De esta manera, se logró fortalecer la infraestructura educativa del municipio de Tame, contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad estudiantil.

2.4. REVISIÓN DEL CONTENIDO TÉCNICO DEL PROYECTO

La interventoría llevó a cabo una revisión exhaustiva de los documentos técnicos que soportan el proyecto, incluyendo estudios preliminares, diagnósticos de las instituciones educativas a intervenir, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios (APU), cronogramas y demás documentos asociados.

Se verificó que las especificaciones cumplen con las normativas vigentes en Colombia, particularmente con los lineamientos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y las normas técnicas aplicables a infraestructura educativa. Asimismo, se corroboró que los materiales y procedimientos definidos cumplen con los estándares de calidad y durabilidad requeridos para este tipo de obras, garantizando su sostenibilidad en el tiempo.

La revisión técnica también incluyó la evaluación de las actividades propuestas para asegurar que sean congruentes con los objetivos del proyecto y que cumplan con las condiciones necesarias para mejorar las condiciones físicas y funcionales de las instituciones educativas del municipio de Tame.

En general, se determinó que el contenido técnico del proyecto es adecuado y responde a las necesidades de las comunidades beneficiadas, asegurando un impacto positivo en la calidad educativa de la región.

Nit: 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del Contrato de Obra

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME
INTERVENTOR EXTERNO:	SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S
SUPERVISOR:	ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
CONTRATO No:	334 - 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCAR JSR
REPRESENTANTE LEGAL:	JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO
NIT. No:	901.888.108 – 6
VALOR DEL CONTRATO:	$ 471.122.693,00
PLAZO CONTRACTUAL:	DOS (2) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 00.000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	20240830002
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP20241113001
FECHA INICIO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DEL 15 /11/2024 AL 20/12/2024
DÍAS TRANSCURRIDOS:	36 DÍAS

3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por la alcaldía de Tame en el Contrato de Obra No. 334-2024, se suscribe con la compañía Seguros Mundial S.A., las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA DECIMA OCTAVA del Contrato así:

3.2.1. Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas el 13 de noviembre de 2024 por la Empresa Seguros Mundial S.A., tomadas por el CONSORCIO EDUCAR JSR y como beneficiario a la Administración Municipal de Tame. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, el 15 de NOVIEMBRE de 2024.

RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIA	TERMINA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	COQ 100004321	13/11/2024	13/05/2025	$ 47.112.269,30

Nit. 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIA	TERMINA	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		13/11/2024	13/05/2025	$ 235.561.346,50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL		13/11/2024	13/01/2028	$ 23.556.134,65
ESTABILIDAD DE LA OBRA		13/01/2025	13/01/2030	$ 47.112.269,30
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	COQ 100001092	13/11/2024	13/01/2025	$ 260.000.000,00
PATRONAL		13/11/2024	13/01/2025	$ 260.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		13/11/2024	13/01/2025	$ 260.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		13/11/2024	13/01/2025	$ 260.000.000,00

3.2.2. Ampliaciones a las pólizas

3.2.2.1. Pólizas Ampliadas Según Acta de Inicio

Las pólizas fueron expedidas el 6 de diciembre de 2024 por la Empresa Seguros Mundial S.A., tomadas por la CONSORCIO EDUCAR JSR y como beneficiario a la Administración Municipal de Tame. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, el 10 de diciembre de 2024.

RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIA	TERMINA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	COQ 100004321	15/11/2024	15/05/2025	$ 47.112.269,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		15/11/2024	15/05/2025	$ 235.561.346,50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL		15/11/2024	15/01/2028	$ 23.556.134,65
ESTABILIDAD DE LA OBRA		15/01/2025	15/01/2030	$ 47.112.269,30
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	COQ 100001092	15/11/2024	15/01/2025	$ 260.000.000,00
PATRONAL		15/11/2024	15/01/2025	$ 260.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		15/11/2024	15/01/2025	$ 260.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		15/11/2024	15/01/2025	$ 260.000.000,00

3.2.2.1. Pólizas Ampliadas Según Acta de recibo final

Las pólizas fueron expedidas el 30 de diciembre de 2024 por la Empresa Seguros Mundial S.A., tomadas por la CONSORCIO EDUCAR JSR y como beneficiario a la Administración Municipal de Tame. Dichas pólizas fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, el 30 de diciembre de 2024.

Nit. 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		INICIA	TERMINA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	COQ 100004321	20/12/2024	15/05/2025	$ 47.112.269,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO		20/12/2024	15/05/2025	$ 235.561.346,50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL		20/12/2024	15/01/2028	$ 23.556.134,65
ESTABILIDAD DE LA OBRA		20/12/2024	20/12/2029	$ 47.112.269,30

3.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto multas o sanciones al contratista

3.4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del Contrato de Obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
15/11/2024	Acta de Inicio	Dar Inicio a las actividades contractuales	Ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO CONSORCIO EDUCAR JSR Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
22/11/2024	Acta de Socialización	Realizar socialización de las actividades contractuales con los interesados	Ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO CONSORCIO EDUCAR JSR Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Y COMUNIDAD
20/12/2024	Acta de Recibo Final		Ing. JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO CONSORCIO EDUCAR JSR Const. GERMÁN LEONARDO PÉREZ LÓPEZ SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S ING. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS secretaria de bienestar social del municipio de Tame, con funciones de alcaldesa delegada según resolución 1681 de fecha 20/12/2024

Nit: 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

3.5. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS

A la fecha del presente informe no se han desarrollado comités técnicos entre las partes.

3.6. BITÁCORA DIARIA DE OBRA

Se presenta copia de la Bitácora Diaria de Obra para el periodo del presente informe, La cual es firmada por el Residente de Obra y el Residente de Interventoría.

3.7. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

3.7.1. Socialización del proyecto

El 22 de noviembre de 2024, se realizó la socialización del proyecto para el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, en las instalaciones de la alcaldía municipal de Tame, previa convocatoria realizada por la administración municipal a través de la firma Contratista de Obra. En dicha reunión participaron representantes de la administración municipal, de la firma contratista de la obra, de la Interventoría externa y de la comunidad beneficiada con el proyecto, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del mismo y el cronograma de la obra presentado por el contratista; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría externa y la supervisión de la alcaldía municipal. En la reunión se levantó como soporte el Acta de Socialización de la obra, la cual se presenta como anexo del presente informe.

3.7.2. Conformación de la veeduría ciudadana

En la reunión de socialización del proyecto, se convocó a la comunidad a participar activamente en el proceso, invitándolos a conformar una veeduría ciudadana. Este grupo tendría como propósito principal fungir como representantes de la comunidad durante toda la etapa de ejecución de la obra, estableciendo un canal de comunicación efectivo entre el contratista, la interventoría externa, la entidad contratante, los entes de control y demás instituciones involucradas en el proyecto.

Se explicó la importancia de la veeduría ciudadana como mecanismo de control social, destacando su rol en la supervisión del cumplimiento del contrato de obra, la promoción de la transparencia y la garantía de que la ejecución del proyecto se alineara con los intereses de la comunidad.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para motivar a la comunidad, no se logró conformar una veeduría ciudadana que se encargara del seguimiento y acompañamiento durante el desarrollo del contrato de obra. Esta situación representa un reto para el proceso, ya que limita el grado de participación comunitaria y el control social directo sobre la ejecución del proyecto.

Nit: 900.022.428-8

(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

3.8. VINCULACIÓN DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

3.8.1. Personal Profesional

A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FONDO PENSIONES	EPS SALUD	ARL	CCF	INGRESO	RETIRO	NOV	DIC	OBSERV
1	JHONNIER FERNANDO SANDOVAL REUTO	1.018.423.557	RESIDENTE DE OBRA	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL POSITIVA	COMFIAR	15/11/2024	20/12/2024	16	20	RETIRADO
2	MILLER ARDILA SANCHEZ	1.116.864.777	INSPECTOR DE OBRA	PORVENIR	NUEVA EPS	ARL POSITIVA	COMFIAR	15/11/2024	20/12/2024	16	20	RETIRADO

3.8.2. Personal Operativo

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FONDO PENSIONES	EPS SALUD	ARL	CCF	INGRESO	RETIRO	NOV	DIC	OBSERV
1	JONATHAN ARISTIDES GUTIERREZ DURAN	1.007.678.175	Ayudante	Porvenir S.A.	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	18/11/2024	20/12/2024	13	20	RETIRADO
2	MIGUEL ANGEL ALVAREZ SUAREZ	1.093.433.189	Ayudante	Porvenir S.A.	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	18/11/2024	20/12/2024	13	20	RETIRADO
3	IVAN ANDRES ANGULO RODRIGUEZ	1.098.816.817	Ayudante	Porvenir S.A.	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	18/11/2024	20/12/2024	13	20	RETIRADO
4	CARLOS ANDRES DIAZ VEGA	1.115.724.828	Oficial	Porvenir S.A.	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	18/11/2024	20/12/2024	13	20	RETIRADO

(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FONDO PENSIONES	EPS SALUD	ARL	CCF	INGRESO	RETIRO	NOV	DIC	OBSERV
1	JONATHAN ARISTIDES GUTIERREZ DURAN	1.007.678.175	Ayudante	Porvenir S.A.	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	18/11/2024	20/12/2024	13	20	RETIRADO
2	MIGUEL ANGEL ALVAREZ SUAREZ	1.093.433.189	Ayudante	Porvenir S.A.	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	18/11/2024	20/12/2024	13	20	RETIRADO
3	IVAN ANDRES ANGULO RODRIGUEZ	1.098.816.817	Ayudante	Porvenir S.A.	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	18/11/2024	20/12/2024	13	20	RETIRADO
4	CARLOS ANDRES DIAZ VEGA	1.115.724.828	Oficial	Porvenir S.A.	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	18/11/2024	20/12/2024	13	20	RETIRADO
5	PEDRO PABLO ROJAS MONTAÑA	1.116.863.999	Oficial	Porvenir S.A.	Sanitas EPS	Positiva	Comfiar	18/11/2024	20/12/2024	13	20	RETIRADO
6	IBER SANCHEZ RODRIGUEZ	1.116.868.081	Oficial	Porvenir S.A.	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	18/11/2024	20/12/2024	13	20	RETIRADO
7	JORGE DÍAZ	16.822.131	Oficial	*	Sanitas EPS	Positiva	Comfiar	18/11/2024	20/12/2024	13	20	RETIRADO
8	LEONEL ROJAS	93.117.970	Ayudante	*	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	18/11/2024	20/12/2024	13	20	RETIRADO
9	JOSE NAIN MUÑOZ DIAZ	1.007.206.713	Ayudante	Porvenir S.A.	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	9/12/2024	20/12/2024		12	RETIRADO
10	JOSE JULIAN DIAZ BARRIENTOS	1.116.864.049	Ayudante	Colpensiones	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	12/12/2024	12/12/2024		1	RETIRADO
11	MAURO ESTIBEN CASTELLANOS PAEZ	1.116.867.283	Oficial	Protección	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	9/12/2024	20/12/2024		12	RETIRADO
12	WILLINGTON CARDENAS PINZON	1.120.356.298	Oficial	Porvenir S.A.	Coosalud	Positiva	Comfiar	9/12/2024	20/12/2024		12	RETIRADO
13	LUIS ANTONIO ARIAS RODRIGUEZ	17.547.696	Ayudante	Colpensiones	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	9/12/2024	20/12/2024		12	RETIRADO
14	JOSE ANGEL SOLER ROJAS	96.195.806	Ayudante	Porvenir S.A.	Nueva EPS	Positiva	Comfiar	9/12/2024	20/12/2024		12	RETIRADO
15	VICTOR HOLMAN OCHOA SILVA	1.116.778.555	conductor motoniveladora	Porvenir S.A.	Nueva EPS	Positiva	SIN CCF	N/A	N/A		8	SUBCONTRATISTA
16	FRANKLIN SALAS	5.822.989	Topógrafo	Porvenir S.A.	Nueva EPS	Positiva	SIN CCF	N/A	N/A		2	SUBCONTRATISTA
17	EDGAR DIONISIO AVILA ENDES	96.192.008	Conductor volqueta y carro tanque	Colpensiones	Nueva EPS	Positiva	SIN CCF	N/A	N/A		10	SUBCONTRATISTA

Nota: * La persona no está obligada a cotizar pensión por edad.

Nit: 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

3.8.3. Resumen Seguridad Social

El pago de las planillas de seguridad social integral realizados por el contratista, se presentan como anexo del presente informe, con las respectivas planillas de la nómina firmadas por el personal.

PERIODO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO
NOVIEMBRE	7953781446	23/12/2024
DICIEMBRE	7953843972	23/12/2024

Para un mejor control del cumplimiento de las obligaciones que tiene el contratista con respecto al personal vinculado a la obra, la interventoría externa realiza seguimiento a los compromisos laborales del contratista verificando los siguientes aspectos:

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO NOV.		OBSERVACION
	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	√		
El contratista ha entregado a la Interventoría copia de las afiliaciones del personal.	√		
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	√		
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	√		
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	√		
El contratista tiene al día el pago de seguridad social,Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	√		

3.8.4. Pagos salariales y liquidación del personal

El contratista ha cumplido con todas sus obligaciones con el personal de obra, encontrándose a paz y salvo por todo concepto. Los pagos salariales se han realizado de manera oportuna, y se llevó a cabo la respectiva liquidación. Como soporte del presente informe, en los anexos se incluye una relación detallada de los pagos salariales realizados por el contratista.

3.9. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

3.9.1. Dotación del personal

Nit: 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, Oficiales, Ayudantes.
GUANTES	X		X			Ingenieros, Oficiales, Ayudantes.
GAFAS DE PROTECCIÓN	X		X			Ingenieros, Oficiales, Ayudantes.
CAMISA	X		X			Ingenieros, Oficiales, Ayudantes.
TAPA BOCAS	X		X			Ingenieros, Oficiales, Ayudantes.

Foto No. 1
Dotación del Personal



Foto No. 2
Dotación del Personal



La Interventoría verificó diariamente en campo la utilización de los elementos de protección por parte del personal en obra, haciendo los respectivos requerimientos a los trabajadores que en determinado momento no los estaban usando.

3.9.2. Accidentalidad en la obra

La Interventoría estuvo atenta al registro y atención de los accidentes laborales presentados en obra con el personal vinculado por el contratista. Para el periodo del presente informe **NO** se presentaron accidentes laborales en la ejecución del Contrato de Obra No. 334 DE 2024.

Nit: 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	ACTIVIDAD	DÍAS DE INCAPACIDAD	DESCRIPCIÓN (BREVE RELATO DEL ACCIDENTE)	TIPO DE ACCIDENTE	AGENTE DE LA LESIÓN	TIPO DE LESIÓN	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSA INMEDIATA	CAUSA BÁSICA	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN (PREV. Y CORRECC.)	CUMPLIMIENTO
	NO HUBO ACCIDENTALIDAD												

Por otro lado, la Interventoría también se estuvo pendiente de cualquier accidente que se hubiese podido ocasionar a terceros en razón de la ejecución de la obra. Para el periodo del presente informe **NO** se presentaron accidentes a terceros en la ejecución del Contrato de Obra No. 334 DE 2024.

FECHA	NOMBRE AFECTADOS	DESCRIPCIÓN (BREVE DEL ACCIDENTE)	LESIONES / DAÑOS OCASIONADOS	CAUSAS	MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS	SEGUIMIENTO AL PROCESO
	NO HUBO ACCIDENTALIDAD					

3.9.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo, todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual "consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales."

En tal sentido, el contratista cumplió con la aplicación del (SG-SST) tal como lo señala en el informe que se presenta como anexo del presente documento, el cual está acompañado de la certificación de la interventoría.

3.10. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La interventoría verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

Nit: 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

Se evidencio en obra la siguiente maquinaria y equipo:

Nivel de precisión
Retroexcavadora
Estación total
Compactador de rodillo
Volqueta
Cortadora de concreto
Motoniveladora
Carro tanque
Mezcladora de un bulto
Equipo de soldadura
Compresor
Vibrador de Concreto
Retroexcavadora (Pajarita)
Andamio Tubular

Por otro lado, la interventoría realizó un seguimiento y control a la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista verificando que los seguros se encuentren vigentes y que se haya realizado la respectiva afiliación de los operarios al sistema de seguridad social y ARL.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO NOV.		OBSERVACION
	SI	NO	
El contratista cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros	√		
Los operadores de la maquinaria y equipos se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral y ARL	√		

3.11. ACTA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO AL MUNICIPIO O ENTIDAD RESPONSABLE DE LA SOSTENIBILIDAD

El día veinte (20) de diciembre de 2024, se llevó a cabo la firma del **Acta de Recibo Final** entre las partes involucradas en el desarrollo y supervisión del proyecto: La señora Margery Esperanza Zorro Lamus secretaria de bienestar social del municipio de Tame, con funciones de alcaldesa delegada según resolución No. 1681 de fecha 20/12/2024, el equipo de **supervisión municipal**, la firma contratista **CONSORCIO EDUCAR JSR**, y la **Interventoría Externa**.

Este documento formaliza la aceptación de las obras realizadas en el marco del Contrato de Obra Pública No. 334 de 2024 y certifica que las mismas fueron ejecutadas conforme a los estándares técnicos, contractuales y de calidad establecidos.

Nit: 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

El acta, en su contenido, especifica los acuerdos finales, las observaciones técnicas (en caso de existir), y las disposiciones correspondientes a la etapa de sostenibilidad, operación y mantenimiento de las obras. Dicho documento se anexa al presente informe para consulta y respaldo de las partes interesadas, consolidando el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato mencionado.

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1. CONDICIONES CONTRACTUALES

El Contrato de Obra suscrito entre la alcaldía municipal de Tame y la firma contratista CONSORCIO EDUCAR JSR contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual principal establecido de DOS (2) MESES.

ÍTEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	**CE BENITO JUAREZ-SEDE POLICARPA SALAVARRIETA**				**$ 14.146.750,00**
1.1	CERRAMIENTO ALAMB. PUAS POSTE C/CTO 0.10*0.10*2.50 M	ML	250,00	$ 56.587,00	$ 14.146.750,00
2	**CE BENITO JUAREZ-SEDE EL CERRITO**				**$ 8.853.600,00**
2.1	CERRAMIENTO ALAMB. PUAS POSTE C/CTO 0.10*0.10*2.50 M	ML	160,00	$ 55.335,00	$ 8.853.600,00
3	**IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA HOLANDA**				**$ 18.650.391,00**
3.1	RESANES DE MUROS	M2	45,00	$ 28.787,00	$ 1.295.415,00
3.2	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	493,00	$ 28.647,00	$ 14.122.971,00
3.3	PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA	M2	105,00	$ 30.781,00	$ 3.232.005,00
4	**IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA GAVIOTA**				**$ 17.912.791,00**
4.1	RESANES DE MUROS	M2	25,00	$ 28.787,00	$ 719.675,00
4.2	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	540,00	$ 28.647,00	$ 15.469.380,00
4.3	PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA	M2	56,00	$ 30.781,00	$ 1.723.736,00
5	**CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME**				**$ 79.988.979,00**
5.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	195,00	$ 7.870,00	$ 1.534.650,00
5.2	PISO CERÁMICA 50*50 CM O SIMILAR	M2	175,00	$ 116.366,00	$ 20.364.050,00
5.3	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA	ML	70,00	$ 33.391,00	$ 2.337.370,00
5.4	PAÑETE LISO EN MURO	M2	54,00	$ 39.737,00	$ 2.145.798,00
5.5	PINTURA EN VINILO DOS MANOS	M2	1.103,00	$ 14.123,00	$ 15.577.669,00
5.6	PINTURA ESMALTE PARA ORNAMENTACION	M2	95,00	$ 28.815,00	$ 2.737.425,00
5.7	CIELO RASO EN PVC	M2	70,00	$ 97.211,00	$ 6.804.770,00
5.8	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA	M2	195,00	$ 60.003,00	$ 11.700.585,00
5.9	CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA 0,60 CM	ML	18,00	$ 52.102,00	$ 937.836,00
5.10	PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA	M2	10,00	$ 503.221,00	$ 5.032.210,00
5.11	VENTANA METÁLICA INCLUYE VIDRIO 4 mm	M2	18,00	$ 404.442,00	$ 7.279.956,00
5.12	LÁMPARA LED 24 W EMPOTRABLE	UND	10,00	$ 110.032,00	$ 1.100.320,00
5.13	PUNTO ELÉCTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	14,00	$ 134.002,00	$ 1.876.028,00
5.14	PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR	UND	4,00	$ 140.078,00	$ 560.312,00

Nit: 900.022.428-8

(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

6	**MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA**				**$ 129.433.092,00**
6.1	LOCALIZACION Y NIVELACIÓN MANUAL DE TERRENO	M2	521,00	$ 3.877,00	$ 2.019.917,00
6.2	DESMONTE DE CANCHAS MULTIPLES	UND	2,00	$ 225.541,00	$ 451.082,00
6.3	MAMPOSTERIA PARA ADECUACION DE GRADERIAS EN LADRILLO	M2	34,00	$ 96.138,00	$ 3.268.692,00
6.4	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0.07 M INC, MALLA ELECTROSOLDADA	M2	521,00	$ 127.209,00	$ 66.275.889,00
6.5	DILATACION C/CTO 3000 PSI	ML	483,60	$ 21.410,00	$ 10.353.876,00
6.6	DEMARCACIÓN LÍNEAS CAMPOS DEPORT. A=0,10 M	ML	221,00	$ 9.284,00	$ 2.051.764,00
6.7	PINTADA DE PISO EN CONCRETO PREDISEÑADA	M2	499,00	$ 67.245,00	$ 33.555.255,00
6.8	VARILLA DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	92,00	$ 12.441,00	$ 1.144.572,00
6.9	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTES (ARCOS Y BARANDAS)	ML	180,00	$ 13.205,00	$ 2.376.900,00
6.10	INSTALACION DE ILUMINARIA VERTICAL LED 250 W	UND	8,00	$ 385.730,00	$ 3.085.840,00
6.11	MANTENIMIENTO TOMA COMUN 120 V E INTERRUPTORES	UND	30,00	$ 89.174,00	$ 2.675.220,00
6.12	INSTALACION DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO PARQUE	UND	1,00	$ 2.174.085,00	$ 2.174.085,00
7	**ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO**				**$ 68.722.053,50**
7.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACION	M2	127,60	$ 6.500,00	$ 829.400,00
7.2	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	334,00	$ 19.331,00	$ 6.456.554,00
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA	M2	139,00	$ 74.888,00	$ 10.409.432,00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA	ML	14,50	$ 52.769,00	$ 765.150,50
7.5	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3x1/2"	ML	241,00	$ 29.399,00	$ 7.085.159,00
7.6	CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	M2	195,00	$ 38.139,00	$ 7.437.105,00
7.7	RESANES DE MUROS	M2	30,00	$ 28.787,00	$ 863.610,00
7.8	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	665,00	$ 28.647,00	$ 19.050.255,00
7.9	PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA	M2	18,00	$ 30.781,00	$ 554.058,00
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4mm	M2	7,50	$ 129.611,00	$ 972.082,50
7.11	COLUMNA DE 0.20x0.20 M. EN CONCRETO CTO REF. 0.20x0.20 M.	ML	4,00	$ 108.776,00	$ 435.104,00
7.12	CANAL EN LAMINA GALV. DESARR. 0.55 M.	ML	17,00	$ 107.671,00	$ 1.830.407,00
7.13	PISO CERAMICA TRAF.5 0.60x0.60	M2	113,00	$ 86.211,00	$ 9.741.843,00
7.14	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10	ML	84,50	$ 27.123,00	$ 2.291.893,50
8	**COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN**				**$ 66.191.046,00**
8.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACION	M2	115,50	$ 6.500,00	$ 750.750,00
8.2	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	365,00	$ 19.331,00	$ 7.055.815,00
8.3	DEMOLICION DE ENCHAPE	M2	110,45	$ 11.500,00	$ 1.270.175,00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA	M2	125,50	$ 74.888,00	$ 9.398.444,00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA	ML	16,50	$ 52.769,00	$ 870.688,50
8.6	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3x1/2"	ML	144,50	$ 29.399,00	$ 4.248.155,50
8.7	RESANES DE MUROS	M2	30,00	$ 28.787,00	$ 863.610,00
8.8	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	410,25	$ 28.647,00	$ 11.752.402,00
8.9	PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA	M2	16,00	$ 30.781,00	$ 492.496,00

Nit: 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4mm	M2	9,00	$ 129.611,00	$ 1.166.499,00
8.11	PISO CERAMICA TRAF.5 0.60x0.60	M2	110,50	$ 86.211,00	$ 9.526.315,50
8.12	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10	ML	67,50	$ 27.123,00	$ 1.830.802,50
8.13	ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA TRAF.5 0.60x0.60	M2	18,00	$ 90.500,00	$ 1.629.000,00
8.14	JUEGO SANITARIO LAVAMANOS E INCRUSTACION	UND	2,00	$ 587.000,00	$ 1.174.000,00
8.15	DESMONTE DE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS	M2	25,00	$ 16.533,00	$ 413.325,00
8.16	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN LAMINA METALICA CAL. 18 INCLUYE REJA	M2	10,50	$ 345.986,00	$ 3.632.853,00
8.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLL-ROLED CAL.18	M2	3,00	$ 424.305,00	$ 1.272.915,00
8.18	DESMONTE DE CIELORRASO EN PVC	M2	51,00	$ 9.800,00	$ 499.800,00
8.19	CIELORRASO EN LAMINA PVC	M2	51,00	$ 88.000,00	$ 4.488.000,00
8.20	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	30,00	$ 115.500,00	$ 3.465.000,00
8.21	PUNTO ELECTRICO 220 V.	UND	3,00	$ 130.000,00	$ 390.000,00
9	**COLEGIO CHINCA**				**$ 63.188.750,00**
9.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	5.600,00	$ 1.750,00	$ 9.800.000,00
9.2	DESCAPOTE LIMPIEZA Y RECOLECCION MECANICA	HA	0,59	$ 9.500.000,00	$ 5.557.500,00
9.3	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	5.600,00	$ 1.950,00	$ 10.920.000,00
9.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	263,25	$ 65.000,00	$ 17.111.250,00
9.5	EMPRADIZACION GRAMA BERMUDA	M2	900,00	$ 22.000,00	$ 19.800.000,00
10	**MITIGACIÓN AMBIENTAL**				**$ 4.035.240,50**
10.1	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 4.035.240,50	$ 4.035.240,50
	VALOR TOTAL				$ 471.122.693,00

4.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo del presente informe, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada uno de los ítems del contrato:

ÍTEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	**CE BENITO JUAREZ-SEDE POLICARPA SALAVARRIETA**				**$ 14.146.750,00**
1.1	CERRAMIENTO ALAMB. PUAS POSTE C/CTO 0.10*0.10*2.50 M	ML	250,00	$ 56.587,00	$ 14.146.750,00
2	**CE BENITO JUAREZ-SEDE EL CERRITO**				**$ 8.853.600,00**
2.1	CERRAMIENTO ALAMB. PUAS POSTE C/CTO 0.10*0.10*2.50 M	ML	160,00	$ 55.335,00	$ 8.853.600,00
3	**IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA HOLANDA**				**$ 18.650.391,00**
3.1	RESANES DE MUROS	M2	45,00	$ 28.787,00	$ 1.295.415,00
3.2	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	493,00	$ 28.647,00	$ 14.122.971,00
3.3	PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA	M2	105,00	$ 30.781,00	$ 3.232.005,00
4	**IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA GAVIOTA**				**$ 17.912.791,00**
4.1	RESANES DE MUROS	M2	25,00	$ 28.787,00	$ 719.675,00
4.2	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	540,00	$ 28.647,00	$ 15.469.380,00
4.3	PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA	M2	56,00	$ 30.781,00	$ 1.723.736,00

Nit: 900.022.428-8

(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

5	**CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME**				**$ 79.988.979,00**
5.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	195,00	$ 7.870,00	$ 1.534.650,00
5.2	PISO CERÁMICA 50*50 CM O SIMILAR	M2	175,00	$ 116.366,00	$ 20.364.050,00
5.3	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA	ML	70,00	$ 33.391,00	$ 2.337.370,00
5.4	PAÑETE LISO EN MURO	M2	54,00	$ 39.737,00	$ 2.145.798,00
5.5	PINTURA EN VINILO DOS MANOS	M2	1.103,00	$ 14.123,00	$ 15.577.669,00
5.6	PINTURA ESMALTE PARA ORNAMENTACION	M2	95,00	$ 28.815,00	$ 2.737.425,00
5.7	CIELO RASO EN PVC	M2	70,00	$ 97.211,00	$ 6.804.770,00
5.8	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA	M2	195,00	$ 60.003,00	$ 11.700.585,00
5.9	CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA 0,60 CM	ML	18,00	$ 52.102,00	$ 937.836,00
5.10	PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA	M2	10,00	$ 503.221,00	$ 5.032.210,00
5.11	VENTANA METÁLICA INCLUYE VIDRIO 4 mm	M2	18,00	$ 404.442,00	$ 7.279.956,00
5.12	LÁMPARA LED 24 W EMPOTRABLE	UND	10,00	$ 110.032,00	$ 1.100.320,00
5.13	PUNTO ELÉCTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	14,00	$ 134.002,00	$ 1.876.028,00
5.14	PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR	UND	4,00	$ 140.078,00	$ 560.312,00
6	**MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA**				**$ 129.433.092,00**
6.1	LOCALIZACION Y NIVELACIÓN MANUAL DE TERRENO	M2	521,00	$ 3.877,00	$ 2.019.917,00
6.2	DESMONTE DE CANCHAS MULTIPLES	UND	2,00	$ 225.541,00	$ 451.082,00
6.3	MAMPOSTERIA PARA ADECUACION DE GRADERIAS EN LADRILLO	M2	34,00	$ 96.138,00	$ 3.268.692,00
6.4	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0.07 M INC, MALLA ELECTROSOLDADA	M2	521,00	$ 127.209,00	$ 66.275.889,00
6.5	DILATACION C/CTO 3000 PSI	ML	483,60	$ 21.410,00	$ 10.353.876,00
6.6	DEMARCACIÓN LÍNEAS CAMPOS DEPORT. A=0,10 M	ML	221,00	$ 9.284,00	$ 2.051.764,00
6.7	PINTADA DE PISO EN CONCRETO PREDISEÑADA	M2	499,00	$ 67.245,00	$ 33.555.255,00
6.8	VARILLA DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	92,00	$ 12.441,00	$ 1.144.572,00
6.9	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTES (ARCOS Y BARANDAS)	ML	180,00	$ 13.205,00	$ 2.376.900,00
6.10	INSTALACION DE ILUMINARIA VERTICAL LED 250 W	UND	8,00	$ 385.730,00	$ 3.085.840,00
6.11	MANTENIMIENTO TOMA COMUN 120 V E INTERRUPTORES	UND	30,00	$ 89.174,00	$ 2.675.220,00
6.12	INSTALACION DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO PARQUE	UND	1,00	$ 2.174.085,00	$ 2.174.085,00
7	**ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO**				**$ 68.722.053,50**
7.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACION	M2	127,60	$ 6.500,00	$ 829.400,00
7.2	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	334,00	$ 19.331,00	$ 6.456.554,00
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA	M2	139,00	$ 74.888,00	$ 10.409.432,00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA	ML	14,50	$ 52.769,00	$ 765.150,50
7.5	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3x1/2"	ML	241,00	$ 29.399,00	$ 7.085.159,00
7.6	CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	M2	195,00	$ 38.139,00	$ 7.437.105,00
7.7	RESANES DE MUROS	M2	30,00	$ 28.787,00	$ 863.610,00
7.8	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	665,00	$ 28.647,00	$ 19.050.255,00
7.9	PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA	M2	18,00	$ 30.781,00	$ 554.058,00

Nit: 900.022.428-8

(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25


7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4mm	M2	7,50	$ 129.611,00	$ 972.082,50
7.11	COLUMNA DE 0.20x0.20 M. EN CONCRETO CTO REF. 0.20x0.20 M.	ML	4,00	$ 108.776,00	$ 435.104,00
7.12	CANAL EN LAMINA GALV. DESARR. 0.55 M.	ML	17,00	$ 107.671,00	$ 1.830.407,00
7.13	PISO CERAMICA TRAF.5 0.60x0.60	M2	113,00	$ 86.211,00	$ 9.741.843,00
7.14	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10	ML	84,50	$ 27.123,00	$ 2.291.893,50
8	**COLEGIO IPA - PUERTO JORDAN**				**$ 66.191.046,00**
8.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACION	M2	115,50	$ 6.500,00	$ 750.750,00
8.2	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	365,00	$ 19.331,00	$ 7.055.815,00
8.3	DEMOLICION DE ENCHAPE	M2	110,45	$ 11.500,00	$ 1.270.175,00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA	M2	125,50	$ 74.888,00	$ 9.398.444,00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA	ML	16,50	$ 52.769,00	$ 870.688,50
8.6	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3x1/2"	ML	144,50	$ 29.399,00	$ 4.248.155,50
8.7	RESANES DE MUROS	M2	30,00	$ 28.787,00	$ 863.610,00
8.8	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	410,25	$ 28.647,00	$ 11.752.402,00
8.9	PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA	M2	16,00	$ 30.781,00	$ 492.496,00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4mm	M2	9,00	$ 129.611,00	$ 1.166.499,00
8.11	PISO CERAMICA TRAF.5 0.60x0.60	M2	110,50	$ 86.211,00	$ 9.526.315,50
8.12	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10	ML	67,50	$ 27.123,00	$ 1.830.802,50
8.13	ENCHAPE DE MURO EN CERAMICA TRAF.5 0.60x0.60	M2	18,00	$ 90.500,00	$ 1.629.000,00
8.14	JUEGO SANITARIO LAVAMANOS E INCRUSTACION	UND	2,00	$ 587.000,00	$ 1.174.000,00
8.15	DESMONTE DE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS	M2	25,00	$ 16.533,00	$ 413.325,00
8.16	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN LAMINA METALICA CAL. 18 INCLUYE REJA	M2	10,50	$ 345.986,00	$ 3.632.853,00
8.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA COLL-ROLED CAL.18	M2	3,00	$ 424.305,00	$ 1.272.915,00
8.18	DESMONTE DE CIELORRASO EN PVC	M2	51,00	$ 9.800,00	$ 499.800,00
8.19	CIELORRASO EN LAMINA PVC	M2	51,00	$ 88.000,00	$ 4.488.000,00
8.20	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	30,00	$ 115.500,00	$ 3.465.000,00
8.21	PUNTO ELECTRICO 220 V.	UND	3,00	$ 130.000,00	$ 390.000,00
9	**COLEGIO CHINCA**				**$ 63.188.750,00**
9.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	5.600,00	$ 1.750,00	$ 9.800.000,00
9.2	DESCAPOTE LIMPIEZA Y RECOLECCION MECANICA	HA	0,59	$ 9.500.000,00	$ 5.557.500,00
9.3	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	5.600,00	$ 1.950,00	$ 10.920.000,00
9.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	263,25	$ 65.000,00	$ 17.111.250,00
9.5	EMPRADIZACION GRAMA BERMUDA	M2	900,00	$ 22.000,00	$ 19.800.000,00
10	**MITIGACIÓN AMBIENTAL**				**$ 4.035.240,50**
10.1	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 4.035.240,50	$ 4.035.240,50
	VALOR TOTAL				$ 471.122.693,00

Nit: 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

4.3. AVANCE DE LA OBRA

4.3.1. Avance Físico de las obras

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas en el periodo del presente informe, se presenta un avance de ejecución del 100,00% de las actividades establecidas para el cumplimiento del objeto contractual.



4.3.2. Avance del plazo contractual

Con respecto al plazo contractual, de los DOS (2) MESES establecidos en la minuta del contrato, han transcurrido treinta y seis días desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe, lo cual equivale a un 60,00% del total del plazo contractual.

4.4. AVANCE DE LA OBRA

A continuación, se presenta la siguiente tabla con los % de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe.

ÍTEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	%
1	**CE BENITO JUAREZ-SEDE POLICARPA SALAVARRIETA**				
1.1	CERRAMIENTO ALAMB. PUAS POSTE C/CTO 0.10*0.10*2.50 M	ML	250,00	250,00	100,00 %
2	**CE BENITO JUAREZ-SEDE EL CERRITO**				
2.1	CERRAMIENTO ALAMB. PUAS POSTE C/CTO 0.10*0.10*2.50 M	ML	160,00	160,00	100,00 %
3	**IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA HOLANDA**				
3.1	RESANES DE MUROS	M2	45,00	45,00	100,00 %
3.2	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	493,00	493,00	100,00 %
3.3	PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA	M2	105,00	105,00	100,00 %

Nit: 900.022.428-8
(313) 853 0518
ssypltda@gmail.com
Calle 15 No. 25 – 25

4	**IE AGUSTIN NIETO CABALLERO-SEDE LA GAVIOTA**				
4.1	RESANES DE MUROS	M2	25,00	25,00	100,00 %
4.2	PINTURA VINILO TIPO 1 A 3 MANOS	M2	540,00	540,00	100,00 %
4.3	PINTURA ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA	M2	56,00	56,00	100,00 %
5	**CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN LA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAÑO CAMAME, MUNICIPIO DE TAME**				
5.1	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	195,00	195,00	100,00 %
5.2	PISO CERÁMICA 50*50 CM O SIMILAR	M2	175,00	175,00	100,00 %
5.3	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA	ML	70,00	70,00	100,00 %
5.4	PAÑETE LISO EN MURO	M2	54,00	54,00	100,00 %
5.5	PINTURA EN VINILO DOS MANOS	M2	1.103,00	1.103,00	100,00 %
5.6	PINTURA ESMALTE PARA ORNAMENTACION	M2	95,00	95,00	100,00 %
5.7	CIELO RASO EN PVC	M2	70,00	70,00	100,00 %
5.8	CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA GALVANIZADA	M2	195,00	195,00	100,00 %
5.9	CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA 0,60 CM	ML	18,00	18,00	100,00 %
5.10	PUERTA METÁLICA INCLUYE CHAPA	M2	10,00	10,00	100,00 %
5.11	VENTANA METÁLICA INCLUYE VIDRIO 4 mm	M2	18,00	18,00	100,00 %
5.12	LÁMPARA LED 24 W EMPOTRABLE	UND	10,00	10,00	100,00 %
5.13	PUNTO ELÉCTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	14,00	14,00	100,00 %
5.14	PUNTO ELÉCTRICO INTERRUPTOR	UND	4,00	4,00	100,00 %
6	**MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE CANCHA MULTIPLE DEL COLEGIO FROILAN FARIAS DEL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA**				
6.1	LOCALIZACION Y NIVELACIÓN MANUAL DE TERRENO	M2	521,00	521,00	100,00 %
6.2	DESMONTE DE CANCHAS MULTIPLES	UND	2,00	2,00	100,00 %
6.3	MAMPOSTERIA PARA ADECUACION DE GRADERIAS EN LADRILLO	M2	34,00	34,00	100,00 %
6.4	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0.07 M INC, MALLA ELECTROSOLDADA	M2	521,00	521,00	100,00 %
6.5	DILATACION C/CTO 3000 PSI	ML	483,60	483,60	100,00 %
6.6	DEMARCACIÓN LÍNEAS CAMPOS DEPORT. A=0,10 M	ML	221,00	221,00	100,00 %
6.7	PINTADA DE PISO EN CONCRETO PREDISEÑADA	M2	499,00	499,00	100,00 %
6.8	VARILLA DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	92,00	92,00	100,00 %
6.9	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTES (ARCOS Y BARANDAS)	ML	180,00	180,00	100,00 %
6.10	INSTALACION DE ILUMINARIA VERTICAL LED 250 W	UND	8,00	8,00	100,00 %
6.11	MANTENIMIENTO TOMA COMUN 120 V E INTERRUPTORES	UND	30,00	30,00	100,00 %
6.12	INSTALACION DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO PARQUE	UND	1,00	1,00	100,00 %
7	**ESCUELA AMANECER LLANERO - FLOR AMARILLO**				
7.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACION	M2	127,60	127,60	100,00 %
7.2	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	334,00	334,00	100,00 %
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA	M2	139,00	139,00	100,00 %
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE EN LAMINA ARQUITECTONICA	ML	14,50	14,50	100,00 %