ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL CONTRATO 337-2023

IPSE-20241560004506
20241560004506

REUNIÓN No.	13	FECHA	12 de noviembre del 2024	Hora de inicio	02:30 p.m.
				Hora de finalización	02:55 p.m.

LUGAR: Reunión virtual desde las instalaciones del IPSE - Sede CNM (Calle 84 Oficina 701).

ASISTENTES

TELMETERGY LTDA. (CONTRATISTA)

Freddy Martínez Alarcón
Coordinador de proyectos

Miguel Ángel Garzón Gutiérrez
Técnico

IPSE

Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez
Supervisor del contrato 337-2023.
Subdirección de Contratos y Seguimiento – Profesional Especializado.

Ing. Jhon Eduar Valencia López
Subdirección de Contratos y Seguimiento – Técnico administrativo.

Ing. Oscar Alexander Arbeláez Pérez
Subdirección de Contratos y Seguimiento – Profesional Especializado.

Ing. Santiago Andrés Llanos Valencia
Subdirección de Contratos y Seguimiento – Profesional Especializado.

Ing. Laura Ximena Gómez Pinzón
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.

Ing. Laura Marcela Garcés Delgado
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.

Ing. Leonardo Suarez Medina
Subdirección de Contratos y Seguimiento - Contratista.

ORDEN DEL DÍA

1. Objeto de la reunión.
2. Seguimiento a las obligaciones contractuales.
3. Programación de las próximas visitas a realizar en las ZNI.
4. Revisión de los servicios prestados (mes de octubre 2024).
5. Informe del supervisor de contrato.
6. Otros.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Objeto de la reunión.

Realizar el seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios No. 337-2023, suscrito entre el IPSE y TELMETERGY LTDA., cuyo

ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL CONTRATO 337-2023

IPSE-20241560004506
20241560004506

REUNIÓN No.	13	FECHA	12 de noviembre del 2024	Hora de inicio	02:30 p.m.
				Hora de finalización	02:55 p.m.

objeto es "***REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE TELEMETRÍA UBICADOS EN LAS ZNI GESTIONADOS POR EL CNM DEL IPSE***.".

2. Seguimiento a las obligaciones contractuales.

Por parte del IPSE, el ingeniero Alexander Mossos, el supervisor del contrato informa que para el presente periodo se realizaron 7 mantenimientos correctivos, por lo tanto, le solicita al contratista no olvidar que todos los informes presentados deben estar cargados en la plataforma Secop II.

3. Programación de las próximas visitas a realizar en las ZNI.

El supervisor solicita al contratista envié el correo con las fechas de visita para realizar la solicitud de permisos de ingreso para los próximos mantenimientos a Loma de Bojayá, Loma Murri, Playa Murri, San Antonio de Padua y Vegaez con el fin de verificar el sistema de medida, descargar datos y realizar pruebas de comunicación. Además, le recuerda de realizar la lectura en las localidades donde la telemetría esté funcionando correctamente.

Así mismo, para la visita a Mitú con el propósito de realizar la verificación del sistema o sistemas de medida de energía entregada por la PCH.

4. Revisión de los servicios prestados (mes de octubre 2024).

El contratista Telmetergy Ltda., presentó los siguientes informes de los mantenimientos realizados en Sistema de telemetría de medida para las plantas de generación Miraflores – Miraflores – Guaviare con rad. 20241330092662 del 21 de octubre del 2024, Puerto Leguizamo – Puerto Leguizamo – Putumayo con rad. 20241330092672 del 21 de octubre del 2024, La Loma de Bojayá – Bojayá – Chocó con rad. 20241330093602 del 23 de octubre del 2024, Pogue – Bojayá – Chocó con rad. 20241330093712 del 23 de octubre del 2024, Limones – Guapi – Cauca con rad. 20241330095602 del 29 de octubre del 2024, Pilizá – Bajo Baudó – Chocó con rad. 20241330101472 del 13 de noviembre del 2024 y Barranco Minas – Barranco Minas – Guainía con rad. 20241330101212 del 13 de noviembre del 2024.

Telmetergy, presentó el valor de los mantenimientos prestados discriminados así:

IPSE - Sede Principal:
Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54, Torre 3, Piso 14, Bogotá D.C., Colombia.
PBX: (601) 639 7888 – Correo Electrónico: ipse@ipse.gov.co
IPSE - Sede Centro Nacional de Monitoreo:
Dirección: Carrera 12 No. 84 – 12, Piso 7, Bogotá D.C., Colombia.
PBX: (601) 610 1130 – Correo Electrónico: cnm@ipse.gov.co

ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL CONTRATO 337-2023

IPSE-20241560004506
20241560004506

REUNIÓN No.	13	FECHA	12 de noviembre del 2024	Hora de inicio	02:30 p.m.
				Hora de finalización	02:55 p.m.

PRE FACTURA OCTUBRE, 337-2023		Contrato Actual 337-2023	
Descripción	**CANTIDAD**	VALOR TOTAL SIN IVA	
Mantenimiento para los sistemas de Telemetría y monitoreo instalados en las zonas No Interconectadas según contrato 337-2023 en las localidades de:			
MIRAFLORES	1	$	6.546.535
PUERTO LEGUIZAMO	1	$	6.161.410
LOMA DE BOJAYA	1	$	11.726.362
POGUE	1	$	5.681.373
LIMONES	1	$	5.948.960
PILIZA	1	$	9.202.790
BARRANCOMINAS	1	$	16.126.403
SUBTOTAL		$	61.393.833
IVA		$	11.664.828
TOTAL		**$**	**73.058.661**

El CNM y la supervisión, de acuerdo con las revisiones y verificaciones diarias realizadas al sistema de telemetría en las localidades donde se realizaron los mantenimientos, verifica la prestación del servicio de los sistemas de telemetría, por lo anterior el CNM y el supervisor del contrato aceptan y reciben a satisfacción los servicios prestados durante este periodo.

5. Informe del supervisor de contrato.

De acuerdo con lo establecido en esta acta, El supervisor certifica el cumplimiento de la firma contratista TELMETERGY LDTA, de las obligaciones contractuales del contrato 337-2023, y les recuerda cumplir con cada una de las obligaciones en las condiciones y los tiempos establecidos en el contrato para cada mantenimiento preventivo y correctivo. Y por lo anterior recibe a satisfacción las actividades realizadas en cada uno de los mantenimientos realizados en el presente periodo.

El contratista está cumpliendo con lo estipulado en el contrato 337-2023, con respecto al concepto de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental. Por lo anterior, se le recuerda al contratista en caso de las visitas a campo envié previa a cada visita toda la documentación al día de seguridad y salud en el trabajo (ARL y parafiscales, certificación de trabajo en alturas) del personal que se desplaza para realizar los mantenimientos o nuevas instalaciones y así mismo cumplir con el concepto ambiental en sus visitas a campo (no dejar residuos) y a las

ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL CONTRATO 337-2023

IPSE-20241560004506
20241560004506

REUNIÓN No.	13	FECHA	12 de noviembre del 2024	Hora de inicio	02:30 p.m.
				Hora de finalización	02:55 p.m.

sedes del IPSE.

6. Otros.

El contratista informa que el técnico ya se encuentra realizando las visitas por las zonas de Bojayá y Vigía del Fuerte, el supervisor solicita que el técnico se dirija a la cabecera municipal de Bojayá con el fin de revisar la telemetría. Además, manifiesta que otro de sus técnicos se encuentra en Napipí para realizar las debidas actividades de mantenimiento.

El supervisor, le informa al contratista que la ampliación para el contrato ya se encuentra en proceso de elaboración para continuar con las visitas faltantes, cuando este sea aprobado.

CONCLUSIONES

Cumplir con lo establecido en esta acta.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Mes de Cumplimiento
Cumplir con lo establecido en la lista de chequeo y enviar evidencias mensualmente	TELMETERGY LTDA.	Informe mensual mientras dure el contrato.
Subir los informes de los mantenimientos realizados en la Plataforma Secop II	TELMETERGY LTDA.	Mensualmente mientras dure el contrato
Enviar acta de seguimiento	IPSE	15 de noviembre

Para constancia, firman quienes participaron de la reunión:

Por TELMETERGY LTDA. (CONTRATISTA) **Freddy Martínez Alarcón** *Coordinador de Proyectos.*	**Por IPSE CONTRATANTE)** **Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez** *Supervisor del contrato 337-2023* *IPSE – SCyS - Profesional Especializado.*
	Por IPSE **Ing. Laura Marcela Garcés Delgado** *Subdirección de Contratos y Seguimiento. – Contratista*

Expediente No.: 2023139120600001E

IPSE - Sede Principal:
Dirección: Calle 99 No. 9 A – 54, Torre 3, Piso 14, Bogotá D.C., Colombia.
PBX: (601) 639 7888 – Correo Electrónico: ipse@ipse.gov.co
IPSE - Sede Centro Nacional de Monitoreo:
Dirección: Carrera 12 No. 84 – 12, Piso 7, Bogotá D.C., Colombia.
PBX: (601) 610 1130 – Correo Electrónico: cnm@ipse.gov.co