ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	*RAD_S* Radicado: RAD_S Fecha: F_RAD_S Pág. 1 de 4
	CÓDIGO: GDOC-FM-016 / VERSIÓN: 5	
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021	

TEMA: ENTREGA DE CONTENEDORES CONTRATO 937 DE 2024

LUGAR: UIZ NORTE - UAERMV **FECHA:** 5/01/2025 **HORA:** 1:00 **HASTA** 2:00

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 900112702-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.uaermv.gov.co

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I)

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	F	I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	[illegible]	X			SDC - DMV	Contratista	[illegible]	3008858491	
2	[illegible]	X			SDU - DMV	Contratista	mario.[illegible]		
3	Renato Morales	X			Econtainers	Conductor	renatomorales1@gmail.com	3138941905	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Características técnicas del contenedor de BODEGA:

Incluye: SI / NO	Característica
SI	Una (1) puerta de acceso con brazo hidráulico de fácil cierre y apertura, cerradura de manigueta.
SI	Pintura externa de alto impacto corrosivo.
SI	Piso de alto tráfico.
SI	Instalaciones eléctricas 3 interruptores y 3 toma corriente
SI	Tres (3) Luminarias tipo Led, incluye iluminación externa en puerta de acceso.
SI	Cargue contenedor en depósito.
SI	Transporte contenedor desde depósito hasta lugar que se requiera

Cumple: SI / NO	Característica
SI	Revisión visual exterior e interior: Verificar que las condiciones de las abolladuras no comprometan en ninguna instancia condiciones estructurales en cuanto a funcionalidad y seguridad y salud en el trabajo para los usuarios, como orificios, filtraciones o humedades, ni tampoco condiciones de operatividad, iluminación y confort en la adecuación requerida conforme a lo establecido en la ficha técnica.
SI	Condiciones de techo: Verificar la ausencia de corrosión, fisuramiento o dobles en los perfiles estructurales y correcto sellado del perímetro del techo.
SI	Condiciones de suelo: Inspección de la condición de filtraciones en el suelo del contenedor, así como el estado de la estructura, verificando la ausencia de corrosión, fisuramiento o dobles en los perfiles estructurales y correcto sellado del perímetro del suelo.
SI	Condiciones de postes de esquina: Revisar que no existan marcas de colapso o pandeo.
SI	Condiciones de esquineros: Revisar que no tengan ninguna obstrucción, deformidad o deterioro grave.
SI	Puertas y bisagras: Revisar el ID Container el cual consta de 11 dígitos, los primeros tres son letras que identifican el propietario del contenedor, estas son asignadas por el BIC (Bureau International des Containers et du Transport Intermodal), la cuarta letra puede ser U, J o Z, después 6 dígitos numéricos y un último dígito verificador. Así mismo, revisar el funcionamiento de las bisagras y cierre de las puertas, como la seguridad y pernos de cierre de este, que no evidencien desgaste ni fisuramiento.
SI	Certificado de descontaminación: Mediante una verificación con el ID Container, en la naviera nacional, se puede verificar que el contenedor no transportó algún químico contaminante que ponga en riesgo la salud de las personas que habitaran allí.
SI	Características técnicas de adquisición – Acabado exterior e interior en perfectas condiciones sin ningún defecto de pintura o interiores. – Perfecto estado de los cuerpos de contenedores, es decir, que no presenten deformación y que garanticen la deformabilidad de los cuerpos. – Los mecanismos de apertura y cierre de las tapas, se encontrarán en perfecto estado de funcionamiento, no permitiéndose contenedores que se aprecien deformaciones o desgastes en los mismos. – El contenedor no debe presentar roturas, burbujas, rebabas, aristas cortantes o defectos superficiales perceptibles a simple vista, siendo el acabado superficial liso para evitar la acumulación o adherencias de suciedad.

Características del contenedor de OFICINA:

Incluye: SI / NO	Característica

SI	Una (1) puerta de acceso con brazo hidráulico de fácil cierre y apertura, cerradura de manigueta.
SI	Mínimo una (1) ventana en aluminio corrediza a dos hojas con vidrio incoloro.
SI	Dos (2) conexiones de voz y datos en cada cara larga del contenedor
SI	Aislamiento térmico en paredes internamente.
SI	Techos cubiertos con material PVC internamente.
SI	Paredes o muros cubiertos con material de fibrocemento o Drywall
SI	Pintura externa de alto impacto corrosivo.
SI	Piso en PVC u otro de alto tráfico
SI	Instalaciones eléctricas 3 interruptores y 3 toma corriente
SI	Tres (3) luminarias tipo Led, incluye iluminación externa en puerta de acceso
SI	Cargue contenedor en depósito
SI	Transporte contenedor desde depósito hasta lugar que se requiera

Cumple: SI / NO	Característica
SI	Revisión visual exterior e interior: Verificar que las condiciones de las abolladuras no comprometan en ninguna instancia condiciones estructurales en cuanto a funcionalidad y seguridad y salud en el trabajo para los usuarios, como orificios, filtraciones o humedades, ni tampoco condiciones de operatividad, iluminación y confort en la adecuación requerida conforme a lo establecido en la ficha técnica.
SI	Condiciones de techo: Verificar la ausencia de corrosión, fisura miento o dobles en los perfiles estructurales y correcto sellado del perímetro del techo.
SI	Condiciones de suelo: Inspección de la condición de filtraciones en el suelo del contenedor, así como el estado de la estructura, verificando la ausencia de corrosión, fisura miento o dobles en los perfiles estructurales y correcto sellado del perímetro del suelo.
SI	Condiciones de postes de esquina: Revisar que no existan marcas de colapso o pandeo.
SI	Condiciones de esquineros: Revisar que no tengan ninguna obstrucción, deformidad o deterioro grave.
SI	Puertas y bisagras: Revisar el ID Container el cual consta de 11 dígitos, los primeros tres son letras que identifican al propietario del contenedor, estas son asignadas por el BIC (Bureau International des Containers et du Transport Intermodal), la cuarta letra puede ser U, J o Z, después 6 dígitos numéricos y un último dígito verificador. Asimismo, revisar el funcionamiento de las bisagras y cierre de las puertas, como la seguridad y pernos de cierre de esta, que no evidencien desgaste o fisura miento.
SI	Certificado de descontaminación: Mediante una verificación con el ID Container, en la naviera nacional, se puede verificar que el contenedor no transportó algún químico contaminante que ponga en riesgo la salud de las personas que habitaran allí.
SI	Características técnicas de adquisición – Acabado exterior e interior en perfectas condiciones sin ningún defecto de pintura o interiores. – Perfecto estado de los cuerpos de contenedores, es decir, que no presenten deformación y que garanticen la deformabilidad de los cuerpos. – Los mecanismos de apertura y cierre de las tapas, se encontrarán en perfecto estado de funcionamiento, no permitiéndose contenedores que se aprecien deformaciones o desgastes en los mismos. – El contenedor no debe presentar roturas, burbujas, rebabas, aristas cortantes o defectos superficiales perceptibles a simple vista, siendo el acabado superficial liso para evitar la acumulación o adherencias de suciedad.

Observaciones adicionales:

COMPROMISOS			
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	TRANSPORTE Y DESCARGUE SIN NOVEDAD.	E-CONTAINERS	
2	FALTA PRUEBA ELECTRICA	E. CONTAINERS.	
3			

Recibió: HUGO A. MANOSALVA H.
CC. 1032380605 Bogotá
UAU — SDC.
15-01-2025

E-CONTAINERS	E- CONTAINERS S.A.S	Fecha	09/01/2023
	LOGISTICA NACIONAL	Versión	01
	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO	Página 1 de 2	

Nombre del cliente:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	Fecha:			15/01/2025
Proceso Zoho	LP4991 LP4992	Entrega:	X	Recogida:	
Ciudad Origen	BOGOTA	Dirección Origen:			
		Dirección Destino:			

Características de la unidad:

Tamaño (Pies) (Marque con una X)	10	20 X	40	40HC	OtroUM EBOX___	Serial	MSKU3476254

Tipo de unidad (Marque con una X)	Condiciones Originales	Reefer	OPE		Unidades Adecuadas (oficina, batería, X unidad comercial) o Proyecto
			NOR		

Por favor revise la unidad y diligencie las observaciones según la inspección.

REFRIGERADOS

DESCRIPCION	FUNCIONAL SI	NO	N/A	OBSERVACION
PUERTAS				
TECHO				
PISOS				
RECUBRIMIENTO				
DISTRIBUCION ELECTRICA				
DADOS DE AGARRE				
BRANDEO				
PINTURA				
FILTRACIONES				
POLINES				
TRANSFORMADOR				
CORTINA RF				
LIMPIEZA				

CONDICIONES ORIGINALES

DESCRIPCION	FUNCIONAL SI	NO	N/A	OBSERVACION
PUERTAS				
TECHO				
PISOS				
PAREDES				
DIVISIONES				
DISTRIBUCION ELECTRICA				
DADOS DE AGARRE				
BRANDEO				
PINTURA				
FILTRACIONES				
LAMPARAS				

OFICINAS / MODULARES

DESCRIPCION	FUNCIONAL SI	NO	N/A	OBSERVACION
PUERTAS	X			
VENTANAS		X		
TECHO	X			
PISOS	X			
RECUBRIMIENTO	X			
DIVISIONES		X		
DISTRIBUCION ELECTRICA	X			
ADAPTADORES		X		
PLU (MACHO HEMBRA)	X			
CHAPAS	X			
CONTROLES		X		
LLAVES	X			
COCINA		X		
PUESTOS DE TRABAJO -sillas - escri.		X		
DADOS DE AGARRE	X			
BRANDEO	X			
PINTURA	X			
FILTRACIONES		X		
LAMPARAS	X			
INTERRUPTORES	X			
TOMAS	X			
AIRE ACONDICIONADO		X		
BAÑO		X		
AIRE ACONDICIONADO		X		
LIMPIEZA	X			

INTERRUPTORES				
TOMAS				
LIMPIEZA				
OTROS				

1. UNIDAD BODEGA RESTAURADA ESTÁNDAR 20ST, INSTALACION ELECTRICA SE ENTREGA CONTROL, PLUG Y LLAVES EN BUENAS CONDICIONES.

Queda constancia que la unidad en referencia se recibe a satisfacción. En caso de unidades en alquiler, por favor tenga en cuenta que, en el momento de devolución, la unidad debe estar en las mismas condiciones que se entrega. La unidad será sometida a una limpieza general y una restauración en el caso de ser necesario, cuando se recoja. Los respectivos costos serán asumidos por el cliente.

Responsable de la entrega por E-Containers (Responsable de Logistica Nacional)		Transportador	
Nombre	CARLOS ALEXANDER CASTILLO P	Nombre	RENATO MORALES
Cargo	SUPPLY COORDINATOR	Cedula	79714243
Fecha	15/01/2025	Placa	EYX462
Cliente			
Nombre o Sello	Mario A. Mancipe CC: 1032400605. UMV	Fecha	

OBSERVACIONES: SE RECIBE SIN HACER PRUEBA ELECTRICA. POR FALTA DE INSTALACIÓN.

E-CONTAINERS	E- CONTAINERS S.A.S	Fecha	09/01/2023
	LOGISTICA NACIONAL	Versión	01
	ACTA DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIO	Página 1 de 2	

Nombre del cliente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	Fecha:		15/01/2025	
Proceso Zoho	LP4991 LP4992	Entrega:	X	Recogida:	
Ciudad Origen	BOGOTA	Dirección Origen:			
		Dirección Destino:			

Características de la unidad:

Tamaño (Pies) (Marque con una X)	10	20	40	40HC	OtroUM EBOX____	Serial	OF1278
		X					

Tipo de unidad (Marque con una X)	Condiciones Originales	Reefer	OPE		Unidades Adecuadas (oficina, batería, unidad comercial) o Proyecto
			NOR		X

Por favor revise la unidad y diligencie las observaciones según la inspección.

REFRIGERADOS

DESCRIPCION	FUNCIONAL SI	NO	N/A	OBSERVACION
PUERTAS				
TECHO				
PISOS				
RECUBRIMIENTO				
DISTRIBUCION ELECTRICA				
DADOS DE AGARRE				
BRANDEO				
PINTURA				
FILTRACIONES				
POLINES				
TRANSFORMADOR				
CORTINA RF				
LIMPIEZA				

CONDICIONES ORIGINALES

DESCRIPCION	FUNCIONAL SI	NO	N/A	OBSERVACION
PUERTAS				
TECHO				
PISOS				
PAREDES				
DIVISIONES				
DISTRIBUCION ELECTRICA				
DADOS DE AGARRE				
BRANDEO				
PINTURA				
FILTRACIONES				
LAMPARAS				

OFICINAS / MODULARES

DESCRIPCION	FUNCIONAL SI	NO	N/A	OBSERVACION
PUERTAS	X			
VENTANAS	X			
TECHO	X			
PISOS	X			
RECUBRIMIENTO	X			
DIVISIONES	X	X		
DISTRIBUCION ELECTRICA	X			
ADAPTADORES	X			
PLUG (MACHO HEMBRA)	X			
CHAPAS	X			
CONTROLES	X	X		
LLAVES	X			
COCINA		X		
PUESTOS DE TRABAJO sillas - escr.		X		
DADOS DE AGARRE	X			
BRANDEO	X			
PINTURA	X			
FILTRACIONES		X		
LAMPARAS	X			
INTERRUPTORES	X			
TOMAS	X			
AIRE ACONDICIONADO		X		
SAÑO		X		
AIRE ACONDICIONADO		X		
LIMPIEZA	X			

INTERRUPTORES				
TOMAS				
LIMPIEZA				
OTROS				

1. UNIDAD OFICINA FULL 20 PIES, SE ENTREGA CONTROL, PLUG Y LLAVES EN BUENAS CONDICIONES.

Queda constancia que la unidad en referencia se recibe a satisfacción. En caso de unidades en alquiler, por favor tenga en cuenta que, en el momento de devolución, la unidad debe estar en las mismas condiciones que se entrega. La unidad será sometida a una limpieza general y una restauración en el caso de ser necesario, cuando se recoja. Los respectivos costos serán asumidos por el cliente.

Responsable de la entrega por E-Containers (Responsable de Logistica Nacional)		Transportador	
Nombre	CARLOS ALEXANDER CASTILLO P	Nombre	JESUS ALBERTO RODRIGUEZ
Cargo	SUPPLY COORDINATOR	Cedula	1093757201
Fecha	15/01/2025	Placa	LZM443

Cliente			
Nombre o Sello	Alberto Lizarazo 1093787201	Fecha	15-ene-25

OBSERVACIONES: SE DEJA SIN HACER PRUEBA ELECTRICA, POR FALTA DE INSTALACION.